

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

Library
of the
University of Wisconsin

# Der basische Herdofenprozess.

Eine Studie

von

## Carl Dichmann

Ingenieur-Chemiker.

Mit 32 in den Text gedruckten Figuren.



Berlin. Verlag von Julius Springer. 1910. Copyright 1910 by Julius Springer in Berlin.

14509. AUG 1 1910

MKGR NKGR

#### Vorwort.

In mehr als 20 jähriger Praxis im Herdofenbetriebe traten mir häufig Fragen entgegen, auf welche ich eine befriedigende Antwort nicht zu finden vermochte. Eine Pause in der praktischen Tätigkeit veranlaßte mich, diese Fragen im Zusammenhange zu untersuchen, und ich zog hierzu die einschlägige Literatur zu Rate, soweit sie mir zugänglich war. Die dann noch verbleibenden Lücken suchte ich auszufüllen, so gut ich es vermochte. So entstanden diese Blätter, und wenn ich sie hiermit der Öffentlichkeit übergebe, so geschieht das aus dem Grunde, weil die Literatur über den Herdofenprozeß immer noch sehr dürftig ist, trotzdem dieser Prozeß in der Eisenindustrie von Tag zu Tag an Bedeutung gewinnt, und weil ich hoffe, hierdurch zu weiteren Arbeiten zur Aufhellung der strittigen Probleme anzuregen.

Ich ließ mich von dem Bestreben leiten, die Bedingungen ausfindig zu machen, welche die beste Ausnützung aller Rohmaterialien gestatten. Da nun ein Vorgang nur dann vollständig erkannt und beherrscht wird, wenn man die Einflüsse aller Faktoren, welche sich am Geschehen desselben beteiligen, auch quantitativ zu bestimmen vermag, so wandte ich dieser quantitativen Seite besondere Aufmerksamkeit zu. Hierdurch erwuchs allerdings die Notwendigkeit, zahlreiche Rechnungen aufzunehmen, die sich mit den elementarsten Hilfsmitteln ausführen lassen.

Im Betriebe vermißte ich die Lösung der Frage der Ausnutzung des Brennstoffes, daher beschäftigte ich mich eingehender mit der Theorie der Vergasungsvorgänge. Die ermittelten Resultate scheinen mir der Beachtung wert, obgleich ich noch nicht in der Lage war, alle Schlußfolgerungen durch eigene Versuche nachzuprüfen. Die betreffenden Ausführungen werden Vielen wohl zu breit und zu elementar erscheinen, ich ließ sie dennoch ungekürzt, da sie gestatten dürften, sich wiederum schnell zu orientieren, wenn einmal das Ge-

dächtnis versagt, was bei den vielen in Betracht kommenden Werten leicht geschehen kann. Alle entwickelten Formeln sind überdies, soweit sie allgemeine Gültigkeit haben, im Anhange zusammengestellt, so daß man sich ihrer bedienen kann, auch ohne sie im Texte aufsuchen zu müssen.

Als Unterlage für die chemische Seite des eigentlichen Herdofenbetriebes selbst diente mir meine im Jahre 1905 in "Stahl und Eisen" veröffentlichte Arbeit über die Verarbeitung flüssigen Roheisens im basisch zugestellten Herdofen, die ich indessen erweiterte. Dabei erschien es mir notwendig, bei der Berechnung des Eisenoxydbedarfes für die Abscheidung der Reduktionsstoffe einige Änderungen vorzunehmen, und zwar auch diejenigen Mengen an Eisenoxydul zu berücksichtigen, welche in der Schlacke verbleiben, die durch die einzelnen Reduktionsstoffe erzeugt werden muß. Hierdurch sind die Zahlen für den Bedarf an Eisenoxyd für das Silizium größer, für den Kohlenstoff aber kleiner geworden, während umgekehrt der Zubrand für das Silizium geringer, für den Kohlenstoff aber größer erscheint, als in der erwähnten Abhandlung.

Die meisten Anregungen verdanke ich zwei lehrreichen Büchern, und zwar dem I. Teile des Leitfadens zur Eisenhüttenkunde, der "Feuerungskunde" von Th. Beckert, welcher durch seine Hinweise und seine Tabellen der Werte der spezifischen Wärmen der Gase bei verschiedenen Temperaturen die Möglichkeit zur Errechnung der Reaktionstemperaturen gab, und dem Buche "The Manufactury of Iron & Steel" von H. H. Campbell, welches eine Fülle neuer Gesichtspunkte eröffnete.

Diesen sowie den vielen übrigen Herren, welche im Texte genannt sind, sage ich hiermit verbindlichsten Dank!

Riga, November 1909.

Carl Dichmann.

# Inhaltsverzeichnis.

1	Einleitung	Seite 1						
	Physikalische Bedingungen in einem Herdofensystem. Auftrieb	-						
Ð. ₄	Allgemeines über Generatorgas	12						
4.								
	a) Die festen Brennstoffe	15						
_	b) Der zur Vergasung erforderliche Sauerstoff	16						
Э.	Die Reaktionen bei der Vergasung im Generator. Stöchiometrische Be-	10						
	a) Kohlendioxyd CO <sub>2</sub> , Verhältnis von C zu O und Gasvolum, das	18						
	a) Kohlendioxyd CO <sub>2</sub> , Vernaltnis von C zu O und Gasvolum, das	18						
	aus 1 kg C erhalten wird	20						
	b) CO-Bildung. Luftgas	20						
	dos (1 dresh 1.14	21						
	des C durch Luft	21						
	e) Erzeugung von CO und H aus C und Wasserdampf, Wasser-	21						
	og I	22						
	gas I							
	Wassergas II	23						
	Wassergas II	23						
	h) Kohlenstoffgehalt der Gase	24						
6.	Thermische Bedingungen für die Vergasung des Kohlenstoffes	24						
	Einfluß der einzelnen Reaktionen auf die Reaktionstemperatur	30						
•	a) Energiegehalt resp. Verbrennungswärme des Kohlenstoffes	30						
	b) Die Temperatur im Reaktionsraume bei der Erzeugung von	-						
	Luftgas	32						
	c) Einfluß der Produkte der Gaserzeugung auf die Reaktions-							
	temperatur	34						
	d) Mischgas mit reiner CO-Bildung	36						
	e) Der Brennwert der erzeugten Gase und der Nutzeffekt des							
	Generators	38						
	f) Die Erzeugung von Mischgas mit höherem Wasserstoffgehalt	40						
	g) Die Mischgas-Erzeugung mit vorgewärmter Vergasungsluft.	45						
	Einfluß der Unvollständigkeit der Reaktionen	46						
9.	Das Destillationsgas	47						
	Das Generatorgas	57						
	Beurteilung des Generatorganges nach der Gasanalyse	<b>59</b>						
	Die Temperaturen im Generator	71						
	Die Mächtigkeit der glühenden Schicht im Generator	73						
	Der Gehalt des Generatorgases an Wasserdampf	74						

3. Die Veränderung der Zusammensetzung des Generatorgases in Leitung
und Kammern
4. Luftbedarf zur Verbrennung der Gase im Herdofen
Luftbedarf für schlechtes Gas
5. Die Temperaturen und die Wärmeübertragung im Herdraume des Herd-
ofens
raum
Die Ausnutzung der Wärme in den Kammern
Wärmeverlust durch die Abgase beim Herdofenbetrieb
Die Regulierung der Temperatur im Herdraum
6. Gas und Luft auf ihrem Wege durch das Ofensystem
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Die Chemie des basischen Herdofenprozesses.
7. Reduktions- und Oxydations-Prozesse
8. Die chemische Wirkung der Flamme
a) Die Glühspanbildung.
b) Die Schlackenbildung
c) Die Hilfsstoffe für die Schlackenbildung
d) Metall und Schlacke im Herdofen
e) Die Abscheidung der Verunreinigungen aus dem Eisen und
das Verhalten ihrer Oxydationsprodukte in der Schlacke
1. Das Silizium
2. Der Phosphor
3. Das Mangan
4. Der Kohlenstoff
5. Der Schwefel im basischen Herdofen
6. Sauerstoff im Eisen
f) Zusammensetzung und Eigenschaften des Schlacke
a) Gehalt der Schlacke an Metalloxyden
b) Mengenverhältnisse zwischen Säuren und Erdbasen in den
Endschlacken
h) Abbrand
i) Das Fazit der chemischen Wirkung der Flamme
Die Wärmearbeit im Herdofen
a) Der absolute Wärmegehalt von Stahl und Schlacken
b) Einfluß der Beimengungen des Eisens auf den Wärmebedarf
bei der Stahlerzeugung
Die Erhöhung der oxydierenden Wirkung der Flamme
a) Reaktionen zwischen Eisenoxyd und den Reduktionsstoffen im
Eisen und Eisenoxydbedarf für die Abscheidung derselben .
b) Energieänderungen bei der Einwirkung von Eisenoxyd auf die
Reduktionsstoffe im Eisen
c) Einwirkung von Eisenoxyd auf die Reduktionsstoffe im flüssigen
Eisen ohne Mithilfe äußerer Wärme
d) Einwirkung von Eisenoxyden auf die Reduktionsstoffe im Eisen
unter Mithilfe der Ofenwärme
e) Eisenoxydbedarf und Abbrand bei der Stahlerzeugung aus
flüssigem Eisen
auf den Wärmebedarf für die Stahlerzeugung
out don Maimonodail int die Diamolyguedie



	Inhaltsverzeichnis.	VII
		Seite
21.	Die Vorgänge im Herdofen und ihre Beurteilung	172
	a) Die Beurteilung der Temperatur des Metalles	173
	b) Die Beurteilung des Härtegrades des Metalles	173
	c) Gase im Eisen	176
	d) Desoxydation	178
	e) Die Rückkohlung	180
	f) Erscheinungen beim Vergießen und Erstarren	181
22.	Die hauptsächlichsten Arbeitsverfahren des basischen Herdofenprozesses	184
	a) Der Schrottroheisenprozeß	184
	b) Der Schrottkohlenstoffprozeß	191
	c) Der Roheisenprozeß mit festem Einsatz	192
	d) Der Roheisenprozeß mit flüssigem Einsatz	196
	1. Der Talbotprozeß	197
	2. Die kombinierten Verfahren	199
	3. Das Bertrand-Thielverfahren	200
	4. Der Monellprozeß	201
	ŏ. Roheisenerzprozeß mit flüssigem Roheisen im gewöhn-	
	lichen feststehenden Herdofen	202
23.	Die Verwertung des Phosphorgehaltes des Roheisens	223
	Der basische Herdofenprozeß und die Windfrischverfahren	228
	201 banana 2201401011p101012 till 410 11 114111110111111111111111111111	
	Anhang.	
	Tabellen und Formeln	237
	Tabellen und Polmein	201

## Berichtigungen.

Derre	) 1Z	Ze116	J	von	unten ist zu iesen: Koniendioxyd CO <sub>2</sub> .
n	17	,,	11	von	oben ist zu lesen: 3,762 O.
,,	57	,,	9	von	unten ist zu lesen: Morgan-Generator.
"	68	,,	13	$\nabla$ on	unten ist hinzuzufügen: 0,19 cbm N.
n	97	"	22	von	oben ist zu lesen: St. 58.
77	169	n	3	von	oben ist zu lesen: $3 \text{ Mn} + \text{Fe}_2 O_3$ .
77	200	77	8	und	6 von unten ist zu lesen: Gewichtsteile.
n	207	"	9	von	unten ist zu lesen: Linie oh.
77	236	n	11	$\mathbf{von}$	unten ist zu lesen: 0,73.

#### 1. Einleitung.

Alle metallurgischen Prozesse beruhen auf chemischen Reaktionen, die an sich sehr einfach sind. Das Verständnis derselben wird aber dadurch erschwert, daß sie umkehrbar sind und daß fast immer Bedingungen eintreten, welche diese Reaktionen bald in der einen Richtung, bald in der entgegengesetzten verlaufen lassen. Erst in neuerer Zeit hat man begonnen, den Gründen hierfür nachzuspüren, und damit hat man denn auch die Erklärung für viele Vorgänge gefunden, die vorher rätselhaft waren.

Stahl und Flußeisen bestehen meist aus 99 und mehr Prozent Eisen und nur 1 oder noch weniger Prozent verschiedener Beimengungen, von denen wiederum die Hauptmenge aus Elementen gebildet wird, deren Anwesenheit notwendig ist, um dem Metall die gewünschten Eigenschaften zu geben. Die Erzeugung eines so hochprozentigen Eisenmetalles aus den Erzen ist bisher auf direktem Wege nicht möglich gewesen, man erhält aus ihnen vielmehr heutzutage als erstes Produkt stets ein Metall mit 4 und mehr Prozent Beimengungen, welches "Roheisen" genannt wird. Um Roheisen in Stahl umzuwandeln, muß man ihm die überschüssigen Beimengungen entziehen, was durch Oxydation derselben durch Sauerstoff geschieht, den man entweder atmosphärischer Luft oder chemischen Verbindungen entnehmen kann.

Die Massenherstellung von Stahl geschieht heute hauptsächlich nach zwei Verfahren: dem Windfrischen in der Bessemerbirne und dem Herdfrischen im Herd- oder Martinofen. Nach beiden Verfahren wird der Stahl in flüssigem Zustande erhalten, darauf auf Blöcke vergossen, denen man hernach durch Walzen oder Schmieden die Form gibt, in welcher das Material vom Konsumenten verlangt wird.

Die Einwirkung des Sauerstoffes auf die Beimengungen im Eisen erfolgt nur bei hohen Temperaturen, und damit der Stahl den Flüssigkeitsgrad besitzt, der ein glattes Vergießen ermöglicht, muß er gar auf annähernd 1600° erhitzt werden. Es ist daher für die Stahlfabrikation oberste Bedingung, Wärme von hoher Intensität in entsprechender Menge zur Verfügung zu haben.

Digitized by Google

Beim Windfrischen in seinen beiden typischen Formen, dem sauren oder Bessemerprozeß und dem basischen oder Thomasverfahren wird dem Umwandlungsapparat oder "Konvertor" ein großer Teil der erforderlichen Wärme von anderen Apparaten geliefert. Der Rohstoff, das Roheisen, wird ihm nämlich vom Hochofen, vom Kupolofen oder vom Flammofen in flüssiger Form zugeführt, und in dieser besitzt es bereits eine Temperatur von mindestens 1250°, welche für den Beginn der Reaktionen ausreicht. Nach dem Einbringen des flüssigen Roheisens in den Konvertor wird Luft durch dasselbe geblasen, deren Sauerstoffgehalt die Beimengungen angreift. ihrer Abscheidung erhöht sich aber der Schmelzpunkt des Metalles und dadurch entsteht ein Wärmebedarf, der gedeckt werden Dies kann nur in der Weise geschehen, daß man zur Verarbeitung solche Roheisensorten wählt, welche Stoffe enthalten, die bei der Oxydation oder Verbrennung durch kalte Luft große Wärmemengen entwickeln. Letztere Bedingung wird im wesentlichen nur von zwei Stoffen erfüllt, nämlich von Silizium und Phosphor. Beide werden in allen Roheisensorten angetroffen, doch in den verschiedensten Mengen.

Die Oxydation des Siliziums und Phosphors im Eisen erfolgt nun unter ganz bestimmten Bedingungen, welche es mit sich bringen, daß im sauren Konvertor nur das Silizium, im basischen in der Hauptsache nur der Phosphor als Wärmeerzeuger wirksam werden kann, daher ist man in der Auswahl der Stoffe, welche die Wärme liefern sollen, auf das äußerste beschränkt. Außerdem aber muß man noch die Menge des betreffenden Stoffes so groß nehmen, daß ihr Gehalt an Energie ausreicht, den gesamten Energiebedarf zu decken, der durch die Erhöhung des Schmelzpunktes des Metalles einerseits und durch reichlich auftretende Wärmeverluste andererseits bedingt wird. Aus diesen Gründen verlangen die Windfrischverfahren Einsätze von ganz bestimmter Zusammensetzung, welche Abweichungen nur in sehr engen Grenzen zuläßt.

Es gibt viele Roheisensorten, welche den Bedingungen nicht genügen, die die Windfrischprozesse an ihr Rohmaterial stellen müssen, und weiter gibt es große Mengen sog. Altmaterials, d. h. zum Gebrauch untauglich gewordener Eisensorten der verschiedensten Herkunft, deren Wiederverwertung erwünscht ist, die ihrer Zusammensetzung nach aber für die Verarbeitung im Konvertor nicht recht geeignet sind. Ein Verfahren, welches die Umwandlung solcher Materialien in Stahl gestatten soll, kann sich nur auf Apparate stützen, welche die erforderliche Wärme zu liefern vermögen, ohne auf die Mithilfe von Stoffen aus dem Einsatze angewiesen zu sein. Es bedarf der Öfen, welche die Erreichung der höchsten Temperaturen gestatten, und solche wurden der Industrie erst mit der Erfindung der Regenerativgasfeuerung zur Verfügung gestellt.

Wie schon der Name besagt, muß diesen Öfen der Brennstoff in Gasform zugeführt werden. Dadurch ist man erst imstande, die Feuerung vollständig zu beherrschen, d. h. in jedem Augenblick die Zufuhr von Heizgas und von Verbrennungsluft zu regeln und dadurch gerade soviel Wärme zu erzeugen, als für den angestrebten Zweck erforderlich ist.

Brennbare Gase werden von der Natur nur an wenigen Stellen geliefert; die natürlichen Brennstoffe haben meist feste Form und müssen erst künstlich in die Gasform übergeführt werden. Dies geschieht in den Gaserzeugern oder Generatoren, aus welchen die Gase den eigentlichen Öfen durch die Gasleitungen zugeführt werden.

Die Temperaturen, welche bei der Verbrennung solcher Gase mit kalter Luft erzeugt werden können, liegen meist weit unter der Höhe, welche für die Stahlerzeugung erforderlich ist. Durch Vorwärmung der Verbrennungsluft, eventuell auch der Gase läßt sich aber die Verbrennungstemperatur stark steigern und damit besteht, wie H. H. Campbell in seinem Buche "The Manufactury of Iron and Steel" treffend sagt "das Problem für den Herdofen nicht darin, die erforderliche hohe Temperatur zu erreichen, sondern darin, sie in der Gewält zu behalten und Gewölbe und Köpfe vor dem Abschmelzen zu bewahren."

Die erwähnte Vorwärmung geschieht zweckmäßig durch die Abhitze der Abgase, von deren Wärme dem Prozesse auf diese Weise ein Teil wieder zugeführt werden kann, der ihm sonst unwiederbringlich verloren gehen würde.

Der Prozeß der Regeneration zerfällt in zwei Teile. Zunächst wird den Abgasen die überschüssige Wärme dadurch entzogen, daß sie durch Kammern oder Regeneratoren geführt werden, die aus feuerfestem Material aufgeführt und mit einem Gitterwerk aus gleichem Material angefüllt sind, das enge Kanäle bildet. Dieses Gitterwerk wird durch die Abgase angewärmt, während letztere selbst sich entsprechend abkühlen. Schließlich tritt zwischen der Temperatur der Abgase und derjenigen des Gitterwerkes für jeden Teil der Kammern ein Gleichgewichtszustand ein.

Um nun die vom Gitterwerk aufgenommene Wärme wieder dem Ofen zuzuführen, muß der zweite Teil der Operation ausgeführt werden. Der Strom der Abgase wird nun abgestellt und in andere, kalte Kammern geführt, während durch die vorgewärmten Kammern nun die Luft- und Gasströme geschickt werden, welche in den Ofen zur Verbrennung ziehen. Damit die geschilderte Operation regelmäßig geschehen kann, müssen die Kammern in entsprechender Anzahl angeordnet sein. Der Wechsel der Richtung der Gasströme geschieht durch besondere Umschaltevorrichtungen, welche in bestimmten Zwischenräumen in Tätigkeit gesetzt werden. Hierdurch wird das ganze Ofensystem schließlich in einen Beharrungszustand gebracht und in demselben erhalten.

Es strömen nun sowohl Gas als Luft in stark vorgewärmtem Zustande in den Verbrennungsraum, der bei Öfen der betrachteten Art "Herdraum" genannt wird, und vereinigen sich hier zur Flamme. Letztere umspült den daselbst vorhandenen Einsatz, resp. bestreicht seine Oberfläche, nachdem er eingeschmolzen ist, und so ist Gelegenheit gegeben, daß die in der Flamme freigemachte Energie auf dem

direktesten Wege auf das Schmelzgut übergehen kann. Die Wärmeübertragung geschieht hiernach im Herdofen von der Oberfläche aus. und da die heißeren Teile des Bades leichter sind und daher oben schwimmen, so kann die Wärme in die kälteren unteren Schichten nur durch Leitung gelangen, solange das Metall ruhig fließt. gleichmäßige Erwärmung der gesamten Metallmaße wird um so langsamer erfolgen, je tiefer das Bad Findet aber aus irgend einem Grunde eine wegung des Bades statt, welche die kälteren Teile an die Oberfläche und damit in direkte Berührung mit der Flamme bringt, wird hierdurch die Wärmeübertragung begünstigt und damit auch die Ausnützung des Brennstoffes größer werden.

Die Produkte der Flamme, die Abgase, ziehen aus dem Herdraum in die erwähnten Regeneratorkammern und aus diesen, immer noch mit einer beträchtlichen Wärmemenge beladen, durch den Kamin ins Freie ab.

Die übliche Anordnung der wesentlichen Teile einer Herdofenanlage, nämlich der Generatoren, der Gasleitung, der Umschaltevorrichtung, der Kammern, des Herdraums und des Kamins sind aus der beigefügten Zeichnung ersichtlich. (Siehe Fig. 1a und 1b auf Seite 4 und 5.)




Fig. 1a.




Fig. 1b.

## 2. Physikalische Bedingungen in einem Herdofensytem. Auftrieb.

Denkt man sich das ganze System mit Luft von gewöhnlicher Temperatur angefüllt und bei a und m mit der Atmosphäre verbunden, so wird überall der Atmosphärendruck herrschen und der Inhalt wird sich in der Ruhelage befinden. Werden aber einzelne Teile des Ofensystems mit Gasen angefüllt, welche leichter sind als die Luft, so wird das Gleichgewicht gestört. Ein Gewichtsunterschied kann herbeigeführt werden durch von der Luft abweichende Zusammensetzung des Gases, durch Erwärmung desselben oder beides zugleich. Sowie aber das Gas im Ofensystem leichter wird als die dasselbe umgebende Atmosphäre, muß ein Auftrieb entstehen, dessen Größe in folgender Weise berechnet werden kann.

Nimmt man beispielsweise an, der Generator und die Gasleitung seien mit einem Gase angefüllt, das eine mittlere Temperatur von 800° besitzt, so findet man nach der Formel


$$\begin{aligned} \mathbf{v_t} &= \mathbf{v_0} \, (1 + \alpha \, t) \\ \mathbf{v_t} &= 1 \, (1 + 0,00367 \times 800) \\ \mathbf{v_t} &= 3 \, .936, \end{aligned}$$

daß durch die Erwärmung auf die angegebene Höhe das Volum von 1 cbm, Gas auf 3,936 cbm erhöht worden ist. Besaß das Gas bei Normalbedingungen, das ist bei einer Temperatur von 0 ° und unter einem Druck von 760 mm Quecksilbersäule ein Gewicht von 1,18 kg

für den Kubikmeter, so wird das Gewicht für 1 cbm desselben Gases bei

$$800^{\circ} = \frac{1,18}{3,936} = \sim 0.3 \text{ kg}.$$

Man kann sich nun das Stück  $a\,b$  in der Zeichnung, d. h. den Generator und die Gasleitung bis zu ihrem höchsten Punkt b, als den einen Schenkel eines Paares kommunizierender Röhren vorstellen, welcher mit dem Gas von 0,3 kg für den chm angefüllt ist, während der andere gleich lange Schenkel Luft von gewöhnlicher Temperatur enthält. Die Anordnung ist nebenstehend skizziert. Die Länge der Rohrschenkel, d. h. der Abstand der Feuerung von dem höchsten



Punkt b der Mitte der Gasleitung betrage 9 m und Schenkel ab, der das Gas enthält, sei bei b durch eine elastische Membran abgeschlossen, während der mit kalter Luft gefüllte Schenkel  $a_1 b_1$  oben offen sei. Auf b und  $b_1$  wirkt der gleiche Luftdruck p.

Es ist dann der Druck, welcher auf 1 qm Grundfläche in  $a_1$  von der Luftsäule  $a_1$   $b_1$  ausgeübt wird, gleich p + Gewicht von 9 cbm Luft, und da 1 cbm Luft 1,2937 kg wiegt, erhält man:

Dieser Druckunterschied wird Auftrieb genannt. Im vorstehend betrachteten Fall ist ein Wert zu 8,9 kg für den Quadratmeter ermittelt worden, was, da 1 cbm Wasser 1000 kg wiegt, dem Druck einer Wassersäule von 8,9 mm Höhe entspricht. Der in Frage stehende Auftrieb muß zur Folge haben, daß im Rohrsystem a b  $a_1$   $b_1$ , sowie bei b eine Verbindung mit der äußeren Luft hergestellt wird, eine Bewegung der Gase eintritt: es wird bei  $a_1$  fortwährend frische Luft zuströmen in dem Maße als bei b die in a b entstandenen Gase abströmen können.

Bei Herdöfen gelangt das Gas aus den Generatoren in die Leitungen, in denen es zu den Kammern abwärts geführt wird, um dann wieder zu den Brennern aufzusteigen, außerdem erleidet es auf dem ganzen Wege Temperaturänderungen. Man kann sich den ganzen Weg, den die Gase zurückzulegen haben, als ein System kommunizierender Röhren denken, und wenn man sowohl die Höhenverhältnisse der einzelnen Rohrstränge als auch die in ihnen herrschenden mittleren Temperaturen kennt, so kann man den Auftrieb berechnen, welcher das Gas zum Eintritt in den Herdraum zwingt.

Es seien nun im folgenden die Rechnungen für die in der Zeichnung angegebenen Höhenverhältnisse durchgeführt, und zwar


- 1. für das Gas) in den Brenneröffnungen
- 2. für die Luft der Einströmungsseite
- 3. für die Abgase im Kamin.

#### 1. Auftrieb für das Gas.

Der senkrechte Abstand der Feuerstelle im Generator von der Mitte der höchsten Stelle der Gasleitung und die mittlere Gastemperatur in diesem Stück seien wie vorhin zu 9 m und 800° angenommen. Die Höhendifferenz zwischen der erwähnten Stelle der Gasleitung und der Eintrittsstelle der Gase in die Kammern betrage ebenfalls 9 m, die mittlere Gastemperatur aber sei in diesem Stück 550°. Die Brenneröffnungen seien endlich 8,4 m über der Eintrittsstelle der Gase in die Kammern angeordnet und die Gase würden in denselben von 550° auf 1200° erhitzt, ihre mittlere Temperatur betrage 900°.

Man kann sich alsdann den Weg der Gase wie nebenstehend skizziert vorstellen.

In dieser Skizze bedeuten  $a_1b_1$  und ab die bereits betrachteten Teile, also den Generator und die Gasleitungbiszuihrem



höchsten Punkt, bc die Gasleitung bis an die Kammern und cd den Weg der Gase durch die Kammern bis zur Brenneröffnung.

Die Volumina und die Gewichte eines Kubikmeters der Gase entsprechen nun, bedingt durch mittlere Temperaturen

Die Gewichte der einzelnen Gassäulen sind:

in  $a_1 b_1$ : Luft  $p + 9 \text{ m} \times 1,2937 = p + 11,64 \text{ kg}$  wirkt in der Skizze von rechts nach links, erhält daher positives Vorzeichen

+ p + 11,64 kg

in ab: Gas  $9 \text{ m} \times 0.3 = 2.7 \text{ kg}$  wirkt in der Skizze von links nach rechts, also dem obigen Druck entgegen, erhält daher negatives Vorzeichen

 $-2,7 \,\mathrm{kg}$ 

in bc: Gas 9 m x 0,388 = 3,49 kg wirkt in der Skizze von rechts nach links, daher

+3,49 kg

in c d: Gas: 8.4 m × 0.273 = 2.28 Luft: 9.6 m × 1.2937 = 0.78 + p


Sa. Gewicht 8,06+p wirkt in der Skizze von links nach rechts, daher

-3,06 kg - p

Summa der Gewichte +p+15,13 kg-5,76 kg-p

oder  $15,13-5,76=9,37\,\mathrm{kg}$  für den Quadratmeter oder  $9,37\,\mathrm{mm}$  Wasserdruck - Auftrieb in den Brenneröffnungen.

Ordnet man, wie es bei vielen neueren Anlagen geschieht, die Generatoren höher an, beispielsweise um 4 Meter, während die übrigen Verhältnisse bestehen bleiben, so ändert sich der natürliche Auftrieb wie folgt:




Es sind die Gewichte der einzelnen Gassäulen:

in 
$$a_1 b_1$$
 Luft  $p + 5 \text{ m} \times 1,2937 = +p + 6,46 \text{ kg}$   
in  $a b$  Gas  $5 \times 0,3 = -1,5 \text{ kg}$   
in  $b c$  Gas  $9 \times 0,388 = +3,49 \text{ kg}$   
in  $c d$  Gas  $8,4 \times 0,272 = 2,286 \text{ kg}$   
 $0,6 \times 1,2937 = 0,776 \text{ kg} + p$   
Summa  $3,061 \text{ kg} + p$   $-3,61 \text{ kg} - p$   
Summa  $+p + 9,95 \text{ kg} - 4,561 \text{ kg} - p$ 

oder 5,39 kg pro Quadratmeter oder 5,39 mm Wasserdruck. Der Auftrieb ist nun gegen die vorige Anordnung der Generatoren um 9,37-5,39=4 mm gesunken.

#### 2. Auftrieb der Luft.

Da die Luft kalt in den Ofen gelangt und die Eintrittsöffnung



in nächster Nähe der Luftkammer angeordnet ist, kann zur Berechnung des Auftriebes ein aus nur 2 Schenkeln bestehendes kommunizierendes Rohrsystem angenommen werden, bei welchem die Schenkellänge gleich ist der Niveaudifferenz zwischen dem Lufteintritt in die Kammer und dem Luftschlitz im Brenner, für vorliegenden Fall 9 m betragend. Der eine Schenkel ist mit kalter, der andere mit Luft von einer mittleren Temperatur von angenommen 600° angefüllt. Auf beide Schenkel wirkt oben der gleiche Luftdruck p.

Bei  $0^{\circ}$  ist das Luftvolum 1 und das Gewicht von 1 cbm 1,29 kg. Bei  $600^{\circ}$  ist das Luftvolum 3,2 und sein Gewicht 0,404 kg.

Das Gewicht der Luft im kalten Schenkel ist  $9 \times 1,29 = 11,61 \text{ kg}$  Das Gewicht der Luft im warmen Schenkel ist  $9 \times 0,404 = 3,64 \text{ kg}$  Der Auftrieb der Luft beträgt also  $\approx 8 \text{ kg}$  für den Quadratmeter, oder allgemein 8 mm Wasserdruck.

#### 3. Auftrieb der Abgase.

Als Grundlage für die Berechnung des Auftriebes der Abgase kann ein zweischenkliges kommunizierendes Rohr angenommen werden,

dessen Schenkellänge gleich der Kaminhöhe ist, im vorliegenden Falle also 40 m

beträgt.

Die Abgase sollen bei  $0^{\circ}$  und 760 mm ein Gewicht von 1,36 kg für den Kubikmeter haben und bei d und h mit 1700°, bei l mit 700°, im Mittel, also im Stück dh l, mit 1200° durch das System strömen, während ihre mittlere Temperatur im Kamin l m = 600° betragen soll. Das Gewicht der Gassäule im linken Schenkel ist

31 cbm Luft  $\times$  1,2937 = 40 k

9 cbm Gas von 1200° = 5,4 faches Volum

$$9 \times \frac{1,36}{5,4} = 2,3$$
 ,

Gewicht Total 42,3 kg.

Im rechten Schenkel sind Abgase von  $600^{\circ}$ , ihr Volum beträgt daher das 3.2 fache ihres Volums bei  $0^{\circ}$  und ihr Gewicht  $\frac{1.36}{3.2} = 0.43$  kg für den Kubikmeter, folglich ist das Gewicht der ganzen Säule Abgase im rechten Schenkel für den Quadratmeter Querschnitt

$$40 \times 0.43 = 17.2$$
 ,

Der Gewichtsunterschied beider Gassäulen oder der Auftrieb im Kamin beträgt somit


25,1 kg Fig. 6.

für 1 qm Querschnitt oder 25,1 mm Wassersäule.

Die berechneten treibenden Kräfte

- 1. 9,37 resp. 5,39 mm Wasserdruck in d für das Gas,
- 2. 8 mm Wasserdruck in h für die Luft,
- 3. 25,1 mm Wasserdruck in m für die Abgase

müßten im Ofensystem auftreten, wenn dasselbe mit Gasen der angenommenen Zusammensetzung und Temperatur angefüllt ist, und



man sich diese Gase, etwa durch Verschluß der Öffnungen bei d, h und m in die Ruhelage gebracht denkt.

Sind aber die Offnungen frei, so werden diese Kräfte die Ursache sein, daß ein beständiger Strom von Gasen den ganzen Ofen durchfließt. Die Bewegung desselben wird um so lebhafter sein, und dementsprechend der Ofengang um so besser, je größer, bis zu einer gewissen Grenze natürlich, die treibenden Kräfte werden.

Vorstehende Berechnungen zeigen, daß für gleiche Temperatur und gleiche Zusammensetzung der Gase der Auftrieb in einem bestimmten Ofenteil mit der Höhendifferenz zwischen Einströmungs- und Ausströmungsstelle steigt und fällt, und geben so die Mittel an, wie man seine Größe dem verlangten Zwecke anpassen kann. Im betrachteten Beispiel wurden aus mehreren Komponenten Kräfte erhalten, welche die sub 1—3 aufgeführten Werte aufweisen und welche alle in der gleichen Richtung tätig sind. Man könnte daher geneigt sein, als Resultierende aller Kräfte, welche die Bewegung der Heizgase durch den Ofen veranlaßt, die Summe von 1 und 3 anzusehen, während für die Luft die Summe von 2 und 3 in Frage käme.

Aus dem Umstande, daß bei Herdöfen alle Teile, vor allem aber die Kammern, möglichst symmetrisch angeordnet werden, würde nun folgen, daß für eine bestimmte Kaminhöhe die Wahl niedriger Kammern gegenüber höheren zwar eine Verminderung des Auftriebes auf der Einströmungsseite zur Folge haben müßte, daß aber gleichzeitig der Auftrieb in der Abströmungsseite um annähernd denselben Betrag erhöht werden müßte, da ja die niedrigeren Kammern nun die nutzbare Kaminhöhe entsprechend vergrößern. Die Summe der Kräfte aber würde stets dieselbe bleiben, einerlei ob man hohe oder niedrige Kammern wählt, und damit wäre für die Größe des gesamten Auftriebes nur die nutzbare Höhe der Kaminsäule maßgebend, während die Anordnung der einzelnen Teile der Wege der Gase innerhalb des Ofensystems ohne Bedeutung sein müßte und daher beliebig gewählt werden könnte. Die leichte Beweglichkeit der Gase läßt annehmen, daß der Druck sich im ganzen Ofensystem schnell ausgleichen müßte, und da der Anteil der Essenwirkung an dem gesamten Auftriebe der bei weitem größte ist, müßten die Gase von ihm durch den ganzen Ofen gesaugt werden.

In Wirklichkeit liegen aber die Verhältnisse anders. H. H. Campbell äußert sich zu dieser Frage in seinem Buche folgendermaßen:

"Sowohl Gas als Luft sollen in den Verbrennungsraum mit einem positiven Druck treten, welcher sie zur Berührung miteinander zwingt und die resultierende Flamme derart durch den Ofen treibt, daß der Kaminzug sie am anderen Ende des Herdraumes durch die Öffnungen für die Ausströmung abziehen kann, ohne daß sie an das Gewölbe anschlägt.

Die bei vielen Hüttenleuten herrschende Ansicht, daß der Kamin die Gase in den Ofen zieht, ist vollständig irrtümlich. Die Gase werden in den Ofen nicht hineingezogen, sie werden vielmehr hineingetrieben,

und zwar durch den Auftrieb, der in den weißglühenden Zügen vor den Köpfen entsteht.

Die Richtigkeit vorstehender Ansicht wird einleuchtend, wenn man beachtet, daß außer dem Auftrieb noch ein zweiter Umstand die Bewegung des Gases beeinflußt, und dieser wird von den Widerständen gebildet, welche infolge der Bewegung der Gase entstehen und sich fühlbar machen, indem sie dieselbe hemmen. Diese Widerstände aber setzen sich einem Druckausgleich entgegen.

Nun ist es bei Herdöfen nicht möglich, den Herdraum vollkommen gegen die Atmosphäre abzuschließen, und wenn man selbst undichte Stellen bei den Verschlüssen der Einsatztüren vermeiden könnte, so bleibt doch die Notwendigkeit, diese Türen zwecks Kontrolle und Regulierung der Vorgänge im Herdraum zeitweise zu öffnen. Dadurch müssen Erscheinungen auftreten, wie sie Ströme einer beliebigen Flüssigkeit zeigen, wenn diese ein System kommunizierender Röhren durchläuft, das eine Leckstelle besitzt, sei es, daß sie beständig vorhanden ist, oder plötzlich entsteht. Bei Überdruck vor der Leckstelle wird dann aus derselben Flüssigkeit austreten, während bei Unterdruck der Flüssigkeitsstrom daselbst unterbrochen würde und Luft in die Leckstelle eintreten müßte.

Aus diesem Grunde kann der Weg der Gase in einem Herdofen nicht mit einem einzigen geschlossenen System kommunizierender Röhren verglichen werden, sondern man muß mindestens zwei solcher Systeme annehmen, und zwar eins für die Einströmungsseite, das zweite für die Abströmungsseite, wie es bei den vorstehenden Berechnungen geschehen ist. Die Bewegung der Gasströme aber muß so geleitet werden, daß der Zufluß dem Abfluß genau das Gleichgewicht hält und der Herdraum selbst zu einem neutralen Stücke wird, das von den Produkten der Verbrennung der Gase stets gerade gefüllt gehalten wird. Wollte man dem Kaminzug eine irgend erhebliche Wirkung auf die Zufuhr der Gase zum Herdraume einräumen, so wäre eine Störung der Führung der Flamme oder gar ein zeitweises vollständiges Ausbleiben dieser selbst nicht zu vermeiden.

Bedingung für einen guten Ofengang ist, daß die erwähnten Widerstände gegen die Bewegung der Gase den treibenden Kräften angepaßt sind. Daher hat man beim Entwurf und beim Bau der Ofen Rücksicht darauf zu nehmen, daß die Widerstände auf das tunlichst geringste Maß beschränkt bleiben, und dies läßt sich dadurch erreichen, daß man alle Querschnitte genügend groß dimensioniert, damit die Gase nicht zu große Geschwindigkeiten anzunehmen brauchen; daß man Richtungsänderungen der Gasströme tunlichst vermeidet und dass man endlich die Packungen der Kammern so wählt, daß sie den Durchgang der Gase möglichst wenig hemmen, also möglichst durchgehende Öffnungen anordnet, dagegen versetzte Züge, welche die Gase zu Zickzacklinien zwingen, vermeidet.

Die Widerstände auf der Einströmungsseite können, außer durch entsprechend gewähltem Auftrieb, auch noch dadurch überwunden werden, daß man die Gase unter Druck eintreten läßt. Für das Heizgas ist diese Bedingung meistens erfüllt, da die neueren Generatoren stets mit Unterwind betrieben werden, der es schließlich gestattet, den Gasen jeden beliebigen Druck zu erteilen. Für die Luftzufuhr ist dagegen der Antrieb bei der überwiegenden Mehrzahl der Öfen nur dem natürlichen Auftrieb überlassen, und dieser genügt zuweilen schon bei neuen Öfen nicht, bei länger im Betriebe befindlichen versagt er manchmal dadurch, daß die Packungen der Kammern sich im Laufe der Campagne versetzen, wodurch die Widerstände erhöht werden. Damit aber entsteht Luftmangel, welcher die übelsten Folgen nach sich zieht. Der Ofengang wird matt und die Erzeugung fällt, so daß man schließlich zur Anßerbetriebsetzung des Ofens gezwungen wird. Durch Zufuhr auch der Luft unter Druck, was durch Anwendung eines Gebläses leicht geschehen kann, und wodurch die Menge derselben wieder auf das erforderliche Maß gebracht wird, kann dann dem Übel abgeholfen werden. Diese künstliche Erhöhung der Zufuhr von Gas und Luft erreicht ihre natürliche Grenze in dem Absaugevermögen des Kamins, denn wenn sie soweit getrieben wird, daß die Flamme zu den Türen herausschlägt, wird jegliche Arbeit am Ofen unmöglich.

Über die absoluten und relativen Mengen von Gas und Luft, welche in den Ofen geschickt werden müssen, kann erst Aufschluß gewonnen werden, nachdem Zusammensetzung und Luftbedarf der Heizgase bekannt sind, und daher müssen zunächst die Vorgänge bei der Vergasung der Brennstoffe und die Eigenschaften der so entstandenen Gase betrachtet werden.

## 3. Allgemeines über Generatorgas.

Die Gaserzeuger oder Generatore haben die Aufgabe, den Brennstoff aus dem festen in den gasförmigen Zustand überzuführen. Die Möglichkeit hierzu wird im wesentlichen durch die Eigenschaft des Kohlenstoffes, des Hauptbestandteiles aller unserer festen Brennstoffe, geboten, sich mit Sauerstoff zu einem brennbaren Gas, dem Kohlenoxyd CO, zu vereinigen.

Dieses Gas CO ist es, dessen Herstellung in den Generatoren von Alters her angestrebt wurde, und es bildet den überwiegenden und neuerdings am meisten geschätzten Teil aller Bestandteile des Generatorgases.

Der Kohlenstoff bildet mit Sauerstoff außer dem CO bekanntlich noch eine zweite Verbindung, das Kohlenoxyd  $\mathrm{CO}_2$ , in der Sprache der Technik meist Kohlensäure genannt. Diese ist das Produkt der vollständigen Verbrennung des Kohlenstoffes, welches keiner weiteren Wärmeentwickelung mehr fähig ist, und welches daher als wertlos durch den Kamin ins Freie gelassen wird, nachdem man einen mehr oder weniger bedeutenden Teil seiner Eigenwärme ausgenützt hat.

Bei der Vereinigung des Kohlenstoffes mit Sauerstoff entsteht nach der älteren Ansicht immer zuerst CO<sub>2</sub>, das Produkt der vollkommenen Verbrennung. Kommt aber diese Kohlensäure in Berührung mit glühendem Kohlenstoff, so nimmt sie Kohlenstoff auf, und verwandelt sich in das brennbare Gas CO.

Diese Anschauung zeichnete den Weg vor, den man einschlagen mußte, um aus Kohlenstoff im festen Zustande einen guten gasförmigen Brennstoff zu erzeugen. Mann mußte den Kohlenstoff zunächst verbrennen, wobei eine große Menge Wärme entwickelt wird. Wenn man nun den Kohlenstoff in dicker Schicht zur Anwendung brachte, und die Verbrennungsprodukte zwang, diese Schicht zu durchstreichen, so mußte sie schließlich ins Glühen geraten und so befähigt werden, das anfangs gebildete Kohlendioxyd in Kohlenoxyd zu verwandeln. Es war dann nur noch darauf zu sehen, daß die Schicht auch dick genug gewählt wurde, um möglichst vollständige Umwandlung der ganzen gebildeten CO<sub>3</sub>-Menge zu bewirken.

In neuerer Zeit hat man erkannt, daß Kohlenstoff sich mit Sauerstoff auch direkt zu CO vereinigt, wenn die Reaktionstemperatur genügend hoch ist; es müßte daher auch möglich sein Kohlenoxyd zu erzeugen, wenn der Kohlenstoff in dünner Schicht zur Anwendung gebracht wird. Bei solcher Anordnung ist er aber schwierig, den Sauerstoff derart zuzuführen, daß er sofort vollständig vom Kohlenstoff absorbirt wird, denn in der aus einzelnen Stücken gebildeten Kohlenstoffschicht müssen Zwischenräume auftreten, durch die gasförmiger Sauerstoff leicht unverändert hindurchgehen kann. Geschieht dies jedoch, so muß der freie Sauerstoff im Gasraum sofort neben sich gebildetes Kohlenoxyd angreifen und verbrennen, und dabei wird wiederum CO, entstehen, d. h. derselbe Stoff, der nach der älteren Anschauung das erste Produkt der Einwirkung von Sauerstoff auf Kohlenstoff ist. Dieser Stoff aber kann nur durch die Einwirkung von glühendem Kohlenstoff in das brennbare CO zurück verwandelt werden.

Als Mittel zur Korrektur der Unvollkommenheiten, welche bei der Erzeugung des Kohlenoxydes vorkommen können, erweist sich somit in allen Fällen glühender Kohlenstoff, und um seine Wirkung auf das Maximum zu bringen, erscheint es zweckmäßig, ihn dem Gasraum direkt vor zu lagern, und zwar derart, daß

1. der glühende Kohlenstoff den Gasraum vollständig abschließt und allen dorthin strebenden Gasen den Zutritt nur durch sich selbst gestattet,

2. er dabei aber auch in einer Menge zur Anwendung gelangt, welche sicher ausreicht, sämtliche ankommenden Gasmoleküle auf ihre Zusammensetzung zu prüfen, sie zur Berührung mit Kohlenstoff zu zwingen und vollständig mit ihm zu sättigen, ehe sie den Reaktionsraum verlassen und in den eigentlichen Gasraum eintreten können.

Hierdurch wird die Schicht glühenden Kohlenstoffes zu einer Sicherheitsvorrichtung, welche einem vollkommenen Filter für die Gase gleicht.

Die Apparate, in welchen diese Reaktionen vor sich gehen sollen, die Generatoren, müssen gegen die Atmosphäre gasdicht abgeschlossen werden können, und ihre Auskleidung muß geeignet sein, hohe Temperaturen zu vertragen. Sie müssen Öffnungen zur Zufuhr der festen Brennstoffe und des gasförmigen Sauerstoffes wie zur Abfuhr der erzeugten Gase und der Asche haben. Es ist theoretisch gleichgültig, an welcher Stelle die Vergasung erfolgt und welchen Weg die Gase nehmen, und man hat Konstruktionen, welche in dieser Hinsicht die verschiedensten Anordnungen aufweisen. Für die Erzeugung von Gasen zu Heizwecken wählt man aber wohl immer die einfachste Form, wonach die Vergasung unten erfolgt und die Gase sich, dem natürlichen Auftriebe gemäß, von unten nach oben bewegen. Die Sauerstoffzufuhr findet daher unten statt, wo auch die Asche abgeführt wird, während die Zufuhr des frischen Brennstoffes wie auch die Abfuhr der gebildeten Gase oben erfolgt. Der Brennstoff sinkt daher im Generator allmählich nieder und seine Bewegung ist derjenigen der Gase entgegengesetzt.

Die Brennstoffschicht ruhte früher auf Rosten, deren Zwischenräume dem Sauerstoff den Eintritt in den Apparat gestatteten. Die Reaktionszone lag dann auf oder gleich über den Roststäben, und sobald sich auf diesen eine gewisse Aschenmenge angesammelt hatte, mußte der Betrieb unterbrochen werden, um die Asche zu entfernen, und mit ihr ging die Eigenwärme des abgezogenen Materials und oft auch ein nicht unbeträchtlicher Teil des verwendeten Brennstoffes verloren. Jetzt ersetzt man den Rost häufig durch eine natürliche Säule aus der im Generator entstandenen Asche, durch welche der zur Vergasung erforderliche Sauerstoff getrieben wird. Dieser entzieht dabei der Aschensäule ihre Eigenwärme und führt dieselbe dem Generator wieder zu, verbrennt auch die letzten in der Asche enthaltenen Kohlenstoffteilchen und dadurch wird ein Abfallprodukt erzeugt, das praktisch oft frei von Kohlenstoff ist. Eine solche Anordnung gestattet auch, Vorrichtungen anzubringen, vermittelst welcher die Asche auch während des Betriebes entfernt werden kann, so daß der Generatorbetrieb nun ein kontinuierlicher wird.

Die Vereinigung von Sauerstoff und Kohlenstoff liefert, wie schon erwähnt, eine große Menge freier Wärme, welche zum größten Teil von den erzeugten Gasen aufgenommen und fortgeführt wird. Da diese Gase den ihnen entgegenkommenden Kohlenstoff umspülen, geben sie ihm so lange Wärme ab, bis ein Gleichgewichtszustand zwischen ihnen eingetreten ist. Entsprechend der Aufnahmefähigkeit des Brennstoffes für Wärme wird sich die Temperatur im Generator in seinen verschiedenen Höhenzonen verschieden gestalten, und bei genügender Mächtigkeit der Beschickungssäule wird der Brennstoff fast auf diejenige Temperatur angewärmt sein, welche in der Reaktionszone herrscht, wenn er in diese gelangt.

Die für die Generatoren verwendeten Brennstoffe enthalten aber niemals nur Kohlenstoff und Aschenbestandteile, sondern stets noch Wasser und Wasserstoff in chemischen Verbindungen, und sie haben die Eigenschaft, beim Erhitzen ihre Zusammensetzung zu ändern. Bei Temperaturen bis zu etwas mehr als 100° lassen sie zunächst das hygroskopische Wasser in Dampfform entweichen, bei höheren Temperaturen auch das chemisch gebundene. Mit diesem zugleich entwickeln sich aber schon Dämpfe und Gase aus den Wasserstoffverbindungen, den sog. bituminösen Stoffen, und bei genügend hoher Temperatur gelingt es, diese letzteren fast vollständig auszutreiben. Die Entfernung der bituminösen Stoffe aus den Brennstoffen durch Erhitzen derselben wird trockene Destillation genannt, und sie wird im großen in Meilern und in den Retorten der Gasanstalten ausgeführt, wobei man einerseits brennbare Gase erhält, welche entweichen, und andererseits praktisch reinen Kohlenstoff (Holzkohle oder Koks), welcher in dem Apparat zurückbleibt.

Im Generator erleidet der Brennstoff die gleichen Veränderungen, denn so wie er in den Apparat hineingelangt, wird er von den heißen Gasen der Wärmebehandlung ausgesetzt. Es bilden sich aus ihm daher alle oben erwähnten Stoffe, d. h. Wasserdampf- und Leucht- oder Destillationsgas, welche sich den von unten aufsteigenden Produkten der Vergasung beimengen. Der Brennstoff selbst aber geht mehr und mehr in praktisch reinen Kohlenstoff über, bis er als solcher in den Vergasungsraum gelangt und hier selbst vom Sauerstoff in die Gasform übergeführt wird, worauf nur noch die Aschenbestandteile übrig bleiben, die schließlich aus dem Generator entfernt werden müssen.

So bildet denn das laufend vom Generator erzeugte Gas eine Mischung aus den Produkten folgender Prozesse:

- der Vergasung oder unvollständigen Verbrennung des Kohlenstoffes.
- 2. der Entgasung oder trockenen Destillation ) des rohen
- 3. der Trocknung Brennstoffes.

#### 4. Die Rohstoffe für den Generatorbetrieb.

#### a) Die festen Brennstoffe.

Die am häufigsten angewendeten festen Brennstoffe sind Holzkohle, Koks, Anthrazit, Steinkohle, Braunkohle, Torf und Holz, ihrem Kohlenstoffgehalt nach ordnen sie sich ungefähr in die aufgeführte Reihenfolge ein. Für die Erzeugung von Generatorgas kommen von ihnen in der Hauptsache nur Steinkohle und Braunkohle in Betracht, Torf und Holz nur in Ausnahmefällen, d. h. in Gegenden, wo anderer Brennstoff nicht gut beschafft werden kann.

Es erübrigt sich, an dieser Stelle eine nähere Beschreibung dieser Brennstoffe zu geben, etwa durch Anführung von Elementaranalysen, da es bis heute nicht gelungen ist, einen Zusammenhang zwischen der Elementarzusammensetzung des Brennstoffes und der Zusammensetzung der Generatorgase aufzufinden, die aus diesem Brennstoff entstehen. Für den hier zu betrachtenden Zweck genügen allgemeine Angaben über die Eigenschaften dieser Brennmaterialien. Sie alle enthalten Bestandteile, welche bei der Verbrennung gasförmige Verbindungen liefern, und solche, welche als feste Stoffe hinterbleiben und die Asche bilden. Die erstgenannte Gruppe umfaßt neben Wasser,

welches einfach aus der Atmosphäre aufgenommen ist und hygroskopisches Wasser genannt wird, viele meist sehr komplizierte Verbindungen der Elemente Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und zuweilen auch etwas Schwefel. Werden diese Brennstoffe erwärmt, so verflüchtigt sich bereits bei niedriger Temperatur das hygroskopische Wasser in Form von Wasserdampf, bei stärkerer Erhitzung aber beginnt die trockene Destillation, d. h. die Umwandlung der komplizierten Verbindungen von Wasserstoff und Sauerstoff mit Kohlenstoff in einfachere, welche bei der verwendeten Temperatur gasförmig sind und entweichen, und in einen festen Rückstand.

Wird die Temperatur hoch genug gesteigert und der Brenn stoff ihr lange genug ausgesetzt, so können die Elemente Sauerstoff und Schwefel, soweit sie nicht von den Aschenbestandteilen festgehalten werden, und Wasserstoff so gut wie vollständig ausgetrieben werden, und es verbleibt ein Rückstand, der in der Hauptsache Kohlenstoff ist, welcher nur noch die Aschenbestandteile als Verunreinigungen enthält.

Die bei der trockenen Destillation erhaltenen Gase sind brennbar und können daher zu Heizzwecken dienen. Sie bestehen hauptsächlich aus freiem Wasserstoff und Kohlenwasserstoffen, neben kleinen Mengen von Kohlensäure und Kohlenoxyd, enthalten somit auch Kohlenstoff. Von der Gesamtmenge an Kohlenstoff aber, welche im Brennstoff enthalten ist, kann durch die trockene Destillation nur ein kleiner Teil in die Gasform übergeführt werden, die Hauptmenge verbleibt in dem erwähnten Rückstande.

Läßt man nun auf diesen Rückstand Sauerstoff einwirken, so kann auch der Kohlenstoffgehalt desselben vollständig in die Gasform übergeführt werden, so daß schließlich von dem Brennstoffe nur noch die Aschenbestandteile übrig bleiben. Führt man die Vergasung der zuletzt betrachteten Kohlenstoffmenge derart aus, daß in der Hauptsache nur das brennbare Kohlenoxyd entsteht, so gelingt es, den Brennstoff in brennbare Gase und Aschenbestandteile zu zerlegen, von denen erstere oft bequemer und besser ausgenützt werden können als der feste Brennstoff selbst.

#### b) Der zur Vergasung erforderliche Sauerstoff

wird dem Generator in zwei Formen zugeführt: in Gestalt von atmosphärischer Luft und von Wasserdampf. Die atmosphärische Luft ist in ihrer Zusammensetzung wohl Schwankungen ausgesetzt, dieselben sind aber, besonders wenn die Luft in trockenem Zustande betrachtet wird, sehr unbedeutend, so daß man für technische Rechnungen immer annimmt, daß die Luft aus

Es kommen somit auf 1 Raumteil  $O = \frac{79}{21}N$  oder 3,762 Raumteile Stickstoff.

Von diesen beiden Gasen beteiligt sich nur der Sauerstoff an den Umsetzungen, wogegen der Stickstoff als überflüssiger und untätiger Ballast mitgeführt werden muß.

Wenn daher zur Erzeugung eines Gases atmosphärische Luft verwendet wurde, so muß in diesem Gase Stickstoff vorhanden sein; ferner muß sich Sauerstoff in freier oder gebundener Form nachweisen lassen, und endlich muß die Stickstoffmenge, welche aus der Luft stammt, zu der aus derselben Quelle stammenden Sauerstoffmenge in einem bestimmten Verhältnis stehen, welches durch die Formel

$$N = 3,702 O(1)$$

ausgedrückt wird.

Da die relativen Mengen von O und N in späteren Rechnungen häufig Berücksichtigung finden müssen, so ist eine Tabelle der Stickstoff-Volumina für die Werte 1 bis 1000 O zusammengestellt worden, welche als Anhang beigefügt ist, aus der man für jeden beliebigen Wert von O bezw. N in diesen Grenzen den ihm entsprechenden Wert für N bezw. O entnehmen kann.

Die atmosphärische Luft ist nun fast nie trocken, sondern enthält meist gewisse Mengen von Wasserdampf, die von der Temperatur und dem Sättigungsgrade der Luft mit Wasserdampf abhängen und sich aus ihnen berechnen lassen. In den hierzu zu benutzenden Tabellen wird gewöhnlich die Dampfmenge angegeben, die in der Volum- oder Gewichtseinheit des Dampfluftgemisches bei voller Sättigung mit Dampf enthalten ist. Es ist aber für die hier auszuführenden Rechnungen bequemer, die Zahlen zu kennen, welche die Dampfmengen angeben, die 1 cbm trockene Luft von 0° und 760 mm Druck aufzunehmen imstande ist, wenn diese Luftmenge auf höhere Temperaturen erwärmt wird. F. H. Weiß gibt in seinem Buche "Kondensation" S. 323 folgende Zahlen:

1 kg Luft kann aufnehmen
bei 0° 10° 20° 30° 40°
Dampf 0,0037 0,0073 0,0114 0,0268 0,0477 kg
woraus sich unter Berücksichtigung dessen, daß 1 cbm Luft von 0°
und 760 mm 0,7729 kg wiegt
und 1 cbm Wasserdampf von 0° und 760 mm 1,2421 kg wiegen
müßte, ergibt, daß

1 cbm trockener Luft aufnehmen kann bei t = 0° 10° 20° 30° 40° Dampf 0,0035 0,0070 0,0138 0,0257 0,0458 cbm

von 00 und 760 mm Druck.

Diese Aufstellung zeigt, daß der Dampfgehalt der mit Feuchtigkeit gesättigten Luft mit zunehmender Temperatur stark anwächst und bei 40° das 13 fache des Gehaltes bei 0° beträgt. Da man im Sommer zuweilen 30 bis 40° Wärme und mit Wasserdampf reichlich beladene Luft haben kann, so kann es auch vorkommen, daß man mit jedem Kubikmeter Luft, den man als für die Feuerung erforderlich berechnete, wobei man die Luft auf trockenen Zustand

und Normalbedingungen bezog, bis etwa 0,04 cbm Dampf in dieselbe erhalten kann. Dieser Betrag ist zwar nicht sehr bedeutend, kann aber in einigen Fällen doch Berücksichtigung erheischen.

Die zweite Quelle für gasförmigen Sauerstoff für die Vergasung bildet der Wasserdampf, gleichviel ob derselbe der Luft als natürliche Feuchtigkeit anhaftet oder aber absichtlich hinzugefügt wurde. Über die Wirkungsweise des Wasserdampfes bei der Vergasung, seine Zersetzung und die Qualität des entstehenden Gases wird später gesprochen werden.

## 5. Die Reaktionen bei der Vergasung im Generator. Stöchiometrische Beziehungen.

# a) Kohlendioxyd CO<sub>2</sub>, Verhältnis von C zu O und Gasvolum, das aus 1 kg C erhalten wird.

Kohlenstoff verbindet sich mit Sauerstoff zu Kohlensäure oder Kohlendioxyd nach der Gleichung

 $C + 20 = CO_{\bullet}$ 

welche besagt, daß, nach den Regeln der Stöchiometrie 12 kg C mit 32 kg O = 44 kg CO<sub>2</sub> bilden.

Diese Art der Rechnung ist zur Bestimmung der äquivalenten Mengen der aufeinander wirkenden Stoffe für alle chemischen Vorgänge gebräuchlich. Es ist aber umständlich, Gewichtsbestimmungen von Gasen auszuführen, und diese geschehen gewöhnlich in der Weise, daß man das Volum des Gases mißt und die erhaltene Zahl mit dem Gewichte der Volumeinheit des Gases multipliziert. sich aber die Volumina der Gase mit wechselndem Druck und Temperatur ändern, so sind die Zahlen für die bei dem Versuch gemessenen Volumina immer erst auf den Normalzustand von 00 und 760 mm Druck umzurechnen, wenn man ihre absoluten Gewichte in der oben erwähnten Weise ermitteln will. Es ist schon vor vielen Jahren darauf hingewiesen worden, daß man die Rechnung für Reaktionen von Gasen untereinander, und damit auch die Erkenntnis der Vorgänge, bedeutend vereinfachen kann, wenn man statt mit den Gewichten, mit den Volumina der aufeinander einwirkenden Gase rechnet. Zu diesem Zweck sind in der Folge die Molarformeln in Anwendung gekommen, welche direkt die Mengenverhältnisse der verwendeten wie auch der entstehenden Stoffe nach dem Volum angeben. Für die Beurteilung der Vorgänge bei der technischen Generatorgaserzeugung aber haben diese Formeln noch viel zu wenig Eingang gefunden.

Werden die für die Erzeugung von  $CO_9$  aus C und O oben ermittelten äquivalenten Gewichte von O=32 kg  $CO_9=44$  "

durch die resp. Gewichte von 1 cbm O = 1,4304 bei Normalbedingungen

 $1 \text{ cbm } CO_2 = 1,9781$ 

bei Normalbedingungen dividiert, so ergibt sich

$$32:1,4304 = 22,3 \text{ cbm } O^*$$
  
 $44:1,9781 = 22,3 \text{ cbm } CO_2^*$ 

Dieses Resultat bedeutet, daß

22,3 cbm O, wenn sie mit C verbunden werden,

23,3 cbm CO<sub>2</sub> ergeben, oder mit anderen Worten, daß

aus 1 cbm O = 1 cbm  $CO_2$  entsteht. (2.).

Da O und  $\mathrm{CO}_2$  ferner innerhalb der in Betracht kommenden Temperaturen als permanente Gase anzusehen, sind welche sämtlich ihr Volum mit wechselndem Druck und wechselnder Temperatur gleichmäßig ändern, so folgt, daß obige Beziehung nicht nur für den Normalzustand gilt, sondern gültig bleibt für alle Fälle, bei welchen sich O und  $\mathrm{CO}_2$  unter gleichen Bedingungen befinden. Dasselbe gilt für alle übrigen zu betrachtenden Gase, und hiermit wird der Vorteil deutlich ersichtlich, den die Rechnung mit den Volumina gewährt. Als Beispiel kann gleich folgende Anwendung dienen:

Bei der Verbrennung des Kohlenstoffes gelangt nicht reiner Sauerstoff zur Verwendung, sondern atmosphärische Luft, welche neben 21 O — 79 N enthält. Findet die Oxydation des C mit genau der theoretischen erforderlichen Sauerstoffmenge statt, so entstehen aus den 21 Raumteilen O — 21 Raumteile CO<sub>2</sub>, während die 79 Raumteile N unverändert bleiben. Folglich entsteht bei der Reaktion ein Gas der Zusammensetzung

100°/0 Verbrennungsgas

In diesem Gas aber ist der Stickstoffgehalt bestimmt durch die Formel  $N = \frac{79}{21} \, \text{CO}_2 = 3{,}762 \, \text{CO}_3 \ \, (3).$ 

In einfacher Weise läßt sich ferner die Gasmenge bestimmen, welche man aus der Gewichtseinheit Kohlenstoff erhält

Da 12 kg C = 44 kg oder 22,3 cbm CO2 entwickeln, so erhält man aus 1 kg C

$$\frac{22.3}{12} = 1.86 \text{ cbm CO}_2 \text{ von Normalbedingungen O}^{0/760 \text{ mm}} (4).$$

und da, falls die Verbrennung durch Luft in der theoretisch erforderlichen Menge geschah, hierzu

N=3,762  $CO_2=3,762\times1,86=7,00$  cbm N gehören, so ist das Volum der Verbrennungsgase von 1 kg C mit Luft bei Normalbedingungen

 $1.86 \text{ cbm CO}_8 + 7.00 \text{ cbm N} = 8.86 \text{ cbm (5)}.$ 

<sup>\*)</sup> Eigentlich erhält man hiernach 22,87 cbm O und 22,24 cbm CO $_2$ , was aber ungenau ist, da die verwendeten Atomgewichte O 16 und C 12 nicht genaue, sondern nur angenäherte Werte sind.

#### b) CO-Bildung. Luftgas.

Denkt man sich die Bildung von CO nach der Gleichung C+O=CO, so geben 12 kg C mit 16 kg O=28 kg CO.

Dividiert man abermals durch die Gewichte von 1 cbm O resp. CO, so erhält man:

$$\frac{16}{1,4304} = 11,15 \text{ cbm O}$$

$$\frac{28}{1,2555} = 22,3 \text{ cbm CO}$$

Es ergeben hier  $11,15~\mathrm{cbm}$  O —  $22,3~\mathrm{cbm}$  CO und dies bedeutet daß

Würde zur Herstellung des Gases wiederum Luft verwendet, so würde

aus 21 cbm O 
$$\times$$
 2 = 42 cbm CO und 79 cbm N blieben 79 cbm N

aus 100 cbm Luft entständen also 121 cbm Gas, und dies hätte die Zusammensetzung

$$\frac{42 \times 100}{121} = 34.7$$
 Raumteile CO
 $\frac{79 \times 100}{121} = 65.3$  , N
 $100.0$  Raumteile Luftgas (7).

In diesem Gase ist der N-Gehalt durch die Formel

$$N=3,762~\frac{CO}{2}~(8)$$

bestimmt, da ja zur Herstellung von 1 cbm CO nur <sup>1</sup>/<sub>2</sub> cbm O erforderlich ist.

Zur Bestimmung des Volums CO, welches aus ein kg C erhalten wird, ist die aus 12 kg C erhaltene Gasmenge von 22,3 cbm zu benützen, und es ergibt sich

$$\frac{22,3}{12}$$
 = 1,86 cbm CO (9).

Hierzu gehören

$$N = 3,762 \times \frac{CO}{2} = 3,762 \times \frac{1,86}{2} = 3,5 \text{ cbm N}$$

und die gesamte Luftgasmenge v.  $0^{\circ}$  und 760 mm beträgt für 1 kg C 1,86 cbm CO + 3,50 cbm N = 5,36 cbm Luftgas (10).

#### c) Gleichzeitige Bildung von CO, und CO bei der Verbrennung des C durch Luft.

Geschieht die Verbrennung von reinem Kohlenstoff durch Luft in der Weise, daß gleichzeitig CO<sub>2</sub> und CO auftreten, so wird der N-Gehalt zu bestimmen sein nach der Formel

$$N = 3,762 \left( CO_2 + \frac{CO}{2} \right) (11)$$

die sich durch einfache Addition der Formeln (3) und (8) ergibt.

Ebenso erhält man das gesamte Gasvolum V zu

$$V = CO_2 + CO + 3{,}762 \left(CO_2 + \frac{CO}{2}\right).$$

#### d) Vergasung des reinen C durch Wasserdampf.

Wasserdampf ist unter bestimmten, später näher zu erörternden Verhältnissen ebenfalls befähigt, Kohlenstoff anzugreifen und zu vergasen. Wasser entsteht bekanntlich aus der Vereinigung von Wasserstoff mit Sauerstoff nach der Gleichung

$$2 H + O = H_2O$$

wobei 2 kg H mit 16 kg O — 18 kg Wasser ergeben. Das Wasser erscheint bei seiner Bildung zunächst in Dampfform, und es kann auch nur in dieser zur Vergasung des Kohlenstoffes angewendet werden. Das Gewicht eines Kubikmeters Wasserdampf, rechnerisch auf den Zustand von O<sup>0</sup> und 760 mm bezogen, ist zu 0,8051 kg ermittelt worden, während 1 cbm H unter gleichen Bedingungen 0,0899 kg wiegt. Durch Division der Äquivalentgewichte durch die angegebenen Zahlen erhält man:

$$\frac{2}{0,0899} = 22,3 \text{ cbm H}$$

$$\frac{16}{1,4304} = 11,15 \text{ cbm O}$$

$$\frac{18}{0,8051} = 22,3 \text{ cbm Wasserdampf}$$

aus welchen Zahlen man sofort ableitet, daß

1 cbm 0 + 2 cbm H = 2 cbm Wasserdampf ergeben (12).

Umgekehrt werden, wenn 1 cbm Wasserdampf zersetzt wird, 1 cbm H und ½ cbm O erhalten werden müssen.

Der Sauerstoff aus dem Wasserdampf bringt keinen Stickstoff mit sich, wohl aber H, und die Beziehung zwischen diesen Gasen ist

$$0 = \frac{H}{2}$$
 (13).

# e) Erzeugung von CO und H aus C und Wasserdampf, Wassergas I.

Die Einwirkung von Wasserdampf auf C ist nach folgender Formel denkbar

$$C + H_2O = CO + 2H$$

wobei

$$12 \text{ kg C} + 18 \text{ kg H}_{2}\text{O} = 28 \text{ kg CO} + 2 \text{ kg H}$$

ergeben. Durch Division durch die Gasgewichte bei Normalbedingungen findet man

$$\frac{18}{0,8051} = 22,3 \text{ cbm H}_2\text{O} \text{ Dampf}$$

geben

$$\frac{28}{1,2555}$$
 = 22,3 cbm CO

und

$$\frac{2}{0.0899}$$
 = 22,3 cbm H

oder Kohlenstoff + 1 cbm Wasserdampf = 1 cbm CO + 1 cbm H.

Unter Benutzung der Formeln (12) und (6), welche in den Tabellen am Eingange graphisch dargestellt sind, kann man das Resultat auch einfacher finden. Denkt man sich nämlich 1 cbm Dampf in seine Bestandteile zerlegt, so erhält man

Ins Gas geht nun 1 cbm H, während 0,5 cbm O an C gebunden wird und mit diesem nach Formel (6)

$$2 \times 0.5 \text{ cbm} = 1 \text{ cbm CO}$$

bildet, so daß ein Gas entsteht, welches

$$1 \text{ cbm CO} + 1 \text{ cbm H enthält.}$$

Die volumprozentige Zusammensetzung dieses Gases wird daher

und es wird charakterisiert durch die Formel

$$H = CO$$
 (14).

Auch hier muß man, wie bei der Vergasung durch Luft, aus 1 kg C = 1,86 cbm CO von  $0^0$  und 760 mm erhalten, an Stelle des Stickstoffgehaltes aber, der nun fehlt, muß Wasserstoff in gleichem Volum wie CO auftreten, und die Gasmenge die aus 1 kg C erhalten wird, muß, bei Normalbedingungen gemessen,

$$1,86 \text{ cbm CO} + 1,86 \text{ cbm H} = 3,72 \text{ cbm}$$

betragen.



#### f) Erzeugung von CO, und H aus reinem C und Wasserdampf, Wassergas II.

Die Einwirkung von Wasserdampf auf Kohlenstoff ist auch nach folgender Formel denkbar:

$$C + 2 H_2 O = CO_2 + 4 H.$$

Denkt man sich nach Formel (12) 2 Volum Wasserdampf in seine Bestandteile zerlegt, so erhält man 2 Volum H und 1 Volum O, von denen ersteres ins Gas übergeht, letzteres aber zuerst mit C verbunden werden muß. Da CO<sub>2</sub> entsteht, so muß nach Formel (2) aus 1 Volum O auch 1 Volum CO<sub>2</sub> entstehen, und die Gaszusammensetzung wird sein

1 Vol. 
$$CO_2 + 2$$
 Vol. H  
33,3%  $CO_2$   
66,7% H.

oder

Das Charakteristikum für dieses Gas wird daher sein

$$CO_2 = \frac{H}{2} \text{ oder } H = 2 CO_2$$
 (15),

Da 1 kg C - 1,86 cbm CO<sub>2</sub> liefert (4), so wird unter Berücksichtigung der Formel (15) das Gasvolum von 1 kg C leicht zu

$$1,86 \text{ cbm CO}_2 + 3,72 \text{ cbm H} = 5,58 \text{ cbm}$$

Gas gefunden.

Die sub e) und f) betrachteten Gase werden "Wassergas" genannt und sind praktisch nicht in dieser Reinheit herzustellen.

#### g) Mischgas.

Ein Gemenge der sub a) und b), e) und f) betrachteten Gase wird Mischgas genannt. Man kann sich dasselbe entstanden denken aus einer Mischung der einzelnen, in getrennten Apparaten erzeugten Gase, oder auch durch Herstellung in einem einzigen Apparat, in welchem der Kohlenstoff durch gemeinsame Einwirkung von Luft und Wasserdampf vergast wurde. Es ergibt sich dann sofort die Überlegung, daß für jeden Raumteil Sauerstoff, welcher aus der Luft stammt, im Gase ein entsprechendes Volum N vorhanden sein muß, wogegen für den Sauerstoff, welcher aus der Wasserzersetzung herstammt, eine entsprechende Wasserstoffmenge auftreten wird. Die Stickstoffmenge im Gas wird daher nicht mehr der Formel (11) N = 3,762 ×  $\left(\text{CO}_2 + \frac{\text{CO}}{2}\right)$ entsprechen, sondern kleiner sein, und zwar um das 3,762 fache des Betrages an O, der aus dem Wasser stammt. Dieser aber ist nach Formel (13)  $=\frac{H}{2}$ , und hiermit ergibt sich das Charakteristikum für Mischgas zu

$$N = 3.762 \left( C O_2 + \frac{CO}{2} - \frac{H}{2} \right). (16)$$

Beispiel.

Es sei ein Gas der Zusammensetzung

 $CO_2 8^{\circ}/_0 + CO 24,9^{\circ}/_0 + H 11,0^{\circ}/_0 + N 56,1^{\circ}/_0$ 

gegeben. In diesem Gase ist

$$\begin{array}{ccc} & \text{CO}_3 = & 8\,^{0}/_{0} \\ & \frac{\text{CO}}{2} = & 12,45 \\ \hline & \text{CO}_2 + \frac{\text{CO}}{2} = & 20,45 \\ & -\frac{\text{H}}{2} = & -5,5 \\ & \text{CO}_2 + \frac{\overline{\text{CO}}}{2} - \frac{\text{H}}{2} = & 14,95\,^{0}/_{0} \end{array}$$

 $N=3,762\times14,15=56,2\,^0/_0$  (aus der Tabelle O:N zu ersehen), wogegen in der Gasanalyse  $56,1\,^0/_0$ angegeben war.

Dieses Gas ist daher reines Mischgas.

#### h) Kohlenstoffgehalt der Gase.

Es ist sub (4) und (9) festgestellt worden, daß aus 1 kg C — 1,86 cbm CO.

und ebenso - 1,86 cbm CO erhalten werden.

In 1 cbm dieser C-haltigen Gase, bei Normalbedingungen gemessen sind daher enthalten

$$1:1.86 = 0.538 \,\mathrm{kg}\,\mathrm{C}$$
 (17).

# 6. Thermische Bedingungen für die Vergasung des Kohlenstoffes.

Die bisher betrachteten Reaktionen finden in der angegebenen Weise nicht immer und nicht unter allen Bedingungen statt, denn ihr Verlauf wird häufig ernstlich gestört. Der wesentlichste Faktor dabei ist die während des Prozesses herrschende Temperatur. So beginnt beispielsweise bei der Einwirkung der Luft auf C nach Versuchen verschiedener Forscher die Reaktion:  $C+2O=CO_2$  bei etwa 375%, bei dieser Temperatur wird aber nur etwa 0.5%0 der vorhandenen Sauerstoffmenge verbraucht, während 20.5%0 unangegriffen bleiben. Mit steigender Temperatur wächst die Menge des verbrauchten Sauerstoffes und damit gleichzeitig die Menge des erzeugten  $CO_2$ . Bei etwa 495% wird bereits sämtliches vorhandene O vom C aufgenommen, doch entsteht neben  $CO_2$  bereits eine Spur von CO. Die Bildung von  $CO_2$  hat ihr Maximum bei dieser Temperatur, von da ab beginnt stärkere gleichzeitige CO-Bildung. Bei 1000% aber ist die  $CO_2$ -Bildung praktisch gleich O geworden, und sämtlicher O wird vom C unter Bildung von CO aufgenommen, wie aus der auf S. 26 angeführten

Tabelle der Versuchsergebnisse von Naumann & Ernst zu ersehen, welche aus Ferd. Fischers Technologie der Brennstoffe, S. 201, entnommen ist. Es wurde Luft über in einer Porzellanröhre befindlichen erhitzten Koks geleitet, die Temperaturen wurden mit dem Le Chatelier-Pyrometer gemessen.

#### Einwirkung von Luftsauerstoff auf Kohlenstoff bei verschiedenen Temperaturen. Gasmengen auf Normalbedingungen (0° u. 760 mm bezogen).

Versuche von Naumann und Ernst (Ferd. Fischer, Techn. d. Brennst., S. 201).




Fig. 7. Maßstab: 1 mm = 0.1 cbm.

## Dasselbe unter Berücksichtigung der Veränderung der Volumina durch die Temperaturen.




Fig. 8. Maßstab: 0.1 mm = 0.1 cbm.

Länge der Koksschicht	I TATTITUTO GAT.	Temperatur	Gasanaly C O <sub>2</sub>	se in Volump	rozenten
<u> </u>	8.		00,		
17 10 17 10 10 11 10 33 33 33 17 44 10 11 11	19,9 6,1 32,3 7,1 6,1 2,5 22,3 61 17,9 119,3 10,7 35,8 8,9 10,8 24,5 1,2 2,2	375° 394° 395° 401° 495° 675° 677° 680° 700° 700° 750° 800° 875° 990° 950° 1000°	0,5 1,1 1,6 6,2 16 19,8 19,3 17,3 18,4 17,9 11 10,1 0,6 0	20 20,1 17,4 12,8 0 0 0,2 0,3 1,4 0 0 0	0 0,5 0,8 1,6 1,1 1,1 1,7 2,5 3,3 2,5 2,7 5,9 14,7 15,8 31,5 34,2

Diese Tabelle ist in den Diagrammen auf Seite 25 graphisch dargestellt, wobei die Luftmenge für die Vergasung von 1 kg C zu CO angenommen ist. Das erste Diagramm in größerem Maßstabe gibt nur die wirksame Sauerstoffmenge und die bei den verschiedenen Temperaturen entstehenden Mengen von Kohlenoxyd und Kohlendioxyd, auf den Normalzustand bezogen, während das zweite Diagramm in 0,1 des Maßstabes des ersten auch den Stickstoffgehalt des Gases und die Volumveränderungen angibt, die durch die höheren Temperaturen bedingt sind. Man erhält so ein einigermaßen anschauliches Bild von der starken Volumvermehrung, welche die Vergasungsluft im Generator zu erleiden hat, und von den großen Mengen von Stickstoff, mit welchen das Gas beladen ist.

#### Einwirkung von Wasserdampf auf Kohlenstoff.

Diese Einwirkung beginnt nach Lang (s. Fischer Seite 202) bei 530, wobei aber nur Spuren des Dampfes wirksam werden. Mit steigender Temperatur wird die Zerlegung vollständiger, um, wie die auf S. 27 verzeichneten sehr lehrreichen Versuche von Harries (s. Kutzbach, Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure 1905, S. 232) zeigen, bei etwa  $1125^{\circ}$  praktisch beendet zu sein, da alsdann  $99.4^{\circ}$ 0 des Dampfes zerlegt wurden, selbst wenn dieser in großen Mengen und schnell in die glühende Kohlenmasse eingeblasen wurde.

Auch die Tabelle auf S. 26 ist graphisch dargestellt worden, und man sieht aus dem Diagramm auf der gleichen Seite, daß bei der Vergasung des Kohlenstoffes durch Dampf bis zu einer Temperatur von

Temperatur	CO-Gehalt	Zersetzter Dampf	Unzersetzter Dampf	Geschwin-
	in	in v. Hundert	in v. Hundert	digkeit des
	v. Hundert	der durchgeleiteten	vom erzeugten	Gasstromes
	CO+CO <sub>2</sub>	Dampfmenge	Wassergas	Liter p. Sek.
674° 7758° 838° 8388° 861° 954° 1010° 1060° 1125°	14	8,8	680	0,9
	22,2	25,3	193	1,8
	34,8	37,7	117	8,66
	41,4	41,0	90	8,28
	45	48,2	64	5,3
	85,2	70,2	208	6,8
	97,1	94,0	3,1	6,15
	97,4	98,0	3,8	9,8
	98,8	99,4	0,3	11,3

Versuche von Harries.

etwa  $860^{\circ}$  die Bildung von  $CO_2$  vorherrscht, während darüber hinaus die Bildung von Kohlenoxyd stark das Übergewicht gewinnt, und daß

bei 1125 o nur letzteres Gas entsteht, wobei der zur Einwirkung gelangende Dampf vollständig zersetzt wird. Es sei ganz besonders darauf hingewiesen, wie sehr die Gasqualität durch unzersetzt hindurchgehenden Dampf leidet, wenn die Temperatur im Reaktionsraum niedrig gehalten wird.

Die Einwirkung von Kohlensäure auf Kohlenstoff, welche nach der Gleichung

$$CO_2 + C = 2CO$$

erfolgt, ist von Boudouard (Fischers Techn. d. Brennst. Seite 206) bei verschiedenen Temperaturen untersucht worden, wobei sich folgende Gleichgewichtszustände ergeben haben:

#### Einwirkung von 1,86 cbm 0 aus 3,72 cbm Dampf auf C bei verschiedenen Temperaturen nach Versuchen von Harries.

Gasvolumen auf Normalbedingungen bezogen.




Fig. 9.

bei einer Temperatur	enthielt das
von	Gasgemisch
650°	61% CO, und 39% CO
800°	70/0 CO <sub>2</sub> , 910/0 CO
9240	4º/0 CO <sub>2</sub> ", 96º/0 CO

Diese Angaben liefern folgendes Diagramm:

(Gase bei Normalbedingungen.)




Fig. 10.

Man ersieht aus allen drei betrachteten Fällen, daß die Ausbeute an brennbaren Gasen um so größer wird, je höhere Temperaturen zur Auwendung gelangen. Bei der Bildung des Luftgases und bei der Reder duktion Kohlensäure durch glühenden Kohlenstoff wird das Maximum der Kohlenoxydbildung bei einer Temperatur von rund 1000° erreicht, bei der Wasserzersetzung erst bei 1125°.

Somit ergibt sich als oberste Bedingung für die

Erzeugung des Maximums an brennbaren Gasen bei der Vergasung des Kohlenstoffes, daß die Temperatur im Reaktionsraume

nie unter 1125 Grad sinken darf.

Die Temperatur kann noch einen anderen Einfluß auf die Zusammensetzung der Gase ausüben, indem sie die verschiedenen Gasarten zur Einwirkung aufeinander veranlaßt. Zwar verändert ein Gemenge von Kohlenoxyd, Wasserstoff, Stickstoff und Kohlensäure, also reines Mischgas, seine Zusammensetzung auch dann nicht, wenn es sehr hoch erhitzt wird. Wenn aber diesem Mischgase Wasserdampf beigemischt wird, der aus dem hygroskopischen Wasser des Brennstoffes stammen, oder der die Reaktionszone unzersetzt passiert haben kann, so vermag dieser auf das Kohlenoxyd des Mischgases einzuwirken, und zwar nach der Formel:

$$\mathrm{CO} + \mathrm{H_2O} = \mathrm{CO_2} + 2\,\mathrm{H}$$

so daß brennbares CO in die wertlose CO<sub>3</sub> umgewandelt werden kann. Allerdings wird dabei Wasserstoff gebildet, und zwar in einer Menge, welche der des verschwundenen Kohlenoxydes gleich kommt. Die erwähnte Einwirkung soll nach Engler und Grimm (s. Fischer S. 204) bereits zwischen 250 und 300° beginnen, doch hat sie bei so niedriger Temperatur keine Bedeutung. Bei höheren Temperaturen dürfte sie, wie die untenstehenden, der gleichen Literaturstelle entnommenen Beispiele zeigen, unter Umständen wohl bemerkbar werden. Bei den Versuchen wurde Kohlenoxyd mit Wasserdampf durch ein auf etwa 954° erhitztes Porzellanrohr geleitet, und Gas der folgenden Zusammensetzung erhalten:

Volum- prozentige Zusammen- setzung des Gases Vol. %	nach ¹/2 stündiger Einwirkung I	nach 2 stündiger Einwirkung II	nach 2 maligem Durchgang durch das Rohr	nach 20 maligem Durchgang durch das Rohr	nach Zusatz eines Über- schusses an Dampf
CO, CO H N	15,2°/ <sub>0</sub> 68,5 " 14,0 " 2,3 "	22,8% 51,4 " 21,9 " 3,9 "	16,0°/ <sub>0</sub> 66,2 " 15,3 " 2,5 "	18,8°/ <sub>0</sub> 56,4 " 23,0 " 2,8 "	39,7% 18,3 " 38,7 " 3,3 "

Umgerechnet auf die Gasmenge, welche 1 kg C enthält, ergeben die Zahlen:

cbm CO <sub>2</sub> CO H	0,34 cbm 1,52 " 0,31 "	0,57 cbm 1,29 " 0,55 "	0,36 cbm 1,50 " 0,85 "	0,46 cbm 1,40 " 0,56 "	1,27 cbm 0,59 " 1,24 "
N	0,05 ,	0,10 ",	0,06 ,	0,07 ",	0,07 ,

Es scheint, daß die Anwesenheit großer Mengen von Wasserdampf die Reaktion begünstigt, wogegen geringe Mengen wenig Einfluß haben, und hierin dürfte die Ursache liegen, daß diese Reaktion selten die Aufmerksamkeit des praktischen Betriebes erregt hat.

Empfindlicher für Temperatureinflüsse als das Kohlenoxyd und der Wasserdampf sind die Kohlenwasserstoffe, welche einen nicht unbedeutenden Teil des Destillationsgases ausmachen, und welche in Gasen für Heizzwecke sehr geschätzt werden. Die Kohlenwasserstoffe zerfallen beim Erhitzen auf mehr als 700°, indem sie Kohlenstoff abspalten, der sich als Ruß in den Gasleitungen und Kammerpackungen absetzt, und die beregte Erscheinung wird um so mehr bemerkbar, je konzentrierter die Gase an Kohlenwasserstoffen sind. Außerdem sind die Kohlenwasserstoffe auch noch Veränderungen durch die Einwirkung anderer Gase ausgesetzt.

So geben z. B. Methan und Kohlensäure Umsetzungen, wie die Versuche von Lang (s. eben da) zeigen. Das Gemenge von Methan und Kohlensäure zeigte vor und nach dem Erhitzen folgende Gehalte an CO<sub>2</sub> und CO:

Vor d	em Erhitzen	Nach dem	Erhitzen
CO,	Temperatur	CO.	CO
41 º/o	703 bis 814°	41 º/o	0,6°/o
33,3%	954 ,, 1054°	26,8°/o	$6,4^{0}/_{0}$
29,4°/o	••	20,10/0	8,2°/o

Die Umsetzung erfolgt nach der Formel

 $CH_4 + 3CO_2 = 4CO + 2H_2O$ 

d. h. ergibt Kohlenoxyd und Wasserdampf, welche sich aber wieder nach der vorhin betrachteten Gleichung in CO<sub>2</sub> und H umzusetzen vermögen.

Methan und Wasserdampf wirken ebenfalls aufeinander, und zwar (Fischer S. 205) nach der Gleichung

$$CH_4 + H_2O = CO + 6H$$

Derselbe Autor gibt S. 204 folgende Versuchsergebnisse.

Methan mit 2 Vol. Wasserdampf auf 954 bis 1054° erhitzt(1), und desgl. mit großem Überschuß von Wasserdampf (2) ergab unter Abscheidung von Kohlenstoff

**	2.
CO <sub>2</sub> 1,2°/0 •	5,0°/o
O 0,5%	
CO 2,8 º/o	9,4%
H 48,8%	47,1 0/o
CH <sub>4</sub> 43,5 °/0	37,3º/o
$N = 3,2^{\circ}/_{\circ}$	1,2°/o

Man ersieht aus allen Beispielen, daß die Umsetzungen nur teilweise erfolgen, und daß sie um so geringere Werte zeigen, je geringer die Mengen an Kohlenwasserstoffen sind. Daraus ergibt sich, daß Generatorgase von den Einflüssen, welche hohe Temperaturen im Generator oder den Regenerativkammern auszuüben vermögen, keinen großen Änderungen ihrer Zusammensetzung unterworfen sein können, wenn sie wenig CO<sub>2</sub> und wenig Wasserdampf, und ebenso nicht zu große Mengen von Kohlenwasserstoffen enthalten.

Endlich kann noch Wasserdampf durch Erhitzung allein zum Zerfallen in seine Bestandteile gebracht werden, doch geschieht dies erst bei so hohen Temperaturen, daß diese Reaktion für die Gasfeuerungen ohne praktische Bedeutung ist.

# 7. Einfluß der einzelnen Reaktionen auf die Reaktionstemperatur.

#### a) Energiegehalt resp. Verbrennungswärme des Kohlenstoffes.

Auf Seite 20 ist gezeigt worden, daß bei der unvollständigen Verbrennung des C durch O aus 1 kg C  $\frac{28}{12}$ kg CO oder, bei Normalbedingungen gemessen 1,86 cbm CO entstehen können, wozu nach (6) 1,85 × 0,5 = 0,93 cbm O erforderlich waren. Dieses CO ist brennbar und kann durch Sauerstoff nach der Gleichung

$$CO + O = CO_{2}$$

in Kohlensäure übergeführt werden, wobei

$$28 \text{ kg CO} + 16 \text{ kg O} = 44 \text{ kg CO}_{2}$$

ergeben.

Dividiert man abermals durch die resp. Gewichte der einzelnen Gase, so ergibt sich

$$\frac{28}{1,2555} = 22,3 \text{ cbm CO}$$

$$\frac{16}{1,4304} = 11,15 \text{ cbm O}$$

$$\frac{44}{1,9781} = 22,3 \text{ cbm CO}_{g}$$

d. h. 2 cbm CO + 1 cbm O ergeben 2 cbm  $CO_8$  (18).

Zur Verbrennung von 1,86 cbm CO wären daher 0,93 cbm O erforderlich und als Produkt der Einwirkung müssen 1,86 cbm CO<sub>2</sub> entstehen.

Es sind somit erforderlich für die Verbrennung von 1 kg C zu 1,86 cbm CO s. (6) 0,93 cbm O 1,86 cbm CO zu 1,86 cbm CO s. (18) 0,93 cbm O im ganzen f. d. Verbr. v. 1 kg C zu 1,86 cbm CO<sub>2</sub> 1,86 cbm O

im ganzen i. d. Verbr. v. 1 kg C zu 1,86 cbm CO2 1,86 cbm (entsprechend den Formeln 2 und 4).

Die Erfahrung lehrt, daß gleiche Ursachen gleiche Wirkungen hervorbringen. Es müßte somit die Wärmemenge, welche bei der Verbrennung von 1 kg C mit 1,8 cbm O direkt zu CO<sub>2</sub> erzeugt wird, gleich sein der Summe der Wärmemengen, die entsteht, wenn dasselbe kg C zunächst zu CO, das entstandene CO aber hernach zu CO<sub>2</sub> verbrannt würde, denn die Mengen der aufeinander wirkenden Stoffe sind zum Schluß dieselben. Da nun weiter im zweiten Falle die Wirkung in zwei Stufen erfolgt, wobei in jeder Stufe die gleiche Sauerstoffmenge zur Anwendung gelangt, so sollte man annehmen dürfen, daß auch bei jeder dieser getrennten Operationen die gleiche Wärmemenge frei wird, d. h. daß die Verbrennung von 1 kg C zu CO ebenso viel Wärme liefert, wie die Verbrennung des entstandenen Kohlenoxydes zu Kohlensäure.

Nun läßt sich die letztere Wärmemenge verhältnismäßig leicht experimentell bestimmen, und sie ist mit 3063 Kalorien für den Kubikmeter CO von 0° und 760 mm festgestellt worden. Somit erhält man aus

1,85 cbm CO und 0,93 cbm O 1,86 × 3063 = 5693 Kal.

und müßte also bei der Verbrennung von
1 kg C mit 0,93 cbm O zu 1,86 cbm CO ebenfalls
erhalten, woraus sich der gesamte Energiegehalt von
1 kg C zu

11,386 Kal.

ergeben würde.

Praktische Bestimmungen des Brennwertes des
Kohlenstoffes haben aber nur den Wert von

festgestellt, so daß ein Minus von

3306 Kal.
auftritt.

Dieser Unterschied wird damit erklärt, daß der Kohlenstoff bei der Bestimmung des Brennwertes immer nur in fester Form ange-

wandt werden kann, während er in den Produkten Kohlenoxyd und Kohlensäure in gasförmiger Gestalt auftritt. Zur Überführung in diesen gasförmigen Zustand ist ein Aufwand an Energie erforderlich, und man nimmt an, daß die betreffende Energiemenge für das kg C die vorhin ermittelten 3306 Kal. beträgt. Somit bildet der Energiegehalt von 11386 Kal. den Brennwert des theoretisch gedachten gasförmigen Kohlenstoffes, der für praktische Zwecke nicht in Betracht kommen kann. Die praktisch ausnützbare Energie beträgt für 1 kg Kohlenstoff nur 8080 Kalorien, und sie muß bei der Verbrennung vollständig frei werden und sich ebenso vollständig in den Verbrennungsprodukten in Form freier oder Eigenwärme und von latenter Wärme oder Brennwert nachweisen lassen, und von diesem Betrage von 8080 Kal. wird, entgegen einer Ansicht, die auch heute noch nicht gänzlich geschwunden zu sein scheint, bei allen Prozessen der vollständigen oder unvollständigen Verbrennung des Kohlenstoffes absolut kein Abzug erforderlich.

Nimmt man also den Brennwert von 1 kg C zu 8080 Kal. an und beträgt der Brennwert von 1,86 cbm CO, entstanden aus 1 kg C 5693 Kal. so ist der Rest, nämlich 2387 Kal. der Betrag an Wärme, der bei der Verbrennung von 1 kg C zu CO frei wird, oder die Verbrennungswärme des Kohlenstoffes zu Kohlenoxyd.

#### b) Die Temperatur im Reaktionsraum bei der Erzeugung von Luftgas.

Vorhin (S. 28) ist auf Grund praktischer Versuche festgestellt worden, daß die günstigsten Bedingungen für die Erzeugung von CO aus Kohlenstoff gegeben sind, wenn die Temperatur im Reaktionsraum 1000 bis 1125° beträgt, und es sei für die folgenden Untersuchungen angenommen, daß eine Temperatur von 1150° eingehalten werden soll. Der kleine Überschuß von 25° sei als Reserve angesehen, der dazu dienen kann, eventuelle Ungenauigkeiten auszugleichen, die bei den nachstehend ausgeführten Rechnungen aus der Unsicherheit der Werte der zu benützenden Angaben für die spezifische Wärme der Gase bei höheren Temperaturen entspringen müssen. Diese Werte werden von vielen für derart ungenau angesehen, daß sie überhaupt Rechnungen, welche unter Benützung derselben ausgeführt werden, für wertlos halten. Und doch bleibt kein anderer Weg, um dem Problem näher zu kommen, man wird aber den Resultaten derartiger Rechnungen möglichst häufig die Ergebnisse praktischer Beobachtungen gegenüberstellen müssen, und wenn diese den errechneten nahe kommen, wird man letzteren doch einen gewissen Wert nicht absprechen können.

Der Kohlenstoff besitzt nun, wenn er im Reaktionsraume eine Temperatur von 1150° aufweist, eine Eigenwärme, deren Betrag sich nach der Formel von Violle für die spezifische Wärme von Koks

$$c_0^t = 0.203 + 0.00006 t$$

zu

313 Kal.

ermittelt. Die Verbrennungswärme von 1 kg C zu CO ist (s. vor. Abschnitt)

2387 Kal.

somit ist der gesamte Energiegehalt v. 1 kg C 2700 Kal. der bei der Erzeugung von CO bei 1150° frei werden kann.

Dieser Kohlenstoff soll durch Luft von O<sup>0</sup> C vergast werden, die Luft bringt daher in den Generator keine freie Wärmeenergie.

In dem Maße als die Vergasung erfolgt, verschwindet der feste Kohlenstoff und verwandelt sich in die Produkte der Vergasung, welche daher auch im Momente des Entstehens die gesamte erzeugte Energiemenge aufnemen müssen, die sie dann später allerdings in größeren oder geringerem Maße an andere Stoffe abgeben können, die befähigt sind, Energie aufzunehmen.

Soll theoretisch reines Luftgas erzeugt werden, so erhält man nach (10) S. 20 aus 1 kg  $\rm C$ 

$$1,86 \text{ cbm CO} + 3,50 \text{ cbm N} = 5,36 \text{ cbm Gas},$$

welches im Momente des Entstehens mit der gesamten verfügbaren Energiemenge beladen wird. Diese aber beträgt nach dem Vorigen 2700 Kalorien.

Nach der Definition der spezifischen Wärme ist aber die Wärmemenge Q, welche in einem Stoffe enthalten ist, gleich der Temperatur t des Stoffes multipliziert mit der spez. Wärme und Gewicht (resp. Volum) desselben

$$Q = c t$$

und es muß Q = 2700 = c (1,86 cbm CO + 3,50 cbm N) t sein.

Nach dem Vorgehen Bunsens kann diese Gleichung umgeformt werden, so daß sich nach

$$t = \frac{Q}{c}$$

t zu

$$t = \frac{2700}{c\,(1.81~cbm~CO\,+\,3.50~cbm~N)}~ergibt.$$

In dieser Gleichung ist c von t abhängig, und man findet beide am bequemsten durch die Methode der Annährung, wie von Th. Beckert in seinem Lehrbuch "Feuerungskunde" angegeben ist. Nach der Tabelle "Mittlere spez. Wärme für 1 cbm Gas" am Eingange ist die spez. Wärme für CO und N gleich und beträgt für

$$\begin{array}{r}
 1200^0 = 0,3534 \\
 \underline{1100^0 = 0,3496} \\
 \underline{2300} = \frac{0,7030}{2} = 0,3515
 \end{array}$$

für 1150°

während 1,86 cbm CO + 3,50 cbm N = 5,36 cbm ist.

Es ist aber  $5,36 \times 0,3515 = 1,884$ 

daher 
$$t = \frac{2700}{1,884} = 1433^{\circ}$$
.

Dichmann, Der basische Herdofenprozes.

Da sich die Temperatur höher ergab, als angenommen (1150°), so ist die spez. Wärme zu niedrig gewählt gewesen; setzt man den Wert für  $1400^{\circ} = 0.3610$ , so ergibt  $5.36 \times 0.3610 = 1.3950$  und

$$t = \frac{2700}{1,395} = 1395^{\circ} C.$$

Auch diese Zahl ist nicht richtig, da die Grundlage für die Berechnung nicht richtig gewählt ist, denn der Kohlenstoff bringt in den Reaktionsraum nicht 313 Kal. entsprechend einer Temperatur von 1150°, sondern mehr, da ja die Reaktionstemperatur höher wird. Es erübrigt sich aber, das Problem noch weiter zu verfolgen, da die Berechnung ja schon ergeben hat, daß die erforderliche Reaktionstemperatur von 1150° nicht nur erreicht, sondern sogar beträchtlich überschritten wird. Dies steht auch mit den Beobachtungen der Praxis in Übereinstimmung, wonach ein nur mit Luft betriebener Generator nicht kalt gehen kann. Er erhitzt sich vielmehr immer bedeutend höher als 1150°, und dieser Umstand ist der Grund, daß man die meisten Brennstoffe gar nicht mit Luft allein vergasen kann. Es wird nämlich die Temperatur so hoch, daß die Aschenbestandteile schmelzen oder zusammensintern und große Klumpen bilden, die den Generator zum Erliegen bringen, da ihre Entfernung unmöglich wird.

Die erhaltenen Resultate können in einer Wärmebilanz übersichtlicher gemacht werden.

Wärmebilanz für reine Luftgaserzeugung.

In den Generator gelangte Wärme	Aus dem Generator erhaltene Wärme (in der Reaktionszone)
1. Eigenwärme von 1 kg C 2. Brennwert 1 kg C(Total) 3. Eigenwärme der Luft . 0 ,	Eigenwärme v. 5,36 cbm Gas 2700Kal. Brennwert von 1,86 cbm CO 5693 "
Sa. eingeführte Wärme . 8393 Kal.	Sa. Wärme in Reaktionszone 8393Kal.

#### c) Einfluß der Produkte der Gaserzeugung auf die Reaktionstemperatur.

Auf Seite 32 ist gezeigt worden, daß bei der Verbrennung von 1 kg C zu CO — 2387 Kal. frei werden, wobei 1,86 cbm CO, bei Normalbedingungen gemessen, entstehen. Man kann also auch sagen, daß das Auftreten von 1,86 m CO beweist, daß im Reaktionsraume 2387 Kal. erzeugt worden sind, oder daß auf 1 cbm CO —  $\frac{2387}{1,86}$  = 1283 Kalorien freigemacht wurden (19).

Wenn nun statt  $CO-CO_2$  entsteht, so werden aus 1 kg C-8080 Kalorien frei gemacht, während 1,86 cbm  $CO_2$  gebildet werden.

Das Auftreten von 1 cbm  $\mathbf{C}\,\mathbf{0_2}$  ist daher ein Beweis dafür, daß im Reaktionsraume

$$\frac{8080}{1.86}$$
 = 4344 Kal. frei wurden (20).

Aus dem Vergleich dieser beiden Zahlen für CO und CO $_2$  ergibt sich, daß die Reaktionstemperatur im Generator bei der Luftgaserzeugung eine bedeutende Steigerung erfahren müßte, wenn neben CO auch noch CO $_2$  auftreten würde. Aus den Versuchen von Naumann & Ernst (S. 25 u. 26) folgt aber, daß CO $_2$ -Bildung bei Temperaturen über 1000 C überhaupt unmöglich ist, und da bereits bei reiner CO-Bildung eine Reaktionstemperatur von weit über 1000 gesichert ist, so muß also, falls sich in einem Luftgase doch CO $_2$  zeigt, dies einen besonderen Grund haben. Die Ursache dazu ist nur so zu erklären, daß freier Sauerstoff in den Gasraum gelangt ist und bereits gebildetes CO verbrannt hat. Es ist also entweder die Dicke der Kohlenschicht ungenügend, oder die Luftzuführung fehlerhaft gewesen. —

Bei der Besprechung der Reaktionen im Generator ist bereits auf die Wassergasbildung hingewiesen worden. Hierbei wird der zur Vergasung des C erforderliche Sauerstoff aus dem Wasser entnommen, welches dabei in seine Bestandteile zerlegt wird.

Wasser besteht nun aus H und O, und bei der Vereinigung beider zu flüssigem Wasser von O $^0$  werden aus 1 kg H — 34600 Kal.\*) entwickelt und es entstehen 9 kg Wasser.

Zur Zersetzung von 9 kg Wasser müßte daher dieselbe Energiemenge von 34600 Kal. aufgewendet werden.

Nun wird das Wasser den Generatoren fast ausschließlich in Form von Dampf zugeführt und bei den meisten Generatoren für Heizzwecke wird dieser Dampf aus der Dampfleitung des Werkes genommen, in welcher er unter dem Drucke einiger Atmosphären steht und einen Energiegehalt von etwa 650 Kal. für das kg besitzt. 9 kg Dampf entsprechen daher  $9\times650=5850$  Kal., welche von obigen 34 600 Kal. in Abzug zu bringen sind, so daß die Zersetzung nunmehr nur noch

$$34\,600 - 5850 = 28\,750$$

Kal. erfordert.

Falls der Dampf beim Eintritt in die Generatore mechanische Arbeit verrichten, also etwa die Vergasungsluft in den Generator treiben sollte, würde sein Energiegehalt geringer und die zur Zersetzung erforderliche Wärmemenge höher werden, wovon hier aber abgesehen wird.

Die Wärmemenge von 28750 Kal. wird aufgewendet zur Zersetzung von 9 kg Wasser, aus der 1 kg H entsteht, welches bei Normalbedingungen den Raum von 11,1236 cbm einnimmt; die Entstehung von 1 cbm H durch Wasserzersetzung benötigt daher eine Wärmemenge von

$$\frac{28750}{11,1236} = 2585$$
 Kal. (21).

Somit bedeutet das Auftreten von 1 cbm H, der aus der Wasserzersetzung stammt, im Wassergase oder Mischgase eine

<sup>\*)</sup> Für diese Berechnung ist der sog. obere Heizwert benutzt worden.

Entziehung von 2585 Kal. aus dem Reaktionsraume, und damit eine entsprechende Verminderung der Reaktionstemperatur.

Im Zusatze von Wasserdampf zur Vergasungsluft ist daher das Mittel gefunden, die Reaktionstemperatur auf eine bestimmte Norm zu bringen und auf ihr zu erhalten.

Als günstigste Reaktionstemperatur ist vorhin  $1150^{\circ}$  angenommen worden, da bei dieser Temperatur sowohl aller Luftsauerstoff in CO übergehen und (praktisch genommen) aller Wasserdampf zersetzt werden, sowie ebenfalls alles etwa gebildete  $CO_g$  unter Umständen wieder in CO umgewandelt werden muß, und es sei untersucht, wieviel Dampf man der Vergasungsluft zuzufügen hätte, um die Reaktionstemperatur von  $1150^{\circ}$  einzuhalten und welche Gaszusammensetzung dann resultieren würde.

#### d) Mischgas mit reiner CO-Bildung.

Es sei zunächst der Fall betrachtet, daß reine CO-Bildung erfolge, so daß die Produkte des Generators aus

$$x CO + yH + zN$$

bestehen werden.

Zur Verwendung gelange, wie bei der Entwickelung der vorhergehenden Zahlen, reiner Kohlenstoff, trockene reine Luft von 0° und Dampf mit einem Energiegehalt von 650 Kal. für das Kilogramm,

Die betrachtete Gasmenge betrage 1 cbm, dann wird

$$x + y + z = 1$$

woraus sich ableitet

$$z = 1 - x - y$$
 (a).

Ferner ist nach Formel (16) S. 23

$$N = z = 3,762 \times \left(CO_2 + \frac{CO}{2} - \frac{H}{2}\right)$$

Da kein  $CO_2$  vorhanden sein soll, wird  $CO_2 = 0$  und

$$z = 3,762 \times \left(\frac{CO}{2} - \frac{H}{2}\right)$$
 (b).

Durch Vereinigung von (a) und (b) ergibt sich, da CO = x und H = y

$$3,762\left(\frac{x}{2} - \frac{y}{2}\right) = 1 - x - y$$

diese aufgelöst ergibt

$$2,881 \text{ x} - 0,881 \text{ y} = 1$$
  
 $y = 3,27 \text{ x} - 1,135 \text{ (c)}.$ 

Eine weitere Beziehung zwischen x und y ergibt sich aus der Wärmemenge, die bei ihrer Erzeugung frei und von dem Gase im Momente des Entstehens aufgenommen wurde. Diese Wärmemenge läßt sich nach obigem durch die Formel ausdrücken

Q = Eigenwärme d. vergasten C + 1283 x - 2585 y.

Die Eigenwärme von 1 kg C beträgt nach dem früheren bei 1150° 313 Kal. Zur Bestimmung der C-Menge, welche zur Erzeugung von 1 cbm Mischgas erforderlich ist, sei daran erinnert, daß aus 1 kg C entstanden

Luftgas 5,36 cbm (10), Wassergas I 3,72 cbm (S. 22). Wassergas II 5,58 cbm (S. 23).

Im Mittel werden somit annähernd 5 cbm Mischgas erhalten werden, und es wird daher für 1 cbm Mischgas 0.2 kg C erforderlich sein, das eine Eigenwärme von  $313 \times 0.2 \text{ kg} = 63 \text{ Kal.}$  in den Reaktionsraum mitbringt. Der Ausdruck für Q wird also

$$Q = 63 + 1283 x - 2585 y$$
 (d).

Die Wärmemenge Q würde aber im Momente des Entstehens der Gase von diesen vollständig aufgenommen und durch den Ausdruck  $\mathbf{Q} = \mathbf{c} \ t$ 

repräsentiert.

t ist mit 1150° bekannt, und die spez. Wärme für CO, H und N sind bei 1150° zu 0,3515 angegeben. Es ist daher

$$Q = c t = 1150 \times 0.3515 = 404.2 \text{ Kal.}$$
 (e)

für den betrachteten 1 cbm Gas.

Folglich ist nach (e) und (d)

$$404.2 = 63 + 1283 \text{ x} - 2585 \text{ y}$$

und in dieses aus (c) y = 3,27 x - 1,135 gesetzt ergibt

$$404,2 = 63 + 1283 \times - 8453 \times + 2934$$
  
7170 x = 2592,8

x = 0.361 cbm CO

aus 
$$y = 3,27 x - 1,135 y = 0,047 cbm H$$
  
aus  $z = 1 - x - yz = 0,592 cbm N$ 

Summa 1,000 cbm Gas.

100 cbm Gas enthalten daher, resp. die volumprozentige Zusammensetzung des Mischgases, aus kalter Luft und Kohlenstoff bei einer Reaktionstemperatur von 1150° hergestellt, ist

$$CO = 36,1 \, {}^{0}/{}_{0}$$
  
 $H = 4,7 \, {}^{0}/{}_{0}$   
 $N = 59,2 \, {}^{0}/{}_{0}$ .

Aus dieser Gaszusammensetzung ist die Gasmenge zu berechnen, welche man aus 1 kg C erhalten würde, woraus dann wieder bestimmt werden kann, welche Dampfmenge auf 1 kg C benötigt wird. In dem Gase sind in 100 cbm = 36,1 cbm C-haltige Gase (im vorliegenden Falle ist nur CO vorhanden) enthalten, diese entsprechen laut (17)  $0.538 \times 36.1 = 19.4 \text{ kg C}$ 

und auf 1 kg C entfallen  $\frac{100}{19,4}$  = 5,14 cbm Gase. Da auch die

Produkte der Zahl 0,538mal dem Volum der C-haltigen Gase und der Quotient, der sich aus der Division dieses Produktes in 100 ergibt, bei Gasberechnungen häufig gebraucht werden, ist auch für diese

Zahlen eine Tabelle angehängt worden, aus welcher das Gesuchte direkt entnommen werden kann.

Die Zusammensetzung des Gases für 1 kg C wird daher sein

$$5,14 \times 0,361 = 1,86 \text{ cbm CO}$$
  
  $\times 0,047 = 0,24$  " H  
  $\times 0,592 = 3,04$  " N

Sa. 5,14 cbm Mischgas,

in welchem 0,24 cbm H enthalten sind, welche nach (12) aus 0,24 cbm  $H_2O$  Dampf entstanden sind. Die erforderliche Dampfmenge stellt sich daher für 1 kg C auf 0,24 cbm, oder, will man sie in kg ausdrücken, so erhält man sie, indem man das Volum mit dem Gewichte von 1 cbm multipliziert, zu

 $0.24 \times 0.8051 = 0.193$  kg Dampf.

Die zu verwendende Dampfmenge wie auch der Wasserstoffgehalt des Mischgases sind also auffallend gering, wenn man bei Erzeugung desselben reine CO-Bildung verlangt, und es steht das Resultat durchaus im Einklang mit allen Beobachtungen, die man praktisch anstellen konnte.

#### e) Der Brennwert des erzeugten Gases und der Nutzeffekt des Generators.

Die Berechnung des Brennwertes des erzeugten Gases für ein gewisses Gasvolum geschieht leicht durch Multiplikation des Volums jedes einzelnen brennbaren Gases mit seinem Brennwerte, der aus der im Anhange angegebenen Tabelle entnommen werden kann, und durch Addition aller Produkte. Gewöhnlich wird der Brennwert für 1 cbm Gas angegeben und dann benutzt man direkt die Angaben der Gasanalysen (indem man natürlich das Komma um 2 Stellen nach links versetzt). Will man jedoch gleichzeitig den Nutzeffekt des Generators kennen, so muß man das Gasvolum und seinen Brennwert auf die Gewichtseinheit Brennstoff beziehen, welcher verwendet wurde und dessen Brennwert ebenfalls bekannt sein muß. Es wechselt nun aber der Brennwert auch bei derselben Sorte Brennstoff recht erheblich, was ja schon daraus erklärbar erscheint, daß Aschengehalt und Gehalt an hygroskopischem Wasser in den Brennstoffen starken Schwankungen unterworfen sind. Daher neigt Schreiber dieses mehr dahin, die Gasmenge und den Brennwert des Gases statt auf die Gewichtseinheit des rohen Brennstoffes, auf die Gewichtseinheit Kohlenstoff im Gas zu beziehen, eine Methode, die bereits von Bunte und von Ledebur angewendet worden ist. Man erhält dadurch viel übersichtlichere Zahlen, die übrigens mit Leichtigkeit auf den rohen Brennstoff bezogen werden können; man braucht hierzu nur den Prozentsatz an C im Brennstoff zu berücksichtigen.

Bei der Erzeugung von Luftgas wurde ein Gas der Zusammensetzung  $34.7^{\circ}/_{\circ}$  CO +  $65.3^{\circ}/_{\circ}$  N erhalten, der Brennwert von 1 cbm dieses Gases ist  $0.347 \times 3063 = 1062$  Kal.

Der Brennwert des Gases aus 1 kg C ist, da

 $1 \text{ kg C} - 1.86 \text{ cbm CO ergibt } 1.86 \times 3063 = 5693 \text{ Kal.}$ 

Zur Herstellung des Gases wurde 1 kg C mit einem Brennwerte von 8080 Kal. verwendet, der Nutzeffekt des Generators betrug daher

 $\frac{5693.100}{} = 70,4\%.$ 

Die Gase hatten dabei bei ihrer Entstehung (vide Wärmebilanz S. 34) eine Eigenwärme von 2700 Kal., von denen 313 Kal. aus dem Generator (Eigenwärme des C) stammten, die wieder abgegeben werden mußten, es sind daher 2387 Kal. oder 29,6% der Verbrennungswärme des C in Eigenwärme der erzeugten Gase umgewandelt worden.

Bei der Erzeugung des ehen betrachteten Mischgases wurden dagegen an brennbaren Gasen für den Kubikmeter Gas 0,361 cbm CO und 0,047 cbm H erhalten. Der Brennwert des Gases für den Kubikmeter ist also  $0.361 \times 3063 = 1105$  Kal.

$$0.047 \times 2620 = 123$$
 ,  $1228 \text{ Kal.}$ 

d. h. um 166 Kal. oder 15% höher als der des reinen Luftgases. Der Brennwert des Gases aus 1 kg C aber stellt sich zu

$$1,86 \text{ cbm CO} \times 3063 = 5693 \text{ Kal.}$$
  
 $0,24 \text{ cbm H} \times 2620 = 629$  ,  
Sa. 6322 Kal.

Das ist, auf reinen C bezogen, ein Nutzeffekt von

$$\frac{6322,100}{8080} = 78,2^{\circ}/0.$$

Der Nutzeffekt des Generators hat sich also gegen die reine Luftgaserzeugung um fast 8% erhöht. Die Tatsache erklärt sich leicht daraus, daß jetzt die Reaktionstemperatur geringer, damit aber auch die Eigenwärme der Gase geringer, der Wärmebetrag, welcher zur Umwandlung in latente Wärme verbliebt, also größer geworden ist.

Eine derartige Berechnung des Nutzeffektes des Generators ist aber nicht ganz richtig, und zwar aus dem Grunde, weil hier dem Generator auch noch andere Wärme zugeführt wurde, als der Brennwert und die Eigenwärme des C. Diese Wärmemenge wurde vom Dampf geliefert, der zur Zersetzung gelangte. Bei Berücksichtigung dieser Werte erhält man folgende Wärmebilanz.

In den Generator geführte Wärme 1 kg C Eigenwärme . . . 313 Kal. 1 " C Brennwert (Total) . 8080 " 0,193 kg Dampf×650 Kal. 125 "

| In Gasen im Moment der Entstehung enthalten 5,14 cbm Gas, Eigenwärme bei 1150°, 1150 × 5,14 × 0,3515 = · · · · · 2078 Kal. Brennwert des Gases · · · 6322 " Im Wasserdampf der Verbrennungsprodukte werden noch sein lätente  $0,193 \times 600$ , welche zum Brennwerte ge-. . 116 8518 Kal.

Von diesen 8518 Kal. gehen beiderseits, als vom Generator zu liefern und ihm wieder abzugeben, 313 Kal. ab, so daß nur 8205 Kal. verbleiben. Diese verteilen sich

auf Brennwert 
$$\frac{6322,100}{8205} = 77^{\circ}/_{\circ}$$
  
Eigenwärme  $23^{\circ}/_{\circ}$ .

#### f) Die Erzeugung von Mischgas mit höherem Wasserstoffgehalt.

Die günstigen Resultate, welche durch die Einführung verhältnismäßig geringer Dampfmengen in den Generator erzielt werden können, mußten zu dem Wunsche drängen, Gase von noch höherem Brennwert zu erzeugen und wenn möglich eine bessere Ausnutzung des Brennstoffes zu erzwingen. Auf den ersten Blick scheint es, als wäre dies durch erhöhte Dampfzersetzung zu erreichen, denn durch solche muß der Wasserstoffgehalt im Gase entsprechend erhöht werden. Gleichzeitig aber muß der Stickstoffgehalt erniedrigt werden, und damit würde ein Gas gewonnen, welches geringeren Gehalt an nicht brennbaren Substanzen aufweist. Der Wasserstoff ist bisher als ein sehr wertvolles Heizgas angesehen worden, denn es ist jedem wohl noch im Gedächtnis, daß überhaupt die höchste Temperatur bis vor kurzem praktisch nur durch das Knallgebläse erreicht werden konnte, und ferner erinnert man sich stets, daß der Wasserstoff den ungeheuren Brennwert von 34600 Kal. für das Kilogramm besitzt. Es wird bei dieser Zahl aber außer acht gelassen, daß der Wasserstoff sehr leicht ist und daß 1 kg H daher einen sehr großen Raum ein-Berechnet man den Brennwert des Wasserstoffes auf die Raumeinheit, so schwindet der Nimbus, und es erweist sich, daß er mit 2629 Kal. für den Kubikmeter, dem Kohlenoxyd (3063 Kal. für den Kubikmeter) erheblich und den Kohlenwasserstoffen (CH, - 8600, C<sub>2</sub>H<sub>4</sub> — 14,186 Kal. für den Kubikmeter) sogar ganz bedeutend nachsteht.

Immerhin hat das vorher betrachtete Gas bewiesen, daß ein Wasserstoffgehalt Vorzüge und Vorteile gewähren kann, und es lohnt zu untersuchen, wann dieselben ihre Grenze erreichen.

Ein Umstand ist bereits klar, nämlich der, daß die Erzeugung von Wasserstoff aus Wasserdampf eine Entziehung von Wärme aus der Reaktionszone und ein Sinken der Reaktionstemperatur zur Folge haben muß. Diese Reaktionstemperatur muß aber eine bestimmte Höhe haben, wenn der Prozeß fehlerfrei verlaufen soll. Will man also mehr Wasser zersetzen als vorhin berechnet, so muß man dem Generator mehr Wärme zur Verfügung stellen.

Dies kann auf zweierlei Art geschehen:

1. indem man auf Einhaltung der reinen CO-Bildung verzichtet und die Entstehung von CO<sub>8</sub> gestattet,

2. indem man weitere Wärme dem Generator zuführt, was etwa durch Überhitzung des Dampfes oder durch Vorwärmung der Vergasungsluft geschehen könnte. Über die Aussichten, die der erstgenannte Weg bietet, kann man sich bereits oberflächlich orientieren, wenn man die beiden Arten des sogenannten Wassergases betrachtet, welche auf Seite 22 und 23 behandelt werden.

Der Brennwert dieser Gase beträgt nämlich für den Kubikmeter Gas

```
Wassergas I

0,5 cbm CO × 3063 = . . . 1531 Kal.
0,5 " H × 2620 = . . . 1310 "

Brennwert 1 cbm = . . 2841 Kal.

### Brennwert 1 cbm = . . 1810 "

Brennwert 1 cbm = . . 1810 "

Brennwert 1 cbm = . . . 1810 "

Brennwert 1 cbm = . . . 1755 Kal.
```

Diese Zahlen beweisen, daß der Brennwert des Gases mit reiner CO-Bildung dem des Gases mit reiner CO $_2$ -Bildung entschieden bedeutend überlegen ist. Der Brennstoff ist im ersten Gase in konzentrierterer Form vorhanden, denn es entstehen hier aus 1 kg C nur 3,72 cbm Gas, gegen 5,58 cbm im zweiten Falle.

Über den Nutzeffekt des Generators läßt sich hiernach allerdings kein Urteil fällen, denn man erhält aus 1 kg C mit einem Brennwerte von nur 8080 Kal. Gas mit einem Brennwerte von 10561 resp. 9736-Cal. Es hat also dem Generator mehr Wärme zu Gebote gestanden, als der Kohlenstoff selbst liefern konnte, und dieser Mehrbetrag ist nicht ohne weiteres ersichtlich, denn es fehlt die Angabe, welche Eigenwärme die Gase besitzen.

Nach dem Vorhergegangenen kann behauptet werden, daß diese Eigenwärme verschieden sein muß, wenigstens muß die Temperatur des  ${\rm CO_2}$ -haltigen Gases niedriger sein als die des Gases bei reiner  ${\rm CO\textsc{-}Bildung}$ , weil ja  ${\rm CO_2}$  in erheblichen Mengen nur bei Reaktionstemperaturen unter  $1000^{\circ}$  entstehen kann.

Man kann die Frage wohl am einfachsten lösen, wenn man die theoretische Zusammensetzung des Mischgases berechnet, welches sich ergeben würde, wenn sämtlicher Kohlenstoff in die Form CO<sub>2</sub> gebracht werden würde. Daß dies praktisch nicht ausführbar ist, braucht weiter nicht abzuschrecken, soll doch das Resultat nur dazu dienen, den Einfluß der CO<sub>2</sub>-Bildung in voller Reinheit zu zeigen. Auch das Gas mit reiner CO-Bildung ist praktisch nicht herzustellen, aber die erhaltenen Werte stellen die äußersten Grenzfälle dar, zwischen denen die Resultate liegen müssen, welche bei gleichzeitiger Bildung von CO<sub>2</sub> und CO entstehen.

Nach der Tabelle von Naumann und Ernst (S. 26) liegt das Maximum der CO<sub>2</sub>-Bildung mit Luft etwa bei 700°C, und es sei angenommen, daß bei dieser Temperatur auch der Dampf in CO<sub>2</sub> und H zersetzt würde. Nach der Methode beständiger Annäherung wird gefunden, daß aus 1 kg C dann 6,66 cbm Gas geliefert wird und daß somit die Wärmemenge, welche der zur Erzeugung von

1 cbm Gas, das der Betrachtung unterliegen soll, erforderliche C in den Reaktionsraum bei 700° bringt, 28 Kal. beträgt.

Die Wärmemenge, welche dieses Gas im Momente seiner Entstehung aufnehmen muß, wird durch den Ausdruck

$$Q = c t$$
 gegeben, wobei  $t = 700^{\circ}$  ist.

Für  $\mathrm{C_0^t}$  kann nun nicht mehr die spez. Wärme der schwer verdichtbaren Gase CO, H, N, O genommen werden, da ja CO<sub>2</sub> in . grösserer Menge auftritt. Nach der Annäherungsmethode ermittelt man, daß etwa 28% CO<sub>2</sub> auftreten werden und daraus ergibt sich die mittlere spez. Wärme des Gases für 700% zu 0,3983 Kal. Somit wird

$$Q = 0.3983 \times 700 = 279$$
 Kal. für 1 cbm Gas.

Bezeichnet man den Gehalt

wobei x+y+z=1 sind, da ja 1 cbm Gas betrachtet wird, so kann man Q auch nach Seite 37 ermitteln, es ist nämlich gleich der Eigenwärme des C, vorhin zu 28 Kal. gefunden, + der Wärme, die durch die Bildung von x  $CO_2$  entstand, also nach (20) 4344 x; minus der Wärme, die durch Entstehung von x cbm H gebunden würde, welche nach (21) — 2585 y beträgt.

Daher wird

$$Q = 28 + 4344 x - 2585 y = 279 Kal.$$

Es kann ferner die Formel für Mischgas herangezogen werden, nach welcher

$$N = z = 3,762 \left( CO_2 + \frac{CO}{2} - \frac{H}{2} \right)$$

ist; in dieser wird

$$CO_2 = x$$
,  $CO = O$ ,  $H = y$   
 $z = 3,762 x - 1,881 y$ 

und aus

$$x + y + z = 1$$
,  $z = 1 - x - y$ 

hieraus

$$1 - x - y = 3,762 x - 1,881 y$$
  
 $0,881 y = 4,762 x - 1$   
 $y = 5,405 x - 1,135$ 

Diesen Wert in die Gleichung für Q gesetzt, erhält man

$$279 = Q = 28 + 4344 \times -2585 (5,405 \times -1,135)$$

$$279 = 2962 - 9628 \times \times = 0,279 \text{ cbm CO}_{9}$$

aus 
$$y = 5,405 \text{ x} - 1,135$$
  $y = 0,373$  , H  
aus  $z = 1 - \text{x} - \text{y}$   $z = 0,348$  , N  
 $1,000 \text{ cbm Gas}$ 

Der Brennwert dieses Gases berechnet sich zu  $0.373~\mathrm{cbm}~\mathrm{H} \times 2620 = 977~\mathrm{Kal}.$ 

Es ergibt sich hieraus, daß der Brennwert des Gases ganz außerordentlich niedrig ist und sogar dem Brennwert des reinen Luftgases nachsteht. Schon aus diesem Grunde erscheint das Mischgas mit Kohlensäurebildung als minderwertig.

Jedoch könnte möglicherweise die Ausnutzung des Brennstoffes besser gewesen sein, und um dies zu untersuchen, muß die Gasmenge, welche aus 1 kg C erhalten werden kann, festgestellt werden.

Das Gas enthält im cbm — 0.279 cbm  $CO_2$  was einem C-Gehalte von  $0.279 \times 0.538$  (vide Tabelle) = 0.15 kg entspricht und aus 1 kg C werden somit 1: 0.15 = 6.66 cbm Gas erhalten.

Der Brennwert des Gases aus 1 kg C ist also  $6,66 \times 977 = 6507$  Kal.

Der Nutzeffekt des Generators wäre daher, roh gerechnet

$$\frac{6507 \cdot 100}{8080} = 80,5\,^{\circ}/_{\circ}$$

und damit tatsächlich höher als bei reiner Luftgaserzeugung und sogar etwas besser als bei der Erzeugung der CO<sub>2</sub>-freien Mischgases.

Hierbei ist aber die Wärmemenge, welche dem Generator durch den Dampf zugeführt worden ist, nicht berücksichtigt worden.

Um dies tun zu können, muß die Dampfmenge festgestellt werden, welche auf 1 kg C zur Zersetzung gelangte. Aus 1 kg C entstanden 6,86 cbm Gas mit  $37,3^{\,0}/_{\rm 0}$  H, also 2,48 cbm H, welche aus 2,48 Dampf entstehen mußten. Diese wiegen aber 2,48 × 8051 = 2 kg.

Hieraus ergibt sich

die Wärmebilanz für Mischgas mit reiner CO<sub>2</sub>-Bildung.

In den Generator geführt

Eigenwärme des C . . . . 185 Kal.
Brennwert " . . . . . 8080 "
V. Dampf mitgebracht 2×650 1300 "
Sa. . 9565 Kal.

Aus den Generator entführt im Momente des Entstehens der Gase

Rennwert des Gases . . . 6507 Kal.
Eigenwärme d. Gase 279×6,66 1858 "
In Abgasen stecken 2×600 . 1200 "

Sa. . 9565 Kal.

Von diesen sind, als vom Generator geliefert und diesem wieder zurückzugeben, abzuziehen 185 Kal., somit verbleiben 9380 Kal. und der Nutzeffekt wird

$$\frac{6507 \cdot 100}{9380} = 69,4^{\circ}/_{0}.$$

Zum Vergleich seien die gefundenen Resultate zusammengestellt. (Siehe Tabelle auf S. 44.)

Die Aufstellung zeigt, daß durch die Mischgaserzeugung das Gasvolum, welches man aus einer gewissen Brennstoffmenge erzeugen kann, gegenüber der Luftgaserzeugung wohl etwas verringert und der gasförmige Brennstoff somit an Wärmeenergie konzentrierter gemacht werden kann. Gleichzeitig wird die Erzeugungstemperatur und daraus folgend auch der Betrag an Eigenwärme, welche die

Gase dem Generator entführen, herabgesetzt, die Ausnützung des Brennstoffes also erhöht. Man erkennt aber auch leicht die Grenze, bis zu welcher das möglich ist, denn, wird bei der Mischgaserzeugung der Dampfzusatz soweit erhöht, daß CO<sub>2</sub>-Bildung erfolgen muß, so wächst das Gasvolum und außerdem tritt (wenigstens bei der benutzten Art der Rechnung) eine neue beträchtliche Verlustquelle dadurch auf, daß bei der Verbrennung des H Wasser entsteht, welches in Dampfform erscheint, und daher 600 Kalorien für das Kilogramm in latenter Form mit sich nimmt. Hierdurch wird der Wirkungsgrad des Generators herabgedrückt, um schließlich in dem theoretischen Grenzfalle der reinen CO<sub>2</sub>-Bildung unter den Wert zu sinken, der bei reiner

Gegenstand	theoretisch Reines Luftgas	theoretisch Mischgas, reine CO-Bildung	theoretisch Mischgas, reine CO <sub>2</sub> -Bildung
Erhaltene Gasmenge Auf 1 kg C zersetzt Dampf kg Entstehungstemperatur der Gase Brennwert des Gases für 1 cbm Eigenwärme der Gase Brennwert der Gase Latente Wärme im Dampf der Verbrennungsprodukte,	5,36 cbm — tiber 1400°C 1063 Kal. 2700 " 5693 "	5,14 cbm 0,193 kg 1150°C 1228 Kal. 2078 " 6322 "	6,66 cbm 2,0 kg 700° C 977 Kal. 1858 " 6507 "
nach der Verbrennung und Kondensation des Dampfes auftretend Nutzeffekt des Generators, bezogen auf die gesamte	_	116 "	1266 "

Aus 1 kg reinem C wird erhalten:

Luftgaserzeugung erhalten wird. Der Brennwert des Gases für die Volumeinheit wird aber durch das Auftreten von CO<sub>2</sub> bedeutend herabgesetzt, und hiermit ergibt sich, daß es verfehlt ist, den Dampfzusatz über die Grenze hinaus zu treiben, die zur Einhaltung der minimalen Reaktionstemperatur für reine CO-Bildung erforderlich ist.

70,4°/o

dem Generator zugeführte

Dieser Schluß ist allseitig durch die Erfahrungen der Praxis bestätigt worden, und so behauptet u. a. Lührmann (Stahl und Eisen, 1903, S. 435), "daß die Einführung von H<sub>2</sub>O-Dampf in den Generator nur dann vorteilhaft sein kann, wenn man trotzdem CO<sub>2</sub>-freie Gase zu erzeugen imstande ist". Ferner ist durch praktische Versuche nachgewiesen, was auch aus den Versuchen von Harries, S. 27, hervorgeht, daß bei Einführung größerer Dampfmengen in den Generator grosse Mengen desselben unzersetzt durch den Generator gehen. Damit aber geht die zu ihrer Erzeugung aufgewendete

Wärmemenge verloren, der Dampf wird im Generator höher erhitzt und entführt diesem Wärme und erteilt endlich dem erzeugten Generatorgase Eigenschaften, die für den Ofenbetrieb nachteilig sind und später besprochen werden sollen.

#### g) Mischgaserzeugung mit vorgewärmter Vergasungsluft.

Der zweite Weg der Erzeugung eines Mischgases mit höherem Wasserstoffgehalt besteht in der Anwendung überhitzten Dampfes oder vorgewärmter Vergasungsluft und bezweckt, durch die Eigenwärme der eingeführten gasförmigen Hilfsstoffe die Wärmeverluste auszugleichen, welche durch erhöhte Wasserzersetzung entstehen müssen. Der Dampf und die Luft sollen gerade soweit vorgewärmt werden, daß trotz des erhöhten Dampfzusatzes die Reaktionstemperatur auf 1150° erhalten bleibt und so auch die Bedingungen für reine CO-Bildung erhalten bleiben.

Man erkennt leicht, daß durch die Überhitzung des Dampfes, der, wie aus der unten stehenden Tabelle ersichtlich, nur in geringer Menge zur Anwendung gelangen darf, nur eine ganz geringe Kalorienzahl erhalten werden kann, die sich zu der Formel (d) auf S. 37

$$Q = 63 + 1283x - 2585y$$

hinzu addieren würden, denn bei den vorigen Rechnungen ist der Dampf bereits als mit einer Energiemenge von 650 Kalorien für das kg behaftet angesetzt worden. Die Vorwärmung der Luft wird jedenfalls bedeutend höhere Werte ergeben, und es ist daher zur Feststellung der Werte der folgenden Tabelle auch nur diese berücksichtigt worden, während der Dampf wie früher mit 650 Kalorien für das Kilogramm angenommen wurde. Auch die Luftmengen sind annähernd angenommen und glaubt sich Schreiber dieses diese Freiheit erlauben zu dürfen, da ja die Rechnung an sich, wegen der

Zusammensetzung des Mischgases, welches mit vorgewärmter Luft erzeugt werden kann. Reaktionstemperatur 1150° C, reine CO-Bildung.

Grad der Vorwärmung der Luft		zusamn setzung umproz H %	•	Gas- menge aus 1 kg C	Brenz 1 cbm Gas Kal.	nwert Gas aus kgC Kal		zersetzt kg C
	70	70	-/0	Com	IXai.	IXAI.	CDIII	<u>*</u> 8
0 ° 50 ° 100 ° 200 ° 300 ° 400 °	36,1 36,3 36,5 36,8 37,1 37,4 37,7	4,7 5,2 5,8 6,8 7,8 8,7 9,7	59,2 58,5 57,7 56,4 55,1 53,9 52,6	5,14 5,12 5,09 5,05 5,00 4,97 4,93	1228 1248 1270 1305 1340 1373 1408	6322 6390 6464 6590 6700 6824 6941	0,24 0,27 0,29 0,33 0,38 0,42 0,47	0,193 0,21 0,23 0,27 0,31 0,34 0,38

Unsicherheit der Werte für die spezifischen Wärmen, auf Genauigkeit keinen Anspruch machen kann. Es können nur Vergleichswerte erhalten werden, für diese aber dürfte die geringe Abweichung ohne Bedeutung sein.

Die Rechnung ist nur bis zur Vorwärmung auf  $500^{\circ}$  durchgeführt, da die Anwendung von höher temperierter Vergasungsluft für Gaserzeuger praktisch wohl kaum in Frage kommen dürfte. Die Zahlen zeigen, daß man dabei etwa  $5^{\circ}$ /o mehr H ins Gas bekommen und für das Kilogramm C etwa 600 Kalorien mehr herausholen kann.

Dies würde, falls die Vorwärmung durch die Abhitze des Generators selbst geschieht, bedeuten, daß ein höherer Nutzeffekt resultiert. Da der Dampfzusatz 0,38 kg für das kg C beträgt, so sind vom Dampf in den Generator gebracht

Der Brennwert des C war 8080 
$$\frac{0.38 \times 650}{\text{Sa.}}$$
 8327 Kal.,

aus welchen Gas mit einem Brennwerte von 6941 Kal. entsteht, der Nutzeffekt wird daher  $y = \frac{6941.100}{8327} = 83^{\circ}/o$ 

gegen 77% bei Anwendung von kalter Luft.

Die Verbesserung der Gasqualität an sich ist aber, da der Brennwert von 1228 auf 1408 Kal. für den Kubikmeter gestiegen ist, nicht unbedeutend.

### 8. Einfluß der Unvollständigkeit der Reaktionen.

Es ist theoretisch unmöglich, bei der Einwirkung von O oder Wasserdampf auf überschüssigen Kohlenstoff reine CO oder CO<sub>2</sub>-Bildung zu erhalten, denn es entstehen immer beide Gase. Durch Einhaltung der richtigen und günstigsten Reaktionsbedingungen läßt sich aber der Gehalt an CO<sub>2</sub> auf ein gewisses Minimum herabdrücken, und so erhielten z. B. Naumann & Ernst (s. F. Fischer, S. 201) beim Überleiten von CO<sub>2</sub> über in einer Porzellanröhre erhitzten Koks bei einer Temperatur von 1060° ein Gasgemisch, welches aus

bestand.

Harries erhielt (S. 27) beim Überleiten von Wasserdampf über glühenden Koks bei einer Temperatur von  $1125^{\,0}$  C

 $1,24\% CO_2 + 98,76\% CO.$ 

Man kann somit annehmen, daß es möglich ist, ein Gas zu erzeugen, in welchem auf 100 Teile  ${\rm CO} + {\rm CO_2}$ 

2 Teile CO<sub>2</sub> und 98 Teile CO

entfallen, und kann ferner diese Zahlen benutzen, um mittelst derselben die errechnete theoretische Zusammensetzung des aus kalter Luft hergestellten Mischgases derart umzuformen, daß sie sich als das Ziel hinstellt, welchem die Praxis zustreben soll mit der Aussicht, dasselbe auch wirklich erreichen zu können.

Die Zusammensetzung des theoretischen Mischgases war  $36.1^{\circ}/_{\circ}$  CO +  $4.7^{\circ}/_{\circ}$  H +  $59.2^{\circ}/_{\circ}$  N.

sein könnten.

Es müßten also 0,722% CO2 und 36,1 — 0,722% CO oder rund gerechnet

0,8 cbm CO<sub>3</sub>
35,3 , CO auf 100 cbm Gase vorhanden sein,
4,7 , H
x N.

dazu kämen

Da das Gas Mischgas ist, muß der N-Gehalt der Formel

$$N = 3,762 \left( CO_2 + \frac{CO}{2} - \frac{H}{2} \right)$$

entsprechen und wird

$$N = 3,762 \left(0.8 + \frac{35.3 - 4.7}{2}\right) = 60.5.$$

Hieraus ergibt sich die Zusammensetzung des technisch mit kalter Luft hergestellten Mischgases zu

mit einem Brennwert von 1186 Kal. für den Kubikmeter mit einem Gasvolum von 5,23 cbm für 1 kg C und einem Brennwert des Gases von 1 kg C von rund 6200 Kal. Die Zusammensetzung für 1 kg C berechnet sich zu

$$\begin{array}{c}
CO_2 - 0.04 \text{ cbm} \\
CO - 1.82 \\
H - 0.24 \\
N - 3.13 \\
\hline
5.23 \text{ cbm}
\end{array}$$
 $\begin{array}{c}
1.86 \text{ cbm C-haltiger Gase} \\
C-haltiger Gase}$ 

Durch die unbedeutende  $\mathrm{CO_2}$ -Bildung wird zwar eine Erhöhung der Reaktionstemperatur eintreten, die etwas erhöhte H-Bildung gestatten dürfte. Dieser Umstand sei jedoch seiner Geringfügigkeit wegen vernachlässigt.

#### 9. Das Destillationsgas.

Bisher sind die gasförmigen Produkte behandelt worden, welche sich im Generator aus reinem Kohlenstoff herstellen lassen. Absolut reiner Kohlenstoff steht aber in der Natur für Generatorzwecke nicht zur Verfügung, sondern die Brennstoffe enthalten meist nicht unbe-

deutende Mengen bituminöser Bestandteile, welche beim Erhitzen im Generator in Gasform entweichen und sich dem Mischgase beimengen. Der feste Brennstoff aber wird durch diesen "Entgasungsprozeß" geläutert und kann schließlich neben den Aschenbestandteilen als reiner C in die Vergasungszone gelangen. Will man sich aus der Gasanalyse ein Bild über den Grad der Vollkommenheit der Mischgaserzeugung der Praxis machen, so kann dies nur geschehen, wenn man Zusammensetzung und Menge der Destillationsprodukte des jeweilig verwendeten Brennstoffes kennt. Hierin aber liegt der schwierigste Punkt der Untersuchung der Heizgase, denn es gibt unzählige Sorten von Brennstoffen, deren wirkliche Zusammensetzung aus dem Grunde für jeden Fall schwer zu ermitteln ist, weil diese Zusammensetzung nicht beständig ist, zeigen doch Kohlen aus demselben Flöz erhebliche Unterschiede. Aber selbst wenn es gelingt, diese Schwierigkeit zu überwinden, ist nicht viel geholfen, denn die Zusammensetzung der Destillationsprodukte hängt wesentlich von der Temperatur bei der Entgasung und von der Geschwindigkeit ab, mit welcher dieselbe erfolgt. Man kann daher aus ein und demselben Brennstoffe erheblich voneinander abweichende Destillationsprodukte erhalten. Es hat nicht an Versuchen gefehlt, die Zusammensetzung der Brennstoffe in Beziehung zur Zusammensetzung der Destillationsprodukte zu bringen, doch sind sie bisher alle aus dem erwähnten Grunde ziemlich vergeblich geblieben. Es läßt sich jedoch ein anderer Weg finden, der zu einer wenigstens annähernden Lösung der Frage führt.

Betrachtet man nämlich die rohen Brennstoffe, dann ihre Vergasungsprodukte und endlich die Produkte der vollständigen Verbrennung, so findet man, daß die zu behandelnden Stoffe in dieser Reihenfolge von immer einfacherer Art werden und sich schließlich auf die drei einfachen Stoffe  ${\rm CO_2},\,{\rm H_2O},\,{\rm N}$  beschränken.

Aus den Produkten der vollständigen Verbrennung des Brennstoffes kann man bereits einige Schlüsse von Wichtigkeit ziehen.

Die Verbrennungsprodukte des reinen C mit reiner trockener Luft sind  $CO_9$  und N und zwar erhält man aus 1 kg C bei direkter Verbrennung des C nach (5)

 $1,86 \text{ cbm CO}_2 + 7,00 \text{ cbm N},$ 

während bei der Luftgaserzeugung nach (10)

1,86 cbm CO + 3,50 cbm N

sich ergab.

Wird das Gas mit Luft vollständig verbrannt, so erhält man nach (18)

1,86 cbm CO braucht  $1,86 \times 0,5 = 0,93 \text{ O}$ 

und ergibt  $1.86~{\rm cbm}~{\rm CO_2}.$  Die  $0.93~{\rm cbm}~{\rm O}$  brachten aber  $3.5~{\rm cbm}~{\rm N}$  mit sich, die Verbrennungsprodukte sind daher

1,86 cbm CO + 7,00 cbm N,

d. h. es sind dieselben, wie die des reinen C bei direkter Verbrennung. Ist der reine C unter Mithilfe von Wasserdampf vergast worden, so zeigt das Gas einen Gehalt an Wasserstoff, z. B.



Zusammensetzung	Bestes Mischgas (22)	Wassergas (S. 22)	Wassergas II (S. 23)
Gas von 1 kg C CO <sub>2</sub> CO H N	0,04 cbm 1,82 " 0,24 " 3,13 "	1,86 ebm 1,86 "	1,86 cbm 3,72 cbm

Sollen diese Gase vollständig mit Luft verbrannt werden, so ermittelt sich Luftbedarf und Zusammensetzung der Verbrennungsprodukte leicht unter Beobachtung der Formeln (18), (12) und (1).

Die Verbrennungsprodukte werden in allen Fällen 1,86 cbm CO<sub>2</sub> + 7,00 cbm N plus wechselnde Mengen von Wasserdampf und zwar beiläufig bemerkt, gerade so viel, als zur Herstellung der Gase benutzt worden war. Bei der gewöhnlichen Gasanalyse kondensiert nun das Wasser und es wird nur 1,86 cbm  $CO_2 + 7,00$  cbm N gefunden.

Wenn daher bei der Verbrennung mit Luft Verbrennungsprodukte auftreten, welche dem Verhältnis 1,86 cbm CO: 7,00 cbm N entsprechen, so ergibt sich der Schluß, daß als Brennstoff reiner C vorgelegen hat.

Falls es bekannt ist, daß nicht fester Kohlenstoff, sondern ein gasförmiger Brennstoff bei der Verbrennung mit Luft diese Verbrennungsprodukte ergab, so sagt die Zusammensetzung derselben, daß zur Erzeugung des Gases reiner C gedient hat, der durch reine Luft oder Wasser oder beides vergast wurde. Wird aber Gewißheit darüber verlangt, ob und eventuell wieviel Wasser bei der Vergasung mitwirkte, so ist weiter entweder der Wasserdampfgehalt der Verbrennungsprodukte dieses Gases zu bestimmen, oder besser, es ist das Gas selbst auf seinen Wasserstoffgehalt zu prüfen. Aus diesen Angaben ergibt sich dann deutlich die Rolle, welche dem Wasserdampf bei der Vergasung zufiel.

Umgekehrt muß es möglich erscheinen, aus einer anderen Zusammensetzung des Verbrennungsproduktes eines Generatorgases nachzuweisen, daß der ursprüngliche Brennstoff nicht reiner C war, sondern daß er Beimengungen enthielt. Wenn es gelingen sollte, diese

Digitized by Google

einigermaßen quantitativ zu bestimmen, so scheint die Hoffnung nicht ausgeschlossen, daß es auch gelingen kann, aus der Zusammensetzung des Gases selbst einigen Aufschluß über die Vorgänge bei der Vergasung solcher Brennstoffe zu erhalten, die neben C noch andere Stoffe aufweisen.

Enthielt der Brennstoff nämlich neben C auch sog. freien H, und zwar beiläufig angenommen, ein Quantum entsprechend 0,5 cbm H auf 1 kg C, so ist es klar, daß nun zur vollständigen Verbrennung der Brennstoffmenge, welche 1 kg C enthält, mehr O, als auch mehr Luft erforderlich ist. Es wird

1 kg C verlangen 1,86 cbm O + 7,00 N 0,5 cbm H , 0,25 cbm O + 0,94 N

Zusammen 2,11 cbm O + 7,94 cbm N

und die Verbrennungsprodukte, bezogen auf 1 kg C, werden nun sein 1,86 cbm CO.

7,94 cbm N 0,50 cbm H<sub>2</sub>O

von denen in der Gasanalyse, wie sie gewöhnlich ausgeführt wird, nur 1,86 cbm  $CO_2$  und 7,94 cbm N gefunden werden.

Das Verhältnis von CO<sub>2</sub>: N ist nun ein anderes geworden, die Stickstoffmenge hat sich vergrößert. Sie hat sich vermehrt um das 3,762 fache der Sauerstoffmenge, die zur Verbrennung der Menge des freien Wasserstoffes erforderlich war. Somit ist das Verhältnis von CO<sub>2</sub>: N ein Kriterium für eventuell im Brennstoff vorhandenen sog. freien Wasserstoff und wenn die Verbrennungsprodukte aus einem gasförmigen Brennstoffe erzeugt sind, ein Beweis dafür, daß der freie H auch im Brenngase vorhanden gewesen ist und zwar in einer Menge, die durch das Verhältnis CO<sub>2</sub>: N der Produkte der vollständigen Verbrennung bestimmt werden kann.

Es muß hierbei darauf hingewiesen werden, daß der auf diese Weise gefundene Gehalt an freiem H durchaus nicht identisch zu sein braucht mit dem Gehalt an freiem H, wie er durch die Elementaranalyse gefunden wird, und auch wohl nie mit ihm identisch ist. Trotzdem kann die Ermittelung desselben nach der angegebenen Methode aus den Produkten der vollständigen Verbrennung einigen Wert für die Beurteilung der Brennstoffe haben, denn nun läßt sich experimentell die Wasserstoffmenge ermitteln, die aus dem Brennstoffe wirklich in brennbarer Form geliefert wird.

Nun geht aber der Wasserstoff, welcher mit die wesentliche Grundlage der bituminösen Bestandteile der Brennstoffe bildet, beim Entgasungsprozeße nicht gleich in die freie Form über, sondern ein großer Teil desselben bildet Verbindungen und zwar mit C. Im Generatorgase findet man neben freiem H meist  $\mathrm{CH_4}$  und höher gekohlte Kohlenwasserstoffe. Da letztere aber nur in recht geringen Mengen auftreten werden sie meist als  $\mathrm{C_2H_4}$  angesehen.

In  $CH_4$  kommen auf 12 kg C-4 kg H, welche zusammen also 16 kg  $CH_4$  ergeben, 16 kg  $CH_4$  nehmen aber bei Normalbedingungen, da 1 cbm  $CH_4$  dann 0,7178 kg wiegt, den Raum von

$$\frac{16}{0,7178} = 22,3 \text{ cbm}$$

ein, während

$$4 \text{ kg H} - \frac{4}{0.0899} = 44.6 \text{ cbm}$$

einnehmen, woraus sich ergibt, daß aus

$$C + 2 cbm H = 1 cbm CH_{A}$$

entstehen könnte (23), mit anderen Worten, daß man sich also 1 cbm  $CH_4$  als aus C und 2 cbm H entstanden denken kann.

In  $C_2H_4$  kommen dagegen auf 24 kg C — 4 kg H, die 28 kg  $C_2H_4$  geben.

28 kg  $C_2H_4$  nehmen bei Normalbedingungen einen Raum von

$$\frac{28}{1,2503}$$
 = 22,3 cbm,

4 kg H dagegen sind

$$\frac{4}{0,0899}$$
 = 44,6 cbm,

also könnten wiederum aus

$$C + 2 cbm H = 1 cbm C_2 H_4$$
 (24)

entstehen.

Somit entspricht je ein Raumteil  $CH_4$  oder  $C_2H_4$  je 2 Raumteilen an freiem Wasserstoff und man kann den Gesamtgehalt an H, auf den freien Zustand bezogen, in einem Gase, das aus H,  $CH_4$  und  $C_2H_4$  besteht, leicht ermitteln, wenn man die vorhandenen Mengen von  $CH_4$  und  $C_2H_4$  mit 2 multipliziert und zu dem Gehalt an freiem H hinzuaddiert.

Enthält z. B. ein Gas

$$C_{2}H_{4}$$
 3,1 cbm +  $CH_{4}$  23,7 cbm + H 56 cbm,

so entspricht dies einer auf freien Zustand bezogenen Wasserstoffmenge von  $C_2H_4=2\times 3.1=6.2$  cbm H

Sa. 109,6 cbm freien Wasserstoffes.

Hiermit aber hat man ein Mittel, um eine Beziehung zwischen der Gesamtmenge eines Gases zum freien Wasserstoff aufzustellen.

Von diesem Mittel ist in der Tabelle auf S. 52 Gebrauch gemacht, indem in der letzten Rubrik die Raummengen an freiem Wasserstoff aufgeführt sind, welche sich bei der Zerlegung der betrachteten Gase in ihre Bestandteile ergeben.

Wie schon erwähnt, kann die Zusammensetzung der Destillationsgase je nach der Art des verwendeten Brennstoffes, wie auch der Bedingungen, welche bei der trockenen Destillation herrschten, sehr verschieden sein. Die Zusammensetzung der Destillationsgase, wie sie im Generator entstehen, ist zudem noch nie ermittelt worden und wird sich vielleicht auch nie ermitteln lassen. Aufschluß über die Frage kann heute nur erhalten werden durch Betrachtung von Gasen, die unter anderen, aber ähnlichen Verhältnissen entstanden sind, und als solche stehen die Gase aus Koksöfen zur Verfügung. Eine Reihe solcher ist dem Werke von Ferd. Fischer entnommen, wobei H<sub>2</sub>S ausgeschieden und das übrige auf 100 umgerechnet wurde.

Aus	Steinkohle	erzeugte	Destillationsgase
	(F	erd. Fisc	her).

	Zusammensetzung, Raumteile						Auf freien H	
Herkunft	CmHn	CH4	H	CO	CO,	0	N	bezogen
	cbm	ebm	cbm	cbm	cbm	cbm	cbm	H cbm
1. Otto Hofmann, erste								
14 Stunden	5,2	38,7	38,4	6,1	3,6	0,3	7,7	126,2
2. Otto Hofmann, letzte	0,2	00,.	<b>5</b> 0,∓	0,1	0,0	0,0	','	120,2
19 Stunden	2,4	29,2	50,5	6,3	2,2	0,3	9,1	113,7
3. Hüssener Ofen	$\overline{2},\overline{3}$	27,5	58,6	4,5	0,9	0,5	5,7	118,2
4	2.0	24,8	61,7	4.6	0.9	0,4	5,6	115,3
5. Otto Hofmann	2,2 2,6	36,3	53,6	6,5 7,9	1,4 3,3			130,6
6. Solway (Belgien)	2,6	31,2	52,8	7,9	3,3	2,3	2,0	120,4
7. " (England)	3.1	23,7	56,0	8,8	3,0	<b>—</b>	_	109,6
8. Wright	7,5	42,7	38,0	18,7	<b>—</b>	_	2,9 3,4 2,8 2,2 2,5	138,2
9. " stärker erhitzt.	5,8	34,5	43,8	12,5	<b> </b> -	_	3,4	124,4
10. " " 10.7"	4,5	30,7	48,0	14,0	-	=	2,8	118,4
11. " erste 10 Min	10,8	58,2	20,4	6,2 5,7	2,2 2,1	<del>-</del>	2,2	158,4
12. ", nach 1 St. 30 Min.	6,1	44,7	38,9	5,7	2,1	_	2,5	140,5
13. " " 3 " 25 "	3,0	33,7	52,9	6,3	1,5	-	2,6	126,3
14. ", ", 3", 35 ",	1,8	22,6	67,2	6,1	1,5	_	2,5	116,0
15. Mischprobe aus westfal.	9.0	95.0	40.0	70	10		97	1000
Kohle	3,2	35,8	48,9	7,2	1,2	_	3,7	126,9
16. Mischprobe aus Saar- kohle		35,5	45.0	8,6	موا	İ	4,8	105.0
17. Mischprobe aus Böhm.	4,4	30,0	45,2	0,0	2,0	_	4,0	125,0
Kohle	4,4	33,0	45,2	10,0	3,0		4,4	120,0
18. Mischprobe aus Sächs.	7,2	35,0	40,2	10,0	3,0	_	<b>*</b> ,*	120,0
Kohle	4,0	35,9	45,3	9,5	2,2		3,1	125,1
19. Mischprobe aus Böhm.	=,0	00,0	10,0	0,0	-,-		0,1	,,,,
Plattenkohle	9,9	37,1	39,6	8,3	3,2	_	1,9	133,6
Mittel		34,0	47.6	8.3	1.8	0.2	3.5	
	4,5	34,0	47,6	8,3	1,8	0,2	3,5	124,6

Alle vorstehenden Gase sind aus mineralischen Kohlen erzeugt worden, und es können daher die Schlüsse, die aus der Zusammensetzung gezogen werden, nur für Gase aus Generatoren gelten, welche mit ähnlichem Brennstoff betrieben werden. Dies ist aber für die überwiegende Mehrzahl der Fall; für die Beurteilung der Gase, die aus Torf oder Holz und eventuell auch aus Braunkohlen gewonnen werden, müßten natürlich Destillationsgase aus diesen Stoffen zugrunde gelegt werden.

Die Aufstellung zeigt folgende wesentliche Eigentümlichkeiten der Destillationsgase:

- Der dem Volum nach überwiegende Hauptbestandteil der Gase ist der Wasserstoff in freier oder an C gebundener Form.
- 2. Der Wasserstoff entführt nicht unbeträchtliche Mengen an Kohlenstoff aus dem festen Brennstoffe ins Gas.
- 3. Im Gase finden sich geringe Mengen von N.
- 4. Ebenso gehen geringe Mengen von Sauerstoff, an Kohlenstoff gebunden, ins Gas über. Dies weist darauf hin, daß auch das sog. chem. gebundene Wasser sich an den Vorgängen bei der Entgasung aktiv beteiligt.

Die Zusammensetzung der Gase schwankt in weiten Grenzen, und es ist aus den angeführten Versuchen von Wright ersichtlich, daß ein und derselbe Brennstoff Gase von ganz verschiedener Zusammensetzung ergeben kann, indem z. B. im ersten Beispiel der CH<sub>4</sub>-Gehalt von 42,7 % allmählich auf 30,7 %, im zweiten sogar von 58,2 auf 22,6 % herabgeht. Es sind nämlich die Gase zu Beginn der trockenen Destillation stets reicher an C, während zum Schlusse derselben mehr freier Wasserstoff auftritt. Solche Erscheinungen werden sich aber im Generatorbetriebe ebenfalls zeigen, denn die wenigsten Generatoren werden gleichmäßig beschickt, und wenn eine große Menge Brennstoff auf einmal in den Generator gestürzt wird, so müssen gleich darauf Gase auftreten, die sehr reich an Kohlenwasserstoffen sind, während später mehr freier Wasserstoff kommen wird und dann schließlich Perioden eintreten können, wo überhaupt nur wenig Destillationsgas mehr abgeschieden werden kann.

Es können daher im praktischen Generator-Betriebe Destillationsgase erwartet werden, die sowohl den kohlenstoffreichsten als auch den kohlenstoffärmsten dieser Tabelle ähnlich sind.

Da aber die Auscheidung des Destillationsgases im Generator energischer und gründlicher erfolgt, als im Koksofen, in welchem beim Koks immer noch ein geringer Anteil an H zurückgehalten wird, so dürfte es richtiger sein, vom Generatorbetriebe Destillationsgase zu erwarten, die im Durchschnitt ärmer an Kohlenstoff sind als die Koksofengase. Es wird daher gerechtfertigt erscheinen, wenn bei der Auswahl von Gasen aus obiger Tabelle, die auf den Generatorbetrieb bezogen werden und als Grenzwerte für die fallenden Destillationsgase angesehen könnten, als C-reichstes Destillationsgas nicht das C-reichste Gas der Tabelle genommen wird, sondern das Mittel aus allen Analysen, während man als untersten Grenzwert, also als das C-ärmste Gas, wohl das betreffende Gas aus der Tabelle gelten lassen könnte, und zwar Nr. 7 Solway-England. Dann ist die Zusammensetzung des C-ärmsten Gases\*) Cm Hn 3,1% + CH<sub>4</sub> = 23,7 + H = 56,0 + CO = 8,8 + CO<sub>4</sub>

des C-ärmsten Gases\*) Cm Hn 3,1% + CH<sub>4</sub> = 23,7 + H = 56,0 + CO = 8,8 + CO<sub>3</sub> = 3,0 + N = O = 91,6 , C-reichsten , Cm Hn 4,5 + CH<sub>4</sub> 34,0 + H 47,6 + CO 8,8 + CO<sub>2</sub> 1,8 + O = 0,02 + N = 3,5% = 99,9

und alle praktisch erhaltenen Destillationsgase müßten zwischen den Werten liegen, die durch obige beiden Analysen begrenzt werden.

Es seien nun einige charakteristische Eigenschaften dieser beiden Gase festgestellt.

Als eine wesentliche Eigenschaft erscheint der Brennwert, und dieser ist
C-armstes Gas
C-reichstes Gas

C-armstes Gas	C-reichstes Gas				
$3.1 \text{ cbm CmHn} \times 14185 = 43973 \text{ Kal.}$	$4,5 \text{ cbm } \text{CmHn} \times 14185 = 63832 \text{ Kal.}$				
$23.7$ , $CH_4 \times 8600 = 203820$ , $56.0$ , $H \times 2620 = 146720$ ,	$\begin{vmatrix} 34,0 & CH_{1} \times 8600 = 292400 \\ 47,6 & H & \times 2620 = 124712 \end{vmatrix}$				
$8.8 - CO \times 3063 = 26954 - 1$	$8,3$ " CO $\times 3063 = 25423$ "				
0,0 ", 0	0,2 ", O ",				
0,0 " O 3,0 " CO <sub>2</sub> 0,0 " N	1,8 , CO <sub>2</sub> , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
94,6 cbm Gas 421467 Kal.	99,9 cbm Gas 506367 Kal.				

<sup>\*)</sup> Im Original ist diese Zusammensetzung angegeben.

Ein weiteres Charakteristikum ist der Kohlenstoffgehalt des Gases.

Zur Ermittelung desselben muß man dessen eingedenk sein, daß nach S. 51

16 kg CH<sub>4</sub>, worin 12 kg C enthalten sind, der Raum von 22,3 cbm bei 0° 716 mm 28 " C<sub>2</sub>H<sub>4</sub> " 24 " " " " " " " " " " 22,3 " " 0° 716 " einnehmen, somit entstehen aus 1 kg C

$$\frac{22,3}{24}$$
 = 1,86 cbm CH<sub>4</sub>,

wie es auch bei CO und CO, der Fall ist oder

$$\frac{22,3}{24}$$
 = 0,93 cbm  $C_2H_4$ 

somit enthält 1 cbm

$$CH_4 = 0.538 \text{ kg C}$$
  
 $C_2H_4 = 2 \times 0.538 = 1.176 \text{ kg C (25)}$ 

Unter Benutzung der Formeln (17) und (25) bestimmt sich nun der C-Gehalt in 94,6 resp. 100 cbm der Gase leicht zu.

Ferner enthalten die Gase Kohlenwasserstoffe, und zwar, wenn man vom C-Gehalte ausgehend, CmHn auf  $CH_4$  umwandelt\*)

Um nun diese Werte und einige andere, später zu ermittelnde, in einfache Beziehungen zum H bringen zu können, kann man die beiden betrachteten Gase in den angegebenen Mengen dem Volumen nach in ihre Bestandteile zerlegt denken. Für den Wasserstoff ist das bereits gezeigt worden, und für den O ergibt sich dieselbe Methode, wenn man die Ausdrücke (2) und (6) zur Anwendung bringt.

<sup>\*)</sup> Diese anscheinend durchaus willkürliche Operation hat nur den Zweck, die Beziehungen zwischen dem auf den freien Zustand bezogenen H und den Kohlenwasserstoffen einfacher zu machen und dabei doch zu vermeiden, daß die Menge der letzteren zu gering gefunden wird. Man findet nämlich in den Analysen der Generatorgase fast nie Cm Hn; sollte dies jedoch ausnahmsweise einmal vorkommen, so ist weiter zu verfahren, wie in der Anmerkung auf S. 63 angegeben ist.

Zerlegung der Gase in ihre Elemente.

C-a	rmstes	Gas be	steht	aus:	C-re	ichstes (	Gas b	esteh	t aus	3:
		cbm O	cbm H	cbm N			cbm O	$\mathbf{cbm}\mathbf{H}$	cbm N	
Cm Hr	$3,1\times 2$	_	6,2	_		$1.5 \times 2$		9,0	-	
$\mathbf{CH}_{\bullet}$	$23,7 \times 2$		47,4	_	СЩ	$34,0 \times 2$	-	68,0	_	
н -	$56.0 \times 1$		56,0		H	$47,6 \times 1$	_	47,6		
CO.	$3.0 \times 1$	3,0		_	CO.	$1.8 \times 1$	1,8			
CO,	$8.8 \times 0.5$		_		CO	$8,3 \times 0,5$	4,15			•
0	, ,				0	0,2	0,2		_	
N					N	3,5	<u> </u>		3,5	
Sa. 94,6 cbm G. 7,4 $+$ 109,6 $+$ C					Sa	. 99,9 cbm (	3.6,15-	-124,6-	-3,5+	$ar{ extbf{c}}$

Die Zusammensetzung der Gase erscheint nun in viel einfacherer Form, und zwar bestehen

C-armstes Gas
94,6 cbm Gas aus 7,4 cbm O + 0 cbm N
+ 109,6 cbm H und C

Diese hatten:
Brennwert 421,467 Kal.
Kohlenstoff 22,43 kg
Kohlenwasserstoff 29,9 cbm

Somit kommen auf 1 cbm H aus dem Destillationsgase, auf

Somit kommen auf 1 cbm H aus dem Destillationsgase, auf freien Zustand bezogen

freien Zustand bezogen

Brennwert:
$$\frac{421,467}{109,6} = 3850 \text{ Kal.}$$

$$\frac{22,43}{109,6} = 0,20 \text{ kg}$$

$$\frac{28,57}{124,6} = 0,23 \text{ kg}$$

Kohlenwasserstoffe:
$$\frac{29,9}{109,6} = 0,27 \text{ cbm CH}_4$$
und endlich, wenn man noch O, N, CO<sub>2</sub> und CO berücksichtigt

O 
$$\frac{7,4}{109,6} = 0,07 \text{ cbm O}$$

N - 
$$\frac{6,15}{124,6} = 0,05 \text{ cbm O}$$
N - 
$$\frac{3,5}{126,6} = 0,03 \text{ cbm N}$$
O,015 cbm CO<sub>2</sub>
O,07 cbm CO

In der gewählten Analyse für das C-ärmste Gas ist leider der N-Gehalt nicht angegeben, und doch ist wohl in allen Kohlensorten N enthalten, der ins Gas übergeht. Da der Betrag nicht beteudend ist, so sei auch für das C-wärmste Gas der mittlere N Betrag als gültig angenommen und daher  $N=0.03~{\rm cbm~H_d^*})$  gesetzt. Mit dieser Änderung sind alle Zahlen sub (26) in die im Anhange befindliche Zusammenstellung der Formeln aufgenommen. Ehe jedoch von den so ge-

<sup>\*)</sup> Der aus dem Destillationsgase stammende Wasserstoff sei mit Hd bezeichnet.

fundenen Werten Anwendung gemacht werden kann, ist zu untersuchen, ob sich aus diesen beiden Gasen nach der vorhin angegebenen Verbrennungsmethode der Wasserstoff auch vollständig genau bestimmen läßt.

Zu diesem Zweck muß man die Sauerstoffmengen kennen welche zur Verbrennung von 1 cbm  $C_2H_4$  und 1 cbm  $CH_4$  erforderlich sind, und ebenso muß man wissen, wieviel Verbrennungsprodukte entstehen.

Aus:  $C_9H_4 + 6O = 2CO_9 + 2H_9O$ und den zugehörigen Molekular- und Atomgewichten sowie den Gewichten von 1 cbm der Gase ergibt sich daß 22,3 cbm  $C_9H_4 + 66,9$  cbm O = 44,4 cbm  $CO_9 + 44,4$  cbm  $H_9O$  Dampf

22,3 cbm  $C_2H_4 + 66,9$  cbm O = 44,4 cbm  $CO_2 + 44,4$  cbm  $H_2O$  Dampf oder

1 cbm  $C_2H_4 + 3$  cbm O = 2 cbm  $CO_2 + 2$  cbm  $H_2O$  Dampf

ergeben.

Für CH, ermittelt sich auf dieselbe Weise

1 cbm  $CH_4 + 2$  cbm O = 1 cbm  $CO_2 + 2$  cbm  $H_2O$  Dampf. (27)

Hieraus und aus (12) und (18) bestimmen sich die Verbrennungsprodukte der Gase wie folgt:

produkto dei dase wi	.0 1016.	
C-armstes braucht Gas  CmH <sub>4</sub> 3,1×3 9,3 ×2 CH <sub>4</sub> 23,7×2 47,4 ×1 H 56,0×0,5 28,0 CO 8,8×0,5 4,4 CO <sub>2</sub> 3,0 —	gibt CO <sub>2</sub> N 6,2 —	
N		
O-Bedarf 89,1 ab freies O —		
O-Bedarf 89,1		
Dieser bringt		
mit sich	335,9	2
Verbrennungsprodukte sind Auf 41,7 cbm CO <sub>2</sub> sollten	41,7+335,5	-
aber nur kommen (aus Tab. O: N zu entnehmen)	— N 156,8	_
Mithin zu viel	N 178,4	1
Diesen entsprechen (aus Tabelle zu entnehmen) welche wiederum verbren- nen konnten (nach 12) 2×47,4 = 94,8 cbm H	•	
Nun war aber der wirkliche		
Gehalt an H in diesen		
Gasen	109,6 cbm H	E
gefunden nur	94,8 ,, ,,	
zu wenig gefunden	1/0	
adam and dia gofundana Mar	14,0 ,, ,,	
oder, auf die gefundene Mer ein Minus von	nge nezogen	,
94,8	15,6 %	
Es ist daher	15,6 º/o	

	ŭ
C-reichstes braucht Gas O CmH <sub>4</sub> 4,5×3 34,0×2 68,0×1 H 47,6×0,5 23,8 CO 8,3×0,5 4,15 CO 1,8 N 3,5  109,45 ab freies O 0,2	gibt CO <sub>2</sub> N 2 9,0 — 34,0 — 8,3 — 1,8 — 3,5
O-Bedarf 109,25	
Dieser bringt mit sich	411
Verbrennungsdrodukte sind Auf 53,1 cbm CO <sub>2</sub> sollten aber nur kommen	53,1 + 414,5 - N199,8
Mithin zu viel	N 214,7
Diesen entsprechen	57,1 cbm 0
2×57,1 = 114,2 cbm H	124,6 cbm H 114,2 ,, ,, 10,4 cbm H

9,1 % (26)

 $\frac{10,4.100}{114.2} = 9,1^{\circ}/_{\circ}$ 

zu den durch die Verbrennung gefundenen Werten für  $\mathbf{H}_d$  hinzuzufügen, um angenähert richtige Werte zu erhalten.

Diese letztere Ungenauigkeit dürfte die Methode stark diskreditieren, wenn nicht die Ursachen dazu so offen dalägen. Man sieht sofort, daß außer H und C auch O und N ins Destillationsgas übergegangen sind, und das ist der Grund der Trübung der Resultate. Beachtet man nämlich, daß im kohlenstoffärmsten Gase 7.4 cbm O aus dem Brennstoff enthalten sind, welche  $2 \times 7.4 = 14.8$  cbm H verbrennen konnten, so ist der Fehler von ebenfalls 14.8 cbm H, die bei der Verbrennung zu wenig gefunden wurden, aufgeklärt.

Immerhin aber beruhen die Daten auf soviel willkürlichen Annahmen, daß sie für quantitative Berechnungen nicht gut in Frage kommen können. Infolge des günstigen Umstandes aber, daß bei den Gasen aus mineralischen Kohlen die Mengen an O und N (und besonders die von O) im Verhältnis zu dem auf den freien Zustand bezogenen Wasserstoffmengen recht klein sind, können diese Daten in Ermangelung besserer, für qualitative Zwecke doch gute Dienste leisten. Vielleicht gelingt es in der Zukunft, für bestimmte Brennmaterialien genauere Werte zu ermitteln und so Grenzwerte zu erhalten, welche näher aneinander liegen, bis dahin muß man sich schon mit diesen begnügen.

### 10. Das Generatorgas.

Das Generatorgas stellt, wie bereits mehrfach erwähnt, ein Gemisch von Mischgas und Destillationsgas vor. Da nun das Destillationsgas von sehr verschiedener Zusammensetzung sein und auch in verschiedenen Betriebsperioden in sehr wechselnder Menge entwickelt werden kann, so erscheint es eigentlich zwecklos, eine mittlere Zusammensetzung des Generatorgases ausfindig machen zu wollen. Allerdings kommt es aber darauf an, in welchem Mengenverhältnis das Destillationsgas zum Mischgase überhaupt steht, denn wenn verhältnismäßig nur sehr wenig Destillationsgas, dagegen sehr viel mehr Mischgas gebildet wird, so kann der Einfluß des Destillationsgases wenig zur Geltung kommen. Ferner läßt es sich wohl denken, daß eine Generatorkonstruktion ausfindig gemacht wird, die es sich zur Aufgabe stellt, ein Gas von möglichst gleichmäßiger Zusammensetzung zu erzeugen und welche dazu Einrichtungen vorsieht, die den Brennstoff fortlaufend und in geringen, stets gleichbleibenden Mengen in den Generator bringen, wie es z. B. bereits beim Morgen-Generator geschieht. Für diesen Fall kann dann wohl von der theoretisch besten, gleichförmigen Gasqualität gesprochen und diese für einen bestimmten Brennstoff auch ermittelt werden.

In den meisten Fällen kommt für die Generatore für Herdöfen eine besondere Art der Kohle zur Verwendung, welche allgemein als Gaskohle bezeichnet wird. Sie enthält stets eine größere Menge, und zwar 27-36% flüchtiger Bestandteile und gibt ein an Kohlenwasserstoffen und Teernebeln reiches Gas, welche bei der Verbrennung die Flamme leuchtend machen. Dies wird von den meisten Fachleuten als vorteilhaft angesehen — ob mit Recht, bleibe dahingestellt — indem eine solche leuchtende Flamme bedeutend mehr Heizkraft entwickeln soll, als die reine Kohlenoxydflamme.

Ebensolche Kohle kommt in der Leuchtgasfabrikation zur Anwendung, und hier ist dann auch die Menge an Destillationsgas ermittelt worden, welche man aus einem bestimmten Quantum Kohle erhalten kann. Darnach ergeben 100 kg Gaskohle 24—41 cbm, im Durchschnitt 28 cbm Leuchtgas. Da sie aus angeführten Gründen im Generator mehr Gas entwickeln müssen, sei angenommen, daß man 30 cbm Gas erhält. 1 kg gibt somit 0,3 cbm Gas, und da die Kohle annähernd 75% C enthält, kommen auf 1 kg C der Kohle 0,4 cbm Destillationsgas. Die mittlere Zusammensetzung desselben ist bereits auf S. 52 angegeben, und auf S. 54 wurde gefunden, daß in 100 cbm Gas 28,57 kg C enthalten sind. Somit kommen auf 0,4 cbm Gas, die aus 1 kg Kohlenstoff der Gaskohle stammten

 $0.4 \times 0.2857 = 0.115$  kg C, d. i. rund 0.12 kg C, oder mit anderen Worten, es werden  $12^{\circ}/_{\circ}$  des im Brennstoffe enthaltenen Kohlenstoffes als Destillationsgas in Gasform überführt, und folglich bleiben 0.88 kg C oder  $88^{\circ}/_{\circ}$  des C zur Vergasung als Mischgas übrig.

Aus diesen Angaben und der als bekannt angenommenen Zusammensetzung des Destillationsgases (S. 52), wie der für diesen Fall angenommenen Zusammensetzung des aus kalter Luft zu erzeugenden besten Mischgases (22) (S. 47) berechnet sich dann leicht die Zusammensetzung des besten Generatorgases für 1 kg C aus guter Gaskohle zu

Der Brennwert dieses Gases ist 7554 Kal.

Da der Brennwert des Mischgases aus reinem C nur 6200 Kal. betrug, so ist der Brennwert, auf 1 kg C bezogen, durch den Gehalt des Rohstoffes an Bitumen um 1350 Kal, oder um mehr als 20% erhöht werden.

Die volumprozentige Zusammensetzung des Generatorgases ergibt sich hieraus zu  $CO_2$  1,0  $^0/_0$  + CO 32,5  $^0/_0$  + CmHn 0,4  $^0/_0$  +  $CH_4$  2,8  $^0/_0$  + H 8,2  $^0/_0$  + N 55,1  $^0/_0$  und der Brennwert von 1 cbm dieses Gases zu 1507 Kalorien.

Wie ersichtlich, bildet das Destillationsgas mit 0,42 cbm nur etwa  $8\,^0/_0$  vom Gesamtquantum und die Menge des Mischgases beträgt das 10- bis 11 fache des Destillationsgases. Das Generatorgas besteht daher in der überwiegenden Menge aus Mischgas, und dies

weist darauf hin, der Mischgaserzeugung ganz besondere Sorgfalt angedeihen zu lassen. Es liegt auch kein zwingender Grund vor, schlechtes Mischgas zu erzeugen, denn alle Bedingungen für eine richtige Durchführung des Prozesses sind klar und ihrer genauen Einhaltung scheinen keine ernsten Schwierigkeiten im Wege zu liegen. Auch ist es das Mischgas allein, auf welches wir einen Einfluß im günstigen Sinne auszuüben vermögen, denn Menge und Zusammensetzung des Destillationsgases sind durch die Natur des Brennstoffes bestimmt, und daran kann nichts verbessert werden. Wir sind zwar imstande, durch plötzliche Zufuhr einer grossen Kohlenmenge in den Generator, wenn er recht heiß geworden ist, momentan eine größere Menge Destillationsgas zu erzeugen, und eine derartige Verbesserung der Gasqualität wurde und wird häufig von Praktikern beliebt; sie kann aber nur von kurzer Dauer sein und muss natürlich eine längere Periode der Erzeugung eines an Destillationsgasen armen Generatorgases zur Folge haben. Außerdem bedeutet aber eine derartige ruckweise und periodische Aufbesserung der Gasqualität durchaus keine ökonomische Ausnutzung des Brennstoffes, denn unter der Einwirkung der großen Hitze zerfallen die hochkohlenstoffhaltigen bituminösen Stoffe unter C Abscheidung in leichtere Kohlenwasserstoffe, und der abgeschiedene C erscheint in Staubform als Ruß, der aus dem Generator entführt wird und keinen Nutzen mehr bringen kann. Er setzt sich zum größten Teil in den Leitungen ab, verstopft diese und führt so schließlich zu Betriebsstörungen.

Weiter unten wird gezeigt werden, daß Fehler in der Mischgaserzeugung die Zusammensetzung des Destillationsgases ungünstig beeinflussen und schließlich den Vorteil, den die Verwendung bituminösen oft teuer bezahlten Brennstoffes zu bringen vermag, teilweise oder ganz aufheben können.

# 11. Beurteilung des Generatorganges nach der Gasanalyse.

Beim Generatorbetrieb werden, wie bei allen anderen technisch chemischen Betrieben, Kontroll-Analysen der Produkte ausgeführt, und man sollte meinen, daß es ein leichtes wäre, etwa durch Vergleich derselben mit der oben ermittelten Zusammensetzung eines tadellosen Generatorgases, etwaige Fehler in der Zusammensetzung der praktisch erzeugten Gase aufzufinden, wodurch man die Ursachen derselben erkennen und in den Stand gesetzt würde, für die Beseitigung derselben Sorge zu tragen. In Wirklichkeit aber ist die Sache nicht so einfach, wie sich aus der Tabelle auf S. 60 ergibt, in welcher 19 Analysen von Generatorgasen, aus der neueren Literatur und eigenen Aufzeichnungen entnommen, aufgeführt sind. Die Tabelle zeigt ein sehr buntes Bild, das auch wohl einem geübten Auge nicht viel Aufschluß geben wird. Auch der aus der volumprozentigen Zusammensetzung ermittelte Brennwert sagt nur, daß das Gas relativ

Gasmenge enthaltend 1 kg C. Analysen von Generatorgas der Praxis. Volumprozentige Zusammensetzung.

Z.		1	85 4 c 9 C 8 C 9 C 1 2 C	
Brenn- wert	Grs ans 1 kg C	Kalorien	7554	8113 8151 8049 7600 7909 7777 7777 7730 7030 6666 6666 7237 6266 6868 6868 6888
Sa. Gas	ans 1kgC	cbm	5,01	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
kg C	z	cpm	2,76	නුනුනුනුනුනුනුහුහුහුහුහුහුහුනුනු ඇතු ඇ උති එක් වී එක් වී සිස් සිස් සිස් සිස් සිස් සිස් සිස් සිස
auf 1	0	cbm	i	0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
bezogen	Ħ	cbm	0,41	0,000 2,000
s bez	CH,	cbm	0,14	0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
Kubikmeter Gas	CmHn	cpm	0,02	
kmet	CO	cpm	1,63	1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0 4,1,8,6,1,6,1,6,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
Kubi	00	cbm	0,05	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
Brenn-wert	1 cbm Gas	Kalorien	1507	1545 1548 1548 1420 1420 1338 1333 1313 1313 1313 1313 1324 1324 1324
	z	0,'0	55,1	に <u>443444412</u> 84284884498888888 ででかる上がではばげたがらいがあるがある。
Volum %	0	o/ <sub>0</sub>	1	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
	Ħ	%	8,2	23.0 24.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25
setzur	CH,	%	2,8	0000100000100010011111 044744600004000000000000
Zussmmensetzung	CmHn	%	0,4	
Zusa	00	%	32,5	8288888888888888888888 464674100778807704060
	c0,	%	1,0	% % % % % % % % % % % % % % % % % % %
Nr.		theor. Generator-	8284797860988445978888	

gut oder schlecht ist, gibt aber über die Ursachen keine nähere Auskunft.

Zur Ausführung näherer Untersuchungen empfiehlt es sich, zunächst die Gasmenge zu ermitteln, welche insgesamt 1 kg C enthält und mit dieser weiter zu operieren. Man erhält dann bei häufiger ausgeführten Berechnungen direkt vergleichbare Zahlen und vermeidet Irrtümer durch Rechenfehler, die sich sonst leicht einschleichen.

Aus dem für 1 kg C ermittelten Gasvolum erhält man schon einen Anhaltspunkt zur Beurteilung, ob das Gas richtig hergestellt ist, denn die Gasmenge soll für 1 kg C annähernd 5 cbm betragen. Man kann aber, unter Berücksichtigung des im Abshhnitte "Destillationsgas" Gesagten für Gase, die aus mineralischen Kohlen hergestellt sind, weiter noch annähernd die Wasserstoffmenge ermitteln, welche aus dem Destillationsgase stammt; aus dieser aber lassen sich die Grenzwerte für die Kohlenstoffmenge bestimmen, welche in Form von Destillationsgasen ins Gas überging und somit endlich auch die Kohlenstoffmenge, welche zur Vergasung auf Mischgas gelangte. Aus allen diesen Angaben ergibt sich der Brennwert, den das Gas aus dem verwendeten Brennstoffe eigentlich hätte haben müssen.

Ein Beispiel möge dazu dienen, den Gedankengang zu verdeutlichen. Beispiel: Gas 2 aus der Tabelle der Generatorgase der Praxis, hergestellt in einem Generator neuester Konstruktion, hat die Zusammensetzung:

$$CO_2$$
 2,4% +  $CO$  29,4% +  $CH_4$  3,6% + H 12,8% + O 0,20% + N 51,1% = 100,0% = 100,0%

a) Gasvolum für 1 kg C.

Im Gase sind C-haltige Gase

CO<sub>2</sub> 2,4 CO 29,4

CH<sub>4</sub> 3,6 [NB. Ist CmHn vorhanden, so ist dies doppelt in Rechnung zu setzen nach (25)]

Sa. C-haltige Gase

$$\begin{array}{c}
35,4 \text{ cbm} \\
\times 0,538 \text{ (vide Tabelle)} \\
\hline
19.04 \text{ kg C.}
\end{array}$$

Diese geben 100 cbm Gas; aus 1 kg C erhält man daher

$$\frac{100}{19,04} = 5,25$$
 cbm Gas.

Das Gas scheint somit recht gut hergestellt zu sein.

Die Zusammensetzung der Gasmenge, die aus 1 kg C erhalten wurde, ermittelt sich durch Multiplikation der Angaben der Gasanalyse mit 5,25 zu CO<sub>2</sub> 0.13 cbm + CO 1.54 cbm + CH<sub>4</sub> 0.19 cbm + H 0.67 cbm

$$\frac{5,25}{100} \text{ zu CO}_{2} 0,13 \text{ cbm} + \text{CO } 1,54 \text{ cbm} + \text{CH}_{4} 0,19 \text{ cbm} + \text{H } 0,67 \text{ cbm} + \text{O } 0,01 \text{ cbm} + \text{N } 2,71 \text{ cbm} = 5,25 \text{ cbm}$$

(NB. Wenn die Rechnung richtig ausgeführt ist, muß die Summe der Chaltigen Gase  $[0.13 \text{ CO}_2 + 1.54 \text{ CO} + 0.19 \text{ CH}_4 =] 1.86 \text{ cbm}$  ergeben.)

Nun ist die Menge des Wasserstoffes zu bestimmen, welche aus dem Destillationsgase stammt, wozu die unter "Destillationsgas" angeführte Verbrennungsmethode benützt werden kann.

```
Darnach benötigt
                               cbm O und ergibt cbm CO, cbm N
   0,13 cbm CO<sub>2</sub>
                                                      0,13
                                0.77
  1,54
             C0 \times 0.5
                                                      1,54
         77
   0,19
             CH_4 \times 2
                                0,38
                                                      0,19
                                0,335
  0,67
             H \times 0.5
                    O-Bedarf 1,485
  0,01
             0
                   abzüglich 0.01
                    O-Bedarf 1,475, welche mitbringen
                                                              5,55
  2,71
             N
                                                              2,71
                             Verbrennungsprodukte 1,86 + 8,26
                          Zu 1,86 cbm CO<sub>2</sub> gehören nur 7,00
                                               N-Uberschuß 1,26
```

Diesen aber entsprechen 0,335 cbm O oder  $2 \times 0,335 = 0,670$  cbm Hd aus Destillationsgas.

Man kann zu demselben Resultate auch auf andere, einfachere und übersichtlichere Weise gelangen, indem man das Gas in seine Elemente zerlegt, welche Methode gleichfalls beim Kapitel Destillationsgas bereits angewendet ist, und dann diese Elemente betrachtet.

```
Es besteht nämlich
                                                     cbmO cbmH cbmN
CO, 0,13 cbm × 1
                                                      0,13
CO 1,54
               \times 0,5
                                                      0,77
CH4 0,19
               \times 2
            "
                      77
     0,67
               \times 1
H
                                                             0,67
            "
                      "
0
     0.01
               \times 1
                                                      0.01
N
                                                                    2.71
     2,71
               \times 1
     5,25 cbm Gas bestehen aus
                                                      0.91 + 1.05 + 2.71 + 1 kg C
Wenn nun 2,71 cbm N aus Luft allein stammen,
                                                      0,72
  entsprechen ihnen
                                                      0,19
             Folglich sind übrig
Wenn diese aus der Wasserzersetzung stammen,
  müssen entstanden sein 2 \times 0.19 =
                                                              0,38
                                                             0,67 Hd,
                                     Es verbleiben
```

welche nur aus dem Destillationsgas stammen können, Es ist dies dieselbe Zahl, die nach der Verbrennungsmethode erhalten wurde.

Die zuletzt angewendete Methode ist ja im Prinzip auch dieselbe, wie die Verbrennungsmethode, nur daß hier direkt das Produkt der unvollkommenen Verbrennung des Brennstoffes betrachtet wurde. Man ermittelt aber gleichzeitig annähernd einen Wert für den aus der Wasserzersetzung stammenden H, und kann bei vorstehendem Falle den Schluß ziehen, daß die Mischgaserzeugung recht gut gelungen ist, da die Wasserstoffmenge annähernd richtig getroffen ist. Letztere sollte nach der Zusammensetzung des theoretischen Generatorgases 0,21 cbm H betragen, während hier 0,38 cbm gefunden wurden. Man kann aber die derart ermittelte Zahl nicht immer als richtig annehmen, wie später gezeigt werden wird.

Nach den Eigenschaften des Destillationsgases muß nun die Zahl 0,67 cbm Hd korrigiert werden, denn sowohl N wie O stammen nicht vollständig aus Luft und Wasser, sondern es sind kleine Mengen davon vom Brennstoffe geliefert worden. Aber diese Mengen sind unbekannt, und es kann daher die weitere Rechnung nur annähernd durchgeführt werden, und zwar nach 2 Wegen, unter Benutzung der Werte für das C-ärmste und das C-reichste Destillationsgas, welche als Grenzwerte angesehen werden. Die größere oder geringere Übereinstimmung derselben wird dann einen Maßstab dafür abgeben, ob die ermittelten Werte Vertrauen verdienen und ob es lohnt, die Rechnung weiter zu verfolgen.

Es ist also zunächst der Wert für Hd = 0,67 cbm zu korrigieren. Die Korrektur beträgt:

für das C-ārmste Dest.-Gas  $+15.6^{\circ}/_{\circ}$  Hd corr. = 1,156 × 0,67 = 0,77 cbm Hd Hd corr. = 1,09 × 0,67 = 0,73 cbm Hd

Somit würde als Destillationsgas vergast nach (26) C=0,20  $\times$  0,77 cbm Hd = 0,154 kg C  $\parallel$  0,23  $\times$  0,73 = 0,168 kg C und zur Vergasung auf Mischgas gelangte

1 - 0.154 = 0.846 kg C | 0.832 kg C

Der Brennwert des Gases hätte sein sollen

Dest. - Gas 0,77 H  $\times$  3850 = 2964 Kal. | Dest. - Gas 0,73 H  $\times$  4060 = 2963 Kal. Mischg. aus 0,846 kg C  $\times$  6200 = 5245 | Mischg. aus 0,832 kg C  $\times$  6200 = 5158 | ,

Sa. theoret. Brennwert 8209 Kal. Sa. theoret. Brennwert 8121 Kal.

Diese beiden Werte differieren um 88 Kal. oder nur um etwas mehr als  $1^{0}/o$ .

In Wirklichkeit besaß das Gas einen Brennwert von 8113 Kal., erreicht also sozusagen genau den theoretisch erforderlichen und ist somit als richtig hergestellt anzusehen.

Dennoch sei das Beispiel noch weiter durchgerechnet.

Es ist zunächst von Interesse, die Zusammensetzung des Destillationsgases zu ermitteln. Der Gehalt an Kohlenwasserstoffen bestimmt sich zu:

C-armstes Gas auf 0,77 cbm H kommen  $0,77 \times 0,27 = 0,21$  cbm CH<sub>4</sub> C-reichstes Gas auf 7 cbm H kommen  $0.73 \times 0.35 = 0.25$  cbm CH<sub>4</sub>

Vorhanden sind aber in natura nur 0,19 cbm CH<sub>4</sub>.\*)

Nun sei für diesen Fall angenommen, daß auch nicht mehr vorhanden gewesen wären. Das Destillationsgas ist also jedenfalls mehr dem C-ärmsten ähnlich, als dem C-reichsten, und daher braucht nur das erstere Berücksichtigung zu finden.

Im Destillationsgase ist Hd = 0.77 cbm Als CH<sub>4</sub> vorhanden 0.19 cbm

entspricht freiem H - 0,38 cbm Also freies H im Destillationsgase 0,39 cbm.

<sup>\*)</sup> Wäre in natura auch Cm Hn vorhanden, so müßte bei x Cm Hn + y CH<sub>a</sub> der Gasanalyse für die folgenden Berechnungen der Gehalt der Gase an Kohlenwasserstoffen zu 2x+y cbm und der Gehalt des Destillationsgases an freiem H zu 0.77-2(x+y) angenommen werden.

Ferner müssen, nach (26) annähernd vorhanden sein

$$\begin{array}{llll} {\rm CO_2} & 0.03 \times 0.77 = 0.02 \ {\rm cbm} & {\rm CO_2} \\ {\rm CO} & 0.07 \times 0.77 = 0.05 \ {\rm cbm} & {\rm CO} \\ {\rm N} & 0.03 \times 0.77 = 0.02 \ {\rm cbm} & {\rm N} \end{array}$$

so daß das gesamte Destillationsgas ist

$$CO_2$$
 0,03 cbm +  $CO$  0,05 cbm +  $CH_4$  0,19 cbm +  $H$  0,39 cbm +  $N$  0,03 cbm.

Wenn man das Gas vom Gesamtgase abzieht, muß Mischgas nachbleiben,

und dieses Mischgas muß, wenn alle Annahmen richtig waren, der Formel

$$N = 3,762 \left(CO_2 + \frac{CO}{2} - \frac{H}{2}\right)$$

entsprechen.

Es ergibt sich

N = 3,762 
$$\left(0.1 + \frac{1.49}{2} - \frac{0.28}{2}\right)$$
 = 3,762 × 0,705 = 2,65,

was vorzüglich mit 2,64 übereinstimmt.

Zur Vergasung auf Mischgas gelangte 0,846 kg C, und nach (22) konnte Mischgas aus dieser C-Menge

 $0,846~kg~C \times 0,24~cbm~Wasserstoff = 0,20~cbm~H$  enthalten, resp. konnte 0,20 cbm Wasserdampf zersetzt werden. Im vorstehenden Fall sind aber 0,28 cbm zur Anwendung gekommen, und daher müßte der Dampfzusatz zur Vergasungsluft zweckmäßig ein wenig reduziert werden.

Beispiel II.

Es gehört heute noch zu den Seltenheiten, daß eine so gute Übereinstimmung von Theorie und Praxis angetroffen wird, und wenn das nicht der Fall ist, wird auch der Weg der Rechnung etwas komplizierter.

Als Beispiel für einen solchen Fall diene Gas 18 aus der Tabelle auf S. 60, welches ebenfalls in einem Generator neuester Konstruktion hergestellt wurde. Die Zusammensetzung ist

$$CO_2 7.0 \% + CO 18.0 + CH_4 1.2 + H 15.0 + O 0.3 + N 58.5 \%$$
 Brennwert cbm = 1042 Kal.

In diesem Gase sind

$$\begin{array}{ccc}
\text{CO}_2 & 7,0 \\
\text{CO} & 18,0 \\
\text{CH}_4 & 1,2
\end{array}$$

Sa. C halt. Gase = 26,2 cbm

entsprechend 14,09 kg C; oder 1 kg C lieferte 7,09 cbm Gase.

Hieraus ergibt sich, daß das Gasvolum viel zu groß ist; der Brennstoff ist daher in verdünnter Form vorhanden. Die Zusammensetzung der Gasmenge, die aus 1 kg C resultiert, und ihre Zerlegung in ihre Elemente ergibt

welche aus dem Destillationsgase stammen.

Hiernach scheint es, als wäre der Dampfzusatz zur Vergasungsluft, 0,11 cbm, viel zu gering gewesen. Dieser Schluß aber wäre verfrüht, und er wird sich später auch als irrtümlich erweisen.

Das Gas weist aber einen sehr hohen Gehalt an  $H_d$  auf, und daher sollte ein sehr hoher Brennwert erwartet werden, statt dessen zeigt sich das Gegenteil. Ferner erscheint ein viel zu hoher N-Gehalt, der auf einen großen Luftüberschuß hinweist. Hieraus könnte gefolgert werden, daß die Dicke der Brennstoffschicht zu gering gewesen ist, dies aber wird in den neueren Generatorkonstruktionen sorglich vermieden. Somit sind hier eine Menge Widersprüche aufzuklären, und diese rechtfertigen schon die Mühe einer längeren Kontroll-Rechnung.

Es sei zunächst der theoretische Brennwert des Gases ermittelt, der sich aus dem benutzten Brennstoffe hätte ergeben sollen.

Gegenstand	C-armstes Dest Gas	C-reichstes Dest Gas		
Korrektur für Hd C-Gehalt im DestGas Also C im Mischgase	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			
Brennwert,	C-ärmstes Dest	C-reichstes Dest		
theoret.	Gas	Gas		
Destillationsgas	$1,23 \text{ Hd} \times 3850 = 4928 \text{ K.}$	$1.21 \text{ Hd} \times 4060 = 4912 \text{ K.}$		
Mischgas	$0,744 \text{ kg C} \times 6200 = 4613$	$0.728 \text{ kg C} \times 6200 = 4476$		

Differenz 153 Cal. =  $1.5^{\circ}/_{\circ}$  beider Grenzwerte.

In Wirklichkeit hatte das Gas nur einen Brennwert von  $7,09 \times 1042 = 7390$  Cal.,

weist somit um rund 2000 Cal. weniger auf.

Dichmann, Der basische Herdofenprozeß.

Im Gase hätten sich Kohlenwasserstoffe vorfinden sollen.

Eine derartig große Differenz kann unmöglich aus einer abweichenden Zusammensetzung des Destillationsgases allein erklärt werden, es bleibt nur eine einzige Annahme übrig, und diese ist, daß die fehlen de Menge an CH<sub>4</sub> verbrannt worden ist. Hierauf deutet schon der im Gase vorhandene Gehalt an freiem Sauerstoff, und aus der Verbrennung von CH<sub>4</sub> würde sich auch der hohe N-Gehalt ungezwungen erklären lassen. Denn zur Verbrennung von 0,26 cbm CH<sub>4</sub> braucht man 0,52 cbm O, welche 1,96 cbm N mehr ins Gras bringen.

Will man nun das Gas haben, wie es ohne diese Verbrennung von  $CH_4$  ausgesehen hätte, so müßte man der Zusammensetzung des Gases die verbrannte  $CH_4$  Menge hinzufügen, die Verbrennungsprodukte aber von derselben abziehen.

der für diese Rechnung nicht in Betracht kommt.

Gleichzeitig mit diesen Verbrennungsprodukten sei der Luftüberschuß 0,02 O mit 0,08 N eliminiert.

Die Zusammensetzung des Destillationsgases wäre

ab: 
$$2 \times CH_4 = 2 \times 0.34 = \frac{1.28 \text{ cbm Hd}}{0.60 \text{ cbm freies Hd}}$$
  $= \frac{1.21 \text{ cbm Hd}}{0.37 \text{ cbm freies Hd}}$ 

Die Untersuchung über die Verhältnisse, unter welchen die Mischgaserzeugung erfolgte, ergibt jetzt folgendes Bild:

C. armstes Destillations as Im Mischgase sind C 0,744 kg C daher sollten auch sein	C. reichstes Destillationsgas 0,722 kg C
H nach (22) $0.744 \times 0.24 = 0.18 \text{ cbm H}$ N $0.744 \times 3.13$ 2,33 cbm N Tatsächlich sind	$ \begin{vmatrix} 0,722 \times 0,24 = 0,17 \text{ cbm H} \\ 0,722 \times 3,12 = 2,26 \text{ cbm N} \end{vmatrix} $
vorhanden H und N 0,46 cbm H 2,07 "N	0,69 " H 1,47 " N
Somit enthält das Mischgas zuviel: H + 0,28 cbm H zuwenig: N 0,26 cbm N	+ 0,52 cbm H 0,79 cbm N

Es ergibt sich, daß in beiden Fällen bei der Mischgaserzeugung zu viel Wasserdampf und zu wenig Luft zur Anwendung gelangte.

Demzufolge war die Temperatur in der Zone der Mischgaserzeugung zu niedrig, es hat sogar wahrscheinlich Stellen im Feuer gegeben, durch welche Luft unzersetzt hindurchging um später Destillationsgas zu verbrennen.

Die Verbrennung des Destillationsgases aber muß als Ursache der starken Volumvergrößerung der Gase bei der überwiegenden Mehrzahl der schlechten Generatorgase angesehen werden, wie sie auch die Erklärung abgibt für die starke Herabsetzung der Brennwerte.

Dieselbe Erscheinung, nämlich Verbrennung eines Teiles des Destillationsgases findet sich sehr häufig, um nicht zu sagen stets, bei den älteren Generatoren, welche mit schwachen Dampfstrahlgebläsen arbeiten, und hier ist die Erklärung einfach. Dank der schwachen, zur Verfügung stehenden Windpressung kann nur mit niedriger Brennstoffschicht gearbeitet werden, wodurch die Möglichkeit geboten ist, daß freier Sauerstoff bis an die Oberfläche derselben gelangt. Hier aber liegt Brennstoff, dessen Entgasung unvollständig war und oft erst eben beginnt, und dessen Entgasungsprodukte dann sofort im Momente des Entstehens von dem erhitzten freien Sauerstoff gierig zerstört werden. Auf diese Weise gehen dann die wertvollsten Bestandteile des Bitumens verloren.

Die letzten Zahlen der vorstehenden Rechnung zeigen, daß für schlechte Gasqualitäten die benutzte Methode für quantitative Zwecke für die Mischgaserzeugung versagt, indem bei dem betrachteten Beispiel die Zahlen für den H-Gehalt aus dem Mischgase von 0,46 bis 0,69 cbm schwanken, also höchstens den qualitativen Nachweis bringen, daß überhaupt zu viel Dampf zur Anwendung gelangte.

Unter Umständen läßt sich auch nicht einmal dies nachweisen.

Es sei angenommen, daß noch mehr Luft in den Gasraum gedrungen, und daß aus dem vorigen Gase Beispiel 2.

0,5 cbm  $CO_9 + 1,28$  cbm CO + 0,08 cbm  $CH_4 + 1,06$  cbm  $H_{+4,07}$  cbm N

sämtliches  $CH_4$  und noch 0,56 cbm H verbrannt sei. Diese benötigten zu ihrer Verbrennung

Verbrennungsprodukte entstanden also 0,08 cbm,  $CO_2 + 1,65$  cbm N und somit würde die Zusammensetzung des Gases werden

Gas würde  $0.58 \text{ cbm CO}_2 + 1.28 \text{ cbm CO}$  - + 0.50 cbm H + 5.72 cbm N, welches jetzt als Beispiel III betrachtet werden soll.

Bei Zerlegung diese Gases in seine Elemente und Untersuchung auf seine Herstellung ergibt sich:

8,08 cbm Gas enthalten 1,22 cbm O + 0,50 cbm H + 5,72 cbm N + C 5,72 cbm N entsprechen 1,52  $\bullet$  O

Somit fehlen nun im Gas 0,30 cbm O und diese müssen entsprechen verbrannten

 $0.30 \times 2$  welche diesmal den obigen 0.50 cbm H hinzu-

0,60 cbm H

welche diesmal den obigen 0,50 cbm H hinzuzufügen sind.

Es wird daher  $H_d$  = 1,10 cbm  $H_d$ .

d. h. man erhält genau dieselbe Menge, wie auf Seite 72 gefunden wurde. Bei weiterer Durchführung der Rechnung, die hier nur für das C-ärmste Destillationsgas verfolgt sei, wird sich dieselbe Korrektur für  $\mathbf{H_d}$  und dasselbe Destillationsgas

$$CO_2 = 0.04 + CO 0.09 + CH_4 0.34 + H 0.60 + N 0.04$$
 ergeben, wie vorhin.

Nun sind im zu betrachtenden Gase nur 0,50 cbm H und gar kein CH<sub>4</sub> vorhanden, es sind also aus dem Destillationsgas verbrannt:

0,10 cbm H, welche benötigen 0,05 cbm O und ergaben — cbm  $CO_2$  und 0,84 "  $CH_4$  " " 0,68 " O " " 0,84 "  $CO_2+2,56$  cbm N Es entstanden daher Verbrennungsprodukte 0,84 cbm  $CO_2+2,56$  cbm N

Wird das betrachtete Gas in bezug auf diese verbrannten Produkte wieder richtig gestellt und hernach vom Destillationsgase befreit, so ergibt sich

betrachtetes Gas
Verbrannte Produkte,
wiederhergestellt gedacht
-0,34

das ursprüngliche Gas
wäre gewesen
ab Destillations Gas
bleibt Mischgas

CO<sub>2</sub> 0,58 + CO 1,28 + CH<sub>4</sub> 0,0 + H 0,50 + N 5,72

+ 0,34 + 0,10 - 2,75

CO<sub>2</sub> 0,24 + CO 1,28 + CH<sub>4</sub> 0,34 + H 0,60 + N 2,97 cbm
0,04 + 0,09 + 0,34 + 0,60 + 0,04

CO<sub>2</sub> 0,20 + CO 1,19

- + N 2,93 cbm

d. h. das Mischgas zeigt dieselbe Zusammensetzung wie bei Beispiel 2. bis auf 0,46 cbm H, welche jetzt fehlen, und einen dementsprechend

erhöhten Stickstoffgehalt. Es ist also in diesem Falle gar kein H im Mischgase nachzuweisen, obgleich tatsächlich ein beträchlicher Gehalt daran vorhanden gewesen ist. Um aber imstande zu sein, darüber zu urteilen. ob wirklich kein Dampf zersetzt wurde, muß man die näheren Verhältnisse kennen, unter welchen die Mischgaserzeugung erfolgte. Im allgemeinen kann gesagt werden, daß der nach dieser Methode gefundene Wasserstoffgehalt des Mischgases als sehr unsicher anzusehen ist.

Zur Erklärung dieser Erscheinung genügt es, auf die Eigentümlichkeiten sowohl bei der Erzeugung, als auch bei der Verbrennung des Mischgases hinzuweisen. Die Gewichtseinheit Kohlenstoff benötigt zu ihrer Vergasung zu CO einer bestimmten Menge x, zu ihrer vollständigen Verbrennung aber der doppelten Menge, also 2x, an Sauerstoff. Wird nun der Kohlenstoff zunächst richtig zu CO vergast, jedoch derart, daß ein Teil des erforderlichen Sauerstoffes aus Wasserdampf genommen wird, so muß sich die zu verbrennende Luftmenge entsprechend vermindern. In dem Masse, als Wasserdampf zersetzt wurde, muß im Gase Wasserstoff auftreten, wogegen infolge der geringeren Luftmenge nun auch entsprechend weniger Stickstoff im Gase vorhanden sein wird. Solange das Gas unverändert bleibt, lassen sich aus seinem Wasserstoff und aus seinem Stickstoffgehalt sowohl die Dampfmengen, als auch die Luftmengen bestimmen, welche zu seiner Herstellung dienten.

Sobald aber dies Gas, wenn auch nur teilweise, durch Luft verbrannt wird, verschiebt sich das Bild. Der Wasserstoff verbrennt mindestens ebenso leicht, wie das Kohlenoxyd, und bildet dabei Wasser. Die Sauerstoffmenge, welche er verbraucht, bringt eine entsprechende Menge Stickstoff in das Gas, und zwar erscheint genau dieselbe Menge, als vorhanden gewesen wäre, wenn sich um so viel weniger Wasserdampf an der Vergasung beteiligt hätte, als Wasserstoff verbrannt worden ist. Die Erscheinung ist für die vollständige Verbrennung bereits auf Seite 49 deutlich gemacht worden, bei unvollständiger Verbrennung zeigt sie dasselbe Bild. Diese Eigentümlichkeit ergibt sich auch aus der allgemeinen Formel (16) für Mischgas

$$N = 3,762 \left( CO_8 + \frac{CO}{2} - \frac{H}{2} \right)$$

nach welcher der Stickstoffgehalt mit der Abnahme des Wasserstoffgehaltes steigt und mit der Zunahme desselben sinkt, wobei die Formel aber unter allen Umständen ihre Gültigkeit behalten muß.

Man ist daher nicht imstande, auf Grund der Gasanalyse festzustellen, ob das untersuchte Mischgas noch seine ursprüngliche Zusammensetzung aufweist, oder ob es bereits eine teilweise Verbrennung durchgemacht hat.

Man könnte nun zwar einwenden, daß ja bei der Verbrennung des Wasserstoffes Wasserdampf entstehen muß, und daß man nur diesen zu bestimmen brauchte, um über die ursprüngliche Zusammensetzung des Mischgases und damit auch über die Bedingungen bei seiner Erzeugung Aufschluß zu haben. Dagegen ist aber zu erwidern,

daß erstens das Mischgas insofern fehlerhaft hergestellt sein kann, als unzersetzter Dampf durch die Kohlenstoffschicht hindurchgegangen und in das Gas gelangt ist, und daß dieser Dampf sich in nichts von dem Dampf unterscheidet, welcher durch die Verbrennung von Wasserstoff des Gases entstanden ist. In Wirklichkeit sind aber die Verhältnisse noch komplizierter, denn man untersucht ja nicht das Mischgas, sondern das Generatorgas, welches auch noch die gesamte Feuchtigkeit des Brennstoffes in Form von Wasserdampf enthält.

Ist es somit unmöglich, eine Methode ausfindig zu machen, welche die Bestimmung der genauen Zusammensetzung des in der eigentlichen Reaktionszone erzeugten Mischgases ermöglicht, so gibt die vorstehend geschilderte Methode doch die Möglichkeit, die Wasserstoffmengen aufzufinden, welche aus dem Destillationsgase herkommen, und diese Methode gibt solange recht brauchbare Resultate, als die Mengen an Sauerstoff und Stickstoff, welche aus dem Brennstoff ins Gas übergehen, nicht zu groß sind. Für Brennstoffe, welche letztere Bedingung nicht erfüllen, wie Holz und Torf, dürfte sie leider wenig befriedigen.

Das entwickelte Verfahren dürfte dem Praktiker zu umständlich erscheinen, zumal die nicht ohne Mühe zu erhaltenden Resultate auf sehr viel unsicheren Annahmen basiert und daher ungewiß sind. Die vorstehenden Untersuchungen haben aber gezeigt, daß die Gasmenge, welche aus 1 kg Kohlenstoff erhalten wird, tatsächlich von dem Gange des Generators abhängig ist, und damit ist ein bequemes Mittel gegeben, die Gasanalyse richtig und schnell zu deuten. Da das Quantum Gas, welches 1 kg Kohlenstoff enthält, aus der Gasanalyse berechnet wird, so braucht man für die Kritik nur die Volumprozente der kohlenstoffhaltigen Gase der Gasanalyse zusammenzuzählen, und wenn die dann gefundene Summe wesentlich geringer ist, als 35,6%,0%, so kann man mit Sicherheit darauf schließen, daß Destillationsgas verbrannt ist, und daß somit grobe Fehler vorgelegen haben.

Früher betrachtete man einen niedrigen Kohlensäuregehalt der Gase als Beweis eines guten Generatorganges, und hatte damit im allgemeinen Recht. Bei neueren Generatoren, welche mit Unterwind und mit reichlichem Dampfzusatz zur Vergasungsluft betrieben werden, ist dies Kriterium aber nicht ausreichend, und dies erkennt man z. B. aus Gas Nr. 17 der Tabelle auf Seite 60, welches nur 2º/o CO, Diesem geringen CO, Gehalte nach wäre der Generatorgang fehlerfrei gewesen, und die geringe Qualität des Gases wäre einzig dem Brennstoff zuzuschreiben. Summiert man nun die C-haltigen Gase der Gasanalyse, nämlich  $2^{0}$ /o  $CO_{2} + 29,4^{0}$ /o  $CO + 1,0^{0}$ /o CH, so erhält man als Summe nur 32,4%. Wenn man darauf die detaillierte Rechnung in der angegebenen Weise durchführt so findet man, daß das Gas aus 1 kg C einen Brennwert von rund 7400 Kalorien hätte haben müssen, während es tatsächlich nur 6269 Kalorien erreichte. Man hatte also ca. 15% des Brennwertes des Brennstoffes verloren, und zwar, wie sich aus derselben Rechnung ergibt, dadurch,

daß aus dem Destillationsgase etwa 0.09 cbm  $CH_4$  resp.  $60^{0}/_{0}$  des vorhandenen  $CH_4$  verbrannt worden sind.

Zur Untersuchung des Generatorganges wird es ferner gut sein, die Temperatur des Gases zu kontollieren, die für einen bestimmten Brennstoff bei richtiger Führung des Prozesses konstant sein, sich aber entsprechend erhöhen muß, wenn Destillationsgas in größeren Mengen bereits im Generator zur Verbrennung gelangt.

# 12. Die Temperaturen im Generator.

Als erwünschte Reaktionstemperatur ist bei den früheren Rechnungen nach den Versuchen von Harries 1150° angenommen und die Gase haben daher im Reaktionsraum auch einen Augenblick diese Temperatur. Beim Aufsteigen aber treffen sie auf den ihnen entgegen kommenden frischen Brennstoff, dem sie Wärme abgeben müssen, wobei sie sich natürlich entsprechend abkühlen. Die Eigenwärme, welche die Gase im Reaktionsraume erhielten, hat in der Hauptsache folgende 4 Aufgaben zu erfüllen:

- 1. Muß sie den Verlust des Generators an Wärme, der durch Strahlung und Leitung entsteht, decken,
- 2. muß sie den frischen Brennstoff auf die Reaktionstemperatur anwärmen,
  - 3. muß sie das Destillationsgas aus dem Brennstoff austreiben,
  - 4. muß sie den Feuchtigkeitsgehalt des Brennstoffes entfernen.

Der Gesamtbetrag an Wärme für die sub 2—4 gestellten Aufgaben sowie die Wärmeverteilung auf die einzelnen Posten läßt sich nicht allgemein aufgeben, denn die dafür aufzuwendenden Wärmemengen werden natürlich durchaus von der Natur des verwendeten Brennstoffes abhängig sein.

Da als Wärmequelle nur die Eigenwärme des Mischgases zur Verfügung steht, so ist für jeden Fall erforderlich, das Verhältnis C für Dest.-Gas zu kennen. Für gute Gaskohle ist auf Seite 58 angenommen worden, daß von 1 kg Gesamtkohlenstoff im Mittel 0,88 kg C zur Vergasung auf Mischgas gelangen, aus denen 4,59 cbm Mischgas entstehen, die bei  $1150^{\,0}$  4,59 × 0,3515 × 1150 = 1855 Kal. aufnehmen müßten.

1. Hiervon sei für Pos. 1, d. i. für die Deckung der Verluste durch Strahlung und Leitung willkürlich 5% angenommen, ergibt

90 Kal.

2. Der in die Vergasungszone gelangende Brennstoff, also 0,88 kg C, mußte auf die Reaktionstemperatur 1150° C angewärmt werden, verlangte also 0,80 × 313 Kal.

275 "

3. Es sind 0,42 cbm Destillationsgas auszutreiben, und für die dazu erforderliche Wärmemenge stehen bisher kaum Angaben zur Verfügung. Um aber doch irgend

Übertrag: 365 Kal.

welche, und zwar nicht zu niedrige Daten zu erhalten, sei willkürlich angenommen, daß das Destillationsgas zu seiner Bildung etwas mehr Wärme benötige, als der Wasserdampf zu seiner Bildung aus Wasser, welches ja die höchste aller bekannten Verdampfungswärme besitzt; dann benötigen 0,42 cbm Destillationsgas etwa

200

365 Kal.

4. Die Kohle enthalte 3 % hygroskopisches und 12 % chemisch gebundenes Wasser, also zusammen 15 % bei 75 % C, dann kommt auf 1 kg C 0,20 kg Wasser, und dies benötigt zur Verdampfung  $0,20 \times 600 =$ 

600 = 120 ,

In Summa werden benötigt 685 Kal. sodaß von den 1855 Kalorien, welche die Eigenwärme des Mischgases ausmachten, 1855 — 685 == 1170 Kal. als Eigenwärme des aus dem Generator entweichenden Gesamtgases verbleiben.

Das Gasquantum beträgt nun aber nicht mehr 5,01 cbm, wie auf Seite 58 angegeben war, sondern es hat sich um 0,20 kg Wasserdampf = 0,25 cbm Dampf erhöht.

Zur Ermittelung der Temperatur, welche diese Gasmenge bei einer Eigenwärme entsprechend 1170 Kal. besitzen müsse, seien die Werte für die mittlere spez. Wärme der Gase bei 700° benutzt, aus denen sich die mittlere spez. Wärme für das Gas zu

5,01 cbm Generatorgas
 
$$\times$$
 0,3341 = 1,6738

 0,25 ", Dampf"
  $\times$  0,5172 = 0,1293

 5,26 cbm Gase
  $C_0^t$  = 1,8031

und die Temperatur der abziehenden Gase zu

$$t = \frac{Q}{c} = \frac{1170}{1,8031} = 650^{\circ}$$
 ergibt.

Die für einen bestimmten Brennstoff sich ergebende Gastemperatur muß nun konstant bleiben, solange der Generatorbetrieb normal verläuft, denn es ist kein Grund vorhanden, der sich dem Erreichen eines Beharrungszustandes in den Weg stellen könnte.

Andererseits müßten Abweichungen von der normalen Gastemperatur zu dem Schlusse führen, daß irgend welche anormale Umstände eingetreten sind.

Von solchen Abweichungen findet man am häufigsten stark erhöhte Temperaturen, und dies kann leicht durch Verbrennung von Destillationsgas eintreten. Hierzu kann zu niedrige Brennstoffschicht infolge von Nachlässigkeit der Bedienung oder dauernd infolge zu zu schwacher Gebläse, die eine dicke Brennstoffschicht nicht zu bewältigen vermögen, Veranlassung geben, zuweilen aber auch die überaus unangenehme Eigenschaft vieler Kohlensorten, beim Erhitzen stark zu backen. Zwecks Ermöglichung des Luftdurchzuges muß in solchen Fällen häufig gestocht werden, d. h. man muß mit langen Schürstangen fleißig Löcher durch die ganze Kohlenschicht stoßen. Diese Löcher bilden dann aber Kanäle, durch welche die frische Luft leicht in den Gasraum des Generators gelangen und ihr Zerstörungs-

werk an der sonst guten Gasqualität tun kann. Es ist eine praktisch noch nicht gelöste Frage, ob es nicht möglich ist, den backenden Brennstoffen unbeschadet der Gasqualität diese unangenehme Eigenschaft durch Beimengung nicht backender, magerer Brennstoffe, etwa Koksklein, der auf vielen Werken ein fast wertloses Abfallsprodukt bildet, zu nehmen. Das Bedenken, durch solche Beimengungen die Gasqualität erheblich zu schädigen, dürfte nicht gerechtfertigt sein, da ja das Mischgas aus reinem C mit 1186 Kal. Brennwert für den Kubikmeter den Brennwert so mancher Gase übertrifft, welche aus bitumenreicher Gaskohle fehlerhaft hergestellt wurden, wie z. B. die Gase 15—20 der Tabelle auf Seite 60 beweisen.

Dagegen würde man durch solche Beimengungen, falls die Backfähigkeit des eigentlichen Hauptbrennstoffes dadurch herabgesetzt werden könnte, durch Wegfall der Stocharbeit erheblich an Arbeitskräften sparen können.

# Die Mächtigkeit der glühenden Schicht im Generator.

Es fragt sich, ob es bei der gegenseitigen Abhängigkeit der Temperaturen des Gasstromes und des ihm entgegenkommenden Brennstoffes möglich ist, im Generator eine Schicht glühenden Brennstoffes zu haben, die gewissermaßen als Sicherheitsvorrichtung dienen kann, um vorkommende Fehler bei der Mischgaserzeugung wieder auszugleichen, indem sie etwa gebildete Kohlensäure zu CO reduziert. Diese Frage ist augenscheinlich zu bejahen, obgleich praktische Versuche hierüber nicht vorzuliegen scheinen. Allerdings sind bei einigen neueren Generatorsystemen Schaulöcher angeordnet, durch welche die Temperator im Inneren konntrolliert werden könnte, doch ist nicht bekannt geworden, ob sie zu genanntem Zweck benutzt werden und gute Dienste geleistet haben.

In der Vergasungszone entsteht Luft- oder Mischgas von annähernd der Reaktionstemperatur, und dieses Gas wird, falls es richtig hergestellt war, d. h. nur aus CO, H und N bestand, in einer darüber liegenden glühenden Brennstoffschicht nur einen indifferenten Stoff finden, der das Gas weder angreift noch sich selbst angreifen läßt. Wenn diese glühende Schicht mit der Reaktionszone gleiche Temperatur aufweist, so wird der Durchgang der heißen Gase keinerlei Temperaturveränderungen zur Folge haben können. Sobald jedoch in der Erzeugung der Gase ein Fehler eintritt, indem CO, gebildet wird, so wird diese von der glühenden Schicht zu CO reduziert werden, wobei allerdings diese Schicht entsprechende Abkühlung erfahren müßte. Ist jedoch der Dampfgehalt der Vergasungsluft richtig getroffen, so ist durch die CO, Bildung in der Reaktionszone die Reaktionstemperatur erhöht worden und auch die Gase sind in das glühende Filter heißer eingetreten als unter normalen Verhältnissen, und die beiden Werte d. h. Abkühlung der Kohlenschicht und höhere Temperatur der eintretenden Gase, müssen sich ausgleichen. Eine

Digitized by Google

CO<sub>2</sub> Bildung unter den geschilderten Umständen ist aber immer in den Hohlräumen zwischen den einzelnen Kohlenstücken in der Nähe der Luftentströmung möglich.

Die Herstellung einer solchen glühenden Schicht ist offenbar möglich, denn es steht kein Hindernis im Wege, den Generator beim Anlassen mit glühendem Kocks, event. aus dem zu verwendenden Brennstoffe selbst hergestellt, bis zu einer gewissen Höhe anzufüllen, und es muß dann, bei richtiger Führung der Mischgaserzeugung, diese Höhe auch erhalten bleiben. Wird später aber zuviel Dampf angewendet, so daß die Reaktionstemperatur sinkt und CO.-Bildung auftritt, dann wird natürlich mit der Regeneration der CO2 auch der Wärmevorrat der glühenden Schicht fortlaufend verringert und diese schließlich unwirksam gemacht werden. Sie kann dann aber durch Verminderung oder zeitweise gänzliche Abstellung des Dampfes wieder erneuert werden, indem man den Generator mit trockener Luft allmählich wieder heißbläst. Bezüglich der günstigsten Dicke der glühenden Schicht, wie überhaupt der Mächtigkeit der Brennstoffsäule, liegen bisher keine Angaben vor. Die Korngröße des Brennstoffes und sein Verhalten beim Erhitzen, die Größe seiner Backfähigkeit, werden entschieden von Einfluß sein. Nach einigen älteren Angaben soll die Dicke der Brennstoffschicht auf Treppenrosten 600 mm bis 1 m betragen, doch dürfte dies für eine möglichst vollkommene Verhütung des Auftretens von CO, im Mischgas bei dem forcierten Betriebe der Jetztzeit oft nicht ausreichend sein. Es steht ja aber der Erhöhung der Brennstoffschicht nur der Widerstand entgegen, den sie dem Durchgange der Vergasungsluft entgegenstellt, und dieser Widerstand kann leicht durch Verwendung stärkerer Gebläse überwunden werden. Dampfstrahlgebläse dürften jedoch den Anforderungen, die der Generatorbetrieb an ein Gebläse richten muß, nicht zu entsprechen vermögen. In neuerer Zeit haben Bone und Wheeler Versuche an Generatoren veröffentlicht (Metallurgie 1908, S. 686 und 687), wobei sie angeben, daß sie der Brennstoffschicht eine Dicke von 2,13 m gaben, daß sie aber bis auf 1,06 m heruntergehen konnten, nachdem sie den Dampfgehalt der Vergasungsluft herabgesetzt hatten. Die Autoren geben auch ein ideales Mittel an, wie man diesen Dampfgehalt beliebig einstellen und genau auf gleicher Höhe erhalten kann. Sie verwenden Luft, welche bei einer bestimmten, konstant zu erhaltenden Temperatur mit Feuchtigkeit gesättigt wird. Die besten Resultate wurden erzielt, wenn die Temperatur 45° betrug, wobei das Gas 36,95% kohlenstoffhaltiger Gase enthielt.

## Der Gehalt des Generatorgases an Wasserdampf.

Das Generatorgas der Praxis wird immer einen Dampfgehalt aufweisen, denn das gesamte hygroskopische Wasser sowie der größte Teil des sogenannten chemisch gebundenen Wassers werden immer als Dampf in das Gas übergehen.

Wie gezeigt kann für gute Gaskohle der Gehalt an Wasserdampf aus dem hygroskopischen Wasser des Brennstoffes 0,2 kg auf 1 kg C. oder, da aus 1 kg C - 5 cbm Gas erzeugt werden, 40 gr für den Kubikmeter Gas ausmachen.

Dr. ing. Cararis (St. und Eisen 1908, S. 538) ist der Ansicht, daß der Dampfgehalt des Gases 30 g für den Kubikmeter nicht übersteigen dürfe und daß das wirtschaftliche Arbeiten eines Martinwerkes bei einem dauernden Dampfgehalt über 60 g für den Kubikmeter überhaupt ausgeschlossen sei. Er fand in Gaserzeugern mit Wasserabschluß bei Verarbeitung schlackender und backender westfälischer Kohien, daß es unmöglich war, ein Gas unter 50 bis 60 g Dampf für den Kubikmeter zu erzeugen, hatte aber oft 60 bis über 100 g.

Die Frage des schädlichen Einflusses des Wasserdampfes auf den Ofenbetrieb ist noch wenig aufgeklärt, und es wird noch weiter unten darauf zurückgekommen werden. Trotzdem erscheinen die oben gestellten Anforderungen als zu hoch, denn ein Gas, welches weniger als 30 g H<sub>2</sub>O für den Kubikmeter enthält, dürfte sich aus den meisten Brennstoffen nur dadurch herstellen lassen, daß man die Gase abkühlt und den Wasserdampf durch Kondensation zur Abscheidung bringt. Es arbeiten nun aber viele Martinwerke mit Gasen, die aus Kohlen mit höherem Wassergehalte oder gar aus Holz und Torf hergestellt sind, ohne Abkühlung der Gase und Kondensation des Wasserdampfes und arbeiten dabei oft durchaus nicht schlecht. Immerhin ist aber der Wasserdampf ein für den Ofenbetrieb durchaus unerwünschter Stoff, und man soll alle Mittel anwenden, um einen Überschuß daran zu vermeiden. Nun aber bildet eine bedeutende Quelle für einen erhöhten Wasserdampfgehalt des Gases der Unterwind, wenn demselben zuviel Dampf hinzugefügt wird. Der Dampf erniedrigt alsdann die Reaktionstemperatur und aus den hier schon häufiger angeführten Versuchen von Harries, welche durch die neueren Messungen von Quasebart (Metallurgie 1908, S. 224 u. f.) und Prof. Mayer Achen (St. u. E. 1908 S. 725) u. a. bestätigt werden, geht hervor, daß 50% und mehr der angewendeten Dampfmengen unzersetzt durch den Generator hindurch und ins Gas übergehen können. Des weiteren kann dieser Dampf die indirekte Ursache sein, daß, wie beim Abschnitt "Beurteilung des Generatororganes nach der Gasanalyse", gezeigt ist, die Kohlenwasserstoffe zur Verbrennung gelangen, wodurch ebenfalls nicht unerhebliche Mengen von Wasserdampf im Gase entstehen und dessen Qualität weiter herabsetzen.

Daher ist für den Generatorbetrieb eine der wichtigsten Bedingungen, daß nur soviel Wasserdampf der Vergasungsluft zugefügt werden darf, als zur Herabdrückung der Temperatur auf 1150° C erforderlich ist, wobei wohl auch stets die Verhütung des Sinterns der Asche erreicht werden wird. Wenn aber die Einhaltung dieser Bedingung sorgfältig überwacht wird, dann erübrigt sich wohl auch die öfters vorgeschlagene Kontrolle des Dampfgehaltes der Generatorgase.

Hinsichtlich des Wasserdampfgehaltes der Generatorgase wird auch dem rohen Brennstoffe zuweilen Aufmerksamkeit zu widmen sein. Für alle die Brennstoffe, welche an sich wenig chemisch gebundenes und hygroskopisches Wasser enthalten, wird man bei Gewinnung und Lagerung zweckmäßig darauf achten, daß die Wasseraufnahme, welche durch atmosphärische Einflüsse bewirkt wird, gering bleibt. Bei Brennstoffen aber, die an sich zu viel Wasser enthalten und bei denen man sich für die Abkühlung der Gase und die Abscheidung des Wassers durch Kondensation entscheiden muß, wie es bei Verwendung von Torf und Holz entschieden zu empfehlen ist, kann ein Überschuß an Wasser bis zu einer gewissen Grenze sogar angenehm sein, indem er die Gastemperatur erniedrigt und die Kondensation damit erleichtert. Hinsichtlich der Kondensation aber ist zu bedenken, daß aus derselben stets mit Feuchtigkeit gesättigte Gase hervorgehen werden, und daß sie nur dann einen guten Wirkungsgrad abgeben wird, wenn die Kühlung bis auf eine genügend niedrige Temperatur getrieben wird. Es kann nämlich 1 cbm Gas von O und 760 mm Druck Wasserdampf aufnehmen ca.

Folglich müßte die Abkühlung auch im heißen Sommer bis auf mindestens 40—50° C herabgehen, um den gewünschten Erfolg zu gewährleisten.

# 13. Die Veränderung der Zusammensetzung des Generatorgases in Leitung und Kammern.

Die im Generator erzeugten Gase können unter Umständen miteinander in Reaktion treten, wodurch oft eine Änderung der Gaszusammensetzung verursacht wird. Abgesehen von der Änderung, die das Eindringen von Luft in den Gasraum durch Verbrennung von  $\mathrm{CH_4}$ , H und  $\mathrm{CO}$  erzeugen kann, kommt hier hauptsächlich die schon früher erwähnte Einwirkung des Wasserdampfes auf das Methan und besonders auf das Kohlenoxyd in Betracht, vielleicht zuweilen auch die Einwirkung von  $\mathrm{CO_2}$  auf  $\mathrm{CH_4}$ . Bei guten Gasen, welche wenig  $\mathrm{CO_2}$  und  $\mathrm{H_2O}$  Dampf enthalten, können die Umsetzungen nicht bedeutend sein.

Ein Bild über die in der Praxis beobachteten Veränderungen der Gaszusammensetzung, welche sozusagen durch intermolekulare Reaktionen unter Mithilfe der Eigenwärme oder der späteren Erhitzung in den Kammern erfolgten, gibt die Aufstellung auf S. 77.

Summiert man, um den mittleren Verlust an Brennwert für 1 cbm Gas zu erhalten, die Brennwerte aller 6 Gasproben, so erhält man Brennwert 6 cbm Gas aus Leitung 7250 Kal.

ab , 6 , , Kammern 6406 ,

Verlust an Brennwert von 6 cbm Gas aus Leitung 844 Kal. oder rund 12% von ursprünglichem Brennwert. Summiert man aber die Zahlen, die sich für den Brennwert der auf 1 kg C bezogenen Gasmengen ergeben, so erhält man

#### Mitteilungen von Würtenberger (St. u. E. 1903 S. 447).

	Gı	Gaszusammensetzung Volum %				Gas enthaltend 1 kg C								
	C O <sub>2</sub>	0	СО	Н	CHn		Brenn- wert	CU	l	co	1	CHn	N	Brenn- wert
	°/o	<b>º/</b> 0	%	0/0	0/0	º/o	1 cbm Gas	cbm	cbm	com	cbm	cbm	cbm	Gas 1kg C
1. { aus Gasleitung Kammern	5,6 7,2	0, <u>4</u> 0,2	23,0 20,6	11,3 12,0	2,0 1,6	58,3 59,0						0,12 0,10		7255 6866
2. { aus Gasleitung Kammern	5,2 7,4	0,2 0,6	23,8 20,2	11,5 12,4	2,2 1,4	57,1 58,0						0,13 0,09		7253 6810
3. { aus Gasleitung Kammern	5,0 7,2	0,2 0,4	24,3 21,0	10,9 12,0	2,2 1,6	57,4 57,8	1219 1095	0,30 0,45	0,01 0,02	1,43 1,81	0,64 0,75	0,13 0,10	3,39 3,61	7192 6832
4. { aus Gasleitung Kammern	4,8 7,2	0,4	24,4 22,0	10,6 12,1	2,4 1,0	57,8 57,3	1231 1076	0,28 0,44	0,02	1,43 1,35	0,62 0,7 <b>4</b>	0,14 0,06	3,40 3,52	7240 6617
5. { aus Gasleitung Kammern	4,2 6,0	2,0 1,4	24,0 22,0	10,8 11,9	2,2 1,4	56,8 57,3	1207 1006					0,13 0,09		7376 6368
6. aus Gasleitung Kammern	5,4 7,2	1,2 0,8	24,8 22,0	11,0 12,4	1,8 1,2	55,8 56,4	1202 1101	0,31 0, <del>44</del>	0,07 0,05	1,44 1,35	0,64 0,76	0,10 0,07	8,24 3,47	6987 6776
Brennw	ert d	ler (	Gase	voi	n 6	kg (	aus I	Leitu	nger	ı	433	03 F	Cal.	

Brennwert der Gase von 6 kg C aus Leitungen

, , , 6 , , , Kammern

Verlust an Brennwert der Gase von 6 kg C

3034 Kal.

oder rund nur 7,5% des ursprünglichen Brennwertes wurden verloren.

Zur Erklärung der Vorgänge, die diese Veränderung der Gaszusammensetzung verursachten, kann man die Mengenverhältnisse der Gase aus 6 kg C betrachten, die man aus der Addition der für 1 kg C angegebenen Mengen erhält.

Hieraus läßt sich jedoch eine Erklärung kaum ableiten.

Zerlegt man die Gase in ihre Elemente, so erhält man

Gas aus 6 kg C aus Leitung hat 6,81 cbm O + 5,44 cbm H + 20,51 cbm N 

" " 6 " " " Kammern hat 6,86 " " + 5,58 " " + 21,75 " " " 

" Kammern aus 6 kg C hat mehr 

" " Kammern aus 6 kg C hat mehr 

" " 0,55 cbm O + 0,14 cbm H + 1,24 cbm N

Wenn die 0,14 cbm H aus der Wasserzersetzung stammen, müßten ihnen entsprechen 0,14 × 0,5 ==

Somit stammt 0.48 cbm O

aus anderer Quelle. Dieser Umstand sowie die Erhöhung des N-Gehaltes lassen darauf schließen, daß Luft in das Gas gelangt ist. Dann aber erklärt sich die Verringerung des Brennwertes der Gase, auf 1 kg C bezogen, wohl durchaus ungezwungen. Die Luft hat hauptsächlich CH, und H, wohl auch etwas CO verbrannt, und nebenbei ist auch etwas Wasserdampf mit CO, vielleicht auch CH, in Wechselwirkung getreten. Quantitative Daten lassen sich aber auch hier nicht ableiten. Auch diese Gase mit ihrem Gehalte an C-haltigen Gasen von 30-32 % gehören zu denen, in welchen ein beträchtlicher Anteil an Destillationsgas bereits im Generator verbrannt ist. — Ledebur teilt in Veranlassung durch obige Mitteilung in "Stahl und Eisen" 1903, S. 694 ähnliche Analysen über die Veränderung der Gase in den Leitungen mit. Die Gasleitungen waren mit Gasreinigern und Wasserabschlüssen versehen und die Gastemperatur betrug zwischen Generator und Reiniger ca. 860°, zwischen Reiniger und Gasventil ca. 760° C.

Die Gase zeigten die Zusammensetzung:

		Zusammensetzung, Volum º/o				Gas enthaltend 1 kg C						
Herkunft	CO <sub>2</sub>	0 %	CO	H %	CH₄	Brenn- werte 1 cbm Kalorien	CO <sub>3</sub>		C O		CH4	Brenn- werte
1. Vor Reiniger Hinter Reiniger Vor Gasventil	5.6		25,4 25,0	14,8 15,9 16,5	<u> </u>	1183 1161	0,33		1,52 1,43	<u> </u>	0,01	7072  6966
2. Vor Reiniger Hinter Reiniger Vor Gasventil	4,8 5,9 6,4		24,3	14,8 16,9 17,6	0,1	1332 — 1190	0,28	_	1,54 1,47	<u> </u>	0,04 —	7566 — 7358
3. Vor Reiniger Hinter Reiniger Vor Gasventil	4,2 4,8 5,6	_	29,9	13,8 14,9 16,2		1280 — 1200	0,24  0,34	-	1,58 - 1,52	<u>~</u>	0,04 —	7226  7200

Der Verlust an Brennwert beträgt hier

Somit, auf ursprünglichen Brennwert bezogen

für 1 cbm Gas . . — 
$$7^{0}/o$$
, . Gas aus 1 kg C —  $1,5^{0}/o$ .

In einem anderen Falle war die Gaszusammensetzung bei einer Temperatur von nur etwa  $360\,^{\circ}$  C.

Hier war also eine Veränderung der Gaszusammensetzung kaum zu konstatieren.

```
Prof. Mayer (St. u. E. 1908, S. 766) fand im Mittel

CO<sub>2</sub> O CO H CH<sub>4</sub> CmHn N

Gas in der Leitung 6,3 % + 0,2 % + 22,7 % + 13,4 % + 2,6 % + 0,3 % + 54,5 %

n oben aus der

Gaskammer 6,4 , + 0,2 , + 23,3 , + 16,6 , + 0,8 , + 0,2 , + 52,5 ,

Brennwert des Gases in der Leitung für den cbm = 1435 Kal.

n , aus , Kammer , 1371 ,

Auf 1 kg C umgerechnet ergibt dies

Brennwert des Gases 1 kg C aus Leitung 8280 Kal.

n , Kammer 8308 ,
```

Somit ist der Verlust an Brennwert, der durch die gegenseitige Einwirkung der Bestandteile der Gase auseinander hervorgerusen wird, in den von Ledebur und Mayer angeführten Fällen in bezug auf den Brennwert für den Kubikmeter nicht sehr bedeutend, in bezug auf das gesamte aus der Gewichtseinheit resultierende Gas aber verschwindend. Man kann also wohl annehmen, daß bei gut hergestelltem Generatorgase dieser Verlust noch geringer und daher sehr unbedeutend sein wird. Daher wird man die Gegenwart größerer Mengen H<sub>2</sub>O Dampf im Gas tunlichst zu vermeiden suchen, und ebenso einen nur mittleren Gehalt an Kohlenwasserstoffen anstreben. Dies würde wiederum darauf hinweisen, daß man zu stark backende Kohle durch einen Zusatz von magerem Brennstoff verbessern kann. Denn es hat keinen Zweck, Gas mit hohem Kohlenwasserstoffgehalt herzustellen, wenn dies Gas doch schon in den Kammern vor dem Eintritt in den Herdraum zersetzt wird.

# 14. Luftbedarf zur Verbrennung der Gase im Herdofen.

Aus den Resultaten der Praxis ergibt sich, daß der Brennstoff in Herdöfen mit der 1,3 fachen theoretischen Luftmenge vollständig verbrannt wird, denn Analysen von verschiedenen Werken zeigen, daß bei derartigem Luftverhältnis keine Spur von brennbaren Gasen mehr in den Abgasen enthalten ist. Prof. Mayer fand (St. u. E. 1908, S. 725) dagegen, daß bei 1,21 facher Luftmenge noch nicht vollständige Verbrennung eintrat, indem die Zusammensetzung der Abgase, nämlich

 $CO_x$  14,2% + CO 0,1% + O 3,8% + N 81,9% noch bemerkbaren CO-Gehalt aufwies.

Zur Bestimmung der in den Ofen einzuführenden Luftmenge darf nun aber nicht von dem theoretischen Luftbedarf ausgegangen werden, den das Gas zu seiner Verbrennung verlangt, denn wenn man diesen Betrag um das 1,3 fache erhöht, wird die Luftmenge naturgemäß zu niedrig ausfallen. Die Zahl 1,3 bezieht sich auf die gesamte zur Verbrennung des rohen Brennstoffes erforderliche Luftmenge, von welcher aber ein Teil bereits zur Vergasung aufgewendet wurde, und auch dieser Teil darf nicht unberücksichtigt bleiben.

Will man den Luftbedarf genau bestimmen, was ja für theoretische Betrachtungen von Wert ist, so kann man auch nicht gut von der Elementaranalyse des Brennstoffes ausgehen, sondern man wird zweckmäßig die Produkte der vollständigen Verbrennung zur Grundlage wählen, oder aber, falls die Zusammensetzung des Heizgases bestimmt ist, aus dieser alle erforderlichen Daten ermitteln. Als Beispiel für eine derartige Rechnung sei das sog. beste Generatorgas von S. 58 gewählt. Die zur vollständigen Verbrennung erforderliche Luftmenge und die entstehenden Verbrennungsprodukte ergeben sich

Gas von 1 kg	C braucht O e	rgibt CO2	N	H2O-Dampf
CO, 0,05 cbm CO 1,63 , CmHn 0,02 ,	0,815 cbm	0,05 cbm 1,63 " 0,04 "	<u>-</u>	 0,04 cbm
CH <sub>4</sub> 0,14 ", H 0,41 ", N 2,76 ",	0,06	0,14 ",		0,28 0,41 "
	oraucht 1,360 cbm O mit 5,115 , N		5,115 <b>"</b>	

5,01 cbm Gas braucht 6,475 cbm Luft — --

und ergibt Verbrennungsprodukte:

1,86 cbm + 7,875 cbm + 0,73 cbmDampf

Die 7,875 cbm N stammen praktisch voll aus der Luft, will man aber den aus dem Brennstoff stammenden N berücksichtigen, so kann man 0,01 cbm in Abzug bringen und erhält dann N aus Luft = 7,865 cbm. Bei 1,3 facher Luftmenge müßte N betragen

 $1.3 \times 7.865 = 10.22$  cbm

Im Gase sind aber bereits N aus Luft 2,75 ,

folglich müssen hinzugefügt werden 7,47 cbm N aus Luft, welche 1,99 "O mitführen.

Somit ist prakt. Luftbedarf für 5,01 cbm Gas aus 1 kg C

9,46 cbm Luft

oder für 1 cbm Gas praktischer Luftbedarf 9,46:5,01=1,89 cbm Luft. Will man Werte ermitteln, welche auch für die ungünstigsten Betriebsverhältnisse des Jahres Geltung haben sollen, so muß man den Feuchtigkeitsgehalt der Luft berücksichtigen und dieser kann nach S. 18 bis zu 0,04 cbm Dampf, auf den cbm Luft von  $0^0$ —760 mm bezogen, betragen. Dann wäre der Luftbedarf für 1 cbm Gas

 $1.89 + 1.89 \times 0.04 = 1.96$  cbm Luft.

#### Luftbedarf für schlechtes Gas.

Bei der Anlage von Öfen muß darauf Rücksicht genommen werden, daß der Generatorgang zuweilen auch fehlerhaft werden kann, und daß der Ofen auch in diesem Falle seine Aufgabe erfüllen soll, eine große Wärmemenge bei hoher Temperatur zu liefern. Dazu ist erforderlich, auch die Luftmenge zu kennen, die bei schlechter Gasqualität dem Ofen zugeführt werden muß. Nur um zunächst den untersten Grenzwert für das schlechteste Gas festzustellen, das überhaupt fallen könnte, sei die übertriebene Annahme gemacht, daß in den Generator 50% Luft mehr gelangt, als zur Vergasung erforderlich ist, wobei dieser Luftüberschuß die gebildeten Gase teilweise verbrannt habe. Ferner sei angenommen, daß auch ein Dampfüberschuß vorhanden gewesen sei, so daß, wie es ja auch praktisch oft beobachtet wurde, 50% des verwendeten Dampfes unzersetzt ins Gas übergegangen sei, also 0,21 cbm (da im Mischgase von 0,88 kg Cs. S. 58, 0,21 cbm H vorhanden sind, welche aus 0,21 cbm Dampfentstanden.)

Aus der Zerlegung des im vorigen Beispiel betrachteten besten Generatorgases in seine Bestandteile berechnet sich der mit 50% angenommene O-Überschuß zu 0,43 cbm, welcher sämtliche Kohlenwasserstoffe und 0,18 cbm CO verbrannt habe, wobei aus den Kohlenwasserstoffen weitere 0,32 cbm Wasserdampf entstanden sind. Aus diesen Angaben berechnet sich die Zusammensetzung des Gases aus 1 kg C zu

 $CO_2$  0,41 cbm + CO 1,45 cbm + H 0,41 cbm + N 4,38 cbm = 6,65 cbm trockenes Gas + 0,53 cbm Wasserdampf, insgesamt 7,18 cbm mit beiläufig folgender Analyse

$$CO_{2} 5,1^{\circ}/_{0} + CO 21,8^{\circ}/_{0} + H 6,1^{\circ}/_{0} + N 66,2^{\circ}/_{0}$$

und einem Brennwerte von 827 Kal. für den cbm oder 5515 Kal. f. 1 kg C.

Die zur vollständigen Verbrennung dieses Gases erforderliche Luftmenge berechnet sich nun zu

CO 1,45 " H 0,41 " N 4,38 "	0,725 0,205	1,45 " —		0,41
		— bm O mit	<b>4,38</b> 3.49	_

6,65 cbm Gas ergibt Verbr.-Prod. 1,86 cbm CO<sub>2</sub> + 7,87 cbm N + 0,41 cbm H<sub>2</sub>O Dampf H<sub>2</sub>O aus Gas " 0,53 "

Insgesamt Verbrennungspr. 1,86 cbm CO<sub>2</sub> + 7,87 cbm N + 0,94 cbm H<sub>2</sub>O Dampf

Die Stickstoffmenge bei Verbrennung mit der theoretischen Luftmenge ist gleich 7,87 cbm

praktisch also wird sie  $1,3 \times 7,87 = 10,23 \text{ cbm N (wie vorher S. 80)}$ 

Hiervon sind aber im Gas bereits = 4,38 ,, N vorhanden, also fehlen welche mitführen = 1,56 ,, O

Die Luftmenge für 6,65 cbm Gas wird also 7,41 cbm

oder die praktische Luftmenge für 1 cbm Gas wird 7,41: 6,65=1,11 cbm trockener oder  $1,11\times 1,11\times 0,026$  (30° warme, mit Feuchtigkeit gesättigte Luft angenommen) = 1,14 cbm feuchter Luft.

Dichmann, Der basische Herdofenprozeß.

Die ermittelten Resultate seien zusammengestellt:

Oberster Grenzwert.

Bestes Generatorgas aus Gaskohle.

1 cbm Gas benötigt: 1,96 cbm Luft 1 cbm Gas entwickelt: 1507 Kal.

Die Verbrennungsprodukte von Gas, ent-

haltend 1 kg C, sind  $CO_2$  1,86 cbm + O 0,63 cbm + N 10,23 cbm + Dampf 0,98 cbm.

NB. Der Gehalt an freiem O ermittelt sich:

O hinzugefügt

O theoretisch erforderlich

O Überschuß

0.63 cbm

1.99 cbm

1,36 "

Der Dampfgehalt des Gases ermittelt sich: Dampf aus den Verbrennungsprodukten 0.73 cbm

Dampf aus unzersetztem Dampf —

Aus der Luftfeuchtigkeit  $1,89 \times 5,01 \times 0,026$ 

0,25 " Summa

0.98 cbm

Unterster Grenzwert. Denkbar schlechtes Generatorgas aus guter Gaskohle.

> 1,14 cbm Luft 827 Kal.

 $CO_{1}$  1,86 cbm + O 0,63 cbm + N 10,23 cbm + Dampf 1,13 cbm

1.56 cbm 0,93 ,

0.63 cbm

0.73 cbm (0.41 + 0.32 cbm)0,21 ,

0,19 ,  $(1,11 \times 6,65 \times 0,026)$ 1,13 cbm Dampf.

Es zeigt sich, daß bei Verschlechterung der Gasqualität der Luftbedarf stark herabgeht, da man im zweiten Falle für 1 cbm Gas nur etwa 60% der Luftmenge braucht, die für gutes Gas erforderlich ist.

Es wird daher im Auge zu behalten sein, daß mit der Verbesserung der Gasqualität bei vorhanden Anlagen sich der relative Luftbedarf entsprechend erhöhen muß, und daß daher auch die Anforderungen), welche an die Kammern für die Vorwärmung der Luft gestellt werden, bedeutend höhere werden können, als sie bisher bei der Verwendung schlechten Gases waren.

# 15. Die Temperaturen und die Wärmeübertragung im Herdraume des Herdofens.

Bei allen Herdöfen beobachtet man während des Betriebes im Herdraum Flammentemperaturen von annähernd 1800° im Maximum und von etwa 1700° an der Austrittsstelle, und darf wohl annehmen, daß erstere Temperatur das Maximum dessen bedeutet, was der Ofenzustellung zugemutet werden kann, während letztere das Minimum dessen vorstellt, was zur praktischen Ermöglichung des Stahlschmelzens unbedingt erforderlich ist.

Über die Art und Weise der Ausnutzung der Wärme im Herdraume und besonders über das Maß dieser Ausnutzung ist bisher kaum etwas geschrieben oder gesprochen worden. Zu den folgenden Ausführungen über diese Frage sei nun von vornherein bemerkt, daß sie rein persönliche Anschauungen des Schreibers dieser Zeilen vorstellen und daß sie durch praktische Versuche noch nicht geprüft werden kounten.

Die Erhitzung von Materialien auf dem Herde eines Herdofens ist im Prinzip ein sehr einfacher Vorgang: eine heißere Flamme umspült einen kälteren Gegenstand und erwärmt diesen infolge der Temperaturenunterschiedes, der zwischen beiden vorhanden ist. wobei die Flamme selbst natürlich an Wärme einbüßt.

Die Richtigkeit dieses Grundprinzips wird auch aus den eingangs angeführten Daten bestätigt, denn die höchste Temperatur der Flamme beträgt 1800°, infolge der auf dem Herde verrichteten Arbeit kühlt sie sich aber auf 1700° C ab. Die Arbeit kann nun auf verschiedene Weise geleistet werden, indem Wärme durch direkte Berührung, also durch Leitung, oder indirekt durch Strahlung abgegeben wird; im Herdraume finden wohl beide Arten der Wärmeübertragung statt. Beide sind für die Flammen noch wenig untersucht, wenn man sich jedoch die Wärme nur als eine Form der Energie vorstellt und sich damit begnügt, vorläufig nur den gesamten Energiebetrag zu ermitteln, der von der Flamme im Herdraum übertragen wird, so ist man auch heute schon imstande, diesen Wert durch Messung zu bestimmen. Derselbe wird gleich sein dem Unterschiede zwischen dem gesamten Energiebetrage, welcher dem Herdraum zugeführt wurde und dem Energiebetrag, der aus demselben wieder entführt wurde.

Es sei z. B. angenommen, daß im Herdofen die beiden letztgenannten Generatorgase, und zwar einmal das beste und das andere Mal das schlechteste Generatorgas verwendet werden. Zur Verbrennung sei die 1,3 fache Luftmenge angewendet, wobei die Vorwärmung von Gas und Luft soweit getrieben sei, daß die geforderte Temperatur der Flamme von 1800<sup>0</sup> gerade erreicht werde. In dem Momente der Verbrennung würde dann die gesamte, dem Herdraume zugeführte Wärmemenge durch den Betrag: Eigenwärme der entstandenen Verbrennungsprodukte bei 1800° ausgedrückt sein, während die Eigenwärme der Abgase bei 1700° den Energiebetrag vorstellen würde, der dem Herdraum wieder entführt wird. (Siehe Berechnung auf S. 85.)

Der Unterschied dieser beiden Werte gibt die Energiemenge an, welche im Herdraum verblieben ist.

Die Eigenwärme der Gase ergibt sich aus der Multiplikation der einzelnen Bestandteile der Abgase mit der Temperatur und der für diese geltenden mittleren spezifischen Wärmen Cot siehe Tabelle im Anhange.

Nun soll gewiß nicht behauptet werden, daß diese beiden Zahlenwerte irgend welchen Anspruch auf Genauigkeit haben, denn die spezifischen Wärmen bei derartig hohen Temperaturen sind viel zu unsichere Werte.

Immerhin hat man aber doch einigen Anhalt für Vergleiche gefunden, und dürften diese genügen, um zwei Tatsachen zu konsta-

1. das gewiß überraschende Resultat, daß unter Umständen im Herdraume aus einem ganz schlechten Gase ein ebenso hoher Wärmebetrag nutzbar werden kann als bei Verwendung des besten Gases.

#### a. dem Herdraume zugeführte Energie.

Gegenstand. a) Eigenwärme der Produkte der Verbrennung einer Gasmenge, enthaltend 1 kg C, bei 1800° C:	Bestes Gas.	Schlechtestes Gas.
CO,	$1,86 \times 0,8378 = 1,5585$	$1,86 \times 0,8378 = 1,5585$
N	$\binom{0,63}{10,23} \times 0,3764 = 4,0877$	$\left(\begin{array}{c} 0,63\\ 10,23 \end{array}\right) \times 0,8764 = 4,0877$
Wasserdampf	$0,98 \times 0,7713 = 0,7758$	$1,13 \times 0,7713 = 0,8716$
	6,4020	6,5178
	× 1800	× 1800
	11 524 Kal.	11732 Kal.
b) Aus dem Herdraume abziehende Energie. Eigenwärme Abgase bei 1700°:		
CO <sub>2</sub>	$1,86 \times 0,8128 = 1,5118$	$1,86 \times 0,8128 = 1,5118$
O N	$\binom{0.63}{10.23} \times 0.3725 = 4.0453$	$\binom{0,63}{10,23} \times 0,3725 = 4,0453$
Wasserdampf	$0.98 \times 0.7482 = 0.7332$	$1,13 \times 0,7482 = 0,8454$
	6,2903	6,4025
	<u>×1700</u>	×1700
	10643 Kal.	10884 Kal.
Im Herdraum ver- blieb:		
$\frac{\mathbf{a}}{\mathbf{a} - \mathbf{b}}$	11 524 Kal. 10 643 , 831 Kal.	11 732 Kal. 10 884 " 848 Kal.

2. daß die Wärmeausnutzung in Wirklichkeit anders erfolgt, als bisher angenommen wurde.

Dieser letztere Schluß wird durch die Tatsache bewiesen, daß zur Erzeugung eines Kilogramm Stahl ca. 400 Kal. erforderlich sind, so daß, selbst wenn man die gewiß unzulässige Annahme machen wollte, daß der gesamte Betrag von 830 Kal., der nach obiger Berechnung dem Herdraum überlassen wird, ohne jeglichen Verlust zur Stahlerzeugung nutzbar gemacht werden könnte, man mit einem Kilogramm C nicht mehr als 2 kg Stahl zu erzeugen vermöchte. Die Praxis hat es aber bereits bis auf 5 kg Stahl für das Kilogramm C gebracht, und ein so gewaltiger Unterschied verlangt noch eine andere Erklärung, als sie durch genauere Werte für die spez. Wärmen der Gase bei höheren Temperaturen gegeben werden könnte. — Vorher ist der Betrag an Wärmeenergie, welcher dem Herdraume zugeführt wird, aus der Eigenwärme der Verbrennungsprodukte ermittelt worden. Es gibt noch einen anderen Weg, diesen Wert zu finden, er muß nämlich gleich sein dem Betrage an Eigenwärme, den Gas und Luft besitzen, plus dem Brennwerte des Gases. Denn andere Energie steht nicht zur Verfügung. Nun könnte man ja leicht den Temperaturgrad ermitteln, auf den Gas und Luft erhitzt werden müssen, um zuzüglich des Brennwertes des Gases den vorhin ermittelten Gesamtbetrag an Energie von ca. 11600 Kalorien zu erhalten. Würde dann aber unter allen Umständen bei der Verbrennung des Gases die verlangte Temperatur entstehen?

Die Frage ist unbedingt mit Nein zu beantworten und die vorhin angeführte Tatsache, daß die Ausnutzung des Brennstoffes bei der Stahlfabrikation viel besser sein kann, als vorhin berechnet, weist trotz des Faktums, daß im Herdraum nie eine Temperatur über 1800° beobachtet wird, auf die wahre Ursache dieser letzteren Erscheinung hin. Wenn nämlich im Herdraume die Bedingungen für einen Wärmeverbrauch vorhanden sind, so wird auch im Momente der Verbrennung nicht die gesamte vorhandene Energiemenge von den Verbrennungsprodukten aufgenommen werden können, sondern es wird ein Teil davon sofort von den übrigen vorhandenen Wärmekonsumenten an sich gerissen werden, und als Folge davon muß sich eine niedrigere Verbrennungstemperatur ergeben, als sich aus den vorhandenen Energiequellen und Verbrennungsprodukten allein errechnen läßt.

Da nun auch bei einem leeren Ofen stets ein Wärmeverbrauch zu konstatieren ist, indem infolge der hohen Temperatur die Strahlungsverluste recht bedeutende sind, so wird sich die geforderte Minimaltemperatur von 1800° überhaupt nur erreichen lassen, wenn Gas und Luft stets um so viel mehr vorgewärmt sind, als der Verlust durch diese Wärmeverbrauchsfähigkeit des Herdraumes es bedingt. Das Maß hiervon zu bestimmen ist allerdings nicht leicht, und wenn man es auch täte, so wäre nicht viel geholfen. Denn die Wärmeaufnahmefähigkeit des Herdraumes ist zu verschiedenen Zeiten des Chargenganges verschieden, wogegen man die Kammertemperaturen und die Gaszusammensetzung nicht schnell und beliebig zu ändern vermag. Um aber trotzdem die Temperatur im Herdraum zu regulieren und sie auf der erforderlichen Höhe zu halten, braucht man, wenn Gas und Luft mit einem zu großen Vorrat an Energie beladen sind, nur die in der Zeiteinheit in den Ofen gelangenden Gas- und Luftmengen entsprechend zu verringern und dadurch nur so große absolute Mengen von Energie frei werden zu lassen, als eben ausreichen um die Wärmeabsorptionsfähigkeit des Herdraumes zu befriedigen, so daß auch ein Überschuß an Energie nicht entstehen kann.

Wenn diese Schlußfolgerung als richtig angesehen wird, dann müßte zwecks ökonomischer Verwendung des Brennstoffes die Vorwärmung von Gas und Luft möglichst weit getrieben werden, da man durch die erhöhte Eigenwärme der gasförmigen Medien den Energiebetrag erheblich vergrößern kann, den man aus dem Brennstoff gewinnt.

Nun wird aber der Höhe der Vorwärmung in der Temperatur der aus dem Herde abziehenden Flamme eine Grenze gesetzt, denn wenn diese Flamme nur 1700° warm ist, können die durch sie vorzuwärmenden Gase nicht gut höher als auf 1600-1650° erhitzt werden.

Entgegen der Theorie hat sich aber in der Praxis ergeben, daß bei einer derartig hohen Vorwärmung für viele Öfen die Grenze überschritten ist, bei welcher die besten Resultate erzielt werden. Man hat beobachtet, daß bei zu starker Vorwärmung von Gas und Luft die Produktion der Öfen eher zurückgeht als steigt, während die Kammern besonders in ihren obersten Partien sich überhitzen, so daß die Gittersteine schmelzen und sogar die Kammergewölbe nieder zu gehen drohen, was sofortiges Erliegen des Ofens zur Folge haben muß. Man hat ferner bemerkt, daß es sehr schwierig und sehr zeitraubend ist, solche zu stark erhitzte Kammern durch gewöhnliche Mittel wieder auf niedrigere Temperatur zu bringen und sich gezwungen gesehen, besondere Kühlöffnungen an den Zügen anzubringen, welche zu den Kammern führen, und durch welche kalte Luft in dieselben geleitet wird, wenn sie in direkter Verbindung mit dem Kamin stehen. Diese Einrichtung mag vom Gesichtspunkte sparsamen Wärmehaushaltes als total verfehlt gelten, sie muß aber beibehalten werden bis es gelingt, etwa durch die vorhin angeführte Methode der Verringerung der Gas- und Luftmengen, welche dem Ofen zugeführt werden, den richtigen Ausgleich zwischen Wärmeerzeugung und -Verbrauch herzustellen.

Solange aber der Ofenbetrieb durch zu hohe Vorwärmung leidet, darf man sie auch nicht anwenden, und es sei daher für die folgenden Berechnungen nur ein Vorwärmungsgrad von Gas sowohl wie von Luft von 1200° angenommen, d. i. eine Vorwärmung, die praktisch wohl von allen Öfen und allen Heizgasen anstandslos ausgehalten wird.

## Einfluß der Gasqualität auf die Ausnutzung der Wärme im Herdraume.

Um den Einfluß der Gasqualität auf die Wärmemenge, welche dem Herdraume überlassen werden kann, zu zeigen, sind die Tabellen auf Seite 87 berechnet worden. Die Art der Berechnung ist ohne weiteres klar und daher seien nur die Voraussetzungen aufgeführt, die als Grundlage dienten. Zur Verbrennung ist überall die 1,3 fache Luftmenge, auf den rohen Brennstoff bezogen, angenommen; der Vorwärmungsgrad von Gas und Luft beträgt 1200°, die Temperatur der abziehenden Gase 1700° und die Verbrennung ist als im Herdraum völlig beendet angesehen.

Zunächst sei Luftgas betrachtet in verschiedenen Gütegraden.

Beim besten Luftgase ist der maximale Wärmebetrag, der dem Herdraum übermittelt werden könnte, 2261 Kalorien, während er bei einem Luftgase, das mit  $20\,^{\circ}/_{\circ}$  Luftüberschuß hergestellt ist, auf die Hälfte heruntergeht. Bei  $40\,^{\circ}/_{\circ}$  Luftüberschuß im Generator und Vorwärmung von Gas und Luft auf  $1200\,^{\circ}$  würde das Stahlschmelzen bereits zur Unmöglichkeit.

Den Einfluß des Dampfzusatzes zur Vergasungsluft zeigt die auf S. 88 folgende Tabelle.

	Luftgas, hergestellt mit					
	theoretischer	20 º/o	40 º/o			
	Luftmenge	Luftüberschuß				
Zusammen- setzung des Luftgases aus 1 kg C	0,00 cbm 1,86 " = 34,7 % 3,50 " = 65,8 %	0,87 cbm = 6,1 % 1,49 , = 24,6 , 4,20 , = 69,3 ,	0,74 cbm = 10,9 % 1,12 " = 16,6 " 4,90 " = 72,5 "			
Gasvolum Luftmenge Brennwert Gas von 1 kg C	5,36 cbm 7,10 " 5693 Kal.	6,06 cbm 6,20 , 4557 Kal.	6,76 cbm 5,32 " 3418 Kal.			
von 1 cbm	(1062 Kal.)	(752 Kal.)	(506 Kal.)			

	Luftgas, hergestellt mit						
	theoret.	20%	40°/ <sub>0</sub>				
	Luft- menge	Luftüberschuß					
Eigenwärme-Gas v. 1 kg C bei 1200° C  " -Luft " 1 " " " 1200° "	2268 Kal. 2987 "	2712 Kal. 2601 "	3 168 Kal. 2 232 "				
Sa. Eigenwärme	5255 Kal.	5313 Kal.	5400 Kal.				
+ Brennwert	5 693 "	4557 "	3418 "				
Totale Energie d. eintretenden Flamme	10948 Kal.	9870 Kal.	8818 Kal.				
Ab Energie in Abgasen bei 1700° C	8678 "	8678 "	8678 "				
Bleibt Energie, ausnutzbar im Herdraum	2270 Kal.	1192 Kal.	140 Kal.				
Abgase: CO <sub>2</sub> 1,86 cbm + O 0,36 cbm + N 9,11 cbm	11,53 cbm	11,53 cbm	11,53 cbm				

Man sieht, daß der maximale Wärmebetrag, welcher dem Herdraum von 1 kg C zur Verfügung gestellt werden kann, um so größer wird, je mehr H im Gase enthalten ist. Dies findet jedoch seine Grenze, wenn die H-Erzeugung so weit getrieben wird, daß CO2-Bildung erfolgen muß, denn in diesem Falle tritt sofort eine Verringerung des Nutzeffektes ein. Diese Erscheinung wird beim reinen Wassergase (vergl. Kolonne 2 gegen 1) deutlich, obgleich diese Gase ja für den Herdofenbetrieb nicht in Frage kommen. Noch deutlicher aber sieht man dies aus der vorletzten Kolonne für Mischgas, welches mit kalter Luft erzeugt gedacht ist und welches fallen müßte, falls es möglich wäre CO-freies Mischgas herzustellen. Hier ist die für den Herdraum verfügbare Wärmemenge trotz der gewaltigen Wasserstoffmenge geringer als bei Verwendung reinen Luftgases, welches zum Vergleich nebenan gesetzt ist. Die Ursache ergibt sich aus der hohen spez. Wärme des Wasserdampfes 0,7482 × 1700° = 1272 Ka-

			Theore	Theoretisches		
	Wass	Wassergas		Mischgas		
			Reine C(	Reine CO-Bildung	Reine CO	,
	H+02	П СО <sub>2</sub> +2 Н	808 500° 808	808	Bildung aus	Luftgas
Nummer der Kolonne	1	2	warmer Luit	Kaiter Luit	5	9
•65	18	1,86 cbm	18	18	1,86 cbm	
Zusammensetzung des Gases aus 1 kg C $\left\{ \begin{array}{c} C \\ C \end{array} \right\}$	1,86 com	3,72	1,86 cbm 0,48 0,60 "	9,24 com	2,48	1,86 cbm 3,50 "
Gasvolum enthaltend 1 kg C	3,72 cbm	5,58 cbm	2,94 cbm	5,14 cbm	6,66 cbm	5,36 cbm
Brennwert des Gases von 1 kg C	10750 Kal. (2841)	9746 Kal. (1746)	6941 Kal. (1405)	6303 Kal. (1226)	6507 Kal. (997)	5 693 Kal. (1062)
Luftmenge	11,52 cbm	11,52 cbm	8,23 cbm	7,66 cbm	8,57 cbm	7,1 cbin
Eigenwärme Gaa 1200° " Luft 1200°	1577 Kal. 4884 "	3111 Kal. 4884 "	2094 Kal. 3490 "	2179 Kal. 3247 "	3569 Kal. 3633 "	2268 Kal. 2978 "
Sa. Eigenwärme + Brennwert	6461 Kal. 10570 "	7995 Kal. 9746 "	5584 Kal. 6941 "	5 426 Kal. 6 303 "	7202 Kal. 6507 "	5 246 Kal. 5 693 ,
Gesamte Energie in Flamme Ab: in Abgasen bei 1700°	17031 Kal.   11052 "	17741 Kal. 13417 "	12 525 Kal. 9 279 "	11 729 Kal. 8 992 ".	13 709 Kal. 11 632 "	10939 Kal. 8678 "
Energie für den Herdraum	5979 Kal.	4324 Kal.	3228 Kal.	2737 Kal.	2077 Kal.	2261 Kal.
		1,86 cbm	1,86 cbm	1,86 cbm	1,86 cbm	1,86 cbm
Zusammensetzung der Abgase   U   N   Wasserdampf	1,90,30 1,86,3	9,10 9,10 3,72	0,36 0,48 , , ,	9,10 9,10 0,24	9,56 9,10 32 32 32	9,10 9,10 —
Sa. Abgase	13,38 cbm	15,24 cbm	12,00 cbm	11,76 cbm	13,84 cbm	11,52 сbш
	_					

lorien für den Kubikmeter, durch welche die verloren gehende Energiemenge, welche in den abziehenden Gasen enthalten ist, bedeutend erhöht wird.

Die auf S. 90 folgende Tabelle zeigt den Einfluß, welchen Beimengungen von Destillationsgas auf die Wärmeenergie ausüben, die dem Herdraum unter den angegebenen Umständen zur Verfügung gestellt werden kann. In der ersten Kolonne (7) ist das beste mittlere Generatorgas aufgeführt, hergestellt aus einem Brennstoff, bei welchem 12% C als Destillationsgas ins Gas übergehen, in die dritte Kolonne (9) ist ein Gas aus dem praktischen Betriebe gesetzt, dessen Brennstoff 16% C ins Destillationsgas übergehen ließ. Dieses Gas ist nicht tadellos hergestellt und Kolonne 8 zeigt, wie es hätte aussehen sollen, falls die sub "Destillationsgas" und "Generatorgas" entwickelten Theorien sich in die Wirklichkeit umsetzen lassen sollten. In die letzte Kolonne ist zum Vergleich theoretisches Mischgas gesetzt.

Die Rechnungen ergaben als im Herdraum ausnutzbar

	Für richtig	g her- Gase		Für fehlerhaft her- gestellte Gase		
	Kal.	Kolonne	Kal.	Kolonne		
Reines Luftgas Mischgas mit kalter Luft Mischgas mit 500° warmer Luft erzeugt Mittleres Generatorgas Generatorgas aus Kohle mit 16°/o flüch- tigem C	2261 2737 3228 3439 3591	6 4 3 7 Seite 91	2077 — — 2727	5  9 Seite 91		

Man sieht, daß das aus bitumenreichen Brennstoffen hergestellte Gas weit höhere Werte geben kann, als das Gas aus reinem C. Sind jedoch, wie in Kolonne 9, bei der Herstellung des Gases auch verhältnismäßig nicht sehr bedeutende Fehler vorgekommen, so geht die die Ausnutzungsfähigkeit im Herdraume doch bedeutend herunter.

Die ermittelten Zahlen machen nicht den geringsten Anspruch auf absolute Genauigkeit und das Bild kann durch die Fähigkeit der einzelnen Gase, höhere Vorwärmung zu ertragen oder nicht, eine starke Verschiebung erleiden. Immerhin aber kann den Zahlen ein gewisser Vergleichswert nicht wohl abgesprochen werden. Hieraus nun und aus dem Umstande, daß sowohl mit dem in Kolonne 9 aufgeführten fehlerhaft hergestellten Gase als mit nachweisbar noch viel schlechteren Gasen Stahl erzeugt wird mit einem Kohlenverbrauch von 25 kg Kohle für 100 kg Stahl dürfte der Schluß gerechtfertigt erscheinen, daß für den Herdofenbetrieb in bezug auf Brennstoffökonomie noch nicht das letzte Wort gesprochen ist.

Jedenfalls aber dürften die Betrachtungen den Wert eines fehlerfreien Generatorganges für eine gute Brennstoffausnutzung auch beim Stahlschmelzen beweisen.

Generatorgas.

	Aus guter Gaskohle mit 12% C im	Aus guter ( 16% C im	Mischgas mit kalter Luft erzeugt	
	Dest. Gas theoretisch	theoretisch	praktisch	theoretisch
Nr. der Kolonne	7	8	9	10
$\begin{array}{c} \text{Gaszusammen-} \\ \text{Gaszusammen-} \\ \text{setzung} \\ \text{für 1 kg C} \\ \end{array} \begin{array}{c} \text{CO}_{\text{s}} \\ \text{CO} \\ \text{Cm Hn} \\ \text{CH}_{\text{4}} \\ \text{H} \\ \text{N} \\ \text{H}_{\text{2}}\text{O} \end{array}$	0,05 cbm 1,63 " 0,02 " 0,14 " 0,41 " 2,76 " 0,25 "	0,05 cbm 1,59 " 0,02 " 0,18 " 0,60 " 2,64 " 0,25 "	0,36 cbm 1,81 " 0,02 " 0,15 " 0,77 " 0,11 " 0,68 "	1,86 cbm ————————————————————————————————————
cbm Gas aus 1 kg C	5,26 cbm	5,33 cbm	6,40 cbm	5,14 cbm
Brennwert Gas 1 kg C	7554 Kal. (1507 , )	8272 Kal. (1628 , )	7601 Kal. (1236 ")	6303 Kal. (1226 , )
Luftmenge cbm	9,46 cbm	10,38 cbm	9,85 cbm	7,66 cbm
Eigenwärme Gas 1 kg C " Luft	2359 Kal. 4012 ,	2395 Kal. 4401 "	3112 Kal. 4176 "	2179 Kal. 3247 "
Summa Eigenwärme + Brennwert	6371 Kal. 7554 "	6796 Kal. 8272 "	7288 Kal. 7601 "	5426 Kal. 6303 "
Sa. Energie der Flamme	13925 Kal.	15068 Kal.	14889 Kal.	11729 Kal.
Ab Energie in Abgasen bei 1700°	10436 "	11477 "	12162 "	8992 "
Ausnützung d. Ener- gie im Herdraum	3493 Kal.	3591 Kal.	2727 Kal.	2737 Kal.
$\left. \begin{array}{c} \text{Zusammen-} \\ \text{setzung der} \\ \text{Abgase} \end{array} \right\} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \text{CO}_2 \\ \text{O} \\ \text{N} \\ \text{H}_2 \text{O} \end{array}$	1,86 cbm 0,63 " 10,23 " 0,98 "	1,86 cbm 0,67 " 10,98 " 1,25 "	1,86 cbm 0,67 " 10,98 " 1,54 "	1,86 cbm 0,56 " 9,10 " 0,24 "
Sa. der Abgase cbm	13,70 cbm	14,76 cbm	15,05 cbm	11,76 cbm

Die in vorstehendem Abschnitt entwickelten Zahlenwerte geben die Gesamtmenge an Wärme, welche dem Herdraum überlassen wird. Dieser Gesamtbetrag kann natürlich nicht vollständig zur Stahlerzeugung ausgenützt werden, denn ein sehr bedeutender Teil davon, der für alle verschiedenen Öfen verschieden sein kann, geht durch Strahlung und Leitung verloren. Wie groß dieser Verlust im allgemeinen ist, läßt sich schwer angeben, immerhin aber kann angenommen werden, daß er für einen und denselben Ofen für die Zeiteinheit annähernd den gleichen Wert behält. Somit müssen alle Maßregeln, welche eine Verkürzung der Chargendauer zur Folge haben, also eine Erhöhung der Wärmemenge bewirken, die in der Zeiteinheit auf den Einsatz übertragen wird, während der Strahlungsverlust der alte bleibt, diesen in bezug auf die gesamte verwendete Brennstoffmenge geringer erscheinen lassen. Es ist daher in der Erhöhung der Wärmemengen, welche dem Herdraume überlassen werden, ebenfalls ein Mittel gegeben, den Brennstoffverbrauch beim Herdofenbetrieb günstig zu beeinflussen, und es scheint, als ob man auch hier noch nicht überall an der Grenze des Möglichen angelangt ist.

## Die Ausnutzung der Wärme in den Kammern.

Unter Benutzung der vorhin gefundenen Zahlen ist es leicht, über die Ausnutzung der Wärme in den Kammern Aufschluß zu erhalten. Der Wärmebetrag, welchen die Abgase den Kammern überlassen, muß gleich sein der Eigenwärme der Abgase beim Eintritt in die Kammern weniger der Eigenwärme beim Austritt aus ihnen. Die Temperatur der Abgase beim Eintritt in die Kammern beträgt nun 1700° und die Werte für die Eigenwärme können direkt den vorigen Tabellen entnommen werden, während zur Bestimmung des abziehenden Wärmebetrages die Unterlage noch zu schaffen ist. Hierzu sei angenommen, daß die Austrittstemperatur 700° betragen möge.

Um nun gleich den Überblick darüber zu haben, ob die den Kammern gelieferten Wärmemengen zur Vorwärmung der frisch eintretenden Gase ausreichen, sind die hierfür erforderlichen Wärmebeträge aus den vorigen Tabellen zum Vergleiche herangezogen worden.

Wärmeausnutzung der Abgase in den Kammern.

	GasausKohle mit 16% flücht. C	Mittleres Generatorgas	Mischgas aus 500° warmer Luft	Mischgas aus kalter Luft	GasausKohle mit 16% flücht. C	Luftgas
	theoret.	theoret.	theoret.	theoret.	prakt.	theoretisch
Eigenwärme der eintretenden Abgase 1700° Eigenwärme der austretenden Abgase 700°	11477 3887	10486 3625	9297	8992 3077	12162 4082	8678 Kal.
Den Kammern überlief. Energie Zur Vorwärmung erforderlich vide vorige Tabelle	7590 6796	6861 6371	6113 5584	5915 5426	8080 7288	5688 Kal.
Energie-Überschuss Abgase cbm	794 14.76 cbm	490 13,70 cbm	529 12,00 cbm	489 11,76 cbm	792 15,05 cbm	442 Kal. 11,53 cbm

Wie ersichtlich, reicht die in den Kammern hinterlassene Wärme auch bei 700° Abzugstemperatur der Abgase aus, um Gas und Luft von 0° auf 1200° anzuwärmen. Es verbleibt sogar ein kleiner Überschuß an Wärme, der ausgestrahlt werden könnte. Nun sind zwar die Strahlungsverluste fraglos höher, dafür kommt aber das Gas meist mit einer beträchtlichen Eigenwärme vom Generator her in die Kammern. Sollte diese Reserve nicht ausreichend

sein, (man wird naturgemäß auf möglichst gute Isolierung der Kammern und möglichst geringe Wärmeverluste daselbst bedacht sein) so bleibt nur ein Mittel übrig, und zwar darf dann die in dem Herdraum erzeugte Wärme nicht bis zum äußersten Maximum daselbst ausgenutzt werden, sondern es muß ein Teil davon noch in die Kammern ziehen. Man müßte also im Herdraume mehr Wärme erzeugen, als in demselben verbraucht wird, und die Flamme noch in die Kammern schlagen lassen.

### Wärmeverlust durch die Abgase beim Herdofenbetrieb.

Die Größe der Ausnutzung der Eigenwärme der Abgase hängt von der Temperatur ab, mit welcher die Gase abgestoßen werden. Diese Abzugstemperatur steht in Beziehung zur Größe der Kammern, aber auch zur Temperatur der frisch eintretenden Gase und zu dem Intervallen, in welchen die Umsteuerungen erfolgen. H. H. Campbell spricht dies bezüglich der Temperatur des Heizgases treffend folgendermaßen aus:

"Es ist indessen gut, das Prinzip im Gedächtnis zu halten, daß die Gaskammer weniger Arbeit zu leisten hat, wenn das Gas heiß in den Ofen kommt, sowie sich dessen zu erinnern, daß unter solchen Verhältnissen die in den Kamin ziehenden Abgase von hoher Temperatur sein müssen und daß eine solche dann nichts mit der Kammergröße zu tun hat, denn wenn die in den Ofen eintretenden Gase heiß sind, so müssen die austretenden Gase heißer sein." und an anderer Stelle

"Die Luft tritt immer kalt ein, doch nehmen viele Hüttenleute an, daß es ökonomisch ist, die Gase möglichst heiß in den Umschaltevorrichtungen zu haben. Bis zu einem gewissen Grade ist das ein Irrtum, denn es ist gewiß, daß die Gittersteine am unteren Ende der Gaskammer nicht unter die Temperatur der einströmenden Gase abgekühlt werden können, und es ist ebenso gewiß, daß die in den Kamin gehenden Verbrennungsprodukte unmöglich unter die Temperatur dieser Gittersteine gekühlt werden können. Hieraus folgt also, daß wenn für eine gewisse Zeit ein gleiches Quantum an Gasen in beiden Richtungen durch die Kammer geht, die Wärme, welche durch heißeres Gas in den Ofen gelangt, dem Ofen wiederum durch heißere Abgase entführt werden muß, so daß eine Ersparnis (durch Verwendung heißen Gases) nicht erzielt wird."

Außerdem kann aber die Abzugstemperatur der Abgase auch durch zu große Intervalle beim Umsteuern ungünstig beeinflußt werden, was durch folgende Überlegung leicht ersichtlich wird. Das vom Generator kommende Gas ergibt, mit kalter Luft verbrannt, eine gewisse Verbrennungstemperatur, angenommen 1100°, und es ist klar, daß man dann das ganze Ofensystem bis zum Kaminkanal bis fast auf diese Temperatur anwärmen kann, wenn man die Gase lange genug in einer Richtung durch den Ofen streichen läßt. Die Tempe-

ratur am Ausströmungsende wird nämlich nur um soviel erniedrigt sein, als dem Wärmeverlust des ganzen Ofensystems durch Strahlung und Leitung entspricht, und man wird natürlich immer bestrebt sein, diesen Verlust so gering als möglich zu machen. Ist auf diese Weise die eine Ofenseite angewärmt und läßt man nun den Gasstrom in umgekehrter Richtung durch den Ofen ziehen, so erhält man jetzt vorgewärmte Luft und vorgewärmtes Gas in den Ofen, dadurch steigt die Verbrennungstemperatur und die zweite Ofenhälfte läßt sich in kürzerer Zeit auf die Temperatur der ersten Ofenhälfte bringen, als diese selbst benötigte, und diese erste Ofenhälfte konnte sich daher nicht wieder auf die Anfangstemperatur abkühlen. Auf diese Weise ist es also möglich, auch einen Ofen mit sehr großen Kammern unten zu überhitzen und viel zu hohe Abzugstemperaturen zu erhalten.

In den Berechnungen im vorigen Abschnitt ist angenommen, daß die Gase mit 700° in den Kamin ziehen, einer Temperatur, wie sie niedriger wohl bei den wenigsten gutgehenden Martinöfen beobachtet wird. Aber selbst bei dieser verhältnismäßig niedrigen Temperatur (sehr häufig findet man viel mehr) entführen die Abgase von 1 kg verbranntem Kohlenstoff (vide Tabelle S. 91) 3-4000 Kalorien, d. i. mehr als 40% der gesamten, vom Brennstoffe gelieferten Energie. Bis hierzu geht diese Wärmemenge vollständig verloren, und es ist wenig Aussicht, daß aus ihr ein irgend beträchtlicher Teil für den Ofenbetrieb selbst wieder wird zurückgenommen werden können\*). Allerdings ist hier die Eigenwärme der vom Generator gelieferten Heizgase miteingerechnet, denn wenn dieselben kalt in den Ofen strömten, könnte die Abzugstemperatur der Abgase voraussichtlich wohl etwas erniedrigt werden. Eine direkte Ausnutzung der Eigenwärme der Heizgase dürfte sich aber kaum bewerkstelligen lassen, da sich dem zu viele technische Schwierigkeiten entgegenstellen. Zudem findet sich die gesamte Eigenwärme der Heizgase in den Abgasen wieder, und wenn es gelingt, letzteren die Wärme zu entziehen, ist damit auch die Lösung für das erste Problem gefunden.

Die Vorteile, welche man durch Erzeugung von Mischgas mit vorgewärmter Luft unschwer erreichen könnte, lassen die Hoffnung aufkommen, daß die Eigenwärme der Abgase eventuell zu diesem Zwecke ausgenützt werden könnte, und es kann interessieren, wie groß der Wärmebetrag ausfällt, der auf diese Weise zurückgewonnen würde. Für die Vergasung von 1 kg C aus guter Steinkohle auf das Generatorgas mittlerer Zusammensetzung (S. 58) benötigt man etwa 4 cbm Luft, und wenn diese auf  $500^{\circ}$  vorgewärmt werden soll, müssen ihr  $0.3265 \times 500 \times 4 = 653$  Kal. zugeführt werden. Von den ca. 3000 Kal., welche für 1 kg C nutzlos in den Kamin ziehen, könnte man daher  $^{1}/_{5}$  nutzbar machen, während  $^{4}/_{5}$  oder etwa 2400 Kal. für das kg C immer noch verloren würden.

<sup>\*)</sup> Die nenesten Anlagen bei anderen Feuerungen, nämlich der Ersatz der Essenwirkung durch mechanische Hilfsmittel, lassen sich vielleicht auch auf den Herdofenbetrieb anwenden. Damit würde diese Frage allerdings im anderen Lichte erscheinen.



## Die Regulierung der Temperatur im Herdraume.

Die vornehmste Aufgabe, die ein zur Stahlerzeugung bestimmter Herdofen erfüllen muß, ist eine Flamme von hoher Temperatur zu liefern, die imstande sein muß, den ganzen Herd gleichmäßig zu bestreichen und sich dem Inhalte desselben wie eine weiche Decke anzuschmiegen.

Die Flamme entsteht als Folge der Vereinigung von Gas und Luft, doch kann jedes Gasmolekul an sich nur einen kurzen Augenblick einen Teil der wirklichen Flamme bilden, nämlich nur in dem Moment der Verbrennung, in welchem es aufflammt, um sogleich wieder zu verlöschen. Daher ist die Erzeugung einer langen Flamme nur möglich, wenn auf dem von ihr zurückgelegten Wege eine ganze Reihe von Gasmolekulen gleichzeitig zur Entzündung gebracht wird und wenn die Flamme beständig sein soll, so muß für jedes verbrennende Gasmolekul sofort ein neues zum Brennen bereit sein und die hierzu erforderlichen Bedingungen vorfinden.

Die Flamme ist auch im Herdraume nichts weiter als die brennende Hülle des eingeblasenen Gasstromes. Zur Ermöglichung ihres Bestehens muß im Herdraume stets in seiner ganzen freien Ausdehnung freier Sauerstoff enthalten sein, und dieser muß von allen Seiten, an denen der Gasstrom brennen soll, an diesen herangelangen können; er wird dabei fortlaufend aufgezehrt und muß daher auch fortlaufend frisch zugeführt werden.

Bei der Vereinigung mit dem Gase entstehen die Verbrennungsprodukte, welche sich zwischen Gas und Luft schieben und ihr weiteres Zusammentreffen erschweren. Aus diesem Grunde ist es unmöglich, die beiden Medien vollständig auszunützen; will man sämtliches Gas im Herdraum verbrennen, so muß man die Luft unbedingt im Überschuß zuführen. Je geringer man diesen Luftüberschuß wählt, um so langsamer verläuft die Verbrennung, um so größer wird die Fläche, welche von der Flamme bestrichen wird, und um so länger wird diese.

Aus dem Gesagten geht hervor, daß die Richtung und Gestalt der Flamme, die Flammenführung, wesentlich von der Richtung und der Form des Gasstromes abhängig ist, aus welchem heraus sich die Flamme immer wieder erneuert, sowie von der lebendigen Kraft, welche diesem Gasstrome innewohnt und ihn befähigt, durch kleine entgegenwirkende Widerstände nicht veranlaßt zu werden, von seiner Richtung abzuweichen. Man gibt dem Gasstrom die Richtung, indem man ihn durch zweckmäßig gebaute Brenner oder Köpfe in den Herdraum treten läßt. Diese Köpfe enthalten Kanäle, welche in der Richtung der Längsachse des Herdes liegen, parallele Seitenwände und eine gegen die Badoberfläche leicht geneigte Sohle besitzen, während ihre obere Abdeckung einen größeren Neigungswinkel auf-Hierdurch werden diese Kanäle in der senkrechten Richtung verengt, wodurch die Gase in der Austrittsöffnung erhöhte Geschwindigkeit erhalten und in ihrem Bestreben, nach oben zu steigen,

behindert werden. Außerdem wählt man die Austrittsöffnungen im Vergleich zu den übrigen Querschnitten der Gaszuführung klein, so daß die Austrittsgeschwindigkeiten infolge des Gasdruckes und des Auftriebes recht bedeutende werden müssen. Hierdurch erhalten die Gase eine gewisse Führung, wie sie etwa dem Druckwasser durch das Mundstück einer Feuerspritze gegeben wird. Um dies Ziel zu erreichen, macht man die Brenner so lang wie möglich, sorgt dafür, daß ihre Sohle stets glatt, ohne Vertiefungen oder Erhöhungen bleibt und daß auch im Herdraume keine Vorsprünge erscheinen, an welche die Gase anschlagen könnten. Dadurch verhindert man ein Abweichen der Flamme nach oben, während ihre seitliche Ausdehnung weniger gehemmt wird. Die Luftzuführungen wurden früher in den Brennern häufig den Gaskanälen parallel und derart angeordnet, daß sich zu beiden Seiten eines Gaskanals je ein Lultkanal befand und sich Gas und Luft im Herdraum seitlich berührten. Jetzt ordnet man wohl meist die Einströmungsöffnungen für die Luft über den Einströmungsöffnungen für das Gas an, und gibt den Luftkanälen in den Brennern größere Neigung als den Gaskanälen, so daß sich die Achsen dieser Kanäle in gewisser Entfernung von den Köpfen schneiden, auch legt man die Luftkanäle oft schräg, so daß sich die Luft fächerartig über den Gasströmen ausbreitet. Man erreicht so entschieden eine bessere Verteilung der Luft über den ganzen Herdraum und es darf wohl behauptet werden, daß mit derartigen Köpfen versehene Öfen schärfer gehen, als Öfen mit nebeneinanderliegenden Gas- und Luftschlitzen.

Die Einhaltung der Temperatur und die Erzeugung der richtigen, in jedem Augenblick erforderlichen Wärmemenge bildet die Hauptaufgabe des Schmelzers, und sie wird ausschließlich Leuten praktischer Erfahrung überlassen, welche theoretischen Erwägungen über die Verbrennnungserscheinungen wohl nur selten zugänglich sind. Trotzdem muß zugegeben werden, daß doch meist das richtige getroffen wird. Für gewöhnlich läßt der Schmelzer zu Beginn der Charge bei geöffnetem Kaminschieber und Luftventil soviel Gas in den Ofen, als dieser zu fassen vermag, und erkennt einen Überschuß daran, daß die Flamme zu den Türstöcken herauszuschlagen beginnt, was natürlich vermieden werden muß. In dem Maße, als der Einsatz einschmilzt, erhöht sich die Temperatur des Ofens und wird zum Schlusse der Charge, wo die Aufnahmefähigkeit des Bades für Wärme erheblich zurückgegangen ist, so groß, daß sie der Ofenzustellung gefährlich werden kann. Hier beginnt die Kunst des Schmelzers, der es verstehen muß, "Hitze zu halten", d. h. möglichst große Einwirkung der Wärme auf das Bad zu erreichen, ohne doch die Ofenzustellung zu schädigen. Er beobachtet die in hellster Weißglut strahlende Flamme fleißig durch ein farbiges Glas, wobei der Helligkeitsgrad der Flamme ein annäherndes Maß für ihre Temperatur Infolge der wechselnden Außenbeleuchtung ist dies aber eine sehr unsichere Art der Temperaturbestimmung, und es würde schlecht um die Ofenhaltbarkeit stehen, hätte die Praxis nicht noch ein anderes einfaches Kontrollmittel gefunden. Es besteht in dem Vergleiche der Helligkeit der Flamme mit der der Ofenzustellung, vornehmlich der Köpfe und des Gewölbes. Solange letztere kälter sind als die Flamme, sind sie auch dunkler als diese und heben sich deutlich in allen Konturen von ihr ab, und solange dies geschieht, ist keine Gefahr vorhanden. In dem Maße aber als sie beginnen, überhitzt zu werden, nähert sich ihr Helligkeitsgrad demjenigen der Flamme, ihre Umrisse werden undeutlich und schwer zu erkennen. So wie dies bei klarer Flamme im Ofen eintritt, ist Gefahr vorhanden und es muß eingeschritten werden.

Ein geübter Schmelzer läßt es zu dieser Erscheinung überhaupt nicht kommen, wenigstens solange nicht, als die Flammenführung gut ist und normaler Chargengang andauert. Er spürt sozusagen instinktiv, wie der Wärmebedarf der Charge abnimmt, und verringert die Zufuhr von Gas und Luft, wobei er doch die Flamme so zu halten weiß, daß sie die ganze Badoberfläche bedeckt und daß die Temperatur nicht zum Sinken kommt, sondern eher steigt. Ist er sehr geübt, so wird er gleichzeitig auch den Kaminzug verringern und auf diese Weise wirklich haushälterisch mit Brennstoff und Ofenzustellung umgehen.

Ist aber durch irgendwelche Umstände der Ofen einmal überhitzt und "angebrannt" worden, daun ist es oft nicht leicht, die richtige Abhilfe zu finden. "Anbrennen" nennt man eine Überhitzung des feuerfesten Materials, aus welchem die Brenner und das Hauptgewölbe hergestellt sind, bis über ihren Schmelzpunkt hinaus, so daß sie abschmelzen und in langen Fäden ins Bad niederzusinken beginnen. Kommt es einmal vor, daß die Schmelzhitze der feuerfesten Steine bei glatter Oberfläche des Gewölbes erreicht wird, so bildet sich daselbst eine dünne Schicht flüssigen Materials, das durch Adhäsion an der Decke festgehalten wird und weiter nichts Schlimmes bedeutet. Ist es aber zur Fadenbildung gekommen, so ziehen nun diese Fäden die frisch geschmolzenen Massen von der Decke immer wieder fort ins Bad und setzen so immer neue Teile derselben der Flammenwirkung aus. Es muß nun, um dieser Zerstörung Einhalt zu tun, die Abkühlung des Ofens weiter getrieben werden als sonst, und hiervor haben viele Schmelzer eine ungerechtfertigte Scheu, denn sie befürchten damit die Charge abzukühlen und so noch größeres Unheil anzustiften.

Für gewöhnlich überhitzt sich die Abströmungsseite des Ofens und eine solche Überhitzung wird am einfachsten durch die Umkehr der Flammenrichtung wieder behoben. Schlechte Schmelzer sehen daher im Reversieren das einzige Heilmittel für den Ofen wenn er angebrannt ist und führen dies planlos in immer geringeren Intervallen aus. Wenn aber die Köpfe und das Gewölbe an einer Ofenseite überhitzt sind, so sind doch auch die zugehörigen Kammern heisser geworden, und folglich muß die Verbrennungstemperatur, wenn nun die überhitzte Seite wieder zur Einströmungsseite gemacht wird, höher werden als bei normalem Betriebe. Also muß man, um wieder zum normalen Zustand zu gelangen, die Flamme nun länger von dieser Seite gehen lassen, und zwar so lange, bis die Kammern

wieder auf ihre normale Temperatur gebracht worden sind. Das Mittel wäre probat, wenn dadurch nicht die andere Ofenseite zu hoch erhitzt würde und sich nicht auch dort dieselben bösen Erscheinungen einstellen würden. Um dies zu verhindern, gibt es nur ein Mittel, und das ist die Verringerung der absoluten erzeugten Wärmemenge, die nur durch Verringerung der Gaszufuhr erzielt werden kann.

Allerdings kann man auch andere, schneller wirkende Mittel anwenden, die aber von geringer Dauer sind, wie gänzliches Abstellen der Verbrennungsluft oder gar vollständige Absperrung der Heizgase und Durchlassen von Luft allein durch den Ofen während

einiger Minuten.

Ferner wird öfters vorgeschlagen, die Verbrennungstemperatur in solchen Fällen künstlich dadurch zu erniedrigen, daß man die Menge der Verbrennungsprodukte erhöht, welche im Moment der Verbrennung die entstandene Wärme aufnehmen. Dies könnte auf zwei Arten geschehen, entweder durch relative Vermehrung der Luftmenge, also Verbrennung mit Luftüberschuß, oder durch relative Verminderung derselben, also durch unvollkommene Verbrennung. Es sei der Versuch gemacht, die Wirkung solcher Arbeitsweise auf den Ofenbetrieb für ein Beispiel ziffermäßig zu untersuchen.

Als Brennstoff sei das mittlere theoretische Generatorgas v. St. 64 gewählt, das für die Gasmenge, die aus 1 kg C erhalten wird, zur praktisch vollkommenen Verbrennung 9,46 cbm trockener Verbrennungsluft benötigt, und es sei angenommen, daß das eine Mal 50% Luft mehr, also 14,19 cbm und das andere Mal 50% Luft weniger, also 4,73 cbm zur Verbrennung benutzt werden. Für den ersten Fall werden dann die Verbrennungsprodukte um 4,73 cbm Luft vermehrt sein, für den zweiten Fall sei angenommen, daß von den brennbaren Gasen 0,73 cbm CO mit einem Brennwerte von 2236 Kal. unverbrannt bleiben, wodurch sich der ausgenützte Brennwert der Gasmenge nun auf 7554 — 2235 = 5318 Kal. stellt. Dagegen soll in diesem Fall der gesamte O-Gehalt aufgebraucht werden.

Unter Benutzung dieser Angaben ist die untenstehend verzeichnete Tabelle berechnet worden, aus welcher unter "Ausnutzung der Wärme im Herdraume" zu ersehen ist, daß sich die dem Herdraume übermittelte Wärme auf diese Weise tatsächlich vermindern läßt, indem statt 3400 Kal. nunmehr nur 2400 resp. 2300 Kal. erscheinen. Die Verbrennung mit Luftmangel ergibt sich als die günstigere in bezug auf die Verminderung der freien Energie.

Es wäre interessant, über die auftretenden Verbrennungstemperaturen Aufschluß zu erhalten, doch ist dies schwierig, da die großen Einflüsse von Strahlung und Leitung unbekannt sind, wie ja auch die Mischungsverhältnisse von Gas, Luft und Verbrennungsprodukten für jeden Punkt der Flamme nicht zu ermitteln sind. Will man doch Werte aufstellen, welche einigermaßen einen Vergleich ermöglichen, so kann man die Strahlungs- und Leitungsverluste, als in allen Fällen gleich ansehen und vernachlässigen, was auch hier geschehen ist. Bei der vorstehenden Tabelle sind die Werte für die spez. Wärme der einzelnen Gase Cto für 2000° C benutzt und hiermit die

Temperaturwerte ermittelt worden. Man sieht, daß selbst bei so großen Änderungen der Luftmenge auch bei Luftüberschuß die Temperatur schließlich oberhalb der zulässigen Grenze bleibt und dies sicher an den Stellen, wo hohe Temperatur gerade vermieden werden soll, nämlich dort, wo die Flamme an das Gewölbe schlägt, welches ja nur sehr geringe Wärmeaufnahmefähigkeit besitzt. Dagegen kann die Temperatur an der Badeoberfläche zu gering für die Erwärmung des Bades werden, da dieses meist Wärme aufzunehmen imstande ist.

5,26 cbm bestes Generatorgas (5,01 cbm Gas + 0,25 cbm Dampf) mit wechselnder Luftmenge verbrannt.

	1,3 fache Luftmenge	50% Luft mehr als 1,3 fache	50% Luft weniger als 1,3 fache
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	5,26 cbm 9,46 , 7554 Kal. 1,86 cbm 	5,26 cbm 14,19 "7554 Kal. 1,86 cbm 	5,26 cbm 4,73 , 5318 Kal. 1,13 cbm 0,73 , 6,50 , 0,98 ,
Ausnützung der Wärme im Herdraume.			
Eigenwärme Gas 1200°	2359 Kal. 4012 "	2359 Kal. 6018 "	2359 Kal. 2006 ,
Summa Eigenwärme	6371 Kal.	8377 Kal.	4365 Kal.
+ Brennwert	7554 "	7554 "	5318 "
Summa Energie im Herdraum	13925 Kal.	15931 Kal.	9683 Kal.
Ab Energie in Abgasen 1700° C	10486 "	13480 "	7383 "
Ausgenützt im Herd	3439 Kal.	2451 Kal.	2300 Kal.
Berechnete Verbrennungstemperatur im Herdraume, ohne Berücksichtigung von Strahlung u. s. w. Werte für cot für 2000° C eingesetzt	2100° C	1887° C	2113° C
Ausnützung in den Kammern.			
Eigenwärme Abgase 1700°	10486 Kal. 3625 "	13480 Kal. 4730 "	7383 Kal. 2490 "
In Kammern verblieben	6861 Kal.	8750 Kal.	4893 Kal.
Wärmeverlust durch die Abgase.			
Eigenwärme Abgase 700° Brennwert des unverbrannten Gases .	3625 Kal. —	4730 Kal. —	2490 Kal. 2236 "
Verlust total	3625 Kal.	4730 Kal.	4726 Kal.

Die Arbeit mit Luftmangel liefert in bezug auf Temperaturerniedrigung sogar negative Resultate, falls, wie hier angenommen, der Sauerstoff wirklich vollständig aufgebraucht wird.

Die Kammern werden durch Veränderung der Luftmenge wenig beeinflußt, wie aus der Rubrik "Ausnutzung in den Kammern" zu ersehen ist, indem die dort zurückgelassene Wärme mit

6861 — 8750 — 4893 Kal.

immer noch größer ist, als die Eigenwärme von Gas und Luft, die wieder in den Herd zurückgeführt werden muß, und welche nach "Ausnutzung im Herd"

6371 — 8377 — 4365 Kal.

beträgt. Es bleibt somit in allen Fällen

ein Überschuß von 490 — 373 — 528 Kal.

so daß die Kammern auf diese Weise nicht abgekühlt werden können es sei denn, daß sie sehr große Strahlungsverluste aufzuweisen hätten.

Interessant ist die letzte Rubrik "Wärmeverlust durch die Abgase", in welcher sich erweist, daß in beiden Fällen der Arbeit mit unrichtiger Luftmenge der Verlust sich um etwa 30% höher stellt als bei richtiger Luftmenge, daß er aber, wenigstens für dieses Beispiel, fast genau gleiche Höhe besitzt, indem bei Luftmangel zwar ein Teil des Brennwertes mit den Abgasen verloren geht, dieser Wert jedoch, um die Eigenwärme der geringeren Abgasmenge erhöht, nicht höher wird als die Eigenwärme der viel größeren Menge der Abgase bei Luftüberschuß.

Diese Mittel können also keine sehr großen Wirkungen ausüben. Ist man aber doch gezwungen, von ihnen Gebrauch zu machen, so kann nur Arbeit mit Luftmangel in Betracht kommen. Bei der Arbeit mit Luftüberschuß kann man wohl im ganzen die beobachtete Wirkung erreichen, im einzelnen wird man aber auf das Auftreten einer oder gar mehrerer Stichflammen rechnen müssen, deren Wirkungen sich unmöglich vorhersagen lassen.

Alle angeführten Kunstgriffe haben nur dann Erfolg, wenn die Flammenführung gut geblieben ist. Im anderen Falle muß man eilen, die Charge so gut wie möglich herauszubringen, nachher aber in erster Linie dafür sorgen, daß die Flamme tadellos geht, denn sonst wiederholen sich die Schwierigkeiten bei jeder Charge und der Ofen kommt bald zum Erliegen.

Bei guter Flammenführung aber soll fleißig darauf gesehen werden, daß beide Ofenseiten gleichmäßige Hitze zeigen und erweist sich eine Seite als überhitzt, so wird man die Pausen zwischen den Chargen, die Einsatz- und Einschmelzzeiten dazu benutzen den Wärmeausgleich herbeizuführen, indem man die Gase länger durch die heiße Ofenseite in den Herdraum ziehen läßt. Zu Ende der Charge, wenn die höchsten Temperaturen im Ofen herrschen, ist eine derartige Regulierung oft nicht durchzuführen.

# 16. Gas und Luft auf ihrem Wege durch das Ofensystem.

Gas und Luft müssen auf ihrem Wege durch das ganze Ofensystem streng voneinander getrennt gehalten werden und dürfen nur im Herdraum Gelegenheit finden, sich zu vereinigen.

Das Generatorgas besitzt eine ziemlich hohe Entzündungstemperatur und gelangt in ein höher temperiertes Gas Luft, so verbrennt ein Teil des Gases und dieses wird, entsprechend der eingedrungenen Luftmenge, entwertet. Tritt aber Luft unterhalb der Entzündungstemperatur ins Gras, so entsteht ein explosibles Gemisch, welches bei seiner Entzündung an heißeren Stellen des Ofensystems die Ursache ernster Unfälle werden kann.

Es muß daher Vorsorge getroffen werden, daß die Luft nicht in die Gasleitungen gelangen kann, und das geschieht am einfachsten dadurch, daß das Gas in der Leitung stets unter Überdruck steht, wobei dann die Folge etwaiger Leckstellen nur die ist, daß etwas Gas ins Freie austritt. Im Ofen selbst müssen die Wände, welche die Gasräume von den Lufträumen trennen, in Kanälen und Kammern vollständig gasdicht sein und während jeder Ofenreparatur sorgfältig auf guten Zustand geprüft resp. gebracht werden, da sonst der Ofen bald zum Erliegen kommt. Auch die Reversiervorrichtungen müssen gasdicht sein.

An dieser Stelle läßt sich aber naturgemäß zeitweise ein Zusammentreffen von Gas und Luft nicht vermeiden, nämlich während des Umstellens der Flammenrichtung, des Reversierens. Im Augenblicke desselben wird sowohl der Gaskanal als der Luftkanal in direkte Verbindung mit dem Kamin gebracht, welcher alsdann Luft und Gas gleichzeitig ansaugt. Allerdings kann dieser Vorgang je nach der Art der Umsteuerungsvorrichtung etwas modifiziert werden. Bei den alten Siemensklappen steuert man jedes Ventil für sich um, und jede solche Operation ist in sehr kurzer Zeit beendet. Dadurch kann man erreichen, daß nur sehr wenig Gas aus der Leitung in den Kaminkanal gelangt. Nachdem aber die Gasklappe umgestellt ist, muß der ganze Inhalt der Gaskammer, welche nun Abgaskammer wird, ebenfalls in den Kamin gehen. Wartet man die Leerung der Gaskammer ab und steuert dann erst die Luft um, so muß alles glatt gehen; steuert man die Luftklappe früher, so müssen Gas und Luft im Kaminkanal zusammentreffen und wenn hier nun die Entzündungstemperatur vorhanden ist, so wird das Gas sofort anbrennen und auch jetzt wird alles gut gehen. Ist aber der Kaminkanal kühler, oder wird durch plötzlich zuströmende große Luftmengen die Gastemperatur unter die Endzündungstemperatur herabgesetzt, so kann ein explosibles Gemisch entstehen, und das muß sich unter Explosion entzünden, wenn es in Berührung mit einer glühenden Wandfläche gelangt oder wenn ein glühendes Stäubchen aus dem Ofen in dasselbe hineingesaugt wird.

Die Mittel zur Verhütung von Explosionen bestehen zunächst in der Absperrung des Zutrittes von Gas und Luft zum Ofen während des Reversierens, und diese Maßregeln werden heute wohl bei allen Öfen schon aus ökonomischen Gründen getroffen, da sonst von der Esse Gas in relativ bedeutenden Mengen angesaugt und nutzlos ins Freie entweichen gelassen würde. Ein weiteres Mittel ist das Einhalten einer gewissen Zeit zwischen der Umsteuerung von Gas und der von Luft, was bei den einfachen Siemensklappen leicht durchführbar ist. Diese aber haben den Nachteil, im Betriebe leicht undicht zu werden, und dann sind sie die Ursache von erheblichen aber schwer zu bemerkenden Gasverlusten; daher ist man vielfach auf andere Vorrichtungen, z. B. Glocken, übergegangen, und diese werden meist so eingerichtet, daß Gas und Luft gleichzeitig umgesteuert werden. Auch hierbei kann Explosion vermieden werden, wenn der Kaminkanal über die Entzündungstemperatur des Gases hinaus erhitzt ist, und man hat dann nur dafür zu sorgen, daß beim Umsteuern keine größeren Mengen kalter Luft von außen angesaugt werden können, was bei etwaigem Versagen der Wasserverschlüsse leicht vorkommen kann und, wie vorhin erwähnt, plötzliche Abkühlung bewirkt. Wenn man aber, in der Absicht, geringere Wärmeverluste zu erhalten, darauf übergehen sollte, niedrige Kamintemperaturen anzuwenden, so wird der Möglichkeit der Entstehung explosibler Gasgemische Aufmerksamkeit zuzuwenden sein und man wird vielleicht die Anordnung wieder so treffen müssen, dass Gas und Luft gesondert umgesteuert werden.

Unangenehmer und gefährlicher, als diese Explosionen beim Umsteuern, die aber doch schon die Lebensdauer so manchen Kamins ungünstig beeinflußt haben, können Explosionen in der Gasleitung oder, beim Anlassen eines neuen Ofens, in diesem selbst werden. Solche werden durch die Anwendung der altbekannten Regeln vermieden, nach welchen ein neu in Betrieb genommener Generator erst dann mit der Gasleitung verbunden werden darf, wenn er tadellos gutes Gas liefert; daß Gas erst dann in den Ofen gelassen werden darf, nachdem die Gasleitung vollständig entlüftet worden ist, was durch Ausströmenlassen des Gases ins Freie durch eine Öffnung erreicht wird, die in der Gasleitung kurz vor dem Einlaßventil angebracht ist; daß endlich Gas nie in einen kalten Ofen gelassen wird, sondern dieser stets vorher durch festen Brennstoff gut vorgewärmt sein muß.

Es wäre für den Ofenbetrieb mit Gas entschieden angenehm, wenn man bequem und sicher feststellen könnte, wieviel Gas und wieviel Luft in jedem Augenblick in den Ofen strömen, aber leider ist bisher ein Instrument noch nicht erfunden, welches diese Aufgabe in praktischer Weise löst. Man kann heute über die verbrauchten Gasmengen nur Aufschluß über den großen Umweg erhalten, daß man die in längeren Zeiträumen verbrauchten Mengen an festem Brennstoff bestimmt und aus dem Kohlenstoffgehalte desselben und aus der Zusammensetzung des erzeugten Gases die Gasmengen für diesen Zeitraum ermittelt. Die Luftmenge ergibt sich aus der Kombination der für das Gas ermittelten Werte mit der Zusammensetzung der Abgase.

Man kann sich nun zwar praktisch leicht durch den Augenschein vergewissern, ob der Ofen genug Gas erhält, es ist aber nicht so leicht festzustellen, ob auch der Luftzutritt genügt und wann und um wieviel er allmählich, etwa infolge sich versetzender Kammern, zurückgeht. Der Praktiker, der seinen Ofen täglich beobachtet, weiß wohl, wann es ihm an Luft zu mangeln beginnt, doch auch er würde dankbar ein Hilfsmittel begrüßen, welches ihm mit Sicherheit die Luftmenge angibt, die sein Ofen fortlaufend annimmt. Auf Grund solcher Angaben wäre es dann sicherlich möglich, rechtzeitig mit einem Gebläse einzugreifen und die Produktionsfähigkeit so manches Ofens erheblich zu erhöhen und seine Lebensdauer zu verlängern.

## Die Chemie des basischen Herdofenprozesses.

# 17. Reduktions- und Oxydations-Prozesse.

Sämtliches Eisen für technische Zwecke muß künstlich erzeugt Als direktes Rohmaterial hierzu kommen nur die Verbindungen des Eisens mit Sauerstoff, die sogenannten Eisenerze in Betracht, welche in der Natur in grossen Mengen vorkommen. aus Erzen metallisches Eisen zu erzeugen, muss denselben der Sauerstoff entzogen werden. Dies geschieht, indem man sie mit Stoffen zusammenbringt, welche größere Verwandtschaft zum Sauerstoff besitzen als das Eisen, welche daher den Sauerstoff an sich ziehen, worauf das Eisen in den metallischen Zustand übergeführt, oder wie man sich technisch ausdrückt, reduziert wird. Die Stoffe, welche die Ausführung der genannten Operation, der Reduktion zu ermöglichen, geeignet sind, heißen: Reduktionsstoffe. Indem diese aber dem Eisenerz den Sauerstoff entziehen, gehen sie selbst in eine andere Form über, denn sie bilden mit dem Sauerstoff nun chemische Verbindungen: sie werden oxydiert oder erleiden einen Oxydationsprozeß. Somit bedeutet ein Reduktionsprozeß für ein Eisenerz gleichzeitig einen Oxydationsprozeß für den angewendeten Reduktionsstoff,

Eisen entwickelt bei seiner Verbindung mit Sauerstoff eine große Menge Wärmeenergie, welche für 1 kg Sauerstoff

bei der Verbindung zu Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> zu 4326 Kal. bei der Verbindung zu Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> zu 4377 Kal. bei der Verbindung zu Fe O zu 4662 Kal.

bestimmt worden ist.

Um dem Eisen den Sauerstoff wieder zu entreißen, müssen also für jedes kg des letzteren die gleichen Energiemengen aufgewendet werden. Hieraus folgt, daß alle diejenigen Stoffe geeignet erscheinen als Reduktionsmittel für Eisenoxyde zu dienen, welche bei ihrer Verbindung mit Sauerstoff eine größere Energiemenge entwickeln, als das Eisen selbst. Nun gibt 1 kg Sauerstoff mit

Al — zu Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub> 8162 Kal. Si — zu Si O<sub>2</sub> 6850 Kal. Mn — zu Mn O 6247 Kal. und somit scheint es, als ob alle genannten Stoffe die Abscheidung des Sauerstoffs aus Eisenoxyden bewirken könnten und damit zur Gewinnung von metallischem Eisen verwendbar wären.

Es genügt nun aber nicht, Eisenoxyd einfach mit diesen Stoffen zusammen zu bringen, um metallisches Eisen entstehen zu sehen. Jedes, auch das kleinste Stück Erz besteht aus einer großen Anzahl von Molekulen, von denen jedes seinen Sauerstoff abspalten muß, es muß also jedes einzelne Molokul mit dem Reduktionsstoff in direkte Berührung gebracht werden. Das geht aber meist nicht an, solange die Stoffe in fester Form vorhanden sind. Erst wenn sie in den flüssigen oder gasförmigen Aggregatzustand übergehen, bei welchem die Moleküle frei beweglich sind und einander wirklich erreichen können, sind die Bedingungen für die gegenseitige Einwirkung gegeben.

Man kann daher auch sehr fein zerteiltes Eisenerz mit ebenso fein gepulvertem Aluminium mischen, ohne daß irgend welche Veränderung der beiden Stoffe eintritt. Erzeugt man aber an einer beliebigen Stelle dieses Gemisches eine Temperaturerhöhung, welche ein wenig der Substanz zum Schmelzen bringt, so erfolgt die Einwirkung sofort; die freiwerdenden Wärmemengen bringen weitere Partien des Gemisches zum Schmelzen und damit zur Reaktion und die Umsetzung der ganzen Masse erfolgt, bei Anwendung verschiedener Reduktionsmittel, mit um so größerer Schnelligkeit, je größer die Menge der jedes Mal freiwerdenden Wärme ist.

Die aufgeführten Stoffe Al, Si, Mn kommen aber in der Natur ebenfalls nur als Verbindungen mit Sauerstoff vor und ihre Gewinnung in reinem Zustande ist augenscheinlich mit viel größeren Schwierigkeiten verknüpft, als die des Eisens.

Sie können daher nur unter ganz bestimmten Verhältnissen in seltenen Fällen und in geringem Umfang als geeignete Reduktionsmittel angesehen und ausgenützt werden. Man muß vielmehr andere Reduktionsstoffe ausfindig machen, welche uns in größeren Mengen zur Verfügung stehen.

Unter diesen nimmt die erste Stelle Kohlenstoff ein, welcher sich gleichfalls leicht mit Sauerstoff verbindet, und dabei Wärme erzeugt. Die Menge derselben ist jedoch bedeutend geringer als bei den vorhin betrachteten Stoffen, denn 1 kg O gibt mit Kohlenstoff

> bei der Verbrennung zu CO<sub>2</sub> 3030 Kal. bei der Verbrennung zu CO 1855 Kal.

Man sieht, daß der Kohlenstoff an sich nicht imstande ist, den Sauerstoff aus Eisenoxyden abzuscheiden und an sich zu binden; er kann hierzu nur dann befähigt werden, wenn es gelingt, seinen Energiegehalt zu erhöhen. Dies kann durch Zufuhr von Wärme geschehen, welche auf verschiedene Weise erzeugt werden kann, unter anderem auch durch Verbrennung von weiteren Mengen Kohlenstoff durch gasförmigen Sauerstoff außerhalb oder innerhalb der zu behandelnden Mischung von Oxyden und Kohlenstoff. Hierbei aber wird sich die Wärme auch den Oxyden mitteilen, und da im allgemeinen die Neigung aller Stoffe zur Verbindung mit Sauerstoff mit der Erhöhung der Temperatur wächst, was gleichbedeutend ist mit

der Erhöhung der Schwierigkeiten, den Sauerstoff aus seinen Verbindungen unter solchen Umständen abzuscheiden, so läßt sich der Erfolg einer derartigen Einwirkung auf den Energiegehalt des Kohlenstoffes nicht ohne weiteres vorher sagen. Die Resultate der Praxis haben aber bewiesen, daß die einzelnen Stoffe in ihrem Verhalten zu Sauerstoff bei höheren Temperaturen Unterschiede aufweisen, und Ledebur hat das Gesetz zuerst ausgesprochen, das für die Reduktionsprozesse mit Kohlenstoff gilt: daß das Verbrennungsbestreben des Kohlenstoffes mit steigender Temperatur rascher wächst als das aller übrigen Stoffe. Durch Anwendung genügend hoher Temperaturen gelingt es denn auch tatsächlich dem Kohlenstoff die Fähigkeit zu geben, allen übrigen Stoffen den Sauerstoff zu entziehen und ihn so zu einem Reduktionsmittel zu machen, dem schließlich kein Oxyd mehr widerstehen kann.

Die Reduktionsprozesse der Praxis sind meist sehr verwickelter Natur. Es gelangen niemals einfache reine Stoffe zur gegenseitigen Einwirkung, sondern solche mit verschiedenen Beimengungen, wodurch das Bild des Prozesses getrübt und oft ganz undeutlich gemacht wird. Um die Eigentümlichkeiten der Reduktionsprozesse kennen zu lernen, empfiehlt es sich daher, zunächst die Reduktion der reinen Oxyde jedes einzelnen Stoffes zu betrachten.

Reine Eisenoxyde mit Kohle gemischt und derart erwärmt, daß dem Kohlenstoff andere leichter zugängliche Quellen für Sauerstoff nicht zur Verfügung stehen, geben schon bei etwas mehr als  $400^{\,0}$  ihren Sauerstoff an den Kohlenstoff ab und gehen in metallisches Eisen über. Die Reaktionen erfolgen nach den Formeln

$$Fe_{3}O_{3} + C = 2Fe + 3CO$$
  
 $Fe_{0} + C = Fe_{0} + CO$ 

Die Reduktion könnte jedoch in dieser Weise nicht die gesamte Menge des verwendeten Eisenoxyds umfassen, wenn nicht das auftretende Oxydationsprodukt des Kohlenstoffes den Prozeß wesentlich unterstützte. Das Kohlenoxyd CO ist ebenfalls ein Reduktionsstoff, es ist als Gas befähigt, in das Eisenoxyd einzudringen, und damit auf alle diejenigen Molekule desselben einzuwirken, die sonst mit dem Kohlenstoff nicht in direkte Berührung gelangen könnten; die Reaktion erfolgt nach der Gleichung

$$Fe_2 O_3 + 3CO = 2Fe + 3CO_2$$
.

Das gebildete  $\mathrm{CO}_2$  und der Überschuß an  $\mathrm{CO}$  entweichen aus dem Reaktionsraum. Steigt die Temperatur hoch genug, so schmilzt das reduzierte Eisen zu einer zusammenhängenden Masse zusammen; es hat in diesem Falle aber eine beträchtliche Menge des Kohlenstoffes aufgelöst und sich mit ihm chemisch verbunden, so dass dieser Kohlenstoff dem Eisen nicht mehr entzogen werden kann.

Sowohl alle praktisch zur Reduktion verwendeten Oxyde wie auch der Kohlenstoff enthalten Beimengungen, von welchen Kieselsäure, Phosphorsäure und Manganoxyde an den Reaktionen teilnehmen. Genannte Stoffe sind die Oxydations-Produkte des Siliziums, Phosphors und Mangans und sie geben ihren Sauerstoff unter Umständen ebenfalls an das Reduktionsmittel ab. Läßt man in Gegenwart von Kohlenstoff bei beginnender Weißglut und Abwesenheit von Sauerstoff reine Phosphorsäre entstehen, so wird derselben der Sauerstoff vom Kohlenstoff entzogen und Phosphor entweicht in reinem Zustande in Dampfform mit dem Kohlenoxyd.

Auch reine Kieselsäure und reine Manganoxyde können durch Kohlenstoff reduziert und in Silizium und Mangan verwandelt werden, aber hierzu gehören so hohe Temperaturen, wie sie in Öfen, die mit gewöhnlichen Brennstoffen geheizt werden, nicht erzielt werden können. Trotzdem gelingt die Reduktion der erwähnten beiden Stoffe auch in diesen Öfen, wenn man sich damit begnügt, sie statt in reinem Zustande, in Verbindung mit Eisen zu erhalten. Bei Gegenwart von metallischem Eisen werden Kieselsäure und Manganoxydul durch Kohlenstoff so lange reduziert, bis entweder der Reduktionsstoff verbraucht oder bis die Lösungsfähigkeit des Eisens für die reduzierten Stoffe erschöpft ist.

Soll jedoch ein Gemisch aus mehreren der geuannten Stoffe der Reduktion durch feste oder geschmolzene Reduktionsstoffe unterworfen werden, so werden die Vorgänge verwickelter. Kieselsäure und Phosphorsäure sind bei hoher Temperatur starke Säuren, welche sich mit Basen, zu denen auch Eisen und Manganoxyde gehören, zu Verbindungen vereinigen, die in der Hitze beständig sind. Die Verbindung erfolgt meist unterhalb der Temperatur, bei welcher sämtliches Eisenoxyd und sämtliche Phosphorsäure reduziert sind, die entstehenden Stoffe sind leicht schmelzbar und gehen daher in flüssigen Zustand über. Sie setzen jetzt der Reduktion einen andern Widerstand entgegen, als jeder ihrer Bestandteile für sich, denn eine chemische Verbindung läßt sich ohne Mithilfe anderer Stoffe nur dann reduzieren, wenn die Bedingungen für die Reduktion ihrer sämtlichen Einzelbestandteile erfüllt sind.

So kann das Eisenoxydul aus dem reinen Eisensilikat nur dann in den metallischen Zustand übergeführt werden, wenn auch die Kieselsäure in Silizium überzugehen vermag und aus reinem Manganphosphat kann durch einen Reduktionsstoff allein Phosphor nur reduziert werden, wenn die Temperatur hoch genug ist, um anch metallisches Mangan entstehen zu lassen.

Die Bedingungen der Reduktion werden daher im allgemeinen erschwert, wenn die Stoffe in Form chemischer Verbindungen in den Reaktionsraum gelangen.

Man kann aber die Reduktionsbedingungen ändern, wenn man den Stoffgemengen, welche auseinander einwirken sollen, weitere Stoffe zusetzt, welche chemische Umsetzung bedingen. Fügt man zu reinen Eisen- oder Mangan-Silikaten- oder Phosphaten Kalk, welcher eine stärkere Basis als Eisen oder Manganoxydul ist, so werden letztere bei entsprechend hoher Temperatur durch den Kalk aus der Verbindung mit der Säure verdrängt und in den freien Zustand übergeführt, in welchem sie der Einwirkung des Reduktions-

stoffes leichter zugänglich sind. Ebenso verdrängt Kieselsäure als stärkere Säure die Phosphorsäure und macht letztere zur Reduktion befähigt. Man kann somit durch Kalk-Zusätze die Bedingungen für die Reduktion von Eisen und Mangan aus ihren Verbindungen stark begünstigen, wodurch gleichzeitig sowohl die Kieselsäure wie die Phosphorsäure in eine Form gebracht werden, aus welcher sie in unsern gewöhnlichen Öfen nicht mehr reduzierbar sind, da das Oxyd des Kalziums hier nicht angreifbar ist. Während aber die Kieselsäure nun für immer vor der Reduktion geschützt ist, kann doch der Phosphor wieder gewonnen werden, wenn man durch Zusatz von freier Kieselsäure die Phosphorsäure aus dem Kalkphosphat in Freiheit setzt.

Wenn gleich man somit durch Kalkzusatz die Reduktion von Eisen und Mangan aus ihren chemischen Verbindungen wesentlich erleichtern kann, so vermag man die Schwierigkeiten derselben doch nicht vollständig zu beseitigen. Es liegt dies daran, daß die Verbindungen von Eisen und Manganoxyden mit Säuren leicht flüssig, die entsprechenden Kalksalze dagegen sehr schwer schmelzbar sind. Mit der Abnahme des Gehalts an Oxyden erhöht sich der Schmelzpunkt der Schmelze, und in dem Augenblick, wo sie aus dem flüssigen in den festen Zustand übergeht, muß die Einwirkung aufhören, da nun die Berührung zwischen dem festen oder geschmolzenen Reduktionsstoff und den einzelnen Molekulen der zu reduzierenden Stoffe nicht mehr möglich wird. Folglich kann man auch bei Mithilfe von Kalk eine vollständige Reduktion sämtlichen Eisens und Mangans aus ihren Verbindungen nicht erreichen, doch werden die Mengen, die sich der Reduktion entziehen, um so geringer, je höhere Temperaturen zur Anwendung gelangen.

Somit ergibt sich, daß bei Anwendung von Kalk vor der Reduktion geschützt bleiben: diejenigen Mengen von Kieselund Phosphor-Säure, welche an Kalk gebunden sind, sowie so viel Oxyde des Mangans und Eisens, als erforderlich sind, um der Schmelze, hüttentechnisch Schlacke genannt, den flüssigen Zustand bei der Reaktionstemperatur zu bewahren.

Aus den Umständen

daß zu den Reduktionsprozessen der Praxis nur Materialien verwendet werden können, welche neben Eisenoxyden und reinem Kohlenstoff stets Kieselsäure, Phosphorsäure, Manganoxyde und Schwefelverbindungen enthalten,

daß der Kohlenstoff neben den Eisenoxyden auch alle übrigen Oxyde reduziert,

daß endlich Kohlenstoff und auch Schwefel und Sauerstoff im Eisen löslich sind und von ihm aufgenommen werden

ergibt sich die Unmöglichkeit, aus Eisenerzen und Kohlenstoff im technischen Betriebe Eisen im reinen Zustande zu gewinnen. Das Metall enthält vielmehr stets Kohlenstoff, Mangan, Silizium, Phosphor, Schwefel und Sauerstoff. Alle diese Stoffe aber beeinflussen die Eigenschaften des Metalles bedeutend, und zwar jeder in anderer Weise.

Nur Sauerstoff und Schwefel wirken fast stets schädlich, und man ist daher bestrebt, ihre Menge auf ein möglichst geringes Maß zu be-Jeder der übrigen Stoffe verleiht dem Eisen von der schränken. Praxis geschätzte Eigenschaften, die es überhaupt erst zu bestimmten Verwendungszwecken brauchbar machen. Durch Änderung der gegenseitigen Mengenverhältnisse der einzelnen Beimengungen kann man die mannigfaltigsten Eisenarten erzeugen, die in ihren Eigenschaften oft größere Abweichungen aufweisen, als selbst verschiedene Elemente. Jede spezielle Eigenschaft ist aber durch ganz bestimmte Mengenverhältnisse der Stoffe bedingt, und wenn diese im aus den Erzen erzeugten Metall nicht eingehalten werden konnten, so muß letzteres weiterer Behandlung unterworfen werden, welche es ermöglicht, die Mengenverhältnisse der Beimengungen zu regeln, sei es durch Abscheidung eines Überschusses, sei es durch Zusatz der fehlenden Mengen der einzelnen Stoffe.

Bei den Prozessen zur Regulierung der Zusammensetzung des Eisenmetalles, den Raffinationsprozessen, gelangen beide Methoden zur Anwendung, es überwiegt jedoch die Abscheidung. Sie gelingt aber niemals vollkommen, und alles, auch das weichste Eisen, enthält immer noch geringe Mengen von Kohlenstoff, meist auch von Mangan und Phosphor.

Die meisten Herstellungsverfahren des Eisens haben die Eigentümlichkeit, daß neben dem Kohlenstoffe auch andere Stoffe, wie Silizium, Mangan, Phosphor und Aluminium, in kleinen Mengen als Reduktionsstoffe wirksam werden. Hierbei sind sowohl die Eigenschaften dieser Stoffe wie auch die Eigenschaften ihrer Oxydationsprodukte für den Verlauf der Prozesse entscheidend.

Silizium vermag z. B. auf Eisenoxydul oder Manganoxydul einzuwirken, es kann dies jedoch nicht nach den Formeln

resp. 
$$Si + 2FeO = SiO_2 + 2Fe$$
$$Si + 2MnO = SiO_2 + 2Mn$$

geschehen, da bei den vorhandenen Reaktionsbedingungen Kieselsäure nicht in freiem Zustande entstehen kann. Sie muß vielmehr in Form chemischer Verbindungen erscheinen, und sie findet die hierzu erforderliche Basis in bequemster Weise in dem Reagens selbst, von welchem sie einen Teil an sich reißt. Die Einwirkung geschieht nach der Formel

$$Si + 4FeO = SiO_4 Fe_2 + 2Fe$$
 oder auch nach  
 $Si + 3FeO = SiO_3 Fe + 2Fe$ 

das Eisenoxydul (oder Manganoxydul), welches in dem zuletzt genannten Eisen (resp. Mangan), bisilikat noch enthalten ist, ist nun gegen weitere Veränderung durch Silizium so lange geschützt, als chemische Einwirkungeu durch andere Stoffe ausbleiben. Wird es jedoch in den freien Zustand übergeführt, so kann es vom Silizium in der geschilderten Weise wieder angegriffen werden.

Phosphor kann ebenfalls zum Reduktionsmittel für Metalloxyde werden, doch kann auch sein Oxydationsprodukt, die Phosphorsäure, nicht in freiem Zustande auftreten. Sie muß vielmehr, gleich

der Kieselsäure, einen Teil des Metalloxydes festhalten und in Metallphosphat übergehen.

Mangan vermag dem Eisenoxydul den Sauerstoff zu entziehen und geht dabei in das stark basische Manganoxydul über, welches in den Besitz von Säuren zu gelangen sucht. Sind keine freien Säuren vorhanden, so kann das Mangan das Eisen aus dem Eisensilikat verdrängen und an dessen Stelle treten wie aus der Formel

 $Mn + SiO_3 Fe = SiO_3 Mn + Fe$ 

ersichtlich wird.

# 18. Die chemische Wirkung der Flamme.

# a) Die Glühspanbildung.

Metallisches Eisen hat große Neigung, sich mit Sauerstoff zu vereinigen und diese Neigung wächst mit steigender Temperatur. Wie Eingangs erwähnt, entsteht bei der Verbindung von 1 kg O mit Eisen freie Wärme im Betrage von 4300—4600 Kalorien, während die gleiche Sauerstoffmenge bei der Verbindung

mit Wasserstoff zu Wasserdampf 3645 Kalorien mit Kohlenoxyd zu Kohlensäure 4205 Kalorien

ergibt. Beim Erhitzen metallischen Eisens in einer Atmosphäre, welche Sauerstoff, Wasserdampf oder Kohlensäure enthält, erfolgt daher auch stets eine Veränderung des Eisens, welches Sauerstoff aufnimmt und seine metallische Oberfläche einbüßt. Die stärkste Einwirkung wird natürlich von Sauerstoff in freiem Zustande ausgeübt, steht solcher jedoch nicht zur Verfügung, so wird Sauerstoff dem Wasserdampfe und der Kohlensäure entnommen. Nun bilden aber Kohlensäure und Wasserdampf wesentliche Bestandteile einer jeden Flamme, einerlei ob sie ihren Eigenschaften nach eine oxydierende oder eine sog. reduzierende Flamme vorstellt, daher ist es unmöglich, metallisches Eisen der direkten Wirkung irgend einer Flamme auszusetzen, ohne daß seine Oberfläche einen Überzug von Eisensauerstoffverbindungen erhält. Der entstandene Stoff ist "Glühspan" genannt worden; bei andauernder Einwirkung wächst seine Menge und es entsteht auf dem Eisen eine Kruste, die durch Erschütterungen oder Formänderungen des Metalles zum Abfallen gebracht werden kann, z. B. beim Schmieden oder Walzen. Der Glühspan heißt alsdann Hammerschlag oder Walzsinter. Seine Zusammensetzung liegt nach Wedding zwischen den Grenzen:

Sie ist im wesentlichen von der Zusammensetzung des erhitzten Eisens unabhängig und Glühspan entsteht ebensowohl auf weichstem Schmiedeeisen wie auf Stahl und auf Roheisen, gleichviel ob sich dasselbe im festen oder flüssigen Zustande befindet. Befreit man



flüssiges Eisen von der gewöhnlich darauf schwimmenden Schlackendecke und setzt man seine blanke Oberfläche der Einwirkung der Luft oder der Flammengase aus, so sieht man sofort schwarze Punkte auf derselben entstehen, welche sich vergrößern und sich bald zu einer zusammenhängenden Schicht vereinigen. Der schwarze neugebildete Stoff ist wiederum Glühspan. Der reine Glühspan ist in allen, auch den höchsten für den Herdofenprozeß in Betracht kommenden Temperaturen unschmelzbar.

## b) Die Schlackenbildung.

Glühspan hat wie alle Eisenoxyde die Eigenschaft, mit Kieselsäure, aber auch mit Kalk und geringen Mengen von Kieselsäure, Verbindungen einzugehen, welche bei mäßig hohen Temperaturen flüssig sind. Nun sind aber Kieselsäure und Kalk die Stoffe, welche den Hauptbestandteil der Materialien bilden, die zur Ausfütterung aller unserer Öfen und Apparate zur Erhitzung des Eisens und zur Behandlung desselben in flüssiger Form dienen. Wenn daher Eisen in solchen Apparaten erhitzt wird und der gebildete Glühspan mit den Wänden derselben in Berührung kommt, so muß eine gegenseitige Einwirkung stattfinden, es muß sich aus dem Glühspan eine Flüssigkeit bilden. Diese Flüssigkeit wird Schlacke genannt und sie besitzt das Bestreben ihre Zusammensetzung so lange zu ändern, bis sie gegen ihre Umgebung neutral geworden ist.

Die Schlacke ist somit ein Neben- oder Abfallprodukt, welches abgestoßen werden muß. Daher muß schon aus betriebstechnischen Gründen ihr Flüssigkeitsgrad so groß sein, daß sie sich ohne Mühe aus den Apparaten entfernen läßt. Der Flüssigkeitsgrad hängt nun wiederum von der Temperatur und der Zusammensetzung der Schlacke ab, und daher muß die Zusammensetzung derselben zuweilen der Temperatur entsprechend geregelt werden.

Als Hauptbestandteil frisch entstehender Schlacken sind die Eisensilikate anzusehen und zwar

Fe<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub> mit 29,4% SiO<sub>2</sub> und 70,6% FeO, in welchem auf 1 Gew.-Tl. SiO<sub>2</sub> 2,4 Gew.-Tl. FeO (28) und

FeSiO<sub>8</sub> mit  $45,5\,^{0}/_{0}$  SiO<sub>2</sub> und  $54,5\,^{0}/_{0}$  FeO, in welchem auf 1 Gew.-Tl. SiO<sub>8</sub> 1,2 Gew.-Tl. FeO (29)

kommen. Diese Stoffe sind leicht schmelzbar, sie vermögen aber auch Kieselsäure, Eisenoxydul und ausserdem eine Menge anderer Stoffe in wechselnden, von der Temperatur abhängigen Mengen aufzulösen. Jeder neu eintretende Stoff ändert den Schmelzpunkt, den Flüssigkeitsgrad und das Lösungsvermögen der Schlacke für andere Stoffe und hierdurch entsteht eine solche Fülle von Kombinationen, daß die Übersicht über dies Gebiet sehr erschwert, wenn nicht gar unmöglich gemacht wird.

Die leichte Aufnahmefähigkeit der Eisensilikate für andere Stoffe bedingt den Charakter, den die Schlacke unter dem Einflusse der Ofenzustellung annimmt. Bei saurer Ausfütterung der Öfen muß die Schlacke einen Überschuß an Säuren aufweisen, während bei basischer Ausfütterung Basen vorherrschend sein werden.

Das anschaulichste Beispiel für die Schlackenbildung bietet der Wärm- oder Schweißofen für den Einsatz von Walz- oder Hammerwerken. Die Blöcke im Rollofen beispielsweise überziehen sich bald nach dem Einsetzen mit einer Schicht Glühspan, von welcher beim Umkanten Teile abfallen und auf die Sohle des Ofens gelangen, welche aus Sand besteht. An einer Stelle mit genügend hoher Temperatur erfolgt sodann die Vereinigung von Glühspan und Sand zu flüssigem Eisensilikat, welches weiteren Glühspan auflöst und sich mit diesem auf dem Boden des Ofens ausbreitet. Hierdurch gelangt die Schlacke in Berührung mit frischer Kieselsäure, welche sie aufnimmt, wodurch sie die Fähigkeit erlangt, wieder weiter Glühspan zu lösen. Auf diese Weise ist die Verschlackung des Glühspans bald auf dem ganzen Boden des Ofens im Gange, auch in Zonen die an sich zu kalt sind, um die Verbindung von festem Glühspan mit fester Kieselsäure direkt zu gestatten. Es wird nun sämtlicher Glühspan, der auf den Boden gelangt, aufgelöst, und kann als fast wie Wasser flüssige Schlacke bei Temperaturen unter 1200° aus dem Ofen abgeführt werden, während die Blöcke noch weit von ihrem Schmelzpunkte entfernt sind. Die Wärm- oder Schweißofenschlacke ist in der Hauptsache Eisensilikat, sie enthält 28—35% SiO2 neben 48—50% Fe in Verbindung mit Sauerstoff und geringen Mengen anderer Stoffe, welche wie MnO aus dem Einsatz, oder wie Al, O, CaO und MgO aus der Ofenzustellung stammen. Die vollständige Analyse einer solchen Schlacke zeigte

 $33^{0}/c \operatorname{SiO_{2}} + 57^{0}/o \operatorname{FeO} + 9,5^{0}/o \operatorname{Fe_{2}O_{3}} + 0,5^{0}/o \operatorname{MnO}.$ 

In ihr kommen auf 1 Gew.-Tl. SiO, 1,7 Gew.-Tl. FeO, wonach sie als ein Gemenge von FeSiO<sub>3</sub> (mit 1,2 Gew.-Tl. FeO) mit Fe<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub> (mit 2,4 Gew.-Tl. FeO) erscheint, während ihr Gehalt an Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> darauf hinweist, daß sie auch freien Glühspan aufgelöst enthält. Diese Schlacke ist als bei der herrschenden Temperatur mit der sauren Ofenzustellung annähernd im Gleichgewicht befindlich anzusehen. Im Herdofen mit saurer Zustellung herrschen bedeutend höhere Temperaturen, wodurch die Gleichgewichtsbedingungen andere werden. Außer den vorhin betrachteten wesentlichen Bestandteilen FeO und SiO<sub>2</sub> kommt hier noch ein dritter, das MnO hinzu; da jedoch FeO und MnO in ihrem chemischen Charakter einander sehr ähnlich sind und auch in ihrem Molekulargewicht nur sehr geringe Unterschiede aufweisen, so kann man den chemischen Charakter der Schlacke sehr gut nach dem Kieselsäuregehalt beurteilen. Fe SiO<sub>8</sub> enthält, wie erwähnt, 45,4% SiO2 und die Endschlacken des sauren Herdofenbetriebes beweisen mit ihrem Kieselsäuregehalt von annähernd 45%, daß in diesem Ofen das Bestreben zur Erreichung der Silizierungsstufe des Bisilikates herrscht, daß jedoch stark erhöhte Temperatur, wie zu Ende des Prozesses auftritt, imstande ist das Bisilikat zur Aufnahme weiterer Kieselsäuremengen zu befähigen, indem der SiO<sub>8</sub>-Gehalt bis zu 59% steigen kann (Ledebur, Eisenhüttenkunde III, Seite 369). Im basischen Herdofen werden die Bedingungen für die Zusammensetzung der Schlacke viel komplizierter, weil nun noch Kalk und Magnesia als wesentliche Bestandteile der Schlacke hinzukommen. Eisenoxydul bildet zwar mit Kalk keine chemisch so scharf präzisierte Verbindung wie mit Kieselsäure, dennoch aber verbinden sich die beiden Stoffe zu schmelzbaren Verbindungen, deren Entstehen durch die Mitwirkung geringer Mengen von Kieselsäure wesentlich begünstigt wird. Schmidthammer gibt (St. u. E. 1902 S. 651 u. f.) Beispiele über die Schlackenbildung aus Eisenoxyden und Kalk auf basischem Herde, welche auf dem Bogoslowsker Hüttenwerke im Ural beim Gorainoff-Prozesse erhalten wurden. Bei diesem Verfahren wurden Eisenerze und Kalkstein in den Ofen gebracht und eingeschmolzen, worauf dann erst der metallische Einsatz hinzugefügt wurde. Das verwendete Eisenerz besaß die Zusammensetzung:

SiO <sub>2</sub>	$Al_{8}O_{8}$	${f Fe}$	CaO	MgO	$\mathbf{MnO}$
$3,24^{0/0}$	1,43°/o	64,76°/o	$1,52^{0}/_{0}$	0,28%	$0,39^{\circ}/_{\circ}$
3,50°/ <sub>0</sub>	1,45°/o	$64,50^{\circ}/_{\circ}$	1,33 %	0,31 %	0,36%
Die ge	bildete Erz	-Kalkschlack	e enthielt		
Si O <sub>2</sub>	$Al_{2}O_{8}$	${f Fe}$	CaO	MgO	MnO
4,18 <sup>0</sup> /0	4,08%	50,36 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>	20,39%	$1,53^{\circ}/_{\circ}$	$0,39^{0}/_{0}$
$5,10^{0}/_{0}$	$2,47^{0}/_{0}$	55,30°/o	13,46°/0	$0,71^{0}/o$	$0,69^{\circ}/_{0}$
4,68%	$2,13^{0}/o$	56,47º/o	13,75 º/o	$2,59^{0}/_{0}$	0,95%
5,87º/o	1,01 º/o	56,22°/o	$15,30^{\circ}/_{\circ}$	0,83°/o	$1,01^{0}/0.$

Als Hauptbestandteil dieser Schlacken erscheinen die Oxyde des Eisens, in zweiter Linie steht der Kalk, in dritter die Kieselsäure. Der relativ hohe Magnesiagehalt zeigt, daß die basische Zustellung angegriffen worden ist. Interessant sind die Proben, welche während der Bildung der Schlacke genommen und untersucht wurden.

#### Schlacke I.

Eingeschmolzen: 55 Minuten nach Beendigung des Einsetzens.

Zeit der Probe	$\operatorname{Fe}_{\mathbf{g}} \operatorname{O}_{\mathbf{g}}$	FeO	Gesamt-Fe
8 Uhr 10 Min.	$49,62^{0}/o$	26,65°/0	55,31 º/o
8 Uhr 30 Min.	37,01 º/o	38,220/0	55,63°/o
8 Uhr 45 Min.	36,04 º/o	39,27%	55,78º/o
9 Uhr 10 Min.	27,07%	56,98%	$56,94^{\circ}/0.$

#### Schlacke II.

Eingeschmolzen: 35 Minuten nach Beendigung des Einsetzens.

Zeit der Probe	$\operatorname{Fe}_{\mathbf{g}} \operatorname{O}_{\mathbf{g}}$	FeO	Gesamt-Fe
2 Uhr	51,33°/o	18,98º/o	50,79 º/o
2 Uhr 30 Min.	$39,10^{0}/o$	30,99°/o	51,47°/o
2 Uhr 50 Min.	21,78%	46,47 º/o	51,37º/o
3 Uhr 35 Min.	2,91 <sup>0</sup> /o	63,08 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>	51,14º/o.

Es zeigt sich, daß das Eisenoxyd unter dem Einflusse des Kalkes das Bestreben hat, in die Oxydulform überzugehen, und daß bei der Schlacke II auch fast alles Eisen zu Oxydul reduziert werden konnte. Ferner beweisen die Resultate, daß auch von der Eisenkalkschlacke Eisenoxyd gelöst wird.

## c) Die Hilfsstoffe für die Schlackenbildung.

Als wesentlichste Hilfsstoffe für die Schlackenbildung im Herdofen sind, wie gezeigt, Kieselsäure und Kalk anzusehen, und es ist einleuchtend, daß man die Schlackenbildung erleichtern und die Ofenzustellung schonen kann, wenn man entsprechende Mengen dieser Stoffe dem Einsatze beifügt. Es ist jedoch in den seltensten Fällen erforderlich, eine besondere Kieselsäure-Zufuhr zu veranlassen, denn dies Material kommt meist ohnehin in genügender, oft leider sogar in zu großer Menge in den Ofen. Die Ursachen hierzu sind die folgenden:

- 1. Der metallische Einsatz ist immer mit etwas Sand, Erde und dergleichen stark kieselsäurehaltigen Materialien verunreinigt, das Roheisen ist oft in Sand gegossen, welcher den Maßeln in nicht unbedeutenden Mengen anhaftet. Der absolute Betrag an SiO<sub>2</sub>, der auf diese Weise in den Ofen gelangt, ist natürlich sehr verschieden und muß für jeden Fall besonders abgeschätzt respektive bestimmt werden (30 a).
- 2. Der metallische Einsatz enthält auch immer Silizium, welches an Eisen gebunden ist. Während des Prozesses wird dieses Silizium oxydiert und geht in Kieselsäure über, und aus  $1^{0}/_{0}$  Si entstehen dabei  $2.14^{0}/_{0}$  Si $O_{3}$  (30 b).
- 3. Kieselsäure gelangt ins Bad aus der sauren Ofenzustellung, denn auch der bestgeführte Ofen nützt sich ab und kommt schließlich zum Erliegen, selbst wenn während der ganzen Kampagne ein sog. "Anbrennen" des Ofens nicht vorgekommen sein sollte. Das Hauptgewölbe und ein Teil der Köpfe bestehen aus Materialien, die aus reiner Kieselsäure mit geringen Beimengungen anderer Stoffe hergestellt sind und diese Teile müssen naturgemäß so angeordnet sein, daß ihr Material beim Verschleiß in den Herdraum gelangen und von der Schlacke aufgenommen werden muß. Die Größe der auf diese Weise in den Herdraum gelangenden Kieselsäuremengen läßt sich nur annähernd auf Grund von Betriebs-Daten bestimmen, die für jeden Ofen besonders zu ermitteln sind. Weiß man z. B., daß das Gewölbe und die genannten Teile der Köpfe 600 Chargen à 30 t Einsatz aushalten, d. h. daß in einer Ofenreise 18000 t Einsatz verarbeitet werden können, wobei zur Herstellung dieser Teile etwa 52 000 kg Dinasmaterial erforderlich ist, von welchem nach Stillegung des Ofens noch die Hälfte vorhanden ist, so findet man, daß während der Kampagne 26000 kg SiO2 in das Bad gelangen mußten oder auf 100 kg Einsatz 0,15 kg SiO, oder im allgemeinen 0,15% o/o SiO<sub>2</sub> vom Gewicht des metallischen Einsatzes (30c).
- 4. Für gewöhnlich genügen die vorstehend genannten Kieselsäuremengen mehr als reichlich dazu, den Bedarf der Schlacke an diesem Material zu decken. Es wird aber dem Bade noch weiter Kieselsäure aus dem Boden und den Wänden des Ofens zugeführt, mit welchen das Metall und die Schlacke in direkter Berührung stehen. Besonders die letztere verursacht in der sogen. Schlackenzone eine



nicht geringe Abnützung der Wände, welche nach jeder Charge durch Aufbringen frischen Materials ausgebessert werden müssen. Da aber meist nicht Zeit vorhanden ist, das Ausbesserungsmaterial genügend festbrennen zu lassen, so wird dasselbe von jeder neuen Charge auch fast vollständig wieder aufgelöst.

Der Herd des basischen Ofens wird meist aus gebranntem Dolomit hergestellt, und wenn das Material die Zusammensetzung

 $\rm Si\,O_2\,6\,^0/o+Ca\,O\,55\,^0/o+Mg\,O\,34\,^0/o+Rest\,(Al_2\,O_3+Fe_2\,O_3)$  besitzt und der Dolomitverbrauch rund  $5\,^0/o$  beträgt, so gelangen aus diesem Material rund  $6\times0,05=0,3\,^0/o\,Si\,O_2$  auf das Gewicht des Einsatzmetalles bezogen (30d bedingt) in das Rad. Im basischen Ofen mit der angenommenen Haltbarkeit und dem obigen Dolomitverbrauch beträgt somit die gesamte Si $O_2$ -Zufuhr aus der Ofenzustellung 0,15+0,30=0,45 $^0/o$  (30 e bedingt) vom Gewichte des metallischen Einsatzes

Die im basischen Herdofen zur Schlackenbildung erforderlichen Kalkmengen kommen zum Teil aus derselben Quelle, wie die zuletzt betrachteten Kieselsäuremengen. Sowohl Kalk wie auch die Magnesia aus dem Dolomit vermögen die auftretenden Säuren zu sättigen, und wenn ein gebrannter Dolomit der angegebenen Zusammensetzung verwendet wird, in welchem  $55+34=89^{\circ}/_{\circ}$  Erdbasen vorhanden sind, so gelangen bei einem Dolomitverbrauche von  $5^{\circ}/_{0}$  89×0,05 = 4,45°/<sub>0</sub> Erdbasen (31a bedingt) auf das Gewicht des Einsatzmetalls bezogen aus der Ofenzustellung in die Schlacke. Meist genügt aber diese Menge nicht, und man muß, um eine zu starke Abnützung der Wände zu verhüten, Kalkzusätze geben. Früher verwendete man meist gebrannten Kalk. Da dieser aber schnell Wasser anzieht und dann große Mengen an feinem Kalkstaub bildet, welcher von den Ofengasen durch die Brenneröffnungen in die Kammern entführt wird und diese Konstruktionsteile stark schädigt, so kommt man immer mehr von dem Gebrauche des gebrannten Kalks ab und geht zur Benutzung rohen Kalksteins über. Kalkstein sollte für den Herdofenbetrieb höchstens 2% siO, enthalten und diese Kieselsäure verlangt zu ihrer Sättigung annähernd 5 % Kalk, so daß in einem solchen Materiale rund 50% freies CaO zur Sättigung freier Säuren zur Verfügung bleiben. Hierdurch würden für je  $1^{0}/_{0}$  erforderliches CaO rund  $2^{0}/_{0}$  Kalkstein (31 b) anzuwenden sein.

## d) Metall und Schlacke im Herdofen.

Das freie, in der Schlacke gelöste Eisenoxydul wirkt aber nicht nur auf die Ofenzustellung, sondern auch auf das im Ofen befindliche Metall. Es vermag in dasselbe einzudringen, da Eisenoxydul im flüssigen Eisen löslich ist. Hierdurch erhält aber das Eisen sehr unangenehme Eigenschaften, es wird rotbrüchig und sein Schmelzpunkt wird erhöht, und schließlich reicht auch die höchste Hitzeleistung des Ofens nicht mehr aus, dem Metall den zum Vergießen erforderlichen Flüssigkeitsgrad zu geben. Daher muß dem Eisen-

Digitized by Google

oxydul der Eintritt ins Eisen verwehrt werden, was nur dadurch geschehen kann, daß man dem Letzteren Stoffe beimengt, welche Eisenoxydul neben sich nicht dulden, sondern es in metallisches Eisen zurückverwandeln. Zur Erfüllung dieser Aufgabe sind nur die Reduktionsstoffe geeignet, von denen einige ja stets in allen technisch verwendeten Eisensorten anwesend sind.

Sie sind im flüssigen Metall gelöst, haben das Bestreben nach gleichmäßiger Verteilung in der ganzen Eisenmasse und sind daher auch an der Stelle vorhanden, von welcher aus das Eindringen des Eisenoxyduls erfolgt, nämlich an der Berührungsstelle von Metall und Schlacke. Hier treffen die Reduktionsstoffe und freies Eisenoxydul in flüssiger Form bei einer Temperatur aufeinander, welche die gegenseitige Einwirkung bedingt.

Letztere wird dadurch begünstigt, daß die Schlackendecke den Sauerstoff in den Verbrennungsgasen von den Reduktionsstoffen im Eisen fernhält oder doch nur in ganz unerheblichen Mengen zu ihnen gelangen läßt. Sie vermögen daher ihr Verbrennungsbestreben nur zu befriedigen, wenn sie den Sauerstoff aus den in der Schlacke vorhandenen verschiedenen Oxyden entnehmen. Aus diesen Gründen müssen im Ofen Kräfte auftreten, welche Oxydationsprozesse für die im Metall gelösten Reduktionsstoffe und Reduktionsprozesse für die in der Schlacke enthaltenen Oxyde auslösen und somit ein Bestreben zur Erreichung eines Gleichgewichtszustandes auch zwischen Metall und Schlacke eintreten lassen.

Die Reduktionsstoffe, welche den Eintritt von Eisenoxydul ins Metall zu verhindern vermögen, sind wiederum Kohlenstoff, Silizium, Phosphor und Mangan. Ihre Oxydationsprodukte sind bereits erwähnt, es sind Kohlenoxyd, welches sogleich nach seiner Entstehung aus dem Bade entweicht, ferner Kieselsäure, Phosphorsäure und Manganoxydul, welche von der Schlacke aufgenommen werden. Aus der gegenseitigen Einwirkung der genannten Elemente auf sämtliche in der Schlacke vorhandenen Oxyde erklären sich alle Vorgänge, welche im Herdofen auftreten und die Erzeugung von Stahl ermöglichen.

# e) Die Abscheidung der Verunreinigungen aus dem Eisen und das Verhalten ihrer Oxydationsprodukte in der Schlacke.

Die Abscheidung der vier Beimengungen des Eisens Si, Mn, P und C erfolgt durch an Eisen gebundenen Sauerstoff und sie geschieht im sauren wie im basischen Herdofen unter Auftreten der gleichen Produkte, nämlich der Silikate und Phosphate des Eisens und Mangans und des Kohlenoxydes. Die erstgenannten Abscheidungsprodukte bleiben indes der Behandlung im Ofen ausgesetzt. Ihr weiteres Verhalten wird durch die Einflüsse bestimmt, die der Charakter der Ofenzustellung auf die Zusammensetzung der Schlacke ausübt.

#### 1. Das Silizium.

1% Si erfordert nach der Gleichung

$$Si + 2O = SiO_{\bullet}$$

zu seiner Oxydation zu Kieselsäure 1,140/00,

wobei  $2,14^{0}/o Si O_{2}$  entstehen (32).

Im Herdofen kann aber der erforderliche Sauerstoff nur aus Eisenoxyden entnommen werden, die Abscheidung erfolgt daher, wie schon S. 107 erwähnt, nach der Formel

$$Si + 3 FeO = SiO_{\bullet} Fe + Fe$$
.

Das entstehende Eisensilikat ist dünnflüssig und viel leichter als das metallische Eisen; es gelangt daher gleich nach seinem Entstehen in die Schlacke. Mit der Bildung dieses Eisenbisilikates ist der Sauerstoffgehalt des in ihm enthaltenen Eisenoxyduls gegen die Reduktionsstoffe unwirksam geworden. Im sauren Herdofen ist es daher vor weiterer Einwirkung geschützt. Es ist hier aber in Berührung mit der Ofenzustellung und vermag daher Kieselsäure aufzunehmen, bis der Maximalgehalt von etwa  $59\,^{\circ}/_{\circ}$  erreicht ist. Im Bessemerkonvertor mit saurer Zustellung, wo die Verhältnisse ähnlich liegen, steigt nach H. H. Campbell der SiO<sub>2</sub>-Gehalt der Schlacke gar bis  $69\,^{\circ}/_{\circ}$ .

Mit zunehmendem Gehalte an Kieselsäure aber ändert sich der Flüssigkeitsgrad der Schlacke, sie wird immer dicker, trotz Steigerung der Temperatur. Ist letztere hoch genug geworden, so tritt eine neue Erscheinung ein, welche bei der Tiegelstahlfabrikation stets, im sauren Herdofen zuweilen, beobachtet werden kann. Es wird nun der Kohlenstoff in den Stand gesetzt, der freien Kieselsäure in der Schlacke Sauerstoff zu entziehen, sie zu Silizium zu reduzieren, welches von dem Metall aufgelöst wird. Die Einwirkung erfolgt nach der Formel  $2\,C + \mathrm{Si}\,O_{\bullet} = \mathrm{Si} + 2\,C\,O.$ 

Versuche über die Reduktionsfähigkeit der Kieselsäure aus der Schlacke sind von M. William und Hatfield angestellt worden, welche folgende Beispiele angeführt haben:

	Ze	it		nmense s Meta		Zusammensetzung der Schlacke			Bemerkungen		
	Std.	Min.	C %	Mn %	Si %	SiO <sub>2</sub> %	FeO %	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> º/ <sub>o</sub>			
•	1	30	0,86	0,018	0,018	_	_		Schlacke dünn.		
	2	_	0,73	_	0,022	_	<b> </b>	_	Dickflüssig werdend.		
	2	30	0,65	0,056	0,034	_	_	_	Ziemlich dickflüssig.		
	3	_	0,55	0,068	0,061	_		_	Dickflüssig.		
	2	20	0.40	0.08	0.078	l _	l _	_	Dickflüssig.		

3 50 0,38 0,095 0,088 56,8 20,8 1,1 Am stärksten dickfl.

Beispiel 1, St. u. E. 1902, S. 639.

Zeit			nmense s Meta		Zusan der	nmense Schla	tzung cke	Bemerkungen		
Std.	Min.	C %	Mn %	Si %	SiO <sub>2</sub> %	FeO %	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> %			
12	20	0,64	0,053	0,017	53,0	20,5	2,1	Schlacke sehr dünn.		
12	55	0,47	0,059	0,035	_	_		Dickflüssiger werdend.		
1	25	0,39	0,065	0,066	_	-	-	Ziemlich dickflüssig.		
2	-	0,33	0,071	0,058	54,6	18,1	0,6	Ganz dickflüssig.		

Beispiel 2, St. u. E. 1902, S. 640.

Bei Besprechung des untenstehenden Beispiels 3 (St. u. E. 1904, S. 1396) behaupten dieselben Forscher, daß der Silizierungsgrad der Schlacke den Faktor bilde, von welchem eine Zu- oder Abnahme des Si-Gehaltes im geschmolzenen Metall abhängt. Sie fügten einem Stahlbade eine größere Menge (8 Zentner) kieselsäurereiches Material zu und konstatierten, trotz der starken Abkühlung des Bades ein, wenn auch langsames, so doch merkliches Steigen des Siliziumgehaltes des Metalles.

<b>Z</b> e	it		mmense es Bade		Zusan der	n <b>mense</b> Schla	tzung cke	Bemerkungen		
Std.	Min.	C %	Mn %	Si %	SiO <sub>2</sub> % FeO % Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> %					
6	-	0,31	0,039	0,034	_		_	Schlacke mässig dünn.		
6	2-5	_	-	_	-	-	_	Zusatz des SiO <sub>2</sub> -reichen		
							Ì	Materials.		
6	15	0,22	0,037	0,034	-	_	_	Schlacke dicker.		
6	25	0,20	0,039	0,049	_			n n		
6	35	0,17	0,039	0,049	55,64	21,38	1,27	Schlacke dick.		

Beispiel 3 von M. William und W. H. Hadfield.

Wie die angeführten Beispiele zeigen, ist aber die Reduktion von Kieselsäure aus der Schlacke im sauren Herdofen von sehr geringem Umfange.

Im basischen Herdofen ist sie ganz unmöglich denn die reichlich vorhandenen Erdbasen lassen die Entstehung einer konzentrierten Lösung von Kieselsäure überhaupt nicht zu, und sämtliches Si, welches einmal aus dem Eisen ausgeschieden ist, muß in der Schlacke verbleiben.

Die erwähnten Basen ändern aber die Struktur der Schlacke vollständig. Kalk und Magnesia sind bei hoher Temperatur stärker als alle übrigen Basen, sie setzen also letztere in Freiheit und reißen die Kieselsäure an sich. Aus  $\operatorname{FeSiO_3}$  und Kalk entsteht nach der Gleichung  $\operatorname{FeSiO_3} + \operatorname{CaO} = \operatorname{SiO_3} \operatorname{Ca} + \operatorname{FeO}$ 

Kalksilikat und freies Eisenoxydul, welch letzteres in einem Gemisch von Kalksilikat und Eisensilikat löslich ist. Je höher die Temperatur steigt, um so mehr Eisensilikat kann zersetzt werden, die Einwirkung kann jedoch nicht vollständig stattfinden, da alsdann die Schlacke ihren flüssigen Zustand einbüßen würde. Durch das Hinausdrängen der Metalloxyde aus den chemischen Verbindungen bewirken aber die Erdbasen, daß sowohl Eisen- als auch Manganoxydul im basischen Ofen von den Reduktionsstoffen im metallischen Eisen leichter und in viel grösserem Maße ausgenützt werden können, als im sauren Ofen. Die Ausnützung kann bis zu der Grenze getrieben werden, welche durch die Bedingung festgelegt ist, daß das Kalksilikat in seinem flüssigen Zustande verharren muß. Hierzu aber sind gewisse Mengen von Metalloxyden erforderlich.

### 2. Der Phosphor

benötigt zu seiner Oxydation nach  $2P + 5O = P_2O_5$  für  $1^{0/0}$  P  $1,29^{0/0}$  O und gibt dabei  $2,29^{0/0}$   $P_2O_5$  (33).

Dieser Sauerstoff kann nur aus Metalloxyden entnommen werden, nicht aber aus Kalk, was früher häufig angenommen wurde. Die Abscheidung aus dem Eisen erfolgt im Herdofen wahrscheinlich nach der Formel

$$2P + 9FeO = P_{\circ}O_{\circ}Fe_{\perp} + 5Fe$$
.

Das entstandene Eisenphosphat ist aber gegen Reduktionstoffe nicht widerstandsfähig, da seine beiden Komponenten sehr leicht reduziert werden können. Es ist daher nur solange beständig, als es sich in einer so sauerstoffreichen Umgebung befindet, daß alle vorhandenen Reduktionsmittel ihren Sauerstoffbedarf leichter aus dieser entnehmen können, als aus dem Eisenphosphat selbst, und daher nicht gezwungen sind, zum Angriffe auf dasselbe zu schreiten.

Im sauren Herdofen ist eine Abscheidung von Phosphor ausgeschlossen, da hier etwa gebildetes Eisenphosphat durch die im Überschusse vorhandene Kieselsäure zerlegt werden müßte worauf die freie Phosphorsäure ins Eisen zurückreduziert werden würde. Dagegen geschieht die Abscheidung des Phosphors aus dem Eisen im basischen Herdofen bei Anwesenheit großer Mengen von Oxyden leicht; damit aber der Phosphor an die Schlacke gebunden und vom · Wiedereintritt in das Metall zurückgehalten werde, ist erforderlich, daß er in die beständige Form des Kalkphosphates übergeführt wird, und zwar früher, als der Überschuß an diesen Oxyden von den Reduktionsstoffen im Metall aufgebraucht ist. Kalkphosphat entzieht sich der Einwirkung von Reduktionsstoffe, es darf nun aber Kieselsäure nicht mehr in so großen Mengen in die Schlacke gelangen, daß die Phosphorsäure wieder in den freien Zustand übergeführt wird, denn in diesem Falle wird sie wie im sauren Ofen sofort wieder reduziert. H. H. Campbell gibt an, daß bei der sogenannten Rückkohlung, d. h. bei einem Prozeß, bei welchem der Gehalt des Eisens an Reduktionsstoffen plötzlich erhöht wird

bei einen Schl	n Geh lacke		aus der Schlacke ins Metall zurückging				
$P_2O_5$			$SiO_2$	P			
weniger als				im Maximum		im Mittel	
5 º/o	nicht	über	$20^{\rm o}/{\rm o}$	0,01 <sup>0</sup> /o nich			
$5-10^{0}/_{0}$		77	19º/o	0,025°/o "	"	$0,005^{0}/_{0}$	
10—15°/o	"		$17^{0}/0$	$0,02^{-0}/0$ "	"	0,005 %	
$15-20^{\circ}/o$	79	**	$12^{0}/_{0}$	$0.02^{-0}/0$	**	0,01 %	

Einige Hinweise über die Reduktion von Phosphorsäure aus der Schlacke ergeben die folgenden Analysen:

		Мe	tall				8	Schla	cke			
Herkunft	P %	C %	Mn %	Si %	Fe %	Mn %	Si O <sub>2</sub>	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	Ca O		Pro	der be- hme
Ledebur, St. u. E. 1903, S. 40 Bertraud Thiel, Ofen I	0,043 0,087	2,80 2,50	0,058 0,10	0,04 0,04	12,00 6,00	n. b. n. b.	14,66 19,16	20,30 18,88	n. b. n. b.	n. b. n. b.	Uhr 12 12	Min. 04 22
dto. {	0,092 0,125 0,174	2,90	0,05	0,01 0,01 0,01	7,20	n. b.	18,00 21,00 24,33	16,04 16,94 15,83	n. b.	n. b. n. b. n. b.	11 12 12	40 00 08
Eigene Notiz Ch. 997 vom 14. X. 1904	0,01 0,04	0,79 0,55	0,42 0,45	0,03 0,02	9,94 8,78		24,80 24,90		n. b. n. b.	n. b. n. b.	5 6	55 10
Ch. 9375 }	0,02 0,04	0,40 0,09	0,48 0,50	Sp. Sp.		12,94 11,70	23,62 23,76	0,69 0,70		7,17 7,54	10 10	15 45
St. u. E. 1907 S. 231 Dr. ing. Th. Naske Ch. 975	0,01 0,03 0,05	1,91 1,25 0,71	0,35 0,42 0,42		12,10			1,73 1,67 1,53		n. b. n. b. n. b.	6 7 7	55 20 40
dto. S. 232 Tabelle 8	0,01 0,02 0,03	0,98 0,07 0,07	0,42 0,58 0,71	0,04 0,04 0,02	5,01			n. b.	n. b. n. b. n. b.	n. b. n. b. n. b.	6 7 8	50 45 00

Man ersieht, daß der Wiedereintritt von Phosphor in das Metall von einer Erhöhung des Kieselsäuregehaltes der Schlacke oder von einer weitgehenden Erschöpfung der Schlacke an Eisenoxyden begleitet ist, wodurch die Reduktionsstoffe zu außergewöhnlichen Anstrengungen, ihren Sauerstoffhunger zu stillen, gezwungen werden.

## 3. Das Mangan

wird nach der Formel Mn + O = MnO oxydiert. Hierbei erfordert 1 % Mn 0,29 % O und ergibt 1,29 % Mn O (34).

Das Mangan wird gewöhnlich als Mangansilikat abgeschieden, wie Seite 108 angegeben ist. Aus diesem vermag Kalk das Metalloxyd gerade wie aus Eisensilikat zu verdrängen, und das frei werdende Manganoxydul ist wie Eisenoxydul in der Eisenkalksilikatschlacke löslich.

Aus 
$$SiO_8$$
 Mn entsteht also nach  
 $SiO_8Mn + CaO = SiO_8Ca + MnO$ 

freies Manganoxydul, welches unter dem Einflusse der Reduktionsstoffe in den metallischen Zustand übergeführt werden und in das Metall zurückgehen kann. Man findet daher auch häufig, daß der Mangangehalt des Bades eine plötzliche Zunahme aufweist, die nur durch eine Reduktion von Mangan aus der Schlacke erklärt werden kann. So gibt Ledebur St. u. E. 1903, Seite 40 für den Bertraud Thiel-Prozeß folgende Beispiele:

Ofen I Probe 12 Uhr 4 Min. Mn in Metall 0,058 %; Fe in der Schlacke 12,0 % Mn "  $0,100^{\circ}/_{\circ}; \; \underline{F}_{\circ} \; ,$ 12 , 22 , 6,0% 99 " n Mn " 0,050 %; Fe " 0,230 %; Fe " II 1 "40 " 13.5% Mn " 13,5%

Dr. ing. Th. Naske hat in St. u. E. 1907, Seite 158 u. ff. das Verhalten des Magans in Metall und Schlacke an einer Reihe von Analysen dargelegt und ist zu dem Schlusse gelangt, daß es durch das Mengenverhältnis bedingt wird, in welchem MnO und FeO in der Schlacke zueinander stehen. Bei einem Verhältnis von MnO: FeO = 1 soll zwischen dem Mangan im Metall und in der Schlacke Gleichgewicht bestehen, bei MnO > FeO soll Mangan das Bestreben haben, aus der Schlacke in das Metall überzugehen, und umgekehrt soll das Mangan aus dem Eisen in die Schlacke übergehen, wenn in der letzteren MnO < FeO ist. Zum Beweise der Richtigkeit seiner Ansicht gibt er die auf S. 120 und 121 aufgeführte Tabelle.

Diese Tabelle weist aber mindestens ebenso deutlich auf einen andern Umstand hin, der eine Manganreduktion aus der Schlacke begünstigt. Dieser Umstand ist die Erschöpfung der Schlacke an Metalloxyden überhaupt, und damit an wirksamem Sauerstoff. Eine Reduktion von Mn aus der Schlacke erfolgte nämlich in all den Fällen, in welchen der Eisengehalt der Schlacke 4,13 bis 12% betrug, die Schlacke also arm an Sauerstoff war.

In allen Fällen jedoch, wo Mangan aus dem Bade in die Schlacke überging, betrug der Eisengehalt derselben 15,6 bis 30%, es standen also den Reduktionsstoffen große Mengen an Sauerstoff in dem bequem zugänglichen Eisenoxydul zu Verfügung, und sie waren nicht genötigt, sich mit der Zerlegung des Manganoxyduls abzumühen.

Sämtliche bisher betrachteten Reaktionen ergeben Produkte, die gleich den Reagentien den flüssigen Aggregatzustand bewahren. Sie äußern sich daher nur in einer Vermehrung der Menge und in einer Veränderung des Aussehens der Schlacke, ändern aber nichts am ruhigen Fluß des gesamten Bades. Anders ist es bei der Ab-

# Verhalten des Mangans in der Schlacke.

Tabelle von Dr. ing. Th. Naske (Stahl und Eisen 1907, S. 160).

Nr.	)auer der Periode		de	nsetz es bade		Schl enth	acke	Konzentrations- verhältnis Q	Bemerkungen
		C	Si	P	Mn	Mn	Fe º/o	Mnº.n	
_	Min.	º/o	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	THE THE STATE OF	
1	10	3,36 3,10	0,05 0,05	0,07 0,07		16,87	 7,12	0,42	
2	13	3,05 3,00	0,03 0,03		0,77 0,84	 14,08	— 6,04	0,42	Binsatz: 19232 kg Roheisen. Bad sehr heiß Mn aus der Schlacke reduziert.
3	15	2,84 2,04				 11,80	11,00	0,92	Einsatz: 19 232 kg Roheisen. Bad sehr heiß Mn reduziert.
4	30	0,56 0,39		0,01 0,01	0,36 0,41	10,09	9,51	0,94	Einsatz: 19300 kg Roheisen. Charge heiß Schlacke dünnflüssig. Mn reduziert.
5	25	1.56	0.05	0.03	0,52		10,32	0,81	Einsatz: 20303 kg Robeisen. Charge heiß Schlacke dünn. Mn reduziert aus der Schlacke.
6	55	0,42 0,08	0,05 0,05		0,49 0,86		- 9,25	0,78	
7	25	1,91 1,25			0,38 0,42		 12,10	0,95	Einsatz: 20080 kg Roheisen. Charge seh heiß. Mn wurde reduziert.
8	80	0,71 0,05			0,38 0,56		9,55	0,86	Einsatz: 20100 kg Roheisen. Schlacke ko chend. Gasentwicklung gering. Mi reduziert.
9	80	2,94 1,74		Spur 0,02	0,28 0,42	 12,46	9,96	0,79	Einsatz: 21520 kg Roheisen. Charge heiß Schlacke schäumend. Mn reduziert.
10	15	1,74 1,64	Spur		0,40 0,42		 11,03	0,91	Einsatz: 21520 kg Roheisen. Charge seh heiß. Mn reduziert.
11	25	0,93 0,79	"	0,01 0,04	0,35 0,38	_ 11,28	 9,49	0,84	Einsatz: 21520 kg Roheisen. Charge warn Schlacke dünnflüssig. Mn reduziert.
12	15	0,79 0,55	"	0,04 0,04	0,38 0,45		 8,78	0,80	Einsatz: 21520 kg Roheisen. Charge war Mn reduziert.
13	65	0,55 0,06	7	0,04 0,03	0,45 0,52		- 7,21	0,74	Einsatz: 21 520 kg Roheisen. Mn reduzier
14	_	0,09 0,07			0,35 0,49	10,74	 7,58	0,70	Einsatz: 15 984 kg Roheisen. Charge heiß Vor dem Ferro-Manganzusatz. Mn redu
15	70	3,38 1,63	0,04	0,01	0,21 0,39		9,60	0,78	Einsatz: 19248 kg Roheisen. Bad sehr heil Mn reduziert.
16	50	1,63 0,98			0,39 0,42	 11,41	- 7 <b>,4</b> 9	0,65	Einsatz: 19248 kg Roheisen. Intensiv Reaktion. Mn reduziert.
17	115	0,98 0,07	0,04 0,04		0,42 0,53		 5,01	0,50	Einsatz: 19248 kg Roheisen. Charge seb heiß. Mn. reduziert.
18	30	1,55 0,55				10,57	- 6,78	0,64	Einsatz: 20176 kg Roheisen. Charge hei Mn reduziert.

Nr.	Dauer der Periode	Zusa	d	ensetz es lbade		Schl	acke nielt	Konzentrations- verbaltnis Q	Bemerkungen
	O Min.	C 0'0	Si %	P 0/0	Mn %	Mn •/o	Fe 0/0	Fe%	
19	40	1,09 0,55	0,01 0,01	0,01 0,02	0,25 0,37	9,26	4,60	0,50	Einsatz: 20176 kg Roheisen. Charge warm. Mn reduziert.
20	40	0,55 0,07	0,01	0,02 0,02	0,37	 8,63	4,13	0,48	Einsatz: 20176 kg Roheisen. Charge warm. Mn reduziert.
21	65	il '	0,01	Spur	i	- 6,61	4,96	0,75	Einsatz: 15860 kg Roheisen und 3840 kg Schrott. Charge heiß. Mn reduziert.
22	30	0,55 0,25		0,03 0,02	0,34	9,37	7,45	0,78	Einsatz: 23 152 kg Roheisen. Charge heiß. Mn reduziert.
23	35	0,16 0,06		Spur		 15,50	 15,61	1,00	Einsatz: 9600 kg Schrott und Briketts, be- stehend aus Manganerz und Koks und Teer. Charge sehr heiß. Mn im Gleich- gewichte.
24	30			0,02 0,01		 10,44	 15,65	1,50	Einsatz: 19232 kg Roheisen. Charge heiß. Mn aus dem Bade oxydiert.
25	10	4,01 3,68		0,87 0,38		17,67	30,00	1,69	Einsatz: 20592 kg Roheisen. Ofen ohne Gas, nur durch Erz gefrischt. Tem- peratur niedrig. Mn oxydiert.
26	25	3,87 3,7 <b>4</b>	0,14 0,07	$0,07 \\ 0,02$		 18,43	18,62	1,01	Einsatz: 20080 kg Roheisen. Charge warm. Mn oxydiert.
27	20	3,79	0,34	$0,03 \\ 0,02$		 15,92	 17,79	1,12	Einsatz: 21520 kg Roheisen. Charge ange- wärmt. Mn oxydiert.
28	55	3,35 2,51		0,01 0,01	0,28 0,24	8,82	26, <b>4</b> 9	3,00	Kinsatz: 17408 kg Roheisen. Bad warm. Mn oxydiert.
29	25	3,33 2,83	0,09 0,04	0,02 0,01	0,31 0,21	 11,81	 19,65	1,66	Einsatz: 19248 kg Roheisen. Charge kalt. Mn oxydiert.
30	30	3,33 2,83	0,02	0,01 0,01	0,34	6,82	 15,04	2,20	Einsatz: 28 152 kg Roheisen. Charge heiß. Mn oxydiert.
31	55	1,94 1,36	Spur	0,01 0,01	0,52 0,34	16,02	 23,19	1,45	Einsatz: 9600 kg Schrott und Briketts aus Manganerz und Koks und Teer. Charge warm. Mn oxydiert.
32	35	1,55 1,00		0,02 0,01		 11,12	 14,82	1,33	Bad kalt. Mangan oxydiert.

scheidung des Kohlenstoffes, welche ein gasförmiges Produkt liefert, das weder vom Metall noch von der Schlacke zurückgehalten werden kann. Dasselbe muß vielmehr entweichen und dabei durch die Schlackendecke hindurchdringen, und hierdurch werden deutlich sichtbare und sehr charakteristische Erscheinungen hervorgerufen.

#### 4. Der Kohlenstoff

verlangt nach der Formel

C + O = CO

für 1% C 1,33% O und liefert 2,33% CO (35).

Seine Abscheidung läßt sich sehr gut mit der Abscheidung eines beliebigen Gases aus einer Flüssigkeit vergleichen, welches in derselben durch die Einwirkung irgend eines entsprechenden Reagens gebildet wird. Der äußere Verlauf ist je nach der Konzentration der aufeinander einwirkenden Agentien verschieden. Eine konzentrierte Lösung von kohlensaurem Natron beispielsweise nimmt auch kleine Tropfen einer konzentrierten Säure unter heftigen Reaktionserscheinungen auf. Die Einwirkung erfolgt sofort an der Berührungsstelle unter Aufbrausen, und ein etwas zu reichlicher Säurezusatz verursacht Verluste durch Verspritzen oder Überschäumen der Lösung. Ist diese durch allmählichen Zusatz von Säure an kohlensaurem Salz ärmer geworden, so findet jedes Säuremolekul nicht mehr gleich an der Oberfläche Molekule dieses Salzes, und die Säure vermag in die Lösung einzudringen und ihre Wirkung erst in tieferen Schichten und nach Verteilung auf einen größeren Raum auszuüben. Es entstehen jetzt im Innern der Flüssigkeit Gasblasen, die in ihr aufsteigen und ihr dadurch das Aussehen des Siedens geben. Mit fortschreitender Erschöpfung an kohlensaurem Salz wird das scheinbare Sieden schwächer, die Größe der entstehenden Gasbläschen verringert sich soweit, daß die einzelnen Bläschen nicht mehr sofort aufzusteigen vermögen, sondern Zeit brauchen, um sich zu größeren Gasblasen zu vereinigen. Schließlich kommen überhaupt keine Blasen mehr, aber in der Flüssigkeit verbleibt noch eine Menge Gas in kleinen staubförmigen Bläschen suspendiert. Durch starkes Umrühren kann man noch einen großen Teil des Gases austreiben, da hierdurch die Widerstände der Flüssigkeit gegen das Entweichen des Gases verringert werden und den kleinen Gaspartikelchen die Möglichkeit gegeben wird, einander schneller zu erreichen.

In ganz ähnlicher Weise erfolgt die Abscheidung des Kohlenstoffes als Kohlenoxyd aus flüssigem Eisen.

Roheisen mit seinem Kohlenstoffgehalte von  $3-4\,^0/_0$  ist als eine konzentrierte Kohlenstofflösung, Schlacke mit einem Eisengehalte von  $30\,^0/_0$  und mehr als eine konzentrierte Lösung von wirksamem Sauerstoff anzusehen. An der Berührungsstelle erfolgt die Bildung des Kohlenoxydes sofort in Gestalt von Gasbläschen, welche nach oben zu entweichen suchen, woran sie durch die zähflüssige Schlacke verhindert werden. Diese wird daher an der Reaktionsstelle vom Metall abgedrängt. Bald vermag aber das Gas-

bläschen in die Schlacke einzudringen, diese schließt sich sofort hinter ihm und gelangt wieder in Berührung mit dem Metall, wodurch der Prozeß aufs neue beginnt. Der Durchgang der massenhaft entstehenden Gasblasen durch die Schlacke wird aber durch die Konsistenz derselben erheblich verzögert, und dies ist die Ursache, daß die Schlacke schaumig wird und ihr Volum bedeutend vermehrt. Hierzu sagt H. H. Campbell S. 307, Gegen die Verwendung von ausschließlich Roheisen sind für den gewöhnlichen stationairen Herdofen wegen des starken Schäumens des Metalles und der Schlacke gewichtige Einwände zu machen. Von dem Augenblicke an, wo das Metall völlig eingeschmolzen ist und etwa 3% C enthalten mag, bis zu dem Zeitpunkte, wo es etwa 1% C enthält, gleicht das Bad mehr dem Sodawasser als Eisen, es sucht über die Türschwellen zu fließen und ungefähr den doppelten Raum einzunehmen, den es einnehmen sollte".

Der bisher geschilderte Verlauf der Kohlenstoffabscheidung ist heute nur auf wenigen Werken zu sehen, da es nicht häufig ist, daß flüssiges Metall mit derart hohem C-Gehalt im Herdofen verarbeitet wird.

Dagegen kann man die zweite ruhigere Periode der Kohlenstoffabscheidung, welche bei einem C-Gehalte von etwa  $1,5\,^0/_0$  und weniger beginnt, bei allen Herdofenchargen mit normalem Verlaufe beobachten.

Die sauerstoffhaltige Schlacke findet an der Berührungsstelle mit dem Bade nicht genug Kohlenstoffmolekule, und das freie Eisenoxydul der Schlacke dringt nun in das Innere des Metalles, bis es auf Kohlenstoff trifft. Die Gasbläschen entstehen jetzt im Innern des Metalles, dieses aber bietet dem Gase größeren Widerstand als die leichtere Schlackendecke, daher müssen sich die Bläschen zu größeren Gasblasen sammeln bis ihr Auftrieb genügend groß wird, um die Kohäsion des Eisenbades zu überwinden. Dann erst vermögen sie die Eisenteilchen beiseite zu schieben und in dem Metall aufzusteigen. Jetzt gelangen nur große Gasblasen und zwar in geringerer Anzahl in die Schlacke, die sie ungeteilt passieren, wobei sie die in letzterer enthaltenen kleinen Gasbläschen mit sich fortreißen. Die Schlacke verliert daher bald ihr schaumiges Aussehen und sinkt in sich zusammen. Aus dem Bade aber steigen jetzt Gasblasen in regelmäßigem Strome und verleihen ihm täuschende Ähnlichkeit mit einer siedenden Flüssigkeit, das Bad kocht.

Das regelmäßige Kochen ist für den Herdofenprozeß von der größten Bedeutung. Einmal wird das Bad dadurch viel intensiver durchgemischt und kann viel besser ausreagieren, als es jemals durch die Wirkung irgendwelcher mechanischer Mischvorrichtung geschehen könnte. Zweitens wird der Wärmeaustausch zwischen Flamme und Bad in wirksamster Weise gefördert, indem die unteren kälteren Schichten des Bades immer wieder nach oben und der Wirkung der Flamme zugeführt werden. Endlich wird durch das Kochen auch die direkte chemische Wirkung der Flamme unterstützt, ja eigentlich erst wieder eingeschaltet, denn die aufsteigenden Gasblasen heben Teile des Metalles über die Schlackendecke hinaus

und bringen sie, wenn auch aur auf einen kurzen Augenblick, in direkte Berührung mit der Flamme. Da sich das Spiel aber ununterbrochen wiederholt, so findet trotz der scheinbar schützenden Schlackendecke während der ganzen Periode des lebhaften Kochens ein Übergang von Sauerstoff aus den Flammengasen an das Metall unmittelbar statt. Es wird fortlaufend Glühspan gebildet, derselbe wird beim Zurücksinken der Eisenteilchen durch die Schlackendecke abgewaschen und von ihr aufgelöst, um nachher als gelöstes Eisenoxydul auf den Kohlenstoff wirksam zu werden.

Mit abnehmendem C-Gehalte verringert sich das Kochen und wird, vorausgesetzt, daß bis dahin stets genügende Mengen von Sauerstoff in der Schlacke anwesend waren, bei etwa 0,1% C ganz schwach, in dem nur noch vereinzelte Gasblasen aus dem Bade aufsteigen.

Mit der Kohlenstoffabscheidung parallel vollzieht sich ein anderer wichtiger Vergang, die Erhöhung des Schmelzpunktes des Metalls. Je ärmer an Kohlenstoff das Metall ist, um so schwerer schmelzbar ist es. Daher muß während der ganzen Zeit der Kohlenstoffabscheidung dem Metall Wärme in großen Mengen zugeführt werden. Ist die Kohlenstoffabscheidung beendet, so liegt das Metall wiederum ruhig da, die Wärmeübertragung kann auf die unteren Schichten nur durch Leitung geschehen und diese erfolgt langsamer, als die Wärmeausstrahlung durch den Herd. Die unteren Metallschichten erkalten daher und bringen das Bad in einen Zustand, der ein glattes Vergießen nicht mehr gestattet. Daher müssen die Chargen zum Abstich gelangen, sowie der Kohlenstoffgehalt auf die gewünschte Höhe gebracht worden ist.

#### 5. Der Schwefel im basischen Herdofen.

Außer den betrachteten Stoffen Si, P, Mn und C gibt es noch weitere Stoffe, welche im Eisen nie ganz fehlen, und die Eigenschaften desselben ausschließlich im ungünstigen Sinne beeinflussen. Diese Stoffe sind Schwefel und Sauerstoff. Beide verursachen schon in geringen Mengen den Rotbruch, und da Eisen bei jeder Verarbeitung im Schmiedefeuer Gelegenheit hat, wenigstens Schwefel aufzunehmen, so ist man genötigt, auf einen möglichst geringen Gehalt desselben im Herdofenprodukt zu sehen, wenn man nur wirklich erstklassiges Metall zu erzeugen gedenkt. Eisen verbindet sich mit Schwefel leicht, es vermag ihn sogar aus sonst beständigen Schwefelverbindungen an sich zu ziehen. Unter anderem wird auch schwefelsaurer Kalk nach Finkener (St. u. E. 1908, S. 1021 und 1893 S. 50) nach der Gleichung

 $Ca SO_4 + 4Fe = FeS + CaO + 3FeO$ 

zerlegt, und der Schwefel als Schwefeleisen ins Eisen übergeführt. Verf. ist ein Fall aus der Praxis erinnerlich, wo durch Unaufmerksamkeit einige Hundert Kilo alter Kesselrohre, welche größere Mengen Kesselstein enthielten, in einen sonst tadellosen Einsatz gerieten. Der Schwefelgehalt des Metalles wurde hierdurch so stark

erhöht, daß es große Mühe bereitete, den Rotbruch zu beseitigen und das Material wieder einigermaßen brauchbar zu machen. — Fast sämtliche Brennstoffe für den Generatorbetrieb enthalten Schwefel, welcher als schweflige Säure in das Gas übergeht und dann in der Flamme mit dem Einsatze in engste Berührung gelangt. Im Herdraume wird ein Teil der schwefligen Säure zu Schwefelsäure oxydiert, welche sich mit dem Kalk zu schwefelsaurem Kalk vereinigt. Letzterer kann dann vom Eisen reduziert werden, wodurch der Schwefel in das Metall übergehen müßte.

Glücklicherweise sind im Ofen meist Kräfte tätig, die der Schwefelaufnahme aus den Flammengasen entgegenwirken, so daß eine solche nur selten festgestellt werden kann. Diese Gegenwirkung wird durch das Mangan im Eisen ausgeführt, welches den Schwefel an sich zieht und mit ihm und Eisen einen Stoff bildet, der sowohl im Metall als auch in der Schlacke löslich ist. Hierdurch verteilt sich der Schwefelgehalt auf beide Medien. Da aber weiter MnS die Eigenschaft hat, in Berührung mit freiem Sauerstoff den Schwefel als  $SO_2$  abzuspalten, welche als solche aus dem Ofen entweicht, so wird die Schlacke ihres Schwefelgehaltes beraubt, so daß neue Mengen von Schwefel aus dem Metall in sie gelangen können. mit bewirkt das Mangan eine Abscheidung des Schwefels aus dem Eisen und diese Eigenschaft wird im Mischer, zum Teil aber auch in der Transportpfanne und im basischen Martinofen gerne ausgenützt. Hierfür gibt Dr. Kintzlé-Aachen Beispiele in St. u. E. 1897, S. 386 und 388, von denen einige aufgeführt seien:

Es w	vurde	n dem Hoche Roheisen		nommen	den Misch	gießen in er enthält Ietall	beim Eingießen in den Konvertor enthält das Metall		
Ze	it	kg Roh- eisen	Mn	S	Mn	S	Mn	S	
Uhr 2 2 3 4 5 5 5	Min. 00 45 30 30 03 32 30 54	31 350 33 050 32 350 10 400 — 44 700	1,08 1,17 1,97 1,13 — 1,08	0,19 0,17 0,08 0,20 — — 0,19	0,85 0,92 1,42 0,86 — — 0,98	0,10 0,09 0,06 0,10 — 0,14 —	  0,90 0,90  0,89	  0,04 0,06  0,04	
6 6 6 7 7	18 37 45 50 00 10 30	22 800 21 700 —	1,55 - 1,22 -	0,12 0,17 —	1,08 	- 0,09 - 0,11 - -	0,89 0,84 0,89  0,84  0,84	0,04 0,04 0,05  0,04  0,05 0,05	

Man sieht, daß durch das Mangan bereits in der Transportpfanne größere Mengen Schwefel abgeschieden werden und die weitere Entfernung desselben bis auf einige hundertstel Prozent im Mischer leicht erfolgt. Eine vollständige Entfernung des Schwefels kann aber in dieser Weise nicht erzielt werden, da nach Professor Osann "mit fortschreitender Entschwefelung eine sich vergrößernde Trägheit im Verlaufe der Reaktionen erfolgen muß, die schließlich so große Zeiträume verlangt, wie sie praktisch nie zur Verfügung stehen."

Im basischen Herdofen verläuft der Entschwefelungsprozeß langsam und ist mit erheblichem Manganaufwande verknüpft. Auf einem südrussischen Eisenwerke bedurfte z. B. eine Charge von 20 t eines Einsatzes, der  $0.50^{\circ}/_{0}$  S und  $0.40^{\circ}/_{0}$  Mn enthielt, Zusätze von im Ganzen 1100 kg  $20^{\circ}/_{0}$  Spiegeleisen und 2100 kg  $80^{\circ}/_{0}$  Ferromangan in sukzessiven Raten im Laufe von 3 Stunden, vom Ende der Entkohlung gerechnet. Das Endprodukt enthielt  $0.05^{\circ}/_{0}$  S und  $0.71^{\circ}/_{0}$  Mn.

Ähnlich wie metallisches Mangan wirken Manganerze, aus welchen nach ihrer Lösung durch die Schlacke durch den Kohlenstoff immer wieder kleine Mengen an Mangan in das metallische Eisen hineinreduziert werden, welche alsdann auf den Schwefel in demselben einwirken. A. Riemer führt in St. u. E. 1902, S. 1361 ein Beispiel dafür an, bei welchem 16,400 kg Roheisen mit 0,84 bis 0.92% S und 0.42% Mn verarbeitet wurden. Das Metall wurde mit einem Zusatz von 2100 kg Eisenerz und 2300 kg Manganerz chargiert und zeigte gleich nach dem Einschmelzen einen Gehalt von 0,22% S, 0,13% Mn und 0,04% C. Eine gewöhnliche Charge hätte nun in höchstens einer Stunde fertig zum Abstiche sein müssen, diese Charge aber mußte ihres hohen Schwefelgehaltes wegen noch 4 Stunden im Ofen verbleiben und Zusätze von im ganzen 660 kg Roheisen, 900 kg 26 prozentigen Spiegeleisen und 250 kg Ferromangan erhalten und ergab ein Fertigprodukt, welches 0,120% S, 0,56% Mn und 0,08% C enthielt. Es war also eine um 3 Stunden längere Ofenarbeit und ein beträchtlicher Materialaufwand erforderlich, um den Schwefelgehalt von 0,22% (nach dem Einschmelzen) auf 0,12% herunterzubringen, also um ihn nur um 0,1% zu drücken.

Man hat versucht, den Schwefel mit anderen Mitteln aus dem Eisen zu entfernen; so hat Saniter Chlorkalzium unter Mitwirkung einer sehr kalkhaltigen Schlacke vorgeschlagen, welche durch Flußspath dünnflüssig gemacht wird. Dies Verfahren teilt mit der Entschwefelung durch Mangan die gleichen Nachteile großen Material und Zeitaufwandes und ist noch dazu im Erfolg unsicher. Es hat sich daher in der Praxis nicht einzubürgen vermocht.

Die neueste Zeit hat durch die Erfahrungen bei der Stahlerzeugung im elektrischen Ofen anscheinend volle Klarheit über das Problem der vollständigen Entfernung des Schwefels aus dem Eisen gebracht. Nach Dr. ing. Geilenkirchen und Prof. B. Osann (St. u. E. 1908, S. 873 u. 1071) kann der Schwefel nur dann vollständig aus dem Eisen entfernt werden, wenn er in eine Form gebracht wird, in welcher er nur in der Schlacke, nicht aber im Metall löslich ist. Diese Form ist das Schwefelkalzium. Damit aber CaS überhaupt entstehen

kann, muß die Schlacke frei von Metalloxyden sein, da sonst (nach Prof. B. Osann St. u. E. 1908, S. 1501 u. 1507) nach der Gleichung FeO + CaS = FeS + CaO

immer wieder Schwefeleisen zurückgebildet wird und damit etwa abgeschiedener Schwefel ins Metall zurückgehen müßte.

Zwecks Freibleibens der Schlacke von Oxyden müssen ihr Reduktionsstoffe, wie Kalziumkarbid oder Ferrosilizium zugefügt werden, zur Ermöglichung ihrer Existenz ohne Metalloxyde müssen ferner enorm ohne Temperaturen angewendet werden. Letztere Bedingung läßt sich im Herdofen nicht erfüllen und daher ist eine sehr weitgehende Entschwefelung in ihm nicht möglich. Die Schwierigkeiten bei der Entschwefelung im basischen Herdofen haben überall zu der Überzeugung geführt, daß es vorteilhafter ist, auf die Entschwefelung in diesem Apparat überhaupt zu verzichten, und nur möglichst schwefelfreie Einsatzmaterialen zu verwenden.

#### 6. Sauerstoff im Eisen.

Sauerstoff ist zwar in allen Eisenarten enthalten, aber nur in sehr geringer Menge. In größerer Menge gelangt er in das Eisen erst bei der Behandlung desselben im Herdofen selbst, indem das in der Schlacke enthaltene freie Eisenoxydul sich in dem flüssigen Metalle auflöst. Die Bestimmung des Sauerstoffes im Eisen ist mit analytischen Schwierigkeiten verknüpft und die Resultate sind selten einwandfrei, daher weiß man noch nicht genau, wie groß die Mengen sind, die unter wechselnden Verhältnissen vom Eisen aufgenommen werden können.

Nach Ledebur enthielt Eisen,		
erhalten durch Überblasen in	bei einem C-Gehalte	0
der basischen Bessemerbirne	von ⁰/•	°/o
Hörde	0,024	0,07
nicht angegeben	0,037	0,244
Königshütte	0,04	0,07
nicht angegeben	0,05	0,171
nicht angegeben	0,123	0,187
Martinmetall aus Riesa	0,10	0,03
Martinmetall aus Oberhausen	0,14	0,03
Martinmetall aus Bochum	0,19	0,07

Man nimmt an, daß der Sauerstoff als FeO ins Eisen übergeht. Im FeO kommen auf 1 Gewinnteil Fe.  $\frac{1}{6}$  = 0,29 Gewinnteile O (36).

Trotzdem die ins Eisen übergehenden Sauerstoffmengen im Verhältnis zum Eisengewicht sehr gering sind, kann man täglich beobachten, daß Eisen Sauerstoff aufnimmt und daß selbst größere Mengen von Reduktionsstoffen den Eintritt nicht vollständig zu verhindern vermögen, sowie daß der Widerstand, den sie diesem Eintritt entgegensetzen, verschieden groß ist. Kohlenstoff, Phoshpor und Silizium wirken z. B. sehr unvollkommen, was vielleicht darauf hinweist, daß die Geschwindigkeit, mit welcher sie sich im Eisen

fortzubewegen und gleichmäßiger Verteilung in demselben zuzustreben vermögen, relativ gering ist, und daß daher Sauerstoff an den Stellen, an welchen er eingedrungen ist, diese Reduktionsstoffe schneller abzuscheiden vermag, als für sie aus weiter entfernten Stellen Ersatz nachrücken kann.

Das erste Merkmal des Eindringens von Sauerstoff ist der Rotbruch, der nach Wedding bereits bei 0,01% O beginnt, während ein Gehalt von 0,05% das Eisen bereits gänzlich unbrauchbar machen imstande sein soll. Die Erscheinungen des Rotbruches können durch die Gegenwart auch größerer Mengen der genannten 3 Reduktionsstoffe nicht fortgeschafft werden, dies kann nur durch Mangan geschehen, welches, trotzdem es nicht imstande ist, eine vollständige Entfernung des Sauerstoffgehaltes zu bewirken, dennoch als das beste Zerstörungsmittel des im Eisen gelösten Eisenoxyduls angesehen werden muß. Man kann daher das Mangan auch als Vorbeugungsmittel gegen Rotbruch benützen, indem man dem Einsatze eine größere Menge davon beifügt. Das geschieht heute auch in allen Fällen, wo Metall von höchster Qualität hergestellt werden soll. Solange nämlich der Mangangehalt genügend hoch bleibt, (etwa 0,3%) dürfte als die unterste Grenze anzusehen sein) kann Sauerstoff nicht in nennenswerten Mengen in das Metall gelangen. Die Gründe hierzu sind folgende:

Das Mangan hat große Verwandschaft zum Eisen und kleine Mengen davon werden sehr hartnäckig zurückgehalten. stellt sich ferner ein Gleichgewichtszustand zwischen dem Mangan im Metall und dem Mangan in der Schlacke ein, und je mehr Mangan im Metall enthalten war, um so schneller wird dieser Gleichgewichtszustand erreicht. Die Schlacke kann ferner nur einen bestimmten Maximalgehalt an Metalloxyden aufnehmen, und je mehr Manganoxyde in ihr enthalten sind, um so geringer muß der Gehalt an Eisenoxydul werden. ist aber klar, daß eine an Manganoxydul reiche Schlacke, trotz ihres vielleicht sehr großen Sauerstoffgehaltes, auf metallisches Mangan im Einsatze nicht so stark einwirken kann, als es der Fall wäre, wenn ihr gesamter Sauerstoffgehalt an Eisen gebunden wäre. Daher wird einmal der Mangangehalt des Metalles weniger verringert, und andererseits wird bei Erschöpfung der Schlacke an Eisenoxydul der Kohlenstoff genötigt, Manganoxydul zu reduzieren und in das Metall zurückzuführen, in welchem es die Spuren des eingedrungenen Eisenoxyduls energischer angreifen kann, als es die übrigen Reduktionsstoffe zu tun vermögen.

Wenn man den Mangangehalt des Einsatzes nicht unter 3% bemißt, gelingt es, im Thomaskonvertor ein Metall zu erblasen, welches ohne weitere Zusätze rotbruchfrei ist und sich gut verarbeiten läßt.

Das Gleiche läßt sich im basischen Herdofen erreichen, hier kann man aber auch das metallische Mangan durch die Sauerstoffverbindungen desselben ersetzen. In diesem Falle aber muß man ganz besonders darauf achten, daß zum Schlusse der Entkohlung die Schlacke an Oxyden arm wird, so daß notgedrungen eine Reduktion von Mangan aus der Schlacke erfolgen muß.

Aus einer oxydreichen Schlacke hingegen dringt Sauerstoff ins Eisen in um so größeren Mengen, je mehr dessen Gehalt an Reduktionsstoffen herabgeht. Das Metall wird hierdurch zu jeglicher Verarbeitung untauglich und muß dann durch die später zu bespfechende Desoxydation regeneriert werden.

# f) Zusammensetzung und Eigenschaften der Schlacke.

## a) Gehalt der Schlacke an Metalloxyden.

Die Zusammensetzung der Schlacke wird unter dem Einflusse des Metalles eine andere, als durch die Einwirkung der Eisenoxyde auf die Ofenzustellung allein bedingt wird.

Leider ist über die ersten Schlacken, die beim Einschmelzen des Eisens im basischen Herdofen entstehen, sehr wenig geschrieben worden; die einzige Mitteilung, die Verf. zur Verfügung steht, stammt von F. W. Harbord in Bilston (St. u. E. 1886, S. 812). Dieser verwendete einen Einsatz aus 67% Roheisen und 33% Stahlabfällen und untersuchte die Schlacke I, welche sich vor dem Einschmelzen des Metalles gebildet hatte, und die Schlacke II, welche auftrat nachdem ungefähr ein Drittel des Einsatzes eingeschmolzen war.

Er erhielt folgende Zahlen

Schlacke I	Schlacke II
$SiO_2 - 8,5^{\circ}/_{\circ}$	nicht angegeben
$Fe_2 O_3 - 4.3^{\circ}/_{\circ}$	4,2 0/0
FeO $-63,0^{\circ}/_{\circ}$	52,47°/o

Man sieht, daß der Hauptbestandteil der Schlacke Eisenoxydul ist, welches vom Glühspan herstammt und in Eisenkalksilikat gelöst ist.

Für Schlacken, welche im basischen Herdofen aus absichtlich in den Ofen gebrachten natürlichen Eisenoxyden in Gegenwart metallischen Eisens entstanden sind, hat die Neuzeit mehr Beispiele gebracht, die dem Roheisen-Erz-Prozeß mit flüssigem Einsatz entstammen.

Dr. ing. Th. Naske gibt in St. u. E. 1907, S. 231 Tab. 6 die Analysen einer Schlacke, die 30 Minuten nach dem Eingießen flüssigen Roheisens in einen mit Eisenoxyd und Kalkstein beschickten Ofen aufgetreten war.

Die Schlacke enthielt FeO  $47,88^{\circ}/_{0} + \text{Fe}_{2}\text{O}_{8} + 6,10^{\circ}/_{0} + \text{Mn} + 15,22^{\circ}/_{0} + \text{SiO}_{2} + 17,68^{\circ}/_{0} + P_{2}\text{O}_{5} + 2,36^{\circ}/_{0}$ 

Eine ähnlich erzeugte Schlacke, bei welcher auch der Gehalt an Kalk und Magnesia angegeben ist, (ebenda S. 267) enthielt:

Fe  $36,05^{\circ}/_{0} + \text{Mn } 15,01^{\circ}/_{0} + \text{SiO}_{2} 20,85^{\circ}/_{0} + \text{CaO}$  $11,50^{\circ}/_{0} + \text{MgO } 1,20^{\circ}/_{0} + \text{P}_{2} \text{O}_{5} 1,49^{\circ}/_{0}$ 

Digitized by Google

Auch hier ist der Hauptbestandteil Eisenoxydul, der mit Eisenoxyd in einem Eisenkalksilikat gelöst ist.

Die zu Beginn des Prozesses gebildeten Schlacken behalten ihren hohen Eisengehalt nicht lange, denn die Metalloxyde werden durch die Reduktionstoffe im Eisen allmählich bis auf geringe Mengen herausreduziert, wobei der Flüssigkeitsgrad der Schlacke nicht wesentlich herabgesetzt wird. Bei erreichtem Gleichgewichtszustande zwischen Metall und Schlacke wird der Gehalt der Letzteren an Metalloxyden offenbar um so geringer sein, je mehr Reduktionsstoffe im Metall vorhanden sind.

Es ist zweifellos von großem Interesse, die Bedingungen für ein solches Gleichgewicht zu kennen, doch liegen leider noch keine wissenschaftlichen Untersuchungen hierüber vor. Man kann jedoch aus den bisher veröffentlichten Beispielen aus der Praxis des Herdofenprozesses Daten entnehmen, die als Annäherungswerte gute Dienste zu leisten imstande sind.

Auf S. 131 sind 22 Analysen von Schlacken aufgeführt, welche längere Zeit mit dem Metall in Berührung gewesen sind und auf dasselbe keinen besonders merkbaren Einfluß mehr ausübten. Jedenfalls war die Einwirkung soweit gediehen, daß man für nötig fand, den Prozeß zu unterbrechen oder weitere Eingriffe zu machen. Die Schlacken sind in basisch zugestellten Öfen der verschiedensten Systeme auf Werken in den verschiedensten Weltgegenden gefallen, man kann daher annehmen, daß ein großer Teil der beim Betriebe möglichen Zufälligkeiten Berücksichtigung gefunden hat. Zum Vergleiche ist auch die Zusammensetzung des zugehörigen Metalles angegeben, und die Analysen sind nach dem Kohlenstoffgehalte des Metalles geordnet.

Man sieht, daß bei einem

Kohlenstoffgehalt des Metalles		Schlacke an Metallen bis auf
⁰/₀ C	⁰/₀ Fe	0/0 Mn
ca. 3,75	1,5	1,5
ca. 2,7	6,0	nicht angegeben
ca. 0,4—0,1	4,85—18,39	4,85—17,6°/o

herunter ging.

Der Spielraum ist für den Fall der vollständigen Entkohlung sehr groß, wenn man aber die einzelnen Analysen näher untersucht, findet man, daß alle angeführten Werke auch viel näher aneinander liegende Werte aufweisen.

Das Uralwerk zeigte nämlich 4,8	5 u. 6,1 % Fe
Das Polnische Werk, Beispiel 7	7,1 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> Fe
Das Talbot-Verfahren in Amerika, Beispiel 18	10,29 % Fe
Das Steelton-Werk in Amerika, Beispiel 14	9,7 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> Fe
Das südrussische Werk, Beispiel 22	9,06 <sup>0</sup> /o Fe

Die Metalloxyde erweisen sich sonach als ein Bestandteil der Schlacke, dessen Menge sich offenbar ohne Schwierigkeit auf minde-

C im Metall und Fe in Schlacke.

Herkunft	npe-	Metall			Schlacke						
	Tempe- ratur	C %	Si •••	Mn %	P %	Fe 0/0	Mn %	SiO <sub>2</sub>	CaO °/o	Mgo %	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>
Einwirkung von Roheisen auf eisenarme Schlacke											
Stdrussisches Werk 1. St. u. E. 1907, S. 230. Dr. ing. Naske 2. St. u. E. 1905, S. 1339, Verf.	hoch	3,76 3,87	0,18 0,56	2,48 2,38		1,72 1,19			n. b. n. b.	n. b. n. b.	0,05 0,04
Kladno, Bertrand Thiel- Verfahren											
3. St. u. E. 1903, S. 40, Lede- bur, Ofen I 4. Dasselbe	n n		0,04 0,01	0,10 0,06	0,087 0,174	6,00 6,00	n. b. n. b.	19,16 24,33	n. b. n. b.	n. b. n. b.	18,88 15,83
Einwirkung kohlenstoffarmen Metalles auf die Schlacke											
5. St. u. E. 1902, S. 652, Schmid- hammer, Bogoslowsker Eisen- werk, Ural	Abstich- tempe- ratur	0,42 0,43	0,11 0,015	0,99 0,68	0,01 0,027	6,1 4,85	7,4 5,2	29,44 30,66	41,53 27,63	11,91 8,57	n. b. n. b.
7. { Eigene Notiz, Polnisches Werk	n		n. b. n. b.			7,1 9,4	17,6 15,4		32,5 33,7	9,2 8,9	2,0 0,9
H. H. Campbell, The Man. of Iron & Steel S. 312 9. Talbotprozef Ch. 254, Pen- 10. coyd P.	,	0,16 0,14	n. b. n. b.	0,50 0,45	0,036 0,038	11,81 18,39	6,0 4,2	11,55 10,94	n. b. n. b.	n. b. n. b.	12,03 12,26
St. u. E. 1903, S. 40. Ledebur 11. Bertrand Thiel, Kladno, Ab- stich, Ofen II	77	0,15	0,018 Sp.	0,32	0,01	13.5	n. b.	13,0 11,43	n. b. n. b.	n. b. n. b.	4,99 5,67
<ul> <li>H. H. Campbell, Steelton</li> <li>13. Mittel aus 17 Chargen Probe C, S. 285.</li> <li>14. Mittel aus 27 Chargen vor Abstich, S. 299</li> </ul>	77		0,01 n. b.	1		1			l	ŀ	
15. Polnisches Werk, eigene Notiz 17.	"	0,01	n. b. n. b. n. b.	n. b.	n. b.	14,4		17,7	34,5 39,8 30,7	7,5 11,4 11,3	5,6 2,8 2,2
18. Talbot-Prozeß, Pencoyd, 19. St. u. E. 1900, S. 264 u. 265	,	0,07 0,10	n. b. n. b.	0,17 0,21	0,038 0,021	10,29 15,52	5,8 8,3		n. b. n. b.		8,68 6,58
E. Holz, Duplexprozeß, Witkowitz 20. St. u. E. 1902, S. 5 21. """"Talbot,Pencoyd 22. Südruss. Werk, Magnesitboden eig. Notiz	77	ni wo	cht as	. 0,1 °	eben % C	14,2	9,7	15,10 15,68 25,1 9*	1	7,5 8,4 18,0	4,05 7,55 n. b.

stens 10% Fe herabsetzen läßt. Man muß ferner annehmen, daß bei einem Eisengehalte in der angegebenen Höhe die Schlacke sich wenigstens annähernd mit dem Metallbade im Gleichgewichte befindet, zum Mindesten beweisen die Fälle mit etwas höherem Eisengehalte, daß ein solcher eine besonders große Wirkung auf das Metall nicht mehr auszuüben vermochte, da es trotz dieses Umstandes möglich war ein gutes Endprodukt zu erzeugen.

Man kann somit den Gleichgewichtszustand in bezug auf Eisenoxydul in der Schlacke und Reduktionsstoffe im Eisen im basischen Herdofen für praktische Zwecke als erreicht ansehen, wenn der Gehalt der Schlacke auf  $10^{\,0}/_{\!0}$  Fe entsprechend  $13^{\,0}/_{\!0}$  FeO (37) heruntergegangen ist.

Aus Gründen, welche bereits in der Besprechung des Verhaltens des Manganoxyduls in der Schlacke und des Sauerstoffes im Eisen dargelegt sind, erscheint es zur Erzeugung eines tadellosen Endproduktes wünschenswert, den Mangangehalt der Schlacke mindestens gleich groß zu haben, so daß also auch 10 % Mn resp. 13 % Mn O in der Schlacke vorhanden sein sollten.

Damit sind aber die Mengen an Metalloxyden in guten Endschlacken mit rund  $26\,^0/_0$  des Gewichtes derselben festgelegt.

## b) Mengenverhältnisse zwischen Säuren und Erdbasen in den Endschlacken.

Zur Bestimmung der Mengenverhältnisse zwischen Säuren und Erdbasen in guten Endschlacken würde die chemische Konstitution derselben die besten Unterlagen geben. Leider hat aber diese Frage ihre theoretische Beantwortung noch nicht erhalten, und so bleibt nichts übrig, als Schlackenanalysen der Praxis als Unterlagen zu benützen und zu versuchen, aus einer großen Anzahl derselben auf rein empirischem Wege die Daten abzuleiten, welche für die Praxis von Wert sein können.

Die wesentlichste Eigenschaft der Schlacken ist ihr Flüssigkeitsgrad. Als Verflüssigungsmittel können für die Endschlacken, da die Hauptmenge derselben aus Basen besteht, nur die beiden Säuren Kieselsäure und Phosphorsäure angesehen werden. H. H. Campbell vertritt offenbar dieselbe Ansicht, wenn er von einer guten Endschlacke einen Gehalt von  $26-27\,^{0}/_{0}\,$  Si $O_{2}+P_{2}O_{5}$  verlangt. Diese Zahlen passen aber leider nur selten auf andere Verhältnisse.

Man nimmt heute wohl allgemein an, daß die Phosphorsäure in der Endschlacke immer in der Form eines Kalkphosphates, und zwar eines ganz bestimmten, vorhanden ist. Es müssen hier also  $P_{\rm 2}O_{\rm 5}$  und CaO immer in ganz bestimmten festen gegenseitigen Mengenverhältnissen aneinander gefügt sein.

Nimmt man nun weiter an, dies Kalkphosphat entspräche dem vierbasischen  $Ca_4P_3O_9$ , so kommen in ihm auf

1 Gw.-Tl.  $P_2O_5$ , 1,58 Gw.-Tl. CaO, welche 2,58 Gw.-Tl.  $Ca_4P_2O_6$  ergeben.

Da die Phosphorsäure fast immer nur aus dem P im Einsatzmetall entsteht, so entstehen aus

welche 3.61  $^{0}/_{0}$  CaO benötigen und 5.9  $^{0}/_{0}$  Ca<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>9</sub> (38) ergeben.

Man kann also hiernach die Phosphorsäure als Kalkphosphat aus der Schlacke herausnehmen und letztere dadurch in bezug auf ihre übrigen Bestandteile übersichtlicher machen. Nach Entfernung des Kalkphosphates präsentiert sich die Schlacke als eine, allerdings hypothetische, Silikatschlacke, welcher man die Fähigkeit zuschreiben kann, die entsprechende Menge Kalkphosphat in Lösung zu halten. Man kann dann weiter für jedes Beispiel aus der Praxis bestimmen, wieviel hypothetische Silikatschlacke aus 1 Gewichtsanteil SiO, gebildet wurde, wieviel Erdbasen zu ihrer Bildung erforderlich waren, und wieviel Kieselsäure nötig war, um die hypothetische Silikatschlacke zu bilden, die das Kalkphosphat von 1 Gewichtsteil Phosphorsäure aufzulösen vermochte. Um ein größeres Analysenmaterial für diese Berechnungen zu erhalten, wurden auch solche Analysen aufgenommen, in denen nur die 3 Hauptstoffe SiO2, P2O5 und Fe angegeben sind.

Beim Vergleiche der Resultate ergab sich, dass sich die Schlakken recht gut in 2 Klassen teilen lassen, von denen die erste den Fall der Entkohlung bis auf etwa 2-3%, die zweite den Fall der vollständigen Entkohlung bildet.

Tabelle a) Entkohlung des Metalles bis auf 2-3% (Seite 134), enthält für hochphosphorhaltige Materialien leider nur Analysen aus dem Bertrand Thiel-Verfahren, da andere nicht zur Verfügung standen. Für phosphorarme Materialien ist das Material aus dem Grunde dürftig, weil bei solchen die Beendigung des Prozesses bei so hohem Kohlenstoffgehalte wohl nie angestrebt wird; um aber doch einige angenäherte Daten zu haben, sind auch Schlacken aufgenommen, die beim gewöhnlichen Roheisenerzprozeß fielen, obgleich der hohe Eisengehalt dieser Schlacken andeutet, daß ihr Sauerstoffgehalt noch nicht erschöpft war, weshalb sie nicht als eigentliche gute Endschlacken angesehen werden können.

Tabelle b) Endschlacken bei vollständiger Entkohlung des Metalles (Seite 135), enthält dagegen Schlacken aus allen Weltgegenden und aus Öfen verschiedenster Konstruktion.

Man ersieht zunächst aus beiden Tabellen, daß das Kalkphosphat in der hypothetischen Silikatschlacke leicht löslich erscheint, indem 1 Gewichtsteil P. O. in Form von Kalkphosphat von einer Menge hypothetischer Silikatschlacke aufgenommen werden kann, zu deren Bildung nur 0,68 bis 0,7 Gewichtsteile SiO, erforderlich waren, einerlei ob die Entkohlung nur in geringem Umfange oder vollständig ausgeführt wurde. Auf ein Gewichtsteil P im Einsatze genügt somit eine Gesamtmenge an Kieselsäure im Betrage von 0.7:2.29 = 0.3 Gewichtsteile. (39)

Bei der Silikatschlacke fällt ein überraschender Umstand auf: der Eisengehalt derselben läßt sich auch in ihr augenscheinlich ohne

Tabelle a) Schlacken bei Entkohlung des Metalis auf 2-3%.

Herkunft	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	Fe	Si O <sub>2</sub>	Ca, P, O,	Silikatschlacke	Si O <sub>2</sub> : P <sub>2</sub> O <sub>6</sub> auf 1 Aeq P <sub>2</sub> O <sub>6</sub> kommt Aeq Si O <sub>3</sub>	Aeq Si O, gibt likatschlacke Aeq	schl	kat- acke hält Fe
•	0/0	%	°/0	0/0	0/0	Kon Si	Silii	0/0	%
Bertrand Thiel, Ofen I St. u. E. 1897, S. 412 1898, 751 1897, 411 1897, 411 1897, 412 1905, 40 1897, 411 1905, 40 1898, 755 1898, 755 1898, 755 1898, 755 1898, 755 1898, 755 1898, 755 1898, 755 1898, 755 1898, 755 1897, 412 1898, 755 1898, 755 1897, 412 1898, 755 1898, 755 1897, 412 1898, 755 1897, 412 1898, 755 1897, 411 1898, 751 1897, 411 1898, 751 1897, 411 1897, 411 1898, 751 1897, 411 1897, 411 1898, 753 1897, 411 1898, 753 1897, 411 1898, 753 1897, 411 1898, 753 1897, 411 1898, 753 1897, 411 1898, 753 1897, 411 1898, 753 1897, 411 1898, 753 1897, 411 1898, 753 1897, 411 1898, 753 1897, 411 1898, 753 1897, 841 1897, 411 1898, 753 1897, 841 1897, 411 1898, 753 1897, 841 18	23,38 21,88 19,84 19,20 18,73 18,18 17,02 16,32 15,83 15,79 15,61 15,48 14,84 14,84 13,82 13,80 13,56 12,51 12,23 12,13 12,23 12,13 12,23 11,96 11,26	7,68 6,34 4,68 7,02 6,00 6,90 5,95 5,67 4,59 11,91 5,80 6,98 3,60 6,48 7,96 8,24 5,99 7,15 7,68 7,96 8,24 5,99 5,99 11,28 5,62 4,72 9,60 14,71 11,15 14,88 13,68 9,96	16,02 19,60 20,18 19,77 20,32 19,16 22,64 19,42 24,43 25,30 24,41 24,25 25,92 26,60 24,41 20,9 25,56 25,2 25,24 25,90 24,93 26,32 26	60,3 56,62 49,53 42,3 40,8 40,3 38,3 36,0 66,6 85,0 53,7 32,0 68,0 81,3 31,8 29,0 20,7 51,5 66,8 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6	39,7 43,5 48,8 50,5 51,1 56,1 57,7 59,2 59,7 61,7 62,7 62,7 63,7 64,4 65,0 66,3 67,7 68,4 68,7 69,2 71,0 73,3 93,7 93,7 95,5 95,5	0,68 0,9 1,08 1,08 1,05 1,35 1,6 1,5 1,5 1,5 1,9 1,9 1,9 2,0 2,1 2,1,7 2,1,7 2,9 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9	5,2,4,5,5,7,5,0,4,3,6,5,6,4,4,1,6,1,1,6,6,6,6,7,7,6,5,7,3,5,2,8,5,8,6,3,8,2,3,6,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2	40 45 410 39 37 40 443 39 39 39 411 433 38 32 33 38 38 37 7 38 40 426 39 6 213,15,9,9 223,9,2 23,9,2 23,9,2 23,9,3 30,5	12,4 14,6 10,7 9,2 13,7 11,2 8,8 10,1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Im Mittel	_	_			<u>.</u>		2,9	_	

Tabelle b) Endschlacken bei vollständiger Entkohlung.

Herkunft	P2O5	Fe	Si O2	Ca, P, O,	ilikatso	Si O <sub>2</sub> : P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> auf 1 Aeq P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> kommt Aeq Si O <sub>2</sub>	1 Aeq Si O, gibt Silikatschlacke Aeq	Silil schla	acke
	º/o	°/o	°/o	º/o	o;o_	S S	1 Sili	%	º/o
H. H. Campbell S. 312 Talbotproz. 312 " 299 Herdofen, Steelton 312 Talbot " 299 Herdofen, Steelton 312 Talbot " 312 " " 312 " " 312 " " 312 " " 316 Berth. Thiel. St. u. E. 1903, S. 40 H. H. Campbell S. 318 " 285 Herdofen, Steelton " 285 Eig. Notiz, Poln. Werk " " Südruss. St. u. E. 1907 S. 231, Tab. 6 " 233, Tab. 10 St. u. Eisen 1905, S. 1434 Dr. Naske, St. u. E. 1907 S. 231, Tab. 7 Eig. Notiz Ch. 1271 " " 1384 Dr. Naske, St. u. E. 1907 S. 267, Tab. 14 " 231, Tab. 8 Eig. Notiz Ch. 846 " " " 997 " " 9970 " " 9970 " " 9970 " " 9070 " " 9070 " " Poln. Werk " " Poln. Werk " " " 9070 " " Poln. Werk " " " Poln. Werk	17,05 16,45 15,53 15,56 13,73 13,26 12,45 12,03 12,03 12,03 11,78 10,53	8,0 9,2 6,93 8,25 9,7 8,1 14,0 11,0 11,0 15,00 18,5 15,65 12,8 7,15 9,68 11,68 7,85 13,52 9,98 10,67 3,94 10,76 7,71 6,02 11,37 9,43	12,62 12,1 14,35 12,32 11,68 12,08 11,68 11,7 13,23 14,66 15,75 24,39 24,20 22,15 18,70 22,25 18,70 20,92 24,8 23,80 25,50 21,00 21,6 22,98 23,95 21,00 21,6 22,98 23,95 21,80	44 42,4 40 40 40 35,4 31,6 31 30 27 25 12,9 10 7,6 4,4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	56 57,6 60 64,6 65,8 68 68,4 69 70 73 75,1 90 92,4 95,1 95,4 95,6 96 96 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 9	0,74 0,74 0,72 0,79 0,88 0,97 0,88 0,97 0,82 0,96 0,97 1,1 1,17 1,5 2,7 4 5,3 12 12 13 14 14 15 18 17 18 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	4,4,8,2,9,2,7,6,6,6,5,5,5,5,5,5,5,6,6,6,5,5,5,5,5,5	22,5 21,0 23,9 19,2 17,8 17,7 16,6 16,7 17,0 25,4 25,5 21,8 25,5 21,8 25,3 24,4 26,6 21,9 22,5 24,0 17,0 25,4 24,0 24,0 17,0 25,4 24,0 17,0 25,5 24,8 24,0 17,0 25,5 24,8 24,0 17,0 25,5 24,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26	14,8 16,0 11,5 13,7 15,0 12,8 20,6 20,7 13,2 16,0 15,7 20,5 20,4 13,8 7,5 10,4 12,2 7,7 14,1 10,4 10,5 3,4 7,7 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,
" " Ch. 1008 " Ch. 1098 Gießereiroheisen " auf Magnesitbod. St. u. E. 1902, S. 653, Uralwerk " 1902, " 658, "	0,47	4,8 9,06 6,50	30,4 25,14 28,72	1,2 1,1 1	98,8 98,9 99 99	60 60 70 70	3,2 4 3,4 3,3	30,8 25,4 29,0 29,6	4,9 9,1 6,6 7,1
Im Mittel	_	-	-			-	4,78		

Schwierigkeit auf annähernd 10% herunterbringen, selbst bei den höchsten Mengen an Kalziumphosphat in der Gesamtschlacke. Man kann daher wohl behaupten, daß die vorhin (37) angeführten Minimalmengen an Metalloxyden, nämlich 10% Fe und 10% Mn, resp. 13% FeO und 13% MnO, auf die hypothetische Silikatschlacke alle in bezogen werden können.

Bei der Untersüchung der Frage, wieviel hypothetische Silikatschlacke aus 1 Gewichtsteil Kieselsäure entstehen kann, fällt auf daß diese Mengen viel größer sind für den Fall der vollständigen Entkohlung, als bei der nur teilweisen Entkohlung. Während bei der vollständigen Entkohlung in der hypothetischen Silikatschlacke im Mittel auf 1 Gewichtsteil SiO<sub>2</sub> 4,78 Gew.-Tl. Silikatschlacke kommen, die Schlacke also ca. 21% o SiO<sub>2</sub> enthält, werden bei der Entkohlung auf 2—3% im Durchschnitt auf 1 Tl. SiO<sub>2</sub> nur 2,9 Tl. (40) dieser hypothetischen Silikatschlacke gebildet, so daß diese Schlacke ca. 34% o SiO<sub>2</sub> aufweist.

Diese Angaben sind nun ausreichend, um unter Berücksichtigung des Umstandes, daß auch andere Verunreinigungen, etwa Tonerde, in Mengen von annähernd 4% in die Schlacke gelangen, den Bedarf der Silikatschlacken an Erdbasen festzustellen. Die Zusammensetzung der Silikatschlacke muß sein für den Fall der

vollständigen Entkohlung Entkohlung auf 2-3%  $34^{0}/o$ SiO<sub>2</sub> 21 0/0  $26^{\,0}/o$ Metalloxyde FeO + MnO  $26^{\circ}/_{\circ}$ 4º/o 4% Verunreinigungen 51 º/o Summa  $64^{0}/o$  $49^{0}/_{0}$ folglich CaO + MgO36º/o 100°/o 100 º/o

Hieraus ergibt sich der Bedarf an CaO + MgO für je 1 Gew.-Tl. SiO<sub>2</sub> die in das Bad gelangt, zu

$$\frac{49}{21} = 2{,}33\,{}^{0}/_{0} \text{ CaO} + \text{MgO (41)} \qquad \frac{36}{34} = 1{,}06\,{}^{0}/_{0} \text{ CaO} + \text{MgO (41 a)}.$$

Mit Hilfe dieser Zahlen läßt sich für jeden beliebigen Einsatz die Zusammensetzung feststellen, welche eine gute Endschlacke haben sollte, und ebenso lassen sich die Mengen aller erforderlichen Zuschläge ermitteln.

Eine gute Endschlacke soll eine ruhig fließende Masse von rahmartiger Konsistenz vorstellen. Ein in die Schlacke getauchter kalter Eisenstab soll nach dem Herausnehmen aus dem Ofen mit einer gleichmäßigen Schlackenkruste von etwa 2—3 mm Stärke bedeckt sein, welche nach dem Erkalten eine matte schwarzgraue Farbe aufweisen soll.

Im Probelöffel soll die Schlacke, selbst wenn sie sich auf mitgeschöpftem flüssigen Metall befindet, ruhig wie Ol fließen, nicht aber schaumig sein. Sie soll sich mit einem Eisenstäbchen leicht vom Metall abstreifen, oder aber soweit zurückhalten lassen, daß dieses schlackenfrei in die Probekoquille gegossen werden kann. Schaumiger Zustand deutet darauf hin, daß die Einwirkung der

Schlacke auf das Metall noch in vollem Gange ist; zu große Dünnflüssigkeit ist ein Anzeichen für einen Überschuß an Metalloxyden, bei hochkohlenstoffhaltigem Metall zuweilen aber auch für einen Überschuß an Kieselsäure.

Dickflüssigkeit ist ein Zeichen für einen Überschuß an Erdbasen, oder von hohem Magnesiagehalt. Zuweilen tritt Dickflüssigkeit am Schlusse der Chargen plötzlich nach größerem Manganzusatze ein, und man hat diese Erscheinung durch das Auftreten von Manganoxydoxydul  $\rm Mn_3O_4$  zu erklären gesucht, welches in der Schlacke unlöslich sein soll.

Man kann eine zu dünne Schlacke durch Zusatz von Kalk und namentlich von Magnesia auf die richtige Konsistenz bringen, während eine zu dicke Schlacke durch Zusatz von Kieselsäure dünnflüssiger wird. Bei hochphosphorhaltigem Einsatz muß letzteres Mittel natürlich mit Vorsicht angewendet werden. Auch Flußspat macht die Schlacke schnell flüssig, aber dies Material gelangt wohl nur in seltenen Fällen zur Anwendung.

#### g) Die Schlackenmenge.

Auf Grund der vorstehend gefundenen Angaben lassen sich für jeden beliebigen Einsatz die Schlackenmengen ermitteln, die bei gutem Betriebe fallen müssen. Die Endschlacke besteht nämlich

- 1. aus der hypothetischen Silikatschlacke, die aus dem Siliciumgehalt des metallischen Einsatzes entsteht
- 2. aus der Phosphatschlacke, die aus dem P-Gehalt des Einsatzes gebildet wird,
- 3. aus der hypothetischen Silikatschlacke, welche von der Kieselsäure der Ofenzustellung und
- 4. aus dem Kieselsäuregehalt aller sonstigen in den Ofen gelangenden Materialien erzeugt wird.

Es erscheint möglich die Menge der Endschlacke auf die Zusammensetzung des Einsatzes zu beziehen, und die Schlackenmengen, welche aus der sub 3 angeführten Ursache gebildet werden, auf den Si- und P-Gehalt des Einsatzes zu verteilen. Hiergegen spricht aber ein Umstand, der später näher berücksichtigt werden wird. Man hat nämlich immer bemerkt, daß Silicium, Phosphor und Mangan sehr rasch abgeschieden werden, während die Kohlenstoffabscheidung längere Zeit hindurch andauert. Für alle Fälle, wo der Kohlenstoffgehalt des Einsatzes sich erhöht, wächst die Chargendauer und damit auch die Abnützung der Ofenzustellung und zwar annähernd proportional dieser Erhöhung. Daher erscheint es zulässig, auch der Kohlenstoffabscheidung, deren Produkt CO an sich nichts mit der Schlacke zu tun hat, einen Einfluß auf die Schlackenmenge zuzusprechen, und dies geschieht am einfachsten, wenn auch nicht ganz einwandfrei, wenn man die gesamte Menge an hypothetischer Sllikatschlacke, welche aus der Abnützung der Ofenzustellung erwächst, auf das Konto der Kohlenstoffabscheidung bringt.

Unter dieser Voraussetzung entstehen für den Fall der vollständigen Entkohlung

Aus je 1% Si im Einsatz

$$2,14 \times 4,78 = 10,23^{\circ}/_{\circ}$$
 (42) Endschlacke (30) (40)

Aus je 1% P entstehen (38) 5,9% Endschlacke.

Infolge des Kohlenstoffgehaltes des Metalles entstehen, wenn aus der Ofenzustellung nach (30) im ganzen  $0,45\,^0/_0$  SiO<sub>2</sub> in die Schacke gelangt

$$0.45 \times 4.78 = 2.15$$
% Endschlacke (43 bedingt) (40)

Endlich entstehen aus jedem Gewichtsteil SiO<sub>2</sub>, welche sonst noch in den Ofen gelangt, nach (40) 4,78% Endschlacke (43a)

Der Mangangehalt im Einsatze braucht für die Berechnung der Schlackenmenge keine Berücksichtigung zu finden, da das aus ihm entstehende Manganoxydul bereits in der Silikatschlacke enthalten ist.

## h) Abbrand.

Die Abscheidung der Reduktionsstoffe aus dem Eisen bedeutet natürlich eine Verringerung des Metallgewichtes und da sie durch die Wirkung der Flammengase hervorgerufen wird, hat man den entstehenden Gewichtsverlust "Abbrand" genannt. Die Höhe desselben ist aber nicht einfach gleich der Menge der abgeschiedenen Reduktionsstoffe, sondern zu diesen gesellt sich noch diejenige Eisenmenge, welche sich in Verbindung mit Sauerstoff in der Schlacke vorfindet. Die Eisenoxyde in der Schlacke können allerdings zum Teil auch den Verunreinigungen der verschiedenen Hilfsmaterialien, wie z. B. der Bodenmasse entnommen sein, da aber die derart in den Ofen gelangenden Eisenmengen oft sehr gering sind, erscheint es zweckmäßiger, sie als vollständig aus dem metallischen Einsatz stammend in Rechnung zu stellen.

Vorhin ist nachgewiesen, daß die Schlackenmenge von der Art der verwendeten Reduktionsstoffe abhängig ist und daher läßt sich auch der Abbrand in Beziehung zu diesen Stoffen bringen. War bei Berechnung der Schlackenmenge angenommen, daß der Kohlenstoffgehalt des Metalls infolge der Abnützung der Ofenzustellung 2,15% Schlacke ergab, so ist nun weiter bekannt, daß diese Schlacke 10% Eisen, also  $2,15\times0,1=0,2\%$  Eisen, auf das Metallgewicht bezogen, enthalten muß. Der Abbrand, welcher durch die Abscheidung des Kohlenstoffgehaltes entsteht, ist daher gleich

$$C + 0.2^{\circ}/_{\circ}$$
 (44).

Ein Siliziumgehalt von  $1^{0}/_{0}$  ergibt nach (42)  $10,23^{0}/_{0}$  Endschlacke, in ihr sind  $10^{0}/_{0}$  Fe, also  $10,23\times0,1=\sim1^{0}/_{0}$  Fe,

und der Abbrand, welcher durch eine Beimengung von  $1^{\circ}/_{\circ}$  Si entstehen muß, beträgt

 $1^{0}/_{0} \text{ Si} + 1^{0}/_{0} \text{ Fe} = 2^{0}/_{0}$  (45).

Ein Kieselsäuregehalt des Einsatzes oder der zugefügten Hilfsmaterialien verursacht für jedes Kilogramm Si $O_2$  nach (40) eine Schlackenmenge von 4,78 kg; diese enthält 4,78 × 0,1 =  $\sim$  0,5 kg Fe und eine Kieselsäuremenge von 1% bezogen auf das Einsatzgewicht aus allen Hilfsstoffen, außer der Abnützung der Ofenzustellung, ist somit die Ursache eines weiteren Eisenabbrandes von 0,5% Eisen. (45 a)

Der Abbrand, welcher durch die Stoffe Mn und P erzeugt wird, ist, da bei der gewählten Rechnungsweise die entstehenden Schlackenmengen kein Eisen bedürfen (die Manganoxyde sind zur Kieselsäure-Schlacke gerechnet, das Kalkphosphat ist als in der Silikatschlacke gelöst angenommen) gleich der abgeschiedenen Menge dieser Stoffe.

### i) Das Fazit der chemischen Wirkung der Flamme.

Die chemische Wirkung der Ofengase äußert sich in der Übertragung von Sauerstoff auf den metallischen Einsatz. Die primäre Wirkung ist die Glühspanbildung, welche wiederum die Schlackenbildung hervorruft; die Oxyde in der Schlacke wirken nun unter dem Einfluß der von den Ofengasen gelieferten Wärme auf die Reduktionsstoffe im Metall und hierdurch wird sowohl die Zuammensetzung des letzteren wie auch die der Schlacke geändert.

Wenn aber die Zusammensetzung des eingesetzten und des fertigen Metalles wie auch die Menge und die Zusammensetzung der Endschlacke bekannt sind, so sind die Mittel gegeben, die oxydierende Wirkung der Flamme zu messen.

Die von der Flamme gelieferte Sauerstoffmenge ist in den Oxydationsprodukten der angegriffenen Stoffe enthalten. Aus der Abnahme des Metalles an Si, P, Mn und C kann man unter Benutzung der sub 32—35 aufgeführten Werte die Sauerstoffmengen ermitteln, welche von diesen Stoffen absorbiert wurde, während der Rest sich in der Menge von Eisenoxydul vorfindet, welche in der Endschlacke enthalten ist.

Die oxydierende Wirkung der Ofengase ist natürlich sehr verschieden, doch kann man im allgemeinen wohl behaupten, daß die meisten der heute verwendeten größeren Ofen nur vermittelst der oxydierenden Wirkung allein Einsätze auf Stahl zu verarbeiten imstande sind, welche aus etwa 30% Roheisen der Zusammensetzung  $\sim 4\%$  C + 2% Mn + 1% Si + 0,5% P und 70% Schrott bestehen. Die mittlere Zusammensetzung eines solchen Einsatzes ermittelt sich zu:

```
30 kg Roheisen mit 1,2 kg C + 0,3 kg Si + 0,60 kg Mn + 0,15 kg P
70 kg Schrott , 0,07 kg + 0,35 kg Mn + 0,07 kg P

100 kg Einsatz mit 1,27 kg C + 0,3 kg Si + 0,95 kg Mn + 0,22 kg P
Im Endmetall
sind enthalten 0,10 kg C - , +0,30 kg Mn + 0,05 kg P

Somit sind abgeschieden 1,17 kg C + 0,3 kg Si + 0,65 kg Mn + 0,17 kg P.
```

```
Die zur Abscheidung dieser Stoffe benötigte Sauerstoffmenge ist 1,17 kg C \times 1,33 (35) = 1,54% O O 0,30 kg Si \times 1,14 (32) = 0,34% O O 0,65 kg Mn× 0,29 (34) = 0,19% O O 0,17 kg P \times 1,29 (33) = 0,22% O O Sa. 2.29% O.
```

Zur Ermittelung der an Eisen gebundenen und in der Schlacke verbliebenen Sauerstoffmenge muß das Schlackengewicht festgestellt werden. Es sei angenommen, der Einsatz sei durch 1% Sand verunreinigt. Dann ermitteln sich die Mengen an Phosphorsäure und Kieselsäure, welche in die Schlacke gehen müssen, zu

Phosphorsaure Kieselsaure
Aus dem Einsatz  $0.17^{\circ}/_{0}$  P×  $2.29 = 0.39^{\circ}/_{0}$   $0.3 \times 2.14 = 0.64^{\circ}/_{0}$ Aus dem beige (33) (32)
gemengtem Sand  $1.00^{\circ}/_{0}$ Aus der Ofenzuzustellung (30 c
bedingt)  $0.39^{\circ}/_{0}$  Ps. O. und  $2.09^{\circ}/_{0}$  Si

Im ganzen  $0.39\% P_2 O_5$  und  $2.09\% O_5 O_3$ . Der Kalkbedarf ermittelt sich zu für  $0.39 P_2 O_5 \times 1.58 = 0.62\% O_5 CaO$  $0.39 P_2 O_5 \times 1.58 = 0.62\% O_5 CaO$ 

Hiervon kommen aus der basischen

Zustellung nach (31a)

4,45 <sup>0</sup>/<sub>0</sub> ,

somit fehlen 1,04% CaO

welche in der Form von  $2 \times 1,04 = 2,08\%$  Kalkstein hinzugefügt werden müssen. (31 b)

Dieser Kalkstein bringt wiederum  $2^{0}/_{0} \operatorname{SiO}_{2} = 2,08 \times 0,02 = 0,04^{0}/_{0} \operatorname{SiO}_{2}$  in die Schlacke, so daß im ganzen vorhanden sind  $2,09 + 0,04 = 2,13^{0}/_{0} \operatorname{SiO}_{2}$ .

Hieraus ermittelt sich die Schlackenmenge zu

Hypothet. Silikatschlacke

 $2,13^{\circ}/_{0} \text{ Si O}_{2} \times 4,78 = 10,18^{\circ}/_{0}$ 

Phosphatschlacke

 $0.39^{0}/0 P_{2}O_{5} \times 2.58 = 1.00^{0}/0$ (35)

Gesamtschlackenmenge 11,180/0

auf Einsgw. bz.

Eine gute Endschlacke soll nach (37)  $10^{0}$ /o Eisen enthalten, also müßten in der betrachteten Endschlacke 1,018 $^{0}$ /o Fe enthalten sein, an welche 1,018 $\times$ 0,29 (36) = 0,29 $^{0}$ /o O, auf das Einsatzgewicht bezogen, gebunden sind.

Somit beträgt die gesamte von den Ofengasen gelieferte Sauerstoffmenge

für die Abscheidung der Beimengungen 2,29% (s. oben) für die Oxydation des Eisens selbst 0,29% (desgl.)

in Summa  $2,58^{\circ}/_{\circ}$ 

auf das Einsatzgewicht bezogen. Man sieht, daß die Ofenwirkung recht beträchtlich ist. Von derselben sind 2,29% oder 89% der gesamten Wirkung der Ofengase zur Veränderung der Metallzusammensetzung aufgewendet worden und nur 0,29 oder 11% der Gesamtwirkung konnten für den eigentlichen Raffinationsprozeß nicht ausgenützt werden. Trägt man die Chargendauer als Abszisse und die übertragenen Sauerstoffmengen als Ordinaten in ein Koordinatensystem, so erhält man das untenstehende Diagramm




Fig. 11.

Die obere Linie OC gibt die gesamte übertragene Sauerstoffmenge, während die unter OB angibt, wieviel Sauerstoff zur Veränderung der Metallzusammensetzung aufgebraucht wurde. Letztere Linie wird tatsächlich wahrscheinlich den gestrichelt angedeuteten Verlauf genommen haben. Aus der zwischen OC und OB gelegenen Fläche kann man die Sauerstoffmengen entnehmen, welche in jedem Augenblick in der Schlacke enthalten gewesen sind. Die Werte sind nicht ganz genau, weil die Veränderung, welche das Metallgewicht durch den Prozeß erlitten hat, nicht berücksichtigt wurden. Dieselben sind jedoch sehr klein und können das Resultat nicht wesentlich beeinflussen.

Ein Beispiel, aus welchem die oxydierende Wirkung des Ofens für einen speziellen Fall ersichtlich wird, ist in St. u. E. 1905, Seite 1338 angeführt


Ch. 3215. Einsatz 6560 kg Roheisen 3,44 % C + 2,66 % Si + 0,07 % P + 0,78 % Mn 13120 kg Schrott 0,09 % C + 0,03 % P + 0,50 % Mn.

Zeit Pro	be-	seit Beginn Einsetzens		Мet	tall		Schlack						Bemerkungen
Std.	Min.	I .	C %	Si 0/0	P %	Mn %	Fe 0/0	Mn º/o	SiO,	<b>Al₂O₃</b> <sup>0</sup> /0	CaO %	Mg %	
Ein- setzen 6—8			1,2	0,89	0.04	0.59		_			_		Berechnet
9 10	40	240	0,17 0,09	_	0,01	0,20	9 <b>,23</b>	 8,56	28,00	 2,25	37,89	 6.48	Schwaches Kochen; nach Probe-Zusatz von 160 kg 16% Spiegel und 32 kg 80% Ferro-
10 10	20 37	277	0,08 0,07	_	0,01 0,02	0,65 0,60	7,52 7,39	9,46 12,01	24,70 22,50	<b>4,66</b> 5,89	38,83 37,25		mangan Nach Zusatz v. 160 kg Fe Mn Fertigprobe

Aus diesem Beispiel läßt sich die Ofenwirkung sowohl für das Stadium des Einschmelzens wie auch für das Fertigmachen berechnen, wobei sich unter Berücksichtigung der Schlackenmengen für die Zwischenstufen\*) ergibt, daß aus den Flammengasen Sauerstoff übertragen wurde, gerechnet vom Beginn des Chargierens bis zur Beendigung

des Einschmelzens der Charge überhaupt für die Veränderung des Metalls  $2,61^{\circ}/_{\circ}$   $2,89^{\circ}/_{\circ}$  für die Erzeugung des FeO in der Schlacke  $0,22^{\circ}/_{\circ}$   $0,22^{\circ}/_{\circ}$  Im ganzen  $2,83^{\circ}/_{\circ}$  O  $3,11^{\circ}/_{\circ}$  O.

Die Zahlen ergeben das folgende Diagramm.



Man ersieht hieraus, daß die oxydierende Wirkung der Flamme während des Einschmelzens kräftiger ist, als auf das bereits flüssige Metall.

Ein Beispiel für die Einwirkung der Flamme auf flüssigen Einsatz, in welchem Reduktionsstoffe in großer Menge anwesend sind, findet sich ebenda Seite 1339.

Ch. 846. Einsatz 19705 kg flüssiges Roheisen, ohne Zusätze im Ofen erhitzt.

Zeit der Probe		Metall				Se	hla	c k e		Bemerkungen		
Std. Min.	Metall im Ofen	C %	Si %	P %	Mn %	Fe %	FeO	Mn º/o	P.O.	SiO <sub>2</sub>		
12   35 12   53 1   05 1   20 1   40 2   — 2   20	Ein- gieß	3,87	0,65 0,65 0,65	0,15 0,15 0,18	2,10 2,20 2,24 2,34	2,49 1,66 1,54	3,20 2,13 1,98	4,26 2,61 1,84	0,43 0,23 0,11	38,18 39,34 39,76	Roheisen, Probe aus beiden Pfannen Bad ruhig, leichte Schlackendecke Mäßige Reaktion Bad warm Desgleichen Bad heiß	

Hier betrug die Sauerstoffmenge

für die Veränderung des Metalls  $1,28^{0/0}$  an Fe in der Schlacke  $0,02^{0/0}$  Sa.  $1,30^{0/0}$ .

Es war offenbar etwas Schlacke von der vorhergehenden Charge im Ofen verblieben. Man sieht, daß der Sauerstoffgehalt der Schlacke

<sup>\*)</sup> Hierbei ist die Abnützung der Ofenzustellung als der Chargendauer entsprechend angenommen worden, und zwar mit einer SiO<sub>2</sub>-Zufuhr v. 1,2 kg/Min.

beständig abgenommen hat und sowohl Eisen als auch Mangan aus ihr reduziert worden sind.

Noch deutlicher wird die Deckung des Sauerstoffbedürfnisses der Reduktionsstoffe in Eisen aus den Flammengasen und den Metalloxyden in der Schlacke aus dem bereits früher (Seite 129) erwähnten Beispiel von F. W. Harbord in Bilston ersichtlich. Da für diesen Ofen keine Betriebsdaten angegeben sind, kann man die Schlackenmenge aus dem Phosphorgehalte des Einsatzes annähernd ermitteln.

Man findet für die Schlacke (Analysen s. folgende Seite)

		nach	·	zum Schlusse
	be	endet. Einsc	ehmelz.	des Prozesses
P-Gehalt des Einsatzes		$2,300^{0}/_{0}$		$2,300^{0}/_{0}$
P-Gehalt des flüssigen	Metalls	$1,22^{0}/_{0}$		0,08%
P abgeschieden		1,080/0		2,22º/o.
entspricht P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	$1,08 \times 2,29$	$= 2,47^{0}/o$	$2,22 \times$	2,29 = 5,48%
P.O. Gehalt der Schlac	ke			
Analysen s. unten		$12,5^{0}/_{0}$		16,19°/o
Schlackengewicht	$\frac{x}{100} = \frac{2,47}{12,5}$	ī		48,19
	$x = \sim 20$		$x = \sim$	

Wenn man nun annimmt, daß sich die Schlackenmenge vom Ende des Einschmelzens bis zum Abstich von 20% auf 34% annähernd gleichmäßig erhöht hat, so kann man die Schlackenmengen sowie ihren Gehalt an an Eisen gebundenen Sauerstoff auch für alle Zwischenstufen berechnen. Die derart ermittelten Werte sind in der unten angegebenen Zusammenstellung aufgeführt.

Da der Eisengehalt der Schlacken gering ist, so können die Fehler, welche durch die Berechnungsweise entstanden sind, kaum so groß sein, daß sie den Charakter der Erscheinungen verwischen.

So kleine Öfen werden heute kaum mehr angewendet, ebenso verarbeitet man jetzt derart stark unreine Einsätze in anderer Weise. Man sieht, daß der Ofen diesmal die bedeutende Sauerstoffmenge von 8,33%, auf das Einsatzgewicht bezogen, geliefert hat. Hiervon entfiel der Hauptanteil mit 5,79% auf das 4 Stunden dauernde Einschmelzen, während in der weiteren 4 Stunden währenden Einwirkung auf das flüssige Metall nur 2,54 % (8,33-5.79) Sauerstoff dem Bade zugeführt wurden. Weiter zeigt sich, was vorhin auch in dem großen Ofen bemerkbar wurde, daß die Reduktionsstoffe im Metall, beginnend mit beendetem Einschmelzen und andauernd bis zu einer gewisseu Grenze, die Fähigkeit besitzen, mehr Sauerstoff zu verbrauchen, als ihnen vom Ofen laufend zugeführt wird. entnehmen diesen Sauerstoff der Schlacke, welche bis zum Schlusse der 4. halben Stunde nach dem Einschmelzen immer ärmer an Sauerstoff wird. Zu dieser Zeit hat der Kohlenstoffgehalt des Metalles 0,07%, der Phosphorgehalt desselben 0,7% erreicht, während der Fe-Gehalt der Schlacke nur noch 5,45% beträgt. Hiermit ist offenbar die Gleichgewichtsgrenze erreicht, denn von hier an nimmt der Kohlenstoffgehalt des Metalles nicht mehr bedeutend ab, der Eisengehalt der Schlacke aber erhöht sich beständig.

Versuch von F. W. Harbord in Bilston. Batho-Ofen 5 t Inhalt, Einsatz: 67% Roheisen, 33% Schrott.

Vor dem Schmelzen	Nach	St.	<sup>2</sup> / <sub>2</sub> St.	St.	4/2 St.	5/2 St.	•/₂ St.	7/2 St.	<sup>8</sup> / <sub>2</sub> St.	Nach Bück- kohlung
2,300 0,87 2,300 0,96 0,23	0,42 0,06 1,22 0,08 0,23	0,23 0,07 1,18 0,06 0,21	0,17 0,07 1,00 0,08 0,20	0,09 0,05 0,84 0,06 0,18	0,07 0,04 0,70 0,06 0,16	0,06 0,05 0,33 0,08 0,15	0,05 0,04 0,19 0,06 0,16	0,04 0,02 0,11 0,08 0,13	0,05 0,01 0,08 0,05 0,13	0,18 Spur 0,065 0,51 0,125
	22,9 1,67 14,90 14,20 3,69 28,00 1,70 12,50 11,00	1,03 10,40 — — — — 8,96	1,85 7,20 — — — — — 6,90	1,90 5,94 — — — — 5,97		1,75 6,61 — — — — — 6,38	2,20 9,09 — — — — 7,10	- 1,40 9,91 - - - - 8,75	12,20 2,64 33,60 2,27 16,19	
	0,75 5,04	0,56 5,86 5,92	0,51 5,67 6,18	6,48	0;45 6,23 6,68	0/0 28,75 0,57 6,59	0,81 6,92 7,73	0,84 6,95 7,79	1,24 7,09 8,33	
				%wo d %wo		970	0	in Schla O für St	cke an i	P+C
				-				) für Si I für Si	i+Mn i	
	0,87 2,300 0.96	0,87 2,800 1,22 0,96 0,28 0,28 22,9 1,67 14,90 14,20 3,69 28,000 1,70 12,50 11,00 0,75 5,04	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87 0,06 0,07 0,07 0,05 0,04 0,05 0,04 0,02 2,800 1,22 1,18 1,00 0,84 0,70 0,83 0,19 0,11 0,98 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08	0,87 0,06 0,07 0,07 0,05 0,04 0,05 0,04 0,02 0,01 0,96 0,08 0,06 0,08 0,06 0,08 0,06 0,08 0,06 0,08 0,06 0,08 0,06 0,08 0,06 0,08 0,06 0,08 0,06 0,13 0,13 0,13 0,13 0,23 0,21 0,20 0,18 0,16 0,15 0,16 0,13 0,13 0,13 0,13 0,27 1,490 10,40 7,20 5,94 5,91 6,61 9,09 9,91 18,30 14,20 — — — — — — — — 12,20 28,00 — — — — — — — — — 38,60 1,70 — — — — — — — — — 38,60 1,70 — — — — — — — — — — — 2,27 16,19 11,00 8,96 6,90 5,97 5,45 6,38 7,10 8,75 9,88 0,00 0,75 0,56 0,51 0,49 0,45 0,57 0,81 0,84 1,24 5,04 5,86 5,67 5,99 6,23 6,59 6,92 6,95 7,09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Man sieht, daß der Kohlenstoff seine reduzierende Kraft bis zu seinem praktisch als vollständig anzusehenden Austritt aus dem Eisen bewahrt und das stärkste aller vorhandenen Reduktionsmittel ist, während Phosphor selbst in einer Menge von 0,7% eine erhöhte Eisenoxydation, wie sie im Steigen des Fe-Gehaltes der Schlacke sichtbar wird, nicht zu verhindern vermag.

Das vorstehende Beispiel zeigt ferner, ebense wie Ch. 849 im großen Ofen, wie langsam die Abscheidung größerer Mengen von Reduktionsstoffen durch die oxydierende Wirkung des Ofens allein erfolgt. Um 0,7% P zu entfernen, waren 2 Stunden Ofenarbeit erforderlich.

Ist somit einerseits die oxydierende Wirkung der Flamme die Ursache, daß man dem Einsatze Reduktionsstoffe beigeben muß, so ist wiederum die Langsamkeit, mit welcher die Ofenwirkung einen Überschuß an diesen Reduktionsstoffen entfernt, der Grund, daß man die Zusammensetzung des Einsatzes genau der oxydierenden Wirkung der Ofengase anpassen muß, wenn man Zeitverluste vermeiden und mit einer gegebenen Anlage die größte Leistung erzielen will. Man hat daher auch lange Zeit geradezu einen Stolz darin gesetzt, möglichst direkt gehende Chargen zu setzen.

#### 19. Die Wärmearbeit im Herdofen.

## a) Der absolute Wärmegehalt von Stahl und Schlacken.

Die Materialien werden meist kalt in den Ofen gebracht, sie müssen auf ihren Schmelzpunkt erhitzt, eingeschmolzen und auf die Temperatur gebracht werden, die ein glattes Vergießen des fertigen Produktes gestattet. Die Bestimmung der dazu erforderlichen absoluten Wärmemengen ist eine recht komplizierte Aufgabe, deren Lösung jedoch versucht werden muß, da erst durch Zahlenwerte die Möglichkeit geboten wird, den Einfluß der verschiedenen Faktoren auf den Verlauf des Herdofenprozesses abzuschätzen.

Die Neuzeit hat der Industrie Apparate zur Verfügung gestellt, welche die Bestimmung aller in Frage kommenden Temperaturen mit genügender Genauigkeit gestatten. Damit ist die Temperatur des vergießbaren Stahles zu 1465—1585° C. festgestellt und als höchste in Herdöfen erreichbare Temperaturen der Flamme 1780—1788° gefunden worden. Um aber aus diesen Temperaturen den absoluten Wärmegehalt der Stoffe ermitteln zu können, den sie bei genannten Temperaturen aufweisen, müssen ihre spezifischen Wärmen bekannt sein, und hier weisen unsere Kenntnisse noch große Lücken auf. Dipl.-Ing. P. Oberhoffer (Metallurgie 1907 S. 495) hat die spezifische Wärme reinen Eisens (das untersuchte Metall enthielt 0,06°/0 C, 0,005°/0 P, 0,019°/0 S und 0,05°/0 Mn) bei höheren Temperaturen bestimmt und gefunden, daß sie zwischen 750 und 1500° C konstant ist und 0,1667 beträgt. Ein kg dieses Eisens hat

Digitized by Google

bei 1500°, also bei einer Temperatur, bei welcher Stahl gut vergossen wird, einen Wärmegehalt von 250 Kal. Das untersuchte Metall befand sich aber noch in festem Zustande, würde es bei dieser Temperatur in den flüssigen Zustand übergehen, so würde sich sein Wärmegehalt um die Schmelzwärme erhöhen müssen, welche nach Wedding 25—30 Kalorien, nach H. H. Campbell aber 69 Kal. beträgt. Der Wärmegehalt des bei 1500° flüssigen Eisens würde somit 275—280 resp. 310 Kal. betragen.

Praktisch wird aber so reines Eisen nicht hergestellt, und daher erscheinen auch obige Werte, abgesehen von der großen Differenz, die durch die strittige Schmelzwärme verursacht wird, nicht recht brauchbar.

Man hat aber zu verschiedenen Zeiten versucht, die Werte experimentell zu bestimmen, und Prof. F. Wüst und L. Laval fanden aus der Temperaturerhöhung, welche gewogene Mengen Wasser durch bestimmte Mengen der flüssigen Materialien erlitten, daß der Wärmegehalt von

- 1 kg flüssigem Roheisen . . im Mittel 277 Kal.
- 1 kg flüssigem Stahl . . . im Mittel 336 Kal.
- 1 kg flüssiger Stahlschlacke im Mittel 536 Kal. betrug.

Wedding gibt für Roheisen Werte an, die in ähnlicher Weise ermittelt wurden und zwischen 258 und 337 Kalorien schwanken.

Verf. führte im Jahre 1902 und später einige ähnliche Versuche aus, deren Erwähnung vielleicht Interesse besitzt, weil man daraus ersehen kann, daß die Abweichungen bei Parallelversuchen recht gering sein können. Auf irgendwelche absolute Genauigkeit machen die Resultate allerdings keinen Anspruch, weil vor allem die Thermometer ungenau waren und die Methode überhaupt nicht weiter ausgearbeitet werden konnte. Zur Aufnahme des Wassers dienten Holzgefäße, und zwar wurden solche gewählt, weil das zu untersuchende Metall infolge des Leidenfrostschen Phänomens eine Zeitlang unter Wasser weißglühend bleibt und Gefäße aus anderem Material zerstören würde, während Holz nur leicht angesengt wird. Hierdurch aber, sowie durch recht starke Wasserzersetzung, die eine Menge Gas entstehen läßt, werden Fehlerquellen hineingebracht, die nicht weiter untersucht werden konnten. Zwar wurde bei einem solchen Versuch das Gas aufgefangen, es bestand aus

 $78,5^{0}/_{0}$  H,  $1,1^{0}/_{0}$  CO<sub>2</sub>,  $9,6^{0}/_{0}$  CO and  $9,5^{0}/_{0}$  N

aber seine Menge konnte nicht bestimmt werden, da der Apparat versagte und die Versuche später nicht mehr fortgesetzt werden konnten.

Die folgende Versuchsreihe hatte den Zweck, die Temperaturerhöhung festzustellen, welches fiüssiges Roheisen während seiner Umwandlung in Stahl erleidet. Die Proben wurden mit dem Probelöffel dem Ofen entnommen und in das Wasser geschüttet, die angewendete Wassermenge betrug 9 Liter. Das Gewicht des eingegossenen Metalles schwankte zwischen 144 und 160 g. Es wurden von sämtlichen Bestimmungen 2—3 Parallelversuche gemacht.

C Gehalt d. Metl.	Probe I	Probe II	Probe III	Mittel
a) $4,280\%$ Pfan. I	270 Kal.	271 Kal.		270,5 Kal.
b) $4.28^{\circ}/_{\circ}$ Pfan. II	<b>251</b> "	253 "		252 "
c) $3,44^{\circ}/0$ aus Ofen	259 "	255 "	279 Kal.	264 "
d) $2,68^{\circ}/_{\circ}$ , ,	269 "	272 "	267 "	269 "
e) $2,04^{0}/0$ , ,	272 "	275 "	277 "	275 "
f) $1,57^{0}/0$ , ,	<b>281</b> "	275 "	283 "	280 "
g) $0.73^{\circ}/0$ , ,	279 / "	<b>27</b> 8 "	<b>275</b> "	277 "
h) 0,30%, , ,	293 "	298 "	288 "	290 "
i) $0.08^{0}/0$ ,, ,	295 "	291 "	291 "	292 "

Die Übereinstimmung ist recht gut, wenn man von den Resultaten der Proben III in den Reihen c und h absieht. Man sieht auch deutlich das Anwachsen des Wärmegehaltes mit abnehmendem Kohlenstoffgehalte. Zwischen f und g war ein Erzzusatz gegeben worden, der das Fallen des Wärmegehaltes der Serie g zur Folge hatte. Andere Proben, welche während des Vergießens des fertigen Stahles in die Koquillen direkt aus der Gießpfanne in die Wassergefäße gegossen wurden, wobei die Wassermenge 39 Liter betrug, ergaben

erste Serie

entspr.

Wassergefäß	I	Wassergefäß II
Angewend. Wassermenge	39 Liter	39 Liter
Temp. zu Ende d. Vers.	31,1° C.	31,0° C.
Temp. vor dem Vers.	19,2° C.	19,8° C.
Temperaturerhöhung	11,9° C.	11,2° C.
Angewend. Metallmenge	1527 g	1435 g.
or. Kalorien für 1 kg Stahl 30	03,9 Kal.	304,4 Kal.
zweite Serie		
Angewend. Wassermenge	39 Liter	39 Liter
Temp. zu Ende d. Vers.	26,4° C.	33,5° C.
Temp. vor dem Vers.	17,8° C.	17,6° C.
'Temperaturerhöhung	8,6° C.	15,9° C.
Angewend. Metallmenge	1064 g	2072 g
richt Kal. für 1 kg Metall 31	5 Kal. 29	99 Kal.

Bei diesem letzteren Versuch wurde die Temperatur des in die Koquillen fließenden Metalles mit Wanners Pyrometer zu 1465° C. ermittelt. Das Metall war Flußeisen und vergoß sich trotz der relativ niedrigen Temperatur sehr gut.

Die auf dem Metall schwimmende Schlacke hat eine höhere spezifische Wärme und daher bei der gleichen Temperatur einen höheren Wärmegehalt für die Gewichtseinheit. Prof. Wedding gibt die spezifische Wärme des Flußeisens im flüssigen Zustande mit 0,207, die der zugehörigen Schlacke mit 0,33 an, woraus folgt, daß der Wärmegehalt der letzteren gleich dem 1,59 fachen des Metalles ist. Verf. fand bei den erwähnten Versuchen das 1,41, 1,56 und 1,52 fache, wonach man als Mittel das 1,5 fache als annähernd richtig annehmen kann. Prof. B. Neumann rechnet mit 400 – 500 Kal., Stassano mit 600 Kal., Prof. Wüst fand, wie oben erwähnt, 536 Kal.

Auf Grund des vorliegenden Materials kann wohl angenommen werden, daß man nicht zu niedrige Werte benutzen wird, wenn man den Wärmegehalt von

 1 kg flüssig. Roheisen, nicht überhitzt zu 250 Kal. (46)

 1 kg Schlacke dazu, nicht überhitzt " 375 " (47)

 1 kg vergießbaren Stahl " 350 " (48)

 1 kg Schlacke dazu, " 525 " (49)

ansetzt.

## b) Einfluß der Beimengungen des Eisens auf den Wärmebedarf bei der Stahlerzeugung.

Die Anforderungen, welche an einen Ofen an Wärmeleistung gestellt werden, lassen sich aus der Summe der Wärmegehalte aller Produkte ermitteln, welche den Ofen verlassen, wenn man die Summe der Wärmegehalte aller in den Ofen gebrachten Materialien abzieht, und außerdem alle Energieänderungen berücksichtigt, von denen die während des Prozesses verlaufenden Reaktionen begleitet werden.

Die Hauptprodukte sind Stahl und Schlacke, welche dem Ofen beim Abstiche 350 resp. 525 Kal. für das Kilogramm entführen. Außerdem treten aber noch Nebenprodukte auf, nämlich Kohlensäure aus dem zersetzten Kalkstein, wenn dieses Material als Zuschlag benutzt wird, und Kohlenox dgas aus dem abgeschiedenen Kohlenstoffgehalte. Die von diesen Stoffen entführten Wärmemengen sind von den Temperaturen abhängig, bei welchen die betreffenden Reaktionen verlaufen.

Der Kalkstein wird bereits bei etwa  $1200^{\circ}$  vollständig zersetzt, die freigewordene Kohlensäure besitzt bei dieser Temperatur einen Wärmegehalt von etwa  $1200\times0,3475=418$  Kal. für das Kilogramm, und da Kalkstein mit etwa 98% CO<sub>3</sub> Ca zur Verwendung gelangt, sind in 1 kg desselben etwa 0,43 kg CO<sub>3</sub> enthalten, die Kohlensäure aus 1 kg Kalkstein entführt daher

 $418 \times 0.43 = \sim 180$  Kal. (50).

Die Abscheidung des Kohlenstoffes aus dem Eisen beginnt mit dem Augenblicke, wo das Metall eingeschmolzen ist, und dauert bis zum Schlusse der Charge an, sie bewegt sich daher in den Temperaturgrenzen von annähernd  $1200-1600^{\circ}$  und findet also bei einer mittleren Temperatur von annähernd  $1400^{\circ}$  C statt. Hierbei besitzt 1 kg CO einen Wärmegehalt von  $1200\times0,2849=342$  Kalorien und da 1 kg C 2,33 kg CO liefert, so entführt das Kohlenoxyd aus 1 kg C dem Ofen  $2,33\times342=\sim800$  Kalorien (51).

Die aus dem Bade austretende Kohlensäure und das Kohlenoxyd werden von den Flammengasen sofort auf höhere Temperatur kebracht, das Kohlenoxyd verbrennt dabei und die entwickelte Wärme gommt dem Bade in derselben Weise zugute, wie die Wärme aus der Flamme des Generatorgases. Die abziehenden Gase gehen ferner durch die Kammern und lassen in denselben einen Teil ihrer Eigenwärme zurück, von welcher später ein Teil wieder nutzbar gemacht wird. Da sich der letztgenannte Anteil jedoch nicht genau bestimmen läßt, sei sowohl der Brennwert des Kohlenoxydes wie auch die ausnützbare Eigenwärme beider Gase vernachlässigt und angenommen, daß dem Ofen

durch die Kohlensäure aus 1 kg Kalkstein 180 Kal. (50) durch das Kohlenoxyd von 1 kg C 800 " (51) an Wärme entführt würden.

Weiter sei angenommen, daß sämtliche Materialien mit einer Temperatur von  $0^{\circ}$  in den Ofen gelangen. Damit sind die ersten beiden Hauptposten für die Wärmebilanz festgelegt.

Die Bestimmung der Energieänderungen bei den Reaktionen bietet größere Schwierigkeiten und man kann nur angenäherte Werte erwarten, da die vorhandenen Unterlagen noch sehr unsicher sind.

Zur Zersetzung des Kalksteins ist Wärme aufzuwenden, und zwar verlangt je 1 kg Kalkstein 425 Kal. (52).

Alsdann müssen die Stoffe Si, Mn, P und C aus ihrer Verbindung mit Eisen freigemacht werden, wozu ebenfalls Wärme aufzuwenden ist. Nach E. D. Campbell (Journ. I. u. St. 1 May 1901) sind hierfür für 1 kg C 705 Kal. für 1 kg Si 931 Kal. erforderlich. Für P und Mn scheinen keine Daten vorzuliegen, man kann sie daher nicht berücksichtigen und es erscheint somit zweckmäßig, auch die Verbindungswärme von C und Si mit Eisen zu vernachlässigen.

Ferner werden die Reduktionsstoffe und ebenso Eisen oxydiert, und hierbei werden recht bedeutende Wärmemengen frei gemacht.

Endlich gehen die entstandenen Oxydationsprodukte Verbindungen ein, wodurch wiederum Wärme entwickelt wird. Hierfür wird angegeben:

```
1 kg SiO<sub>2</sub> mit FeO zu FeSiO<sub>3</sub> (F. Fischer, St. u. E. 1903 S. 75) = 583 Kal. (FeO + SiO<sub>2</sub> = FeSiO<sub>3</sub> + 35000 Kal.)
```

Dagegen gibt Pawloff (Mitteilungen des St. Petersburger Polytechnischen Instituts 1906, Bd. VI) die Formel:

```
FeO + SiO_2 = FeSiO_3 + 10,08 \text{ Kal. an,} wonach für 1 kg SiO<sub>2</sub> nur 168 Kal. frei werden.
```

Ferner erhält man nach Pawloff (ebenda):

```
für 1 kg SiO<sub>2</sub> mit CaO zu SiO<sub>3</sub> Ca 254 Kal. (54)

" 1 kg SiO<sub>2</sub> " CaO " SiO<sub>4</sub> Ca<sub>2</sub> 384 " (56)

" 1 kg SiO<sub>2</sub> " MnO " (MnO)<sub>3</sub> (SiO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> 134 " (55)

" 1 kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> " CaO " P<sub>2</sub>O<sub>9</sub>Ca<sub>4</sub> 1131 "
```

Für den vorliegenden Zweck werden nur die Endschlacken be-

trachtet, in welchen Kiesel- und Phosphorsäure als an Kalk gebunden angesehen werden und es sollen daher die Verbindungswärmen von

1 kg SiO<sub>2</sub> mit Kalk zu 384 Kal. (56) 1 kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> , , , 1131 , (57)

angesetzt werden.

#### 1. Einfluß des Siliziums auf den Wärmebedarf.

Wäre es möglich, aus einem Einsatze, welcher auf 99 kg Eisen 1 kg Si enthält, im Herdofen reines Eisen zu erzeugen, so müßte man (nach 43)  $2^{0}$ /o Abbrand, also 98 kg Eisen und (nach 42) 10,23 kg Endschlacke erhalten. Zur Sättigung der Kieselsäure aus dem 1 kg Si wären erforderlich 2,14  $(32)\times 2,33$  (41) = 5 kg CaO oder 10 kg Kalkstein.

Die Wärmemenge, welche dem Ofen mit sämtlichen Produkten entführt wird, wäre somit:

98 kg Stahl mit × 350 Kal. (48) = 34,300 Kal. 10,23 kg Schlacke × 525 Kal. (49) = 5,370 ,

Die Kohlensäure aus 10 kg Kalkstein entführt 10×180 Kal. (50) = 1,800

Sa Wärme in Produkten 41,470 Kal.

Zur Abscheidung des Si vom Fe = unbekannt Zur Zerlegung des Kalksteins  $10\times425$  (52) = 4,250 Kal.

Sa. Wärmebedarf 45,720 Kal.

Dagegen würden durch die Reaktionen erzeugt:

1 kg Si ergab (53) 7830 Kal.

bei der Verbindung von 2,14 SiO<sub>2</sub>

mit Kalk wurden frei

 $2,14 \times 384 (56) = 822$ 

es verbrannte auch 1 kg Fe, wel-

ches frei machte 1353 " zusammen 10,005 "

Somit vom Ofen zu liefern 35,715 Kal.

und der Wärmebedarf zur Erzeugung von 1 kg Stahl ist  $\frac{35715}{98}$  = 365 Kal.

Da 1 kg flüssiger Stahl einen Wärmegehalt von 350 Kal. besitzt, ist durch die Beimengung von  $1^{0}/_{0}$  Si zum Einsatz eine Erhöhung des Wärmebedarfes von 15 Kal. (58) bewirkt worden.

## 2. Einfluß der Kieselsäure aus den Verunreinigungen des metallischen Einsatzes und der Zuschläge.

Könnte man aus einem Einsatze aus 99 kg reinem Eisen und 1 kg Kieselsäure Stahl erzeugen, so würden aus Letzterer nach (40) 4,78 kg Schlacke entstehen, in welcher 0,5 kg Eisen enthalten sind. Man würde alsdann 98,5 kg Metall erhalten, und zur Schlackenbil-

dung müßten (nach 41) 2,33 kg CaO oder 4,66 kg Kalkstein benützt werden.

Die Produkte entführen somit Wärme:

 $98.5 \text{ kg Stahl} \times 350 = 34475 \text{ Kal.}$  $4.78 \text{ kg Schlacke} \times 525 = 2509 \text{ ...}$ 

Die Kohlensäure aus dem Kalkstein entführt

4,68 × 180 = 839 ,

Sa. der Wärme in Produkten 37823 Kal.

Zur Zersetzung des Kalksteins verbraucht

 $\frac{4,66 \times 425 = 1980}{\text{Sa. Wärmebedarf}} \frac{39803}{39803} \text{ Kal.}$ 

Es wurde Wärme frei:

Bei der Vereinigung von 1 kg SiO<sub>2</sub> mit CaO 384 Kal.

Bei der Verbrennung von

 $0.5 \text{ kg Fe } 1351 \times 0.5 = 676 \text{ ,} 1060 \text{ ,}$ Der Wärmebedarf ist daher 38,743 Kal.

oder 393 Kal. für 1 kg Stahl.

 $1^{0}/_{0}$  Kieselsäure im Einsatz erhöht sonach den Wärmebedarf für die Erzeugung von 1 kg Stahl um 393-350=43 Kal. (59).

#### 3. Einfluß des Phosphors.

Aus einem aus 99 kg Eisen und 1 kg Phosphor bestehenden Einsatz müßten (38 u. S. 139) 99 kg Stahl und 5,9 kg Schlacke entstehen, der Einsatz würde ferner  $2 \times 3,61$  (38) = 7,22 kg Kalkstein verlangen.

Die Eigenwärme der Produkte setzt sich zusammen aus

99 kg Stahl  $\times$  350 = 34650 Kal. 5,9 kg Schlacke  $\times$  525 = 3097 ,

7,22 kg Kalkstein, dessen  $CO_2$  entführt  $7,22 \times 180 = 1300$  ,

Sa. Wärme in Produkten 39047 Kal.

Der Wärmebedarf bei den Reaktionen ist:

Zur Trennung des P vom Fe bleibt unberücksichtigt Zur Zersetzung des Kalksteins 7,22 × 425 =

 $7,22 \times 425 = 3068 \text{ Kal.}$ 

Dagegen wurde bei den Reaktionen Wärme-

frei: 1 kg P ergab 5965 Kal.

2,29 kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> ergaben bei der Verbindung

mit CaO  $2,29 \times 1131 (57) = 2590$  , 8555

Sa. des Wärmebedarfes

Somit müßte der Ofen liefern 33560 Kal.

oder für 1 kg Stahl  $\frac{33560}{99} = 339$  Kal.

 $1^{0}/0$  P im Einsatz verringert somit den Wärmebedarf zur Erzeugung von 1 kg Stahl um 350-339=11 Kal. (60).

42115 Kal.

#### 4. Einfluß des Mangans.

Aus einem Einsatze von 99 kg Eisen und 1 kg Mn entstehen (S.138u.139) 99 kg Stahl. Für vorliegende Berechnung kommt Schlacke nicht in Betracht. In Wirklichkeit werden ja stets auch SiO<sub>2</sub> und Kohlenstoff vorhanden sein, und das aus dem Mangan entstehende Manganoxydul ist in den Schlackenmengen enthalten, welche durch die genannten Stoffe bedingt werden.

Der Wärmegehalt der Produkte ist

99 kg Stahl  $\times$  350 = 34650 Kal.

Die Verbindungswärme von Mn mit Fe ist unbekannt

Somit ist der Wärmebedarf 34650 Kal.

Hiervon lieferte die Verbrennung von 1 kg Mn
Somit sind vom Ofen zu liefern 32926 Kal.

oder für 1 kg Stahl  $\frac{32926}{99} = 333$  Kal.

 $1^{0}$ /o Mn im Einsatz verringert somit den Wärmebedarf zur Erzeugung von 1 kg Stahl um 350-333=17 Kal. (61).

#### 5. Einfluß des Kohlenstoffes.

Die genaue ziffernmässige Bestimmung des Einflusses des Kohlenstoffes auf den Wärmebedarf stößt auf größere Schwierigkeiten, da die Schlackenmenge, welche von der C-Abscheidung herrührt, und damit auch der Eisenabbrand sich nicht genau feststellen lassen.

Die betreffenden Zahlen sind vorhin auf die Abnützung des Ofens basiert und auf den gesamten Kohlenstoffgehalt bezogen worden, ohne Rücksicht auf dessen faktischen Betrag. Tatsächlich wächst die Abnützung des Ofens mit dem Steigen des Kohlenstoffgehaltes. Die sub 30c, 30d und 31a für diese Abnützung angegebenen Werte sind aber bei einem Kohlenstoffgehalte des Einsatzes von 4% gefunden worden und können somit bei regelmäßig verlaufendem Chargengange als Maximalwerte angesehen werden.

Wenn daher nach (43) der gesamte C Gehalt, der jetzt zu  $4^{\circ}/_{\circ}$  angenommen sei,  $2,15^{\circ}/_{\circ}$  Schlacke und  $0,2^{\circ}/_{\circ}$  Eisenabbrand ergibt, so wird auf  $1^{\circ}/_{\circ}$  C  $\frac{2,15}{4} = \infty$  0,5% Schlacke mit 0,05% Fe (immer auf das Gewicht des metallischen Einsatzes bezogen) entfallen.

Hiernach müßte man aus einem Einsatze von 99 kg Fe und 1 kg C 98,95 kg Metall und 0,5 kg Schlacke erhalten. Zur Erzeugung der letzteren ist kein Kalkstein erforderlich, da die Basen aus dem Bodenmaterial entnommen werden.

Die Eigenwärme der Produkte ist dann 98,95 kg Stahl  $\times 350 = 3463$  Kal. 0,5 kg Schlacke  $\times 525 = 263$  ,,

Das CO aus 1 kg C entführt (51) = 800 ,,

Sa Wärme der Produkte = 35695 Kal.

Von den Reaktionen wird geliefert von 1 kg C 2387 Kal.

0,05 kg Fe × 1353 67 ,,
von der Verbindung von

SiO<sub>2</sub> mit CaO  $\frac{0,45}{4}$  (56) × 384 = 42 Kal.

daher vom Ofen zu liefern 33199 Kal.

oder für 1 kg Stahl  $\frac{33199}{98,95}$  = 336 Kal.

 $1^{0}$ /o C im Einsatz verringert somit den Wärmebedarf für die Erzeugung von 1 kg Stahl um 350 — 336 = 14 Kal. (62).

Praktisch ist die Erzeugung von Stahl aus Einsätzen der betrachteten Zusammensetzung im Herdofen nicht möglich, wenn gleich sie für den letztbetrachteten Fall der reinen Eisenkohlenstofflegierung denkbar erscheint. Aber auch hier ist die Mitwirkung größerer Mengen von Kieselsäure erforderlich, als von der Ofenzustellung unter normalen Verhältnissen geliefert werden, damit Schlacke in einer Menge entstehen kann, die einen günstigen Verlauf des Prozesses sichert.

Enthält jedoch der Einsatz Silizium, Mangan oder Phosphor ohne Kohlenstoff, so sind diese Reduktionsstoffe, einzeln oder gemeinsam angewendet, nicht imstande, die Durchführung des Prozesses zu gestatten. Im Metall muß stets soviel Kohlenstoff vorhanden sein, daß ein Kochen und Ausreagieren des Bades eintritt. Im praktischen Betriebe sind daher im Einsatze immer mehrere der betrachteten 5 Stoffe, wenn nicht alle, gleichzeitig vorhanden, und daher erhält man aus den ermittelten Zahlen Aufschluß über den Einfluß der Zusammensetzung der verwendeten Materialien auf den Prozeß.

Kieselsäure erhöht den Wärmebedarf (1% SiO<sub>2</sub> um 43 Kal. für 1 kg Stahl), Silizium (15 Kal.) wirkt ebenfalls ungünstig. Dagegen verringern Phosphor (11 Kal.), Mangan (17 Kal.) und Kohlenstoff (14 Kal.) den Wärmebedarf ein wenig und wirken dadurch günstig, jedoch nur so lange, als ihre Menge das Maß nicht übersteigt, welches durch die oxydierende Wirkung der Flamme vorgeschrieben ist.

# 20. Die Erhöhung der oxydierenden Wirkung der Flamme.

Im praktischen Betriebe erweist es sich oft unmöglich, einen Überschuß an Reduktionsstoffen im Einsatz zu vermeiden, und in solchen Fällen macht sich die daraus entspringende Verlängerung der Chargendauer in der empfindlichsten Weise fühlbar. Man war daher gezwungen sich nach einem Hilfsmittel umzusehen, welches die Abscheidung des erwähnten Überschusses rasch auszuführen gestattete. Die Versuche, nach dem Beispiele des Bessemerprozesses Luft in oder auf das unreine Metall zu blasen, brachten so viele große Unzuträg-

lichkeiten, daß man hiervon bald Abstand nehmen mußte. Es blieb nur die Möglichkeit übrig Sauerstoff in Form chemischer Verbindungen anzuwenden, und dies Mittel wurde denn auch in Gestalt von Hammerschlag oder natürlichen Eisenerzen seit den frühesten Stadien des Herdofenprozesses benützt. Man war aber über die Wirkung derartiger Zuschläge lange Zeit im Unklaren. Die Ursache ist wohl in der eigentümlicher Weise allgemein verbreiteten Annahme zu suchen, daß der in allen Endschlacken vorhandene Gehalt an Eisenoxydul voll aus den Eisenerzen stammen müsse. Dabei wird übersehen, daß die Flammenwirkung stets Eisenoxydul erzeugt, und daß die Schlacke ohne Eisenoxydul nicht existieren kann. Bei allen Bestimmungen des Nutzeffektes der zugesetzten Eisenoxyde fand man denn auch stets verschiedene und meist sehr geringe Werte. H. H. Campbell sagt hierüber (S. 274):

"Da diese (zur Existenz der Schlacke erforderliche) Menge (Eisenoxydul) für bestimmte Verhältnisse konstant ist, ist es klar, daß sie  $90^{\circ}/_{\circ}$  und mehr eines kleinen und  $10^{\circ}/_{\circ}$  oder weniger eines großen Erzzusatzes sein kann."

Es ist verständlich, daß es ökonomischer erscheint, den Eisengehalt der Schlacke durch billige Erze zu schaffen, statt durch Verbrennen des teuren metallischen Einsatzes. Schon aus diesem Grunde sind oft Erzzuschläge gemacht worden (auch im Bessemerkonvertor versuchsweise) und H. H. Campbell erwähnt für den sauren Herdofenprozeß (S. 14):

"Wenn ohne Zusatz von Eisenerzen gearbeitet wird, kann es vorkommen, daß die Schlacke Bedarf für Eisenoxydul hat, und solches kann dann nur von dem Einsatzmetall geliefert werden. Das Eisen aus demselben muß sich mit Sauerstoff aus der Flamme vereinigen und in die Schlacke gehen. Daher ist es klar, daß bei der Arbeit ohne Erzzusätze ein entsprechender Teil des Einsatzes oxydiert werden muß, und daß das Gewicht des abgestochenen Metalles bei Verwendung von Erzen größer sein muß, als wenn Erze nicht hinzugefügt worden wären."

Derselbe erklärt die Wirkung der Erzzuschläge in folgender Weise:

"Wird Eisenerz zugegeben, so schafft man der Schlacke die bequemste Gelegenheit das Oxyd zu erlangen, da sie dasselbe dann einfach für ihren eigenen Bedarf auflöst. Wenn die Schlacke zuviel SiO<sub>2</sub> enthält und Eisenoxyd bedarf, so wird von dem zugesetzten Eisenoxyd des Erzes nur eins der drei Sauerstoffatome zur Oxydation des Siliziums und Kohlenstoffes des Bades ausgenützt."

"Der Rest des Oxydes geht in die Schlacke, was durch die einfache chemische Formel

$$Fe_3 O_3 + C = 2FeO + CO$$

ausgedrückt wird."

Diese Art der Wirkungsweise der Erzzuschläge ist lange Zeit als die einzig mögliche angesehen worden, sie ließ, da das gesamte FeO in der Schlacke verbleibt, die Verwendung von Erzen auch im basischen Herdofen als direkte Verschwendung immerhin wertvoller Materialien erscheinen, die im Hochofen mit viel größerem Vorteil



ausgenützt werden konnten. Wohl auch aus diesem Grunde hielt man die Unterstützung der oxydierenden Wirkung der Flamme durch Erzzusätze für ein notwendiges Übel, und suchte es zweckmäßig auf ein möglichst geringes Maß zu beschränken. Später erkannte man allerdings, daß die Ausnützung doch unter Umständen größer sein kann, als durch den Verlauf der Reaktionen nach obiger Gleichung bedingt wird, aber über die tatsächliche Höhe derselben liegen doch präzise Angaben kaum vor. In seiner Eisenhüttenkunde 1908, Band III, S. 344 sagt Ledebur:

"Mit der Menge der zugesetzten Erze wächst die Schwierigkeit, ein haltbares Herdfutter zu erlangen . . . .; aus den Erzen wird, wie bei allen Verfahren der Darstellung schmiedbaren Eisens aus Erzen, nur ein Teil ihres Eisengehaltes reduziert, ein anderer Teil geht in die Schlacke, und die Ausnützung der Erze bleibt demnach unvollständig; endlich sinkt auch die Erzeugungsfähigkeit des Ofens, während der Brennstoffverbrauch und die Löhne steigen. . . ."

H. H. Campbell untersucht das Problem eingehender und sagt S. 14:

"Zuweilen enthält die Schlacke genügend Eisenoxydul und bedarf nicht mehr davon. Wird in diesem Falle Eisenerz zugegeben, so geht der gesamte Sauerstoffgehalt desselben auf den Kohlenstoffgehalt des Bades über, so daß nun 3 Atome Kohlenstoff auch 3 Atome Sauerstoff aufnehmen, dadurch wird das Eisen aus dem Erz in den metallischen Zustand übergeführt, es wird darauf sofort von dem Bade aufgelöst und das Chargengewicht wird um genau so viel erhöht. Die Gleichung drückt dies folgendermaßen aus

 $Fe_2O_3 + 3C = 3CO + 2Fe$ 

Für gewöhnlich wird die Wahrheit zwischen beiden Fällen (d. h. zwischen der Reduktion des Erzes zu Fe und FeO) liegen, indem die Schlacke einen Teil des Oxydes ergreift und der Rest reduziert wird, indem ein Teil des Sauerstoffes sich mit dem Kohlenstoff vereinigt und ein Teil des Eisens im Bade aufgelöst wird, während der Rest des Eisens in die Schlacke geht."

Wie groß ist nun aber dieser Rest, der in der Schlacke verbleiben muß?

Aus der Tatsache, daß das Eisenoxydul das wirksame Agens in der Schlacke ist, welches wiederum auf die Reduktionsstoffe im Eisen nicht anders einwirken kann, als wenn es dabei selbst in Metall zurückverwandelt wird, daß ferner, dank der für den Herdofenprozeß bestehenden natürlichen Bedingungen, Eisenoxydul aus der Schlacke solange zu Metall reduziert werden kann bis der Eisengehalt der Letzteren 10% erreicht hat, folgt, daß, wenn diese erforderliche Eisenmenge von 10%,0 in der Schlacke vorhanden ist, Zusätze von Eisen solange red uziert, und zwar vollständig red uziert werden müssen, als ihre Menge der Menge der vorhandenen Reduktionsstoffe entspricht.

Die Reduktion kann nur dann unvollständig sein, wenn auch der für die Existenz der Schlacke erforderliche Eisenoxydulgehalt aus dem Erze gedeckt werden soll, oder wenn der Erzzusatz größer ist, als den anwesenden Mengen an Reduktionsstoffen entspricht oder endlich wenn das Erz Beimengen wie Kieselsäure enthält, welche eine Vermehrung der Schlackenmenge und damit auch der erforderlichen Menge an Eisenoxydul bedingen.

Als Mittel für möglichst weitgehende Ausnützung von Erz im basischen Herdofen ergeben sich daher: richtige Bemessung der Größe des Zusatzes und Reinheit des Erzes von Schlacke bildenden Bestandteilen, hauptsächlich von Kieselsäure.

Die Größe des Sauerstoffbedarfes aus Erzzuschlägen wird durch den gesamten Sauerstoffbedarf aller Reduktionsstoffe im Metall abzüglich der oxydierenden Wirkung der Flamme bedingt. Die Größe der Erzzuschläge wiederum ergibt sich aus obigem Sauerstoffbedarf, zuzüglich derjenigen Eisenmenge, welche in der Schlacke verbleiben muß.

Der Sauerstoff aus Erzen kann natürlich nur abgeschieden werden, wenn die erforderliche Wärme und zwar für 1 kg O

aus	Fe <sub>8</sub> O <sub>4</sub>	4326	Kal.
aus	Fe, O,	4377	Kal.
aus	Fe O	4662	Kal.

zugeführt wird.

Enthält ein Einsatz Reduktionsstoffe in solcher Menge, daß zu ihrer Abscheidung auf das erforderliche Maß 1% mehr Sauerstoff erforderlich ist, als die Ofenwirkung in der Zeit zu liefern vermag, die zur Anwärmung des Einsatzes auf die Gießtemperatur benötigt wird, so erhöht sich der Wärmebedarf für 100 kg Einsatz um obige Beträge, oder für das Kilogramm Stahl um annähernd 43—46 Kalorien. Das ist ein recht erheblicher Zuwachs zu dem ohnehin großen Wärmebedarf und er dient als weitere Erklärung der Abneigung der Hüttenleute gegen reichliche Anwendung von Erzzuschlägen.

Andererseits bedingt die richtige Anwendung des Erzsauerstoffes aber eine Erhöhung des Metallausbringens durch die Reduktion des in den Erzen enthaltenen Eisens.

Für jedes Kilogramm Sauerstoff aus dem Erz können fast

```
2,33 kg Fe aus Fe<sub>3</sub>O<sub>3</sub> (\frac{1}{4})<sup>2</sup>) 2,62 kg Fe aus Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> (\frac{1}{6})<sup>6</sup> 3,5 kg Fe aus Fe O (\frac{5}{6})
```

gewonnen werden und man beginnt in letzter Zeit diesem Umstande die ihm gebührende Aufmerksamkeit zu widmen, da er von großem Einflusse auf die Gestehungskosten sein kann.

Vorstehende Bemerkungen erschöpfen im Prinzipe die Erscheinungen, welche durch die Anwendung von Erzsauerstoff bedingt werden. Die Eigentümlichkeiten bei der Reduktion von Eisenerzen unter den im Herdofen herrschenden Bedingungen machen jedoch ein näheres Eingehen auf die Details der dabei auftretenden Reaktionen erforderlich.

Wenn überhaupt zur regelmäßigen Anwendung von Erzzusätzen geschritten wird, werden die benötigten Erzmengen so groß, daß man niemals imstande ist, sie aus künstlich erzeugten Oxyden, etwa

Hammerschlag, zu decken. Man muß stets zu natürlichen Eisenerzen greifen. Da weiter größte Reinheit, besonders die Abwesenheit von Kieselsäure Erfordernis ist und dieser Bedingung meist nur diejenigen Erze genügen, die in der Hauptsache aus Eisenoxyd bestehen, so wird in folgendem nur von Eisenoxyd Fe. O. als Reagens die Rede sein.

## a) Reaktionen zwischen Eisenoxyd und den Reduktionsstoffen im Eisen und Eisenoxydbedarf für die Abscheidung derselben.

#### 1. Eisenoxyd und Silizium.

Wenn Eisenoxyd auf Silizium im flüssigen Eisen einwirkt, muß die entstehende Kieselsäure, gerade wie bei der Einwirkung von Eisenoxydul, einen Teil des Reagens an sich ziehen und die Reaktion kann nach den Formeln

a) 
$$Fe_2 O_3 + Si = Si O_3 Fe + Fe$$
  
oder b)  $4 Fe_2 O_3 + 3 Si = 3 Si O_4 Fe_2 + 2 Fe$   
erfolgen. Dann benötigt nach  
b)  $1^0/0 Si 7,62^0/0 Fe_2 O_2 (63)$ 

#### 2. Eisenoxyd und Phosphor.

Phosphorsäure kann nur entstehen, wenn sie die Bedingungen sich mit FeO zu verbinden, vorfindet, daher müßte die Reaktionsgleichung lauten

c) 
$$3 \text{ Fe}_2 O_3 + 2 P = P_2 O_9 \text{ Fe}_4 + 2 \text{ Fe}$$
  
oder d)  $8 \text{ Fe}_2 O_3 + 6 P = 3 (PO_4)_2 \text{ Fe}_3 + 7 \text{ Fe}$   
und es wären nach

c) auf 1% P 7,80% Fe<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (64)

erforderlich.

#### 3. Eisenoxyd und Mangan.

Das Mangan bedarf gewöhnlich keinen Sauerstoff aus Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mehr, da es, die Gegenwart von Silizium und Phosphor im Eisen vorausgesetzt, die aus diesen gebildeten Silikate und Phosphate des Eisens zu zersetzen vermag wie bereits S. 108 angegeben ist. etwaiger Überschuß an Mangan müßte nach der Formel

e) Fe<sub>2</sub> O<sub>3</sub> + 3 Mn = 3 MnO + 2 Fe  
abgeschieden werden, wobei auf  
$$1^{0}/_{0}$$
 Mn = 0,97% Fe<sub>2</sub> O<sub>3</sub> (65)

kommen würde.

#### 4. Eisenoxyd und Kohlenstoff.

Die Bestimmung des Eisenoxydbedarfes für die Kohlenstoffabscheidung wird dadurch schwierig, daß im Eisen neben Kohlenstoff gleichzeitig Si, P und auch Mn vorhanden sind, welche ebenfalls angegriffen werden, und daß das Eisen-, resp. Manganoxydul, welches in den Abscheidungsprodukten der erwähnten Stoffe vorhanden ist, zum Teil noch zur Oxydation von Kohlenstoff verwendet werden kann. Die erwähnte Menge von Eisenoxydul ist natürlich von dem Gehalte des Metalles an Si, P und Mn abhängig und läßt sich daher nicht allgemein bestimmen. Ein Überschuß an Kohlenstoff müßte jedoch nach der Formel

f) Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 3C = 3CO + 2Fe entfernt werden, und hierfür benötigt
$$1^{0}/_{0} C = 4{,}44^{0}/_{0} Fe_{2}O_{3} (66).$$

#### Energieänderungen bei den Reaktionen zwischen Eisen-

Abgeschiedene Reduktionsstoffe	1 kg Si		
		Kal.	Kal.
Energiegehalt der Reagenzien  1 kg Substanz entwickelt bei der Verbindung mit O  1 kg Substanz besitzt bei 1300° Eigenwärme  Die Oxydationsprodukte von 1 kg Substanz sind .  Verbindungswärme derselben mit Fe O ,  Eigenwärme des benutzten Fe O <sub>3</sub>	0,20 × 1500 == 2,14 kg Si O <sub>2</sub> 2,14 × 168 ==	7830 260 — 360 —	
Summa-Energiegehalt der Reagenzien			8450
Energiebedarf für die Reaktionen  Zur Reduktion von Fe <sub>2</sub> O <sub>2</sub> kg	$\frac{56}{28} = 2 \text{ kg Fe}$ $2 \times 1796 = \frac{56}{28} = 2 \text{ kg Fe}$ $2 \times 450 = \frac{132}{28} = 4.8 \text{ kg Fe Si O}_{5}$ $0.33^{*}) \times 1300 \times 4.8 =$	 3592  900  2059	
Summa-Energieverbrauch			6551 + 1899

<sup>\*) 0,33 =</sup> spezifische Wärme der Bessemerschlacke nach Wedding l, S. 932. Der Berechnung sind zugrunde gelegt die Reaktionsgleichungen:

 $<sup>\</sup>begin{array}{lll} Si + Fe_2 O_3 = Si O_3 Fe + Fe; & 2 P + 3 Fe_2 O_3 = P_2 O_9 Fe_4 + 2 Fe; \\ 3 Mn + Fe_2 O_3 = 3 Mn O + 2 Fe; & 3 C + Fe_2 O_3 = 3 CO + 2 Fe. \end{array}$ 

## b) Energieänderungen bei der Einwirkung von Eisenoxyd auf die Reduktionsstoffe im Eisen.

Alle chemischen Reaktionen sind von Energieänderungen begleitet, welche für ihren Verlauf charakteristisch sind. Zur Erkenntnis der Vorgänge bei der Einwirkung von Eisenoxyd auf die Reduktionsstoffe im Eisen ist es daher notwendig, die dabei auftretenden Energieänderungen zu ermitteln. Um dies möglich zu machen, müssen sowohl die Temperaturen berücksichtigt werden, bei welchen

oxyd und den Reaktionsstoffen im Eisen bei 1300°.

1 kg	P		1 kg	Mn		1 kg (	) )	
	Kal.	Kal.		Kal.	Kal.		Kal.	Kal.
0,18×1300 = 2,29 kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 2,29 × ca. 700**) =	5965 234 — 1600 —		0,20 × 1300 == 1,29 kg Mn O	1724 260 — —			2387 585 — —	
		7799			1984			2972
$ \frac{2\times56}{2\times31} = \\ 1,81 \text{ kg Fe} \\ 1,81 \times 1796 = \\ 4\times56 \\ 2\times31 = \\ 3,6 \text{ kg Fe} \\ 3,6 \times 450 = \\ 430 \\ 2\times31 = \\ 7 \text{ kg Ca4 P3 O9} 0,38 \times 1300 \times \\ 7 =  $	3251  1628  3003	7882	$ \frac{2 \times 56}{3 \times 55} = \\ 0.7 \text{ kg Fe} \\ 0.7 \times 1796 = \\ \\ \frac{3 \times 71}{3 \times 55} = \\ 1.29 \text{ kg Mn O} \\ 0.2 \times 1800 \times \\ 1.29 = \\ $	1457 — — — 335	1792	$\frac{112}{36} = 3.11 \text{ kg Fe}$ $3.11 \times 1796 =$ $\frac{3 \times 28}{3 \times 12} = 2.38 \text{ kg CO};$ $0.28 \times 1300 \times 2.33 =$ $\frac{2 \times 56}{3 \times 12} = 3.11 \text{ kg Fe};$ $0.20 \times 1300 \times 3.11 =$	848	7241
		- 83			+ 192			<b>— 4269</b>

<sup>\*\*)</sup> Zu 700 Kal. angenommen, da 1 kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> nach Pawloff mit Mn O 616 Kal. liefert und mit Fe O offenbar etwas mehr geben wird, indem nach demselben 1 kg Si O<sub>2</sub> mit Mn O 134, mit Fe O aber 168 Kal. liefert.

die Einwirkung vor sich geht, wie auch, nach dem Vorgehen Ledeburs (Eisenhüttenkunde III S. 285) und Anderer die spezifische Wärme der Reagenzien und der Reaktionsprodukte sowie deren Mengen. Nimmt man als Reaktionstemperatur 1300° an und benützt man dieselben Zahlen für die spezifischen Wärmen, wie Ledebur, sowie die vorhandenen Angaben für die Verbindungswärmen der Säuren mit den Blasen, so erhält man folgendes Bild. (Tabelle siehe S. 158 und 159.)

Man erhält also bei der Oxydation der Reduktionsstoffe mit Eisenoxyd von 0° bei Si und Mn einen nicht unbeträchtlichen Wärmegewinn, beim Phosphor einen ganz geringen Wärmeverbrauch, der sich ebenfalls in einen Wärmegewinn umwandelt, sowie man dem Eisenoxyd einen kleinen Vorrat an Wärmeenergie in Gestalt von Eigenwärme mitgibt. Der Kohlenstoff aber verursacht einen ganz bedeutenden Wärmeverbrauch. Zu gleichen Resultaten gelangt man, einerlei auf welche andere Art man die Berechnung durchführt: immer weisen Silizium und Mangan stark exothermische Reaktionen, Phosphor eine schwach exothermische Reaktion auf, d. h. sie entwickeln Wärme, während die Reaktion beim Kohlenstoffe stark endothermisch ist, d. h. viel Wärme verbraucht. Hiernach teilen sich die Stoffe in zwei scharf charakterisierte Gruppen.

Aus dem Gesetz von der Erhaltung der Energie folgt, daß wärmeverbrauchende oder endothermische Reaktionen nur dann erfolgen können, wenn die von ihnen verbrauchte Energiemenge ersetzt wird, und dass sie aufhören müssen, wenn die Energiezufuhr ausbleibt und ein etwa vorhanden gewesener Vorrat an Energie erschöpft ist. Umgekehrt ist es wahrscheinlich, daß wärmeentwickelnde oder exothermische Reaktionen, einmal eingeleitet, andauern und, wenn die frei werdende Energie ihren Fortgang nicht hindert, oder, wenn sie für diesen Fall abgeführt wird, ihr Ende erst finden werden, wenn die aufeinander einwirkenden Reagenzien aufgebraucht sind.

Zur Ermöglichung der Einwirkung von Eisenoxyd auf die Reduktionsstoffe im Eisen ist die innige Berührung der Reagenzien erforderlich. Diese Bedingung wird durch die Hilfe der Schlacke erfüllt, da dieselbe Eisenoxyd auflöst.

Die Einleitung der Reaktion wird somit durch die Schlacke besorgt, und die bei der Einwirkung frei werdende Wärme kann schwerlich einen hemmenden Einfluß auf den Fortgang der Reaktionen ausüben, da sie durch Strahlung und Leitung abgeführt werden oder aber von der Kohlenstoffreaktion verbraucht werden kann. Somit müßte die Abscheidung des Siliziums, Phosphors und Mangans aus flüssigem Eisen durch eingebrachtes Eisenoxyd unter Mithilfe basischer Schlacke ohne weiteres Zutun erfolgen können.

Die vorstehenden Schlußfolgerungen werden jedoch durch einen Umstand in Frage gestellt, und zwar durch die Tatsache, daß das Verbrennungsbestreben der Stoffe durch Temperatureinflüsse Änderungen unterliegt, und daß es für den Kohlenstoff mit steigender

Temperatur stärker anwächst, als das aller übrigen Stoffe. Durch die hohe Temperatur könnte es möglich geworden sein, daß der Kohlenstoff seine Vorrechte auf den Sauerstoff geltend macht und vor oder gleichzeitig mit den übrigen Stoffen aus dem Eisen ausscheidet.

Aufschluß über das Verhalten der Reduktionsstoffe unter den geschilderten Verhältnissen kann daher nur das Experiment geben.

# c) Einwirkung von Eisenoxyd auf die Reduktionsstoffe im flüssigen Eisen ohne Mithilfe äußerer Wärme.

Zur experimentellen Prüfung des Verhaltens von Eisenoxyd zu den im flüssigen Eisen vorhandenen Reduktionsstoffen wurden im Jahre 1902 und später auf dem südrussischen Hüttenwerke der Donetz-Jurjewka Aktiengesellschaft praktische Versuche in größerem Maßstabe angestellt. Es wurde reines Eisenerz (fast chemisch reines Eisenoxyd, welches zwar gut getrocknet, sonst aber nicht weiter vorgewärmt war) in die Transportpfannen gebracht und flüssiges Roheisen vom Hochofen oder aus dem Mischer oder Kupolofen auf dasselbe fließen gelassen. Es zeigte sich, daß eine Einwirkung tatsächlich immer erfolgte. Sie begann damit, daß sich in der Pfanne und zwar meist an der Stelle, an welcher der einfallende Roheisenstrahl den Erzhaufen durchdrang, ein wenig Schlacke bildete, welche augenscheinlich etwas Eisenoxyd in Lösung brachte. Das gelöste Eisenoxyd aber wirkte sofort auf das Silizium im Eisen, es entstand frisches flüssiges Eisensilikat, wodurch sich die Schlackenmenge rapid vergrößerte. Sie wirkte auf das in der Pfanne befindliche Eisenerz und verwandelte es schnell in eine schaumige Flüssigkeit. Diese wurde durch den Roheisenstrahl und offenbar auch unter dem Einfluß der erfolgenden Reaktionen kräftig mit dem Eisen in der Pfanne herumgewirbelt, wodurch selbsttätig eine recht innige Mischung der Reagenzien bedingt wurde, welche die Einwirkung wesentlich unterstützte. Die Versuche wurden mit Roheisensorten von stark wechselnder Temperatur und Zusammensetzung ausgeführt, und es ergab sich dabei, daß der äußere Verlauf derselben durch Änderung der erwähnten beiden Bedingungen einigermaßen beeinflußt wurde. Bei hoher Temperatur oder hohem Siliziumgehalt des Metalles war die Einwirkung intensiver und konnte bei raschem Eisenzufluß so stürmisch werden, daß das Metall in der Pfanne wild aufwallte und man Verluste durch Herausschleudern von Materialien befürchten mußte. In solchen Fällen brauchte man den Roheisenzufluß nur zu mäßigen oder auf einen Augenblick ganz abzustellen, worauf die leichtere Schlacke sofort an die Oberfläche stieg, so daß die gegenseitige Berührung größerer Materialmengen aufhörte und damit, auch die Einwirkung ihr Ende fand. Mit Erneuerung des Eisenzuflusses konnte man die Reaktion wieder in Gang bringen. Nach dem Füllen der Pfanne trennten sich Metall und Schlacke sogleich, letztere erstarrte an der Oberfläche schnell und war damit gegen das Metall unwirksam geworden.

Folgende	Analysenresultate	geben	Auskunft	über	die	gegen-
seitige Einwirkt	ing:					•

	Roheisen aus	Metall				Schlacke							
		Si	Mn	P	C	Si O <sub>2</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	FeO	Fe	Mn	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	FeeOs om Geort of des	
		0/0	º/o	º/o	º/o	o/o	<b>o</b> /o	°/o	0/0	0/o	<sup>0</sup> /o	Ang Get Wiel Roh	
1. St. u. E. 1907 S.229		1,30 0,37	<b>2,19</b> <b>0,</b> 81	0,17 0,1 <b>4</b>	4,28 4,21	<b>35,3</b> 5			16,2	19,62	0,43	7 %	
2. do.	Hochofen Pfanne					31,60			31, <del>44</del>	18,91	0,64	12 %	
3. do.	Hochofen Pfanne					36,10			41,52	6,29	0,11	20 %	
4. St. u. E. 1905 S. 1345	Hochofen Pfanne	3,50 0,42	0,88 0,33	0,46 0,36	3,93 3,74	34,00	2,37	54,86	43,89	8,35	1,52	20,5 %	

Ähnliche Resultate wurden bei allen Versuchen erhalten, wobei die zur Anwendung gelangten Temperaturen des flüssigen Eisens zwischen 1198° und 1389° (mit dem Wannerschen Pyrometer bestimmt) lagen. Man ersieht, daß innerhalb dieser Temperaturen die exothermischen Reaktionen entschieden den Vorzug vor den endothermischen Reaktionen hatten, indem besonders Silizium und Mangan aus dem Eisen in großen Mengen abgeschieden wurden, wogegen die endothermische Kohlenstoffreaktion nur in ganz geringem Maße erfolgte. Ferner erweist es sich, daß die Schlacke mit ihrem Kieselsäuregehalte im Betrage von 31—36°/o zwischen dem Singulosilikat (29,4°/o SiO<sub>8</sub>) und dem Bisilikat (45,4°/o SiO<sub>2</sub>) steht.

Beispiel 4 ist in der angegebenen Literaturstelle näher untersucht worden, wobei sich ergab, daß von dem benützten Erz

nur ca. 3%0 unwirksam geblieben waren, während aus ca. 60%0 des ganzen Erzquantums das Fe $_2$ O $_3$  zu FeO und aus ca. 37%0 des ganzen Erzquantums das Fe $_2$ O $_3$  zu Fe reduziert worden war.

Beiläufig sei bemerkt, daß es durch genügend hohe Erzzusätze möglich war, aus dem Roheisen das Silizium bis auf unter  $0,1^{0}/_{0}$ , das Mangan auf unter  $0,5^{0}/_{0}$  abzuscheiden, wofür folgendes Beispiel angeführt sei:

Si $^{0}/_{0}$ Mn $^{0}/_{0}$ 

Roheisen aus dem Hochofen 0,75 2,46 Roheisen nach der Einwirkung auf Erz 0,09 0,41 Die Phosphorabscheidung war dagegen nicht bedeutend.

#### d) Einwirkung von Eisenoxyden auf die Reduktionsstoffe im Eisen unter Mithilfe der Ofenwärme.

Lange bevor die Energieänderungen bei der gegenseitigen Einwirkung von Eisenoxyden auf die Reduktionsstoffe im flüssigen Eisen bekannt waren, hat die Praxis verstanden das verschiedene Verhalten von Si, Mn und P einerseits und C andererseits gegen Erzsauerstoff auszunutzen. Im Jahre 1877 nahm Alfred Krupp in Deutschland und England ein Patent auf ein Verfahren zur Entphosphorung des Eisens, welches ihm im Jahre 1880 auch in den Vereinigten Staaten von Amerika patentamtlich geschützt wurde.

Als Apparat, in welchem das Verfahren ausgeführt wurde, sollte ein Flammofen beliebigen Systems dienen, der die Bedingung zu erfüllen hatte, die Erreichung der Schmelzhitze des Roheisens zu gestatten. Der Herd dieses Ofens wurde nach dem Anwärmen des letzteren mit Eisen- und Manganoxyden ausgefüttert, welche lagenweise eingebracht und zur Sinterung erhitzt wurden. Dann wurden weitere Erze in Mengen, die von der Zusammensetzung des zu reinigenden Eisens abhängig waren, in den Ofen gebracht und solange erhitzt, bis das Material an den Wänden desselben festbackte, worauf das Eisen in flüssiger Form und so rasch als möglich darauf gegossen wurde. In der amerikanischen Patentschrift heißt es in freier Übersetzung:

"Wenn die Charge auf einmal in den Ofen gebracht worden ist, bleibt sie gewöhnlich durch 3—8 oder gar mehr Minuten ganz ruhig liegen. Dies ist die erste Reaktionsperiode, während welcher P, Si, Mn und Soxydiert werden.

Diese Oxydation bildet flüssige Produkte, nämlich Phosphate und Silikate des Eisens oder Manganoxyduls, folglich verharrt das Bad fast ganz unbeweglich und es werden nur wenig Blasen gebildet. Sobald aber die erwähnten Stoffe oxydiert sind. (P und S zum größten Teil, Si und Mn vollständig oder wenigstens bis auf Spuren), beginnt der Sauerstoff mit voller Kraft auf den Kohlenstoff einzuwirken. Er bildet mit dem Kohlenstoff ein gasförmiges Produkt, das CO und verursacht dadurch eine Bewegung innerhalb des gesamten Bades. Die geschmolzene Masse fängt an zu schäumen und zu steigen; es steigen Gasblasen auf, die an der Oberfläche des Bades mit bläulicher Flamme zu CO, verbrennen. Alle diese Merkmale sind so deutlich, daß jeder intelligente Arbeiter den Zeitpunkt erkennen kann, wann der Abstich zu erfolgen hat. Eine kleine Verzögerung desselben verursacht keine Nachteile, sie gibt im Gegenteil die Garantie, daß fast der gesamte Phosphorgehalt abgeschieden ist, besonders wenn das Eisen etwas Mangan enthielt.

Der Erzverbrauch beträgt bei einem Roheisen mit  $0.6-2.5^{\circ}/_{0}$  P etwa  $6^{\circ}/_{0}$  vom Gewichte des verwendeten Metalles für die Herdreparatur nach jeder Charge und etwa  $12-24^{\circ}/_{0}$  für jede einzelne Charge (also in Summa  $18-30^{\circ}/_{0}$  des Einsatzes). Mit einem Pernot-Ofen kann man in 24 Stunden ca. 16 Chargen à 5-6 T. erzielen."

Die Patentschrift sagt über die Bedingungen, die eingehalten

werden müssen, folgendes:

"Niemals wird das zu reinigende Eisen in dem Reinigungsofen selbst eingeschmolzen, wie es z. B. beim Puddeln geschieht. Der Grund liegt in der Schnelligkeit, mit welcher die Reaktionen der Oxyde auf dem Phosphor verlaufen. Hierdurch würden, wollte man das Einschmelzen im Reinigungsofen besorgen, die ersten Partien bereits gereinigt und schon hochgradig entkohlt sein, bevor der letzte Rest des Eisens eingeschmolzen wäre."

An anderer Stelle:

"Beim Eingießen wird nicht viel von dem Erz von dem Boden oder den Wänden des Ofens mechanisch fortgespült; das Roheisen löst vielmehr selbst von den Oxyden, so viel als es zur Reinigung bedarf, wobei die Oxyde genötigt sind, in dem Maße als sie schmelzen, durch das Roheisenbad hindurch zu gehen. Auf diese Weise veranlaßt man die Reaktion, sich nicht in zu rascher, stürmischer Weise zu entwickeln, so daß das Metall nicht aufwallt und keine Verluste durch Überlaufen über die Türschwellen etc. zu befürchten sind. Alle diese Übelstände würden eintreten, wenn die Oxyde in geschmolzenem Zustande vor oder gleichzeitig mit dem Roheisen eingeführt würden, in welchem Falle es weder möglich wäre, große Massen zu verarbeiten, noch auch einen regelmäßigen und ökonomischen Betrieb zu sichern."

Das Verfahren ist in Amerika mehrere Jahre mit Erfolg angwendet worden und man hat damit große Mengen phosphorarmen Eisens (washed metal) hergestellt. Es hat den Beweis erbracht, daß auch der Phosphor, ebenso wie Si und Mn, also die Stoffe mit exothermischen Reaktionen, vor dem Kohlenstoffe abgeschieden werden kann. Allerdings herrschten auch beim Kruppverfahren Temperaturen, welche 1200° nicht wesentlich überschritten haben dürften.

Über das Verhalten der Stoffe bei höheren Temperaturen liegen Angaben aus neuerer Zeit vor.

Ledebur gibt in St. u. E. 1903, S. 40 Beispiele aus dem Bertrand-Thiel-Verfahren, welches im basischen Herdofen ausgeführt wird. Das Roheisen wurde in flüssiger Form in den Ofen gebracht und hier durch Erzzusätze gefrischt, wobei die volle Heizwirkung der Ofengase unausgesetzt auf den Einsatz ausgeübt wurde.

Die Zusammensetzung des Roheisens der

I. Pfanne um 10 Uhr — Minuten war

3,60% C + 0,47% Mn + 0,56% Si + 1,33% P.

II. Pfanne um 10 Uhr 11 Minuten war

 $3,45^{\circ}/_{\circ} C + 0,42^{\circ}/_{\circ} Mn + 0,46^{\circ}/_{\circ} Si + 1,39^{\circ}/_{\circ} P$ 

nach mehrfachen Zusätzen von Erz und Kalk enthielt das Metall um 12 Uhr 22 Minuten

 $2,50^{\circ}/_{\circ} C + 0,10^{\circ}/_{\circ} Mn + 0,04^{\circ}/_{\circ} Si + 0,087^{\circ}/_{\circ} P.$ 

Es waren daher in etwas mehr als 2 Stunden Mangan, Silizium und Phosphor fast vollständig abgeschieden, während der Kohlenstoffgehalt sich nur um etwas mehr als  $1\,^{0}$ /o ermäßigte.

Es ist zweifellos, daß im Laufe der 2 Stunden lang andauernden Ofenwirkung das Bad auf eine viel höhere Temperatur gebracht worden war, als es beim Kruppverfahren möglich war, und trotzdem behaupteten die exothermischen Reaktionen den Vorrang.

In St. u. E. 1905, S. 1343 ist ein weiteres Beispiel für die Einwirkung bei hoher Temperatur angeführt. Es wurde Roheisen im basischen Martinofen eingeschmolzen und auf sehr hohe Temperatur gebracht. Darauf wurde ein Erzzuschlag in der Höhe von  $12,4\,^0/_0$  des Metallgewichtes eingebracht und nach 40 Minuten langer Einwirkung wurde eine Probe des Metalles entnommen.

Das flüssige Metall hatte die Zusammensetzung

1,33 % Si + 2,71 % Mn + 0,12 % P + 3,66 % C.

Nach 40 Minuten langer Einwirkung von Erz

 $0.02^{\circ}/_{0}$  Si +  $0.33^{\circ}/_{0}$  Mn +  $0.01^{\circ}/_{0}$  P +  $3.14^{\circ}/_{0}$  C.

Dr. ing. Th. Naske führt in St. u. E. 1907, S. 233, Tab. 10 einen anderen ähnlichen Versuch an, bei welchem 20018 kg flüssiges Roheisen durch 90 Minuten der vollen Hitze des Ofens ausgesetzt und auf die höchste erreichbare Temperatur gebracht wurden. Dann wurde ein Erzzusatz von 820 kg, also nur 4,1% gegeben. Die Zusammensetzung von Metall und Schlacke veränderte sich dabei wie folgt:

	Metall				Schlacke					
	C %	Mn º/o	Si %	P %	Fe %	FeO %	Fe <sub>2</sub> O <sub>8</sub>	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	Mn %	SiO <sub>2</sub>
Ohne Erzzusatz		2,48	0,18	0,14	1,72	2,21	_	0,05	2,94	35,80
Nach 25 Min. lang. Einwirk. v. 4,1% Erz	2,98	0,87	0,05	0,06	10,85	12,05	2,11	2,29	18,97	22,90

Man sieht bei beiden Beispielen deutlich, daß die Einwirkung auf die Stoffe Si, Mn und P viel stärker ist, als die Einwirkung auf den Kohlenstoff.

Dr. ing. Th. Naske gibt ebenda, S. 232, Tabelle IX, ein Beispiel der Einwirkung von flüssigem Roheisen auf so stark vorgewärmtes Erz, daß dasselbe zu Eisen-Kalkschlacke eingeschmolzen war. Es gelangten zur Einwirkung 17843 kg flüssiges Roheisen und 3280 kg = 19% Erz und 820 kg Kalkstein. Die Reaktion war sehr lebhaft, das Eingießen des Roheisens mußte sehr langsam erfolgen.

Das Roheisen enthielt beim Eingießen um 1 Uhr 20 Minuten  $3.90^{\circ}/_{0} \text{ C} + 1.03^{\circ}/_{0} \text{ Si} + 1.56^{\circ}/_{0} \text{ Mn} + 0.14^{\circ}/_{0} \text{ P}.$ 

Nach 15 Minuten langer Einwirkung um 1 Uhr 35 Minuten  $3.35^{\circ}/_{\circ}$  C +  $0.05^{\circ}/_{\circ}$  Si +  $0.28^{\circ}/_{\circ}$  Mn +  $0.01^{\circ}/_{\circ}$  P.

Auch hier ist die Kohlenstoffabscheidung gering, obgleich man trotz der sehr heftigen Gasentwickelung während des Eingießens auf

eine energische Einwirkung auf den Kohlenstoff schließen mußte. Silizium, Mangan und Phosphor sind dagegen praktisch vollständig aus dem Eisen entfernt worden.

Eine Menge ähnlicher Versuche ergaben ein gleiches Resultat und bewiesen, daß es mit den dem Herdofenprozesse zur Verfügung stehenden Mitteln nicht möglich ist, das Verbrennungsbestreben des Kohlenstoffes so hoch zu steigern, daß derselbe die Abscheidung der Stoffe mit exothermischen Reaktionen zu hindern vermag. Gegenteil, diesen Reaktionen bleibt unter allen Umständen der Vorrang vor der endothermischen Kohlenstoffabscheidung gesichert, außer wenn Sauerstoffmangel eintritt. Solange sämtliche Reduktionsstoffe Sauerstoff mit Leichtigkeit zu erreichen vermögen, so lange stören sie sich in ihren allgemeinen und gegenseitigen Reaktionen nicht; sobald es aber an Sauerstoff zu mangeln beginnt, erweist sich die Macht des größeren Verbrennungsbestrebens des Kohlenstoffes, und dieser greift nun zu den Oxydationsprodukten der übrigen Stoffe und zerlegt sie in dem Maße, als sie ihm durch die Reaktionsbedingungen zugänglich gemacht werden.

Durch die Anwesenheit reichlicher Sauerstoffmengen wird aber die Abscheidung der Stoffe Si, Mn und P ganz außerordentlich begünstigt, und es ist bereits in der Kruppschen Patentschrift ausgedrückt, daß die Abscheidung auch großer Mengen dieser Stoffe in dem kurzen Zeitraum von 6—8 Minuten beendet sein kann. Ähnliche Resultate wurden bei den vorhin erwähnten Pfannenversuchen, und ebenso bei dem Eingießen von flüssigem Roheisen auf im Herdofen befindliches Erz, einerlei ob es kalt oder geschmolzen war, erhalten, wofür folgender Versuch (St. u. E. 1905, S. 1344) angeführt sei. Es wurden 2 Pfannen Roheisen à 10 T° auf im Herdofen befindliches Erz (22% vom Metallgewicht) gegossen, die Zusammensetzung des Metalles war:

- I. Pfanne. Probe aus Pfanne. 4 Uhr 38 Minuten Si 1.61 + Mn 2.73 + P 0.27 + C 4.06%.
- I. Pfanne. Probe aus Ofen. 4 Uhr 45 Minuten Si  $0.04 + \text{Mn} \ 0.24 + \text{P} \ 0.08 + \text{C} \ 3.42^{\,0}/\text{o}$ .
- II. Pfanne. Probe aus Pfanne. 5 Uhr Si 1,63 + Mn 2,86 P 0,27 C 4,06 %.
- II. Pfanne. Probe aus Ofen. 5 Uhr 8 Minuten Si 0,04 + Mn 0,41 P 0,08 C 3,47% o.

Auch hier war die Abscheidung von Si, Mn und P in 7-8 Minuten beendet.

Wenn man aber berücksichtigt, daß man an den Ofen erst heran konnte, nachdem die Pfanne entfernt war, und es daher nicht möglich war, die Proben dem Ofen früher zu entnehmen, so kann man die Annahme nicht als unbegründet zurückweisen, daß die weitgehende Abscheidung der Stoffe Si, Mn und P bereits viel früher vollendet war, daß es viel mehr sicher zu sein scheint, daß diese



Abscheidung momentan erfolgt und nur so viel Zeit erfordert, als notwendig ist, um die Reagentien in die erforderliche innige Berührung miteinander zu bringen.

Sieht man den Vorgang in dieser Weise an, so ergeben sich neue Gesichtspunkte, die weitere Schlußfolgerungen ermöglichen.

## e) Eisenoxydbedarf und Abbrand bei der Stahlerzeugung aus flüssigem Eisen.

Wenn die Abscheidung der Stoffe Si. P und Mn aus flüssigem Einsatz durch Eisenoxyde momentan geschehen kann, so vermag man durch dieses Mittel die genannten Stoffe offenbar der oxydierenden Wirkung der Ofengase zu entziehen, so daß als einziger Reduktionsstoff im Eisen, der sich letzterer entgegenstellt, der Kohlenstoff nachbleibt. Sorgt man für die Gegenwart reichlicher Mengen von Kohlenstoff im Einsatz, so kann man aus den Abscheidungsprodukten des Siliziums und Phosphors, also dem Eisensilikat und Eisenphosphat, noch den Sauerstoffgehalt derjenigen Mengen des in ihnen enthaltenen Eisenoxyduls ausnützen, welche unter dem Einfluß des Kalkes in den freien Zustand übergehen, soweit sie zur Existenz der Schlacke nicht unbedingt erforderlich sind.

Ein etwa vorhandener Überschuß an Kohlenstoff müßte zur Vermeidung einer ungebührlichen Verlängerung der Chargendauer durch weiteren Zusatz an Eisenoxyd abgeschieden werden. Verfährt man in der angegebenen Weise und wählt man dabei die Menge des Oxydzusatzes derart, daß sie den gesamten Bedarf der Schlacke an Eisenoxydul deckt, so ergibt sich für die Berechnung sowohl des Oxydbedarfes wie der Veränderungen, die das Metallgewicht nun erleiden muß, eine Vereinfachung: es wird sich alsdann die oxydierende Wirkung der Flamme einfach in der Verbrennung eines Teiles des Kohlenstoffgehaltes ausdrücken.

Der Oxydbedarf für jeden einzelnen Reduktionsstoff läßt sich nun ermitteln, indem man die gesamte, zu seiner Oxydation erforderliche Sauerstoffmenge aus Eisenoxyd entnimmt und dazu noch soviel, aber auch nicht mehr, weiteres Eisenoxyd hinzufügt, als erforderlich ist, um den Eisenoxydulgehalt der gleichzeitig entstehenden Schlackenmenge zu decken, welche der betreffende Reduktionsstoff liefert. Auf diese Weise findet man den Oxydbedarf

#### 1. Für das Silizium.

1% Si ergibt nach (42) 10,23% Endschlacke mit 10% oder 1,023% Fe. Soll dieses Eisen aus Eisenoxyd entnommen werden, so müssen, da nach

$$\frac{\mathrm{Fe_2}}{\mathrm{Fe_2}O_8} = \frac{112}{160} = 0.7$$

in 1 Gew.-Tl. Eisenoxyd 0,7 Gew.-Tl. Eisen vorhanden sind  $1,023:0,7=1,46^{\circ}/_{\circ} \text{ Fe}_{2} \text{ O}_{3}$ 

angewendet werden.

In der Endschlacke ist das Eisen in der Form von Eisenoxydul vorhanden und nach der Formel

$$Fe_2 O_3 + Si = Si O_3 Fe + Fe$$

sind zur Reduktion von 1,46 Gew.-Tl.

Fe<sub>2</sub> O<sub>3</sub> zu Fe O 1,46  $\times \frac{28}{160}$  = 0,25 Gew.-Tl. Si erforderlich, so daß von 1% Si nun nur 1—0,25 = 0,75% Si nachbleiben, deren Sauerstoffbedarf aus Fe<sub>2</sub> O<sub>3</sub> unter voller Ausnützung des Sauerstoffgehaltes des letzteren nach der Formel

$$2 \text{Fe}_2 O_3 + 3 \text{Si} = 3 \text{Si} O_2 + 4 \text{Fe}$$

gedeckt werden kann. Hierdurch findet man den Eisenoxydbedarf für  $0.75^{\circ}/\circ$  Si zu  $0.75 \frac{2 \times 160}{3 \times 28} = 2.86^{\circ}/\circ$ .

Der Bederf en Eiseneryd für die vollstör

Der Bedarf an Eisenoxyd für die vollständige Abscheidung von  $1^{0}/_{0}$  Si ist somit

$$1,46 + 2,86 = 4,32\%$$
 (67).

Die Veränderung, welche das Metallgewicht durch die Siliziumabscheidung jetzt erleiden muß, wird, da aus 2,86 % Fe $_2$   $\rm O_3$ 

wogegen 
$$2.86 \times 0.7 = 2.00^{\circ}/_{\circ}$$
 Fe entstehen  $1.00^{\circ}/_{\circ}$  Si verbrennt

im ganzen gleich  $+1,00^{\circ}/0$ .

Es entsteht also ein Gewichtszuwachs, dem man, im Gegensatz zum Abbrande, häufig die Bezeichnung "Zubrand" beilegt.

 $1^{0}/o$  Si ergibt somit bei seiner Abscheidung durch Eisendxyd einen Zubrand von  $1^{0}/o$  (68).

## 2. Für den Phosphor.

Soll die Abscheidung des Phosphors ausschließlich durch Eisenoxyd unter vollständiger Ausnützung des Sauerstoffgehaltes des letzteren erfolgen, so muß zur Bestimmung des Oxydbedarfes die Formel  $6 P + 5 Fe_2 O_8 = 3 P_2 O_5 + 10 Fe$ 

angewendet werden, nach welcher

$$1^{0}/_{0} P = \frac{5 \times 160}{6 \times 31} = 4,30^{0}/_{0} \text{ Fe}_{2} O_{3}$$

(69) erforderlich sind.

Da die hypothetische Phosphatschlacke kein Eisenoxydul enthält, so ist für die Schlacke ein Extrazusatz von Eisenoxyd nicht erforderlich.

Die Gewichtsveränderung, welche durch die Abscheidung von 1% P durch Eisenoxyd bewirkt wird, berechnet sich wie folgt:

1% P ist die Ursache der Reduktion von  $\frac{10\times56}{6\times31}=3,00$ % Fe aus Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

dafür verschwindet aus dem Einsatz folglich resultiert ein Zubrand von

 $\frac{1,00^{0}/_{0} P}{2,00^{0}/_{0}(70)}$ 

### 3. Für das Mangan.

Der Eisenoxydbedarf für 1% Mn berechnet sich in gleicher Weise nach Formel

$$3 \text{ Mn} = \text{Fe}_2 \text{ O}_3 = 3 \text{MnO} + 2 \text{ Fe zu} \frac{160}{165} = 0.97 \%$$
 (71)

Hier scheidet aus dem Einsatze aus 1,00% Mn

dagegen wird

$$\frac{2\times56}{3\times55} = 0.68\% \text{ Fe}$$

reduziert, somit entsteht bei der Abscheidung von  $1^{\circ}/_{0}$  Mn durch Fe<sub>2</sub> O<sub>3</sub> ein Abbrand von  $0.32^{\circ}/_{0}$  (72).

#### 4. Für den Kohlenstoff.

Der Kohlenstoff des Einsatzes hat jetzt allein die oxydierende Wirkung der Flamme zu bewältigen, und diese ist nicht nur für verschiedene Öfen verschieden, sondern sie weist auch für denselben Ofen Unterschiede auf, die von der Chargendauer, der Dicke der Schlackenschicht und der größeren oder geringeren Intensität des Kochens des Bades abhängig sind. Daher ist die Bestimmung des Eisenoxydbedarfes für die Kohlenstoffabscheidung auch nur annähernd möglich. Immerhin kann man auf Grund von Erfahrungswerten annehmen, daß für Einsätze mit hohem Kohlenstoffgehalte und in scharf gehenden Öfen bei richtig geführtem Betriebe höchstens 1/s des Kohlenstoffgehaltes durch die Ofenwirkung entfernt wird, während <sup>4</sup>/<sub>5</sub> oder etwas mehr durch Erzsauerstoff abgeschieden werden können. Somit würden auf  $1^{0}/_{0}$  C  $\infty$  0,20/0 durch die oxydierende Wirkung der Flamme und 0,8% durch Eisenoxyd entfernt werden.

Auf 1% C entfällt nach S. 152 0,5% Schlacke mit 0,05% Fe. Diese 0,05% Fe entsprechend 0,0645% FeO müßten nach der  $Fe_{2}O_{3}+C=2FeO+CO$ 

aus Eisenoxyd erzeugt werden, wozu also

$$0.0645 \times \frac{160}{2 \times 72} = 0.07^{\circ}/_{\circ} \text{ Fe}_{2} O_{3} \text{ erforderlich waren.}$$

Bei der Reaktion wurden  $\frac{12}{160} \times 0.07 = 0.005$ % C abgeschieden.

Somit erfolgt die Abscheidung von 1% C derart, daß 0,20 % durch die oxydierende Wirkung der Flamme

0,005% durch die Reduktion v. Fe<sub>2</sub> O<sub>3</sub> zu FeO abgeschieden werden und folglich

0,795% durch die Reduktion v. Fe<sub>2</sub> O<sub>3</sub> zu Fe entfernt werden müssen.

Der Bedarf an Eisenoxyd für die letztgenannte Reaktion beträgt nach

Fe<sub>2</sub> O<sub>8</sub> + 3C = 2Fe + 3CO  

$$0.795 \times \frac{160}{3 \times 12} = 3.53^{0}/0$$

Einfluß der Abscheidung der Reduktionsstoffe durch

1 kg Si 99 kg Fe			1 kg P 99 kg Fe		
	Kal.	Kal.		Kal.	Kal.
101 kg (68) 101×350 == 10,23 kg (42) 10,23×525 == 10×180 ==	35 850 		102 kg <sup>-</sup> (70) 102×850 = 5,9 kg (38) 5,9×525 = 722×180 =	35 700  3 097 1 300	
		42 521			40 097
10×425 = 2,00 kg Fe 2×1796 = 1,023 kg Fe 1,023×450 =	4 250 - 3 592 - 460		7,22×425 == 3,00 kg Fe 9×1796 == -	 3 068  5 388	
1,000,000	100				8 456
		50 823			48 553
1 kg Si 0,2×1300°= 2,14×384= - -	7 830 260 822 —		1 kg P 0,18×1300°= - 2,29×1131 =	5 965 234 — 2 590	
		8 912			8 789
		41 911			39 464
$\frac{41911}{101} =$ $414 - 850 =$		414 64	$\frac{39464}{102} =$ $889 - 350 =$		389 <b>3</b> 9
	101 kg (68) 101×350 == 10,23 kg (42) 10,23×525 == 10×180 ==	99 kg Fe    Kal.	99 kg Fe    Kal.   Kal.	101 kg (68)	99 kg Fe

### Eisenoxyd auf den Wärmebedarf beim Stahlschmelzen.

1 kg Mn 99 kg Fe		1 kg C 99 kg Fe			1 kg SiO <sub>2</sub> 100 kg Fe			
		Kal.			Kal.			Kal.
99,68 kg (72) 99,68×350 == -			101,47 (74) 101,47×350= 0,5 kg 0,5×525 =	<b>35 514</b>		100 kg 100×350 == 4,78 kg (40) 4,78×525 ==	35 000 2 510	
			_	-		4,66×180 ==	839	
			(51)	800				
		34 888			36 577			38 349
				_		4,66×425 =	 1 980	
0,68 kg Fe 0,68×1796=	_ 1 221		2,47 kg Fe 2,47×1796 ==	 4 <b>4</b> 36			_	
_	_		$0.05 \text{ kg Fe} \\ 0.05 \times 450 =$			0,5 kg Fe 0,5×450 ==	225	
		1 221			4 459			2 205
		36 109			41 036			40 554
1 kg Mn 0,2×1300°= —	1 724 260		1 kg C 0,45×1300° = 0,11×384 =	630		  1,0× 384 =	384	
_	_		_	_				
		1 984			3 059			384
		34 125			3 <b>7 977</b>			40 170
$\frac{34\ 125}{99,68} =$		<b>34</b> 3	$\frac{87977}{101,47} =$		374	$\frac{40170}{100}$		402
343 - 350 <b>=</b>	İ	+ 7	374—850 =		<b>– 24</b>	402-850 =		<b>– 52</b>
	99,68 kg (72) 99,68×350 =	Kal.   99,68 kg (72)   99,68×350 =   34 888	Kal.   Kal.     99,68 kg (72)     99,68×350 =	Kal.   Kal.	Kal.   Kal.   Kal.			Kal.   Kal.   Kal.   Kal.   Kal.   Kal.   Kal.   Kal.   Kal.   Kal.   Kal.   Kal.   Sal.
Und der Gesamtbedarf an Fe<sub>2</sub> O<sub>3</sub> ist für die Abscheidung von  $1^{\circ}/_{\circ} C = 0.07 + 3.53 = 3.60^{\circ}/_{\circ} (73).$ 

Die Veränderung des Metallgewichtes durch einen C-Gehalt des Einsatzes von 1% wird nun:

Es werden aus 3,53 kg Fe<sub>8</sub> O<sub>8</sub> reduziert  $3,53 \times 0,7 = 2,47$   $^{0}$ /o Dagegen verbrennt Der Zubrand beträgt für 1º/o C

## f) Einfluß der Abscheidung der Reduktionsstoffe durch Eisenoxyd auf den Wärmebedarf für die Stahlerzeugung.

Unter Benützung der zuletzt gefundenen Zahlen läßt sich nun auch annähernd der Einfluß feststellen, den die einzelnen Verunreinigungen des Eisens auf den Wärmebedarf für die Stahlerzeugung für den Fall ausüben, daß ihre Abscheidung aus bereits flüssigem Einsatz durch Eisenoxyde unter der bestmöglichsten Ausnützung ihres Sauerstoffgehaltes und folglich auch ihres Eisengehaltes geschieht. Die Berechnung ist umstehend auf Seite 170 und 171 angegeben und macht ersichtlich, daß das Mangan der einzige Reduktionsstoff ist, der auch unter diesen Umständen günstig wirkt, indem er den Wärmebedarf für 1 kg Stahl um etwa 7 Kal. erniedrigt. Alle übrigen Stoffe aber machen einen erhöhten Wärmeaufwand erforderlich, und die Erhöhung beträgt

für  $1^{\circ}/_{\circ}$  Si  $\infty$  65 Kal. für das kg Stahl , 1% P  $\propto 40$  ,, ,, ,, kg ,, 1% C  $\propto 25$  ,, ,, ,, kg ,, und für 1% Si O2 aus Verunreinigungen etwa 50 Kal.

Durch diese Zahlen sind alle Einflüsse, welche die Zusammensetzung des Einsatzes auf den Verlauf der Herdofenprozesse ausüben, annähernd ziffermäßig festgelegt.

## 21. Die Vorgänge im Herdofen und ihre Beurteilung.

Die großen Wärmemengen, welche im Herdofen zur Verfügung stehen, gestatten eine rasche Übertragung der Wärme auf den eingebrachten Einsatz, und befand sich dieser in festem Zustande, so gelangt er bald auf die Schmelztemperatur und geht in den flüssigen Zustand über. Mit dem Auftreten der ersten flüssigen Massen beginnen die Einwirkungen der einzelnen Bestandteile des Bades aufeinander, und unter ihnen besitzt die Kohlenstoffabscheidung die größte Bedeutung für den Erfolg des Prozesses. Sie beginnt früh und nimmt nach vollständig beendetem Einschmelzen des gesamten Einsatzes den S. 123 geschilderten Verlauf. Das regelmäßige Kochen des Bades ist ein Beweis dafür, daß Metall sowohl als Schlacke die richtige Zusammensetzung haben; es soll bei normalen Chargen etwa 1/2 Stunde nach dem Einschmelzen seinen Höhepunkt erreicht haben und darauf noch ungefähr eine weitere halbe Stunde andauern. Ein Ausbleiben des Kochens oder eine Verringerung desselben deutet darauf hin, daß Metall und Schlacke sich im Zustande des Gleichgewichtes befinden, bzw. sich diesem Zustande nähern, und dann muß untersucht werden, ob das Erzeugnis die verlangten Eigenschaften besitzt und die Charge abgestochen werden kann. Hierzu ist in erster Linie festzustellen, ob das Bad die 1ichtige Temperatur besitzt.

### a) Die Beurteilung der Temperatur des Metalles.

Die Prüfung des Metalles auf seinen Wärmegrad geschieht auf rein empirische Weise, da entsprechende Apparate nicht zur Verfügung stehen, auch wohl kaum zweckmäßig wären. Die Prüfungsmethode ist auf alle geschmolzenen Stoffe anwendbar und eignet sich ebensogut für Stahl, wie für Zinn oder gar Talg. Sie beruht auf dem Umstande, daß ein geschmolzener Stoff, in eine kältere Umgebung gebracht, um so länger flüssig bleibt, je höher er über seinen Schmelzpunkt erhitzt ist. Um die Temperatur des Stahles zu prüfen, überzieht man zunächst einen eisernen Probelöffel durch Umwälzen in der Schlacke mit einer dünnen Schlackenkruste, welche das Metall des Löffels vor direkter Berührung mit dem flüssigen Metall des Bades bewahren soll, nimmt darauf eine Probe desselben aus dem Ofen und beobachtet ihr Verhalten während des Ausgießens. Das Metall soll vollkommen dünnflüssig sein und sich ganz langsam ausgießen lassen, ohne daß eine Schale im Löffel zurückbleibt. Oft verschärft man die Probe dadurch, daß man vor dem Ausgießen die Schlackendecke abstreift, die das Metall im Probelöffel bedeckt, und ihm dadurch die Möglichkeit gibt, von seiner blanken Oberfläche reichlich Wärme an die Umgebung auszustrahlen. Ist oder wird das Metall dabei dickflüssig oder hinterläßt es im Löffel eine Schale, so ist es zu kalt und muß zunächst erwärmt werden. Das sicherste Mittel hierzu ist, erneutes Kochen hervorzurufen, wodurch die Wärmewirkung des Ofens in kräftigster Weise auf das Bad übertragen wird. Das kann aber nur geschehen, wenn das Metall noch genügend Kohlenstoff enthält, und daher muß es, ebenso wie ein warmes Bad vor dem Abstich, nun auch auf seine Zusammensetzung geprüft werden.

### b) Die Beurteilung des Härtegrades des Metalles.

Je mehr Reduktionsstoffe ein Eisen enthält, um so spröder ist es im allgemeinen und um so leichter geht ein daraus hergestellter Gegenstand zu Bruch. Diese Eigenschaft des Eisens gibt für sämtliche Verfahren der Gewinnung von Flußeisen und Flußstahl die Möglichkeit, rasch einigen Aufschluß über die Zusammensetzung des Metalles zu erhalten.

Die Eigentümlichkeiten bei der Abscheidung der Reduktionsstoffe bringen es mit sich, daß im Stahl meist nur zwei von ihnen in Mengen angetroffen werden, die die zulässige Norm übersteigen, nämlich Kohlenstoff und Phosphor.

Die Untersuchung auf die Zusammensetzung des Metalles kann auf zweierlei Art ausgeführt werden, indem man entweder einen gegossenen Probeblock verwendet oder aber das Material zuvor ausschmiedet.

Die erste Art der Prüfung erfordert sehr wenig Zeit. Man gießt mit dem Probelöffel ca. 1 kg Stahl in eine muldenförmige Koquille oder in eine Form von rechteckigem Querschnitt, welche man dadurch herstellt, daß man winkelförmig gebogene Stahlstücke auf einer eisernen Unterlage entsprechend zusammenstellt, und schreckt diesen Probeblock gleich nach dem Erstarren in kaltem Wasser ab. Metall mit einem Kohlenstoffgehalt von etwa 1,5% und darüber erhält dabei Risse und läßt sich hernach leicht in Stücke zerbrechen. Bei geringerem Kohlenstoffgehalt bleibt der Probeblock ganz; man legt ihn darauf derart auf eine entsprechend geformte Unterlage, daß er hohl liegt und zerbricht ihn dann durch Hammerschläge. Je härter das Metall, um so leichter erfolgt der Bruch; je weicher es ist, um so mehr Schläge sind erforderlich und um so größer wird die Biegung, die der Probeblock erleidet.

Diese Probe gibt in wenigen Minuten Aufschluß, ob genug Kohlenstoff vorhanden ist, um nach Erhöhung des Sauerstoffgehaltes der Schlacke ein Kochen von genügender Intensität hervorzubringen, bei richtig temperiertem Metall aber läßt sie erkennen, ob die Entkohlung zum Abstich auf Flußeisen genügend weit vorgeschritten ist.

Die Probe zeigt auch an, ob der Phosphorgehalt höher ist, als zulässig. Das Gefüge des Bruches einer solchen Probe muß nämlich dicht und feinkörnig sein und einen bestimmten, nicht zu grellen Metallglanz aufweisen. Phosphor aber macht das Gefüge grobkörnig oder grobstrahlig und gibt ihm einen stärkeren Glanz, und diese Erscheinungen treten um so deutlicher hervor, je höher der Phosphorgehalt ist.

Mit diesen Hinweisen ist die Leistungsfähigkeit der Probe erschöpft und alle übrigen Eigenschaften des Metalles lassen sich durch sie nicht erkennen.

Bedeutend vielseitiger sind die Ergebnisse, wenn man das zu untersuchende Metall zunächst ausschmiedet und dann weiter untersucht. Man gießt wiederum einen kleinen Probeblock, am besten von quadratischem Querschnitt, bringt ihn hellrot unter einen kleinen Dampfhammer und sucht ihn auszuschmieden. Bis zu einem Kohlenstoffgehalt von etwa  $1.5\,^{\rm o}/_{\rm o}$  ist dies gewöhnlich nicht möglich, der Block zerfällt in Stücke. Bei geringerem Kohlenstoffgehalte aber läßt er sich zu einem Stabe ausstrecken, dem man zweckmäßig immer den gleichen Querschnitt, und zwar ca. 14 mm im Quadrat, gibt. Von diesem Stabe schneidet man häufig ein Stück von etwa 400 mm Länge ab, welches man beiseite stellt und langsam abkühlen läßt.

Der Rest wird, noch hellrot, eventuell durch Nachwärmen auf die erforderliche Temperatur gebracht, in kaltem Wasser abgelöscht. Metall mit mehr als  $0.55-0.6\,^{\circ}/_{\circ}$  C erhält dabei Härterisse oder zerspringt auch wohl gar in mehrere Stücke, wenn der Kohlenstoffgehalt sehr hoch ist, während Metall mit geringerem Kohlenstoffgehalte ganz bleibt. Letztgenannte Probestücke bricht man dann und benützt ihr Verhalten vor dem Bruch sowie das Aussehen des letzteren zu einer annähernden Bestimmung des Kohlenstoffgehaltes.

Wenn die in Wasser abgeschreckte Probe beim ersten leichten Schlage bricht so beträgt der Kohlenstoffgehalt mehr als  $0.4\,^{0}$ o und die Bruchfläche zeigt, vorausgesetzt, daß das Metall nicht unterhalb der Hellrotglut ins Wasser gebracht wurde, um so glänzenderes Korn, je höher der Kohlenstoffgehalt ist.

Erleidet die Probe vor dem Bruch eine Biegung, indem sie erst bei dem zweiten Schlage bricht oder noch mehr Schläge aushält, und zeigen die Bruchflächen etwas matteres und gröberes Korn, als die vorige Probe, sowie einen Saum aus feiner Sehne an den Rändern, so enthält das Material  $0.4-0.3^{\circ}/_{\circ}$  C.

Brechen die Proben erst nach einer Reihe von Schlägen und nach einer Biegung, die bis zu 180° betragen kann und besitzen die Bruchflächen mattes, grobes Korn und einen sehr deutlichen Saum von Sehne, so beträgt der Kohlenstoffgehalt 0,3—0,2°/o.

Lassen sich die Probestäbe um 180° zusammenbiegen, ohne Risse aufzuweisen, so beträgt der Kohlenstoffgehalt weniger als 0,2°/o. Man kann bei Proben der letztgenannten Kategorie den Kohlenstoffgehalt noch genauer feststellen, wenn man die Stäbe mit einem scharfen Meißel einkerbt und sie dann durch Hammerschläge in der Kerbstelle zum Bruch bringt. Dieser erfolgt bis zu einem Kohlenstoffgehalte von ca. 0,15°/o leicht und weist wieder nur Korn auf, in dem Maße aber, als der Kohlenstoff heruntergeht, geht dem Bruch eine immer größer werdende Biegung vorher und gleichzeitig wird der Saum von Sehne, der die Bruchfläche umgibt, immer stärker, bis schließlich unterhalb 0,1°/o C alles Korn verschwunden ist und nur noch Sehne erscheint.

Die erwähnten, von den ausgeschmiedeten Proben abgeschnittenen und langsam abgekühlten Stücke können als Ergänzung zu den Härteproben zuweilen gute Dienste leisten. Sie werden in kaltem Zustande durch leichte Hammerschläge derart gebogen, daß sie U-förmige Gestalt annehmen, worauf man den Abstand der inneren Flächen der beiden Schenkel durch Schläge so weit verringert, bis Bruch eintritt, der im Scheitel der Biegung erfolgen muß.

Weicheres Material muß eine Stauchung des U-förmigen Stückes bis zur Berührung seiner Innenflächen ertragen, ohne daß Risse auftreten dürfen. Die Probe wird meist nur für die härteren Stahlsorten angewendet und man kann als praktische Regel annehmen, daß auch die härtesten Stahlsorten eine Biegung der ungehärteten Proben um mindestens  $90^{\circ}$  aushalten müssen; bricht das Material früher, so ist es für den Gebrauch untauglich und muß weiter behandelt resp. wieder eingeschmolzen werden.

Die Schmiedeproben lassen auch erkennen, ob das Material Rotbruch aufweist, und daher soll das Ausschmieden bei der für Rotbruch kritischen Temperatur erfolgen. Je nach dem Grade desselben zerfällt das Material entweder in Stücke oder die Stäbe erhalten größere oder geringere Kantenrisse und brechen, wenn man sie bei der erwähnten Temperatur biegt. Sehr geringe Spuren von Rotbruch lassen sich allerdings auf diese Weise nicht erkennen und man verschärft daher die Probe meist dadurch, daß man ein weiteres Stück des ausgeschmiedeten Metalls in rotwarmem Zustande mit dem Meißel einkerbt und in der Kerbstelle umbiegt, oder man schlägt wohl auch ein Loch hindurch, das man noch etwas auftreibt und biegt das Stück in dieser Stelle um 180°, welche Biegung es aushalten muß, ohne irgendwelche Risse zu erhalten.

Die geschmiedeten Proben lassen ferner fast ebensogut wie die gegossenen den Phosphorgehalt des Metalles erkennen, sobald er







Fig. 14.

Fig. 15.

Fig. 16.

0,1% übersteigt. Am deutlichsten wird er in den ungehärteten Proben ersichtlich, aber auch in den gehärteten wird ihn ein geübtes Auge nicht übersehen. Die Proben lassen sich dann zwar um 180° bis zur Berührung der Innen-

flächen zusammenschlagen, sie erhalten aber an der Stelle, an welcher der gerade Teil des Stabes in die Biegung übergeht, an der Innenseite einen sehr charakteristischen Riß, der bei höherem P-Gehalte keilförmige Gestalt annimmt.

Die Beurteilung der Zusammensetzung des Metalles auf Grund der Schmiedeproben ist Sache der praktischen Erfahrung.

Da es möglich ist, im basischen Herdofen den Phosphor vollständig vor dem Kohlenstoff abzuscheiden, so ist es auch möglich, den Prozeß bei jedem beliebigen Kohlenstoffgehalte zu unterbrechen und gutes reines Material auf diese Weise zu erzeugen; aber aus gleich zu erwähnenden Gründen muß dann dafür gesorgt werden, daß sich bei Erreichung dieses C-Gehaltes Metall und Schlacke dem Gleichgewichtszustand so weit genähert haben, daß sie praktisch gegeneinander unwirksam geworden sind.

### c) Gase im Eisen.

Das flüssige Metall kommt im Ofen mit den Feuergasen CO<sub>2</sub>, CO, H, N und O in Berührung, außerdem entsteht auch in seinem Innern das CO. Das Metall nimmt daher alle diese Gase auf und

läßt einen Teil davon während des Erstarrens entweichen, während ein anderer Teil auch nach dem Erstarren festgehalten wird.

A. Ruhfuß gibt in St. u. E. 1897, Seite 43 folgende Analysen von Gasen, welche während des Gießens aus den Koquillen entwichen.

Nr.	CO3	0	СО	Н	Summe	Verhalten des Stahles in der Koquille
1 2 3 4 5 6 7 8 9	7,4 7,2 8,9 8,9 8,0 5,0 4,7	1,0 0,01 1,10 0,30 1,0 0,2 0,7 0,5 0,0 0,8	52,8 60,1 63,8 69,4 70,0 73,3 77,0 81,7 82,0 85,2	27,46 21,0 18,0 16,8 19,0 13,3 6,0 5,3 4,8 4,0	83,66 88,31 91,10 83,60 94,00 95,10 86,70 92,70 90,8 92,2	fiel stand fiel fiel fiel stand stand stieg stand stieg

Fr. C. G. Müller (Zeitschr. d. Ver. Deutsch. Ing. 1879, S. 493, auch Wedding S. 476) bohrte festes Metall unter Wasser an und fand, daß dabei nicht unbeträchliche Mengen von Gas entwichen. Einige der gefundenen Resultate seien hier angeführt.

Eisenart	Gas-	Zusammensetzung			
Eisenart	mengen in Volum %	H º/o	N º/o	CO º/o	
Bessemer vor Spiegelzusatz Desgleichen Bessemerschienenflußeisen Desgleichen Desgleichen ausgeschmiedet Flammofenflußeisen vor Spiegelzusatz Thomasflußeisen ohne Zusatz von FeMn Thomasflußeisen mit Zusatz von FeMn und FeSi Thomasflußeisen mit Zusatz von FeSi	60,0 44,0 45,0 51,0 5,0 25,0 20,0 22,0 6,0	88,8 80,0 77,0 78,1 52,2 67,0 64,5 86,4 54,7	10,5 17,9 28,0 20,7 48,1 30,8 35,4 12,7 45,8	0,7 1,8 0,0 0,9 0,0 2,2 0,0 0,4 0,0	

Boudouard (St. u. E. 1908, S. 451) fand, daß man aus Drehspänen durch Auspumpen bei höherer Temperatur viel größere Gasmengen, und zwar bis zum Zehnfachen des Metallvolums erhalten kann, und ermittelte die Zusammensetzung dieses Gases zu

$$50,4^{\circ}/_{0} \text{ H} + 34,2^{\circ}/_{0} \text{ CO} + 9,9^{\circ}/_{0} \text{ CO}_{2} + 4,1^{\circ}/_{0} \text{ N}$$

Man sieht, daß in den Gasen, welche beim Vergießen des Metalles entweichen, das Kohlenoxyd den Hauptbestandteil bildet, während die Gase, welche von dem erstarrten Metall zurückgehalten werden, hauptsächlich aus Wasserstoff bestehen und nur sehr wenig Kohlenoxyd enthalten.

Nun erscheint es nicht unangebracht, zwischen Gasen zu unterscheiden, die im Metall gelöst sind, und solchen, welche nur mechanisch zurückgehalten werden. In bezug auf Erstere ist es wahrscheinlich, daß uns keine Mittel zur Verfügung stehen, ihre Menge wesentlich zu beeinflussen, indem wohl sämtliches im Konvertor oder im Herdofen hergestellte Metall einfach mit allen bei den Prozessen auftretenden Gasen gesättigt sein wird.

Für die mechanisch zurückgehaltenen Gase dagegen liegen die Verhältnisse anders. Der Hauptbestandteil derselben ist, wie auch die Tabelle vom Ruhfuß zeigt, das Kohlenoxydgas und dieses Gas entsteht im Innern des Metalles selbst unter Umständen, welche einen sofortigen Austritt aus dem Metall nicht zulassen. Die gebildeten staubfeinen Gasbläschen müssen sich erst zu größeren Bläschen vereinigt haben, ehe sie entweichen können. Damit dies aber geschehen kann, muß ihnen Zeit gelassen werden, und während derselben muß das Metall durch hohe Temperatur dünnflüssig erhalten bleiben.

Somit werden die Bedingungen für die Erzeugung eines gasarmen Metalles offenbar am günstigsten, wenn die Beendigung der Gasbildung im Ofen selbst abgewartet wird, d. h. wenn nicht früher zum Abstich geschritten wird, als bis der Gleichgewichtszustand zwischen Schlacke und Metall eingetreten ist. Zwar wird der Verlauf der Reaktionen mit der Annäherung an diesen Gleichgewichtszustand immer langsamer, und man muß daher, will man die Charge unter solchen Bedingungen beenden, eine gewisse Zeit opfern. Dann aber, und zwar nur dann, wird es möglich ein Metall zu erzeugen, welches das Minimum an mechanisch zurückgehaltenen Gasen aufweist, und welches sich deshalb beim Erstarren in der Probekoquille auch durchaus ruhig verhält. Auch Metall mit hohem Kohlenstoffgehalte erstarrt dann ruhig, während es bei stark sauerstoffhaltiger Schlacke einer schäumenden, mit Gasen übersättigten Flüssigkeit gleicht.

### d) Desoxydation.

Trotz peinlichster Beobachtung aller Vorsichtsmaßregeln, die einen Überschuß an Oxyden in der Schlacke zu vermeiden geeignet sind, gelingt es nicht, den Eintritt von Sauerstoff in das Metall ganz zu verhüten, und fast immer wird der Sauerstoffgehalt desselben so groß, daß mindestens ein Theil davon wieder entfernt werden muß. Das geschieht durch die Desoxydation, indem dem Bade wieder Reduktionsstoffe zugefügt werden.

Schon vorhin ist das Mangan als derjenige Stoff bezeichnet worden, der unter den herrschenden Umständen in der günstigsten Weise auf den Sauerstoff einwirkt, und daher wird Mangan auch allgemein als Desoxydationsmittel benützt. Es besitzt zum Sauerstoff (und auch zum Schwefel) größere Verwandtschaft als das Eisen, und es entzieht demselben somit die genannten beiden schädlichen Stoffe oder paralysiert ihre Wirkung; es besitzt aber außerdem noch die angenehme Eigenschaft, bis zu einem gewissen Grade die Zähig-

keit des Metalles zu erhöhen und ihm die Fähigkeit zu geben, bei höheren Temperaturen den Zusammenhang zu bewahren, auch wenn es starken Beanspruchungen ausgesetzt wird, wie sie bei der mechanischen Verarbeitung nicht zu umgehen sind.

Aus diesen Gründen gibt man zum Schluß der Charge einen Manganzusatz, der den Überschuß des Sauerstoffes an sich zieht. Die Einwirkung geschieht ohne Gasentwickelung, und das entstandene Manganoxydul benachteiligt die Qualität des Metalles nicht merklich, selbst wenn ihm nicht Zeit gelassen werden sollte, aus zuscheiden, und es daher im Metall suspendiert bleibt.

Aber auch die Wirkung des Mangans ist nicht vollständig, man muß es daher im Überschuß anwenden, und dieser Überschuß erhöht den Mangangehalt des Metalls. Daher hängt der Grad der Vollständigkeit der Desoxydation von der Höhe des Manganzusatzes ab, und hierüber sagt H. H. Campbell bei der Besprechung des sauren Herdofenprozesses:

"Wenn ein Zusatz von 1% Mn zu einem Metallbade diesem einen Mn-Gehalt von beispielsweise 0,6% gibt, der Manganverbrauch also 40% beträgt, so gibt ein Manganzusatz von nur 0,5% demselben Bade einen Mangangehalt von nur 0,4%, so daß der Manganverlust in diesem Falle nur 20% beträgt. Es scheint, daß bei dem geringeren Manganzusatz die Einwirkung nicht vollständig ist, und daß mit weiteren Manganzusätzen auch weitere Mengen von Sauerstoff abgeschieden werden. Diese Tatsache wird stets bestätigt gefunden, einerlei ob der Manganzusatz in der Pfanne oder im Ofen selbst gemacht wird."

Das Gleiche gilt für den basischen Herdofen.

Das Mangan wird immer in Form einer Legierung mit Eisen zur Anwendung gebracht, und zwar meist als möglichst hochprozentiges Ferromangan, welches stets Kohlenstoff enthält. Dieser aber beteiligt sich ebenfalls an der Einwirkung, indem Kohlenoxyd neu gebildet wird, und daher ruft die Desoxydation durch Eisenmangan stets eine Erneuerung der Gasbildung hervor, die um so größer wird, je mehr Sauerstoff vom Metall aufgenommen war, und unter Umständen einen recht bedeutenden Umfang anzunehmen vermag.

Sticht man nun ein stark sauerstoffhaltiges Metall gleich nach dem Ferromanganzusatze ab, ohne dem Bade Zeit zum Ausreagieren oder zur Entgasung gelassen zu haben, so kann es vorkommen, daß die Reaktion noch in der Pfanne ihren Fortgang nimmt; mindestens aber wird die starke Bewegung, die das Metall in der Pfanne durch den einfallenden Strahl erleidet, daselbst eine verstärkte Ausscheidung der mechanisch beigemengten Gase bewirken und dann kann das Metall in der Pfanne aufwallen und diese plötzlich zu klein für die zu fassende Menge erscheinen. Die gleiche Wirkung kann beim Einlaufen in die Koquillen nochmals erfolgen, der geringere Querschnitt derselben und der gleichzeitig eintretende Einfluß größerer Abkühlung können dann die Ursache werden, daß die Gase das Metall im Nu bis an den Rand der Koquille aufschäumen lassen, worauf es gleich wieder tief zurücksinkt. Solche Erscheinungen

sind früher recht häufig beobachtet worden, sie lassen sich für Herdofenstahl vermeiden, wenn man durch richtige Zusammensetzung der Schlacke dafür sorgt, daß das Metall nicht Gelegenheit findet, größere Sauerstoffmengen aufzunehmen, und wenn man die Desoxydation im Ofen selbst vornimmt und dem Metall Zeit läßt, die etwa entstandenen Gasmengen vor dem Abstich abzustoßen.

Auf die im Metall bereits vorhandenen Gase ist Mangan ohne Einfluß.

Man hat versucht, die Desoxydation auch durch andere Reduktionsstoffe auszuführen, ist aber davon abgekommen.

Silizium hat sich aus mehreren Gründen als ungeeignet erwiesen. Zunächst erfolgt seine Einwirkung auf den Sauerstoff viel träger, als die des Mangans, und daher muß zur Erreichung der gleichen Wirkung ein viel größerer Überschuß angewendet werden. Das Oxydationsprodukt, die Kieselsäure, wird nach Ledebur (Eisenhüttenkunde III S. 11) in fein verteiltem Zustande vom Metall zurückgehalten und beeinträchtigt dadurch die Schmiedbarkeit. Der Überschuß an Si aber, der im Metall verbleibt, vermindert außerdem die Schweißbarkeit.

Aluminium wirkt zwar auf den Sauerstoff im Eisen energischer, als selbst Mangan, aber es kann die guten Eigenschaften des letzteren für die Weiterverarbeitung nicht ersetzen. Außerdem hat seine Anwendung Nachteile im Gefolge; es macht das Eisen schon bei geringem Zusatze dickflüssig und erhöht die Schwindung, so daß die Neigung zur Bildung von Hohlräumen beim Erstarren größer wird.

Aluminium und Silizium besitzen beide eine Eigenschaft, welche dem Mangan fehlt, die jedoch für bestimmte Zwecke sehr geschätzt wird: sie binden die im Metall gelösten Gase fest an dasselbe, so daß diese auch beim Erstarren festgehalten werden. Aluminium wurde aus diesem Grunde früher häufig auch bei der Fabrikation weichen Stahles in größeren Mengen gebraucht, indem man während des Gießens kleine Stücke davon in die Koquillen warf und damit gasreiches Metall mit Erfolg ruhiger machte. Für den Herdofenprozeß braucht dieser Kunstgriff jedoch nicht angewendet zu werden, da man imstande ist, durch richtige Schlackenzusammensetzung und Desoxydation durch Mangan allein gasarmes Metall zn erzeugen, so daß man das teure Aluminium nur zu Spezialzwecken, und auch dann nur in geringer Menge anzuwenden braucht.

## e) Die Rückkohlung.

Dem desoxydierten Metall müssen endlich noch die gewünschten Eigenschaften gegeben werden, von denen die wichtigste der richtige Härtegrad ist. Die Härte des Metalles wird in erster Linie durch den Kohlenstoffgehalt bestimmt, der daher auch jedesmal der verlangten Qualität gemäß eingestellt werden muß. Wie bereits mehrfach erwähnt, können im Herdofen alle übrigen Reduktionsstoffe vor dem Kohlenstoff abgeschieden werden, so daß es möglich erscheint,

den Prozeß bei dem gewünschten Kohlenstoffgehalte zu unterbrechen und damit die Rückkohlung überhaupt entbehrlich zu machen. Es ist nun leider nicht immer möglich, die Zusammensetzung der Schlacke so genau zu regeln, daß sie gerade im gewünschten Momente an Sauerstoff erschöpft ist, daher wird man das Metall öfters etwas ärmer an Kohlenstoff werden lassen und eine Rückkohlung vornehmen müssen. Immerhin wird dieselbe meist von nur geringem Umfange zu sein brauchen und sich durch kleine Quantitäten von Spiegeleisen oder phosphorarmen Roheisen bewerkstelligen lassen, und man wird in dieser Weise auch die härtesten Stahlsorten erzeugen können, ohne zur Kohlung durch große Mengen Spiegeleisen oder gar reinen Kohlenstoff (Darbyverfahren) greifen zu müssen.

Oft müssen dem Metall für Spezialzwecke noch andere Stoffe, wie Silizium, Aluminium, Nickel, Chrom usw. zugesetzt werden, und es empfiehlt sich, alle diese Zusätze erst nach beendeter Desoxydation und soweit als möglich im Ofen selbst zu geben, sofern ihre physikalischen Eigenschaften dies nicht verbieten, und, wie beim Aluminium oder hochprozentigen Ferrosilizium, zum Zusatze erst während des Einlaufens in die Pfanne zwingen.

## f) Erscheinungen beim Vergießen und Erstarren.

Stahl hat mit den meisten Stoffen die Eigenschaft gemein, in flüssigem Zustande einen größeren Raum einzunehmen, als in festem Zustande. Er schwindet daher beim Erstarren.

Bei der Erzeugung von Blöcken wird der Stahl in dickwandige gußeiserne Koquillen gegossen, die dem flüssigen Metall rasch Wärme

entziehen und es am Umfange schneller zum Erstarren bringen, als im Innern. Die erstarrten Teile schrumpfen zwar beim Erkalten weiter, jedoch weniger, als das flüssige Innere beim Erstarren, und daher müssen in den Blöcken Hohlräume oder Fehlstellen entstehen.

Die meisten schmelzbaren Stoffe weisen dieselben Eigenschaften auf, und H. M. Howe und Bradley Stoughton haben an Probeblöckehen, die sie aus



Fig. 17.

Stearinsäure gossen (siehe Referat in St. u. E. 1908, Seite 116) die gleichen Erscheinungen festgestellt, die bei Stahlblöcken auftreten, und vermochten dazu die Ursachen derselben experimentell klarzustellen. Die wesentlichsten Bedingungen, welche Größe, Gestalt und Lage der Hohlräume bestimmen sind folgende: Die absolute Größe der Hohlräume ist von dem Grade der Überhitzung abhängig, mit welcher das Schmelzgut in die Form gelangt, und zwar wächst sie mit der Überhitzung.

Erfolgt die Abkühlung in der Form durchaus gleichmäßig und in der Richtung von außen nach innen fortschreitend, so erstarrt das Material in Schichten parallel zu den Wänden der Form und es entsteht ein Hohlraum, der in der Achse des Blockes liegt und denselben auf eine gewisse Länge durchsetzt, etwa wie obenstehende Figur 17 zeigt.

Erfolgt die Abkühlung ungleichmäßig und zwar so, daß nur die seitlichen und unteren Schichten erstarren, während der obere Teil flüssig bleibt, so wird aus diesem immer wieder flüssiges Material nachsinken und die Bildung des Hohlraumes verhindern, und der gesamte Mangel an Material muß sich in einem trichterförmigen



Hohlraume im Kopfe des Blockes äußern, bei welchem die Basis um so größer und die Höhe um so kleiner wird, je langsamer die Erstarrung des oberen Teiles vor sich geht. Umgekehrt wird, in dem Maße als der obere Teil rascher erstarrt, die Basis des Kegels kleiner, seine Höhe jedoch größer werden. (Fig. 18.)

Fig. 18. Erfolgt endlich die Abkühlung in der Weise ungleichmäßig, daß die eine Seite des Blockes wärmer und daher länger flüssig bleibt als die andere Seite, so wird

sich der Hohlraum nach dieser Seite verschieben, wie Figur 19 angibt.

Meist treten Kombinationen der drei erwähnten Grenzfälle auf und dem entsprechend muß sich das Bild ändern, das die Hohlräume nach Gestalt und Lage im Blocke aufweisen.



Fig. 19.

Die Größe der Hohlräume hängt vom Grade der Überhitzung des Metalles ab und sie läßt sich in gewissem Grade durch die Art des Vergießens beeinflussen. Gießt man sehr langsam, oder läßt man, wie es z. B. beim Syphonguß geschieht, den Stahl in den Koquillen sehr langsam aufsteigen, wobei er viel Wärme durch Strahlung verlieren kann, so setzt man die Größe des Hohlraumes oder Lunkers herab. Unter ein bestimmtes Minimum kann man aber auf diese Weise

niemals kommen und zwar wird die absolute Größe desselben um so beträchtlicher werden müssen, je schwerer die Blöcke werden.

Die Erklärung der Lunkerbildung weist auf die Mittel hin, dieselben möglichst wenig schädlich zu machen. Man muß die Erstarrung des oberen Teiles des Blockes möglichst lange hinausziehen, so daß der Lunker am Kopfe entsteht, wo er mit diesem zugleich entfernt werden kann. Um dies zu erreichen gibt man den Koquillen für schwere Blöcke (über 5000 kg) am oberen Ende eine Ausfütterung aus feuerfestem Material, welches man vor dem Gusse anwärmt und das nachher dem flüssigen Metall viel weniger Wärme entzieht, als die darunter liegenden metallenen Koquillenwände; man hält ferner den Kopf des Blockes durch Heizung mit einer Gasflamme oder mit den sogenannten Lunkerthermit möglichst lange flüssig und gießt flüssigen heißen Stahl in dem Maße zu, als aus dem Kopfe flüssiges Material durch den erstarrenden unteren Teil des Blockes angesaugt wird. Näheres hierüber findet man in Ledeburs Eisenhüttenkunde III, Seite 237, Verfahren von Riemer, auch St. u. E. 1907 1119 u. f. (A. Obholzer, Vermeidung der Lunkerbildung durch Anwendung von Lunkerthermit) und Ledebur Seite 245, Hermetverfahren, bei welchem die Stahlblöcke durch Pressen in eine sich nach oben verjüngende Form verdichtet werden, während das Innere derselben noch flüssig ist.

Für kleinere Blöcke ist zur Vermeidung der Lunkerbildung noch kein Verfahren ausfindig gemacht worden, das praktischen Erfolg sichert, und man muß sich für diese auf Verwendung der richtigen Gießtemperatur beschränken und dadurch verhindern, daß die Lunker zu große Dimensionen erreichen.

Mit dem Lunkern parallel erfolgt die Erscheinung des Saigerns, das heißt der Ausscheidung von Material, welches in seiner Zusammensetzung von der Durchschnittzusammensetzung des verwendeten Metalles abweicht, und zwar die Beimengungen des Eisens in viel größerer Menge enthält. Die Saigerung macht sich gleichfalls um so mehr bemerkbar, je größer die Abmessungen der erstarrenden Stahlmassen sind, und sie tritt, gerade wie die Lunkerbildung an den Stellen auf, die am längsten flüssig bleiben. Hierdurch ist es möglich, sie in der Hauptsache auf denjenigen Teil des Blockes zu beschränken, der später entfernt wird, d. h. auf den sogenannten verlorenen Kopf. Außerdem kann man sie dadurch weniger fühlbar machen, daß man nur möglichst reinen Stahl erzeugt.

Alle erwähnten Eigenschaften des Lunkerns und Saigerns treten natürlich nur dann rein auf, wenn das Metall ohne jegliche Gasabscheidung erstarrt. Im anderen Falle können sie zum Teil oder

ganz verdeckt werden. Die Gasbildung beim Erstarren der Blöcke wird im allgemeinen für schädlich angesehen und aus diesem Grunde vielfach, und bei der Erzeugung von harten Stahlsorten immer durch Zusatz von Silizium oder Aluminium zu verhindern gesucht.

In einem Spezialfalle aber, nämlich bei der Erzeugung von weichem Flußeisen, das für viele Herdofenwerke das Haupterzeugnis bildet, kann sie von erheblichem Nutzen sein, falls sie ein gewisses Maß nicht übersteigt. Das




Fig. 20.

richtig hergestellte und nur mittelst Mangan desoxydierte weiche Metall läßt nämlich beim Erstarren einen Teil der Gase in sehr regelmäßiger Weise entweichen, die Erstarrung selbst beginnt wie stets an den Koquillenwänden und schreitet in zu diesen parallelen Schichten fort. Der Rest des Metalles bleibt dabei so dünnflüssig, daß er zunächst alle sich entwickelnden Gase durchläßt, so daß die erstarrenden Metallschichten keine Gase zurückhalten und ganz Erst wenn die dichte Schicht eine Dicke von dicht werden. ca. 20-50 mm, erreicht hat, wird das Metall im Innern des Blockes so dickflüssig, daß einige Gasblasen den Durchgang ins Freie nicht mehr zu finden vermögen und im Metall zurückbleiben müssen. Sie gruppieren sich nun aber recht regelmäßig, indem sie eine zu den Koquillenwänden parallele Blasenzone bilden. Das Innere des Blockes wird dann wieder recht dicht und weist nur einzelne unregelmäßig gelagerte kleine Blasen auf. Der Bruch derartiger Blöcke zeigt etwa das in Fig. 20 dargestellte Bild.

Alle Blasen zusammen beanspruchen ungefähr den Raum, der sonst vom Lunker eingenommen werden würde; während jedoch letz-

terer das Blockinnere in der Gegend der Achse auf eine größere Länge unganz erscheinen läßt, im besten Falle aber den Kopf des Blockes ganz unbrauchbar macht, sind diese Teile jetzt dicht. Fehlstellen sind in Form kleiner Blasen auf den gesamten Block verteilt, diese sind mit reinem Wasserstoff angefüllt und besitzen metallische Oberfläche. Daher verschweißen die Wände der Blasen, wenn sie durch den Druck zur gegenseitigen Berührung gelangen, der beim Walzen oder Schmieden auf den Block ausgeübt wird, oder werden doch zum mindesten unkenntlich gemacht. Man kann daher dank dieser Eigenschaft der Gasentwickelung während des Erstarrens Flußeisenblöcke erzeugen, welche beim Verwalzen am Kopfe wie am Fuße gleiches Verhalten zeigen und so wenig Abfall ergeben, daß man glauben könnte, nicht Blöcke sondern vorgewalztes Material vor sich zu haben. Allerdings kann dies nur erreicht werden, wenn die Desoxydation durch Mangan praktisch vollständig geschieht und das Vergießen bei der richtigen Temperatur erfolgt. Wird das Metall bei zu niedriger Temperatur vergossen, so kann es vorkommen, daß die Blasen zu nahe der Oberfläche zu liegen kommen, daß sich sogenannte Randblasen bilden. Bei solchen Blasen brennt im Wärmofen die dünne äußere Metallschicht oft durch, es gelangen Feuergase in das Innere der Blasenräume und oxydieren die Wände derselben. Derartiges Metall erhält beim Walzen Schuppen und Schlakkenlöcher und ergibt Ausschuß.

Weiches Flußeisen, welches im Herdofen aus manganreichem Einsatz rotbruchfrei hergestellt wurde und ohne Manganzusatz abgestochen wird, vergießt sich wie ein Metall, das Zusätze von Silizium oder Aluminum erhalten hat. Es fließt ruhig wie Öl und zeigt weder während des Gusses noch während des Erstarrens das Spiel der austretenden Gase, welche von der Oberfläche der Blöcke Metallteilchen mitreißen und sie unter lebhaftem Funkensprühen verbrennen lassen. Die Blöcke werden denn auch dicht, aber sie haben einen tief in das Innere hineingehenden Saugtrichter oder Lunker, oder sie zeigen schlechte Köpfe. Daher gibt man auch solchem Metall gerne einen Manganzusatz, und man erkennt aus der Wirkung desselben stets, daß auch dieses Metall Sauerstoff enthält, und zwar in so großer Menge, daß auch der Kohlenstoffgehalt des zugefügten Ferromangans von ihm angegriffen wird. Denn nun tritt beim Vergießen wiederum das Spiel in den Koquillen auf und beweist, daß Kohlenoxydbildung Man erhält dann wieder tadellose Blöcke mit gutem Inneren und guten Köpfen, aber mit der charakteristischen Anordnung der unschädlichen kleinen Gasblasen.

# 22. Die hauptsächlichsten Arbeitsverfahren des basischen Herdofenprozesses.

## a) Der Schrottroheisenprozeß.

Die älteste und am meisten verbreitete Arbeitsweise beim Herdofenstahlschmelzen ist der Schrottroheisenprozeß. Derselbe gestattet

die Verarbeitung eines hohen Prozentsatzes an Alteisen, auch Schrott genannt und gibt damit die Mittel die ungeheueren Mengen an Eisen zu regenerieren, die täglich auf allen Gebieten menschlicher Tätigkeit als unbrauchbar geworden ausgeschieden werden. Man kann jedoch im Herdofen nicht ausschließlich Schmiedeeisen- und Stahlschrott verwenden, da die in demselben enthaltenen Mengen an Reduktionsstoffen nicht genügen, die oxydierende Wirkung der Flammengase aufzuheben. Es hat sich nun bald herausgestellt, daß Roheisen das geeignetste Material ist, durch welches dem Schrott die fehlenden Reduktionsstoffe zugeführt werden können. Roheisen ist eine konzentrierte Lösung mehrerer Reduktionsstoffe in Eisen und hieraus erwachsen verschiedene Vorteile. Zunächst schmilzt Roheisen viel leichter als Schrott, es bildet sich aus ihm im Ofen daher bald ein Sumpf flüssigen Metalls, in welchen der Rest des Einsatzmaterials eintaucht, wodurch auch dieser schneller zum Schmelzen gelangt. Dabei aber verteilen sich die im Roheisen bereits im gelösten Zustande vorhandenen Reduktionsstoffe sehr schnell über die ganze flüssig gewordene Metallmasse und diese erhält so eine gleichmäßige und für den Prozeß günstige Zusammensetzung. Der Wert der einzelnen Reduktionsstoffe für den Herdofenbetrieb ist verschieden, daher hängt der Verlauf desselben auch einigermaßen von der Wahl der zu verwendenden Reduktionsstoffe bezw. Roheisensorten ab.

Das Silizium verursacht einen erhöhten Wärmebedarf und erscheint daher nicht als günstig. Andererseits oxydiert sich das Silizium sehr leicht und erleichtert, da die entstehende Kieselsäure viel Glühspan aufzulösen vermag, die Schlackenbildung erheblich. Da aber Kieselsäure außerdem, und zwar meist in nicht unbedeutenden Mengen, als Verunreinigung des metallischen Einsatzes und der Zuschläge in den Ofen gelangt und da dieser Stoff die Ursache zur Bildung großer Mengen Schlacke ist, sieht man einen hohen Siliziumgehalt im Roheisen nicht gern, hat ihn vielmehr häufig in den Lieferungsbedingungen auf 1% als Höchstbetrag festgesetzt. In Gegenden, wo der Schrott beträchtlich billiger ist als Roheisen und wo es daher vorteilhaft ist, mit möglichst wenig Roheisen zu arbeiten, kann man diese Beschränkung ruhig fallen lassen. Wenn es darauf ankommt möglichst viel Reduktionsstoffe im Roheisen zu haben, wie in vorliegendem Falle, oder auch, wenn eine zu weich gehende Charge einen Nachsatz an Reduktionsstoffen verlangt, kann man auch siliziumreiche Roheisensorten verwenden, ohne Ausstände befürchten zu müssen. Allerdings empfiehlt es sich dann ganz besonders auf Reinheit der übrigen Materialien an kieselsäurereichen Verunreinigungen zu achten.

Das Mangan verringert den Wärmebedarf und erhöht die Widerstandsfähigkeit des Metallbades gegen das Eindringen gelösten Sauerstoffes, es hat daher einen so guten Ruf erlangt, daß man auch größere Mengen davon im Roheisen anstandslos zuließ und oft sogar 3—4% vorschrieb.

Unter allen Reduktionsstoffen spielt der Kohlenstoff die für den Herdofenprozeß wichtigste Rolle. Seine Verbrennung verringert zwar an sich den Wärmebedarf ein wenig, seine Hauptwirkung aber

beruht auf der Eigenschaft, ein gasförmiges Oxydationsprodukt zu liefern, das im Innern des Metalles selbst entsteht und dadurch das Bad in Bewegung bringt, wodurch der Wärmeaustausch zwischen Flamme und Bad begünstigt und ein gutes Ausreagieren des letzteren ermöglicht wird; hierdurch allein wird der Herdofenprozeß praktisch ausführbar. Der günstigste Verlauf wird direkt dadurch erzielt, daß der Kohlenstoffgehalt des Bades richtig getroffen wird.

Nun gestatten die Bedingungen, unter welchen das Roheisen im Hochofen erzeugt wird, eine Regulierung des Kohlenstoffgehaltes nur in geringem Umfange, indem immer ein bei der angewendeten Temperatur mit Kohlenstoff gesättigtes Metall fällt. Daher können für den Kohlenstoffgehalt des Roheisens nicht gut Vorschriften gemacht werden und es bleibt Aufgabe des Herdofenbetriebes, den Kohlenstoffgehalt seiner Gattierung dadurch richtig einzustellen, daß er den Roheisenprozentsatz der Schrottqualität entsprechend wählt.

Der Phosphor ergibt im Herdofen ebenfalls einen geringen Wärmegewinn, dennoch aber ist er im Schrottroheisenprozeß auch im basischen Herdofen eine unerwünschte Beigabe. In den meisten Fällen wird zwar ein Phosphorgehalt bis zu etwa 0.5% im Roheisen selbsttätig und daher mühelos entfernt, größere Phosphormengen aber machen sich stets sehr unangenehm fühlbar, wie auch aus den Seite 129 u. 144 erwähnten Versuchen von Harbord in Bilston deutlich ersichtlich wird. Der Grund dazu liegt in dem Umstande, daß eine Entphosphorung im basischen Herdofen nur dann gelingt, wenn der Phosphor nach seiner Abscheidung aus dem Eisen auch Gelegenheit findet, ungestört in die beständige Form des Kalkphosphates überzugehen. Zur Entphosphorung sind so große Mengen von Eisenoxyden erforderlich, daß nicht nur die Abscheidung des Phosphors als Eisenphosphat geschehen kann, sondern daß noch ausreichend Eisenoxyd nachbleibt, um den Kohlenstoff so lange zu beschäftigen und von dem Eisenphosphate fern zu halten, bis dessen Zerlegung durch Kalk vollendet ist. Derartige Mengen von Eisenoxyd stehen aber beim Schrottroheisenprozesse nicht zur Verfügung; daher wird etwa gebildetes Eisenphosphat vom Kohlenstoffe immer wieder mindestens teilweise zersetzt, so daß eine entsprechende Menge Phosphor ins Eisen zurückgeht. Daher kann die Reinigung des Bades nur langsam erfolgen und es muß ein Endprodukt entstehen, das größere Mengen Sauerstoff aufgenommen hat und daher überoxydiert ist.

Dennoch ist die Verarbeitung hochphosphorhaltigen Roheisens im basischen Herdofen möglich, doch nur unter Anwendung eines Kunstgriffes. Man muß dem Bade nun auch einen Überschuß an Kohlenstoff geben und ihm gleich nach dem Einschmelzen eine größere Menge Erz zusetzen. Dann erfolgt die Abscheidung des Phosphors sofort und auch die Umwandlung in Kalkphosphat kann sich ohne Schwierigkeit vollziehen. Der höhere Kohlenstoffgehalt verzehrt hernach den Sauerstoff aus dem zugefügten Erz. Die Reduktion der Erze erfordert aber einen höheren Wärmebedarf und verursacht dadurch eine Verzögerung der Chargendauer.

Die Anwendung hochphosphorhaltigen Roheisens bedeutet somit eine Abweichung vom reinen Schrottroheisenprozeß und nähert das Verfahren dem später zu besprechenden Roheisen-Erzprozesse.

Beim eigentlichen reinen Schrottroheisenprozeß sucht man die Menge der Reduktionsstoffe, die dem Einsatz in Form von Roheisen zugefügt werden, so zu regeln, daß sie gerade der oxydierenden Wirkung der Flamme die Wage hält und daß die Anwendung größerer Erzmengen nicht erforderlich wird. Hat man dies gut getroffen, so hat man damit auch die Bedingungen für die besten Betriebsergebnisse geschaffen.

Das kann aber gleich gut durch die Anwendung der verschiedensten Roheisensorten, die hochphosphorhaltigen angenommen, erreicht werden, und hieraus erwächst dem Herdofenprozeß ein großer Vorteil vor den Windfrischverfahren, die nur mit Roheisensorten von ganz bestimmter, Abweichungen nur in ganz engen Grenzen zulassender Zusammensetzung mit Erfolg durchführbar sind.

Auch die chemische Zusammensetzung des Schrottes ist für den basischen Herdofenprozeß recht gleichgültig, wohl aber hat die äußere Beschaffenheit desselben eine gewisse Bedeutung. Am bequemsten sind für den Betrieb handliche, weder zu große noch zu kleine Stücke. Rostansatz kommt nur insoweit in Betracht, als durch ihn eine Erhöhung des Prozentsatzes an Reduktionsstoffen bedingt wird, also an Roheisen, und daß sich für diesen Fall zur Erzielung einer erstklassigen Qualität eine Erhöhung des Mangangehaltes der Gattierung empfiehlt.

Bis vor kurzem chargierte man die Öfen von Hand und da bedeutete guter Schrott eine Ersparnis an Zeit für das Einsetzen; bei Verwendung von Chargiermaschinen fällt dieser Umstand allerdings fort. Dennoch aber behält auch hier mittelgroßer Schrott seinen Vorteil, denn das Einschmelzen erfolgt rascher als wenn sehr große oder sehr kleine Stücke zur Verwendung gelangen.

Ein guter Einsatz schmilzt bei vollem Chargengewicht in 3 bis 4 Stunden; bald darauf beginnt das Kochen, welches, war der Roheisenprozentsatz richtig getroffen, nach etwa 1/2 Stunde seinen Höhepunkt erreicht hat und hernach wieder abflaut. Ungefähr in einer weiteren halben Stunde ist das Kochen ganz schwach geworden, das Bad hat ausreagiert, hat dabei die zum Vergießen erforderliche Temperatur angenommen und die Schlacke ist an Oxyden erschöpft worden. In früherer Zeit schenkte man letzterem Umstande keine Aufmerksamkeit, man schrieb der Schlacke immer einen schädlichen Einfluß auf das Metall zu und suchte sie daher möglichst vollständig aus dem Ofen zu entfernen, bevor man zur Veredelung des Metalles, d. h. zur Desoxydation schritt. Das Abziehen der Schlacke kostete aber, besonders bei feststehenden Herdöfen, viel Mühe und vor allem Zeit. Später hat man erkannt, daß eine an Oxyden arme Schlacke unschädlich ist, man arbeitet daher auf eine solche hin und läßt sie nun bis zum Schlusse der Charge im Ofen. Die Desoxydation kann auch in diesem Falle durch einen Zusatz von etwa 0,75% Ferromangan mit 80% Mn in wenigen Minuten bewirkt werden, wonach die Charge zum Abstich fertig ist. Alle Reaktionen verlaufen sozusagen selbsttätig, auch die Wärmeregulierung, und der gesamte Prozeß verlangt nur geringe Beaufsichtigung oder Nachhilfe. Diese Art des Stahlschmelzens ist daher sehr leicht auszuführen und ist in jeder Beziehung bequem und angenehm.

Es ist bereits Seite 140-142 erwähnt, daß durch die Ofenwirkung beim Schrottroheisenprozeß in den meisten Öfen annähernd  $2.5-3^{\circ}/_{\circ}$  Sauerstoff, auf das Metallgewicht bezogen, auf das Bad übertragen werden, wodurch etwa  $1.2^{\circ}/_{\circ}$  C,  $0.3^{\circ}/_{\circ}$  Si,  $0.6^{\circ}/_{\circ}$  Mn und  $0.2^{\circ}/_{\circ}$  P aus dem Einsatz abgeschieden werden und außerdem etwa  $1^{\circ}/_{\circ}$  Eisen verbrannt wird. Die Oxydation aller dieser Stoffe beeinflußt die vom Ofen zu liefernde Wärmemenge derart, daß für

$$1.2^{0}/_{0}$$
 C  $\times 14$  (62) = 16.8 Kal.  
 $0.6^{0}/_{0}$  Mn  $\times$  17 (61) = 10.2 Kal.  
 $0.2^{0}/_{0}$  P  $\times$  11 (60) = 2.2 Kal.

in Summa 29,2 Kal. Wärmegewinn

erhalten werden, während durch

$$0.3^{\circ}/_{\circ}$$
 Si  $\times$  15 (58) = 4.5 Kal. Wärmeverlust

entsteht, wonach ein Wärmegewinn von 24,7 Kal. für 1 kg Stahl entsteht, d. h. die Ofenarbeit um obigen Betrag verringert wird, wodurch sich der Wärmebedarf für die Erzeugung von 1 kg Stahl auf etwa 325 Kalorien stellt. Dieser Wärmegewinn wird aber bereits aufgehoben, wenn dem Einsatze 0,5% SiO<sub>2</sub> beigemischt ist, da 1% SiO<sub>2</sub> nach (59) einen Wärmeaufwand von 43 Kal. bedingt.

Die Abscheidung der Reduktionsstoffe aber verursacht einen Gewichtsverlust oder Abbrand von

1,2 % C 0,3 % Si 0,2 % P 0,6 % Mn 1,0 % Fe

in Summa 3,3%,

so daß ein Ausbringen von  $96,7\,^{\circ}/_{\circ}$  erfolgen müßte. Von diesen wird jedoch beim Vergießen immer etwas Metall verzettelt und geht für praktische Zwecke unwiederbringlich verloren, so daß man beim idealen Schrottroheisenprozeß auf nur etwa  $95\,^{\circ}/_{\circ}$  Ausbringen rechnen kann.

Wenngleich es sehr häufig gelingt den Roheisenzusatz so genau zu treffen, daß der Prozeß in der geschilderten Weise ohne Nachhilfe zu Ende geführt werden kann, so ist dies doch nicht immer möglich. Fällt er etwas zu gering aus, so kann das Bad nicht recht ins Kochen gelangen und man muß, je nach dem Grade der Mattheit der Charge, Spiegeleisen oder Roheisen nachsetzen. Dies bedeutet aber immer eine nicht unbedeutende Verlängerung der Chargendauer, und daher sucht man einen zu geringen Roheisenzusatz, der zu weich gehende oder "versetzte" Chargen zur Folge hat, durchaus zu vermeiden. Man gibt vielmehr lieber etwas zu viel Roheisen, als zu wenig. Um nun rechtzeitig über die Zusammensetzung des Metalles

Aufschluß zu erhalten, entnimmt man dem Bade bereits während des Kochens Proben, welche mit Hilfe der mechanischen Prüfungsmethoden auf ihren Härtegrad untersucht werden. Bemerkt man dabei, daß der Kohlenstoffgehalt des Bades höher ist als notwendig, so beschleunigt man den Prozeß durch einige Schaufeln Erz, die, einem warmen Bade zugefügt, verstärktes Kochen und erhöhte Kohlenstoffabscheidung verursachen. Auf diese Weise gelingt es, einen geringen Überschuß an Reduktionsmitteln meist ohne fühlbaren Zeitaufwand unschädlich zu machen.

Erschwert wird der Prozeß, wenn der Schrott nicht die vorhin angenommene günstige Stückgröße besitzt. Sehr große, massive Stücke schmelzen schwer, und es kommt vor, daß Stutzen von Blöcken größeren Querschnittes lange Zeit in der geschmolzenen übrigen Metallmasse liegen, ehe es gelingt, sie vollständig einzuschmelzen. Noch schwieriger aber läßt sich kleinstückiger Schrott verarbeiten, und namentlich Drehspäne bereiten leicht erhebliche Umstände. Bringt man derartiges Material in größerer Menge in den Ofen, so schmilzt die obere Schicht schnell, das Geschmolzene aber erstarrt beim Hineinsickern in den Haufen wiederum und dadurch wird der untere Teil des Einsatzes zu einer kompakten Masse, die eine ganze Menge Luft eingeschlossen enthält, welche als schlechter Wärmeleiter das Eindringen der Wärme erschwert und das Einschmelzen sehr beträchtlich verzögert. Inzwischen wird aber der Kohlenstoffgehalt des bereits geschmolzenen Materials langsam verbraucht, und das Bad kann dann überhaupt nicht mehr ins Kochen gelangen. Daher erfordert Schrott um so höheren Roheisenprozentsatz, je kleinstückiger er ist.

Einen weiteren ungünstigen Einfluß übt Kieselsäure aus, welche als Verunreinigung in den Ofen gelangt. Sie ist durch die bedeutende Erhöhung der Schlackenmenge die Ursache, daß der Ofen für die Erzeugung einer bestimmten Menge Stahl viel mehr Wärme Kieselsäure hängt dem Roheisen meist in größerer liefern muß. Menge an, als man glaubt, und besonders, wenn das Roheisen in Sand gegossen wurde, ist ein Sandüberzug von 2 und mehr Prozent nichts Seltenes, aber auch der Schrott bringt Sand in den Ofen, und gewöhnlich um so mehr, je kleinstückiger er ist. Scherenabschnitte, Abfälle der Stanzwerke, Drehspäne und dergl. lassen sich überhaupt nur mit der Schaufel vom Hüttenflur aufnehmen, und dabei ist es unvermeidlich, daß gewisse Mengen von Sand und Erde mitgegriffen werden und dann auch in den Ofen gelangen. Dem im Stahlwerke erzeugten Schrott haftet ebenfalls oft Kieselsäure in Gestalt von Resten feuerfesten Materials an, das man häufig mit in den Ofen setzt, weil man, sehr mit Unrecht, die Kosten scheut, die mit der Entfernung desselben verbunden sind.

Stärker als die erwähnte Erhöhung des Wärmebedarfes macht sich die Verringerung des Ausbringens fühlbar, die durch die Verwendung unreiner Materialien bedingt wird. Es werden nämlich Sand und Erde zum größten Teil, dagegen Rost auf dem Schrott, Farbe auf alten Dachblechen und Zinn und Lot auf Weißblech-

abfällen vollständig mit dem metallischen Eisen eingewogen und als solches in Rechnung gestellt, und auf diese Weise entsteht dann ein bedeutender Abbrand. Dazu muß für jedes Prozent  $\mathrm{SiO_2}$  nach (45)  $0.5\,^{0}$ /o Eisen in die Schlacke gehen, und wenn dieser Betrag auch nicht sehr bedeutend ist, ist er doch immerhin so groß, daß er nicht gut übersehen werden kann.

Denke man sich z. B. vorhin betrachteten idealen Einsatz, der  $3.3^{\circ}/_{0}$  Abbrand ergab, durch  $4^{\circ}/_{0}$  Si  $O_{2}$  und  $1^{\circ}/_{0}$  andere Beimengungen verunreinigt, so wird sich jetzt der Abbrand auf  $3.3+4+(4\times0.5)+1=10.3^{\circ}/_{0}$ , und da beim Gießen etwa  $1-2^{\circ}/_{0}$  verloren gehen können, auf  $12^{\circ}/_{0}$  stellen, so daß das Ausbringen nur  $88^{\circ}/_{0}$  beträgt. Das ist aber ein Resultat, welches dem beim Bessemerprozeß erhaltenen gleichkommt oder noch ungünstiger ist, als dieses. Es kann jedoch noch schlechter werden, wenn man den Prozeß mit einer Schlacke mit nicht vollständig ausgenütztem Eisengehalt beendet. Eine derartige Arbeitsweise wird heute noch an manchen Orten ausgeübt, wofür den besten Beweis die Schlackenanalysen geben, welche auf S. 131 aufgeführt sind, unter welchen man bis über  $18^{\circ}/_{0}$  Fe findet.

Durch einen hohen Eisengehalt in der Endschlacke wird außerdem ein bedeutend höherer Verbrauch an Ferromangan und damit eine Erhöhung der Gestehungskosten verursacht. Zur Illustration aller dieser Nachteile seien einige Daten angeführt, die von einem Werke stammen, das gezwungen war, ausschließlich schlechten Schrott, darunter viel Weißblechabfälle und möglichst wenig Roheisen zu verarbeiten, das noch dazu wenig Mangan enthielt. Die Chargendauer betrug bei normalem Chargengange 7—8 Stunden, bei 12—13 T<sup>o</sup> Chargengewicht; der Abbrand betrug 10—12 <sup>o</sup>/<sub>o</sub>, das Metall war stark sauerstoffhaltig und benötigte 1,2 <sup>o</sup>/<sub>o</sub> Ferromangan zur Desoxydation. Die normale Endschlacke hatte (nach erfolgtem Ferromanganzusatz) die Zusammensetzung

$$27^{\circ}/_{0}$$
 Si  $O_{2} + 9^{\circ}/_{0}$  Fe O +  $5^{\circ}/_{0}$  Mn +  $47^{\circ}/_{0}$  Ca O +  $8^{\circ}/_{0}$  Mg O +  $3^{\circ}/_{0}$  P<sub>2</sub> O<sub>5</sub>.

Eine Charge aus gleichem Einsatze, die aber zu weich eingeschmolzen war, erforderte mehrfache Zusätze an Spiegel und Roheisen; da diese aber offenbar nicht richtig getroffen waren, so saß die Charge 14 Stunden im Ofen und benötigte zur Desoxydation 3,25% of Ferromangan. Das Material war trotzdem von sehr geringer Qualität. Die Zusammensetzung der Endschlacke mit

$$16,17^{\circ}/_{\circ} \text{ Si O}_{2} + 19,32^{\circ}/_{\circ} \text{ Fe} + 6,18^{\circ}/_{\circ} \text{ Mn}$$

+36,4 % CaO + 16,14 MgO + 2,5 P<sub>2</sub> O<sub>5</sub>

zeigt deutlich die Ursache des Mißerfolges; es herrschte stets Mangel an Reduktionsstoffen und dadurch konnte die oxydierende Wirkung der Ofengase nicht genügend aufgehoben werden.

Die großen Preisunterschiede zwischen den einzelnen Roheisenund Schrottsorten machen es vielerorts unmöglich, den Öfen nur gutes Einsatzmaterial zukommen zu lassen, und oft muß man viel minderwertiges Material, wenn nicht gar ausschließlich solches, verarbeiten. Dabei müssen natürlich Nachteile in den Kauf genommen werden. Solche Marktbedingungen waren die Ursache, daß allmählich die unten beschriebenen Abarten des Stahlschmelzens herausgebildet wurden. Ihr Erfolg auch unter den ungünstigsten Bedingungen ist ein Beweis für das Anpassungsvermögen und die Vielseitigkeit, also auch für die Vollkommenheit des basischen Herdofens.

### b) Der Schrottkohlenstoffprozeß.

Es gibt Gegenden, wo Schrott im Überfluß und zu billigen Preisen zu haben ist, während Roheisen nur zu hohen Preisen beschafft werden kann. Unter solchen Verhältnissen kann ein Verfahren gute Dienste leisten, auf welches Leopold Pszczolka in Graz im Jahre 1890 ein Patent genommen hat. Nach diesem Verfahren wird dem Mangel an Reduktionsstoffen im Einsatz durch Zusatz des wirksamsten von allen, nämlich von Kohlenstoff in einer der unten angegebenen Formen abgeholfen, indem für je 1% fehlenden Kohlenstoff 1—1,5% Graphit, Anthracit oder Koks, oder 2% Steinkohle, 2,5—3% Braunkohle oder 5% gedörrtes Holz zugesetzt wird.

Nach Schmidthammer (St. u. E. 1906, S. 1248) nimmt man von der zu beschaffenden Kohlenstoffmenge das 1,5 bis 2fache an Koks, der gemahlen wird, damit er vom Eisen schneller aufgenommen werden kann. Um ihn möglichst vor dem Verbrennen zu schützen, soll er mit etwa der 5 fachen Menge Drehspäne gemischt werden. Das so erhaltene kohlenstoffreiche Material wird zweckmäßig zu unterst in den Ofen gebracht und mit dem Rest des Schrottes zugedeckt. Auf diese Weise gelingt es, ganz ohne Roheisen mit 100% Schrott zu arbeiten. Dieser Kohlenstoff kann aber vom Metall erst aufgenommen werden, wenn dasselbe eingeschmolzen oder zum mindesten in den teigigen Zustand übergegangen ist. Da hierzu für Schrott sehr hohe Temperatur erforderlich ist, so ist es klar, daß das Einschmelzen viel länger dauert, als bei der Verwendung von Roheisen, was wiederum die Bildung größerer Mengen vom Glühspan zur Folge haben muß. Es muß also auch mehr Kohlenstoff ins Bad gebracht werden, als beim Schrottroheisenprozeß notwendig ist; dessen nachherige Abscheidung wird aber wieder länger andauern, und hieraus ergibt sich ungezwungen, daß der Verzicht auf die Mitwirkung von Roheisen nur durch Nachteile erkauft werden kann, nämlich durch längere Chargendauer und dadurch verursachten Mehraufwand an Brennstoff.

Ferner kommt das Silizium aus dem Roheisen in Fortfall, weshalb dafür zu sorgen ist, daß die zur Schlackenbildung erforderliche  $\mathrm{SiO_2}$ -Menge dem Bade zur Verfügung steht. Ein Mangel daran ist bei Verwendung schlechten Schrottes allerdings nicht zu befürchten. Bei gutem Schrott kann er aber wohl eintreten, und dann kann ein Zusatz von guter Endschlacke, die von früheren Chargen herstammt, empfohlen werden.

Bei Chargen, deren Einsatz ausschließlich aus Schrott besteht, ist unter allen Umständen der Mangangehalt gering, was die Entstehung eines sauerstoffhaltigen Metalls zur Folge haben muß, das wiederum zur Desoxydation erhöhten Ferromanganzusatz benötigt. Diesem Übelstande kann durch Zusatz von Manganerzen einigermaßen abgeholfen werden.

Im übrigen ist der Verlauf des Schrottkohlenstoffprozesses, der übrigens nur selten zur Ausführung gelangt, der gleiche wie beim Schrottroheisenprozeß. Dr. ing. Th. Naske gibt in St. u. E. 1907, S. 191 ein Beispiel einer derartigen Charge. Es wurden 16000 kg weiche Stahlabfälle mit Briquettes chargiert, die aus 320 kg Kleinkoks, 160 kg Teer und 420 kg kaukasischem Manganerz mit 50% Mn bestanden, als Zuschläge dienten ferner 320 kg Kalkstein und 10 kg Flußsand. Das Metall war nach dem Einschmelzen weich, enthielt 0,66% Mn und war frei von Rotbruch. Die Fertigprobe zeigte 0,45% Mn und 0,07% C, und die Chargendauer betrug, vom Beginn des Einsetzens bis zum Abstich gerechnet, 315 Minuten. Derselbe Ofen liefert nach dem Schrottroheisenprozeß 20000 kg Stahl in 280 Minuten.

## e) Der Roheisenerzprozeß mit festem Einsatz.

Die Entwickelung des Herdofenprozesses ließ die vorhandenen Vorräte an Schrott in den großen Zentren der Eisenindustrie schnell abnehmen, so daß es am gewohnten guten Einsatzmaterial für die Öfen bald zu mangeln begann. Um sie weiter betreiben zu können, war man gezwungen, an die Verarbeitung minderwertigen Schrottes zu gehen und, da dies Material durch die Kosten für die Zufuhr aus weiter entfernten Orten zu sehr verteuert wurde, schließlich zur Erhöhung des Roheisenprozentsatzes im Einsatze zu greifen. Überschuß an Reduktionsstoffen, der dadurch in den Einsatz gebracht wurde, konnte rationell nur durch entsprechende Zusätze an Eisenoxyden abgeschieden werden, und man gelangte bald dahin, diese Oxyde gleichzeitig mit dem Metall in den Ofen zu bringen, so daß sie bereits während des Einschmelzens wirksam wurden. Durch solchen Kunstgriff entzog man allerdings die Details der Einwirkung der Beobachtung, aber man vermochte zu erreichen, daß das Metall nach dem Einschmelzen ungefähr die gleiche Zusammensetzung aufwies, wie eine Schrottroheisencharge in demselben Stadium des Prozesses. Nur wurden dabei viel größere Schlackenmengen erhalten, als beim Schrottroheisenprozeß. Man schrieb diesen einen schädlichen Einfluß zu und suchte die Schlacke daher, sobald sie sich oberhalb des geschmolzenen Einsatzes zeigte, so viel als möglich Dadurch gelangte man auch dahin, die Schlackenzu entfernen. menge, die in den Ofen verblieb, soweit zu verringern, daß das Fertigmachen der Charge unter ziemlich gleichen Bedingungen erfolgen konnte, wie sie beim Schrottroheisenprozeß üblich sind. Durch derartige Arbeitsweise wurde an vielen Orten der Beweis erbracht, daß die Umwandlung von Einsätzen mit größerem Roheisenprozentsatz, ja von Roheisen allein in Stahl im basischen Herdofen möglich ist, wenn Erzsauerstoff in ausreichender Menge zu Hilfe genommen wird. Es ergaben sich dabei jedoch folgende Schwierigkeiten:

- Litt die basische Zustellung sehr, denn häufig bildeten sich Löcher im Boden, immer aber fand eine sehr starke Abnützung der Wände statt, so daß zur Herdreparatur bedeutend mehr Material und Zeit aufgewendet werden mußte.
- Wurden große Quantitäten an Erz benötigt; ebenso stieg der Kalkbedarf, wodurch die Einsatzkosten in die Höhe gingen.
- 3. Dauerte das Einschmelzen mit der Erhöhung der Roheisen und Erzsätze sehr viel länger und damit wuchs sowohl die gesamte Dauer der Chargen, wie auch der Kohlenverbrauch und die Abnützung auch der sauren Ofenzustellung.

Durch alle diese Umstände ging die Erzeugung der Anlage sehr stark herunter, während die Gestehungskosten sich in einer Weise erhöhten, daß eine Konkurrenz mit den Windfrischverfahren absolut ausgeschlossen war.

Die Ursachen aller dieser Übelstände lassen sich wohl folgendermaßen erklären. Das leichtslüssige Roheisen sickert nach dem Schmelzen nach unten und gelangt in Berührung mit dem Erz, wobei die charakteristischen Umsetzungen erfolgen, d. h. zunächst Eisensilikate und Phosphate gebildet werden, welche Eisenoxyd auflösen und nun auf den Boden des Ofens gelangen, auf welchen sie ihre Einwirkung ausüben müssen. Erst wenn die Mengen an geschmolzenem Metall größer werden, können die eisenreichen Schlacken vom Boden abgedrängt und in größerem Maßstabe zur Einwirkung auf den miteingesetzten Kalk gezwungen werden. Dazu kann es aber zunächst nicht kommen, denn die sehr eisenreiche Schlacke wirkt auf alle Reduktionsstoffe im geschmolzenen Eisen, also auch auf den Kohlenstoff, der mit ihr bekanntlich stark endothermische Reaktion gibt. Die Wärmemengen, welche mit dem oben geschmolzenen Roheisen in den Reaktionsraum gelangen, werden hier aufgebraucht, bis die Grenze der Einwirkung von Kohlenstoff auf Erz erreicht ist. Es ist daher unmöglich, ein warmes, gleichmäßig zusammengesetztes Metallbad entstehen zu lassen, vielmehr bildet sich der untere Teil des Einsatzes zu einer Paste aus, die aus eisenreicher Schlacke und Partien metallischen Eisens besteht, welche an verschiedenen Stellen verschieden stark vorgefrischt sind. Masse leitet die Wärme ungefähr ebenso schlecht, wie schlechter kleinstückiger Schrott. Das Eisenoxyd der Eisenerze wird dabei hauptsächlich nur zu Eisenoxydul reduzierte, und die Vorgänge lassen sich durch die beiden Formeln

$$Si + Fe_2 O_3 = SiO_3 Fe + Fe$$
  
 $C + Fe_2 O_3 = 2 FeO + CO$ 

darstellen. Man sieht während des Einschmelzens auch deutlich, wie durch einzelne Kanäle, die vom Innern der Masse bis an die Oberfläche reichen, Kohlenoxyd stoßweise entweicht, welches kleine Schlackenmengen herausschleudert, die um die Austrittsstellen herum

Digitized by Google

förmliche kleine Krater bilden, deren Arbeiten von den im Innern verlaufenden Reaktionen Kunde gibt. Es gelingt erst nach längerer Zeit, die Oberfläche so heiß zu bekommen, daß sich daselbst ein richtiges Eisenbad bildet, welches hernach die unteren Schichten verstüssigt. Erst dann ist die Temperatur hoch genug geworden, um die eigentlichen, für den basischen Herdofenprozeß typischen Reaktionen hervorzurufen, nämlich den Übergang größerer Mengen von Eisensilikaten und Phosphaten in die entsprechenden Kalksalze und die Reduktion des frei gewordenen Eisenoxyduls zu metallischem Eisen. Ließ man nun die Schlacke vor Beendigung der letztgenannten Reaktionen aus dem Ofen laufen, so hat man wohl die Reduktionsstoffe aus dem Eisen abgeschieden, aber man hat ihre Abscheidungsprodukte in einer Form entfernt, welche die Ausnützung des Eisengehaltes der Erze nicht zuließ. Man hat diesen Eisengehalt fast vollständig verloren gehen lassen und andererseits einen Abbrand erreicht, der annähernd der Summe aller Reduktionsstoffe im Roheisen gleich ist.

Ist aber der Ersatz nicht genau getroffen gewesen, so ergeben sich einige andere Nachteile. War er zu gering, so enthält das Metall nach dem Einschmelzen mehr Kohlenstoff, als man bei dem Schrottroheisenprozeß anzutreffen gewohnt ist, und das Bad beginnt unter dem Zusatze neuer Erzmengen zu schäumen, es bilden sich neue erhebliche Schlackenmengen und die Beendigung der Charge zieht sich stark in die Länge. War dagegen der Erzsatz zu groß, so wird das Metall so weich, daß es sich schwer einschmelzen läßt, man muß dann viel Roheisen nachsetzen und hat oft genug Mühe, die Charge überhaupt aus dem Ofen zu bringen.

Würde es gelingen, die geschilderten Übelstände beim Einschmelzen zu vermeiden und außerdem eine günstige Ausnützung des Eisengehaltes der zugesetzten Erze zu erzwingen, so würde sich dennoch ein größerer absoluter Wärmebedarf ergeben, als er für den Schrottroheisenprozeß erforderlich ist. Dieser Mehrbedarf läßt sich durch die vorhin ermittelten Zahlen für jeden beliebigen Einsatz annähernd bestimmen. Würde beispielweise ein Roheisen mit

$$1,0 \% \text{ Si} + 0,5 \% \text{ P} + 2 \% \text{ Mn} + 4 \% \text{ C}$$

verwendet, aus welchem durch die oxydierende Wirkung des Ofens beim Einschmelzen

$$0.3^{\circ}/_{0}$$
 Si  $+ 0.2^{\circ}/_{0}$  P  $+ 0.6^{\circ}/_{0}$  Mn  $+ 1.2^{\circ}/_{0}$  C  $= 2.3^{\circ}/_{0}$  abgeschieden würde, so verbliebe zur Abscheidung durch Erz und durch oxydierende Wirkung des Ofens beim Fertigmachen  $0.7^{\circ}/_{0}$  Si  $+ 0.3^{\circ}/_{0}$  P  $+ 1.4^{\circ}/_{0}$  Mn  $+ 2.8^{\circ}/_{0}$  C

Durch die oxydierende Wirkung beim Einschmelzen würde der Wärmebedarf verringert um

$$0.2^{0}/_{0}$$
 P × 11 (60) = + 22 Kal.  
 $0.6^{0}/_{0}$  Mn × 17 (61) = + 10 ,,  
 $1.2^{0}/_{0}$  C × 14 = + 17 ,,  
Sa. 29 Kal.  
 $0.3^{0}/_{0}$  Si × 15 (58) = - 5  
Sa. 24 Kal.

Durch die Erzwirkung beim Fertigmachen würde der Wärmebedarf erhöht um

Der Mehrbetrag an Wärme, der zur Erzeugung von 1 kg Stahl aufzuwenden wäre, würde 117 — 24 = 93 Kal. oder  $\infty$  27% betragen; und noch bedeutend erhöht werden, wenn das verwendete Erz Kieselsäure enthält.

Dagegen müßte statt eines Abbrandes von  $(1^{0}/_{0} SiO_{3} + 1^{0}/_{0} Fc) + 0.5^{0}/_{0} P + 2^{0}/_{0} Mn + (4^{0}/_{0} C + 0.2^{0}/_{0} Fe) = 8.7^{0}/_{0}$  jetzt ein Zubrand von

$$\begin{array}{c} 0.7 \quad \text{Si} \times 1.00 \ (69) = + \ 0.7 \quad {}^{0}/_{0} \\ 0.3 \quad P \times 2 \quad (71) = + \ 0.6 \quad {}^{0}/_{0} \\ \underline{2.80 \ C \times 1.47 \ (75) = + \ 4.1 \quad {}^{0}/_{0}} \\ \text{ab} \quad 1.4 \ \text{Mn} \times 0.32 \ (73) + \text{obige} \quad 2.3^{*}) = - \ 2.75^{0}/_{0} \\ \text{Sa.} \quad 2.65^{0}/_{0} \end{array}$$

entstehen, der einigen Ersatz für den großen Wärmebedarf wie für die höheren Einsatzkosten gewährt, welche durch den Erzbedarf bedingt werden.

Es ist nicht schwer sich diesen letzteren Vorteil zu sichern, wenn man die Arbeitsweise einhält, die bei der Besprechung des Roheisenprozesses mit flüssigem Einsatz beschrieben ist.

Die für die Erhöhung des Wärmebedarfes ermittelten Zahlen zeigen sofort, daß eine beträchtliche Erleichterung der Ofenarbeit erfolgen muß, wenn man dem Ofen das Roheisen statt in festem Zustande bereits eingeschmolzen zuführt. Dies erscheint für Werke, welche eigene Hochöfen haben, ohne weiteres ausführbar. Es würde diesen Werken den weiteren Vorteil gewähren, daß die Hochöfen die Kosten sparen können, die ihnen das Vergießen des Roheisens in Masseln, das Zerschlagen und die Abfuhr derselben verursacht. Allerdings würde die oxydierende Wirkung des Herdofens beim Einschmelzen in Fortfall kommen, wodurch der Erzsatz eine weitere Erhöhung erfahren müßte. Man hätte für das vorstehend angenommene Roheisen von der Zusammensetzung  $1^{\circ}/_{\circ}$  Si  $2^{\circ}/_{\circ}$  Mn  $0.5^{\circ}/_{\circ}$  P  $4^{\circ}/_{\circ}$  C auszugehen. Ein derartiges Metall müßte einen Zubrand von  $1^{\circ}/_{\circ}$  Si  $\times 1.00 = 1.00^{\circ}/_{\circ}$ 

$$\begin{array}{c} 0.50 / o \text{ P} \times 2 & = 1.000 / o \\ 40 / o \text{ C} \times 1.47 & = 5.880 / o \\ \hline & 7.880 / o \\ \text{ab} & 20 / o \text{ Mn} \times 0.32 & = -0.640 / o \\ \hline & \text{Sa.} & = 7.240 / o \end{array}$$

<sup>\*)</sup> Oxydierende Wirkung des Ofens beim Einschmelzen.

also um  $4,59^{0/0}$  mehr als vorhin ergeben, während die Erhöhung des Wärmebedarfs sich auf

für das kg Stahl stellen müßte.

Brächte man aber das Roheisen mit einem Wärmegehalt von 250 Kal. in den Ofen, so würde man aus dem flüssigen Roheisen nunmehr  $\frac{250}{107,24} = 233$  Kal. für das kg Stahl erhalten. Somit erscheint der Roheisenprozeß mit flüssigem Einsatz in bezug auf die vom Ofen zu leistende Wärmearbeit zum mindesten nicht unvorteilhafter, als der Schrottroheisenprozeß.

## d) Der Roheisenprozeß mit flüssigem Einsatz.

Der Roheisenprozeß mit flüssigem Einsatz ist an vielen Orten versucht worden, doch hat er meist wenig befriedigende Resultate ergeben. H. H. Campbell sieht die hauptsächlichsten Schwierigkeiten bei diesem Prozeß in dem starken Schäumen des Bades während der ersten Periode der Entkohlung, durch welches die Arbeit im gewöhnlichen feststehenden Herdofen sehr unbequem wird. Das Bad steigt und Schlacke ja auch Metall gelangen an die sauer zugestellten Ofenteile, zuweilen selbst in die Kammern und bringen den Ofen zum baldigen Erliegen, wenn man nicht vorzieht, sie über die Türschwellen auf das Arbeitsplateau laufen zu lassen, wodurch man wieder den Zugang zum Ofen erschwert oder gar ganz unmöglich macht. Campbell umging diese Schwierigkeiten dadurch, daß er einen von ihm konstruierten Kippofen anwendete, der sich von der Wellmannschen Konstruktion dadurch unterscheidet, daß die Gasund Luftzuführung und damit die Heizwirkung nicht unterbrochen zu werden brauchen, wenn der Ofen gekippt wird. Das flüssige Roheisen wurde in diesen mit Erz und Kalk in genügender Menge beschickten Ofen direkt vom Hochofen gebracht. Campbell beschreibt den Verlauf des Prozesses wie folgt:

"Während der Verbrennung des Siliziums findet keine heftige Reaktion statt, aber gleich nachher gerät das gesamte Bad in Bewegung, worauf der Ofen soweit gekippt wird, daß das Metall von den Türen abgezogen und mehr auf die Rückwand gebettet wird. Hierdurch wird das Fassungsvermögen des Ofens praktisch auf das Doppelte gebracht, während die Flamme ihre Einwirkung wie gewöhnlich ausübt. In dieser Stellung wird der Ofen 2—3 und mehr Stunden gehalten, bis das Bad ruhiger geworden ist. Inzwischen sucht die Schlacke an den Köpfen überzuschäumen, muß dabei aber über eine zwischen Köpfen und Herd angebrachte Öffnung fließen.

Diese Stelle ist zwar nicht breit, aber es ist speziell vorgesehen, daß die Schlacke dort durch ein kleines Loch in einen Schlackenfang abfließen kann. In dieser Weise wird eine recht beträchtliche Menge Schlacke entfernt und die Chargendauer erheblich abgekürzt."

Weiter heißt es:

"Diese Methode der Verarbeitung von direktem Metall war in 50 t Öfen einige Jahre hindurch in mehr oder weniger beständiger Anwendung. Bei derartiger Arbeitsweise wurde der Eisengehalt der Erze in so großer Menge reduziert, daß das erhaltene Stahlgewicht, d. h. Blöcke plus Schrott das Gewicht des chargierten Roheisens um  $4-6\,^{\circ}$ /o überstieg, wenn die Charge vollständig aus Roheisen bestand."

Campbell erzielte somit sehr gute Resultate, aber er fand in denselben augenscheinlich keinen sehr in den Augen springenden Vorteil, denn er behauptet, ziemlich gleich gute Resultate auch mit kalt eingesetztem Roheisen erhalten zu haben. Ein 50 t Ofen, der mit kaltem aus 97,5% Roheisen bestehenden Einsatz beschickt wurde, erzeugte im Jahre 1896 in einer Woche 437 t Stahl, was einer Monatsproduktion von 1894 t gleich kommt. Campbell behauptet weiter, daß die Verarbeitung von direktem Metall weder eine Umwälzung in der Stahlindustrie bedeute noch auch neu sei; sie böte Vorteile bis zu gewissem Grade, erspare aber nicht soviel Zeit, als man erwarten möchte. Die Versuche an vielen anderen Orten ergaben, soweit Verf. bekannt, viel weniger günstige Resultate. Der erste, der behauptete, mit der Verarbeitung flüssigen Roheisens höhere Produktionen zu erzielen, als bei Verwendung von festem Einsatz, war Talbot. Dieser wies auch nachdrücklich auf das höhere Ausbringen und die Vorteile desselben hin, die bei seiner Methode erreicht werden.

### 1. Der Talbotprozeß.

Talbot ging von der allgemeinen Annahme aus, daß die Entkohlung mit der größten Intensität verläuft, wenn der Kohlenstoffgehalt des Metalles unter 1,5% beträgt. Um den hohen Kohlenstoffgehalt des Roheisens auf diesen Betrag herunterzudrücken, benützte er den Kunstgriff, das Roheisen durch eine größere Menge von flüssigem Stahl zu verdünnen. Als Apparat wählte er einen größeren Kippofen, anfänglich von 75 t Inhalt, in welchem zunächst etwa 40 t Stahl in gewöhnlicher Weise erzeugt wurden. Nach vollständiger Entkohlung wurden dem Bade Eisenoxyde, in Form von Erzen oder Walzsinter, und Kalk zugeführt und erhitzt, worauf dann etwa 10000 kg Roheisen in flüssiger Form eingeführt wurden. Dabei erfolgte eine sehr lebhafte Reaktion, bei welcher Si. Mn und P vollständig, und Kohlenstoff in einem Maße abgeschieden wurde, das der aufgespeicherten Wärme entsprach. Die Einwirkung war immer so heftig, daß während des Eingießens des Roheisens Gas und Luft abgesperrt werden mußten, und daß trotzdem aus dem gebildetem Kohlenoxyd eine Flamme entstand, die aus den Ofentüren herausblies. Das Metall wurde darauf der Ofenwirkung ausgesetzt und in kurzer Zeit vollständig entkohlt. War der Ofen in dieser Weise mit Stahl



angefüllt, so begann man denselben in regelmäßigen Perioden abzugießen, während entsprechende Mengen Erz und Roheisen nachgefüllt wurden. Der Prozeß wird in der geschilderten Weise zu einem ununterbrochenen. Man erhält jedoch im Ofen nur entkohltes Metall und muß die Desoxydation in der Pfanne ausführen, da sonst der Ferromanganverbrauch ungebührlich gesteigert werden würde.

Anfangs befürchtete man, daß durch Bodenbeschädigungen viele Störungen verursacht werden müßten. Es hat sich aber erwiesen, daß diese Befürchtungen unbegründet waren, indem die Reaktionen nur im oberen Teile des Bades verlaufen und den eigentlichen Boden nicht in Mitleidenschaft ziehen. Dagegen werden die Wände in der Schlackenlinie angegriffen und müssen nach jeder Charge repariert werden, was aber ohne Schwierigkeiten ausführbar ist.

Da bei derartiger Arbeit das Einschmelzen erspart wird, das Metall der Behandlung aber in einer Zusammensetzung ausgesetzt wird in welcher es der Schrottroheisencharge nach beendetem Einschmelzen durchaus ähnlich ist, und da diese Zusammensetzung ein Fertigmachen in kurzer Zeit zuläßt, so schrieb man dem Talbotprozeß die Fähigkeit zu, sehr große Produktionen zu erzielen. Man übersah, daß die Kohlenstoffabscheidung durch Erz einen großen Wärmebedarf hervorruft, worauf H. H. Campbell in der Folge hingewiesen hat. Außerdem muß aber auch das Eisen von der Temperatur des flüssigen Roheisens auf die höhere Temperatur des vergießbaren Stahles erwärmt werden und diesen gesamten Wärmebetrag muß der Ofen eben liefern. Dazu gehört aber Zeit. Aus diesem Grunde haben sich die Erwartungen, die man an den Talbotprozeß in bezug auf Produktionsfähigkeit knüpfte, auch nicht ganz erfüllt, und man suchte das Ziel dadurch zu erzwingen, daß man den Fassungsraum der Öfen vergrößerte.

K. Poech beschreibt in St. u. E. 1906, S. 1301 und ff. die neuesten Talbotanlagen der Cargo Fleetworks in Middlesborough und der Jones u. Laughlin Steel Co. in Pittsburg.

Erstere umfaßt 3 Kippöfen von je 175 t Fassungsvermögen, letztere hat Öfen mit einem Fassungsvermögen von sogar 200 t. Die Arbeitsweise ist im laufenden Betriebe für beide Anlagen im wesent-Nach dem Abgießen von 50 t Stahl werden zulichen dieselbe. nächst die Zuschläge an Erz und Kalk eingesetzt und erhitzt und während sie schmelzen, werden die in der Schlackenlinie erforderlichen Reparaturen ausgeführt, welche viel geringer sein sollen, als bei feststehenden Ofen. Sobald die Zuschläge eingeschmolzen sind, wird die erste Pfanne Roheisen eingegossen. Hierauf werden wieder Zuschläge gesetzt und auf diese wird die zweite Pfanne, welche immer eine weit geringere Reaktion ausübt, nachgegossen. sonderer Wert wird darauf gelegt, nach dem Eingießen des Roheisens eine möglichst vollkommene Reaktion zu bekommen. Nach einer solchen enthält das Bad nur mehr rund 0,3% C. Je größer die auf einmal eingegossene Menge an Roheisen und je höher der Siliziumgehalt desselben ist, desto lebhafter findet die Reaktion statt. Wenn das Bad sich nach dem zweiten Roheisenzusatz einigermaßen beruhigt hat, wird ein Teil der Schlacke entfernt, da eine zu dicke Schlackendecke das Fertigmachen verzögert. Das Ferromangan wird in der Gießpfanne zugegeben. Trotzdem nach der vorstehenden Beschreibung die Entkohlung sehr schnell zu erfolgen scheint, soll doch nur alle 6 Stunden eine Charge von 50 t abgestochen werden, was also einer Produktion von 200 t pro Tag gleichkäme. Der erste Ofen erzeugte in den ersten 12 Betriebswochen etwas weniger, nämlich rund 1000 t pro Woche, oder 120 kg Stahl für die Minute. Der Kohlenverbrauch betrug annähernd 25%, das Ausbringen 105,7%, auf das Gewicht des eingesetzten Metalles bezogen.

Der Umstand, daß kippbare Öfen erfordert werden, deren Bau sehr teuer ist, ist wohl hauptsächlich die Ursache, daß das Verfahren relativ geringe Verbreitung gefunden hat. A. Surzyck i suchte es auch für feststehende Öfen verwendbar zu machen, indem er diese mit mehreren, in verschiedener Höhenlage befindlichen Abstichlöchern versah.

### 2. Die kombinierten Verfahren.

Zwei andere Verfahren, welche den Herdofen in den Stand setzen sollen Roheisen ohne Schrott zu verarbeiten, sind die kombinierten Verfahren, nämlich der Witkowitzer Duplexprozeß und das Verfahren von Pszczolka-Daelen. Beiden liegt der Gedanke zugrunde, dem Roheisen den größten Teil der Reduktionstoffe zu entziehen, bevor es in den Herdofen eingeführt wird. Als für diesen Prozeß geeignetes Roheisen benützt Witkowitz ein solches, das genügend viel Silizium enthält, um sich im sauer ausgekleideten Konvertor entkohlen zu lassen, ohne dabei zu kalt zu werden, während andererseits der Phosphorgehalt so hoch ist, daß eine Behandlung auf basischem Herde erfolgen muß, und doch zu niedrig ist, um eine Behandlung im Thomaskonvertor zu gestatten. Die Ausführung geschieht in der Weise, daß das dem Hochofen entnommene Metall in der saueren Birne entsiliziert und bis auf ca. 1% Kohlenstoff entkohlt wird, worauf man es in den Herdofen überführt und dort durch Erzzusätze entphosphort und gleichzeitig die Entkohlung zu Ende führt. Dadurch werden die Anforderungen an den Herdofen bedeutend herabgemindert, der Chargengang ist kurz und die Öfen erreichen wohl die doppelte Produktion, die sie beim gewöhnlichen Schrottroheisenprozeß mit kaltem Einsatze herausbringen können. Das Verfahren verlangt aber eine vollständige Bessemeranlage, welche in Bau und Betrieb sehr teuer ist, wehalb es wenig Nachahmer gefunden hat.

L. Pszczolka suchte diesem Übelstande dadurch abzuhelfen, daß er zum Vorblasen statt des feststehenden Konvertors die Transportpfanne verwendete, die das fittssige Roheisen vom Hochofen zum Herdofen schafft. Die erforderliche Gebläsemaschine ersparte er ebenfalls, indem er den Wind aus der Windleitung des Hochofens entnahm. Um diesen Wind trotz der geringen Pressung zum Vor-

blassen benutzen zu können, ließ er ihn nicht, wie es im Bessemerkonvertor geschieht, durch das Eisen hindurch gehen, sondern auf die Oberfläche desselben einwirken. Da ferner die Gestehungskosten im Hochofen geringer sind, wenn der Siliziumgehalt des Roheisens niedrig ist, man für kalten Wind aber nicht gut ein Roheisen mit weniger als 1% Si verwenden kann, so benutzten Pszczolka-Daelen den Wind aus der Heißwindleitung, durch dessen Eigenwärme sowie durch die Wärme des aus dem Eisen entwickelten und in Berührung mit dem heißen Winde verbrennenden Kohlenoxvdes der Mangel an Silizium im Roheisen ausgeglichen werden sollte. Das Verfahren ist jedoch augenscheinlich mit größeren Schwierigkeiten verknüpft, jedenfalls hat es sich nicht einzubürgern vermocht. Ihm haftet gleich dem Witkowitzer Verfahren der Nachteil an. daß die Reduktionsstoffe im Eisen vollständig verloren werden und daß außerdem noch ein nicht unbeträchtlicher Abbrand an metallischem Eisen auftritt.

### 3. Das Bertrand Thielverfahren.

Dies Verfahren, auf welches das erste Patent im Jahre 1894 genommen wurde, wurde zunächst mit festem Einsatze ausgeführt, wie auch das weiter unten angegebene Verfahren von Monell. Es erreichte jedoch größere Erfolge erst nach dem Übergang auf flüssigen Einsatz.

Es entstand aus der Annahme, daß die großen bei der Abscheidung der Reduktionsstoffe entstehenden Schlackenmengen den Prozeß ungünstig beeinflussen müssen, wenn sie bis zum Schlusse der Charge mitgeschleppt werden; und diese Annahme ließ es vorteilhaft erscheinen, den Prozeß in zwei Operationen zu zerlegen, wodurch die Entfernung der Schlacken, die bei der ersten Operation fielen, ermöglicht wurde. Dabei erwies es sich denn, daß bei der ersten Operation in der Hauptsache Si, Mn und P abgeschieden werden, während vom Kohlenstoffgehalte nur etwa 1/s entfernt wird. Dieser erste Teil des Prozesses ist daher dem Kruppverfahren ungemein ähnlich; da er jedoch in einem basischen Herdofen ausgeführt wird, der die Erreichung höherer Temperaturen gestattet, so gelingt es nun die sogleich gebildeten Eisensilikate und Phosphate fast vollständig in die Kalksalze umzusetzen und den Eisengehalt der entstandenen Schlacken bis auf ein Minimum zu erschöpfen. Dadurch erwächst natürlich die Möglichkeit besserer Ausnützung der Einsatzmaterialien unter gleichzeitiger Erhöhung des Metallausbringens.

Wie die Angaben auf S. 136 zeigen, kann man für den Fall der nur teilweisen Entkohlung die Schlackenmenge, die aus 1 Gewinn-Teil SiO2 entsteht, auf 2,9 Gewinn-Teile beschränken, während sie für den Fall der vollständigen Entkohlung auf 4,78 Gewinn-Teile anwächst. Daher bedeutet eine Unterbrechung des Prozesses bei nur geringer Entkohlung die Überführung der Abscheidungsprodukte des Si, Mn und P in eine viel konzentriertere Form, als es sonst möglich ist, und damit anscheinend eine Verringerung der Schlackenmenge und folglich auch des gesamten Wärmebedarfes an sich.

Der erstere Vorteil, nämlich die größere Konzentration von SiO, und P, O, in der Schlacke, wird tatsächlich voll erreicht, der zweite jedoch, also die Verringerung der Gesamtmenge der Schlacke und ihr Einfluß auf den gesamten Wärmebedarf wird durch einen anderen Umstand illusorisch gemacht. Nach Beendigung der ersten Operation wird das Bad nämlich abgestochen und dabei das Metall in der rationellsten Weise von der Schlacke befreit; es gelangt schlackenfrei in den zweiten Ofen. Hier soll es von dem Reste des Kohlenstoffgehaltes befreit werden, dazu ist aber eine bestimmte größere Schlackenmenge erforderlich, damit dem Kohlenstoff genügende Mengen gelößter Eisenoxyde zur Verfügung stehen. Diese Schlackenmenge muß also neu geschaffen werden. Da jetzt im Metall kein Silizium mehr vorhanden ist, welches allein aus Eisenoxyd selbsttätig flüssiges Eisensilikat entstehen läßt, so muß dieses erst im Ofen aus Eisenoxyd und Kieselsäure gebildet werden und hierzu ist wiederum ein größerer Wärmeaufwand erforderlich. Außerdem kann es nun, bei Verwendung sehr reiner Erze, vorkommen, daß zuwenig Kieselsäure vorhanden ist und sich eine neue Kieselsäurezufuhr empfiehlt,

Das Verfahren, zu welchem ursprünglich zwei Öfen verwendet wurden, von denen der eine höher lag und direkt in den unteren abstach, wurde später dahin abgeändert, daß man die Öfen nebeneinander legte, die Charge des ersten Ofens in eine Pfanne abstach und diese dann anhob und ihren Inhalt in den zweiten Ofen überführte. Jetzt soll das Verfahren nach dem Patente von Hösch in einem einzigen Ofen ausgeführt werden, aus welchem das Metall nach der ersten Operation abgestochen wird, um sogleich nach Entfernung der Schlacke wieder in demselben Ofen zurückgeführt zu werden.

Über Betriebsresulte, die nach dem Verfahren in neuerer Zeit erzielt worden sind, berichteten H. Darby und G. Hatton dem Iron u. Steel Institute (s. St. u. E. 1905, S. 677), daß die Produktion einer Gruppe von 2 Öfen, von welchen der erste 15 t und der Fertigofen 20 t faßte, in 5 Tagen 908,435 kg Stahl betrug, was für 1 Ofen und Tag 91 t ausmacht, wobei verbraucht wurden: 26,7% Kohle für die Generatoren, 5,1% basische Masse, 8,3% Kalk und 6,3% Kalkstein, 22,3% schwedische Erze und 3,4% Walzschlacke, wogegen ein Ausbringen von 104,02% bei einer anderen Versuchsserie von 104,5% erreicht wurde.

Die Schlacke des ersten Ofens ist bei Verwendung von hochphosphorhaltigem Roheisen sehr reich an Phosphorsäure und ist daher ebenso wertvoll, wenn nicht noch wertvoller, als die Thomasschlacke. Hierüber wird später eingehender gesprochen werden.

### 4. Der Monellprozeß.

Im Jahre 1900 nahm Ambrose Monell in Pittsburg ein Patent auf ein Verfahren, welches die Umwandlung von Roheisen in Stahl Im gewöhnlichen feststehenden Herdofen ermöglichen soll. Dasselbe ist dadurch charakterisiert, daß eine Entphosphorung des Roheisens vor der Abscheidung größerer Mengen von Kohlenstoff erfolgt, wenn auf dasselbe Erze in gentigend großer Menge zur Einwirkung ge-Zur Ansführung des Verfahrens wurde zuerst bracht werden. empfohlen einen Teil der Charge kalt in den Ofen zu setzen, dann den gewöhnlichen Kalkzuschlag nebst 20% vom Eisengewichte an Erz zu geben. Nachdem diese gesamte Beschickung zur Rotglut angewärmt war, sollte der Rest des Roheisens in flüssiger Form darauf gebracht werden. Dabei sollte eine lebhafte Bildung basischer Schlacke unter rapider Oxydation des Phosphors, Siliziums und Mangans und eines Teiles des Kohlenstoffes erfolgen.

Offenbar wird auch hier das Verbleiben der erhaltenen Schlacke im Ofen für schädlich gehalten, denn es wird vorgeschrieben, von dieser Schlacke nach etwa einer Stunde bis zu 80% abzuziehen und das Metall fast unbedeckt zurückbleiben zu lassen. Dasselbe wird dann durch Zusatz neuer Mengen von Erz in etwa 5 Stunden entkohlt. Das Verfahren soll gegenüber dem gewöhnlichen einen Zeitgewinn ergeben, der in 40 t-Ofen statt 11 Chargen nunmehr 18 Chargen pro Woche zu machen gestattet.

Im Jahre 1902 verbesserten Monell und Rees James das Verfahren dahin, daß die gesamte Menge an Roheisen in flüssiger Form zur Anwendung gelangt, und zwar erst dann in den Ofen gebracht werden soll, wenn die Zuschläge (auf 100 Roheisen 25 Sinter und 6-7 Kalk) bereits auf Weißglut erhitzt sind. Es wird wiederum nach kurzer Zeit 80% der Schlacke entfernt und dann die Entkohlung unter Steigerung der Temperatur und weiterem Zusatz von Sinter in 4 Stunden oder mehr beendet.

### 5. Roheisenerzprozeß mit flüssigem Roheisen im gewöhnlichen feststehenden Herdofen.

Schrottmangel war auch auf dem südrussischen Hüttenwerke der Donetz-Jurjewka Aktiengesellschaft die Ursache znm allmählichen Übergang auf den Roheisenerzprozeß. Dabei regte der Wunsch, die großen Wärmemengen einigermaßen nutzbar zu machen, die dem aus dem Hochofen fließenden Roheisen anhaften und die bei der gewöhnlichen Arbeitsweise glatt verloren gingen, zu theoretischen Studien über das Wärmeproblem beim Herdofenprozeß an. Das erste Ergebnis derselben war die Erkenntnis der Unterschiede in den Energieänderungen, die bei den Reaktionen zwischen Eisenerz und den Reduktionsstoffen im flüssigen Roheisen auftreten, und aus ihnen wurde geschlossen, daß die Abscheidung der Stoffe mit exothermischen Reaktionen keinerlei Ansprüche an die Wärmeleistung der Öfen stellen dürfte, daß die dabei frei werdende Wärme eher nützlich sein müßte, indem sie zur Unterstützung der endothermischen Kohlenstoffreaktion beitragen könnte. Da weiter im allgemeinen zwei Stoffe aufeinander mit um so größerer Intensität einwirken, je größer die Konzentration ihrer Lösungen ist, wurde vermutet, dass es nicht notwendig sein müßte, zwecks erfolgreicher Abscheidung des Kohlenstoffes den Kohlenstoffgehalt des zu benützenden Metalles auf annähernd 1% zu verdünnen, wie es Talbot tat, dessen Verfahren damals schon bekannt war. Da sich die Richtigkeit obiger Vermutungen in der Hauptsache bei Versuchen bestätigte, bei welchen zunächst festes Roheisen ohne Schrottzusatz und ohne Zuschläge im Herdofen selbst eingeschmolzen, und hernach durch Erzzusätze gefrischt wurde, wurde auf den Einsatz flüssigen, direkt dem Hochofen entnommenen Roheisens übergegangen, und damit die Wärme gespart, welche zum Einschmelzen des festen Roheisens aufzuwenden ist. Das Verfahren ergab gleich anfangs günstige Resultate.

Bei der weiteren Ausbildung desselben wurde nun Wert darauf gelegt, alle benützten Einsatzmaterialien möglichst weit auszunützen, somit auch mit dem Eisengehalte der erforderlichen Eisenerze möglichst sparsam zu wirtschaften. Dabei erwies es sich denn, daß es durchaus nicht notwendig ist, die zu Anfang des Prozesses entstehenden sehr eisenreichen Schlacken zu entfernen. Es festigt sich im Gegenteil die Erkenntnis immer mehr, daß die Schlacke nichts weiter ist als das Lösungsmittel für den erforderlichen chemisch gebundenen Sauerstoff, und daß eine größere Schlackenmenge durchaus nicht die schädlichen Einwirkungen ausübt, die ihr offenbar sonst allgemein zugeschrieben wurden. Eine reichliche Schlackenmenge erwies sich vielmehr, wenn sie nicht ganz außergewöhnlich groß wurde, als nützlich. Man erkannte weiter, daß die Entfernung hocheisenhaltiger Schlacke aus dem Ofen nicht nur den Verlust einer entsprechenden Menge Eisen aus den Erzen bedeutet, sondern auch eine Verringerung des Zubrandes, den die Reduktionstoffe im Eisen zu liefern Die abgezogene Schlacke enthält ja das Eisen hauptsächlich in der Oxydulform, welche sich aus dem zugesetzten Eisenoxyde dadurch bildete, daß ein entsprechender Anteil an Reduktionsstoffen aus dem Metall oxydiert wurde, der natürlich glatt verloren gehen, d. h. Abbrand ergeben muß. Zubrand kann erst entstehen, wenn das Oxydul zu Metall reduziert wird. Daher ist erst Eisenoxydul das wirklich wertvolle Oxydationsmittel für den Herdofenprozeß, welches, nachdem es einmal im Ofen mit Opfern an Material erzeugt worden ist, nun auch voll ausgenützt werden soll. Aus diesem Grunde wurden denn auch, im Gegensatze zu den übrigen bekannt gewordenen Verfahren, Vorkehrungen getroffen, die einen Verlust an solchen eisenreichen Schlacken zu verhüten vermochten.

Die Ausführung des Verfahrens geschah in gewöhnlichen, für den Schrottroheisenprozeß gebausen 25 t-Öfen unter Verwendung von 20 t flüssigem Einsatz. In der Folge vergrößerte man die Badtiefe durch Höherlegen der Köpfe und Türöffnungen und brachte dadurch das Fassungsvermögen der Öfen auf 30 t-flüssiges Roheisen, ohne Anderungen an den Kammernabmessungen vorzunehmen.

Zu Beginn des Prozesses wurden zunächst die erforderlichen Zuschläge an Kalkstein und Erz in den Ofen gebracht und die Türschwellen mit grob gemahlenem Kalkstein so hoch angeschüttet, daß ein Überschäumen des Bades auch bei lebhafter Reaktion nicht zu befürchten war. Möglichst ohne Zeitverlust wurde dann das flüssige Roheisen in den Ofen gegossen, damit eine stärkere Vorwärmung des

Erzes vermieden blieb. Sofort bei Berührung von flüssigem Roheisen und Erz erfolgten die exothermischen Reaktionen. und zwar so ruhig, daß die Flammenführung ungestört blieb. Nach kurzer Zeit setzte dann die Kohlenstoffabscheidung ein, um bald zu voller Intensität anzuwachsen. Die Schlacke stieg hoch und wurde schaumig und ihrer Oberfläche entströmte Kohlenoxydgas in großen Massen. Dabei konnte man sehr gut die Einflüsse beobachten, die einerseits die Bildung von Kohlenoxydgas aus dem Bade, andererseits der Druck der Flammengase im Herdraum auf den Grad der Auflockerung der Schlacke Zwischen beiden Faktoren stellte sich ein Gleichgewichtszustand ein, der sich in einer bestimmten Höhe der Schlackenschicht ausdrückte. Verringerte man den Druck der Gase im Herd raume, so stieg diese Höhe, und zuweilen kam es beim Umschalten, wenn Gas und Luft abgestellt waren und der Kaminzug daselbst auf einen Augenblick Unterdruck erzeugte, vor, daß die Schlacke bis über die Höhe der Aufschüttung aufschäumte und teilweise über der Türschwellen abfloß, um beim Wiedereintritt der Flamme und damit der früheren Druckverhältnisse auf das alte Niveau zurückzusinken. Die auf diese Weise verlorenen kleinen Schlackenmengen wurden dann wieder in den Ofen zurückgegeben. Die Kohlenstoffabscheidung hält bei derartigen Arbeitsweise mehrere Stunden an und ihre Stärke hängt von der Menge der zugeführten Wärme ab. Dabei wird das eingesetzte Erz allmählich von der Schlacke gelöst, so daß diese eine Zeitlang eine Eisenoxydullösung von hoher Konzentration darstellt, aus welcher reichlich Eisen reduziert und vom Metallbade aufgenommen wird. Nachdem sämtliches Erz gelöst ist, sinkt der Eisengehalt der Schlacke bald und die Charge kann unter Verhältnissen beendet werden, die denen am Schlusse der Schrottroheisenchargen durchaus analog sind, nur daß die Schlackenmenge größer ist.

Ein Erzüberschuß verursacht den gleichen Nachteil wie beim Roheisenerzprozeß mit festem Einsatz oder wie ein Mangel an Reduktionsstoffen im Einsatz beim Schrottroheisenprozeß und muß daher sorgsam vermieden werden. Am einfachsten geschieht dies dadurch, daß man den anfänglichen Erzsatz etwas zu gering wählt und dann nach Bedarf nachsetzt. Bei richtig getroffenem Ersatze erreicht der Zubrand die Werte, die vorhin ermittelt wurden, und die Schlacke ist zum Schlusse so arm an Oxyden geworden, daß zur Desoxydation nicht mehr Ferromangan erforderlich ist als bei Chargen, die nach dem Schrottroheisenprozeß unter Verwendung der besten Einsatzmaterialien erzeugt worden sind. Die Aufsicht bei dem Verfahren ist ebenfalls einfach, nur müssen hier häufig Proben genommen und auf ihre Härte untersucht werden, wobei darauf zu achten ist, daß das Kochen stets mit einer dem Kohlenstoffgehalte des Metalles entsprechenden Intensität verläuft; einem vorzeitigen Nachlassen desselben ist durch Erzzusätze abzuhelfen. Wird diese Bedingung richtig eingehalten, so ist die Regulierung der Temperatur eine sehr einfache Sache, denn sie erfolgt fast selbsttätig. Man kann das Maximum an Gas und Luft (natürlich beide im richtigen Verhältnis zueinander) geben, das der Ofen zu fassen vermag, ohne eine Überhitzung desselben befürchten zu müssen, denn der grosse Wärmebedarf der endothermischen Kohlenstoffreaktion läßt es zum Auftreten eines Wärmeüberschusses nicht kommen. Die Temperatur stellt sich dem jeweiligen Kohlenstoffgehalt des Bades gemäß ein und nur die Kohlenstoffabscheidung erfolgt um so schneller, je mehr Wärme dem Bade
zugeführt wird. Gefahr für den Ofen kann erst eintreten, wenn es
an Kohlenstoff im Metall oder an Eisenoxydul in der Schlacke zu
fehlen beginnt.

Als gutes Beispiel einer derartigen Charge mit regelmäßigem Verlauf sieht Verfasser die in St. u. E. 1905, S. 1434 angeführte Charge 8996 v. 16. IX. 1904 an, die daher auch hier angeführt sei (Analysen s. untenstehend).

Benutzt wurden 26 200 kg flüssiges Roheisen, welche auf 2330 kg = 8,5  $^{0}$ /0 Kalkstein und 5720 kg = 21,8  $^{0}$ /0 Erz mit 99  $^{0}$ /0 Fe $_{2}$ O $_{3}$ 

gegossen wurden.

Nachgesetzt wurden und 330 kg = 1.94 % Erz.

Zur Desoxydation wurden benützt 200 kg =  $0.76 \, ^{\circ}$ /o Ferromangan mit  $80 \, ^{\circ}$ /o Mn.

# Charge 8996.

Nr. der Probe	Zeit der Probe- nahme	in seit		Ме	tall	1		S	chl		D		
der.	Zei Pr na	Minuten 8 Beginn	C	Si	P	Mn	Fe	Mn	SiO,	CaO	MgO	P	Bemerkungen
N	Uhr	M	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
1	9 <sup>25</sup> 9 <sup>40</sup>	15	4,26	1,03	0,16	1,92	-	_		4	-	-	Robeisen aus beiden Pfannen
3	10	35	4,04	0,19	0,06	0,50	34,25	14,80	20,68	11,32	1,22		
3	1015	50	3,84	0,04	0,02	0,28	31,60	14,87	20,42	13,32			
5 6 7	1045								18,30		1,73		
5	1115									18,07			
6	1145		1,77							21,49		0,77	
7	1215	170	1,50	22	0,02	0,26	26,75	11,30	17,40	25,30	3,89	0,76	12 Uhr 330 kg Erz zu- gesetzt.
8	1245	200	0,70	27	0,02	0,36	14.76	12,19	21,58	34,26	4.75	0.79	
9	115	230	0.12		0.02	0,46	11,50	11,62	21,10	37,57	5,83	0.77	20 kg Sand zugesetzt
10	145	260	0,09	77	0,02					39,54		0,68	

Um den Verlauf des Prozesses deutlicher zu machen, sind die vielen Zahlen der aufgeführten Analysen in den Diagrammen auf Seite 207 zusammengefaßt, von denen das erste die Abscheidung der Reduktionsstoffen in der Weise angibt, wie sie allgemein üblich ist, während das zweite die Arbeit des Sauerstoffes verdeutlichen soll. Die Zahlenwerte für das letztere sind in der früher angegebenen Weise aus den Analysenresultaten berechnet worden. Der gesamte Verbrauch dieser Charge an Sauerstoff wurde wiederum aus der Veränderung der Metallzusammensetzung und dem an Eisen gebundenen Sauerstoff in der Schlacke bestimmt. Die Menge der Endschlacke

wurde hierzu auf Grund der wirksam gewesenen Menge Kieselsäure ermittelt. Für das vorstehende Beispiel wurde gefunden, daß dem Bade aus der Ofenzustellung für die Minute 1,2 kg SiO<sub>2</sub> zugeführt wurde, somit in 260 M.  $260 \times 1,2 = 312$  kg  $= \frac{312 \times 100}{26200} = 1,19$ % vom Gewichte des eingesetzten Metalles. In der Endschlacke war daher Kieselsäure

- 1. von der Ofenzustellung stammten 1,19 %
- 2. aus  $1,03^{0}/o$  Si entstanden × 2,14 2,20 0/o
- 3. aus  $8.5\,^{0}/_{0}$  Kalkstein kamen à  $1.65\,^{0}/_{0}$   $0.14\,^{0}/_{0}$
- 4. aus 23,8% Erz kamen à 1,0% 0,24% 0,0
- 5. aus 20 kg Sand 0,08%

Total 3,85 % Si O2.

Hieraus, sowie aus dem Gehalt der Endschlacke an  $SiO_2$  im Betrage von  $20,92\,^0/_0$  ermittelt sich das Gewicht der letzteren zu

$$x:3,85 = 100:20,92$$
  
 $x = 18,40 \%$ 

Die Schlacke enthält 9,93 % Fe und an Fe sind 0,29 O gebunden, somit ist der Gehalt der Endschlacke an an Eisen gebundenem Sauerstoff

$$18,40 \times 0,0993 \times 0,29 = 0.53^{\circ}/0$$

Die Sauerstoffmenge, welche zur Veränderung der Metallzusammensetzung aufgewendet wurde, ist (unter Berücksichtigung der Zusätze an Ferromangan und Spiegel)

 $4,21\,^{0}/_{0}$  C  $\times 1,33 = 5,60\,^{0}/_{0}$  O  $1,03\,^{0}/_{0}$  Si  $\times 1,14 = 1,17\,^{0}/_{0}$  O  $0,14\,^{0}/_{0}$  P  $\times 1,29 = 0,18\,^{0}/_{0}$  O  $1,82\,^{0}/_{0}$  Mn  $\times 0,29 = 0,53\,^{0}/_{0}$  O

Zusammen

7,48 %

der gesamte O-Verbrauch ist daher 8,01%/o

Alle soeben gefundenen Sauerstoffmengen sind auf der Linie k f des zweiten Diagramms (siehe Seite 207) aufgetragen und in der gleichen Weise sind die betreffenden Sauerstoffmengen für alle Zwischenstufen ermittelt worden.

Um nun auch die oxydierende Wirkung der Ofengase festzustellen, ist von dem gesamten Sauerstoffverbrauch 8,01% der Sauerstoffgehalt des Erzes abzu-

ziehen, nämlich

 $23,74 \times 0.99 \times 0.3 = 7.06$ %

Somit ist die Ofenwirkung 0,95% O.

Dieser Betrag ist in dem Stück kh auf der Ordinate kf aufgetragen, worauf Punkt h durch eine Gerade mit o verbunden wurde. Bei der Annahme, daß die oxydierende Wirkung des Ofens während der gesamten Chargendauer konstant gewesen ist, repräsentiert somit der Abstand der Punkte der Linie oh von der Abszissenachse die Ofenwirkung.

Ferner sind die Sauerstoffmengen, die mit den Erzen in den Ofen gelangten, auf die Ordinaten aufgetragen worden, welche der

# Charge 8996.

						26 200 kg
Kall	kst	ein				2330 = 8.5 %
Erz						5720  = 21.8 %
27						330 = 1,26 %
	•	•				180 = 0.69 %
Ferr	om	an	gai	a.		200 = 0.76 %

Diagramm I: Abscheidung der Reduktionsstoffe.




Diagramm II: Arbeit des Sauerstoffes.




Fig. 22.

Zeit der Zusätze entsprechen und zwar von dem Schnittpunkte dieser Ordinaten mit der Linie o l der Ofenwirkung, und von den so erhaltenen Punkten a, c und e sind Parallele zur Linie der Ofenwirkung gezogen. Auf diese Weise geben die Linien ab, cd und ef an, wieviel Sauerstoff überhaupt dem Bade bis zu jedem Augenblicke zur Verfügung gestanden hat, und aus den einzelnen Ordinaten erkennt man, wieviel davon ausgenützt wurde sowie, wozu er verbraucht wurde.

Die von den Linien o b f g o begrenzte Fläche, welche zur Charakterisierung einfach gestrichelt ist, begrenzt die Ordinatenstücke, welche die Menge Sauerstoff angeben, die in der Schlacke in Form

von Eisenoxydul enthalten ist. Da jedoch dieser Sauerstoff unwirksam wird, sobald der Eisengehalt der Schlacke auf etwa 10% heruntergegangen ist, so wurde auch diejenige Sauerstoffmenge ermittelt, welche an die Eisenmenge gebunden ist, die 10% des Schlackengewichtes übersteigt, und auf diese Weise wurde die Trennungslinie der beiden verschieden gestrichelten Flächen gefunden. zeigen die Ordinatenstücke innerhalb der unteren gestrichelten Fläche den Gehalt der Schlacke an wirksamem Sauerstoff. Man sieht, daß die Stoffe Si, P und Mn ihren Sauerstoffbedarf in den ersten 50 Minuten voll befriedigt haben und daß die später stattfindenden Änderungen so gering sind, daß sie in der graphischen Darstellung bei dem gewählten Maßstabe überhaupt nicht mehr sichtbar werden. Nur die Manganreduktion ist zum Schlusse der Charge ein wenig bemerkbar. Dagegen begnügt sich der Kohlenstoff anfangs mit einer relativ geringen Menge an Sauerstoff, um bald nachher der einzige und dabei große Konsument desselben zu werden.

Zur Kritik des Resultates dieser Charge seien aus den angeführten Daten einige weitere abgeleitet:

Mit den Erzen wurde in den Ofen

eingeführt In der Endschlacke enthalten  $23,74 \times 0,99 \times 0,7 = 16,47\%$  Fe  $18,4 \times 0,0993 = 1,83\%$  Fe

Somit, da von der Schlacke nichts verloren ging, reduziert Eisen

14,64% Fe

Abgeschieden wurden

7,200/0

Somit betrug der Metallzubrand 7,440/0

Der Zubrand hätte aber nach den früher ermittelten Werten betragen sollen:

$$4.21 \% C \times 1.47 (74) = 6.18$$

$$1.03 \% Si \times 1.00 (68) = 1.03$$

$$0.14 \% P \times 2.00 (70) = 0.28$$

$$-1.82 \% Mn \qquad 0.32 (72) \qquad 0.58$$

$$-1.82 \% Sa. \qquad 6.91 \%.$$

Es ist also tatsächlich um  $0.5\,^{\circ}/_{\circ}$  höher gewesen, als nach den Formeln zu erwarten war. Es ist dies dadurch erreicht worden, daß der angewandte Erzsatz statt

4,21 C 
$$\times$$
 3,60 (73) = 15,49  
1,03 Si  $\times$  4,32 (67) = 4,45  
0,14 P  $\times$  4,30 (69) = 0,60  
1,82 Mn  $\times$  0,97 (71) = 1,76  
22,30 % Fe<sub>2</sub> O<sub>3</sub>  
= 22,3 : 0,99 = 22,5 % Erz,

wie er theoretisch verlangt war, in Wirklichkeit 23,77 betragen hatte, und dies wurde unter Einhaltung der Bedingung der Endschlacke mit nicht über 10% Fe nur dadurch möglich, daß der Charge stets genügend Sauerstoff aus Erz zur Verfügung stand, das Frischen daher mit voller Energie verlaufen konnte, wodurch sich die oxydierende Wirkung der Ofengase weiter erniedrigen ließ, als bei den früheren Berechnungen angenommen war. Zum Vergleich mit den späteren Beispielen seien noch zwei Daten ermittelt, nämlich die pro Minute nutzbar gemachte Sauerstoffmenge und das auf die gleiche Zeit bezogene Quantum an erzeugtem Stahl. Es sind im ganzen 7,48% Sauerstoff, auf das Einsatzgewicht bezogen, zur Verbrennung der Reduktionsstoffe nutzbar gemacht worden, also

$$26200 \times 0.0748 = 1959 \text{ kg}$$

und zwar in 260 Minuten, daher für die Minute

$$\frac{1959}{260} = \sim 7.8 \text{ kg O}.$$

Aus den 26 200 kg Roheisen wurden 26 200  $\times$  1,0744 = 28 149 kg Stahl in 260 Minuten erzeugt, was einer Produktion von

$$\frac{28149}{260} = \sim 108 \text{ kg Stahl}$$

pro Minute gleichkommt.

Dichmann, Der basische Herdofenprozeß.

Dr.-ing. Th. Naske gibt aus der großen Fülle von Material, das er mit unermüdlichem Fleiße gesammelt hat, in St. u. E. 1907 weitere sehr interessante Beispiele, von denen einige untenstehend aufgeführt sind. Bei diesen waren die verschiedenen Bedingungen absichtlich geändert worden, um den Einfluß der einzelnen Faktoren auf den Verlauf des Prozesses feststellen zu können.

Das erste Beispiel (St. u. E. 1907, Seite 231, Tabelle 6) weist ähnliche Bedingungen auf, wie die vorhin betrachtete Charge 8996, es wurde nämlich ein größerer Erzsatz in den Ofen gebracht und mit flüssigem Roheisen übergossen, bevor das Erz Zeit gehabt hatte,

N.	Uhr	n seit	Eisen					S	ch1					
Probe Nr	Zeit	Minuten	C %	Si º/o	Mn º/o	P 0/0	S 0/0	Fe %	FeO	CFe,0	Mn %	P2O5	SiO <sub>2</sub>	Bemerkungen
1	240		4,61	0,84	2,20	0,15	0,02	_	_	_	=	_	-	Zusammensetzung des Roheisens
2	300	20	4,56	0,19	0,45	0,05	0,01	41,51	47,88	6,10	15,22	2,36	17,68	20. Sept. (200)
3	320	40	3,82	0,09	0,45	0,03	0,02	31,67	36,29	4,91	15,71	2,93	19,05	
4	500	140	2,04	0,06	0,45	0,02	0,01	14,71	16,67	2,71	13,96	2,44	21,66	
5	515	155	1,56	0,05	0,52	0,03	0,04	10,79	12,04	2,03	13,51	2,50	23,05	
6	540	180	1,47	0,05	0,63	0,03	0,02	10,32	10,36	3,23	12,67	2,35	23,00	820 kg Erz zugesetz
7	615	215	0,42	0,05	0,49	0,03	0,05	10,56	11,44	2,37	12,04	2,03	22,90	81 , , ,
8	710	1 100					0.00					1	23,60	Nach Zuschlag von 100 kg Spiegel
9	730	290	0,07	0,02	0,91	0,03	0,03	7,35	7,47	2,20	14,49	1,72	22,25	Fertigprobe 245 kg Ferromangan

Dr. ing. Naske, Tabelle 6.

# St. u. E. 1907, S. 231, Tabelle 6.

	Ei	nsatz:			flüss Kall		$ \mathbf{Roheisen} = 4 $	,8 <b>4</b> º/•
nach	180 215	Minuten	: 820		,	==	$16.1^{\circ}/_{\circ} = 4$ $4.04^{\circ}/_{\circ} = 1$ $0.40^{\circ}/_{\circ} = 0$	,18 % O
			4181	kø	Erz	=	$20.54^{\circ}/_{\circ} = 6$	5,05 % O

Diagramm I: Abscheidung der Reduktionsstoffe.





Diagramm II: Arbeit des Sauerstoffes.



stärker vorgewärmt zu werden. Der Erzsatz betrug jedoch nur 16,1% gegen 21,8% beim vorigen Beispiel. Die verwendete Roheisenmenge betrug 20 t, wie sie auch bei den folgenden Beispielen geringer ist, als bei Ch. 8996. Aus diesem Grunde kann man die Zahlen für die durchschnittliche Erzeugung für die Minute sowie für die in der Zeiteinheit im Durchschnitte nutzbar gemachte Sauerstoffmenge nicht direkt vergleichen, da größere Chargengewichte in dieser Hinsicht bessere Resultate aufweisen. Dagegen muß die Chargendauer bei kleineren Einsätzen kürzer sein als bei großen, wenn auch die Zeitersparnis nicht in direktem Verhältnis zur Verringerung des Chargengewichtes steht.

Zur betreffenden Charge (Tabelle 6) wurden 20 303 kg flüssiges Roheisen und 4181 kg Erz mit  $98^{\circ}/_{\circ}$  Fe $_{2}$ O $_{3}$  verbraucht. Der chemische Verlauf derselben ist durch die auf S. 209 gegebene Tabelle illustriert.

Man sieht zunächst aus den Analysen, daß das Metall jetzt nur kürzere Zeit hindurch der Einwirkung einer stark eisenhaltigen Schlacke ausgesetzt war, und daß es sich in der Zeit von 140 Minuten nach Beginn bis zum Schlusse mit einer eisenarmen Schlacke begnügen mußte, trotzdem Erz nachgesetzt wurde.

Das Ausbringen bei dieser Charge ermittelt sich wie vorhin, nämlich:

Mit den Erzen eingebrachtes Eisen In der Endschlacke (Gewicht derselben ergibt sich zu 17,5%) enthalten

Aus den Erzen reduziertes Eisen Aus dem Eisen abgeschiedene Reduktionsstoffe  $4,64^{\circ}/_{\circ}$  C  $+ 0,82^{\circ}/_{\circ}$  Si  $+ 2,35^{\circ}/_{\circ}$  Mn  $+ 0,12^{\circ}/_{\circ}$  P

und Stahl erzeugt

$$20,54^{\circ}/_{0} \times 0,98 \times 0,7 = 14,08^{\circ}/_{0}$$

$$\frac{17,50^{\circ}/_{0}\times0,073}{2,80^{\circ}/_{0}} = \frac{1,28^{\circ}/_{0}}{12,80^{\circ}/_{0}}$$

$$= 7.93$$
Somit Zubrand 4,87 $^{\circ}/_{\circ}$ 

Der Zubrand hätte sein sollen

4,64% 
$$C \times 1,47 + 0,82\%$$
 Si  $\times 1,0 + 0,12\%$  P  $\times 2,0$   $-2,35\%$  Mn  $\times 0,32 = 7,13\%$ .

Er ist somit um mehr als  $2^{0/0}$  hinter dem theoretischen zurückgeblieben. Worin liegt die Ursache dazu?

Der Erzverbrauch hätte sein sollen

$$4,64$$
 %  $C \times 3,60 + 0,82$  %  $Si \times 4,32 + 0,12$  %  $P \times 4,30 + 2,35$  %  $Mn \times 0,97 = 23,03 : 0,98 = 23,5$  %;

ist aber nur 20,54% gewesen. Somit war die angewendete Erzmenge zu gering und es wurden größere Ansprüche an die oxydierende Wirkung der Flamme gestellt, wodurch gleichzeitig auch eine Verlängerung der Chargendauer bedingt wurde.

Aus dem Diagramm der Sauerstoffarbeit (Seite 210) ersieht man, daß das Metall in der Zeit von 155—180 Minuten und von etwa 225—290 Minuten nur durch die oxydierende Wirkung der Flammengase gefrischt wurde, was natürlich langsamen Chargengang und Abbrand verursachen mußte. Man sieht ferner, daß die Anfangstemperaturen niedrig waren, indem ganz wie bei Beispiel 8996 der Kohlenstoff in den ersten 20 Minuten (resp. 35) nur wenig Sauerstoff verbrauchte und den Löwenanteil den übrigen Reduktionsstoffen überließ.

Bei dieser Charge wurden für die Minute nutzbar gemacht

$$\frac{0,0793 \times 20303}{290} = 5,5 \text{ kg O}$$

$$\frac{20,303 \times 1,0487}{290} = 73 \text{ kg},$$

also um so viel weniger gegen das vorige Beispiel, daß das geringere Einsatzgewicht allein zur Erklärung des Unterschiedes nicht ausreichend ist. Das folgende Beispiel (Tabelle 7, Seite 231, ebenda) zeigt den Verlauf einer Charge, der man die Erzzusätze in kleinen Mengen und dem Bedarf entsprechenden Zeitabschnitten zuzufügen suchte. Der chemische Verlauf ist in nachstehender Tabelle wiedergegeben.

Tabelle 7 (St. u. E. 1907, S. 231). Einsatz: 2460 kg Erz und 820 kg Kalkstein, darauf gegossen 20580 kg flüssiges Roheisen.

-Nr.		ten seit ginn		1	Metal	1				Schl				
Probe-Nr.	Zeit	Minuten se Beginn	C 0/0	Si º/o	Mn o/o	P 0/0	S. 0/0	Fe º/o	Fe O	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Mn o/o	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	Si O <sub>2</sub>	Bemerkungen
1	400	=	4,26	1,26	2,83	0,18	0,02	=	-	=	=	_	-	Zusammensetzung de Roheisens
2 3 4 5 6 7 8	415 440 545 655 720 710 900	15 40 105 175 200 220 300	3,74 3,14 1,91	0,07 0,05 0,05 0,04 0,02	0,56 0,35 0,35 0,35 0,42 0,42 0,56	0.02 $0.01$ $0.01$ $0.03$ $0.05$	0,02 0,02 0,04 0,04 0,08	22,06	16,47 25,00 16,00 14,02	3,73 1,70	18,43 17,80 14,59 13,06 12,74 12,43		25,20 24,70 21,65 22,20 23,75 24,30	820 kg Erz zugeseizt 820 * * * * * * 410 * * * * Vorprobe

Hier ist die Schlacke während des ganzen Verlaufes der Charge recht arm an Eisen, ausgenommen vielleicht die Perioden von Beginn bis 40 Minuten und zwischen 105 und 175 Minuten.

Mit dem Erz (23,9%) wurde in den		
Ofen gebracht	$23,9 \times 0,98 \times 0,7$	$7 = 16,39^{0}/o$
In 18,3% Endschlacke waren ent-		
halten	$18,3 \times 0,1067$	$= 1,95^{\circ}/_{\circ}$
Somit wurden reduziert		14,44°/0
Abgeschieden wurden 3,55% C		
Abgeschieden wurden $3,55^{\circ}/_{0}$ C $+ 1,24^{\circ}/_{0}$ Si $+ 2,41^{\circ}/_{0}$ Mn $+ 0,13^{\circ}/_{0}$ P		= 7,33°/o
Somit entstand ein Zubrand von		7,11 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> .

Der Erzzusatz ist mit 23,9% ofür den betrachteten Zeitraum von 220 M. wiederum, analog dem ersten Beispiel Charge 8996, größer gewesen als der theoretische, der sich auf nur 21,4% ostellt. Aus diesem Grunde ist auch der Zubrand von 7,11% größer als der theoretisch nach den angenommenen Formeln errechnete, der nur 6% ausmacht. Leider ist die Zusammensetzung der Endschlacke nicht angegeben, daher ist es nicht möglich die Vorgänge während des Zeitraumes 220 bis 300 Minuten, d. i. der Entkohlung von 0,71% auf 0,05% zu verfolgen. Das Steigen des Mangangehaltes des Metalls in dieser Periode und die lange Dauer derselben lassen vermuten, daß kein Erz mehr zugesetzt wurde und daß die Einwirkung nur durch die oxydierende Wirkung der Flamme unter sauerstoffarmer Schlacke erfolgte. Dadurch wird denn das Ausbringen am Schlusse der Charge wieder herabgedrückt worden sein.

### Frischen mit wiederholten Erzzusätzen.

St. u. E., S. 231, Tabelle 7.

Flüssiges Roheisen	20580 kg	
Kalkstein	820 , =	
Erz mit 2 % Si O <sub>2</sub> 98 % Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> : Anfangssatz		
Zusätze: 40 Min.		= 1,17 % O
105 "		= 1,17%0
175 "		= 0,58 % O
200	410 -	- 0.58 % O

Diagramm I: Abscheidung der Reduktionsstoffe.





Fig. 25.

# Diagramm II: Arbeit des Sauerstoffes.



An Sauerstoff wurde bis zum Schlusse der 220. Minute nutzbar gemacht 6,6 kg für die Minute, während die Stahlerzeugung auf die gesamte Chargendauer bezogen werden muß und sich auf 73 kg für die Minute stellt. Hätte man einen weiteren kleinen Erzzusatz gegeben, so hätte man das Ende der Charge um reichlich 20 Minuten früher erreichen und die Produktion auf 80 kg für die Minute bringen, also um  $10^{\circ}/_{\circ}$  erhöhen können.

Ein anderes, sehr interessantes Beispiel, bei welchem das Roheisen zunächst durch 90 Minuten ohne Zusätze erhitzt wurde, um es auf hohe Temperatur zu bringen und den Einfluß der letzteren auf den Chargengang beobachten zu können, zeigen die Tabellen 5 und 10 (ebenda S. 230 und 233).

Dr. ing. Th. Naske, Tab. 5 u. 10 (St. u. E. 1907, S. 230 u. 233).

20 018 kg flüssiges Roheisen durch 90 Minuten ohne Zusätze erhitzt, hernach Erzzusätze gegeben und das Metall in Fluseisen umgearbeitet.

-Nr.		n seit		M	leta	11				Schl	acke			D
Probe-Nr.	Zeit	Be	C 0/0	8i 0/0	Mn <sup>B</sup> / <sub>a</sub>	P Va	S 8/0	Fe %	Fe O	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Mn %	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	Si O <sub>3</sub>	Bemerkungen
1	1000	=	4,47	0,70	2,31	0,15	0,04	-	-	-	-	-	-	Probe v. d. Einkippen in d. Martinofen
2 3 4 5 6	1005 1030 1050 1115 1130	30 50 75	4,31 4,14	0,23	2,27 2,41 2,48	0,15 0,15 0,14	0,02	3,14 1,07 0,95	n. b. n. b. n. b. n. b. n. b.		16,96 7,42 3,71 2,94 2,94	1,65 0,21 0,05 0,02 0,05	27,70 34,60 41,30 39,80 35,80	Proben aus dem Martin- ofen
7 8 9 10 11 12	205	140 195 245 275	2,56 1,60 0,46	$0,05 \\ 0,02 \\ 0,02$	0,35 0,31 0,28 0,28	0,02 0,04 0,01		10,85 26,03 14,88 - 14,88 13,52	29,43 17,55 17,83	1,48 1,77 1,44	18,97 16,24 14,42 11,76 10,85		22,90 18,50 22,80 - 20,70 18,70	* * 820

Aus dem Sauerstoffdiagramm (S. 215) ersieht man zunächst, daß in der Zeit der Erhitzung des Roheisens ohne Zuschläge eine kleine plötzliche Abscheidung von Reduktionsstoffen gleich beim Eintritt des Roheisens in den Ofen erfolgte, die nur darauf zurückgeführt werden kann, daß daselbst etwas Schlacke von der vorhergehenden Charge vorhanden war, deren Oxyde diese Umwandlung verursachten. größte Teil der Sauerstoffmenge, welche durch die Linie oab angegeben wird, muß auf Rechnung dieser Schlacke gesetzt werden, durch welche wiederum hauptsächlich Si, P und Mn angegriffen werden. Nach 30 Minuten beginnt aber der Kohlenstoff, dank der sauerstoffarmen Schlacke, das gebildete Manganoxydul zu reduzieren, während er dem Abscheidungsprodukt des Siliziums nichts anhaben konnte. Die in der Vorwärmperiode ziemlich heftige oxydierende Wirkung der Flamme wird durch die Linie o b c d zum Ausdruck gebracht, deren angegebene Punkte in der bekannten Weise bestimmt wurden. Nach 90 Minuten langer Erhitzung erhält das Bad den ersten, allerdings zu kleinen, Erzzusatz, dem dann aber in richtigen Zeitpunkten weitere, reichlich bemessene Zusätze folgen, durch welche das Sauerstoffbedürfnis der Charge mehr als gedeckt ist. Man sieht daher

# St. u. E. 1907, S. 230 u. 232, Tab. 5 u. 10.

Einsatz: 20013 kg flüssiges Roheisen durch 90 Minuten ohne Zusätze erhitzt, darauf nach 90 Min.: 820 kg Erz = 4.1% Erz = 1.205% O

		Sun	ıma:	4100	kg	Erz	=	20,5 %	Erz	=	6,025	%	0
	n	195	"	820	77	n	=	4,1 "	77	=	1,205	n	n
		140		820				4,1 "					
								8,2 "					
I								4,1 /0					

Diagramm I: Abscheidung der Reduktionsstoffe.




Fig. 27.

#### Diagramm II: Arbeit des Sauerstoffes.




Fig. 28.

auch, daß die oxydierende Wirkung der Flamme in dem Zeitraume zwischen 90 und 300 Minuten nur noch den sehr geringen Betrag von 0,3% aufweist, so daß die Linie, welche dieselbe darstellt, der Abszissenachse fast parallel verläuft.

Der erste Erzzusatz entfernt auch aus diesem und zwar sehr heißen Bade das Silizium und den Phosphor in dem Zeitraum zwischen 90 und 115 Minuten vollständig, während von Mangan kleine Mengen sich noch weiter 15 Minuten halten. Nachher wird das Erz, wahrscheinlich infolge hoher Temperatur des Metalles und guter Wärmeübertragung, vom Kohlenstoffe ebensoschnell reduziert, als es von der Schlacke gelöst werden kann, so daß der Gehalt der letzteren an Eisen nicht steigt.

Betrachtet man diese Charge von dem Augenblicke des ersten Erzzusatzes, also von 90 Minuten bis zum Schlusse derselben, so findet man:

In 20,5% Erz waren enthalten  $20,5 \times 0,98 \times 0,7 = 14,0\%$  Fe In 20% Endschlacke sind verblieben  $20 \times 0,1352 = 2,7\%$  Fe Somit sind reduziert 11.3% Fe

Abgeschieden wurden:

3,71% C + 2,20% Mn + 0,17% Si + 0,13% P = 6,31%

Der Zubrand ist daher 5,0%

Er hätte sein sollen

 $3,71^{\circ}/_{\circ}C\times 1,47 + 0,17^{\circ}/_{\circ}Si\times 1 + 0,13^{\circ}/_{\circ}P\times 2 - 2,20^{\circ}/_{\circ}Mn\times 0,97$ =  $5,18^{\circ}/_{\circ}$ 

ist also etwas zu gering ausgefallen, und zwar dadurch, daß statt des erforderlichen Erzsatzes von  $17.7\,^{0}/_{0}$  diesmal  $20.5\,^{0}/_{0}$  verwendet wurden. Der zu große Erzsatz hat also dem Ausbringen nur wenig geschadet, aber das Erz ist schlecht ausgenützt worden und außerdem sind die früher erwähnten Übelstände des stark abgekühlten und überoxydierten Metalles eingetreten, wie aus den Bemerkungen bei den Analysenresultaten zu ersehen ist.

Pro Minute wurden  $\frac{20018 \times 1,05}{210} = \infty$  100 kg Stahl erzeugt, und

diese hohe Ziffer zeigt den Nutzen deutlich, den die Vorwärmung durch Beschleunigung der endothermischen Kohlenstoffreaktion ausübt. Man sieht auch im Diagramm einen Unterschied gegen früher, denn nun beansprucht der Kohlenstoff schon innerhalb der ersten 15 Minuten mehr als die Hälfte des ausgenützten Sauerstoffes für sich, während er sich bei den vorher betrachteten Beispielen mit weniger als 1/s begnügte.

Die für die Minute nutzbar gemachte Sauerstoffmenge beträgt aber jetzt  $\frac{20018\times(0.0704-0.0152)}{210}$  nur  $\infty$  5,2 kg und ist damit

geringer, als bei allen vorhin betrachteten Beispielen. Der Grund dieses anscheinend merkwürdigen Ergebnisses ist einfach: das Metall enthielt zur Zeit des ersten Erzzusatzes, von welchem ja ausgegangen wird, von Reduktionsstoffen fast ausschließlich nur noch Kohlenstoff, während die übrigen Sauerstoffverbraucher bereits ausgeschieden waren. Ein solches Metall bedarf daher weniger Sauerstoff. Dieser Umstand zeigt aber, daß das von Dr. ing. Naske gewählte Charakteristikum, die zur Abscheidung der Reduktionsstoffe verbrauchte Sauerstoffmenge, nicht gut als allgemeiner Vergleichswert für die Ofenleistung benützt werden kann.

Ähnliche Resultate, d. h. Beschleunigung der Kohlenstoffabscheidung zeigt auch das nächste Beispiel (siehe umstehend), bei

Dr. ing. Th. Naske, Tab. 9 (St. u. E. 1907, S. 232).

Auf 3 280 kg eingeschmolzenes Erz (185%) wurden 17 843 kg flüssiges Roheisen zur Einwirkung gebracht.

9-Nr.	7-:4	n seit inn		М	eta	11				Schl	acke	٠.		D
Probe-Nr.	Zeit Uhr	Minuten s Beginn	C %	8i %	Mn %	P %	S %	Fe %	Fe O	Fe <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	Mn %	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	8i O <sub>2</sub>	Bemerkungen
1 2 3 4 5 6 7 8	120 135 215 240 320 350 410	15 55 80 120 150 170	3,35 2,51 1,69 0,66 0,29	0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,02	0,28 0,24 0,24 0,31 0,35	0,01 0,01 0,01 0,01 0,02		]	Nich	t un	ters	ucht		Analyse des Roheisens Nach Probe 820 kg Erz Nach Probe 820 kg Erz Vorprobe rotbrüchig. 50 kg Spiegel Fertigprobe

welchem das Erz vor dem Einbringen des Roheisens den höchsten im Herdofen erreichbaren Vorwärmungsgrad erhalten hatte, nämlich eingeschmolzen war.

Leider sind hier die Schlackenanalysen nicht angegeben, so daß man das Beispiel nicht vollständig untersuchen kann.

Man sieht aus dem nachfolgenden Diagramm auf S. 218, daß auch hier die Kohlenstoffabscheidung von Hause aus einen größeren Teil Sauerstoff an sich reißt, obgleich die übrigen Reduktionsstoffe dessen ungeachtet sofort vollständig abgeschieden werden. Die Wirkung des eingeschmolzenen Erzes äußert sich in der großen Produktion von 99 kg für die Minute, trotzdem der Einsatz nur 17800 kg betrug, wobei bei der jetzt vorliegenden Zusammensetzung des Roheisens 6,4 kg Sauerstoff nutzbar gemacht wurden.

Die angeführten Beispiele dürften genügen, um den Prozeß und die Bedingungen zu charakterisieren, bei welchen die besten Resultate erzielt werden. Man sieht, daß richtige Bemessung des Erzsatzes das höchste Ausbringen und den kürzesten Chargengang ergibt, wobei es ziemlich gleichgültig ist, ob man das Erz gleich Anfangs auf einmal oder ob man es successive in kleinen Raten zusetzt. Das erstere aber ist mehr zu empfehlen, da man dadurch Perioden mit Erzmangel leichter vermeiden kann. Anwesenheit genügender Mengen Erz verringert die Ofenwirkung stark, ja schaltet sie fast vollkommen aus, während Erzmangel sie fort wieder in Wirksamkeit treten läßt. Durch die oxydierende Wirkung des Ofens wird aber gleichzeitig das Ausbringen verringert und die Chargendauer in die Länge gezogen.

Die Nachteile zu großer Erzzusätze sind bereits mehrfach erwähnt worden

Die Geschwindigkeit des Verlaufes des Prozesses steht ferner in direkter Abhängigkeit von den größeren oder geringeren Mengen

# St. u. E. 1907, S. 232, Tab. 9.

Diagramm I: Abscheidung der Reduktionsstoffe.




Fig. 29.

Diagramm II: Abscheidung des Sauerstoffes.




Fig. 30.

an Wärme, welche zur Verfügung stehen. Heißes Roheisen und vorgewärmtes Erz lassen die Kohlenstoffabscheidung mit entsprechend verstärkter Intensität beginnen und verlaufen. Daher ist es für den Prozeß von Vorteil, wenn die Eigenwärme, die dem aus dem Hochofen kommenden Roheisen anhaftet, möglichst voll in den Herdofen gelangt. Man wird sich zu Maßregeln, die Wärmeverluste verhüten können, um so leichter entschließen, als ein hoher Wärmegrad des Roheisens keinerlei Nachteile verursacht. Wenigstens hat sich in mehr als fünfjähriger Betriebsdauer nach dieser Methode kein einziger Fall ergeben, der das Gegenteil bewiesen hätte.

Eine Vorwärmung des Erzes kann aber kaum in Frage kommen, denn die Ausnützung der Heizwirkung der Öfen dürfte beim Einschmelzen der Erze wesentlich ungünstiger sein, als während des Frischens des Metalles mit Erzsauerstoff. Wenn jedoch nicht genügend flüssiges Roheisen vorhanden ist und die Herdöfen auf dasselbe warten müssen, hat der Gedanke an Vorwärmung des Erzes viel Verlockendes. Man hätte dann keine Betriebspausen mehr, denn man könnte in solchen die Ofenwirkung auf das Erz ausüben und in ihm die betreffenden Wärmemengen aufspeichern, um hernach imstande zu sein, die Chargen entsprechend schneller fertig zu machen. Eine derartige Arbeitsweise erscheint nicht unmöglich, wird sie doch beim Talbotverfahren tatsächlich eingehalten. Sie hat aber ihre grossen Nachteile, denn wenn das flüssige Roheisen auf hocherhitztes Erz trifft, erfolgt sogleich die Einwirkung des Kohlenstoffes auf dasselbe in so heftiger Weise, daß der Ofen die entwickelten Gase nicht mehr zu bewältigen vermag. Man muß Gas und Luft abstellen und das Roheisen sehr langsam eingießen. Trotzdem blasen die Gase zu den Ofentüren heraus, und sie entweichen mit solcher Heftigkeit aus dem Bade, daß Fetzen der zähflüssigen Schlacke an Decke und Köpfe geschleudert werden, deren Lebensdauer durch solche direkte Behandlung mit basischen Materialien stark leiden muß, ja es kommt vor, daß Teile des Ofeninhaltes sogar herausgeworfen werden. Öfen, denen man häufiger solche Aufgaben stellt, werden schnell zum Erliegen gebracht. Dr. ing. Naske meint zwar in seinem Aufsatze, daß "durch entsprechende Konstruktion des Herdes, noch mehr aber durch sachgemäße Arbeit mit den vorerhitzten Materialien diesem Einwande begegnet und Beschädigungen des Ofens vollständig hintangestellt werden können," aber es dürfte nicht leicht sein, den praktischen Beweis für die Richtigkeit obiger Behauptung zu erbringen.

Sehr günstig für die Erzielung großer Produktionen ist die Verwendung großer Einsätze, wie auch das erste angeführte Beispiel der Charge 8996 zeigt. In den Öfen des erwähnten südrussischen Hüttenwerkes, welche beim Schrottroheisenprozessse im besten Falle 17 bis 18.000 kg Stahl in 4 Stunden zu erzeugen vermochten, werden jetzt laufend Chargen von 30 t flüssigem Roheisen verarbeitet und in der gleichen Zeit in Stahl umgewandelt, Diese große Produktion erfolgt nicht etwa auf Kosten der guten Qualität, sondern es wird dabei ein Metall gewonnen, das auf Grund der mechanischen Proben sowohl als auch des Verhaltens bei der Weiterverarbeitung und nicht zuletzt der Urteile seiner Konsumenten tadellos ist, und dem früher nach dem Schrottroheisenprozesse erzeugten eher überlegen erscheint. Der Grund dazu liegt offenbar in dem geringeren Gehalte an Sauerstoff und letzterer wird dadurch wahrscheinlich, daß bei allen richtig geführten Chargen zum Schlusse Mangan aus der Schlacke ins Metall reduziert wird, so daß zur Desoxydation trotz der großen Schlackenmenge nicht mehr Ferromangan aufzuwenden ist, als bei Chargen, die nach irgend einem anderen Verfahren aus den besten Einsatzmaterialien hergestellt werden. Daß der Zubrand tatsächlich den vor-

hin auf rechnerischem Wege ermitteltem Betrag erreicht, ist und wird durch Wägung auch direkt festgestellt, wobei man natürlich die kleinen Verluste berücksichtigen muß, die sowohl durch die in der Schlacke verbliebenen als auch durch die beim Gießen verspritzten Metallteilchen verursacht werden.

Bezüglich der Qualität des zu verwendenden Roheisens war man anfangs der Meinung, daß möglichst geringe Gehalte desselben an Reduktionsstoffen die besten Resultate geben müßten. Diese Anschauung hat sich als irrtümlich erwiesen, indem Chargen aus weißem Roheisen einen sehr matten Gang aufweisen, lange nicht kochen wollen und daher geraume Zeit im Ofen sitzen. Wahrscheinlich ist der geringe Siliziumgehalt des weißen Roheisens die Ursache, denn es ist denkbar, daß ein solcher eine zu geringe Menge an Schlacke oder eine ungünstige Zusammensetzung derselben in den ersten Stadien des Prozesses entstehen läßt und das sind Ursachen, die einem flotten Chargengange hinderlich sind. Am besten verarbeitet sich Roheisen mit 1-1,5% Si. Höhere Gehalte daran sind. wegen der großen entstehenden Schlackenmengen ungünstiger, doch verursachen sie, wenn sie nur zeitweise angewendet werden und wenn man entsprechend mehr Erz und Kalk zugibt, keine besonderen Schwierigkeiten. Größere Abnützung des basischen Bodens kommt, gerade wie beim Talbotverfahren überhaupt nicht vor, aber die Schlackenzone ist auch hier der Abnützung unterworfen, die um so größer wird, je mehr Si im Einsatze und je mehr Si O<sub>2</sub> in den Zuschlägen vorhanden sind. Um die Schwierigkeiten, die bei der Verarbeitung siliziumreichen Eisens auftreten können, festzustellen, wurde bereits im Jahre 1903 folgender Einsatz verarbeitet, dessen Gewicht absichtlich kleiner gewählt wurde, als gewöhnlich. (Siehe Tabelle S. 221 und Diagramme S. 222.)

Man sieht, daß der Ofen auch diesen ganz außergewöhnlich ungünstigen Einsatz zu verarbeiten imstande war und zwar trotz der Fehler, die dabei gemacht wurden. Denn es hat einmal an Kalk gefehlt, was man daraus sieht, daß die Schlacke einen viel zu hohen Kieselsäuregehalt aufweist. Sie mußte daher die Ofenwände sehr stark angreifen, zumal ihre Menge abnorm groß war, was man aus den Zahlen in der Rubrik "Schlackenmenge" der umstehenden Tabelle entnehmen kann, die in der bekannten Weise ermittelt wurden. Der zweite Fehler bestand darin, daß man die Chargen fast die Hälfte der Zeit über (nämlich von 138 Minuten bis zum Schlusse) Mangel an Sauerstoff leiden ließ, was zur Folge hatte, daß der Eisengehalt der Schlacke bis auf 4,8% herausreduziert wurde, was natürlich nur unter Aufwand einer großen Menge an Zeit geschehen konnte. Durch kleine Erzzusätze während der angegebenen Periode hätte man die Chargendauer erheblich herabsetzen können.

Das Beispiel zeigt weiter abermals, daß die Sauerstoffmenge, welche für die Zeiteinheit zur Oxydation aller Reduktionsstoffe ausgenützt wird, nicht als Maß für die Ofenleitung angesehen werden kann. Diese Sauerstoffmenge erreicht nämlich bei vorstehendem Beispiel in den ersten 31 Minuten die kolossale Höhe von

# Charge'1093 vom 1. II. 1903.

Eingesetzt: 16213 kg flüssiges Roheisen mit 3,78% Si

5000 , Erz mit ca. 95% Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und 5% SiO<sub>2</sub>,

1500 " Kalkstein.

Nachgesetzt wurden nach 221 Minuten noch 80 kg Erz.

7-:4	n seit inn		Met	all				Schl	ack	9		Berechnete Schlacken- menge % vom Einsatzgewicht	Bemerkungen
Zeit Uhr	dinuten se Beginn	C %	Si %	P %	Mn %	Fe %	Fe O	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Mn %	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	Si O <sub>2</sub>	Berec Schlac nenge linsatz	Demerkungen
		′0	'0	/0	//0	/0	/6	- '0	/0		/0		
1127 1145		3,32	<b>3,7</b> 8	0,05	1,34	_	-	_	_	_	-	-	Roheisen aus beiden Pfannen
1158	31	<b>2,9</b> 8	0,75	0,01	0,45	28,81	30,85	6,87	3,96	0,38	<b>34,0</b> 0	24,6	Bad heiß, Reaktion heftig, Schlacke dick
1215	48	2,88	0,19	0,01	0,28	26,04	30,24	3,60	4,17	0,52	29,15	33,3	Reaktion gleich heftig, 12 <sup>25</sup> Schlacke steigt
1230	63	2,67	0,05	0,01	0,17	23,52	27,62	2,91	4,24	0,64	28,60	35,3	Reaktion sehr heftig, 1240 Bad gesunken, Reaktion schwächer
12:5	78	2,50	0,05	0,01	0,10	22,80	26,54	3,08	4,27	0,63	28,20	36,1	Reaktion nachgelassen
115	108	1,50	0,02	0,01	0,21	16,32	18,82	2,40	4,66	0,66	30,00	84,9	Charge kalt, 600 kg Kalkstein zugesetzt
145								1,20	4,87	·	82,00	33,5	400 kg Kalkstein zugesetzt 2 <sup>10</sup> Charge kalt, Reaktion vorhanden 2 <sup>20</sup> Bad wärmer 2 <sup>21</sup> 110 kg Kalkstein. Schlacke dünn, weitere 100 kg Kalkstein zugesetzt 2 <sup>20</sup> 80 kg Erz und 150 kg Kalkstein zugesetzt
308						6,24		1,71	•	0,59	31,40	36,4	Charge warm, 100 kg Kalk- stein, Probe nicht schmiedbar, 50 kg Fe Mn zugesetzt 3 <sup>60</sup> Probe schmiedbar, rotbruchfrei 3 <sup>61</sup> 160 kg Ferromangan zugeführt
400	273	0,09	0,02	0,01	1,02	4,80	4,94	1,37	6,25	0,47	30,40	38,9	Abstich

$$\frac{16213 \times 0,0421}{31} = 22 \text{ kg}$$

für die Minute, von welcher nur 2,3 kg auf den Kohlenstoff, 1,7 kg auf Mangan und Phosphor und ganze 18 kg allein auf das Silizium kommen, während die nutzbar gemachte Sauerstoffmenge für die gesamte Chargendauer sich auf nur 5,36 kg für die Minute stellt.

Es hat sich tatsächlich ergeben, daß Abweichungen in der Zusammensetzung des Roheisens, wie sie beim Hochofenbetriebe zuweilen unvermeidlich sind, auf die Produktion der Herdöfen nur in geringem Maße Einfluß zu haben brauchen. Man erhielt, von Abstich zu Abstich gerechnet, also Herdreparatur mit inbegriffen:

# Hermatilroheisen mit 3,78 % Si.

Einsatz: 16213 kg flüssiges Roheisen

1500 ", Kalkstein = 9,3 %
5000 kg = 30,3 % Erz mit 95 % Fe = 8,63 % O

nach 193 Minuten:  $80 \frac{1}{n} = 0.5 \frac{1}{n} \frac{1}{n} = 0.514 \frac{1}{n} \frac{1}{n}$ Sa.  $5080 \text{ kg} = 30.8 \frac{9}{0} \text{ Erz} = 8.77 \frac{9}{0} \text{ O}$ 

Diagramm I: Abscheidung der Reduktionsstoffe.




Fig. 31.

# Diagramm II: Arbeit des Sauerstoffes.




Fig. 32.

Dies ist ein Beweis dafür, daß der Herdofen nicht nur ein sehr geduldiger, sondern auch ein sehr vollkommener Apparat ist: er vermag mit nur geringen Mehranstrengungen Material der verschiedensten Zusammensetzung aufzuarbeiten und ist in dieser Hinsicht der Bessemer oder Thomasbirne weit überlegen.

# 23. Die Verwertung des Phosphorgehaltes des Roheisens.

Der Wunsch, die Rohmaterialien in möglichst vollkommener Weise auszunützen, lenkt die Aufmerksamkeit auf den Gehalt des Roheisens an Phosphor, der im Thomasprozeß ein gut verkäufliches Nebenprodukt liefert, dessen Wert die Gestehungskosten des Stahles nicht unbeträchtlich erniedrigt. Im basischen Herdofen geschieht die Abscheidung des Phosphors unter ähnlichen Bedingungen wie in der Thomasbirne, daher scheint die Möglichkeit durchaus vorzuliegen, ihn auch hier in nutzbarer Form zu gewinnen. Folgende Überlegung soll klarlegen, welche Zusammensetzung das Roheisen besitzen muß, um die Erzeugung verkäuflicher Phosphatschlacke möglich zu machen.

Der Markt verlangt ein Produkt mit möglichst hohem Phosphorsäuregehalt, der keinesfalls unter  $14^{\circ}/_{0}$   $P_{2}O_{5}$  betragen darf. Setzt man als niedrigste Grenze  $17^{\circ}/_{0}$   $P_{2}O_{5}$  an, so bedeutet dies, daß die Schlacke  $17 \times \frac{P_{2} O_{9} Ca_{4}}{P_{9} O_{5}} = 17 \times \frac{366}{142} = 45^{\circ}/_{0} P_{2} O_{9} Ca_{4}$ 

enthalten muß.

Der Rest, also 55% der Schlacke, würde aus hypothetischer Silikatschlacke bestehen. Letztere muß nun bei der gewöhnlichen Arbeitsweise im Herdofen ca. 21% SiO, enthalten, und somit würde der Kieselsäuregehalt der Gesamtschlacke

$$55 \times 0.21 = \sim 11^{0}/_{0}$$

betragen. Es würden also auf 11% SiO, 17% P,O, oder auf 1%  $SiO_2$  1,56%  $P_2O_5$  kommen.

Da nun die Phosphorsäure für gewöhnlich nur aus dem Phosphorgehalt des Roheisens herstammt, so muß für jeden Gewichtsteil  $SiO_2$ , der in die Schlacke gelangt,  $\frac{1,56}{2.29} = 0.68$  Gewichtsteile Phosphor

im Roheisen vorhanden sein.

Berücksichtigt man nun die einzelnen Mengen von Kieselsäure, welche dem Bade während der Operation aus den verschledenen Quellen zusließen, und berechnet man aus diesen die zugehörigen Phosphormengen, welche der Einsatz aufweisen müßte, um der Schlacke den gewünschten Gehalt an Phosphorsäure zu geben, so erhält man folgendes Bild:

Bei der gewöhnlichen Arbeitsweise gelangen in das Bad aus der Ofenzustellung 0,45% SiO2 und folglich muß das Roheisen für diese SiO<sub>2</sub>-Menge enthalten

Das Roheisen darf ferner, will man dem Hochofenbetriebe nicht gar zu ungünstige Bedingungen stellen, nicht unter 0,6% Si enthalten, diese aber ergeben  $0.6 \times 2.14 = 1.3\%$  $SiO_2$ , welche wiederum verlangen  $1.3 \times 0.68$ 

$$0.45 \times 0.68 = 0.30^{\circ}/\circ P$$

0,9 % P in Summa 1,2% P. Ein Roheisen mit  $0.6^{\circ}/_{0}$  Si müßte daher einen Phosphorgehalt von mindestens  $1.2^{\circ}/_{0}$  besitzen. Da nun aber zum Frischen desselben häufig bis zu  $30^{\circ}/_{0}$  Erz erforderlich ist und da man im Erz wohl bis zu  $5^{\circ}/_{0}$  SiO<sub>2</sub> zulassen wird, so werden aus diesem noch  $0.5\times30=1.5^{\circ}/_{0}$  SiO<sub>2</sub>, auf das Gewicht des Roheisens bezogen, in das Bad gelangen und daher müßte der Phosphorgehalt des Roheisens um  $1.5\times0.68=1^{\circ}/_{0}$  höher gewählt werden und mindestens  $1.2+1=2.2^{\circ}/_{0}$  betragen.

Es ist das Verdienst des Bertrand-Thielverfahrens, zuerst praktisch gezeigt zu haben, daß die Erzeugung einer der Thomasschlacke gleichwertigen phosphorhaltigen Herdofenschlacke aus Einsätzen mit 1,5—2,7% oP durchaus möglich ist. Die dabei gewonnenen Erfahrungen lassen aber auch die Bedingungen erkennen, welche die beste Aus-

nützung des Phosphorgehaltes des Roheisens gestatten.

Man weiß, daß der Phosphor vor dem Kohlenstoff aus dem Eisen abgeschieden werden kann, und ferner, daß die Schlacke, welche die entstandene Phosphorsäure aufnimmt, ihre Menge mit fortschreitender Entkohlung vergrößert. Daher wird die Phosphorsäure in der höchsten Konzentration in der Schlacke vorhanden sein, wenn die Entkohlung während der Gewinnung der Phosphorsäure auf das geringste mögliche Maß beschränkt bleibt, und in diesem Falle wird man eine Schlacke mit gleichem Gehalt an Phosphorsäure aus einem Material mit geringerem Phosphorgehalt gewinnen können, als es bei vollständiger Entkohlung des Metalles möglich wäre.

Bei geringer Entkohlung enthält die hypothetische Silikatschlacke (nach 40a)  $34-35^{\circ}/_{\circ}$  SiO<sub>2</sub>. Wenn man nun wieder  $17^{\circ}/_{\circ}$  P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> in der Schlacke haben will, denen  $45^{\circ}/_{\circ}$  Ca<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>9</sub> entsprechen, so be-

stände die Schlacke

aus 45 Teilen Ca<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>9</sub>

und 55 " hypoth. Silikatschlacke mit obigen 34% SiO<sub>2</sub>;

100 Teile Gesamtschlacke

enthielten somit  $55\,^{0}/_{0} \times 0.34 = 18.7\,^{0}/_{0} \, \mathrm{Si\,O_{2}}$  neben  $17\,^{0}/_{0} \, \mathrm{P_{2}\,O_{5}}$  und auf 1 Tl.  $\mathrm{Si\,O_{2}}$  kämen  $\frac{17}{18.7} = 0.91$  Teile  $\mathrm{P_{2}\,O_{5}}$ , zu deren Erzeugung

 $\frac{0.91}{2.29}$  = nur 0,4 Teile P im Einsatz vorhanden zu sein brauchten.

Ein weiterer Vorteil bei derartiger Ausführung der Entphosphorung wird dadurch bedingt, daß sich nun auch eine geringere Menge Kieselsäure an den Vorgängen beteiligt. Zunächst wird die Ofenzustellung weniger angegriffen, da ja die Einwirkung kürzere Zeit währt, doch sei dieser Umstand außer acht gelassen und die Kieselsäurezufuhr aus dem Ofen, der Sicherheit wegen, in dem vollen vorhin gerechneten Betrage angesetzt. Man erhält dann

zur Reaktion gelangende SiO<sub>2</sub>-Menge dafür erforderlich Paus Einsatz aus der Ofenzustellung 0,45% 0/0 0,45 × 0,4 = 0,18% 0/0 Paus 0,6% Si 1,30% 0,45 × 0,4 = 0,52% 0/0 P

in Summa im Minimum 0,70% P.

Der Erzzuschlag darf jetzt nur der Menge der Reduktionsstoffe entsprechen, welche mit dem Phosphor zugleich abgeschieden werden muß. Für ein Roheisen mit  $0.6\,$ % Si,  $2\,$ % Mn und ca.  $1\,$ % P ist erforderlich

für 0,6 Si nach (63) 
$$0.6 \times 7.62 = 4.6 \%$$
 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

" 2 Mn " (65) 2 × 0,97 = 1,9 % "

" 1 P " (64) 1 × 7,80 = 7,8 % "

in Summa  $14.3 \%$  Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

und wenn im Erz wiederum  $5^{\circ}/_{0}$  Si O<sub>2</sub> zugelassen werden, ist der Erzbedarf  $14,3:0,95=15^{\circ}/_{0}$ , welche  $15\times0,05=0,75^{\circ}/_{0}$  Si O<sub>2</sub>

in die Schlacke bringen und daher

$$0.75 \times 0.4 = 0.3^{0}/_{0} P$$

im Einsatz verlangen.

Man könnte also Schlacke mit 17% Phosphorsäure erzeugen, wenn das Roheisen bei einem Siliziumgehalt von Maximum 0.6% nicht weniger als  $0.7+0.3=\mathrm{rund}\ 1\%$  Phosphor enthält, und zwar wäre das möglich unter Verwendung eines Erzes, das selbst frei von Phosphor ist.

Einem derartigen Roheisen wäre im Herdofen so viel Erz zuzusetzen, als zur Abscheidung der Stoffe Si, Mn und P nach den Formeln (63) bis (65) nötig ist, und so viel Kalk, daß die Oxydationsprodukte des Phosphors und Siliziums aus den ursprünglich entstandenen Verbindungen mit Eisenoxydul in die Kalksalze übergehen können, wobei der Eisengehalt der Schlacke auf das Minimum heruntergehen und die Ausnützung auch der Erze das Maximum erreichen wird.

Mit dem Eintritt des Gleichgewichtszustandes zwischen Metall und Schlacke wäre die Schlackenmenge die geringste und die Konzentration der Phosphorsäurelösung daher die größte, die überhaupt zu erreichen ist.

Für ein Roheisen der vorstehend betrachteten Zusammensetzung läßt sich die Schlackenmenge in folgender Weise berechnen:

1% P ergibt 
$$\times 5.9 = 5.9\%$$
 Kalziumphosphat 0.45% Si O<sub>2</sub> aus Ofenzustellung 1.30 , , , Si im Eisen 0.75 , , , Erz

Zusammen  $2,50^{\circ}/_{0}$  SiO<sub>2</sub> ergeben  $\times$  2,9 (40) =  $7,25^{\circ}/_{0}$  hypoth. Silikatschlacke, man erhält somit im ganzen  $5,9+7,25=13,15^{\circ}/_{0}$  Gesamtschlacke, bezogen auf das Gewicht des verwenwendeten metallischen Einsatzes.

Die Zusammensetzung dieser Schlacke würde annähernd sein:

a) Kalkphosphat  $45^{\circ}/_{0}$  der Gesamtmasse, ergibt  $17^{\circ}/_{0}$  P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> + 28  $^{\circ}/_{0}$  CaO.

b) hypothetische Silikatschlacke, 55% der Gesamtmasse

mit 
$$55 \times 0.34 = 11.7\% \text{ o Si O}_8$$
  
""  $\times 0.13 = 7.1\% \text{ o Fe O}$   
""  $\times 0.13 = 7.1\% \text{ o Mn O}$   
""  $\times 0.49 = 27\% \text{ ca O} + \text{Mg O}$   
""  $\times 0.04 = 2.1\% \text{ o Al}_2 \text{ O}_8 \text{ etc.}$ 

Dichmann, Der basische Herdofenprozeß.

Die volle Analyse der Schlacke würde also annähernd sein  $17\,^{0}/_{0}\,P_{2}\,O_{5} + 11,7\,^{0}/_{0}\,Si\,O_{2} + 7,1\,^{0}/_{0}\,Fe\,O + 7,1\,^{0}/_{0}\,Mn\,O + 55\,^{0}/_{0}\,(Ca\,O + Mg\,O) + 2,3\,^{0}/_{0}\,Al_{2}\,O_{8}$  etc.

Diese Schlacke müßte jetzt vom Metall abgezogen werden. Dies läßt sich am einfachsten ausführen, wenn man das ganze Bad absticht, wobei dann die Schlacke gewonnen wird, während das Metall weiter entkohlt und daher wieder in einen Herdofen zurückgebracht werden müßte.

Der Grad der Entkohlung, die das Metall während der Gewinnung der phosphorsäurehaltigen Schlacke durchzumachen hätte, hängt von der Zusammensetzung des verwendeten Roheisens ab und läßt sich leicht folgendermaßen berechnen. Enthält das Roheisen beispielsweise wie oben  $0.64 \, \mathrm{Si} + 1\,^0/_0 \, \mathrm{P} + 2\,^0/_0 \, \mathrm{Mn} + 4\,^0/_0 \, \mathrm{C}$ , so wird zur Abscheidung der Stoffe Si, Mn und P nach voriger Seite  $14.3\,^0/_0 \, \mathrm{Fe_2} \, \mathrm{O_3}$  benötigt, während diese Stoffe zu ihrer Abscheidung bei vollständiger Entkohlung nur benötigen würden  $0.6 \, \mathrm{Si} \times 4.32 + 1 \, \mathrm{P} \times 4.3 + 2 \, \mathrm{Mn} \times 0.97 = 8.84\,^0/_0 \, \mathrm{Fe_2} \, \mathrm{O_3}$ , es wäre also ein Überschuß von  $14.3 - 8.84 = 5.46\,^0/_0 \, \mathrm{Fe_2} \, \mathrm{O_3}$  angewendet worden, welcher nach  $(73) \, 5.46 : 3.60 = 1.52\,^0/_0 \, \mathrm{C}$  abzuscheiden vermag. Der Kohlenstoffgehalt des Metalles müßte also beim ersten Abstich  $4 - 1.52 = \mathrm{rund} \, 2.5\,^0/_0$  betragen.

Für jedes Prozent Phosphor mehr im Einsatz müßte sich der Eisenoxydüberschuß von der Gewinnung der Phosphorsäure um

$$7.8 (64) - 4.3 (69) = 3.5 \%$$

erhöhen, und dadurch würde der Kohlenstoffgehalt im entphosphorten Metall um weiter rund  $\frac{3.5}{3.6}=1\,^0/_0$  erniedrigt werden.

Man sieht, daß das Bertrand-Thielverfahren tatsächlich alle Bedingungen erfüllt, welche die vollständige Ausnützung des Phosphors ermöglichen, und erkennt weiter, daß es einen Vorzug vor dem Thomasverfahren darin besitzt, daß Verluste von Phosphor durch Verflüchtigung vollständig ausgeschlossen sind. Trotzdem das Verfahren nun schon mehrere Jahre in Anwendung ist, hat es Roheisensorten mit so niedrigem Phosphorgehalt (1  $^0$ /0) noch nicht in größeren Mengen zur Gewinnung verkäuflicher Phosphatschlacken herangezogen.

Auf vielen Werken liegen die Verhältnisse derart, daß man das Roheisen am billigsten erzeugen könnte, wenn ein Phosphorgehalt desselben von annähernd 1% gestattet wäre. Derartiges Roheisen aber bietet bis jetzt solche Schwierigkeiten bei der Verarbeitung, daß man sich meist gezwungen sieht, den Phosphorgehalt zu ändern, was oft nur mit erheblichen Kosten geschehen kann. Vielfach erhöht man ihn so weit, daß das Roheisen für den Thomasprozeß brauchbar wird. Wo man aber diese Erhöhung unterläßt, da betrachtet man den Phosphor als ein unvermeidliches Übel und ist froh, in Puddelofen und basischem Herdofen Apparate gefunden zu haben, die es gestatten ihn unschädlich zu machen, wenn er dabei auch nicht nur selbst vollständig verloren geht, sondern seine Entfernung obendrein erhebliche Unkosten verursacht. Der basische Herdofen ist nun berufen, hier Wandel zu schaffen; er vermag den

Phosphor ohne Materialverlust in ein wertvolles Produkt umzuwandeln und den erwähnten Werken damit neue Einnahmequellen zu erschließen.

Das hochkohlenstoffhaltige Metall, welches bei der Gewinnung der Phosphatschlacke erhalten wird, muß nach Zurückführung in den Ofen zur Abscheidung des Kohlenstoffes Zusätze von Eisenoxvd in der erforderlichen Höhe erhalten. Dieses Eisenoxyd aber muß gelöst werden und dazu gehört Kieselsäure, welche jetzt nicht mehr von dem Metall geliefert werden kann, weil das Silizium bei der ersten Operation bereits vollständig abgeschieden wurde. Die Entkohlung kann weiter nur dann intensiven Verlauf nehmen, wenn genügende Mengen gelösten Eisenoxydes zur Verfügung stehen, und aus diesem Grunde ist ein Zusatz auch von Kieselsäure nötig. Man könnte jetzt wohl Erze mit höherem Kieselsäuregehalt verwenden, als für die Entphosphorung zulässig war, doch spricht ein anderer Umstand dagegen. Es fehlt nämlich nun auch der Mangangehalt des Roheisens, welcher ebenfalls im ersten Ofen zur Abscheidung gelangte. muß daher für einen Mangangehalt der Schlacke sorgen, um das Auftreten von Rotbruch zu verhindern. Man könnte nun Kieselsäure sowie einen großen Teil des erforderlichen Mangans aus Endschlacken entnehmen, die von vollständig entkohltem Metall früherer Chargen stammen, was O. Goldstein (St. u. E. 1905, S. 1230) und andere für ähnliche Fälle vorgeschlagen haben. Solche Schlacken bieten den Vorteil, die Kieselsäure bereits in gebundener Form darzubieten. Dieser Schlacke braucht man dann außer den erforderlichen Eisenerzen nur wenig Kalk und nur soviel Manganverbindungen zuzufügen, als der Manganreduktion entspricht, die man während der Entkohlung eintreten lassen will.

Das Abstechen des Metalles am Ende der ersten Operation und das Zurückführen desselben in den Ofen bedingen Wärmeverluste, die ersetzt werden müssen. Weiter ist Wärme zur Erzeugung der zweiten Schlacke nötig, uud dieser gesamte Mehrbetrag an Wärme sowie der Zeitverlust, der durch alle erwähnten Operationen verursacht wird, bedingen gegenüber dem gewöhnlichen Verfahren des Herdofenprozeßes Mehrkosten, die aber sehr reichlich durch den Nutzen eingebracht werden, den die als Nebenprodukt gewonnene Phosphatschlacke bringen muß.

Es wird zuweilen vorkommen, daß die Hochöfen nicht imstande sein werden, den erforderlichen geringen Siliziumgehalt des Roheisens einzuhalten. Man braucht für diesen Fall noch nicht auf die Gewinnung brauchbarer Herdofenschlacke zu verzichten, sondern man könnte den Überschuß an Silizium durch Zusatz entsprechender Erzmengen in die Transportpfanne während des Hochofenabstiches aus dem Roheisen entfernen und die Zusammensetzung desselben ohne Schwierigkeiten richtig stellen. Die entstandene Pfannenschlacke aber könnte man für die vollständige Entkohlung bei der zweiten Operation im Herdofen nutzbar machen, denn diese Schlacke enthält neben Kieselsäure und Eisenoxydul auch meist reichlich Mangan, das aus dem Roheisen abgeschieden wurde. Die Kosten einer der

artigen Operation brauchten daher weder den Hochofen- noch den Herdofenbetrieb zu belasten, vorausgesetzt, daß dieselbe nicht in zu großem Umfange und nicht zu häufig verlangt wird.

# 24. Der basische Herdofenprozeß und die Windfrischverfahren.

Mit dem praktischen Beweise der Möglichkeit, Flußeisen und Stahl im Herdofen aus Roheisen ohne Schrottzusatz zu erzeugen, ist den Windfrischverfahren in rein technischer Hinsicht die bisher ausübte Alleinherrschaft auf dem Gebiete der Stahlerzeugung aus Roheisen genommen worden. Diese Tatsache hatte jedoch bisher wenig praktische Bedeutung, denn die Windfrischverfahren haben, dank der Unterstützung, die ihnen allseitig und in ganz besonderem Maße durch das Großkapital zu Teil geworden ist, eine ungeahnte Entwickelung erfahren, die in einer fast märchenhaften Erhöhung ihrer Erzeugungfähigkeit zum Ausdruck kommt und deren Folge wiederum eine ganz außerordentliche Verbilligung der Erzeugungkosten gewesen ist. Damit haben diese Verfahren Erfolge erreicht, welche sie in den Augen Vieler einfach konkurrenzlos dastehen lassen.

Inzwischen hat auch das Herdfrischverfahren Fortschritte gemacht, und es sind bereits Stimmen laut geworden, die da behaupteten, daß das Herdfrischen nicht nur berufen ist, den Wettbewerb mit dem Windfrischen erfolgreich aufzunehmen, sondern dasselbe gar zu überflügeln.

Der wirtschaftliche Erfolg eines Verfahrens wird durch die Gestehungskosten seiner Erzeugnisse bedingt. Ein Vergleich der Gestehungskosten müßte daher sofort vollen Aufschluß darüber ergeben, welchem Verfahren der Vorzug in wirtschaftlicher Hinsicht gebührt. Leider ist es aber nicht leicht, auch nur für einen speziellen Fall die Gestehungskosten für die verschiedenen Verfahren einwandfrei aufzustellen, und ganz unmöglich auf diesem Wege allgemein gültige Angaben zu erhalten. Denn die Gestehungskosten setzen sich aus einer großen Masse von Posten zusammen, deren Höhe von den örtlichen Bedingungen abhängig ist und mit den Preisen für Materialien und Arbeitslöhnen auf und ab schwankt und außerdem sehr stark von der Vollkommenheit der mechanischen Hilfsmittel abhängt, welche für die Arbeiten zur Verfügung stehen. Daher erscheint es für die aufzuklärende Frage richtiger zu sein, die Gestehungskosten nur zum Teil zu ermitteln, und zwar derart, daß man einen Teil x derselben offen läßt, der durch alle diejenigen Posten auszufüllen ist, welche bei allen dem Vergleich unterzogenen Verfahren den gleichen Wert besitzen oder doch auf gleichen Wert gebracht werden können.

Zu dieser Größe x gehören zweifellos die gesamten Kosten für das Vergießen des fertigen Stahles, denn es ist für diese

Operation absolut gleichgültig, nach welcher Methode das Metall gewonnen ist, wenn es nur in gleichen Zeiträumen und in gleicher Menge geliefert wird, und wenn es auf die gleichen Produkte vergossen werden soll.

Zum Posten x kann man ferner die Kosten für die Desoxydation bringen, denn es ist bei allen Verfahren möglich, die Prozesse so zu leiten, daß der Zweck mit der gleichen Ferromanganmenge erreicht wird.

Ferner kann man mit einiger Berechtigung auch die Kosten für die Bewegung aller Materialien innerhalb der Hütte auf diesen Posten bringen, denn bei der zweckmäßigen Disposition und den vorzüglichen mechanischen Einrichtungen, welche man den heutigen modern eingerichteten Hüttenwerken gibt, nehmen diese Kosten überhaupt keinen großen Betrag an, außerdem sind die Materialmengen bei den zu vergleichenden Windfrisch- und Herdfrischverfahren nicht sehr verschieden, wie später ersichtlich gemacht werden wird.

Endlich kann man auch noch die allgemeinen Unkosten inkl. Amortisation als ungefähr gleich annehmen und den vorigen zurechnen.

In bezug auf die Arbeitslöhne scheinen die Windfrischanlagen auf den ersten Blick im Vorteil zu sein, denn man sieht in ihren Fabrikationsräumen nur sehr wenig Leute, während die Herdöfen ein recht zahlreiches Personal aufzuweisen haben. Aber die Windfrischanlagen besitzen eine recht umfangreiche Apparatur, und die Leute, welche dieselbe bedienen müssen, arbeiten sozusagen hinter den Kulissen. Rechnet man sie mit, wie es doch geschehen muß, so wird der Unterschied gar nicht mehr so groß. Ingenieur O. Thiel hat sogar nachgewiesen (St. u. E. 1901, Seite 1306), daß der basische Herdofen weniger Leute braucht und daher billigere Löhne haben kann, als der Thomasprozeß. Nun betragen die gesamten Löhne für die Tonne Stahl nur etwa 3 M., und man wird daher keinen sehr großen Fehler machen, wenn man auch die Löhne für beide Verfahren dem Posten x zurechnet.

Die Ausfütterung der Apparate wird bei den Prozessen sehr stark abgenützt, und die Kosten für deren Instandhaltung sind bei allen Verfahren verschieden. Man kann aber auch hier wohl einen Teil der Kosten unter die Rubrik x bringen, ohne die Resultate beträchtlich zu trüben, wenn man annimmt, daß die Kosten für die Erneuerung des Futters der Konvertore annähernd gleich sein werden den Kosten für Dolomit und anderes feuerfestes Material, welches zum laufenden Unterhalt der Herdöfen während des Betriebes verbraucht wird, so daß dem Herdöfenbetriebe nur die gesamten Kosten für die große Ofenremonte zum Schlusse jeder Ofencampagne zur Last geschrieben werden müssen, während bei den Windfrischverfahren diese Ausgaben in den Posten x enthalten sind.

Der Brennstoffaufwand ist bei beiden Verfahren nicht unbedeutend. Die Konvertore brauchen Koks zum Anwärmen, das recht häufig erfolgen muß, und zur Erzeugung des starkgepreßten Windes ist Maschinenkraft nötig. Nun kann es aber vorkommen, daß der dazu erforderliche Brennstoff in Form von Hochofengasen gratis geliefert wird. Ein solche Annahme ist eigentlich nicht gerechtfertigt, da dieser Brennstoff anderweitige lohnende Verwendung finden könnte, wenn der Stahlwerksbetrieb seiner nicht bedürfte. Um jedoch den Vergleich nicht zu günstig für den Herdofenprozeß zu machen, sei angenommen, daß der Brennstoff für das Windfrischverfahren tatsächlich nichts koste.

Der Herdofen braucht dagegen Gas, welches aus speziell dazu geeignetem Brennmaterial hergestellt werden muß. Durch Erfahrungen, die bereits an mehreren Orten gemacht worden sind, ist nachgewiesen, daß man bei Verarbeitung von flüssigem Roheisen jetzt schon mit 20% Gaskohle auskommen kann. Das macht bei einem Preise von 12 M. für die Tonne Kohlen, auf die Tonne Stahl 2,4 M., welche dem Herdofenprozesse voll in Rechnung zu stellen sind.

Die eigentlichen Schmelzmaterialien werden, trotz gleicher Preise für die Gewichtseinheit, in den Gestehungskosten für jedes Verfahren andere Werte aufweisen, da aus dem Roheisen verschiedene Mengen Fertigprodukte entstehen, und auch verschiedene Zuschläge angewendet werden müssen. Das saure Bessemerverfahren verzichtet auf letztere ganz, der Thomasprozeß verlangt Kalk und der basische Herdofen außer diesem Material, welches er sich selbst aus Kalstein herzustellen vermag, noch bedeutende Mengen Eisenerze.

Auf derartiger Grundlage läßt sich nun mit Hilfe der früher gefundenen Werte für spezielle Fälle leicht ermitteln, welchem Verfahren der Vorrang in wirtschaftlicher Beziehung gehört.

Um eine bessere Übersichtlichkeit über die Resultate der folgenden Berechnungen zu erhalten, sei angenommen, daß für alle Fälle die gleiche Roheisenmenge, und zwar 1000 Tonnen in 24 Stunden, zur Verarbeitung gelangen soll.

Hat nun dies Roheisen die Zusammensetzung

so ist für die Verarbeitung desselben im Herdofen erforderlich:

1. Erz.

von einem Erz, welches  $95^{\circ}/_{0}$  Fe<sub>8</sub>O<sub>8</sub> und  $5^{\circ}/_{0}$  SiO<sub>2</sub> enthält, müßten daher verwendet werden  $19,55:0,95=\sim 20^{\circ}/_{0}$  Erz.

Anmerkung: Hier wie auch später sollen die geringen Mengen von Reduktionsstoffen unberücksichtigt bleiben, welche das Metall nach vollendetem Frischen noch enthält. Der Erzbedarf wird daher einfach aus der Gesamtmenge der Reduktionsstoffe bestimmt.



#### 2. Kalkstein.

Für die Bindung der Phosphorsäure erforderlich

 $0.08 \times 3.61 (38) = 0.30^{\circ}/_{\circ} \text{ Ca O}$ 

Für die Bindung der Kieselsäure, nämlich

2,140/o SiO, aus Si im Roheisen

1,00°/0 " " dem Erz

 $0,45^{\circ}/0$  , der Ofenzustellung

also für Total  $3,59^{\circ}/_{0} \text{ Si O}_{2} \times 2,33 (41) =$  8,40% CaO

In Summa 8,70% CaO

von der Ofenzustellung kommen (31a bedingt) 4,50% CaO

folglich müssen zugesetzt werden

4.20% CaO.

welche  $4.2 \times 2 = 8.4\%$  Kalkstein entsprechen.

3. Aus der Abscheidung der Reduktionsstoffe erwächst hier ein Zubrand von

$$4,00^{\circ}/_{0} \text{ C} \times 1,47 (74) = 5,88^{\circ}/_{0}$$
  
 $1,00^{\circ}/_{0} \text{ Si} \times 1,00 (68) = 1,00^{\circ}/_{0}$   
 $0,08^{\circ}/_{0} \text{ P} \times 2,00 (70) = 0,16^{\circ}/_{0}$ 

Summa 7,04%

Ab: Abbrand  $0.5^{\circ}/_{\circ} \text{Mn} \times 0.32 (72) = 0.16^{\circ}/_{\circ}$ 

Somit Zubrand 6,88% o.

Vorstehend betrachtetes Roheisen eignet sich für den sauren Bessemerprozeß, seiner Zusammensetzung nach ist es nach Campbell und Ledebur sogar derjenige Einsatz, der bei diesem Verfahren die allerbesten Resultate ergibt, nämlich die höchste Produktion und einen Abbrand von nur 80/o.

Unter Annahme der Preise

für die Tonne Roheisen 75 M.

Kalkstein 5 M. 25 M.

Erz

ergibt sich folgendes "V	ergleichsbild	
Einsatz:		Basischer Herdofen:
	prozeß:	
a) Roheisen	1000  t à  75  M. = 75000  M.	1000 t a 75 M. = 75000 M.
b) Zuschläge		
Kalkstein	_	84 t a 5 M. = 420 M.
Erz		200  t å  25  M. = 5000  M.
Hilfsmaterialien:		
Ofenreparatur	_	1070 t å 2 M. = 2140 M.
Brennmaterial		$^{\circ}214 \text{ t à } 12 \text{ M.} = 2570 \text{ M.}$
Wert der betrachteten Materialien	75000 M.	85130 M.
Erzeugt Stahl	920 t	1068 t
Wert der betrachteten Materialien f. 1 t Stahl	$\frac{75000}{920} = 81,50 \text{ M}.$	$\frac{85130}{1068} = 79,71 \text{ M}.$

Es ergibt sich das gewiß unerwartete Resultat, daß man unter Umständen mit dem basischen Herdofen billiger arbeiten kann, als selbst nach dem sauren Bessemerverfahren. Natürlich müssen bei derartigen Untersuchungen jedesmal die genauen Preise für Roheisen und Erz berücksichtigt werden.

Vorstehende Untersuchung gibt auch Aufschluß über die für jeden Prozeß zu behandelnden Materialmengen. Dieselben betragen für die Tonne Stahl

beim sauren Bessemerprozeß 
$$\frac{1000}{920} = 1,09$$
 Tonnen, beim basischen Herdofenprozeß  $\frac{1284}{1068} = 1,21$  Tonnen.

Die Materialbewegung ist also für den letztgenannten Prozeß nicht viel ungünstiger.

Besitzt dagegen das zur Verfügung stehende Roheisen die Zusammensetzung:

$$1.8^{\circ}/_{\circ} P + 0.5^{\circ}/_{\circ} Si + 2^{\circ}/_{\circ} Mn + 4^{\circ}/_{\circ} C$$

nach welcher es sich für den Thomasprozeß eignet, so würde für die Verarbeitung desselben im Herdofen unter Gewinnung der Phosphorsäure in konzentriertester Form erforderlich sein:

1. Eisenoxyd für die Entphosphorung

Für die Abscheidung derselben Reduktionsstoffe bei vollständiger Entkohlung würden aber nur nötig sein

für 0,5% o Si 
$$\times$$
 4,32 (67) = 2,16% o Fe<sub>2</sub> O<sub>3</sub>  
" 1,8% o P  $\times$  4,30 (69) = 7,74% o "  
" 2,0% Mn  $\times$  0,97 (71) = 1,94% o "  
Summa 11,84% o Fe<sub>2</sub> O<sub>3</sub>.

Somit bliebe aus dem zuerst berechneten Eisenoxydbedarf ein Überschuß von 19,79 — 11,84 = 7,95 $^{\rm o}/_{\rm o}$  Fe $_{\rm e}$ O $_{\rm s}$ , der zur Abscheidung eines Teiles des Kohlenstoffgehaltes dienen würde. Die vorhandenen 4 $^{\rm o}/_{\rm o}$  C benötigen insgesamt

$$4 \times 3,60 (73) = 14,4 \, {}^{0}/_{0} \, \mathrm{Fe_{2}} \, \mathrm{O_{3}},$$

so daß für die Entkohlung im zweiten Stadium des Prozesses noch  $14.4-7.95=6.45\,^{\circ}$  o Fe $_{2}\,O_{3}$  hinzuzufügen wären. Der gesamte Bedarf an Eisenoxyd beträgt daher

$$19,79 + 6,45 = 26,24 \% \text{ Fe}_{2}O_{8}$$

und der Erzbedarf ist bei Verwendung eines Erzes mit 95% 6.24:0.95 = 28%.

Für die zweite Operation käme noch etwa 1 % Manganerz hinzu.

2. Der Bedarf an Kalk ist

für den Phosphor  $1,8^{\circ}/0$  P × 3,61 (38) =  $6,50^{\circ}/0$  Ca O für die Kieselsäure, nämlich  $0,45^{\circ}/0$  Si O<sub>2</sub> a. d. Ofenzustellung  $1,07^{\circ}/0$  , , , Roheisen  $(0,5^{\circ}/0 \times 2,14)$   $1,00^{\circ}/0$  , , , Erz  $(0,05 \times 19,79)$ 

Total  $2,52^{\circ}/_{0}$  Si  $O_{8} \times 2,33$  (41)

5,87 % CaO

Summa 12.37 % CaO

Aus der Ofenzustellung kamen (31a)

 $4,50^{\circ}$ /o CaO + MgO

somit müssen zugesetzt werden 7,87°/0 CaO

oder  $7.87 \times 2 = 16^{\circ}/_{\circ}$  Kalkstein.

Auf Grund der vorstehenden Zahlen läßt sich nun auch

3. Die Menge und die Zusammensetzung der phosphorsäurehaltigen Schlacke ermitteln.

Man erhält

aus 2,52°/0 SiO<sub>3</sub> × 2,9 (40 a) = 7,31°/0 hypothetische Silikatschlacke , 1,80°/0 P × 5,9 (38) = 10,62°/0 Kalziumphosphat

Zusammen 17,93% Schlacke

von der ersten Operation. Es sei angenommen, daß von dieser Schlackenmenge  $0.93\,^0/_0$  verzettelt werden so daß man nur rund  $17\,^0/_0$  gewinnt.

Auf 100 Teile Schlacke umgerechnet, findet man dieselbe zusammengesetzt aus

 $59,2\,^0/_0$  Kalziumphosphat mit  $23\,^0/_0$   $P_2\,O_5$  und  $36\,^0/_0$  CaO, und  $40,8\,^0/_0$  Silikatschlacke mit

$$\begin{array}{l} 40.8 \times 0.34 = 13.8 \, \% \, \text{o Si O}_2 \, (40 \, \text{a}) \\ \times 0.13 = 5.3 \, \% \, \text{FeO (37)} \\ \times 0.13 = 5.3 \, \% \, \text{MnO (37)} \\ \times 0.04 = 1.7 \, \% \, \text{Al}_2 \, \text{O}_3 \, \text{etc.} \\ \times 0.36 = 14.7 \, \% \, (\text{CaO} + \text{MgO)} \end{array} \right\} \text{s. S. 136.}$$

Die vollständige Zusammensetzung wird daher annähernd sein  $23\,^0/_0\,P_2\,O_5 + 14\,^0/_0\,Si\,O_2 + 5\,^0/_0\,Fe\,O + 5\,^0/_0\,Mn\,O + 51\,^0/_0\,(Ca\,O + Mg\,O) + 2\,^0/_0\,Al_2O_3$  etc.

4. Der Zubrand wird

$$0.5\,^{\circ}/_{0}$$
 Si  $\times$  1,00 (68) = 0,50 $^{\circ}/_{0}$  1,8 $^{\circ}/_{0}$  P  $\times$  2,00 (70) = 3,60 $^{\circ}/_{0}$  4,0 $^{\circ}/_{0}$  C  $\times$  1,4 $^{\circ}$  (74) = 5,88 $^{\circ}/_{0}$ 

Summa 9,880/o

Ab Abbrand für  $2^{0}/_{0}$  Mn  $\times$  0,32 (72) 0,64 $^{0}/_{0}$ 

Ergibt Zubrand 9,340/0.

Setzt man für die Materialien die gleichen Preise wie vorhin, und nimmt man für den Thomasprozeß einen Abbrand von nur  $12^{0}/o$  an, so ergibt sich folgende Aufstellung:

E insatz: a) Roheisen	Thomasprozes: 1000 t à 75 M. = 75000 M.	Basischer Herdofen: 1000 t à 75 M. = 75000 M.
b) Zuschläge Kalk	125 t à 12 M. = 1500 M.	
Kalkstein Erze		160 t à 5 M. = 800 M. 280 t à 25 M. = 7000 M.
Manganerz	<del></del>	$\frac{10 \text{ t à } 60 \text{ M.}}{1450 \text{ t}} = 600 \text{ M.}$
Hilfsmaterialien:		
Ofenreparatur Kohle für Generatoren		1093 t à 2 M. = 2200 M. 220 t à 12 M. = 2640 M.
Summa Ab für Nebenprodukte	76500 M.	88240 M.
Schlacke mit	$18^{\circ}/_{\circ} P_{2}O_{5}$ 170 t à 20 M. = 3400 M.	$\begin{array}{c} 23\% \text{ P}_2\text{O}_5 \\ 170 \text{ t à 20 M.} = 3400 \text{ M.} \end{array}$
Sa. der betrachtet. Werte Erzeugt Stahl	73100 M. 880 t	84840 M. 1093 t
Sa. der betrachtet. Werte für 1 t Stahl	$\frac{78100}{880} = 83,00 \text{ M}.$	$\frac{84840}{1093} = 77,60 \text{ M}.$

Bei den angenommenen Preisen ergibt sich ein Unterschied zugunsten des Herdofens von mehr als 5 Mark für die Tonne Stahl. Bei einem Roheisenpreise von 60 Mark für die Tonne und gleichem Erzpreise (25 M.) verringert sich dieser Unterschied auf 1,20 Mark zugunsten des Herdofens.

Die Materialbewegung beträgt für die Tonne Stahl

beim Thomasprozeß 
$$\frac{1125}{880} = \sim 1,30$$
 Tonnen,  
beim Herdofenverfahren  $\frac{1450}{1093} = \sim 1,33$  Tonnen.

Diese Ergebnisse, die auf Grund von Annahmen gefunden wurden, welche gewiß nicht sonderlich günstig für den Herdofenprozeß angesetzt wurden, zeigen, daß letzterer wohl nur in Ausnahmefällen die Konkurrenz mit dem Thomasprozeß zu scheuen haben wird. Sie erhalten eine noch größere Bedeutung, wenn man die Vorteile berücksichtigt, welche dem Hochofen aus dem Zusammenarbeiten mit dem Herdofen erwachsen. H. H. Campbell schreibt, daß in Werken, welche flüssiges Roheisen direkt aus dem Hochofen weiter verarbeiten, der Konvertierungsapparat nur die eine Hälfte der Arbeit verrichte, während die andere Hälfte vom Hochofen verrichtet wird. Bei derartiger Arbeitsweise bilden beide Apparate eigentlich auch tatsächlich ein organisches Ganzes, und jede Erleichterung der Aufgabe, die man dem einen Teile verschaffen kann, kommt dem Ganzen zugute. Die Benützung des Herdofens zur Konvertierung gewährt nun folgende Annehmlichkeiten:

- 1. kann man den Phosphorgehalt des Roheisens niedriger oder höher belassen, als es der Thomasprozeß gestattet, und dadurch oft die Gestehungskosten des Roheisens niedriger gestalten, ohne dabei doch auf den Vorteil verzichten zu müssen, den die Gewinnung der verkäuflichen Phosphatschlacke mit sich bringt,
- 2. kann man alle vom Markte verlangten Stahlsorten ohne Schwierigkeit herstellen,

- 3. kann man die Produktionsfähigkeit der Anlage zu Zeiten schlechter Konjunktur mit Leichtigkeit herabsetzen, ohne die Gestehungskosten besonders ungünstig zu beeinflussen. Man brauchte nur eine entsprechende Anzahl Öfen außer Betrieb zu stellen; dadurch würden allerdings die Generalia anwachsen, aber da die übrigen Öfen mit voller Intensität weiter betrieben werden können, so brauchen die reinen Betriebskosten nicht in die Höhe zu gehen. Ein Thomaswerk kann dagegen nur dann gute Resultate erzielen, wenn der Betrieb forziert werden kann, und jede Einschränkung desselben läßt die Gestehungskosten sofort in empfindlicher Weise in die Höhe schnellen.
- 4. Der größte Vorteil aber, den die Kombination Hochofen-Herdofen bietet, besteht in der größeren Erzeugungsfähigkeit der Gesamtanlage, die in den angeführten Beispielen aus dem Mehrausbringen an fertigem Stahl aus der gleichen Menge verarbeiteten Roheisens ersichtlich ist. Diese Mehrausbeute beträgt gegenüber dem Thomaskonvertor auf 1000 t Roheisen 1093 880 = 213 t Stahl, und eine derartige Erhöhung der Produktion wäre in einem Thomaswerke im günstigsten Falle nur durch die Anlage mindestens eines neuen Hochofens zu erreichen.

Alle diese Vorteile sind bereits vor 8-10 Jahren von Ingenieur O. Thiel hervorgehoben worden, sie haben aber dem Herdofenprozeß die Wege bisher nur wenig geebnet. Die Gründe mögen zum Teil wohl darin zu suchen sein, daß man die Schwierigkeiten überschätzt, die die Erzeugung so großer Mengen von Stahl in Herdofenanlagen bereitet. Allerdings, würde ein Herdofen heute noch in 24 Stunden nicht mehr als 50-60 t Stahl erzeugen, wie es früher der Fall war, so könnte man den Bedenken, sehr große Mengen von Roheisen in Herdöfen aufzuarbeiten, eine gewisse Berechtigung zugestehen, aber die Verhältnisse sind auch hier anders geworden, worauf übrigens O. Thiel ebenfalls schon hingewiesen hat. Heute liegen Daten vor, nach welchen Produktionen von 130-150 t Blöcke in 24 Stunden in gewöhnlichen feststehenden 30 Tonnen-Herdöfen schlank erzielt werden, und damit ist es klar, daß auch eine Anlage zur Verarbeitung von 1000 Tonnen-Roheisen pro Tag nicht außergewöhnlich groß und damit in ihrer Übersichtlichkeit beeinträchtigt wird, reichen doch 10 Herdöfen für diese Roheisenmenge aus, von denen nur 8 zu arbeiten brauchen und 2 in Reserve stehen. Die Anlage aller dieser 10 Öfen dürfte kaum teurer sein, als die Anlage auch nur eines neuen Hochofens.

Ein weiterer Umstand, der die Meinungen über den Herdofenprozeß ungünstig beeinflußt, liegt in der allgemein verbreiteten Ansicht, daß der Eisengehalt der verwendeten sehr teuren, weil reinen, Erze im Herdofen nur sehr unvollkommen ausgenützt wird. Um diese Ansicht auf ihre Berechtigung zu prüfen, sei das letzte Beispiel, die Verarbeitung von Thomasroheisen im Herdofen, nochmals herangezogen.

In den Schlacken des Entphosphorungsprozesses im Herdofen im Gewichte von rund 18% des eingesetzten Metalles sind rund 0,7% Fe, wiederum auf das Einsatzgewicht bezogen, enthalten. Bei der zweiten Operation beträgt die Schlackenmenge 10—15% vom Eisengewicht, und diese Schlacke enthält 10% Fe. Somit werden

hier 1 bis  $1,5^{\circ}/_{0}$  Fe, auf das Einsatzgewicht bezogen, verloren. Der Gesamtverlust beträgt somit 0,7+1,0 bis  $1,5^{\circ}/_{0}=1,7$  bis  $2,2^{\circ}/_{0}$  Fe.

Da nun  $26,24^{\circ}/_{0}$  Fe $_{2}$  O $_{8}$  entsprechend  $26,24\times0.7=18,37^{\circ}/_{0}$  Fe in Form reiner Erze dem behandelten Roheisen zugefügt wurden, so sind nur  $12-10^{\circ}/_{0}$  dieses Eisens in der Schlacke verblieben, 88 bis  $90^{\circ}/_{0}$  dagegen nutzbar gemacht worden.

Man wird nun sicher einwenden, daß dieses Resultat durchaus nicht glänzend sei, daß der Hochofen dieses Eisen viel besser ausgenützt hätte, indem dort nichts oder so gut wie nichts verloren worden wäre. Zur Prüfung dieses Einwandes sieht man am besten wiederum Hochofen und Konvertierungsapparat als ein Ganzes an und stellt eine Bilanz auf über die Eisenmengen, die sich an dem gesamten Prozeß (d. h. von der Gewinnung des Roheisens bis zur Vollendung der Konvertierung gerechnet) beteiligen. Angenommen, im Hochofen gehe absolut nichts verloren, so gelangt das ganze, in den Erzen vorhanden gewesene Eisen aus dem Hochofen in den Konvertierungsapparat.

Beim betrachteten Beispiel des Thomasprozesses wurde ein Roheisen mit 1.8% OP + 0.5% OSi + 2% Mn + 4% OC und folglich mit 91.7% OF (aus der Differenz bestimmt) verwendet,

mit 100 kg Roheisen bringt man also 91,7 kg Fe zur Anwendung und erhält daraus 88,0 kg Stahl,

hat also 3,7 kg Fe

verloren oder einen Eisenverlust von  $\frac{3.7 \times 100}{91.7} = 4^{0/0}$  der gesamten behandelten Eisenmenge erlitten.

Beim Herdofen verwendet man wiederum

auf 100 kg Roheisen bringt aber in 26,24 kg Eisenoxyd noch 91,7 kg Fe 18,37 kg Fe hinzu

Man behandelt jetzt also 110,07 kg Fe und gewinnt 109,34 kg Fe Stahl

Der Verlust beträgt daher 0,33 kg

oder 0,7% der gesamten zur Verarbeitung angewendeten Eisenmenge. Bei Verarbeitung von Bessemerroheisen stellt sich der Eisenverlust:

in der Birne auf  $\sim 2.6^{\circ}/o$  im Herdofen auf nur  $\sim 1.1^{\circ}/o$ .

Es ist daher zweifellos, daß die Ausnützung sämtlicher Materialien im Herdofen die vollkommenere ist.

Diese ausgezeichneten Resultate lassen es gerechtfertigt erscheinen die Vorzüge des basischen Herdofens aufs Neue hervorzuheben. Um sie voll ausnutzen zu können, muß allerdings auch die theoretische Seite des Prozesses gebührend gewürdigt werden.

# Anhang.

# Tabellen und Formeln.

1. Verbrennungswärmen. (Th. Beckert.)

Verbrannter Stoff		Verbrennungs- Erzeugnis	Verbrannte Menge  1 kg ergibt Kal.   1 cbm ergibt Ka			
			1 Kg ergint rai.	1 com ergiot Kai.		
Kohlenstoff	C,	2 C O 2 C O.	2587 8080	_		
Kohlenoxyd	Co Co	2 0 0;	2440	3 063		
Wasserstoff	H.	H. O flussig 0°C	34600	3 110		
77	H,	H <sub>2</sub> O dampfförmig	29140	2 620		
		0. C				
Methan	$CH_{\bullet}$	mH <sub>2</sub> O dampfförmig	11980	8 600		
Aethylen	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> Al <sub>2</sub>	$\int + nCO_{2}$ , 0° 760 mm	11295	14 185		
Aluminium	Al	Al <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	7090	ļ —		
Eisen	Fc.	2 Fe O	1358			
	Fe <sub>2</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	16 <del>44</del>	l –		
	Fe <sub>2</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1796	_		
	Mn.	2 Mn O	1724			
	Mn.	2 Mn O.	2115			
	P.	P. O.	5965	_		
	Si.	2 Si O,	7830			
	P <sub>2</sub> Si <sub>2</sub> S <sub>2</sub>	280,	2221	_		

2. Beziehungen zwischen Volum und Gewicht einiger Gase bei  $0^{\,0}$  und 760 mm Druck unter  $51^{\,0}$  Br.

Volum von 1 kg in cbm.

Luft	0	N	H	CH₄	C, H,	CO	CO <sub>2</sub>	SO <sub>2</sub>	Н, О
0,7729	0,6991	0,7958	11,1236	1,3931	0,7998	0,7965	0,5055	0,3482	1,2421

Gewicht von 1 cbm in kg.

Luft	0	N	H	CH <sub>4</sub>	C, H,	CO	CO <sub>2</sub>	SO,	H <sub>2</sub> O
1,2937	1,4304	1,2567	0,0899	0,7178	1,2508	1,2555	1,9781	2,8723	0,8051

# Mittlere spezifische Wärme Cot für 1 kg

Tem-			;	l Kilog	ramm			
pera- tur	Luft	Sauer- stoff	Stick- stoff	Wasser- stoff	Kohlen- oxyd	Methan	Wasser- dampf	Kohlen- dioxyd
0	0,2375	0,2175	0,2488	3,4090	0,2425	0,5 <b>98</b> 0	0,4415	0,1952
100	2405	2202	2468	4517	2455	6004	4702	2079
200	2484	2229	2499	4943	2486	6078	4989	2206
300	2464	2257	2529	5869	2516	6152	5276	2883
400	2494	2284	2560	5795	2546	6226	5562	2460
500	2523	2311	2590	6221	2577	6300	5850	2586
600	2553	2888	2621	6647	2607	6374	6137	2713
700	2588	2366	2651	7078	2637	6448	6424	2840
800	2612	2393	2682	7499	2667	<b>652</b> 2	6711	2967
900	2642	2420	2712	7925	2698	6596	6998	3094
1000	0,2672	0,2447	0,2748	3,8351	0,2728	0,6671	0,7285	0,8221
1100	2702	2474	2773	8777	2758	6745	7572	3348
1200	2781	2501	2804	9204	2789	6819	7859	3475
1800	2761	<b>2528</b>	2884	9630	2819	6893	8146	3602
1400	2791	2556	2865	4,0056	2849	6967	8433	3728
1500	2°20	2583	2895	0482	2880	7041	8720	<b>3</b> 855
1600	2850	2610	2926	0908	2910	7115	9007	3982
1700	2880	2687	2956	1384	2940	7189	9294	4109
1800	2909	2664	2986	1761	4970	72 <b>64</b>	9581	4236
1900	2989	2691	3016	2187	8000	7388	9868	4308
<b>20</b> 00	0,2969	0,2719	0,8047	4,2613	0,3031	0,7412	1,0155	0,4490
D =	0,00297	0,00272	0.00305	0,04262	0,00308	0,00741	0,02870	0,01269

Vache, Schlacke 0,215

Nach Violle wächst die mittlere spez. Wärme des C unterhalb  $1000^{\circ}$  in geradem Verhältnisse zur Temperatur  $C_0^{\dagger} = 0,355 + 0,00006 \text{ t.}$ 

resp. 1 cbm Gas von 0 bis 2000° C. (Th. Beckert.)

_							
1 Kilog	zra m m			1 Kubil	meter	-	
Schwefel- dioxyd	Athylen	Luft O, N, H, CO	CH₄	H <sub>2</sub> O Dampf	C O,	80,	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub>
0,1450	0,8710	0,8078	0,4256	0,3555	0,8861	0,4164	0,2967
1544 1638 1782	8951 4092 4483	3111 3149 3188	4310 4362 <b>44</b> 16	8786 4017 4248	4112 4263 4614	4485 4705 4976	3160 3858 3546
1827 1921 2015	4675 4916 5157	3226 3265 3303	4469 4522 4575	4479 4710 4941	4865 5116 5367	5247 5517 5788	3789 3932 4124
2109 2204 2298	5898 5689 5880	3341 3380 3418	4629 4682 4785	5172 5403 5634	5618 5869 6120	6059 6329 6600	4317 4510 4703
0,2392	0,6121	0,8457	0,4788	0,5865	0,6371	0,6871	0,4896
2486 2580 2675	6363 6604 6845	3496 3534 3572	4841 4895 4948	6096 6327 6558	6624 6873 7124	7141 7412 7682	5089 5282 5475
2769 2863 2957	7086 7327 7568	3610 3649 3688	5001 5054 5107	6789 7020 7251	7875 7 <b>62</b> 6 7877	7953 8224 8495	5667 5860 6053
3052 3146 3240	7809 8051 8292	3725 3764 3801	5161 5214 5265	7482 7713 7944	8128 8379 8630	8765 9036 9307	6246 6439 6632
0,3334	0,8533	0,3841	0,5320	0,8175	0,8881	0,9577	0,6825
0,00942	0,02412	0,00384	0,00582	0,02811	0,02510	0,02707	0,01929
6. C+	1 cbm 0 =	2 cbm CO Raumteile			• • •		Seite 20
7. Dun	65,3 CO		N			· · ·. ·	20
8. N ==	3,762 <del>2</del>						20
10. 1 kg	C ergibt	1,86 cbm Luftgas v +3,50 cbm	on 0°/760	mm	099		20
		ger Bildu				und Luft	
N =	= <b>3,762</b> (C	$0_1 + \frac{CO}{2}$	)				21
12. Was	serbildung	resp. Zeri	setzung	<del></del>		<del></del>	
		1 ebm O	+ <sup>2 ch</sup>		2 cbm L O-Damp	<b>f</b> · · ·	21
13. Bezi	ehung zw	ischen den	Volumina	von H w	nd O aus	Wasserda	_
14 CL-	unkanisti	£n., 117	0 ==	<u>-</u> · ·	lden el II		21
14. Chai	rakteristik	für Wasse	ergas I (re	ine UU-Bi	mung) H	= 00 .	22

```
15. Charakteristik für Wassergas II (reine CO<sub>2</sub>-Bildung)
                                                                                    Seite
                             H=2 CO_1 \text{ oder } CO_2 = -
                                                                                     23
   16. Charakteristik für Mischgas aus reinem C
                            N = 8,762 \left( CO_2 + \frac{CO_2}{2} \right)
                                                                                     23
   17. C-Gehalt der Gase CO<sub>2</sub>, CO (CH<sub>4</sub>) bei Normalbedingungen 1 cbm
       C-halt. Gase hat 0,538 kg C . . .
                                                                                     24
            2 cbm
                         1 cbm
   18.
                                                                                     31
            CO
                                        CO.
   19. Entstehung von 1 cbm CO, bei Normalbedingungen gemessen, ent-
       34
   20. Entstehung von 1 cbm CO<sub>2</sub> entspricht Freiwerden von 4344 Kal.
                                                                                     34
   21. Die Entstehung von 1 cbm H aus Wasserdampf bedeutet einen Wärme-
                                                                                     35
       verbrauch von 2585 Kal.. . .
   22. Zusammensetzung und Brennwert des technisch mit kalter Luft hergestellten besten Mischgases
                  Volum-
                                           cbm für 1 kg C
                 prozente
                      0,8%
              CO,
                                  0,04 cbm } 1,86 cbm C-haltige Gase
                     34,8 "
              CO
                                  1,82
                      4,6 "
              H
                                  0,24
                     59,8 "
                                  3,13
                    100,0%
                                  5,23 cbm Mischgas
       Brennwert: 1 cbm Gas 1186 Kal.; Gas von 1 kg C 6200 Kal. . .
                                                                                     47
   28. Zerlegung der Gase in ihre Bestandteile:
                 2 cbm
       C+
                                                                                     51
                  Н
                               CH.
   24. C+
                                                                                     51
                  H
                              C, H
   25. C-Gehalt von CH4 und C2H4
              1 \text{ cbm } CH_4 = 0.538 \text{ kg } C
                                                                                     54
              1 cbm C_1H_4 = 2 \times 0.538 = 1.176 kg C
   26.
                                Destillationsgas
              C-armstes
                                                         C-reichstes
Zusammensetzung
                                            \begin{array}{c} {\rm Cm\ Hn\ 4,5} + {\rm CH_4\ 84,0} + {\rm H\ 47,6} + \\ {\rm CO\ 8,8} + {\rm CO_2\ 1,8} + {\rm O\ 0,2} + {\rm N\ 8,5}\,{}^{\circ}/_{\rm o}. \end{array}
   Cm Hn 3,1 + CH_4 23,7 + H 56,0 +
            CO'8,8 + CO_2 3,0
   Oder 7.4 cbm O + 0.0 cbm N +
                                           6,15 \text{ cbm O} + 3,5 \text{ cbm N} + 124,6 \text{ cbm H}
              109,6 cbm H
       auf 1 cbm Hd kommen:
Brennwert 3850 Kal.
                                            4060 Kal.
             0,20 kg
kg C
                                           0.23
                                                 kø
             0,27 cbm
CH.
                                           0,35
                                                 cbm
0
             0,07
                                           0,05
N
             0,08
                                           0,03
                                                   "
                                           0,015
CO<sub>2</sub>
             0,03
co
             0.07
                                           0,07
       Korrektur der nach der Verbrennungsmethode für Hd gefundenen
          Werte:
hinzuzufügen
                                                               9,10% . . . .
                 15,6 %
                                                                                     55
```

27.	Verbrennu	ing von C <sub>2</sub> H <sub>4</sub>	und CH	[ <sub>4</sub> :						Seite
	$\frac{1 \text{ ebm}}{C_2 \text{ H}_4} +$	3 cbm O		2 ebm CO <sub>2</sub>	+		bm Dampi			
	$\left  egin{array}{c} \egin{array}{c} \egin{array}{c} \egin{array}{c} \egin{array}{c} \egin{array}{c} arr$	O =	1 cbm CO <sub>2</sub>	+ H <sub>2</sub> O-Da	mpf				•	56
28	Fe. Si O.	enthält $29,4\%$		kenbildu: nd 706% F						
	oder auf	l Gewt.SiO <sub>2</sub> 1	kommen	2,4 Gewt.	Fe O	٠				109
29.	oder auf	enthält 45,5% i 1 Gewt. Si O2	kommen	1,2 Gewt.	e O Fe C	)				109
		Hilfsstoffe		_		_	•			
30.	b) 1 % Si	ture als Verunre im Metall erg (t) aus der sau	ibt 2,14	% Si O <sub>2</sub> .						112 112
	langen	in die Schlack	e, auf d	as Einsatzge	wich	t bez.	0,1.	6% Si	0,	112
	$\sim 0.30$	st) aus der ba % SiO <sub>2</sub>								113
	e) (beding	t) aus der Of 0,45% Si 0		lung gelang	gen i	in die	Schla	cke i	ns-	113
31.	a) (beding	gt) aus der Ofe	nzustelli	ung gelange	n in	die 8	Schlack	e		113
	b) Für 1	mt $\sim 4.5\%$ Er Gewt. Ca O be	ubasen nötigt n	nan ∽2 Ge	wt.	Kalks	ein		•	113
32.		sauerstoffbe erfordert 1,14%					offe.			115
33.	1 " P	" 1,29 "	n n	, 2,29	" F	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>			•	117 119
<b>3</b> 5.	1 , Mn 1 , C	, 0,29 , , 1,83 ,	n n	" 2,38	" N	υ.		• • •	•	122
	1 "Fe	, 0,29 ,	n n		", F			 	L.	127
,	Gieicnge	wichtszust tritt	-	vischen M nn die Schla	_		ia Sc	niac	ĸe	
37.		'e entsprechend º/ <sub>o</sub> Mn entspre	13 % F	Te O		ıi .	• •		•	132 132
		hältnisse d							a c k	
39.	Auf 1% ]	aucht 3,61 % C P muß vorhand Si O <sub>2</sub> kommen	aO und len sein	gibt 5,9% 0,3% SiO <sub>2</sub>	P, (	J. Ca. die Sc	hlacke	nbildi	ing	133 133
	bei vollsta a) Bei teil	ändiger Entkoh lweiser Entkohl	lung 4,78 ung 2,9	8 % Silikats % Silikatscl	chlack	cke m e mit	it 20,99 <b>84</b> —3	2% Si 5% Si	O <sub>2</sub>	136 136
41.	1% Si O <sub>2</sub> bei vollsti a) bei teil	, verlangt ändiger Entkoh lweiser Entkoh	lung 2,8 lung 1,0	33 % Ca O - 6 % Ca O -	⊢ Mg - Mg	0 · 0 ·				136 136
40	10: 01	Die	Schla	ckenmen	ge.					
	(1% Per	gibt 10,23% Enc	ischlack	e)						188
<b>4</b> 3.	Der C-Ge	halt des Bades Einsatzgewicht	ergibt	(bedingt) 2,	15%	,		• •		138
	a) jedes 1	1 % Si O, als V 8 % Endschlac	erunrei	nigung des		atzes				138
	D	1.4.1 79.2		brand.	1.1.			0.00	101-	100
<b>4</b> 5.	1% Si de	halt des Bades es Bades verur	sacht ei	nen Abbran	d vo	n Si-	⊢1 Fe	= 2,0	)%	138 138
45	ı. 1 % Si O, P und	als Verunrein Mn verursach ieser Stoffe	igung ei	inen Abbrai	ad ve	on 0,5	% Fe			139 139
Di	U	er basische Herdo	fenprozef			• •	•	16	•	_00

				$\mathbf{w}$	ärmegehal	t vo	n					Seite
46. 47. 48.	1,	, Sc	heisen, fli hlacke da ahl, vergi	zu	cht überhitzt	250 375 350	Kal.					
<b>49</b> .	1,	, Sc	blacke da	zu		525						148
<b>50.</b>	Das	CO	aus 1 k	g Kalks	tein entführt	dem	Ofen	180	Kal.			149
51.	Das	CO	aus 1 kg	C entf	ührt dem Ofe	n		800	"			149
<b>52.</b>	Zur	Ers	etzung voi	n 1 kg ]	Kalkstein erfe	orde	rlich	425	"			149
~-		۰.		U	- und Ver		•					
58.		g Si	ergibt	bei der	Verbrennung	zu	Si O	+	7830	Kal.		
	1,	36	77	n n	n		P, O,	+	5965	77		
	1,	, Mu	n "	n n	n	"		•	1784	"		140
F 4	1,		o "	n n	Verbindung	",	CO	+	1350	~"		149
54.	1,	, 51	O <sub>2</sub> ,	n n	verbindung	mit	CaU	zu			77 - 1	140
		α.	^				36.0				Kal.	149
<b>55</b> .	1,	, 51	O <sub>2</sub> "	y 77	"	77	MnO	77	(Mn C			440
		۵.	^				<i>a a</i>				Kal.	149
56.	1,	, Si	O <sub>2</sub> "	n n	"	77	Ca O	"	Si O4	Ca	<b></b> .	440
	_	_	_						~ ‡	384	Kal.	149
57.	1,	, P,	O <sub>5</sub> "	n n	77	77	Ca O	"	P. O.			
									+	1131	Kal.	149
	Die	Rec	luktionsste		Eisen veränd			ärm	ebeda	rf fü	r die	
	• • •	a.	1 4		gung von 1 l			77				150
28.	1%	, S1	erhöht	den	Wärmebedar	t un			1			150
5y.	1 "	Si (	J <sub>8 ".</sub>	, "	n	27	+43		•			151
60.	1 "	P	verring	gert "	n	"	- 11	22	•			151
61.	1 "	Mn	n	n	"	"	- 17	77	•			152
62.	1 "	С	"	n	n	"	<b>— 14</b>	<b>"</b>	•			153
			Eisenoxyo	dbedarf	für die Abscl	heidt	ıng de	r ei	nzelne	n		
			•	Re	duktionss	tof	f e.				_	
63.	1%	, <u>S</u> i	benötigt	zur Ab	scheidung als	Fe,	Si O.	7,	62 %	Fe <sub>2</sub> (	<b>)</b> , .	157
64.	1 "	P	,,	,,	n n	P <sub>2</sub> (	), Fe,	7,	80 "	Fe <sub>2</sub> (	), .	
65.	1 ,	Mn	"	77	n n	Mn	0	0,	97 "	F'02 (	<i>)</i> , .	157
66.	1 ,	С	,,	"	n n	CO	0	4,	44 "	Fe <sub>2</sub> (	), .	158
	Eise	noxy		für die	Abscheidung sänderung de	sa.	mtliche			tions	stoffe	
		t										
			Cisenoxy			4	u- ode	9 F 2	FUNI	a n u		400
	1%	, Si	erfordert	<b>4</b> ,32 %	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		•		•••		: •	168
68.		_			1 % 6	Si e	rgibt -	<del> </del> 1,	υ% Z	ubra	nd .	168
<b>69</b> .	1 "	P	77	4,30 "	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 1 % I						: .	168
70.	_				1% H	. е	rgibt -	+ 2,	0% Z	ubra	nd .	168
71.	1,	$\mathbf{M}\mathbf{n}$	77	0,97 "	$Fe_2 O_8$ .				· ·		٠. ٠	169
<b>72</b> .	_	_			$Fe_{2} O_{3}$	An e	rgibt -	<b>–</b> 0,	<b>B2</b> % .	Abbr	and.	169
73.	1,	C	77	<b>3,6</b> 0 "	$Fe_2 O_3$					_• . •	•_ •	172
74.					Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	C e	rgibt -	<b>+ 1</b> ,∙	<b>47</b> % :	Zubr	and .	172

# Tabelle zur Bestimmung der zueinander gehörenden Werte 0:N:Luft.

#### Verhältnis O:N:Luft

Verhältnis 0:N:Luft.

0	N	Luft	0	N	Luft
1	8,76	4,76	51	191,86	242,86
9	7.52	9,52	5 <b>2</b>	195,62	247.62
g	11,28	14,28	58	199,39	252,89
ă	15,05	19,05	54	203.15	257.15
2 3 4 5 6 7 8	18,81	23.81	55	206,91	261,91
Ř	22,57	28,57	56	210,67	266,67
ž	26,33	33.33	57	214,43	271.48
8	80.10	38,10	58	218,19	276.19
9	33,86	42,86	59	221,96	280.96
10	37,62	47.62	60	225,72	285,72
11	41,38	52,38	61	229,48	290,48
12	45.12	57.14	62	233,24	295,24
13	48,91	61,91	<b>6</b> 3	237,01	800,00
14	52,67	66,67	64	240,77	304,77
15	56,43	71,43	65	244,53	809,53
16	60,19	76.19	66	248,29	314,29
17	63,95	80,95	67	252,05	319,05
18	67,72	85,72	<b>6</b> 8	255,82	323,82
19	71,48	90,48	69	259,58	328,58
20	75,24	95,24	70	263,34	333,34
21	79,00	100,00	71	267,10	838,10
22	82,76	104,76	72	270,86	342,86
23	86,53	109,53	78	274,63	347,63
24	90,29	114,29	74	278,39	852,39
25	94,05	119,05	75	282,15	357,15
26	97,81	123,81	76	285,91	361,91
27	101,57	128,57	77	289,67	366,67
28	105,34	133,34	78	293,44	371,44
29	109,10	138,10	79	297,20	376,20
30	112,86	142,86	80	300,96	380,96
81	116,62	147,62	81	304,72	385,72
32	120,38	152,38	82	308,48	390,48
88	124,15	157,15	88	312,24	395,24
8 <del>4</del>	127,91	161,91	84	316,01 319,77	400,00 404.77
35 36	131,67	166,67	85 86	323,53	409.53
37	135,43	171, <b>4</b> 3 176,19	87	827,29	414,29
38	139,19 142,96	180,96	88	331.06	419.06
<b>39</b>	146.72	185,72	89	334,82	423.82
40	150,48	190,48	90	338,58	428,58
41	154,24	195,24	91	342,34	433,34
<b>4</b> 2	158.00	200,00	92	346,10	488,10
43	161,77	204,77	93	349.87	442.87
44	165,53	209,58	94	353,63	447.63
45	169,29	214,29	95	357,39	452,89
<b>4</b> 6	173,05	219,05	96	361.15	457,15
47	176.81	223.81	97	364,92	461.92
48	180,57	228,57	98	868,67	466.67
49	184,34	288,34	99	872,44	471,44
50	188,10	238,10	100	376,20	476,20

Verhältnis O:N:Luft.

			10		
0	N	Luft	0	N	Luft
101	379.96	480,96	156	586,9	742,9
102	388.72	485.72	157	590,6	747.6
103	387,49	490.49	158	594,4	752,4
104	391,25	495,25	159	598.2	757,2
105	395,01	500.00	160	601,9	761,9
106	398,77	504.77	161	605,7	766,7
107	402,58	509,58	162	609,4	771,4
108	406,30	514,30	168	613,2	776,2
109	410,06	519,06	164	617,0	781,0
110	413,82	523,82	165	620,7	785,7
111	417,58	528,58	166	624,4	790,4
112	421,84	533,34	167	628,2	795,2
113	425,10	188,10	1 <b>6</b> 8	<b>632,0</b> <b>635,</b> 8	800,0 804,8
114	428,87	542,87	169		809.5
115 11 <b>6</b>	432,63	547,68	170 171	639,5 643,3	814.3
117	436,39 440,15	552,39 557,15	172	647,1	819,1
118	443,92	561,92	178	650.8	823,8
119	447,68	566,68	174	654,6	828,6
120	451.44	571,44	175	658,8	833,3
121	455,2	576,2	176	662,1	838,1
122	459,0	581,0	177	665,9	842,9
123	462.7	585,7	178	669,6	847 B
124	466,5	590,5	179	673,4	852,4
125	470.2	595,2	180	677,2	857,2
126	474,0	600,0	181	680,9	861,9
127	477.8	604,8	182	684,7	866,7
128	481,5	609,5	183	688,4	871,4
129	485,3	614,8	184	692,2	876,2
180 131	489,1	619,1	185	696,0	881,0 885,7
131 132	492,8	623,8 628,6	186 187	699,7 708,5	890,5
188	496,6 500,2	633,2	187 188	707,2	895,2
184	500,2 504,0	638,0	189	711,0	900.0
135	507,8	<b>642.</b> 8	190	714,8	904.8
136	511.5	647,5	191	718.5	909,5
137	515,3	652.3	192	722.3	914,3
138	519,1	657,1	198	726,1	919,1
139	522,8	661,8	194	729,8	<b>923,</b> 8
140	526,7	666,7	195	733,6	928,6
141	530,4	671,4	196	787,5	933,5
142	534,2	676,2	197	741,1	938,1
143	588,0	681,0	198	744,9	942,9
144	541,7	685,7	199	748,6	947,6
145	545,5	690,5	200	752,4	952,4
146 147	549,2	695,2	201	756,2 759,9	957,2 961,9
148	553,0	700,0 704,8	202 203	763,7	966,7
140 149	556,8 560,5	709,5	20 <b>3</b> 20 <b>4</b>	767. <b>4</b>	971,4
150	564,3	714.8	205	771.2	976,2
151	568,1	719,1	206	774,9	980,9
152	571,8	723.8	207	778.7	985,7
153	575,6	728,6	208	782,5	990,5
154	579,3	733,3	209	786,2	995,2
155	583,1	738,1	210	790,0	1000,0
		i	II		

Verhältnis O:N:Luft.

О	N	Luft	.0	N	Luft
211	793,8	1004.8	266	1000	1266
212	797,5	1009,5	267	1004	1271
213	801,3	1014.3	268	1008	1276
214	805.1	1019,1	269	1012	1281
215	808,8	1023,8	270	1016	1286
216	812,6	1028,6	271	1019	1290
217	816.3	1033,3	272	1028	1295
218	820,1	1038.1	273	1027	1300
219	823.9	1042,9	274	1030	1304
219	827,6	1047,6	275	1034	1309
220 221	831.4	1052,4	276	1034	1314
		1057,2	277	1042	1819
222	835,2	1061.9	278	1042	1324
223	838,9				1324
224	842,7	1066,7	279	1050	
225	846,4	1071,4	280	1053	1333
226	850,2	1076,2	281	1057	1338
227	854,0	1081,0	282	1061	1343
228	857,7	1085,7	283	1065	1348
<b>229</b>	861,5	1090,5	284	1068	1352
230	865,3	1095,3	285	1072	1357
231	869,0	1100,0	286	1076	1362
232	872,8	1104,8	287	1080	1367
233	876,6	1109,6	288	1083	1371
234	880,3	1114,3	289	1087	1376
<b>23</b> 5	884,1	1119,1	290	1091	1381
236	887,8	1123,8	291	1095	1386
237	891,6	1128,6	292	1098	1390
<b>23</b> 8	895,4	1133,4	293	1102	1395
239	899,1	1138,1	294	1106	1400
240	902,9	1142,9	295	1110	1405
241	906,6	1147,6	296	1114	1410
242	910,4	1152,4	297	1117	1414
<b>24</b> 3	914,2	1157,2	298	1121	1419
2 <del>44</del>	917,9	1161,9	299	1125	1424
245	921,7	1166,7	300	1129	1429
<b>24</b> 6	925,5	1171,5	301	1132	1433
247	929,2	1176,2	<b>3</b> 02	1136	1438
248	933,0	1181,0	303	1140	1443
249	936,7	1185,7	304	1144	1448
250	940,5	1190,5	305	1147	1452
251	944,3	1195,3	306	1151	1457
252	948,0	1200,0	307	1155	1462
253	951,8	1204,8	308	1159	1467
254	955,6	1209,6	309	1162	1471
255	959.8	1214.3	310	1166	1476
256	963,1	1219,1	311	1170	1481
257	966,8	1223,8	312	1174	1486
<b>258</b>	970,6	1228,6	313	1177	1490
259	974,4	1233,4	314	1181	1495
260	978,1	1238,1	315	1185	1500
261	981,9	1242,9	316	1189	1505
262	985,6	1247,6	317	1193	1510
263	989,4	1252,4	318	1196	1514
26 <del>4</del>	998,2	1257,2	319	1200	1519
265	996,9	1261,9	320	1204	1524
ലധ	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1 1001,0	020	1201	TOME

Verhältnis O:N:Luft.

	1		<u> </u>		
0	N	Luft	0	N	Luft
821	1208	1529	376	1414	1790
322	1211	1583	877	1418	1795
323	1215	1588	378	1422	1800
324	1219	1543	379	1426	1805
325	1223	1548	380	1430	1810
326	1226	1552	881	1483	1814
327	1280	1557	882	1487	1819
328	1234	1562	383	1441	1824
329	1238	1567	<b>384</b>	1444	1828
<b>88</b> 0	1241	1571	885	1448	1833
881	1245	1576	886	1452	1838
<b>332</b>	1249	1581	887 888	1456	1848 1848
338 384	1258 1257	1586	389	1460 1468	1852
835	1260	1591 1595	890	1467	1857
386	1264	1600	<b>39</b> 1	1471	1862
337	1268	1605	392	1475	1867
<b>33</b> 8	1271	1609	393	1478	1871
839	1275	1614	894	1482	1876
340	1279	1619	395	1486	1881
341	1283	1624	396	1490	1886
842	1287	1629	397	1493	1890
848	1290	1633	<b>39</b> 8	1497	1895
<b>844</b>	1294	1638	399	1501	1900
845	1298	1643	400	1505	1905
846	1802	1648	401	1509	1910
<b>847</b> <b>84</b> 8	1305 1309	1652 1657	402 403	1512	191 <b>4</b> 1919
349	1313	1662	404 404	1516 1520	1924
350	1817	1667	405	1524	1929
351	1321	1672	406	1527	1988
352	1824	1676	407	1531	1938
353	1328	1681	408	1535	1948
354	1832	1686	409	1589	1948
855	1885	1690	410	1542	1952
356	1339	1695	411	15 <b>4</b> 6	1957
857	1343	1700	412	1549	1961
<b>358</b>	1847	1705	418	1554	1967
<b>359</b> <b>36</b> 0	1350 1354	1709	414 415	1557	1971 1976
361	1358	1714 1719	416	1561	1981
362	1362	1724	417	1565 1569	1986
363	1366	1729	418	1572	1990
364	1369	1733	419	1576	1995
365	1873	1738	420	1580	2000
366	1877	1743	421	1584	2005
367	1381	1748	422	1588	2010
368	1384	1752	428	1591	2014
369	1388	1757	424	1595	2019
370	1392	1762	425	1599	2024
871	1396	1767	426	1603	2029
372	1400	1772	427	1606	2033
<b>373</b>	1408	1776	428	1610	2038
37 <b>4</b> <b>3</b> 75	1407 1411	1781 1786	429 480	1614 1618	2043 2048
	1411		u 400	i inia	ZUS

V erhältnis O:N:Luft.

0	N	Luft	О	N	Luft
401	1001	0050	400	1000	0044
481	1621	2052	486	1828	2814
<b>432</b> <b>433</b>	1625 1629	2057 2062	457 488	1832	2319
434 434	1633	2062 2067	489	1836	2324
435	1636	2071	490	1840	2329 2333
436	1640	2076	491	1843 1847	2338
437	1644	2081	492	1851	2343
438	1648	2086	493	1855	2348
439	1651	2090	494	1858	2352
440	1655	2095	495	1862	2857
441	1659	2100	496	1866	2862
442	1663	2105	497	1870	2367
443	1667	2110	498	1873	2871
444	1670	2114	499	1877	2876
<b>44</b> 5	1674	2119	500	1881	2381
<del>44</del> 6	1678	2124	501	1885	2386
447	1682	2129	502	1888	2390
448	1685	2183	508	1892	2395
449	1689	2138	50 <del>4</del>	1896	2400
450	1698	2143	505	1900	2405
451	1697	2148	506	1904	2410
452 453	1700 1704	2152	507	1907	2414
454	1704	2157 2162	508	1911	2419
455	1712	2162 2167	509	1915	2424
456	1715	2171	510 511	1919 192 <b>2</b>	2429 2433
457	1719	2176	511 512	1922	2435 2438
458	1723	2181	518	1930	2436 2443
459	1727	2186	514	1984	2448
460	1730	2190	515	1937	2452
461	1784	2195	516	1941	2457
462	1738	2200	517	1945	2462
463	1742	2205	518	1949	2467
464	1746	2210	519	1952	2471
465	1749	2214	520	1956	2476
466	1758	2219	521	1960	2481
467	1757	2224	522	1964	2486
468	1761	2229	528	1967	2490
469 470	1764	2283	524	1971	2495
471	1768 1772	2238 2243	525	1975	2500
472	1776	2248 2248	526 527	1979 1983	2505 2510
473	1779	2252	528	1986	2510 2514
474	1783	2257	529	1990	2519
475	1787	2262	530	1994	252 <b>4</b>
476	1791	2267	581	1997	2528
477	1794	2271	582	2001	2533
<b>4</b> 78	1798	2276	533	2005	2538
479	1802	2281	534	2008	2542
480	1806	2286	585	2013	2548
481	1809	2290	536	2016	2552
482	1813	2295	587	<b>20</b> 20	2557
483	1817	2300	<b>538</b>	2024	2562
484	1821	2305	589	2028	2567
485	1825	2310	540	2031	2571
	l	i	l .		

Verhältnis O:N:Luft.

0	N	Luft	0	N	Luft
541	2035	2576	596	2242	2838
542	2089	2581	597	2246	2843
543	2043	2586	598	2250	2848
544	2046	2590 2590	599	2258	2852
545	2050	2595	600	2257	2857
546	2053	25 <b>9</b> 9	601	2261	2862
547	2058	2605	602	2265	2867
548	2061	2609	603	2263	2871
549	2065	2614	604	2272	2876
550	2069	2619	605	2276	2881
551	2073	2624	606	2280	2886
552	2076	2628	607	2283	2890
55 <b>3</b>	2080	2633	608	2287	2895
55 <b>4</b>	2084	2638	609	2291	2900
555	2087	2642	610	2295	2905
556	2092	2648	611	2299	2910
557	2095	2652	612	2302	2914
558	2099	2657	613	2306	2919
559	2103	2662	614	2309	2923
<b>560</b>	2107	2667	615	2314	2929
561	2110	2671	616	2317	2938
562	2114	2676	617	2321	2988
563	2118	2681	618	2325	2943
564	2122	2686	619	2329	2948
5 <b>6</b> 5	2125	2690	620	2332	2952
566	2129	2695	621	2336	2957
567	2138	2700	622	2340	2962
<b>56</b> 8	2137	2705	623	2344	2967
569	2140	2709	624	2347	2971
570	2144	2714	625	2351	2976
571	2148	2719	626	2855	2981
572	2152	2724	627	2859	2986
578	2155	2728	628	2864	2992
574	2159	2733	629	2366	2995
5 <b>75</b>	2163	2738	<b>63</b> 0	2370	3000
576	2167	2743	631	2374	3005
577	2171	<b>274</b> 8	632	2378	3010
<b>57</b> 8	2174	2752	633	2381	3014
579	2178	2757	634	2885	3019
580	2182	2762	635	2389	3024
581	2186	2767	636	2398	3029
582	2189	2771	637	2396	3033
583	2198	2776	<b>63</b> 8	2400	3038
584	2197	2781	689	2404	3048
585	2201	2786	640	2408	3048
586	2204	2790	641	2412	8058
587	2208	2795	642	2415	3057
588	2212	2800	648	2419 2423	3062
589	2216	2805	644	2425 2426	3067
590	2220	2810	645		3071
591	2223	2814	646	2430 2434	3076
59 <b>2</b>	2227	2819	647	2454 2488	3081
59 <b>3</b>	2231	2824	648 649	2430 2441	3086 3090
59 <b>4</b>	2234	2828			3090
595	2238	2833	650	2445	อบชอ
	1	1	II	l	1

Verhältnis O:N:Luft.

0	N ·	Luft	0	N	Luft
651	2449	8100	706	2656	3862
		3105	707	2660	8367
652 653	2458 2457	3110 3110	707 708	2663	8371
654			709		3376
054	2460	8114	710	2667	
655	2464	3119 9104	711	2671 2675	3381 3386
656	2468	3124			
657	2472	8129	712	2678	8390
658	2475	3133 31 <b>3</b> 8	718 714	2682	8395
659	2479 2483	3143	715	2686 2690	8400
660					8405
661	2487	3148 3152	716 717	2694 2697	8410
662	2490 2494	3152 3157	718	2701	8414 8419
668	2498	8162	719	2705	3424
664 665	2502	3162 3167	720	2709 2709	3429
600			721	2712	3438
666	2505	3171 3176		2712	3438
667	2509 2513		722 723		3443
668	2015	3181 9196	724	2720 2724	3448
669 670	2517	3186	725	272 <del>4</del> 2727	3446 3452
070	2520	3191 8195	726	2731	
671	25 <b>24</b> 2528	3200	727	2785	3457 3462
672					
678	2532	3205 3210	728 729	2789 2742	3467
674	2536 2539	3214	780	2746	3471 8476
675		821 <del>4</del> 8219	781		
676 <b>6</b> 77	2548 2546	3219 3223	732	2750 2754	<b>34</b> 81 <b>3486</b>
678	2546 2550	3223 3228	783		3490 3490
679	2554	3238	784	2757 2761	3495
680	255 <del>4</del> 2558	<b>3238</b>	785	2765	3500
681	2562	3248	736	2769	8505
<b>682</b>	2566	3248	737	2778	8510
68 <b>3</b>	2569	3252	788	2776	851 <b>4</b>
684	2578	3257	789	2780	8519
685	2577	3262	740	2784	3524
686	2581	3267	741	2788	<b>3529</b>
687	2584	8271	742	2791	3588
688	2588	<b>827</b> 5	748	2795	35 <b>88</b>
689	2592	3281	744	2799	8543
690	2596	8286	745	2803	<b>354</b> 8
691	2599	3290	746	2806	3552
692	2603	3295	747	2810	3557
698	2607	3300	748	2814	3562
694	2611	3305	749	2818	3567
695	2615	3810	750	2821	3571
696	2618	3314	751	2825	3576
697	2622	8819	752	2829	3581
698	262 <b>6</b>	3824	753	2833	<b>3586</b>
699	2630	3329	754	2836	3590
700	2633	8383	755	2840	<b>3</b> 595
701	2637	3338	756	2844	3600
702	2641	3343	757	2848	3605
708	2645	3348	758	2852	3610
704	2648	3352	759	2855	3614
705	2652	3857	760	2859	8619
		555,			

Verhältnis O:N:Luft.

0	N	Luft	0	· N	Luft
761	2863	3624	816	3070	3836
762	2867	3629	817	8074	3891
763	2870	36 <b>33</b>	818	8077	3895
764	2874	3638	819	<b>3</b> 081	8900
765	2878	3643	820	3085	3905
766 767	2882	<b>364</b> 8	821	3088	3909
767	2885	3652	82 <b>2</b>	8092	3914
<b>76</b> 8	2889	3657	823	3096	3919
769	2893	8662	824	3100	3924
770 771	2897	8667	825	3103	3928
771	2900	3671	826	3107	8933
772	2904	8676	827	8111	3938
773	2908	<b>36</b> 81	828	8115	8948
774	2912	<b>3686</b>	829 830	8119 8122	8948
775 776	2916 2919	3691	831	8122 8126	3952 3957
777	2928	3695 8700	832	8130	3962
778	2927	3700 3705	883	8134	3967
779	2931	8710	834	313 <del>4</del> 3137	3971
780	2934	3714	835	3141	8976
781	2938	3719	836	8145	3981
782	2942	8724	837	8149	3986
783	2946	8729	838	3152	3990
783 784	2949	<b>3</b> 783	l 839	8156	3995
785	2953	37 <b>3</b> 8	840	8160	4000
788	2957	3743	841	3164	4005
787 788 789	2961	3748	842	8167	4009
<b>78</b> 8	2964	8752	843	3171	4014
789	2968	3757	844	3175	4019
790 791	2972	3762	845	8179	4024
791	2976	3767	846	3183	4029
792	2979	3771	847	3186	4033
793	2983	3776	848	3190	4038
794	2987	8781	849	3194	4048
795	2991	3786	850	8198	<b>404</b> 8
796	2995	8791	851	3201	4052
797 798	2998	3795	852 853	8205	4057
790 <b>799</b>	3002 3006	3800 3805	854	8209 3218	4062 4067
199	3009	3809	855	3216	4071
800 801	3013	3814	856	3220	4076
802	8017	3819	857	3224 3224	4081
808	3021	3824	858	3227	4085
804	3024	3828	859	3231	4090
805	3028	3833	860	3235	4095
806	3032	8838	861	8239	4100
807	3036	3843	862	3243	4105
808	3040	3948	863	3247	4110
809	3043	385 <b>2</b>	864	8250	4114
810	3047	3857	865	3254	4119
811	3051	3862	866	3258	4124
812 813	8055	3867	867	3262	4129
813	3058	3871 H	868	3265	4133
814	3062	3876	869	3269	4188
815	3066	<b>388</b> 1	870	3278	4143

Verhältnis O:N:Luft.

				<del>,</del>	
0	N	Luft	0	N	Luft
871	3277	4148	926	3484	4410
872	3280	4152	927	3487	4414
873	3284	4157	928	3491	4419
874	<b>3288</b>	4162	929	8495	4424
875	3292	4167	930	3499	4429
876	3296	4172	931	3502	4433
877	3299	4176	932	3506	4438
878	8303	4181	933	3510	4443
879	3307	4186	934	8514	4448
880	3311	4191	985	8517	4451
881	3314	4195	936	3521	4457
882	3318	4200	987	8525	4462
883	3322	4205	938	3529	4467
884	3326	4210	989	3532	4471
885	3329	4214	940	8536	4476
886	3333	4219	941	8540	4481
887	3336	4223	942	3544	4486
888	3341	4229	943	<b>354</b> 8	4491
889	3344	4233	944	3551	4495
890	<b>334</b> 8	4238	945	<b>35</b> 55	4500
891	3352	4243	946	3558	4504
892	3356	4248	947	3562	4509
893	<b>3359</b>	4252	948	3566	4514
8 <b>94</b>	<b>3363</b>	4257	949	3570	4519
895	3367	4262	950	8574	4524
89 <b>6</b>	3371	4267	951	8578	4529
897	3374	4271	952	3581	4583
<b>89</b> 8	<b>337</b> 8	4276	953	3585	4538
899	3382	4281	954	3589	4548
, 900 901	3386 3890	4286	955 95 <b>6</b>	3598 3596	4548 4552
902	3393	4291 4295	957	3600	4552 4557
903	3397	4300	958	3604	4562
904	3401	4305	959	3608	4567
905	3405	4310	960	3611	4571
906	3408	4314	961	3615	4576
907	3412	4819	962	3619	4581
908	3416	4324	963	3623	4586
909	8420	4329	964	3627	4591
910	3423	4333	965	8630	4595
911	3427	4338	966	3634	4600
912	3431	4343	967	<b>363</b> 8	4605
913	3435	4348	<b>96</b> 8	3641	4609
914	<b>34</b> 38	4352	969	3645	4614
915	8442	4357	970	3649	4619
916	3446	4362	971	3653	4624
917	3450	4367	972	8657	4629
918	3453	4871	978	3660	4683
919	3457	4376	974	3664	4638
920	3461	4381	975	3668	4643
921 999	3465	4386	976	3672	4648
922	3469	4391	977	3675	4652
923	3472	4895	978	3679	4657
924	8476	4400	979	3683	4662
<b>92</b> 5	3480	4405	980	3687	4667
	ĺ		H	1	I

Verhältnis O:N:Luft.

0	N	Luft	0	N	Luft
981 982 988 984 985 986 987 988 989	3690 3694 3698 3702 3705 8709 8713 3717 8720 3724	4671 4676 4681 4686 4690 4895 4700 4705 4709 4714	991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000	8728 8782 8786 8789 8748 8747 8751 8754 8758 8762	4719 4724 4729 4788 4788 4748 4748 4752 4757

# **Tabelle**

zur Bestimmung des Kohlenstoffgehaltes der Gase und des Gasvolums, enthaltend 1 kg C aus den Resultaten der Gasanalyse.

# C-Gehalt der Gase und Gasvolumen.

Vielfaches von 0,538 und Gasvolum von 1 kg C.

		<u> </u>			
C-haltige Gase in %	kg C in 100 cbm Gas	Gasmenge von 1 kg C	C-haltige Gase in %	kg C in 100 cbm Gas	Gasmenge von 1 kg C
10	0,538	186 cbm	6,0	3,228	31,0 cbm
1,0 1,1	0,592	100 60111	6,1	3,282 3,282	91,0 com
1,1	0,646		6,2	3,202 3,336	
1,2 1,3	0,699		6,3	3,389	
1,0	0,758		6,4	8,443	
1,5	0,807		6,5	3,497	
1,6	0,861		6,6	3,551	
1,4 1,5 1,6 1,7	0,915		6,7	3,606	
1.8	0,968		6,8	8,658	
1,8 1,9	1,022		6,9	8,712	i
2,0 2,1	1,076	98,0	7,0	3,766	26,5
2,1	1,180	00,0	7,1	8,820	-0,0
2,2 2,3	1,184		7,2	3,874	
2.3	1,237		7,3	3,927	
2.4	1,291		7,4	3,985	
2,4 2,5	1,845		7,5	4,035	
2,6 2,7	1,399		7,6	4,088	
2,7	1,453		7,7	4,142	
2,8	1,506		7,8	4.196	
2.9	1,560		7,9	4,250	
8,0 8,1	1,614	62,1	8,0	4,304	28,2
8,1	1,668		8,1	<b>4,35</b> 8	,
3,2	1,721		8,2	4,411	
8.3	1,775		8,3	4,465	
8,4	1,829		8,4	4,519	
3,5	1,883		8,5	4,573	
3,6	1,937		8,6	4,626	
8,7	1,991		8,7	4,680	
3,8 3,9	2,044		8,8	4,734	
8,9	2,098		8,9	4,788	00.0
4,0	2,152	46,5	9,0	4,842	20,6
4,1	2,206		9,1	4,896	
4,2 4,8	2,260		9,2	4,950	
4,5	2,313		9,3	5,003 5,057	
<b>4,4</b> <b>4,</b> 5	2,867		9, <b>4</b> 9,5	5,111	
<b>4</b> ,6	2,421 2,475		9,6	5,165	
4,7	2,529		9,7	5,219	
<b>4,</b> 8	2,582		9,8	5,272	
4,9	2,636		9,9	5.326	
5,0	2,690	37,2	10,0	5,380	18,6
5,1	2,744	0.,-	10,1	5,434	,-
5,2	2,797		10,2	5,488	
5,3	2,851		10,3	5,541	
5,4	2,905		10,4	5,595	
5,5	2,959		10,5	5,649	
5,6	8,013		10.6	5,702	
5,7	3,066		10,7	<b>5</b> ,75 <b>7</b>	
5,8	3,120		10,8	5,810	
5,9	3,174	l	10,9	<b>5,864</b>	

C-haltige Gase in %/0	kg C in 100 cbm Gas	Gasmenge von 1 kg C	C-haltige Gase in %	kg C in 100 cbm Gas	Gasmenge von 1 kg C
11,0 11,1 11,2	5,918 5,972 6,026	16,9 cbm	16,5 16,6 16,7	8,877 8,9 <b>3</b> 1 8,985	
11,8 11,4	6,079 6,133		16,8 16.9	9,038 9,092	
11,5 11,6	6,187 6,204		17,0 17,1	9,146 9,200	10,9 cbm
11,7 11,8	6,29 <b>4</b> 6,348		17,2 17,3	9,25 <b>4</b> 9,807	
11,9 12,0	6,402 6,456	15,4	17,4 17,5	9,361 9,415	
12,1 12,2	6,510 6,564		17,6 17,7	9,469 9,527	
12,8 12, <del>4</del> 12,5	6,617 6,671 6,725		17,8 17,9 18,0	9,571 9,630 9,68 <b>4</b>	10,8
12,6 12,7	6,779 6,833		18,1 18,2	9,738 9,792	10,0
12,8 12,9	6,886 6,940		18, <b>3</b> 18, <b>4</b>	9,845 9,899	
18,0 13,1	6,994 7,048	14,8	18,5 18,6	9,958 10,007	
1 <b>3,2</b> 13,3 13, <b>4</b>	7,102 7,155 7,209		18,7 18,8 18,9	10,061 10,114 10,168	
18,5 13,6	7,263 7,317		19,0 19,1	10,222 10,276	9,79
18,7 13,8	7,371 7,424		19,2 1 <b>9,3</b>	10,330 10,383	
13,9 14.0	7,478 7,532	13,3	19,4 19,5	10,437 10,491	
14,1 14,2 14,3	7,586 7,687 7, <b>693</b>		19,6 19,7 19,8	10,545 10,599 10,652	
14,4 14,5	7,747 7,801		19,9 20,0	10,706 10,760	9,29
14.6 14,7	7,855 7,909		20,1 20,2	10,814 10,867	,,,,,
14,8 14,9	7,962 8,016	10.4	20,3 20,4	10,921 10,975	
15,0 15,1 15,2	8,070 8,124 8,178	12,4	20,5 20,6 20,7	11,029 11,083 11,187	
15,3 15,4	8,231 8,285		20,8 20,9	11,190 11.244	
15,5 15,6	8,339 8,393		21,0 21,1	11,298 11,852	8,8 <b>6</b> 8,81
15,7 15,8 15,9	8,447 8,500 8,554		21,2 21,8 21,4	11,406 11,459 11,513	8,77 8, <b>73</b> 8, <b>69</b>
16,0 16,1	8,608 8,662	11,6	21,5 21,6	11,513 11,567 11,621	8, <b>65</b> 8, <b>61</b>
16,2 16,3	8,716 8,769		21,7 21,8	11,675 11,728	8,5 <b>7</b> 8,53
16,4	8,823		21,9	11,782	8,49

C-haltige Gase in <sup>0</sup> / <sub>0</sub>	kg C in 100 cbm Gas	Gasmenge von 1 kg C	C-haltige Gase in %	kg C in 100 cbm Gas	Gasmenge von 1 kg C
22,0	11,836	8,45 cbm	27,5	14,79	6,76 cbm
22,1	11,890	8,41	27.6	14.85	6,74
<b>2</b> 2,2	11,944	8,38	27,7	14,90	6,71
22,3	11,997	8,34	27,8	14,96	6 <b>,6</b> 8
22,4	12,051	8,31	27,9	15,01	6,66
22,5	12.105	8,27	28,0	15 06	6,64
22,6	12,159	8,23	28,1	15,12	6,62
22,7	12,218	8,20	28,2	15,17	6,59
<b>22,</b> 8	12,266 12,320	8,16 8,13	28,3 28,4	15,22 15,28	6,57 6,55
22,9 <b>2</b> 3,0	12,374	8,09	28,5	15,33	6,52
23,1	12,428	8,05	28,6	15,39	6,50
23,2	12,482	8,02	28,7	15,44	<b>6,4</b> 8
23,3	12,535	7,98	28,8	15,49	6, <b>4</b> 6
23,4	12,589	7.95	28,9	15,55	6.48
23,5	12,643	7,91	29,0	15,60	6,41
23,6	12,697	7,87	29.1	15,66	6,39
23,7	12,751	7,84	29,2	15,71	6,37
23,8	12,804	7,81	29,3	15,76	6,34
23,9	12,858	7,77	29,4	15,82	6,32
24,0	12,912	7,74	29,5	15,87	6,30
24,1	12,966	7,71	29,6	15,92	6,28
24,2	13,020	7,68	29,7	15,98	6,26
24,3 24,4	18,078 13,127	7,65 7, <b>62</b>	29,8 29,9	16,03 16,09	6,28 6,21
24, <del>5</del>	13,181	7,58	30,0	16,14	6,19
24,6	18,285	7,55	80,1	16,19	6,17
24,7	13,289	7,52	80,2	16.25	6,15
24,8	13,424	7,49	30,3	16,30	6,13
24,9	13,396	7,46	30,4	16,36	6,11
25,0	13,45	7,43	30,5	16,41	6,09
25,1	13,50	7,40	80,6	16,46	6,08
25,2	18,56	7,38	30,7	16,52	6,06
25,3 25,4	18,61	7,35 7,32	30,8 30,9	16,57 16,62	6,0 <b>4</b> 6,02
25, <del>4</del> 25,5	13,66 13,72	7,29	31,0	16,68	6,00
25,6	13,77	7,26	31,0	16,78	5,98
25,7	13.83	7,23	31,2	16,78	5,96
25,8	13,88	7,20	31,3	16,84	5,94
25,9	13,93	7,17	31.4	16,89	5,92
26,0	13,99	7,14	81,5	16,95	5,90
26,1	14,04	7,12	81,6	17,00	5,88
26,2	14,09	7,09	81,7	17,05	5,86
26,3	14,15	7,06	31,8	17,11	5,8 <del>4</del>
26,4	14,20	7,04	31,9	17,16	5,82
26,5	14,26	7,01	<b>32</b> ,0	17,22	5,81
26,6 26,7	14,81 14,36	6,98 6,96	32,1 32,2	17,27 17,32	5,79 5,77
26.8	14,42	6,93	32,2 32,3	17,32	5,75
26,9	14,47	6,91	32,4	17,41	5,78
27,0	14,53	6,88	82.5	17,48	5,72
27,1	14,58	6,86	<b>3</b> 2,6	17,54	5,70
27,2	14,68	6,84	32,7	17,59	5,68
27,3	14,69	6,82	<b>32,</b> 8	17,65	5,66
27,4	14,74	6,79	32,9	17,70	5,65
			1		

C-haltige Gase in % 100 cbm Gas von 1 kg C Gase in % 100 cbm Gas in % 100 cbm Gas von 1 kg C Gase in % 100 cbm Gas von 1 kg C Gase in % 100 cbm Gas von 1 kg C Gase in % 100 cbm Gas von 1 kg C Gase in % 100 cbm Gas von 1 kg C Gase in % 100 cbm Gas von 1 kg C Gase in % 100 cbm Gas von 1 kg C Gase in % 100 cbm Gas von 1 kg C Gase in % 100 cbm Gas von 1 kg C Gase in % 100 cbm Gas in % 100 cbm Gas in % 100 cbm Gas von 1 kg C Gase in % 100 cbm Gas		<del></del>		<del>,</del>		
S8,0			Gasmenge	C-haltige		
38,1 17,81 5,62 88,6 20,77 38,3 17,91 5,50 88,7 20,82 38,3 17,91 5,57 88,9 20,98 38,6 18,02 5,55 89,0 20,98 38,6 18,08 5,58 89,1 21,03 38,7 18,13 5,51 99,2 21,09 38,8 18,18 5,50 99,8 21,14 33,9 18,24 5,48 39,4 21,20 34,0 18,29 5,46 39,5 21,25 34,1 18,34 5,44 39,6 21,30 34,3 18,45 5,41 99,5 21,41 34,4 18,51 5,40 39,9 21,46 34,5 18,56 5,88 40,0 21,52 34,6 18,61 5,87 40,1 21,57 34,7 18,67 5,55 40,2 21,68 34,9 18,78 5,52 40,4 21,73 35,0 18,88 5,21 8,94 5,28 40,7 21,94 35,1 18,94 5,28 40,7 21,94 35,2 18,94 5,28 40,7 21,94 35,3 18,99 5,28 40,8 21,95 35,4 19,04 5,25 40,9 22,00 35,5 19,10 5,23 41,0 22,06 4,55 35,6 19,15 5,20 41,1 22,11 35,7 19,21 5,19 41,2 22,16 35,8 19,96 5,8 40,8 41,8 22,22 35,9 19,31 5,17 41,4 22,27 36,0 19,37 5,16 41,5 22,88 36,1 19,42 5,15 41,9 22,49 36,6 19,69 5,08 42,1 22,29 37,8 20,33 48,8 19,80 5,08 42,4 22,81 37,0 19,91 5,02 42,5 22,92 37,8 20,33 48,4 23,5 23,46 38,2 20,55 44,8 43,8 23,56 38,1 20,50 44,8 43,8 23,56 38,1 20,50 44,8 43,8 23,56 38,1 20,50 44,8 43,8 23,56 38,1 20,50 44,8 43,8 23,56 38,1 20,50 44,8 43,8 23,56 38,1 20,50 44,8 43,8 23,56 38,1 20,50 44,8 43,8 23,56 38,1 20,50 44,8 43,8 23,56 38,1 20,50 44,8 43,8 23,56 38,2 20,55 44,7 23,51	Gase in %	100 cbm Gas	von 1 kg C	Gase in %	100 cbm Gas	von 1 kg C
38,1 17,81 5,62 88,6 20,77 38,3 17,91 5,50 88,7 20,82 38,3 17,91 5,57 88,9 20,98 38,6 18,02 5,55 89,0 20,98 38,6 18,08 5,58 89,1 21,03 38,7 18,13 5,51 99,2 21,09 38,8 18,18 5,50 99,8 21,14 33,9 18,24 5,48 39,4 21,20 34,0 18,29 5,46 39,5 21,25 34,1 18,34 5,44 39,6 21,30 34,3 18,45 5,41 99,5 21,41 34,4 18,51 5,40 39,9 21,46 34,5 18,56 5,88 40,0 21,52 34,6 18,61 5,87 40,1 21,57 34,7 18,67 5,55 40,2 21,68 34,9 18,78 5,52 40,4 21,73 35,0 18,88 5,21 8,94 5,28 40,7 21,94 35,1 18,94 5,28 40,7 21,94 35,2 18,94 5,28 40,7 21,94 35,3 18,99 5,28 40,8 21,95 35,4 19,04 5,25 40,9 22,00 35,5 19,10 5,23 41,0 22,06 4,55 35,6 19,15 5,20 41,1 22,11 35,7 19,21 5,19 41,2 22,16 35,8 19,96 5,8 40,8 41,8 22,22 35,9 19,31 5,17 41,4 22,27 36,0 19,37 5,16 41,5 22,88 36,1 19,42 5,15 41,9 22,49 36,6 19,69 5,08 42,1 22,29 37,8 20,33 48,8 19,80 5,08 42,4 22,81 37,0 19,91 5,02 42,5 22,92 37,8 20,33 48,4 23,5 23,46 38,2 20,55 44,8 43,8 23,56 38,1 20,50 44,8 43,8 23,56 38,1 20,50 44,8 43,8 23,56 38,1 20,50 44,8 43,8 23,56 38,1 20,50 44,8 43,8 23,56 38,1 20,50 44,8 43,8 23,56 38,1 20,50 44,8 43,8 23,56 38,1 20,50 44,8 43,8 23,56 38,1 20,50 44,8 43,8 23,56 38,1 20,50 44,8 43,8 23,56 38,2 20,55 44,7 23,51				I		
38.2       17.86       5.60       38.7       20.82       33.4       17.97       5.55       38.9       20.98       4.76 cbm         38.4       17.97       5.55       38.90       20.98       4.76 cbm         38.6       18.08       5.58       39.1       21.03         38.7       18.18       5.51       39.2       21.09         38.8       18.18       5.50       39.8       21.14         38.9       18.24       5.48       39.4       21.20         34.1       18.34       5.44       39.6       21.30         34.2       18.39       5.43       39.7       21.36         34.8       18.45       5.41       39.8       21.41         34.4       18.51       5.40       39.9       21.46         34.5       18.56       5.88       40.0       21.52         34.6       18.61       5.87       40.1       21.57         34.7       18.67       5.85       40.2       21.63         34.9       18.78       5.32       40.4       21.78         35.2       18.94       5.28       40.7       21.90         35.3       18.99       5.26 <td>88,0</td> <td>17,75</td> <td></td> <td><b>38,</b>5</td> <td>20,71</td> <td>!</td>	88,0	17,75		<b>38,</b> 5	20,71	!
\$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc		17,81				
38,4       17,97       5,55       38,9       20,98       4,76 cbm         38,6       18,08       5,55       39,0       20,98       4,76 cbm         38,7       18,18       5,51       39,2       21,09       38,39       21,14       33,9       21,14       38,4       21,20       34,0       18,29       5,46       39,4       21,20       34,1       18,34       5,44       39,6       21,30       38,1       34,1       34,2       18,39       5,43       39,7       21,36       39,2       21,30       38,4       21,20       38,4       21,30       38,4       21,30       38,4       21,30       38,4       21,4       38,4       21,46       38,4 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ļ</td>						ļ
\$3,5						
38.6         18.08         5,58         39,1         21,08         21,08         33,7         18.18         5,51         39,2         21,09         38,8         18.18         5,50         39,8         21,14         33,9         18.24         5,48         39,4         21,20         21,25         34,1         18.29         5,46         39,5         21,25         38,1         39,6         21,30         39,2         21,46         39,6         21,30         39,2         21,46         39,6         21,30						4.76 ohm
383,7       18,18       5,51       39,2       21,09         383,9       18,24       5,46       39,4       21,20         34,0       18,29       5,46       39,5       21,25         34,1       18,34       5,44       39,6       21,30         34,2       18,39       5,43       39,7       21,36         34,3       18,45       5,41       39,8       21,41         34,4       18,51       5,40       39,9       21,46         34,5       18,56       5,38       40,0       21,52         34,6       18,61       5,37       40,1       21,57         34,7       18,67       5,85       40,2       21,68         34,8       18,72       5,84       40,3       21,68         34,9       18,78       5,32       40,4       21,73         35,1       18,88       5,32       40,7       21,84         35,2       18,94       5,28       40,7       21,84         35,3       18,99       5,26       40,8       21,95         35,5       19,10       5,25       40,9       22,00         35,5       19,15       5,20       41,1			0,00 5 50		20,90	4,70 com
33.8       18,18       5,50       89,8       21,14         34,0       18,29       5,48       39,5       21,25         34,1       18,34       5,44       39,6       21,30         34,2       18,39       5,43       39,7       21,36         34,3       18,45       5,41       39,8       21,41         34,4       18,51       5,40       39,9       21,46         34,5       18,66       5,38       40,0       21,52       4,65         34,6       18,67       5,35       40,1       21,52       4,65         34,7       18,67       5,35       40,2       21,68       4,65         34,8       18,72       5,34       40,3       21,68       4,65         34,9       18,78       5,32       40,4       21,73       4,65         34,9       18,78       5,32       40,4       21,73       4,65         35,1       18,88       5,31       40,5       21,79       4,65         35,2       18,94       5,28       40,7       21,84       4,65         35,4       19,04       5,25       40,9       22,06       4,55         35,6					21,00	
33,9		19 18	5.50			
34,0         18,29         5,46         39,5         21,25           34,1         18,39         5,43         39,7         21,36           34,2         18,39         5,41         39,8         21,46           34,4         18,51         5,40         39,9         21,46           34,5         18,66         5,38         40,0         21,52         4,65           34,6         18,61         5,37         40,1         21,52         4,65           34,8         18,72         5,84         40,2         21,63         4,65           34,8         18,72         5,84         40,3         21,68         4,65           34,9         18,78         5,32         40,4         21,73         4,65           35,0         18,88         5,29         40,7         21,84         21,79         35,1           35,1         18,88         5,29         40,7         21,90         36,5         31,90         35,2         40,8         21,95         35,6         19,15         32,0         41,1         22,10         4,55         41,0         22,06         4,55         41,1         22,16         4,55         35,6         19,15         5,20 <td< td=""><td>33 g</td><td>18 94</td><td>5,48</td><td></td><td></td><td></td></td<>	33 g	18 94	5,48			
34,1       18,34       5,44       39,6       21,36         34,3       18,45       5,43       39,7       21,36         34,4       18,51       5,40       39,8       21,41         34,5       18,56       5,38       40,0       21,52         34,6       18,61       5,37       40,1       21,52         34,7       18,67       5,35       40,1       21,52         34,8       18,72       5,34       40,4       21,73         34,9       18,78       5,32       40,4       21,73         35,1       18,88       5,29       40,7       21,90         35,3       18,94       5,28       40,7       21,90         35,3       18,99       5,26       40,8       21,95         35,4       19,04       5,28       40,7       21,90         35,5       19,10       5,23       41,0       22,06         35,7       19,21       5,19       41,2       22,16         35,7       19,21       5,19       41,2       22,16         35,8       19,31       5,17       41,4       22,27         36,0       19,37       5,16       41,5 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>						
34.2         18.99         5.43         39.7         21.36           34.4         18.51         5.40         39.9         21.46           34.5         18.56         5.38         40.0         21.52           34.6         18.61         5.37         40.1         21.57           34.7         18.67         5.35         40.2         21.63           34.8         18.72         5.34         40.8         21.79           35.0         18.88         5.32         40.4         21.79           35.1         18.88         5.29         40.7         21.96           35.3         18.94         5.28         40.7         21.95           35.3         18.99         5.26         40.8         21.95           35.5         19.10         5.23         41.0         22.06           35.5         19.15         5.20         41.1         22.16           35.6         19.15         5.20         41.1         22.21           35.9         19.21         5.19         41.2         22.22           35.9         19.31         5.17         41.4         22.22           36.0         19.37         5.16						
34.8       18.45       5,41       39,8       21,46         34.5       18,56       5,38       40,0       21,52       4,65         34.6       18,61       5,37       40,1       21,52       4,65         34.7       18,67       5,35       40,2       21,63       34,88       18,72       5,34       40,3       21,68       34,8       18,78       5,32       40,4       21,73       35,0       18,88       5,31       40,5       21,79       35,1       18,88       5,29       40,7       21,90       35,2       18,94       5,28       40,7       21,90       35,3       18,94       5,28       40,7       21,90       35,5       18,99       5,26       40,8       21,95       35,4       19,04       5,25       40,9       22,00       4,55       35,6       19,15       5,20       41,1       22,16       4,55       35,6       19,15       5,20       41,1       22,16       4,55       35,8       19,21       5,18       41,2       22,16       4,55       35,9       19,31       5,17       41,4       22,27       36,0       19,37       5,16       41,5       22,83       36,1       19,42       5,15       41,6       22,83       3						
84.4     18.51     5.40     39.9     21.46       34.5     18.56     5.38     40.0     21.52     4.65       34.6     18.61     5.37     40.1     21.57       34.7     18.67     5.85     40.2     21.68       34.8     18.72     5.34     40.8     21.68       34.9     18.78     5.32     40.4     21.73       35.0     18.88     5.31     40.5     21.79       35.1     18.88     5.29     40.7     21.84       35.2     18.94     5.28     40.7     21.94       35.3     18.99     5.26     40.8     21.95       35.4     19.04     5.25     40.9     22.00       35.5     19.10     5.23     41.0     22.06     4.55       35.6     19.15     5.20     41.1     22.11       35.7     19.21     5.19     41.2     22.16       35.8     19.26     5.18     41.8     22.27       36.0     19.31     5.17     41.4     22.27       36.1     19.42     5.15     41.6     22.88       36.2     19.48     5.18     41.7     22.48       36.3     19.58     5.12     41.8		18.45	5.41	39.8		
34,5       18,66       5,38       40,0       21,52       4,65         34,7       18,67       5,35       40,1       21,57       4,65         34,8       18,72       5,34       40,8       21,68       34,8       18,78       5,32       40,4       21,73       35,0       18,88       5,31       40,5       21,79       35,1       18,88       5,29       40,7       21,84       35,2       18,94       5,28       40,7       21,90       35,5       18,94       5,28       40,7       21,90       35,5       35,4       19,04       5,25       40,9       22,00       4,55       35,6       19,10       5,23       41,0       22,06       4,55       35,6       19,15       5,20       41,1       22,16       4,55       35,6       19,15       5,20       41,1       22,16       35,8       19,26       5,18       41,8       22,22       35,9       19,31       5,17       41,4       22,27       36,0       19,37       5,16       41,5       22,38       36,1       19,42       5,15       41,8       22,43       36,3       19,58       5,10       41,9       22,54       36,6       19,69       5,08       42,1       22,59       4,42       2		18.51				
34.6       18.61       5.37       40.1       21.57         34.8       18.72       5.35       40.2       21.63         34.9       18.78       5.32       40.4       21.73         35.0       18.88       5.31       40.5       21.79         35.1       18.88       5.29       40.7       21.90         35.2       18.94       5.28       40.7       21.90         35.3       18.99       5.26       40.8       21.95         35.4       19.04       5.23       41.0       22.06         35.5       19.10       5.23       41.0       22.06         35.6       19.15       5.20       41.1       22.11         35.7       19.21       5.18       41.2       22.16         35.8       19.26       5.18       41.8       22.27         35.9       19.31       5.17       41.4       22.27         35.9       19.31       5.17       41.4       22.27         35.9       19.31       5.17       41.4       22.38         36.1       19.42       5.15       41.6       22.38         36.2       19.48       5.18       41.7 <t< td=""><td><b>34</b>,5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,65</td></t<>	<b>34</b> ,5					4,65
34.7       18.67       5,35       40,2       21,68       34,8       21,68       34,9       18,78       5,32       40,4       21,78       35,0       18,88       5,29       40,7       21,84       35,1       18,98       5,29       40,7       21,84       35,2       18,94       5,28       40,7       21,90       35,3       18,99       5,26       40,8       21,95       35,4       19,04       5,25       40,9       22,00       4,55       35,6       19,10       5,23       41,0       22,06       4,55       4,55       4,55       41,1       22,11       35,6       19,15       5,20       41,1       22,11       35,6       19,15       5,20       41,1       22,21       4,55       35,6       19,15       5,20       41,1       22,11       35,7       19,21       5,19       41,2       22,16       35,8       19,26       5,18       41,3       22,22       2,16       35,8       19,31       5,17       41,4       22,27       36,0       19,37       5,16       41,5       22,38       36,1       19,42       5,15       41,6       22,38       36,1       19,42       5,15       41,6       22,38       36,6       19,44       5,08       42,0 <t< td=""><td>34,6</td><td></td><td>5,37</td><td>40,1</td><td></td><td>1</td></t<>	34,6		5,37	40,1		1
34.9     18.78     5.82     40,4     21,78       35,0     18.88     5.31     40,5     21,79       35,1     18.88     5.29     40,7     21,84       35,2     18.94     5.28     40,7     21,90       35,3     18.99     5.26     40,8     21,95       35,4     19,04     5.25     40,9     22,00       35,5     19,10     5,28     41,0     22,06       35,6     19,15     5,20     41,1     22,11       35,7     19,21     5,19     41,2     22,16       35,8     19,26     5,18     41,3     22,22       35,9     19,31     5,17     41,4     22,27       36,0     19,37     5,16     41,5     22,38       36,1     19,42     5,18     41,7     22,48       36,3     19,58     5,12     41,8     22,49       36,4     19,58     5,10     41,9     22,54       36,5     19,64     5,08     42,1     22,65       36,6     19,69     5,08     42,1     22,65       36,7     19,74     5,06     42,2     22,76       36,8     19,80     5,05     42,8     22,276	34,7	18,67	5,35			1
34.9     18.78     5.82     40.4     21.78       35.0     18.88     5.81     40.5     21.79       35.1     18.88     5.29     40.7     21.84       35.2     18.94     5.28     40.7     21.90       35.3     18.99     5.26     40.8     21.95       35.4     19.04     5.25     40.9     22.00       35.5     19.10     5.23     41.0     22.06       35.6     19.15     5.20     41.1     22.11       35.7     19.21     5.18     41.2     22.16       35.8     19.26     5.18     41.3     22.22       35.9     19.31     5.17     41.4     22.27       36.0     19.37     5.16     41.5     22.38       36.1     19.42     5.15     41.6     22.88       36.2     19.48     5.18     41.7     22.48       36.3     19.58     5.12     41.8     22.49       36.5     19.64     5.09     42.0     22.59       36.5     19.69     5.08     42.1     22.65       36.6     19.89     5.08     42.1     22.65       36.8     19.80     5.05     42.8     22.76	34,8	18,72	5, <b>84</b>	40,8	21,68	1
35,1       18,88       5,29       40,7       21,84         35,2       18,94       5,28       40,7       21,90         35,3       18,99       5,26       40,8       21,95         35,4       19,04       5,25       40,9       22,00         35,5       19,10       5,23       41,0       22,06         35,6       19,15       5,20       41,1       22,11         35,7       19,21       5,19       41,2       22,16         35,8       19,26       5,18       41,3       22,22         35,9       19,31       5,17       41,4       22,27         36,0       19,37       5,16       41,5       22,38         36,1       19,42       5,15       41,6       22,88         36,2       19,48       5,13       41,7       22,43         36,3       19,58       5,10       41,9       22,54         36,6       19,64       5,09       42,0       22,59         36,6       19,69       5,08       42,1       22,65         36,7       19,74       5,06       42,2       22,70         36,8       19,80       5,05       42,4 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>21,73</td><td>1</td></t<>					21,73	1
35,2     18,94     5,28     40,7     21,96       35,3     18,99     5,26     40,8     21,95       35,4     19,04     5,25     40,9     22,06       35,5     19,10     5,23     41,0     22,06       35,6     19,15     5,20     41,1     22,11       35,7     19,21     5,19     41,2     22,16       35,8     19,26     5,18     41,3     22,22       35,9     19,31     5,17     41,4     22,27       36,0     19,37     5,16     41,5     22,38       36,1     19,42     5,15     41,6     22,38       36,2     19,48     5,13     41,7     22,48       36,3     19,58     5,12     41,8     22,49       36,4     19,58     5,10     41,9     22,54       36,6     19,64     5,09     42,0     22,59     4,42       36,6     19,64     5,06     42,1     22,65       36,7     19,74     5,06     42,2     22,70       36,8     19,80     5,05     42,3     22,76       36,9     19,85     5,73     42,4     22,81       37,0     19,91     5,02     42,5     22,86		18,83				
35,3     18,99     5,26     40,8     21,95       35,4     19,04     5,25     40,9     22,00       35,5     19,10     5,23     41,0     22,06       35,6     19,15     5,20     41,1     22,11       35,7     19,21     5,19     41,2     22,16       35,8     19,26     5,18     41,3     22,22       35,9     19,31     5,17     41,4     22,27       36,0     19,37     5,16     41,5     22,38       36,1     19,42     5,15     41,6     22,38       36,2     19,48     5,13     41,7     22,48       36,3     19,58     5,12     41,8     22,49       36,4     19,58     5,12     41,8     22,49       36,5     19,64     5,09     42,0     22,59     4,42       36,6     19,69     5,08     42,1     22,65       36,7     19,74     5,06     42,2     22,70       36,8     19,80     5,05     42,3     22,76       36,9     19,85     5,03     42,4     22,81       37,0     19,91     5,02     42,5     22,86       37,4     20,17     43,0     23,14     4,38		18,88		40,7		1
35,4       19,04       5,25       40,9       22,00       4,55         35,5       19,10       5,23       41,0       22,06       4,55         35,6       19,15       5,20       41,1       22,16         35,7       19,21       5,19       41,2       22,16         35,8       19,26       5,18       41,3       22,22         35,9       19,31       5,17       41,4       22,27         36,0       19,37       5,16       41,5       22,38         36,1       19,42       5,15       41,6       22,38         36,2       19,48       5,15       41,7       22,48         36,3       19,58       5,12       41,8       22,49         36,4       19,58       5,10       41,9       22,54         36,5       19,64       5,09       42,0       22,59       4,42         36,6       19,69       5,08       42,1       22,65       36,6         36,7       19,74       5,06       42,2       22,70       42,2       22,70         36,8       19,80       5,05       42,3       22,76       42,2       22,86       37,1       19,91       5,02						}
35,5         19,10         5,23         41,0         22,06         4,55           35,6         19,15         5,20         41,1         22,11         35,7         19,21         5,19         41,2         22,16         35,8         19,26         5,18         41,3         22,22         22,16         35,8         19,26         5,18         41,4         22,27         36,0         19,37         5,16         41,5         22,38         36,0         19,37         5,16         41,5         22,38         36,1         19,42         5,15         41,6         22,88         41,7         22,43         36,3         19,48         5,18         41,7         22,43         36,3         19,58         5,12         41,8         22,49         41,8         22,49         41,8         36,3         19,58         5,12         41,8         22,49         41,42         24,49         41,42         24,49         41,42         22,54         41,42         22,54         41,42         22,54         41,42         22,54         42,40         22,54         42,42         22,54         42,42         22,54         42,42         22,70         42,42         22,70         42,44         22,81         42,44         22,81         42,44						1
35,6         19,15         5,20         41,1         22,11           35,8         19,26         5,18         41,2         22,16           35,9         19,31         5,17         41,4         22,27           36,0         19,37         5,16         41,5         22,38           36,1         19,42         5,15         41,6         22,38           36,2         19,48         5,18         41,7         22,43           36,4         19,58         5,10         41,9         22,54           36,5         19,64         5,09         42,0         22,59         4,42           36,6         19,69         5,08         42,1         22,65         4,42           36,7         19,74         5,06         42,2         22,70         42,6         22,81           37,0         19,80         5,05         42,4         22,81         42,6         22,92           37,1         19,96         42,6         22,92         42,7         22,97         42,6         22,92           37,4         20,12         42,8         23,08         23,14         4,38           37,6         20,22         43,1         23,19         23,24			5,25			1
35,7         19,26         5,18         41,2         22,16           35,8         19,26         5,18         41,3         22,22           35,9         19,31         5,17         41,4         22,27           36,0         19,37         5,16         41,5         22,38           36,1         19,42         5,15         41,6         22,38           36,2         19,48         5,18         41,7         22,43           36,3         19,58         5,12         41,8         22,49           36,4         19,58         5,10         41,9         22,54           36,5         19,64         5,09         42,0         22,59         4,42           36,6         19,69         5,08         42,1         22,65         4,42           36,8         19,80         5,05         42,3         22,76         42,2         22,70         42,6         22,81         37,0         19,91         5,02         42,5         22,86         42,7         22,81         42,6         22,92         42,7         22,97         42,6         22,92         42,7         22,97         42,6         22,92         42,7         22,97         42,8         43,0			5,28			4,55
35.8       19,26       5,18       41,3       22,22         35.9       19,31       5,17       41,4       22,27         36,0       19,37       5,16       41,5       22,38         36,1       19,42       5,15       41,6       22,38         36,2       19,48       5,13       41,7       22,43         36,3       19,58       5,12       41,8       22,49         36,4       19,58       5,10       41,9       22,54         36,5       19,64       5,09       42,0       22,59       4,42         36,6       19,69       5,08       42,1       22,65       4,42         36,7       19,74       5,06       42,2       22,70       4,42         36,8       19,80       5,05       42,3       22,76       42,8       28,1         37,0       19,91       5,02       42,5       22,86       42,7       22,97       42,6       22,92       28,6         37,1       19,96       42,6       22,92       23,08       42,7       22,97       42,8       23,03       43,1       23,14       4,38         37,6       20,22       43,1       23,10       43,1	55,0 95.7		5,20	41,1		
35,9       19,31       5,17       41,4       22,27         36,0       19,37       5,16       41,5       22,83         36,1       19,42       5,15       41,6       22,88         86,2       19,48       5,18       41,7       22,48         36,3       19,58       5,10       41,9       22,54         36,4       19,58       5,10       41,9       22,59         36,6       19,69       5,08       42,1       22,59         36,7       19,74       5,06       42,2       22,70         36,8       19,80       5,05       42,3       22,76         36,9       19,85       5,08       42,4       22,81         37,0       19,91       5,02       42,5       22,86         37,1       19,96       42,6       22,92       2,76         37,2       20,01       42,7       22,97         37,3       20,06       42,9       23,08         37,4       20,12       43,0       23,14         37,6       20,22       43,1       23,19         37,7       20,28       43,1       23,14         37,9       20,39       43,4       <			5,19 5 10			
36,0       19,37       5,16       41,5       22,88         36,1       19,42       5,15       41,6       22,88         36,2       19,48       5,18       41,7       22,48         36,3       19,58       5,12       41,8       22,49         36,4       19,58       5,10       41,9       22,54         36,5       19,64       5,09       42,0       22,59       4,42         36,6       19,69       5,08       42,1       22,65       4,42         36,7       19,74       5,06       42,3       22,76       42,3       22,76       42,4       22,81       37,0       19,91       5,02       42,5       22,86       42,4       22,81       37,0       19,91       5,02       42,5       22,86       42,7       22,92       42,6       22,92       42,7       22,97       37,8       20,06       42,8       23,03       37,4       20,12       42,9       23,08       42,9       23,08       42,9       23,08       43,1       23,14       4,38       37,6       20,22       43,1       23,19       37,2       20,28       43,1       23,19       37,9       20,39       43,4       23,85       38,0       20,						
36,1       19,42       5,15       41,6       22,38         36,2       19,48       5,18       41,7       22,43         36,3       19,58       5,12       41,8       22,49         36,4       19,58       5,10       41,9       22,54         36,5       19,64       5,09       42,0       22,59       4,42         36,6       19,69       5,08       42,1       22,65       4,42         36,7       19,74       5,06       42,2       22,70       20,76       36,8       19,80       5,05       42,3       22,76       42,2       22,70       36,8       19,85       5,08       42,4       22,81       42,5       22,86       37,0       19,91       5,02       42,5       22,86       42,5       22,86       37,1       19,96       42,6       22,92       42,7       22,97       37,8       20,06       42,8       23,08       42,7       22,97       37,8       20,06       42,9       23,08       43,1       23,14       4,38         37,6       20,22       43,1       23,19       43,2       23,24       43,2       23,24       33,5       38,0       20,24       4,88       43,5       23,40       43,						
86,2       19,48       5,18       41,7       22,48         36,3       19,58       5,12       41,8       22,49         36,4       19,58       5,10       41,9       22,54         36,5       19,69       5,08       42,1       22,65         36,6       19,69       5,08       42,1       22,65         36,7       19,74       5,06       42,2       22,70         36,8       19,80       5,05       42,3       22,76         36,9       19,85       5,08       42,4       22,81         37,0       19,91       5,02       42,5       22,86         37,1       19,96       42,6       22,92       28         37,2       20,01       42,8       23,03         37,4       20,12       42,8       23,08         37,6       20,22       43,1       23,14         37,7       20,28       43,1       23,19         37,8       20,33       43,2       23,24         37,8       20,38       43,2       23,29         37,9       20,28       43,1       23,99         37,9       20,39       43,4       23,85 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>						
36,3         19,58         5,12         41,8         22,49           36,4         19,58         5,10         41,9         22,54           36,5         19,64         5,09         42,0         22,59         4,42           36,6         19,69         5,08         42,1         22,65         42,2         22,70         42,8         22,76         42,2         22,70         42,8         22,81         32,76         42,4         22,81         32,76         42,5         22,86         42,4         22,81         42,6         22,92         42,5         22,86         42,7         22,97         42,6         22,92         23,03         42,7         22,97         42,8         23,03         42,8         23,03         42,8         23,03         43,1         23,14         4,38         4,38         43,1         23,14         4,38         4,38         43,1         23,14         4,38         43,8         23,29         43,4         23,35         34,4         23,35         38,0         20,44         4,88         43,5         23,40         43,6         23,46         38,2         20,55         43,7         23,51         43,6         23,46         38,7         23,56         43,6         23,46				41.7		
36,4         19,58         5,10         41,9         22,54         4,42           36,5         19,64         5,09         42,0         22,59         4,42           36,6         19,69         5,08         42,1         22,65         42,2           36,7         19,74         5,06         42,2         22,70         42,2         22,76           36,8         19,80         5,05         42,3         22,76         42,8         22,81           37,0         19,91         5,02         42,5         22,86         22,92         42,7         22,97         42,6         22,92         42,7         22,97         42,8         23,03         42,7         22,97         42,8         23,03         42,7         22,97         42,8         23,03         42,7         22,97         42,8         23,03         42,7         22,97         42,8         23,03         42,7         22,97         42,8         23,03         42,9         23,08         43,1         23,14         4,88         43,8         23,14         4,88         43,1         23,14         4,88         43,3         23,29         43,4         23,35         34,4         23,85         34,0         34,6         23,46 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>						
36,5     19,64     5,09     42,0     22,59     4,42       36,7     19,74     5,06     42,1     22,65     36,8       36,8     19,80     5,05     42,3     22,76     22,81       36,9     19,85     5,08     42,4     22,81     22,76       37,0     19,91     5,02     42,5     22,86     22,92       37,1     19,96     42,6     22,92     42,7     22,97       37,3     20,06     42,8     23,03       37,4     20,12     42,9     23,08       37,5     20,17     43,0     23,14     4,88       37,7     20,28     43,1     23,19     43,2     23,24       37,8     20,33     43,2     23,24       37,9     20,39     43,4     23,85       38,0     20,44     4,88     43,5     23,40       38,1     20,50     43,7     23,51       38,2     20,55     43,7     23,51       38,3     20,60     43,8     23,56			5.10			
36,6       19,69       5,08       42,1       22,65         36,7       19,74       5,06       42,2       22,70         36,8       19,80       5,05       42,3       22,76         36,9       19,85       5,08       42,4       22,81         37,0       19,91       5,02       42,5       22,86         37,1       19,96       42,6       22,92         37,2       20,01       42,7       22,97         37,8       20,06       42,9       23,08         37,4       20,12       43,0       23,14       4,38         37,6       20,22       43,1       23,14       4,38         37,7       20,28       43,1       23,19       43,2       23,24         37,8       20,33       43,4       23,85       23,29         37,9       20,39       43,4       23,85       23,40         38,1       20,50       43,6       23,46       23,46         38,2       20,55       43,7       23,51       43,6       23,46         38,3       20,60       43,8       23,56       23,56			5.09	42.0		4.42
36,8     19,80     5,05     42,3     22,76       36,9     19,85     5,08     42,4     22,81       37,0     19,91     5,02     42,5     22,86       37,1     19,96     42,6     22,92       37,2     20,01     42,8     23,03       37,4     20,12     42,9     23,08       37,5     20,17     43,0     23,14     4,38       37,6     20,22     43,1     23,19     37,7       37,8     20,38     43,2     23,24       37,8     20,33     43,2     23,29       37,9     20,39     43,4     23,35       38,0     20,44     4,88     43,5     23,40       38,1     20,50     43,7     23,51       38,2     20.55     43,7     23,51       38,3     20,60     43,8     23,56				42,1	22.65	, -,
36,8     19,80     5,05     42,3     22,76       36,9     19,85     5,08     42,4     22,81       37,0     19,91     5,02     42,5     22,86       37,1     19,96     42,6     22,92       37,2     20,01     42,8     23,03       37,4     20,12     42,9     23,08       37,5     20,17     43,0     23,14     4,38       37,6     20,22     43,1     23,19       37,7     20,28     43,2     23,24       37,8     20,33     43,4     23,35       37,9     20,39     43,4     23,35       38,0     20,44     4,88     43,5     23,40       38,1     20,50     43,7     23,51       38,2     20,55     43,7     23,51       38,3     20,60     43,8     23,56	36,7	19,74	5,06	42,2	22,70	
37,0     19,91     5,02     42,5     22,86       37,1     19,96     42,6     22,92       37,2     20,01     42,7     22,97       37,8     20,06     42,8     23,08       37,4     20,12     43,0     23,14     4,88       37,6     20,22     43,1     23,19     43,1     23,19       37,7     20,28     43,2     23,24       37,8     20,33     43,3     23,29       37,9     20,39     43,4     23,85       38,0     20,44     4,88     43,5     23,40       38,1     20,50     43,6     23,46       38,2     20,55     43,7     23,51       38,3     20,60     43,8     23,56			5.05		22,76	
37,0     19,91     5,02     42,5     22,86       37,1     19,96     42,6     22,92       37,2     20,01     42,7     22,97       37,8     20,06     42,8     23,08       37,4     20,12     43,0     23,14     4,88       37,6     20,22     43,1     23,19     4,88       37,7     20,28     43,2     23,24       37,8     20,33     43,4     23,35       37,9     20,39     43,4     23,85       38,0     20,44     4,88     43,5     23,40       38,1     20,50     43,6     23,46       38,2     20,50     43,7     23,51       38,3     20,60     43,8     23,56			5,08			1
87,2     20,01       37,8     20,06       37,4     20,12       87,5     20,17       37,6     20,22       37,7     20,28       37,8     20,33       37,9     20,39       38,0     20,44       38,1     20,50       38,2     20,55       38,3     20,60       42,7     22,97       42,8     23,08       42,9     23,08       43,1     23,14       43,1     23,19       43,2     23,24       43,8     23,29       43,4     23,85       34,6     23,46       38,7     23,51       38,3     20,60			5,02	42,5		l
37,8     20,06       37,4     20,12       37,5     20,17       37,6     20,22       37,7     20,28       37,8     20,33       37,9     20,39       38,0     20,44       38,1     20,50       38,2     20,55       38,3     20,60       42,8     23,08       42,9     23,08       43,0     23,14       43,1     23,19       43,2     23,24       43,3     23,29       43,4     23,35       43,6     23,46       43,7     23,51       38,3     20,60       43,8     23,56				42,6	22,92	1
37,4     20.12     42,9     23,08       87,5     20,17     43,0     23,14     4,88       37,6     20,22     43,1     23,19     43,1     23,19       37,7     20,28     43,2     23,24     23,29     23,29       37,8     20,33     43,4     23,85     23,29       37,9     20,39     43,4     23,85     23,40       38,0     20,44     4,88     43,5     23,40       38,1     20,50     43,6     23,46       38,2     20,55     43,7     23,51       38,3     20,60     43,8     23,56						1
87,5     20,17       37,6     20,22       37,7     20,28       87,8     20,33       37,9     20,39       38,0     20,44       38,1     20,50       38,2     20,55       38,3     20,60       43,0     23,14       43,1     23,19       43,2     23,29       43,4     23,35       43,5     23,40       43,6     23,46       43,7     23,51       43,8     23,56						[
37,6     20,22       37,7     20,28       37,8     20,33       37,9     20,39       38,0     20,44       38,1     20,50       38,2     20,55       38,3     20,60       43,1     23,19       43,8     23,24       23,29     23,35       43,5     23,40       43,6     23,46       43,7     23,51       43,8     23,56						4.00
37,7     20,28     43,2     23,24       87,8     20,33     43,8     23,29       37,9     20,39     43,4     23,35       38,0     20,44     4,88     43,5     23,40       38,1     20,50     43,6     23,46       38,2     20.55     43,7     23,51       38,3     20,60     43,8     23,56		20,17		40,U		4,55
87,8     20,33       87,9     20,39       38,0     20,44       38,1     20,50       38,2     20,55       38,3     20,60       43,6     23,46       43,7     23,51       43,8     23,56	01,0 97.7	20,22				1
87,9     20,39       38,0     20,44       38,1     20,50       38,2     20,55       38,3     20,60       43,4     23,35       43,5     23,40       43,6     23,46       43,7     23,51       43,8     23,56						
38,0     20,44     4,88     43,5     23,40       38,1     20,50     43,6     23,46       38,2     20.55     43,7     23,51       38,3     20,60     43,8     23,56						
38,1     20,50       38,2     20.55       38,3     20,60       43,6     23,46       43,7     23,51       43,8     23,56			488			
38,2 20.55 43,7 23,51 43,8 23,56			=,00	43.6		1
<b>38,8</b>   <b>20,60</b>   <b>43,8</b>   <b>23,56</b>				43.7		1
				43.8		1
				43.9		
		·		<b>'</b>	-,	

44,0     23,67     4,22 cbm     47,0     25,29     3,95 cbm       44,1     23,78     47,1     25,34       44,2     23,78     47,2     25,39       44,3     23,88     47,4     25,50       44,4     23,88     47,4     25,50       44,5     23,94     47,5     25,55       44,6     24,00     47,6     25,60       44,7     24,05     47,7     25,66       44,8     24,10     47,8     25,71       44,9     24,16     47,9     25,77       45,0     24,21     4,13     48,0     25,82     3,87       45,1     24,26     48,1     25,93       45,3     24,37     48,3     25,93       45,3     24,37     48,8     25,98
45,4 24,42 48,4 26,04 48,5 26,09 45,6 24,53 48,6 26,14 48,7 26,20 45,8 24,64 48,9 26,31 46,0 24,75 49,0 26,36 3,79 46,1 24,80 49,1 26,41 49,2 26,41 49,2 26,41 49,3 26,52 46,4 24,96 49,4 26,57 46,5 25,01 49,5 26,68 49,6

Druck der Königl. Universitätsdruckerei H. Stürtz A. G., Würzburg.

- Handbuch der Metallhüttenkunde. Von Dr. Carl Schnabel, Kgl. Oberbergrat und Professor. Zweite Auflage. In zwei Bänden.
  - Erster Band: Kupfer, Blei, Silber, Gold. Mit 715 Textfiguren.

Preis M. 28,—; in Leinwand gebunden M. 30,—.

Zweiter Band: Zink, Cadmium, Quecksilber, Wismuth, Zinn, Antimon, Arsen, Nickel, Kobalt, Platin, Aluminium. Mit 534 Textfiguren.

Preis M. 22,—; in Leinwand gebunden M. 24,—.

- Lehrbuch der Allgemeinen Hüttenkunde. Von Dr. Carl Schnabel, Kgl. Oberbergrat und Professor. Zweite Auflage. Mit 718 Textfiguren. Preis M. 16,—; in Leinwand gebunden M. 17,40.
- Analytische Methoden f. Thomasstahlhütten-Laboratorien.

  Zum Gebrauche für Chemiker und Laboranten bearbeitet von Albert
  Wencélius, Chef-Chemiker der Werke in Neuves-Maisons der Hüttengesellschaft Châtillon, Commentry und Neuves-Maisons, ehemaliger Chefchemiker der Stahlwerke von Micheville und Differdingen. Autorisierte deutsche Ausgabe von Ed. de Lorme, Chemiker. Mit 14 Textfiguren.

In Leinwand gebunden Preis M. 2,40.

Die chemische Untersuchung des Eisens. Eine Zusammenstellung der bekanntesten Untersuchungsmethoden. Von A. A. Blair. Vervollständigte deutsche Ausgabe von Hütten-Ingenieur I. Rürup. Mit 102 in den Text gedruckten Abbildungen.

In Leinwand gebunden Preis M. 6 .--.

- Grundlagen der Koks-Chemie. Von Oscar Simmersbach, Hütteningenieur. Preis M. 2,40.
- Technische Wärmemechanik. Die für den Maschinenbau wichtigsten Lehren aus der Mechanik der Gase und Dämpfe und der mechanischen Wärmetheorie. Von Ingenieur W. Schüle (Breslau). Mit 118 Textfiguren und 4 Tafeln. In Leinwand gebunden Preis M. 9,—.
- Formeln und Tabellen der Wärmetechnik. Zum Gebrauch bei Versuchen an dem Gas-, Dampf- und Hüttenbetrieb. Von Ing. Paul Fuchs (Friedenau). In Leinwand gebunden Preis M. 2,—.
- Zwanzig Jahre Fortschritte in Explosivstoffen. Vier Vorträge gehalten in der Royal Society of Arts in London November-Dezember 1908 von Oscar Guttmann (London). Mit 11 Textabbildungen und einer farbigen Tafel.

  Preis M. 3,—.
- Chemiker-Kalender. Ein Hilfsbuch für Chemiker, Physiker, Mineralogen, Industrielle, Pharmazeuten, Hüttenmänner. Von Dr. Rudolf Biedermann. In zwei Teilen.
  - I. Teil in Leinwandband, II. Teil (Beilage) geheftet. Preis zus. M. 4,—.
  - I. Teil in Lederband, II. Teil (Beilage) geheftet. Preis zus. M. 4,50.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

- Grundzüge der Elektrochemie auf experimenteller Basis.

  Von Dr. R. Lüpke (Berlin).

  Fünfte Auflage. Herausgegeben von Prof.

  In Leinwand gebunden Preis M. 6.—.
- Quantitative Analyse durch Elektrolyse. Von Prof. Alexander Classen (Aachen). Unter Mitwirkung von H. Cloeren. Fünfte neubearbeitete Auflage. Mit 54 Textabbildungen und 2 Tafeln.

In Leinwand gebunden Preis Mk. 10.-.

- Kondensation. Ein Lehr- und Handbuch über Kondensation und alle damit zusammenhängenden Fragen, einschließlich der Wasserrückkühlung. Für Studierende des Maschinenbaues, Ingenieure, Leiter größerer Dampfbetriebe, Chemiker und Zuckertechniker. Von F. J. Weiß, Zivilingenieur in Basel. Mit 96 Textfiguren. In Leinwand gebunden Preis M. 10,—.
- Verdampfen, Kondensieren und Kühlen. Erklärungen, Formeln und Tabellen für den praktischen Gebrauch. Von E. Hausbrand, Kgl. Baurat. Vierte, vermehrte Auflage. Mit 36 Textfiguren und 74 Tabellen. In Leinwand gebunden Preis M. 10,—.
- Das Trocknen mit Luft und Dampf. Erklärungen, Formeln und Tabellen für den praktischen Gebrauch. Von E. Hausbrand, Kgl. Baurat. Dritte, vermehrte Auflage. Mit Textfiguren und 3 lithograph. Tafeln. In Leinwand gebunden Preis M. 5,—.
- Die Wirkungsweise der Rektifizier- und Destillierapparate mit Hilfe einfacher mathematischer Betrachtungen dargestellt von E. Hausbrand, Kgl. Baurat. Zweite Auflage. Mit 18 Figuren im Text und auf 13 Tafeln, nebst 19 Tabellen.

Preis M. 5,-; in Leinwand gebunden M. 6,-.

Die Gebläse. Bau und Berechnung der Maschinen zur Bewegung, Verdichtung und Verdünnung der Luft. Von Albrecht von Ihering, Kais. Regierungsrat, Mitglied des Kaiserl. Patentamtes, Dozent an der Königl. Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. Zweite, umgearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 522 Textfiguren und 11 Tafeln.

In Leinwand gebunden Preis M. 20,-...

Hilfsbuch für den Maschinenbau. Für Maschinentechniker sowie für den Unterricht an technischen Lehranstalten. Von Fr. Freytag, Professor, Lehrer an den Technischen Staatslehranstalten in Chemnitz.

Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage. Ein Band von 1056 Seiten mit 1041 Textfiguren und 10 Tafeln.

In Leinwand gebunden Preis M. 10,—; in Leder gebunden M. 12,—.

Hilfsbuch für die Elektrotechnik, unter Mitwirkung einer Anzahl Fachgenossen, bearbeitet und herausgegeben von Dr. K. Strecker, Geh. Oberpostrat und Professor. Siebente, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 675 Textfiguren. In Leinwand gebunden Preis M. 14.—.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

890747849 35

b89074784935a



S.E.STECHERT B.CO. HEW YORK tigitissi tiş G00g

89074784935

B89074784935A